
Я.С. Гурин, Б.И. Кузнецов

TPOEKTMPOBAHME CEPMM 3/TEKTPM4ECKMX MALIMM



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН



Москва «Энергия» 1978

Гурин Я. С., Кузнецов Б. И.

Г 95 Проектирование серий электрических машии.— М.: Энергия, 1978.—480 с., ил.

В пер.; 2 р. 50 к.

В начае риссматриваются методы и особенности проектирования серий асматронных двигателей и дингателей постоянного тожа общего назначения монностью до 1000 кВг, а также отдельных молификаций втих серий. Двются рекомендации по проектированию как отрезков или участкой серий, так и отдельных электродипсителей, Приводятся также исобходимые требования отечественных стандартом и рокомендации МЭК.

Книга рассчитана на инециалистов в области электромашиностроении, эксплуатации электрических машин в электропривода. Они может быть полезна также студентам вузов и техникумов при нурсивом и дипломном проектировании электрических машин.

 $\Gamma = \frac{30307-361}{051(01).78} = 67-78$

6 N 2,1.081

В электроприводе машии и механизмов используются в основном асинхропные двигатели и двигатели постоянного тока. Доминирующее положение по количеству и общей установленной мощности занимают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, отличающиеся простотой конструкции и применяемые чаще всего в нерегулируемом приводе. При плавном регулировании частоты вращения используют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором с питанием их от тиристорных преобразователей частоты или двигатели с фазным ротором, а для электроприводов с широким диапазоном регулирования частоты вращения, требующих повышенных пусковых, перегрузочных и тормозных моментов, двигатели постоянного тока, для питания которых все более широко используют тиристорные преобразователи тока.

Таким образом, асинхронные двигатели и двигатели постоянного тока дополняют друг друга, составляя основную массу электродвигателей в народном хозяйстве.

В настоящее время электрические машины общего назначения проектируются и выпускаются и виде серий машии со стройно нарастающими основиыми параметрами — мощностью и геометрическими размерами. Машины, входящие в серию, характеризуются общностью наэначения и условий работы и имеют принципиально подобные конструкции по всей серии или ес участкам. На базе основного исполнения серии — двигателей общего назначении — выпускаются с исбольшими изменениями машины специального назначения в виде электрических и конструктивных модификаций. И только в тех случаях, когда требования, предъявляемые к электрическим машинам, значительно отличаются от тех, которым можно удовлетворить в серии двигателей общего пазначения, проектируют отдельные специальные машины или серии таких машин, как, например, краново-металлургические, погружные, взрывозащищенные и т. п.

Песмотря на наличие обширной литературы по проектированию электрических машин, предлагаемая вниманию читателей книга имеет свои существенные особенности, учитывающие связь между отдельнымя типоразмерами машии как основного исполнения серии, так и ее модификаций и ставящие целью всемерное повышение производственной технологичности машин, в особенности в условиях их массового производства.

Важиейшими факторами, которые должны учитываться при проектировании серий, являются соответствие показателей машин современному техническому уровию, надежность, экономичность в производстве и эксплуатации; в ряде случаев разработка этих копросов должиа, предшествовать началу проектирования. Проектирование должно проводиться с учетом требований государственных и отраслевых стандартов.

В кинге обобщен многолетний опыт работы паучно-исследовательских организаций и предприятий электротехнической промышлениости

по созданию серий электрических машин.

Видная поль в развитии отечественного электромашипостроения и в создании серий электрических машии припадлежит советским ученым М. П. Костеико, К. И. Шепферу, А. Е. Алексееву, Г. Н. Пстрову, В. А. Трапсзникову, Д. В. Ефремову, Л. Г. Иосифьяцу, Т. Г. Сорокеру, Л. И. Бертипову и др.

Авторы выражают глубокую благодарность реценвенту кийги доктору техи, наук В. И. Радину и доктору техи, паук, проф. Т. Г. Сорокеру за весьма полезные практические замечания и рекомсидации, а также ниж. Э. П. Клименко за большую работу по редактированию кийги.

Все замечання по содсржанию княги просим направлять в адрес издательства «Эпергия»: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10.

Авторы

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕРИЙ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Глава первая

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Наиболее широко применяемыми электрическими машинами являются асинхронные двигатели. Только низковольтные двигатели потребляют более 40% всей электрической энсргин, вырабатываемой в нашей странс. Потребность в этих двигителях непрерывно растет. Среднегодовой темп прироста производства асинхрониых двигателей составил за девятую пятилетку 8%. В десятой пятилетке выпуск асинхронных двягателей по срависнию с 1975 г. увеличится более чем в 1,3 раза. Это особенно подчеркивает значение аспихронных двигателей для народиого хозяйства страны.

Вместе с тем в некоторых областях народного хозяйства электроприводы постоянного тока оказываются значительно эффективнее по произнодительности и точности, чем переменного тока (вследствие ряда известных преимуществ двигателей постоянного тока) и в ряде областей не могут быть вытеснены и заменены более простыми и деше-

выми аснихронпыми двигателями.

Удельный нес двигателей постоянного тока в общем выпуске электрических машин составляет в средием 4 5% и не имеет тенденции к синжению вследствие расширяющегося внедрения автоматизированных техиологических процессов, а тикже успехов в развитии тиристор-

ного питания двигателей постоянного тока.

До Великой Октябрьской социалистической революции электродвигатели в нашей стране выпускались в небольших количествах отдельными предпринтиями различных якционерных обществ по черте-жам зарубежных фирм («Сименс — Шуккерт», АЕГ, АСЕА).

В послереволюционные годы производство электродригателей было сосредоточено в основном на четырех электромашиностроительных заводах: Ленинградском («Электросила»), Харьконском (ХЭМЗ), Яро-славском (ЯЭМЗ) и Баранчинском электромеханическом им. М. Калинина - мощность двигателей составляла от 2 до 160 кВт. Этн двигатели, выпускавшиеся по иностранным чертежам почти до конца 20-х годов, имели большое удельное потребление цвстного и черного металла и были петехнологичны. В этот период в стране сильно ощущался исдоститок металла; быстрые темпы развития промышленности требовали неуклонного рости выпуска электрических машни, непрерывно возникали новые требования к характеристикам и исполнениям электродвигателей, поэтому советские ийженеры-электромашиностроители в середине 20-х годов приступили к созданию отечественных конструкций и серий асинхропных двигателей, а в началс 30-х годов двигателей постоянного тока, а также к разработке теоретических вопросов, связанных с проектированием электродин ателей и их псследоначием.

Развитие электромашиностроения в 20-х и изчале 30 х годов шло, с одной стороны, по нути усовершенствования старых серий (R-4, PRV-4, PRV-6, MT), я с другой стороиы — по нути разработки заводами новых серий и их дальнейшей модернизации (А, БАО, БАО-2, И, И2, Т, МТ). Это привело к появлекию в Советском Союзе большого многообразия серий электроднигателей, которое начало тормозить дальнейшее техинческое развитие, вследствие чего возникла задача создания единых исссюзных серий электрических машии, имеющих в условиях социалистического хозяйства неключительно важное значение.

Для решения этой проблемы во второй половине 30-х годов были разработаны серии исиихронных двигателей АД мошкостью от 1 до 10 кВт, МА 200—от 10 до 100 кВт, АМ—от 100 до 1000 кВт и серия двухнолюсных двигателей АД-3000 мошностью от 16 до 148 кВт. В разработанных сериих была получена большая экономия материалов (например, меди—25—35%) за счет новышения магнитного потока и фор-

спровки охлаждения машин.

Серии асинхрониых двигателей АД, АД 3000, МА-200 и АМ, разрабатывавшиеся как единые всесоюзные, на самом деле этого предназиачения не осуществили и были освоены только заводами-разработчиками. По удельному расходу материалов эти серии были прогрессивными и опережали аналогичные серии зарубежных фирм. Однако чреэмерное использование активных материалов привело к уменьшению к. п. д., коэффициента мощности и снижению надежности двигателей, особенно при отсутствии в то время должной тепловой защиты.

Более рациональное использование металла было осуществлено в двигателях серии «Урал» мощностью от 1 до 13 кВт, разработанной к 1943 г. При некотором увеличении расхода материалов трудосмкость изготовления этих двигателей по сравнению с двигателями серии АД сократилясь почти в 2 раза за счет высокого уровня унификации сборочных единиц и дсталей и удачного решения технологических во-

просов.

Многообразные серии асиихрониых двигателей, разработанные и освоенные заводами до Великой Отечественной войны и в военные годы, к кояцу 40-х годов уже не соответствовали требованиям производства и эксплуатации. Двигателя не имели единой шкалы мощностей и сдиной увязки шкалы мощностей с установочными и присоединительными размерами. Энергетические показатели и металлоемкость мяшин одинаковой мошности и одной и той же частоты вращения были различны. Отсутствонял необходимый уронень унификации сборочных сдиниц и деталей, что мешало висдрению прогрессивных технологических процессов. Все это создавало значительные затрудиения в производстве, эксплуатации и ремоите двигателей.

Кроме того, существовавшие серни имели очень мало двигателей модифицированных и специальных исполнений, крайне нужных развивающемуся народиому хозяйству; не было серий закрытых обдуваемых двигателей общего назначения. Возникла необходимость разработки новых, действительно едниых для всей страны серий асинхронных двигателей, которые находились бы на современном техническом уровне, быля бы объединены общностью расчета, конструкции и технологии производства, выпуск которых на разных электроманииостронтельных заводах выполнялся бы но одним и тем же чертежам (при соответствующей специализации и достижении массовости выпуска) и которые

облегчали бы задачи организаций, проектирующих различные электроустановки, сокращали бы парк резервных электродвигателей и завас-

ных частей к ним у потребителя.

Все эти требовании нашли испернывающее отражение в первой единой серии асинхронных двигателей А — АО мощностью от 0,6 до 100 кВт, разработанной в 1946—1949 гг. Детально отработанная расчетно-конструкторская и технологическая документация по всем исполнениям двигателей дала возможность в относительно короткий срок, с 1949 по 1951 г., внедрить серию и производство на миогих заводах Советского Союза при одновременном проведении специализации предприятий. Единая серия двигателей А — АО замениля восемь разроэненных серий.

В дальнейшем в связи с развитием электропривода возинкла пеобходимость в увеличении числа ступеней шкалы мощностей, появилась потребность в дополнительных модификациях и специальных исполне-

ниях и в улучшении массо-габаритных показателей.

Это привело к необходимости разработки более совершенной второй единой серии асиихронных двигателей A2 - AO2 мощностью от 0,6 до 100 кВт. Эта серия была создана с учетом рекомендаций МЭК но установочным размерам, а также разработанных в то время рекомендаций СЭВ по шкале мощностей и увязке се с установочными разме-

рами.

Электромагинтные расчеты двигателей серии A2 — AO2 были впервые выполнены из ЭВМ. При этом был применен принципиально новый подход к расчету двигателей с поиском оптимального варианта по минимуму суммы затрат на производство и эксплуатацию. В результате такого расчета к. п. д. двигателей был повышен в средием на 1,7% по сравнению с к. п. д. двигателей серии A — AO, а масса машии благодаря применению тонкослойной изоляции повышенной нагревостойкости сиизнлась в средием на 25%. Изготовление электродингателей серии A2—AO2 было предусмотрено на новом автоматизнрованном техноло-

гическом оборудовании.

В области асинхронных двигателей мощностью от 100 до 1000 кВт в конце 40-х годов была разработана серия высоковольтных двигателей АМСО (а затем ФАМСО и ДАМСО) с неврерывной изоляцией обмотки статора вместо гильзовой, что значительно повысило надежиость машин. Однако нужды народиого хозяйства потребовали создания сдиной серии двигателей от 100 до 1000 кВт с максимальной умификацией сборочных сдиниц, деталей и сортамента материалов. Такая серия была разработама в период 1952—1956 гг. и получила наименование серии А—АК (двигатели с короткозамкнутым и с фазным ротором). В серии была принята твердая шкала мощностей, соответствующая 10-му ряду предночтительных чисел (ГОСТ 8032-56). Высокий уровень унификации машин данной серин позволил создать высокомеханизированное их проняводство с применением передоной современной технологии.

К середние 60-х годов ссрия двигателей А — АК морально устарсла: по массо-габаритным показателям она отстала от зарубежных серяй на 15—20%, а установочные размеры не соответствовали рекоменда-

циям МЭК.

В 1964—1965 гг. была создана вторая единая серия асинхронных двигателей мощностью от 100 до 1000 кВт: A2 — АК2 и АО2 — АОК2. В результате применения для корпусной и витковой изоляции улучшенных электроизоляционных материалов с уменьшенной толщиной и повышения класса нагревостойкости на пизковольтном участке серии уро-

вень использования активной части двигателей был повышен на 20— 25% по срависнию с серией А — АК,

Аналогичные разработки всли все страны - члены СЭВ, выработавшие рекомендации по единой увязке шкалы мощностей с установоч-

ными размерами.

К дальнейшим работам по созданию сдиных серий асинхроиных двигателей относится разработка серин Д н Да мощностью от 0,27 до 4 кВт (высоты оси вращения 71—112 мм), соответствующей по увязке шкалы мощностей с установочными размерами стандарту DIN (ФРГ, 1964 г.), серин АЗ— АОЗ мощностью от 132 до 500 кВт (высоты оси

вращения 315-400 мм) и серин 4А.

Разработка серин 4A с высотами осн вращення 50—355 мм базирустся на рекомендациях МЭК по шкале мощиостей и установочным размерам и на рекомендациях СЭВ по увязке мощностей с установочными размерами. Эта увязка предусматривает повышение мощностей на одиудке ступени шкалы по сравиенню с современными стандартами DIN (ФРГ, 1964 г.) и NEMA (США, 1965 г.), а по сравнению с серисй А2—АО2— на две-три ступени.

Основной задачей проектировання серии 4A явилось создание электродопгателей, не уступающих по массо-габаритным и энергетическим показателям, а также но надежности лучшим зарубежным образцам (с учетом возможного прогресса в проектировании в 1975—1980 гг.).

Повышение мощности двигателей серпи 4А при данных высотах оси вращении на две-три ступсии шкалы мощиостей по сравнению с двигателями серии А2 — АО2 достигнуто за счет применения электротехнической стали с улучшенными магинтными свойствами, реализации запасов по нагреву и усовершенствования охлаждения, перехода на отдельных участках серии на более высокие классы нагревостойкости изоляции. В серии приияты увеличенные наружиме днамстры сердечников статора, оптимальные дли данных высот оси вращения, что позволило при увеличений объема сердечников сохранить в рациональных пределах отношение их длии к днаметрам.

Разработка пизковольтных двигателей серии 4А велась с широким использованием ЭВМ для электромагиитного, теплового и экономиче-

ского расчетов с поиском оптимальных варпантов.

По срявнению с серией A2—AO2 в серии 4A достигнуты: уменьшение массы двигателей в средисм на 15—18%, экономия обмотодной меди и элекгротехнической стали на 20—25%. При этом энергетические по-казатели двигателей остались приблизвтельно на уровие показателей

пвигателей серии А2—АО2.

В области двигателей постоянного тока мощностью до 200 кВт до начала 30-х годов выпускалось ограниченное количество типоразмеров несовершенных, даже для того времени, машин старых серий, выполнявшихся по чергежам фирм АЕГ, «Сименс — Шуккерт». Советские электромашиностроители разработали и освоили к 1932 г. псрвые серии машин постоянного тока: ПН мощностью до 200 кВт и МП550 мощностью свыше 200 кВт. Эти серии обладали меньшей массой и лучшим использонанием активных материалов.

Однако по причииам, изложенным выше применительно к асинхронным двигателям, к началу 50-х годов серин ПН и МП550 уже не отвечали требонаниям производства и эксплуатации, поэтому в 1954— 1956 гг. была разработана нервая единая серия машии постоянного тока П с 1-го по 11-й габарит, мощностью от 0,3 до 200 кВт при 1500 об/мин, а затем единая серия машин П 12—17-го габаритов мощностью свыше 200 кВт. Впервые для двигателей постоянного тока была применена твердая шкала мощностей с фиксированными значениями частот врацения. На базе основного исполнения была создана шпрокая номенклатура различных электрических и коиструктивных модификаций с высоким уровнем унификации деталей и сборочных единиц. Двигатели имели улучшенные динамические характеристики, изпример, момент инерции якоря синзился в сравнении с двигателями серии ПН в среднем на 34%.

Серин машни постоянного тока, как показывает практика, заменипотся или коренпым образом модеринзируются каждые 15—20 лет. Непрерывное развитие техники предъявляет все новые требования к двигателям постоянного тока: увсличение пределов регулирования частоты
вращения, улучнение рабочих характеристик, повышение надежности,
снижение габаритов и т. п. Возросшие технические требования повлекли
за собой создание новой единой серии 2П, которая по своим показателям не уступает наиболее совершенным в современном электромаши-

построении образцам.

Высоты оси вращения двигателей серии 2П соответствуют рекомендациям МЭК, а мощности их повышены на одну-две ступсии инкалы мощностей но сравнению с двигателями серии П. Масса двигателей серии 2П мощностью до 200 кВт синжена в среднем на 10%, а момент инсрции якоря— на 22%. Это обусловлено использованием изоляции более высокого класса нагревостойкости, применением эмалированных проводов на нижнем участке серии (со всыпной обмоткой якоря), повышением эффективности охлаждения, лучним использованием междупо-

люсиого пространства.

Масса двигателей серии 211 мощиостью свыше 200 кВт снижена в среднем на 21%, а момент инерции якоря— на 45%. На этом участке серии применены более нагревостойкая изоляция (класса F вместо класса В) на основе полиимидиых и полнамидных материалов, обеспечивающая лучшее заполнение пазов якоря, и электротехническая сталь улучшенных марок. В серии сокращена до минимума поменклатура профилей обмоточной и коллекторной меди, что очень важио для единичного или мелкосерийного производства.

Особое внимание при создании серии 2П было уделено повышению надежности двигателей. Практика проектирования и внедрения серий электродвигателей показывает, что при разработке каждой последующей терин осиовиые показатели технического уровия машии повышаются на

определенную ступень.

Наиболее характерными из этих показателей являются масса двисателей и уровень использования активной части, свидетельствующие о достигнутой степени загрузки материалов в машинах при данном рациональном уровне энергетических показателей и при достаточно высоких уровнях показателей надежности и технологичности.

Дли сравнения отдельных серий электродвигателей по массе можно

оспользоваться выражением

$$G_{n} = C(P_1/n)^{\theta}, \qquad (1-1)$$

де G_{20} — масса электродвигателя, кг; P_1 — подводимая мощность, $kB \cdot A$ (для асинхронных дингателей) или $kB\tau$ (для двигателей постоянного тока); n— частота вращения, об/мин; C— коэффициент пропоринональности; θ — показатель степеии.

Если значение показателя степени в для сравниваемых серий принять неизменным, то коэффициент пропорциональности С может характеризовать данную серию по уровию массы ее электродингателей.

Исследованиями, проведенными на ряде старых и новых серий электродвигателей отечественных и ряда зарубежных фирм, установлено, что показатель степени в (1-1) близок к 2/3, поэтому для общего сравнительного анализа серий можно принять:

$$G_{\rm BB} = C (P_1/n)_1^{2/3}$$
 (1-2)

Сравнение различных серий электродвигателей по уровию электромагнитного пслользования их активной части при данной синхронной частоте вращения может быть проведено с номощью коэффициента К, входящего в формулы (11-18) или (11-19). С достаточной степенью точности можно в этих формулах принять у -0,8 для двигателей со степенью защиты 1Р23 * и у=0,45 для двигателей со степенью защиты IP44*. Тогда уровень использования активной части двигателей соот ветствующих серий, относящихся к данной степени защиты и данному числу полюсов или данной частоте вращения, будет характеризоваться коэффициентом К. В формулах (11-18) и (11-19) днаметр D_{ul} , а также длины ℓ'_1 или ℓ'_2 выражены в децимеграх для большего удобства возведення в дробную степень при пользовании логарифмической линейкой. 11a рис. 1-1 1-4 представлены зависимости изменения коэффициен-

тов С и К для серий отечественных ясинхронных двигателей.

Плавные кривые C н K характеризуют технический уровень, достигнутый в период разработки той или пной серии (период разработки показан на графиках пунктирной линией). Из этих кривых видно, что с начала текущего столетия и примерно до 30-х годов уменьшение массы двигателей монциостью до 100 кВт за каждое десятилетие составляет 19-25%, а повышение уровня использования активной части - в среднем около 28-30%. Аналогично для двигателей мощностью от 100 до 1000 кВт эти изменения соотистствению составляют 12-14% и 28%. Далее степень изменения массы и уровия использования активной части двигателей постепенно уменьшается, и можно ожидать, что к 1980 г. при практически неизменном уровне энсргстических показателей двигателей и неизменных свействах материалов для двигателей мощностью до 100 кВт уменьшение массы и повышёние уровня использования активиой части могут состанить, видимо, всего лишь соответственно 4-7% и 3-4% для двигателей мощностью свыше 100 кВт - соотретственно 8-9% и 6-7%.

Такая закономерность развития технического уровня асинхронных двигателей характерна не только для Советского Союза. На рис. 1-1 квадратиками отмечены серия асинхронных двигателей фирмы АЕГ, относящиеся к периоду развития с 1900 до 1954 г. Эти квадратики практически лежат на плавной кривой коэффициента С, построенной по данным серий, выпускаемых в Советском Союзе. Кроме того, на рис. 1-2-1-4 нанесены точки, соответстнующие двигателям передовых зарубежных фирм АСЕА, АЕГ, «Сименс-Шуккерт» и АСЕК более поздинх лет. Эти точки также практически совпадают с криными коэффициента С

отечественных серий.

Энергетические показатели — к. п. д. и коэффициент мощности в начале текущего столетня были сравнительно инэкими и только к 1913 г. они повышаются до уровня, близкого к современному. В конце 30-х годов уровень энергетических показателей несколько спижается, а затем с коица 40-х тодов снова ловышается. Поинжение к. п. д. я коэффициента мощности электродвигателей в конце 30-х годов объясияет-

О стандартных обозначениях степеней защиты см. § 3-1.

ся повышенным использованисм активной части машин того времени, о чем было сказано

panee.

Такие характерные аснихронных двигателей параметры, как кратность максимального момента, кратности начального пускового момента и начального пускового тока для двигателей с короткозамкнутым ротором, существенным изменениям в процессе технического гразвития двигателей не подвергалнеь и находились примерио RH современном уровие.

Надежиость электродвигателей разработки конца 30-х годов была в известной степсни виже надежности электродвигателей предыдущих Падежность низковольтных двигателей существенно BO3росла в разработках 40-х годов за счет освоения впервые в Советском Союзе аснихроппых двигателей общего назначения со степенью вашиты IP44 (закрытых обдуваемых) мощностью до 100 кВт, применения в машинах до 100 кВт рациональных электромагнитных нагруаск и ограничения скорости парастания температуры в обмотках і при пуске, я надежность высоковольтных двигателей — за счет висдрення непрерывной пусной и надежной витковой изоляция и усовершенствован иня конструкции сварных клеток короткозамкнутых роторов.

В последующие годы надежность электродингателей была еще более повышена в результате полного отказа от




Рис. 1-1. Техническое развитие асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 0.5 до 5.5 кВт при 2p=4.




Рис. 1-2. Техническое развитие асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, стеченью защиты 1P23, мошностью от 10 до 100 кВт при 2p=4.




Рис. 1-3. Техническое развитие аспихронных двигателей с фазным ротором, степенью защиты 1Р23, на напряжение до 660 В, мощно стью от 100 до 315 кВт при 2p=6.


исполнення по степени защиты IP23 (защищенные с впутренней вептиляцией) на участке наиболсе массовых машин мощностью до 10 кВт, применення более нагревостойкой изоляции, виедрения заливки алюминием роторов двигателей мощностью от 100 до 400 кВт, механизации и автоматизации производства, а также в результате более широкого развития специальных исполнений для самых разнообразных потребностей народного хозяйства.

Уровень технологичности конструкций асинхронных двигателей, отпосящихся к серням начального пернода развития, был очень низким. Внедрение серий $\Lambda - AO$, а затем $\Lambda 2 - AO2$ с высоким уровнем унификации позволило снизнть трудоемкость изготовления в несколько раз.

Дальнейцее существенное уменьшение трудоемкости изготовления электродвигателей достигнуто при освоении серин 4А в результате применения прогрессивных технологических процессов с высокой степенью

механизации и автоматизации.

В дингателях отечественных единых серий предусмотрены все необходимые народному хозяйству исполнении по способу монтажа, а также электрические и конструктивные модификация, специальные псполнения по конструкции и по назначению для работы в различных условиях окружающей среды.






Рис. 1-4. Техническое развитие аспихронных двигателей с фазным потором, степенью защиты 1Р23, на напряжение 6000 В, мощностью от 200 до 1000 кВт при 2p=6.

Рис 1-5. Техническое развитие двигателей постоянного тока со степенью защиты 1Р22. мощностью от 10 до 200 кВт при 1500 об/мин

Изменение коэффициентов С н К для серий двигателей постоянного тока представлено на рис. 1-5. За пернод 1917-1956 гг. синжение уровия массы двигателей в среднем за десятилетие составляло 15% (при этом не учитываются годы Великой Отечественной войны и восстановительного периода), за период 1956-1974 гг. -- 18%. Если принять, что двигатели серии 211 будут выпускаться без модериизации до 1984 г., то

снижение уровия массы за десятилетие составит 10%.

Регулировочные свойства двигателей также испрерывно улучшаются как за счет расширения диапазонов регулировании частоты вращеняя вверх от номинальной ослаблением поля главных полюсов, так и вниз от номинальной свижением напряжения на якоре при постоянном моменте вращения. Например, двигатель мощностью около 20 кВт с частотой вращения 950 1000 об/мин имел дианазон регулирования частоты врашения ослаблением поля 1 1,5 в 1917 г; 1:1,75 в 1932 г.; 1:2 в 1956 г.; 1:2,5 в 1974 г.

Дальнейшее развитие технического уровия асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока пдет в настоящее время главным образом а направлении повышения технологичности конструкции. В области аснихронных двигателей массового производства (высоты оси врищеиня 50—100 мм) в зарубежной практике внедряются так называемые неразборные конструкции; для средних и большях двигателей все большее развитие получяют блочные конструкции. Для двигателей постоянного тока внедряются конструкции, у которых полюсная система, аналогичная сердечнику статора асиихронных двигателей, впрессовывается после укладки обмоток в станину, соответствующую по конструкции станинам асияхронных двигателей.

Глава вторая

ШКАЛЫ МОЩНОСТЕЙ, РЯДЫ УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ, ДИАПАЗОНЫ НАПРЯЖЕНИЙ И ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ

2-1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ И УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ

При проектировании современных серий электрических машин особо важную роль играют вопросы стандартизации, в частности стандар-

тизации международной.

Стандартизация в области электрических машин, касающаяся шкалы мощностей, установочных и присоединительных размеров, а также взаимиой увязки мощностей с установочными размерами, имеет чрезвычайно важное значение для различиих областей народного хозяйства, потребляющих электродвигатели, а также для международной торговли как непосредственно электрическими машинами, так и различного рода оборудованием, в котором они установлены.

До Великой Отечественной войны стандартизация в области машии переменного и постоянного тока ограничивались только высотами оси вращения и размерами выступающего конца вала. Шкала мощностей не была стандартизонани; при переходах от старых серий к новым или при модеринзации старых серий она изменялась каждый раз по усмотрению

заводор-изготовителей электрических машии.

В серин асинхронных двигателей А—АО мошностью от 0,6 до 100 кВт впервые в СССР (разработка серии отпосится к 1946—1949 гг.) была принята гвердая шкала мощностей для всех частот вращения, строго увязанная с установочными размерами, одинаковыми для обоих исполнений по степени защиты, т. е. IP23 и IP44*. В области высоковольтных асинхронных двигателей (номинальные напряжения 3000 и 6000 В) твердая шкала мощностей была введена в 1955—1957 гг. при разработке серий АО и А—АК мощностью от 200 до 1000 кВт. Шкала мощностей соответствовала ряду предпочтительных чиссл R10 (ГОСТ 8032-56) я включала восемь ступеней мощности.

В серии машии постоянного тока П мощностью от 0,13 до 200 кВт впервые быля приняты фиксярованные частоты вращения. Шкала мощвостей дли двигателей зашищенного исполнения при частотах вращения 3000—1500—1000 об/мин — твердая; большая часть двигателей при частотах вращения 750 и 600 об/мин также имеет мощности, совпадающие со значениями мощностей твердой шкалы. Мощности геператоров зани-

^{*} См. § 3-1.

мают промежуточное положение между вначеннями шкалы мощностей

двигателей.

В практике зарубежного электроманиностроения в части шкал монностей инэковольтных и высоковольтных асинкронных двигателей, а также машин постоянного тока наблюдалась картина, аналогичная имевшей место в Советском Союзе, т. е. каждая фирма назначала машинам сноей серии любую удобную ей шкалу; в быльшинстве случаев мощность выражали в лошадиных силах. Известное исключение представляли фирмы США, у которых еще в 30-х годах была твердая шкали мошностей, выраженных в лошадиных силах, построенная не по геометрическому, а по арифистическому риду (с послединии цифрами 0 и 5). Примерно с начала 50-х годов западноевропейские фирмы, в первую очередь фирмы ФРГ — «Сименс», АЕГ, а затем и фирмы других капиталистических стран стали применять близкие по мошностям шкалы, выраженные в киловаттах. Для высоковольтных асинхронных двигателей мошностью свыше 100 кВт вошла в практику шкала по ряду предпочтительных чисел R10.

. Первое международное соглашение по нормализации мощностей и установочных размеров было достигнуто в 1957 г. в МЭК. На основе этого соглашения были составлены рекомендации, изложенные в Публиканиях 72-1 и 72-2, изданных и 1959 и 1960 гг. Публикация 72-1 относилась к асинхрониым двигателям с креплением на ланах и содержала установочные размеры, размеры выступающего, конца вала и икалу мощностей (основную и дополнительную). Публикация 72-2 устанав-

ливала размеры крепительных фланцев.

Указанные публикации МЭК были в начале 70-х годов пересмотреим (в частности, ряды мощностей и установочных размеров расширены
и распространены на все электрические манины) и объединены и одну
Публикацию 72, изданную в 1971 г., где предусмотрена пормализация
икалы мощностей от 0,06 до 250 кВт (и далее до 1000 кВт по ряду предночтительных чисел R40), установочных размерон двигателей с высотами оси врашения от 56 до 400 мм включительно для крепления на ланах,
фланшев крепительных с днаметром окружности расположения ценгров
отверстий под болты от 55 до 1080 мм, выступающих концов валов днаметром от 7 до 110 мм.

Разработанные в СССР государственные стандарты на шкалу мощностей (ГОСТ 12139-74), высоты оси вращения (ГОСТ 13267-73), установочные и присоединительные размеры (ГОСТ 12126-71, ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75) базируются на рекомендациях вышеуказанных публикаций МЭК. Основные данные этпх стандартов, необходимые для проектирования электрических машин, приведены в приложениях 2—4.

В приложение 3 введены принятые в публикациях МЭК условные обозначения длин корпусов (по расстоянию между осями отверстяй под крепежные болты в лапах) двигателей с одинаковыми высотами оси вращения: S — малая длина, М — средняя длина, L — большая длина.

Шкала мощпостей и установочные размеры электрических машин иормализованы в МЭК отдельно, рекомендации МЭК по их взаимлой увязке отсутствуют. Это приводит к тому, что свизь шкалы мощностей с установочными размерами в каждой страис, а в отдельных случаях каждой электромащиностроительной фирмой может осуществляться посвоему.

Первое международное соглапісние по увязке мощностей є установочными размерами для асинхронных двигателей общего назначення мощностью до 100 кВт было достигнуто в 1958 г. между странами—

членами СЭВ. Этот документ лег в основу при разработке второй единой

серии двигателей А2-АО2 мощностью от 0,6 до 100 кВт.

В 1968 г. страны члены СЭВ согласовали также увязку мощностей с установочными размерами для разработки унифицированных серий низковольтных асинхронных двигателей мощностью от 100 до 500 кВт и высоковольтных двигателей (на номинальное напряжение 6000 В) от 200 до 1000 кВт. Эта увязка отражена в ГОСТ 7830-68 и ГОСТ 9435-70 и легла в основу при разработке единых серий двигателей АО2, А2—АҚ2, а затем и серия инэковольтных двигателей АО3, А3—АҚ3 (табл. 2-1, 2-2).

В середние 60-х годов страны Западной Европы организовали Европейский комитет по координации электротехнических стандартов (CENEL), в который вошли 14 стран (Австрия, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Италия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария и Швеция). Этот комитет принял увязку мощностей асинхронных двигателей общего применения с установочными размерами в соответствии с западногерманским стандартом D1N (ФРГ, 1964 г.). Электродвигатели, выполняемые по увязке СЕNEL, имеют мощность примерно на одну ступень выше, чем двигатели серии A2—AO2, соответствующие первоначальной увязке СЭВ (табл. 2-3).

Стандарт США NEMA, после очередного пересмотря в 1965 г., стал близок по увязке мощностей с установочными размерами к стандарту

CENEL — ĎIN (табл. 2-3).

В 1968 г. страны — члены СЭВ согласовали новую увязку мощностей с установочными размерами (табл. 2-4 и 2-5), соответствующую в настоящее время наиболее высокому мировому уровню. Эта увязка относится к асинхронным двигателям общего применения с высотами ося вращения от 56 до 355 мм включительно, на номинальные напряжения до 660 В, в диапазоне мощностей от 0,12 до 400 кВт (по отношению к четырехполюсному исполнению). По этой увязке двигатели с одной и той же высотой оси вращения имсют мощность на одну-две ступени выше, чем по стандарту CENEL — DIN (табл. 2-3).

Указаянам унязка мощностей с установочнымя размерами послужила основой разработки в странах — членах СЭВ новых серий инэковольтных асинхронных двигателей, в частности в Советском Союзе серии 4А. Все положительные стороны такой унификации для стран — членов СЭВ при учете необходимой специализации и интеграции производства очевидны. Еще более важное значение при разработке перспективных унифицированных серий будет иметь решение вопроса о соз-

данин единой технической документации.

Что касается торгового обмена с капиталистическими странами, где изготовление электрических машни базируется на увязке мощностей с установочными размерами по стандартам DIN и CENEL, то этот вопрос решается в странах — членах СЭВ путем создания специальной модификации основного исполнения машни, рассчитанной на полное соответствие вышеуказанным стандартам (см. гл. 6). У двигателей этой модификации полностью сохраняется активная часть, изменяются (увеличиваются) лишь установочные и присоединительные размеры.

Стандартизованные в МЭК риды мощностей и высот оси вращения (Публикация МЭК 72) не обладают взаимным соответствием по количеству ступеней и по коэффициентам нарастания между ступенями, особенно для машии мощностью до 100 кВт. Это иссоответствие распростраимется, конечно, и на наружные днаметры сердечника статора, на-

Увязка мошностей с установочными размерами для инзковольтных асинхровных двигателей эментателей эментателей за

						×	Mouthoorn, ETT	ETT					_						
Bacore			Creflens	THE SHIP	saugers (P23°				Cren	THE SALL	Crements saughty 17446			A	Vertain Separation of Property and Property	HAM H PH	MICHE BIDIE	The Nr. Inco	
DESERTA P. NAM	Singe-	Porop knyomio- saereny test	Porop	энссов	LTYREMEN	Ротор моролювамкиутый в фазив	19		Peng	р воротк	Ротор ипротудзантиятый	9				ки "вдэмсэд	WW .		
		2 p=3	2 2=4	2 p=0	2 p=€.	2 p=10	p=10 2 p=12	2 7=2	2 2=4	2 p=6	2 0=3	2 p=4 2 p=6 2 p=3 2 p=10 2 p=12	2 2=12	b ₁₀	1,0	-	d,00	d1	17
	v	061	132; 160	110	96	55	45	N.	132	8	15	ž.	Þ	80%	706	218	86	&	02
20	Ę	200	200	132	2	22	10. 10.	92	961	2	8	10°	45	200	457	213	8	8	2
18	ω¥	SE SE	250	35 35	22.5	85	rs	25	8	132	22	F 8	101	000	98	20 00 00 00	86	88	22
300	U	907	90	66	3 8	2 2	2 5	9 E	315	2 6	3 5	\$ 5	2 8	988	3 5	080	ę y	2 2	2 6
3	Σ	200	.00	55	32	:2	133	3	Ş	35	200	<u> </u>	3	999	- OF	13	8	38	30
Out \$ 3-1	3-1	ı,	м См. рясузок в призоджения	Dat AOCH BEIL	ME 3,											•		•	
																		Табляца	ua 2-2

Увляка мощностей с установочными размерами для высоковольтемх асинхровных двигателей (6000 В)

	, MM		1	57	22	210	202	8 8 8 5 5 5	888	888
	приобединиванию размерыть, мы		ر. م.	8	88	8	88	222	222	용절절
	LIST GATA ILAC		Cho	×	88	131	88	REE	222	참착합
	првобеди:		п _г	230	88	315	316	200	1888	275 275 275
	Veragionocute is n		617	<u> </u>	% ₽	063	800	588	<u>888</u>	15.00 E
	Vera		b _{se}	288	88	320	750	888	888 888	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
		NA.	2 p-12	1	11			111	188	1884
	1P44*	Ротор короткозакначутья в фазики	2 p=10	1	1.1	1	H	ន្តិ	।श्रृह	158
	Creates saughts 1P44	TYPOMERON	2 pms	ı	11		I I	। ନ୍ଲିଞ୍ଜ	1%6	12ිව්
	Crede	тор жорат	2 2=6		11	1	100 100 100	1885	198	188
b, xBr		2	\$ p=4	ı	П	l;	\$50 \$40	315	1288	188
Monteners, xBr		@.e.C.	2 p=12	1	1			200; 250 315	<u> </u>	111
	angers IP28*	monyrial a cassad	2 p=10	ı	1-1	608	R	315 400 1	88 88 1	111
	ens annum	TISCSBAROKY	8=2 8	1	18	250	316	\$\frac{2}{2} 1	원 원 원 기	1:1
	Crements	Forcp коротвоз	9=4 %	1	2 2 2 3	315	00+	500 630	88 1	111
		ιL	2 p=4	200	855 E	904	<u> </u>	88 हुई ।	SS 1	111
Š	SHare.	180 C		su:	₹	ن	೯೨	ด≅ี่	oΣ.;	s≅
	OCH BDA-	menny A.			\$	1	Ž.	900	280	6230

* См. § 3-1. • * См. рясунок в приложения 3.

Увязка мощностей четырскиолюсных асинхронных двигателей с установочными размерали по рекомендациям СЭВ и стандартам СГ.NEL.—DIN и NEMA

		1			Мониреть, к	Br			
Выслта	060-		Стессаь з	BIDHILL IMAG			Степень за	шиты ГР23•	
оса ера- іцентя h. ым	Mustan Me Minde	CSR 1958 (AO2)	DIN (964 (PPI), CENEL	NEMA 1965 (CILLA)	COB 1968 (4Å)	C9B 1968 (A2)	Din 1964 (OPT), Cenel	NFMA 1938 (CIIIA)	C3B 1988 (4A)
56		-	0,06; 0,09	_	0,12; 0,18	_	-	_	_
63	_	_	0.12; 0,18	-	0,25; 0;37	_	<u></u>	_	_
71	_		0,25; 0,37	_	0,55; 0,75	_	_	-	_
80	_	-	0,55; 0,75	-	1,1;1,5	_	_	-	_
90	S L	0,6 0,8	1,1 1,5	0,75 1, 1; 1,5	2,2	=	= *	0,75 1,1; 1,5	_
100	S L	1,1	2,2; 3,0		3,0 4,0			=	=
112	S M L	2.2 3.0	4,0	2,2 3,7	5,5 —	=	=	2,2 3,7 —	=
132	S M L	4,0 5,5	5,5 7,5 —	5,5 7,5 —	7,5 11 —	Ξ	=	5,5 7,5 —	
160	S M L	7,5 10	- !! !5		15 18,5	=	11 15; 18,5	* — !! !5	18,5 22 —
180	S M L	13 17 —	18,5 22	18,5 22	30 —	13 17	22 30	18,5 22	30 37 —
2(K1	S M L	22 30 . —	_ .	30 37	37 45	22 30 —	37 45	30 37	45 55
225	S M L	_	37 45 —	. 45 55 —	55 —	111	ñ5 —	45 55 —	
250	S M L	40 55	55 —	76	75 90 —	40 55	75 90 —	75 90 —	90 110 —
280	S M L	75 100 —	75 90 —	00 110 	110 132 —	75 100 —	110 132 —	110 150	132 160
315	S M L	111		= -	160 200	I I Í	=		200 250
355	S M L		-	=	250 315 —	111	=	=	315 400 —

^{*} Cm. § 3-1.

1

Увязка мощностей с установочными размерами для низковольтных асинхронных двигателей (серид 4A)

Recora oct apa-	()60- 88376-	V	lonwers.	двигите зеі IP44°, кВ:				Разжеры во щего воле		Тип ф	Table
Diction in the second	TUMERRY		outant an					$d_1 \times l_1$, BCM	c pen-	без
		3	4	-ti	R	10	12	2 ₽=2	2 p=4÷12	dolt	резьбы
56	_	0,18 0,25	0,12	am		_	_	ιι×	23	F65 F85	F115
63	am-0	0,37 0,55	0,25 0,37	0,18 0,25	_	=]		14×	30	F76 F100	F130
71		0,75	0,55 9,75	0,37 0,55	0,25	=	_	19×	(40	F85 F115	F156
80	-	1,5 2,2	1,1 1,5	0,75 1,1	υ,37 υ,55	-	_	. 22×	(50	F100 F130	F165
90	L	3,0	2,2	ι,δ	0,75 1,1	-	-	24>	(50	F115 F130	F215
100	S	4,0 5,5	3,0 4,0	2,2	1,5	=	_	28×	(60	F130 F165	F215
112	М	7,5	5,5	3,0 4,0	2,2 3,0		-	32>	(80	_	F265
132	S M	- II	7.5	5,5 7,5	4,0 5,5		_	38>	(80	_	F300
160	S M	15 18,5	15 18.5	11 15	7,5		=	42×110	48×110	-	F300
180	S M	22 30	22 30	18,5	15	=	-	48×110	55×110		F350
200	M L	37 45	37 45	22 30	18,5 22	=	_	55×110	60×140	-	F400
225	M	55	55	37	30	—	1 —	55×110	65×140	_	F500
250	S	75 90	75 90	45 55	37 45		=	65×140	75×140	-	F500
280	S	110 132	110 132	75 90	55 75	=	_	70×140	80×170	_	F600
315	S	160 200	160 200	110 132	90 110	55 75	45 55	75×140	90×170	-	F600
355	S M	250 315	250 315	160 200	132 160	90	75 90	85×170	100×210	-	F740

⁻ Cu 6 3 1

ходящиеся в опредсленной зависимости от высот оси вращения (см. § 11-1). Ряды мощностей и высот оси вращения перавномерны: значение коэффициента нарастания мощности колеблется от 1,19 до 1,50, а коэффициента нарастания высот оси вращения—от 1,111 до 1,212. Результатом этих недостатков инлиется непостоянство числя длин сердечника, приходящихся на днаметр, и очень неравномерное распределение по серни отношений длины сердечника к его наружному днаметру. Например, в рекомендуемой СЭВ увязке мощностей с установочными размерами (табл 2-4 и 2-5) в высотах оси вращения 90, 112 и 225 мм при-

¹¹ р д м с ч п д д е. Размедии фланцев и их привязка к высотаж оси врещения — по ГОСТ 18709-73.

Увазка мощностей с установочными размерами для низковольтвых асинхровных двигателей (серия 4A)

Высоота	O60-		Моцис	ть денгат ци 1Р23°,	елей со ст иВе, при	гененью 2 <i>р</i>			выступаю- ына выда	Ton descripes
щения Л. мм	308¢		, ,			-		d₁×	Î _t , BOM	(des prejution)
***		2	4	6	В	10	12	2 p = 2	2 p = 4+13	<u> </u>
160	S M	22 30	18,5 22	1 I 15	7,5 H	_	_	42×110	48×110	F350
180	S M	37 45	30 37	18,5 22	15 18,5	_	_	48×110	55×110	F400
200	M L	55 75	45 53	30 37	22 °	_	_	55×110	60×140	F400
225	M	90	75	45	37	_		56×1)0	65×140	₽500
250	S M	110 132	90 11p	55 75	45 55	_	_	65×140	75×140	F500
280	S M	160 200	132 160	90 110	75 90	_	_	70×140	80×170	F600
315	S M	250	200 250	132 160	110 132	7อี 90	55 75	75×140	90×170	F600
350	S M	315 400	315 400	200 250	160 . 200	110	90 "110	85×170	100×210	F740

[.] Car. 6 3-1,

Примечание. Размеры фланцев и их привыжа к высотам оси вращения — по ГОСТ 18709-73,

Таблица 2-6-Увязка мощностей с установочными размерами для двигателей постоянного тока со степецью защиты 1Р22- я способом охлаждения 1001-

Высота ота			Mo	ալսույ ե, кВт	, npu <i>n</i> , cර/ා	2000		Размеры высту-
н, эм врзитения	9 (6) 0 (6)	3000	2200	1500	1000	750	600	I maioritero konitu
80		0,75 1,1	0,55 0,75	0,37 0,55	0.18 0,25	0,12 0,18	0,09 0,12	14×30
90	M L	1,5	1,1	0,75	0,37 0,55	0,25 0,37	0,18 0,25	16 ×40
100	M L	2,2 3,0	ເ,ວັ 2,2	1,1 1,5	0.75		0,37	22×60
112	M L	4,0 5,5	3,0 4,0	2,2 3,6	1,1 1,5	0,75 l,1	0,55 0,75	24×60
132	M L	7,5 11	5,5 7,5	4,0 5,5	2,2 3,6	1,5 2,2	1,1 1,5	38×80
160	S M L	15 18,5 22	11 15 18,5	7,5 11	4,0 5,5 7,5	3,0 4,0 5,5,	2,2 3,0 4,0	38×80
180	M L	30 37	22 3 0	15 18,5	· - 11	7,5	5,5	42×110
200	M L	45 55	37 45	- 22 - 30	15 18,5	īī	7,5	48×110
225	5 M L	75 90	- 55 75	37 45	22 30	15 18,5 22	11 15 18 ₁ 5	55×110

ปีผง บากวุกตร			М	ошиость, кП	т, при п, об!	MRH		Разжеры высту-
h, ma	THERE SHOW	8070	2200	1500	1000	780	600	пающего конца вала d₁ х/з, эсм
250	M L	= .	90 110	55 75	37 45	30 87	22 30	,65×140
280 🦠	M L	Ξ.	132 160	90 110	. 55 75	45 55	37	70×140
315	S M L			132 160 200	90 tt0	75	 45 55	80×170

^{*} CM. § 3.1, ... ℃ CM. § 3-2.

Таблица 2-7

Увязка мощностей с установочными размерами для двигателей постоянного тока со степенью защиты IP-И* и способами охлаждения IC0041** и IC0141**

Высота	O60-			(C)3141	4		1		100011		
оси вра-	-578HE	3	іощиость,	к Эт. щи	മ, വീ/ബ	1	l.	инцілеть,	яВт, при	и, сбімн	164
h30M	TANHE	2000	2200	1500	1000	730	3000	2200	1500	1000	750
80	_	0,55	0,87 0,55	0,25 0,37	0,18 0,25	U,12 0,18	0,37 0,55	0,25 0,37	U,18 D,25	0,12 0,18	0,09 0,12
90	M L	1,1 1,5	0,75	0,55 0.75	0,37 0,55	0.25	0,75 1,1	0,55 0,75	0,37 0,55	0,25 0,37	0,18 0,25
112	M L	2,2 3,0	1.5	1,1 1,5	0,75 1,1	0,55 0,75	1,5 2,2	1,1 1,5	0,75°	0,55 0,75	0,37 0,53
132	M L	4,0 5.5	3,0 4,0	2,2 3,0	1,5	1,1	3,0 4.0	2,2 3,0	1.5	1,1	0,75
160	M L	7.5 11	5,5 7.5	4,0 5,5	3,0 4,0	2,2 3,0	5,5 7,5	1,0 5,5	3.0 4,0	2,2 3,0	1,5
180	M L	15 18,5	11 15	7,5 11	5,5 7,6	4,0 5.5	11 15	7,5 11	5,5 7.5	4,0 5,ö	3,0 4,0
200	M L	22 30	18,5 22	 15	11	7,5	18,5	15	ÎĪ	7,5	5.5

[•] Cm. ≰ 3-1. •• Cm. ≰ 3-2.

Τυσυπα 2-8

Унизка пощностей с установочными размерами для двигателей востоянного тока со степенями защиты 1Р22* и ГР44* и способами охлаждения IC17** и IC37** (соответствению)

Высота вра-	Обозначение (_		N	lопрость, кВг.	при и, сб/ми	ıl	
Merger 9. No	24/14/42/25	6001	750	600	500	400	300
355	M	2 70	160	132	110	90	75
	L	250	200	160	132	110	90
100	M L	320	250 —	200	160	132	110
450	M	400	320	250	200	160	132
	I.	500	400	320	250	200	160
500	S	630	500	400	320	250	200
	M	800	630	500	400	320	250
	L	1 00 0	800	630	500	460	320

^{*} Car § 3-1. ** Car § 3-2.

нито всего по одной длине сердечника и соответственно по одной длине корпуса вместо двух. Эти обстоительства отрицательно сказываются на габаритных размерах и характеристиках машин серин, а также на их производственной технологичности.

Для устранения этих недостатков в МЭК ведется работа по коренному пересмотру Публикации 72. Окончательное урсгулирование несоответствий и начало внедрения новых рекомендаций в промышленность

намечено осуществять в 1980 г.

На рекомендациях МЭК по высотам оси врашения, установочным рязмерам и шкале мощностей, нашедших свое отражение в ГОСТ 20529-75, базируется также и разработанная попая серия двигателей ностоянного тока 2П мощностью до 200 кВт.

Современный средний уровсиь упязки мощностей с установочными размерами для двигателей постоянного тока при разных частотах пра-

щения приведен в табл. 2-6-2-8.

2-2. ДИАПАЗОНЫ НАПРЯЖЕНИЙ, МОЩНОСТЕЙ И ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СЕРИЯХ

Номинальные напряжения питающих сетей переменного и постоящного тока до 1000 В устанавлинаются ГОСТ 21128-75, а сетей пере-

менного тока свыше 1000 В — ГОСТ 721-74.

По номинальному напряжению асинхронные двигатели подразделянится на двигатели низкого (условный термин «низковольтные») и высокого (условный термин «высоковольтные») напряжения. Все двигатели постоянного тока общего назначения относятся к двигателям низкого напряжения.

Асипхронные двигатели низкого попряжения предназначены для подключения к питающей сети с номнивальным напряжением 220, 380

или 660 В.

Двигатели высокого наприжении рассчитаны на питание от сети

с номинальным напряжением 6000 или 10 000 В

Двигатели постоянного токи предназначены для пятания от сети с номиняльным изпряжением 110, 220, 340 (при витании от тиристорных установок) и 440 В. Для двигателей мощностью 400 кВг и выше примеияют также папряжения 600 и 750 В.

Аснихронные двигатели общего назначения низкого напряжения мощностью от 15 кВт и выше должны изготовляться с щестью выводными концами обмотки статора. Схема соединения обмотки — треугольник — эвеэда. Двигатели мощностью до 11 кВт должны изготовляться с тремя выводиыми концами. Схема соединения обмотки — треугольник

или звезда.

Агинхронные двигатели высокого напряжения обычно имеют соединение фаз обмотки статора звездой с выведенными во вводное устройство шестью копцами, три из которых образуют пулевую точку на специально предусмотрениом для этого зажимном болте. Это позволяет при ревизиях машин разъединять фазы обмотки для выполнения раздичных измерений.

В результате многолетисй практики применения асинхронных двигателей и двигателей постоянного тока для различных отраслей народпого хозяйства, а также при учете современных теиденций технического развития установились определенные диапазоны мощностей, для которых наиболее целесообразными и экономически обоснованными ивляются следующие номинальные напряжения питающих электрических сетей. для низковольтных асинхронных двигателей

Номинальное напряжение, В 220 и 380 220, 380 и 660 220/380, 380/660 360/660 Мощность, кВт 0,06—0,37 0,55—11 15—110 132—400

дли двигателей постоянцого тока

Для асинхронных двигателей на номпнальное папряжение 6000 В практикой электроманиностросния установлен инжини предел мощно-

сти 200 кВт и 630 кВт на номинальное напряжение 10 000 В.

Шкалы номинальных частот вращения серий двигателей постоянного тока с высотами оси пращения до 315 мм базпруются на снихровных частотах вращения двигателей переменного гока при частоте сети 50 Гц: 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500 об/мин. Кроме того, введена частота вращения 2200 об/мин для уменьшения разрыва между частотами 3000 и 1500 об/мин.

Серпи двигателей ностоянного тока с высотами оси вращения до 355 мм и низкой частотой вращения обычно выполняют с частотой вращения 400, 300, 200, 150, 100 об/мин или с частотами вращения, подчиняющимися ряду предпочтительных чисел R10: 400, 315, 250, 200, г60,

125, 100 об/мин.

Глава третья

ИСПОЛНЕНИЯ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, СПОСОБАМ ОХЛАЖДЕНИЯ И МОНТАЖА

3-1. ИСПОЛНЕНИЯ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

Под понятием защиты электрических машии здесь и в далькейшем подразуменается защита обслуживающего персонала от соприкосновения с токоведущими или вращающимися частями, находящимися внутри машии, и защита машии от попадания внутрытвердых посторониих тел и воды.

Исполнения электрических машии по степени защиты установлены ГОСТ 17494-72, базирующимся на материалах Публикации 34-5 МЭК (издание 1968 г.). По ГОСТ 14254-69 буквенно-цифровое обозначение исполнений состоит из латинских букв IP (начальные буквы английских слов International Protection) и двух цифр. Перная из этих цифр характеризуст степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими или вращающимися частями, находящимися внутри машины, и также степень защиты самой машины от попадания в нее твердых посторонних тел. Вторая цифра характеризуст степень защиты от проникновения воды внутрь машины.

Многолетияя практяка разработки, выпуска и эксплуатации электродвигателей единых серий общего применения показала, что для та кого рядя маниці вполне достаточным является примененне двух степсией защиты: IP23 (яля IP22 для двигателей постоянного тока) и IP44. Первая на них характеризует машины в так называемом заприщенном

псполнении, вторая — в закрытом.

Исполнение машины по степени защиты IP23 соответствует по первой характеристической цифре — защите от возможности соприкисновення пальцев челонека с токоведущими пли движущимися частями внутри машины и защите от вонядания внутрь твердых посторонних тел диаметром не менес 12,5 мм; по второй цифре — защита от дожды, надающего на машину под углом не более 60° к вертикали, а для степени защиты 1Р22 - от капель воды, падающих под углом не более

15° к вертикали.

Исполнение машины по степени защиты IP44 соответствует по первой характеристической цифре — защите от соприкосновения инструмента, проволоки и других подобных предметов, толщина которых превышает 1 мм, с токовсдущным частями внутри оболочки; защите обору, дования от попадания мелких твердых посторонних тел толщиной не менее 1 мм; по второй цифре - защите от водяных брызг любого направлеция. При этом кожух паружного вентилятора должен обеспечивать степень защиты не менее ГР20 на входе воздуха и защиту от соприкосновения нальнев с вращающимся вситплятором и попадация твердых посторонних тел днамстром более 50 мм — на выходе; при наличин продунаемого ротора степень защиты отверстий для прохода воздуха через ротор должна быть не менее 1Р23.

Асинхронные двигателя с высотами оси вращения до 132 мм целесообразно выполнять только со степенью защиты ІР44, так как эти машины со степенью защиты 1Р23 при незначительном преимущество в использовании материалов имеют более инзкие показатели падежно-

CTH.

Асиихронные двигатели с высотами оси пращения свыще 132 мм предпочтительно иметь двух исполнений по степени защиты (1Р23 и IP44). Двигатели с выготами оси вращении свыше 355 мм могут иметь исполнение по степени защиты 1Р22.

У двигателей постоянного тока всех высот оси вращения целесообразно предусматривать дви исполнения по степени защиты 1Р22 и

IP44.

3-2. СПОСОБЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Две наиболее широко применяемые в настоящее время степени за-IP23 (или IP22) и IP44 связаны опрещиты электрических машин деленным образом с системами вситиляции и способами охлаждения.

Степень защиты 1Р23 (или ІР22) предопределяет непосредственное охлаждение внутренних частей машины воздухом, поступающим либо нэ окружающей среды, либо из другого источника через подводящую трубу пли подводящий канал (при независимой вентиляции).

В зависимости от направления воздуха внутри машниы различают

две основные системы вептиляции — аксиальную и радиальную.

В процессе разработки отечественных серий асинхронных двигателей со степенью защиты 1Р23 исоднократно проводилось экспериментальное сравнение обсих систем вентиляции - акспальной и радиальной — на опытных образцах двигателей различных копструкций при различных номинальных частотах вращения. Результаты сравнения неизменно синдетельствовали о преимуществах радиальной системы по
сравнению с аксиальной по интенсивности теплосъема, особенно при
синхроиных частотах вращения 750 об/мин и ниже, уровню шума, нентиляционным потерям, технологичности конструкции двигателей; поэтому и для будущих нерспективных серий радиальная система вентиляции
ивится наиболее рациональной.

Для двигателей постоянного токи нвиду особсиности их конструкции наиболее рациональна аксиальная система вентиляции. В ряде случаев применяется аксиально-радиальная система, при которой дополинтельно к аксиальному прохождению охлаждающего воздуха через машину добавляется прохождение его в радиальном направлении через радиальные вентиляционные каналы экоря (при длинах сердечинков более

350 мм).

Степень защиты IP44 для машни с самовентиляцией предопределяет применение наружного обдува корнуса вситилятором, насаженным на конец валя, противоположный выступающему концу, и закрытым кожухом, направляющим воздух идоль ребер или гладкой поверхности станины.

У асинхронных двигателей мощпостью от 100 до 400 кВт применяется иногда дополнительное охлаждение ротора паружным воздухом,

проходящим через аксиальные веитиляционные каналы.

У высоковольтных яснихропных двигателей мощностью от 400 до 1000 кВт вместо ребристой станины применяется станина с враренными в нее по всей висшисй поверхности стальными трубами, сквозь которые проходит воздух, нагнетаемый наружным вситилятором: воздух внутры днягателя циркулирует под действием внутреннего вентилятора, омывает активные части машины и отдает тепло охлаждаемым внешним

воздухом трубам.

В ряде конструкций асинхронных двигателей и двигателей постояниого тока со степенью защиты IP44 применяется сосредоточенный воздухо-воздушный охладитель. Для относительно небольших двигателей постоянного тока может быть использовано естественное охияжденис. В двигателях постоянного тока с инпроким диапазоном регулировання частоты вращення, особенно винз от номинальной, применяется независимая вентиляция с подводом охлаждающего воздуха по трубе и отводом его в окружающую среду (степень защиты двигателя 1Р22) или подводом и отводом ноздуха по трубам (степень защиты IP44). Может также применяться охлаждение ири помощи пристроенного вентилятора с независимым приводным двигателем. Такой способ охлаждения относится к двигателям со степенью защиты как 1Р22, так и 1Р44. При исполнении со степенью защиты 1Р22 двигатель-вентилятор располагают либо наверху, лябо по оси охлаждаемого двигателя, а при степени защиты IP44 с наружным обдувом - по оси охлаждаемого двигателя.

В 1969 г. МЭК вынущена Публикация 34-6 (устанавливающам условное буквенно-цифровое обозначение способон охлаждения электрических машин), рекомендации которой нашли отражение в ГОСТ

20459-75.

Обозначение способов охлаждения электрических машин состоит из латишских букв IC (начальные буквы английских слов International Cooling) и следующей за цими характеристики цепн охлаждения. Эта характеристика состоит в свою очередь из прописной букны, обозва-

чающей вид хладагента (воздух — А, водород — Н, вода — W и г. д.), и следующих за ней двух цифр. Первая цифра условно обозначает устройство цени для циркуляции хладагента, иторая —способ перемещения хладагента. Если хладагентом в машине явлнетия только воздух, то буква, обозначающая вид хладагента, опускается. Если мащина имеет две или более цени охлаждения, то в обозначении указываются цифровые характеристики всех цепей охлаждения, начиная с характеристики цепи с вторичным хладагентом (с более иизкой температурой), поэгому для машин с воздушным охлаждением после букв IC могут в обозначения следовать четыре цифры, две из которых (например, для закрытых машин) предназначены для характеристики внешней цепи охлаждении и две — внутренией цепи. Инже примедены примеры обозначений наиболге употребительных опособов охлаждении, а в габл. 3-1 — рекомендуемые области их применения.

Таблица 3-1 Рекомендуемые способы охлаждения в записимоств от пысоты оси вращения двигателей и исполнения по степени защиты

Род двигателя	Негодиние по степеки защины	Biscore ben ignocessis \mathcal{U}_{i} .	Способ охлаждения
Асинхроппые двига- тели	1P23 1P44 1P44	160—560 50—355 400—630	IC01 IC0141 IC0151
Двигателя постоян- мого тока	1P22 (P22 1P44 1P44 1P44	80—315 355—360 80—200 132—200 225—500	ICO1 IC17 IC0041 IC0141 IC37

Примечание Для поддержения постанциот мажетия при регулирования частоты вращения вика от поменальной в двигателях с высотном оси прищении 132—315 мм могут домолнительно примежиться способы охлаждения ICI7, ICO3 при 1922 и IC37, IC0341 при 1944.

1С01 — защищенная машина с самовентиляцией; вентилятор расположен на валу машины.

1C05 — защищенная машина, охлаждаемая с помощью встросипого вентилятора, приводимого в движение электродвигателем, питаемым независимо от охлаждаемой машины.

IC17 — защищенная машина с подводящей трубой или подводящим каналом; машина охлаждается вентилятором с приводным электродви-

гателем, не установленным на машине.

IC26 — защищенная машіна є охлаждением при помощи пристроснпого вентилятора є приводиым электродвигателем, устаповленным на машине и питаемым пезависимо от охлаждаемой машины; воздух из машины поступает в отводящую трубу.

1С37 — закрытая машина с подводящей и отводящей трубами; машина охлаждается вентилятором с приводным электроднигателем,

ие установленным на машине.

ІСОО41 — закрытая машина с естественным охлаждением.

ICO141—закрытая машина, обдуваемая наружным вентилятором, расположенным на валу машины.

IC0151 — закрытая машина, имеющая кориус с трубами для про-

хода воздуха, с наружным и впутрениим вентиляторами.

IC0541 — закрытая машина, обдуваемая наружным вентилятором, который приводится в движение электроднигателем, интаемым независимо от охлаждаемой машины.

3-3. ИСПОЛНЕНИЯ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА

Формы исполнений двигателей общего назначения по способу монтажа и их условное обозначение установлены ГОСТ 2479-65. Буква и первые две цифры характеризуют вид машины (табл. 3-2).

Третья цифра, добавляемая к обозначению вида машины, указывает на ее исполнение по инженбу монтажа. Примером составления условных обозначений исполнений по способу монтажа машин одного вида (M10) может служить табл. 3-3.

Для обозначения формы выступающих концов вала и их числа (один или два) к показащым выше буквецно-цифровым обозначениям добавляются соответствующие букны, приведенные и ГОСТ 2479-65, например М101К — неполнение на лашах с двумя подшилниковыми щитами; крепление горизонтальное лапами винз; е одим концом вала; форма конца вала конплеская; при одном выступающем конце вала цилипрической формы буквы в обозначении не указываются.

В единых сериях электрических машин общего применения использование тех или иных, форм исполнения по способу монтажа завысит от размеров мащины, ее принципиальной конструкции, степени защиты, высоты оси вращения и т. д. (табл. 3-4).

Связь монтажных исполнений машин с диапазонами высот осныращения в отечественных сериях приморно соответствует современному варубежному опыту.

Табища 3-2 Нанболее широко применяемые пиды электрических машип

Обозвачение	Rigg assignment
M10 M20 M21 M30 M36	На лапах с двумя подшинниковыми щитами На лапах с большим фланцем со стороны выступающего конца вала На лапах с малым фланцем со стороны выступающего конца вала Без лап с большим фланцем со стороны выступающего конца вала Без лап с малым фланцем со стороны выступающего конца вала

Таблица 3-3-Исполнения электовческих машин по способу монтажа для вида М10

Обозначение	Неполнение жашкии
M100	Для установки в любом положении
M101	Для обычной установки с горизончальным валом, лапами впиз
M102	Для крепления ланами к пертикальной попераности, концом вала ввиз
M103	То же концом вала вверх
M104	Для крепления лапами к потолку
≱110 5	Для крепяения лапами и пертикальной поверхности, с горизоктальным
26100	положением вала, концом вала вправо
M106	То же концом вали влево

Все формы исполнения машин по способу моитажа легко осуществляются в сериях на базе основного исполнения (M101) путем соответствующего комбинирования обычных и фланцевых подшипинковых щи-

тов со станиной на ляпах или без лап.

В 1972 г. МЭК была пядана Публикации 34-7, содержащая два кода условных обозначений форм изполнений машии: код I, базирующийся на стандарте DIN42950, и код II, соответствующий по принципу построений условных обозначений стандарту ГОСТ 2479-65. Однако рекомендации Публикация 34-7 отличаются от указаниого ГОСТ числом групи машии (девять вместо восьми), их расположением и содержанием, расстановкой материала в таблицах, относнижаем к группам, и условными обозначениями концов вала (цифры вместо букв). Перед пифровыми обозначениями исполнений рекомендованы буквы IM (изчальные буквы английских слов International Mounting).

Таблица 3-4 Диапазоп высот оси аращения электродвигателей современных серий для наиболее распространенных форм исполнения по способу монтажа

	Двапазон высот сен нрыщения, им				
Пена, невые по слособу монткока	Аспланивые дайта- тели в асполнения по	Мандира, постоявного тока в испалнених по стинані запрты			
	стерели ващиты 1744	IP22	IP44		
M100 M101* M102, M103 M200 M201 M202, M204 M210 M211, M212, M213 M300 M302, M303 M361, M362, M363	50—250 280—630 ——50—250 280—355 ——50—90 ———50—180 200—280 50—100	90—500 90—315 225—250 225—250 180—200	90—500 90—200 ——————————————————————————————		

Аспядронные двигателя в веледнения по стенета защиты 1Р23 вмеют всполнение до способу монтимо только М101 с диапазоном высот оси пращения 160—560 км.

В связи с изданием Публикации 34-7 МЭК был разработан и утвержден стандарт СЭВ 246-76 «Электрические машины. Формы исполнения и их условные обозначения», полностью базнрующийся на указанной публикации МЭК. Стандарт СЭВ 246-76 после введения (декабрь 1979 г.) будет действовать в качостве государственного стандарта СССР, а ГОСТ 2479-65 до введения стандарта СЭВ сохранит свое действие; в дальнейшем, после соответствующего пересмотра, ок будет включать только те исполнения машин, которые не воньти в вышсуказанную публикацию МЭК и стандарт СЭВ, но применяются в СССР.

Глава четвертая

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

4-1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Надежность двигателей и больной степени зависит от того, насколько в их конструкции и исполнении предусмотрена способность противостоять воздействию климатических факторов висшней среды,

в условиях которой двигатели должны эксплуатироваться.

К климатическим факторам висшией среды относятся: температура, клажность нихдуха, дянление воздухи или газа (высота над уровнем моря), солнечная радиация, дождь, ветер, пыль (в том числе сисжная), резкие смены томпоратуры воздуха, соляной тумян, нией, действие илесиевых грибов, содержание в воздухе коррознонно-активных элементов.

Климатические всполнения двигателей

Таблица 4-1

Исполнение двигатилей Обозначеные Двигатели, предназначениме для эксплуатации на суще, реках, озерах для макроклиматических районов У с умеренным климатом žл с холодвым климатом TB и илажимы троинческим климатом TC. с сухим троническим климатом Ť как с сухим, так и е влажным тропическим климатом для всех макроклима ических районов на суще (общеклиматическое исполнение) Двигатели, предназначенные для установки на морских судах для макроклиматических районов M. с умеренно холодным морским климатом с трочическим морским климатом для судов каботажного плавания TM нли някх, предназначенных для плавания только в трочической зоне для неограниченного района плавашия OM Двигатели, предназначенные для всех макроклиматических районов на В суще и на море

Исполнения двигателей для различных климатических районов, их категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования при воздействии климатических факторов внешией среды установлены ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70. Исполнения и категории размеще-

ния при эксплуатации приведены в табл. 4-1, 4 2.

de

В ГОСТ 15150-69 дана характористика макроклиматических районов по условням температуры и влажности, указано географическое положение различных районов на земном щаре, приведен перечещ стран, относящихся к районам с влажным и сухим трошическим климатом, и отмечены границы райопов с холодным климатом в СССР. Приведены для всех климатических исполнений рабочие и предельные значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации, данные по значениям относительной влажности воздуха, нормы при воздейст-

вин ня изделня содсржащейся в воздухе пыли и коррозионно-активных агентов, а также верхние рабочие значения интегральной плотности

теплового потока солнечной радиации и интенсивности дождя.

В условном буквенно-цифровом обозначении типоразмеров двигателей помор категории проставляется непосредственно после соотнетствующего буквенного обозначения климатического исполнения изтабл. 4-1. Примеры условных обозначений приведены в § 6-3.

При испытаниях двигателей за пормальные вначения климатических факторов принимяют следующие: температура +25±10°C; относительная влажность воздуха 45—80%; агмосферное давление 84—

106 кПа.

Таблица 4-2 Категории клематических исполнений в зависимости от мест размещения двигателей при эксплуатации

Характеристина китегория		
Для работы на открытом воздухе Для работы в номещениях, где колебания температуры и влажности воз-	1 2	
духа вссущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха Пля работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без	3	
нскусственно регулируемых климатических условий, где колебания темпе- ратуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе		
Для работы в помещениях с искусственно регулируемыми климатически- ми условиями (например, в закрытых отапливаемых к вентилируемых про- изводственных и других помещениях)		
Для работы в помещениях с повышенной влажностью (например, в не- отапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая копденсация влаги на стенах и потолке)		

Двигатели общего назначения при отсутствии особых требований должны обеспечивать работу в макроклиматических районах с умеренным климатом — исполнение У, категория размещения 3 и 4 (ГОСТ 15543-70 п 15150-69).

4-2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Требования, предъявляемые к электрическим машинам в части воздействия на них внешних механических факторов, и методы соответствующих яспытаний огражены в ГОСТ 16962-71.

1 OCT 17516-72 устанавливает группы условий эксплуатации изделий М1—М31, характеризующиеся диапазонами частот вибрационных нагрузок, ускорениями, степенями жесткости, длительность ударов.

Электродвигатели общего назначения, к жоторым не предъявляется особых требований в части воздействия на них внешинх механических факторов, относят к группе условий эксплуатации М1. К этой группе отнесены, иапример, асинхронные двигатели серии 4А (ГОСТ 19523-74). В группе М1 предусматривается размещение двигателей ири эксплуатации непосредственню на стенах предприятий, фундаментах и т. п. при внешних источниках, создающих вибрации с частотой не выше 35 Гц;

на строительно-дорожных машинах (кроме вибрационных). Этя группа условий экоплуатации характеризуется диапазоном вибрационных нагрузок от 1 до 35 Гц с максимальным ускоренном 0,5g при степени жесткости 1 по ГОСТ 16962-71. Ударные нагрузки отсутствуют.

Fnana natas

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

5-1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По мере технического развития электрических машин уровень их энергетических показателей как в Советском Союзе, так и за рубежом изменялся незначительно.

Современный средний мировой уровень энергетических ноказателей низковольтных и высоконольтных ясинхрошных двигателей с короткозамкиутым ротором, различных исполнений по степени защиты и способам охлаждения представлен на рис. 5-1, а—в и 5-2, а—в для всех применяемых чисел полюсов.

Комфининент полезного действия двигателей с фазими ротором инже указанного на рис. 5-1 и 5-2 примерно на 0,5—1,0% (большее снижение относится к инэкопольтным двигателям, меньшее — к высоковольтным), а комфинциент мощности пражтически сохраняется на том же уровне.

На рис. Б-3, а—в показан современный средний мировой уровень к. п. д. двигателей постоянного тока различных исполнений по, степени

защиты и способам охлаждения.

Следует обратить особое внимание на весьма важное обстоятельство, заключающееся в том, что практически не меняющемуся или изменяющемуся в сравнительно узких пределах уровню энергетических показателей в процессе технического рязвития рассматриваемых электрических машиш сопутствует существенное повышение уровня использования их активной части. Это объясняется тем, что процесс технического развития электрических машин тесно связан с совершенствованием свойств магнитых и изоляционных материалов. Целесообразное сочетание уровней, электромагнитных нагрузок с новыми свойствами электротехипческих материалов обеспечивает сохранение примерно на одном и том же уровие суммы потерь в машишах и памагцичивающих токов в их обмотках при неязменной полезной мощности.

В современной практике проектирования электрических машин, особенно таких машин массового произнодства, как асинхропные двигатели, инфокое применение находят ЭВМ. При этом ставится задача выбора оптимального нарпанта. Критерном оптимума является наибольший экономический эффект для народного хозяйства, т. с. наименьшая сумма затрат на изготовление двигателя, включая стоимость матерналов, и на его эксплуатацию в течение расчетного срока службы. При таком способе расчета эпергетические показатели электрических машин не входят в задавие на проектирование, их уровень определяется

по оптимальному варианту машины.





Рис. 5-1. Средние значения к. н. д. всинхронных двигателей.

и — со степенью видиты 1Р41 и способом охлаждения IC0141 на коминальные напряжения до 660 В. б со степенью защиты 1Р23 и способом охлаждения IC01 на коминальные капряжения до 660 В: σ — со степенью защиты 1Р23 (1Р22), 1Р44 и способом охлаждения IC0181 на поминальное наприжение 6000 В.



Рвс. 5-2. Средние значения коэффицисита мощности эсинхронных двигателей. $a \to c_0$ степенью защиты 1P44 х способох охлаждения IC0141 по новинивание напряжения до 650 В; $\delta \to c_0$ степенью защиты 1P23 в способом охлаждения IC01 на коэжвальные вапряжения до 660 В; $\delta = c_0$ степенью защиты 1P23(22) в способом охлаждения IC01 и со степенью защиты 1P44 и чнособом охлаждения IC013 из номинальное вапряжение 6000 В.




Рис. 5-3. Средние значения к. п. д. двигателей постоянного тока. a—се степенью защиты 1Р22 и способими охлиждения ICD1 и 1CI7; си степенью защиты 1Р44 и способом охлиждения ICO14; a—со степенью защиты IP44 и способом охлиждения ICO146; a—со степенью олициты IP44 и способом охлиждения ICO041.

Как показывает практика, электродвигители общего назначения работают в большинстве случаев не при полной нагрузке, соответствующей их поминальной мощности, а с искоторой педогрузкой. Это объясняется тем, что двигатели выбирают для различных установок обычно с некоторым ванасом по мощности. Статистикой установлено, что, напримор, асипхрониые двигатели мощностью до 100 кВт в среднем бывают нагружены только на 60% поминальной мощности, а двигатели мощностью свыше 100 кВт — на 75%, поэтому упомянутые выще расчеты на ЭВМ с поиском оптимальных варнантов ведутся не для номинальной мощности, а для мощности, соответствующей коэффициенту загрузки 0,6 или 0,75. Для этих уменьшенных значений мощностн ЭВМ и выбирает экономически панболее целесообразный уровень энертетических показателей проектирусмых двигателей. Результаты таких расчетов показывают, что к. п. д. двигателей при указаниых частичных нагрузках получается не ниже, а в ряде случаев яесколько выше, чем при полной пагрузке. Это обстоятельство исобходимо учитывать и при выполнении расчета двигателей без ЭВМ.

Опыт проектировання отсчественных серий двигателей, где был применен расчет на ЭВМ с поиском опгимальных вариантов, показал, ято получаемые при этом эпергетические показатели машин находятся обычно на уровне показателей современных или перспективных машиц зарубежных серий, т. е. соответствуют примеряю среднему современ-

пому мировому уровню.

Из сказанного может быть еделан вывод, что приведенные на рис. 5-1—5-3 значения энергетических показателей могут быть с достаточной степенью точности положены в основу электромагнитных расчетов машин при отсутствии ЭВМ.

Технические данные асинхродных двигателей отдельных серий приводены в приложениях 5 и 6, а двигателей постоянного тока—

в приложениях 7—10.

5-2. ПУСКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Уровень пусковых характеристик асинхрониых двигателей, к которым относятся кратности начального, минимального и максимального пусковых моментов вращения (не менее) и кратность начального пускового тока (не более), устанавлявается для инэковольтных двигателей серия 4A ГОСТ 19523-74. Указанный ГОСТ бизируется на рекомендациих СЭВ.

МЭК проводит работу по созданию согласованных международных рекомендаций по уровню пусковых характеристик. В частности, намечено применнъ вместо кратности пускового тока предельные допустные значения пусковой мощности. Окончание работы и выпуск реко-

мендаций наметены на ближайшие годы.

У электродвигателей западноевропейских капиталистических фирм эначения кратности начального пускового момента существенио выше, чем у двигателей, выпускающихся в Советском Союзе и странах — членах СЭВ. Это объясняется тем, что в западноевропейской практике продолжает примениться способ пуска двигателей переключением обмотки статора со звезды на треугольник. Поскольку при этом начальный пусковой момент понижается в 3 раза, кратность пускового момента при поминальном напряжении должна вметь соответствующий запас, по-тому двигатели исновного исполнения западноевропейских фирм по уровню кратности начального пускового момента практически соответствуют отсчественной модификации днигателей с повышенным нусковым моментом (см. гл. 6) Уровень остальных пусковых характеристик аспихропных двигателей низкого напряжения западноевропейских фирм в осмовном соответствует уровню, принятому в СССР и в странах— членах СЭВ

В приложении 5 приведены значения пусковых характеристик низковольтных двагателей серии 4A при 2 р.—4; для двигателей на другие числа полюсов значения пусковых характеристик указаны в ГОСТ

19523-74.

В приложении 6 приведены значения пусковых характеристик высожовольтных двигателей серии A2 при 2 p—4; для двигателей на другие числа полюсов значения пусковых характеристик следует брать из ГОСТ 9362-68.

5-3. ПОМИЧАЛЬНЫЕ РЕМИМЫ РАБОТЫ И ДОПУСКАЕМЫЕ ПРЕВЫШНЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Номпиальным режимом работы электрической машины называется режим работы, для которого машина предназначена предприятием-изготовителем и который указан на се табличке.

Предписанаями ГОСТ 183-74, а также рекомендациями МЭК (Публикация 34-1, 1969 г.) установлены восемь типовых помпиальных

режимов работы, которым присвоены обозначения, состоящие из буквы S и следующей за вей порядковой цифры (от 1 до 8). Наиболсе часто двягатели общего назначения применяются для продолжитель-

пого режима работы (S1).

Согласно ГОСТ 183-74 номинальные данные электрических машин (мощность, напряжение, ток, частота вращения, к. п. д., коэффициент мощности и др.) относятся к работе мащин на высоте до 1000 м над уровнем моря и при температуре газообразной охлаждающей среды +40°С.

Таблица 5-1
Предельные допускаемые превышения температуры
частей электрических машин

		Класс ватревостойкоств					
No		В		F ,		H	
	Части электрических машин	Превышения температуры, °С, при измерения					
		жетодом терио- жетра	лигинация Обаро- Желийом	көтодом термо- метра	методом сунро- тивления	жетодом термо- жетра	методом сопро- типения
1	Обмотки: переменного тока машин мощ- ностью менее 5000 кВ-А пли с длиной сердечника менее 1 ж; возбуждения машин постоянно- го тока, кроме указанных в п. 2, 3 настоящей таблицы; якорные, соединенные с кол- лектором	70	80	85	100	105	125
2	Однорядные обмотки возбуждения с оголенными поверхностями	90	90	110	110	135	135
3	Обмотки возбуждения малого со- противления, имеющие песколько слоев, и компенсационные обмотки	80	80	100	100	125	125
4	Сердечники и другие стальшле части, соприкасающиеся с изоли- рованизми обмотками	80	_	100	_	125	_
Б	Коляскторы и контактные кольца, педаципленные и аащищенные	80	_	90	p	100	

Примечание Для стержитым обмоток ротора аспиционых машки долускается по согласованно с закамником вметь превышения температуры по п. 2.

При достаточно длительной работе электрической машины температура ее частей достигает практически установившихся эначений. Разность между практически установившейся температурой отдельной части электрической машины и температурой охлаждающей среды называется превышением температуры этой части электрической машины и регламентируется ГОСТ 183-74 (табл. 5-1).

Предельные дыпускаемые температуры для изоляционных материалов согласно ГОСТ 8865-70 равны: для изоляции класса напревостойкости В 130°С, жласса Г 155°С и класса И 180°С. При работе электродвигателей в номинальном режиме и предусмотренной для этогорежима максимальной температуре охлаждающей среды температура в наиболее нагретом месте изоляции не должиз превышать вышеуказанных предельно допускаемых температур для данного класса на-

превостойности изоляции.

Предельно допускаемые температуры обмоток и соприкасающихся с ними стальных частей, определенные сложением превышений температуры из табл. 5-1 с температурой охлаждающей среды, равной +40°C, как правнло, меньше допускаемых температур по классу нагревостойкости изоляции. Это объясняется необходимостью иметь некоторый запас на самую горячую точку обмотки, так как измерение температуры обмоток методом сопротявления не учитывает неравиоморности нагрева, а дает только среднее значение температуры. Для допускаемой температуры сердечинков также введон известный запас ввиду подостаточной точности измерення методом термометра.

Указанные в табл. 5-1 (п. 5) классы пагревостойкости изоляционных материалов относятся к изоляции коллекторов и контактных колец или же к изоляции присоедниенных к иим обмоток, если класс изоляции последних инже класса язоляции коллектора и контактных колец. Допускаемые превышения температуры коллекторов и контактных колец могут превосходить значения, указаниые в табл. 5-1, при

соблюдении следующих условий:

если превышения температуры изоляционных материалов коллектора и контактных колец и связанных с ними обмоток не будут превосходить значений, указанных в табл. 5-1 для материалов соответствующих классов нагревостойкости;

если томпоратура не будет достигать значений, опасных для явск

соежинений, и ие ухудшит коммутацию;

если при изоляции классов F и H применяется легированная медь или иной материал, сохраняющий твердость при повышенных рабочей и технологической температурах.

Основным методом измерення превышения температуры обмоток

является метод сопротивления (ГОСТ 11828-66).

Применение метода термометря дли измерения превышения температуры обмоток допускается только в тех случаях, когда метод сопротивления по каким-либо причинам не может быть применен.

Для подшипников качении электрических машин регламонтируется не предельное допускаемое превышение температуры, а предельнаи

допускаемая томпература, равная 100°С.

При теплоном расчете и при испытаниях макстных и опытных образцов машин проектируемых серий обычно учитывается необходимость иметь известный запас и превышениях температуры частей, обусловливаемый как иедостаточной точностью методик теплоных расчетов, так и технологическими отклонениями при серийном выпуске машин. Этот запас пряблизительно равен 10% допускаемых превышений температуры, указанных в табл. 5-1.

5-4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ


а) Двигатели постоянного тока

Регулировачие частоты вращения вверх от номинальной у двига-- телей постоянного тока осуществляется ослаблением магнитного поля главных полюсов. При этом поминальная частога вращения соответствует полному магнитному потоку и является наименьшей. При таком

способе регулирования частоты вращения мощность двигателей постоянна. В тех случаях, когда повышение частоты вращения сверх некоторого максимального значения п_{макс} сопровождается эначительным ухудшением коммутации, мощность двигателя при продолжительном режиме работы на повышенной частоте должна быть виже номи-

нальной (рис. 5-4).

Регулирование частоты вращення випа от номинальной осущестнляется изменением напряжения на якоре. При этом поминальная частота вращения двигателя будет наибольшей. При таком способе регулирования частоты вращения момент двигателя постоянен (рис. 5-4). В тех случаях, когда понижение частоты вращения сопровождается ухудшением охлаждения (в машинах с самовентиляцией), нагрузочный момент двигателя при продолжительном режиме работы на пониженпой частоте должен быть наже номинального (рис. 5-5).






Рис. 5-4. Характеристики изменения мощности P_2 и момента M двигателя постоявного тока при регулировании частоты вращения вверх и вниз от номинальной $n_{\rm m}$.

Рис. 5.5. Характеристика изменения момента двигателей постоянного тока при регулировании частоты пращения вниз от номинальной.

и при тран в способ оканждения 1С0141; степень эпциты 1Р22 и способ оклаждения 1С01; 2— степень защиты 1Р44 и способ оклаждения 1С0041.

При независимой вентиляции с подводом воздуха по трубам или с независимым двигателем-неитилятором эффект охлаждения практически не зависит от частоты вращения регулируемых двигателя. Момент при этом может оставаться постоянным и равным поминальному во всем днапазоне регулирования частоты вращения иниз от поминальной.

В двигателе могут совмещаться оба указанных опособа регулиро-

вания частоты вращения.

Таблица 5-2 Максим альные допустивые частоты вращения, об/мин, при ограниченном дин а зоне (до 1:2) регулировация ослаблением поля гланных полюсов

Высота осп			Ножитальная	частота враг	Lesma, 05/100		
вращения Л. мм	3000	2200	1500	1000	7.30	G00	500
80	3500 3200 3000	3200 3100 3000 2700	3000 3000 2500 2300 2000	2000 2000 2000 1800 1500	1500 1500 1500 1500 1500	1200 1200 1200 1200 1200	1000 1000 1000

У двигателей общего назначения с высотами оси вращения до 315 мм включительно, степенью защиты IP22 и IP44; выполняемых без компенсационной обмотки, допустимый дналазон регулирования частоты вращения ослаблением поля главных полюсов зависит от номинальной частоты, мощности (высоты оси вращения) и в современных сериях не превыщает отношения 1:2 (табл. 5-2).

Имеются серви двигателей, в которых долускаются большие днаназоны регулирования частоты вращения (до 1:4), по при этом из-за ухудшения условий коммутации мощность на высоких частотах сияжена. Например, фирма ЛЕГ (ФРГ) в серви G225—G299 (h=125÷ 400 мм) при диапазоне регулирования частоты вращения свыше 1: 1,25

предусматривает следующее спижение мощности:

Частота вращения, о. с.	1,25	2	3	4	5	6
Мощность, о. е.	1	0,84	0,7	0,62	0,55	0,5

На базе основного исполнения серпи двягателей постоянного тока общего назначения со степснью защиты IP22 предусмотрена модификация, допускающая широкий двапазоп регулирования (табл. 5-3).

Таблица 5-4 Максимальные допустивые частоты вращения, об/мин, при широком диапазоне (до 1:4) регулирования ослаблением поля гланных полюсов

Высота осн		1	g l Iоминальная	частоти при	цевия, об/зав	海 地 16	417espillocacy
phonteens y' Hr	3000	2200	1500	1000	750	600	500
80; 90 100; 112 132; 160 180; 200 225; 250 280; 315	4400 4300 4000 4000 —	4300 4300 4000 3500 3000	4300 4000 4000 3500 3000 2250	3000 3000 2500 2500 2000 2000	3000 3000 2500 2000 1800 1800	 1800 1800 1500 1500	1250 1250

У дингателей с высотами оси вращения болсе 315 мм, снабженных компенсационной обмоткой, дяннаюн регулирования частоты вращения вверх от номпиальной при постоянной мощности может достигать 1:5.

б) Асиихронные двигатели с фазным ротором

Асинхроиные двигатели с фазным ротором допускают регулирование частоты вращения винз от номинальной с помощью регулировочного реостата, включаемого в цень ротора. При незарисимой вситиляции вращающий момент двигателя может оставаться постоянным, равным номицальному во всем днашазоне регулирования частоты вращения. При самовентилиции допустимый момент в зависимости от частоты вращения снижается; средние значения уменьшения момента составляют:

Пастота вращения, о. е. 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Допустимый момент, о. е. 1,0 0,96 0,91 0,85 0,80 0,72 0,62

в) Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором

Частоту вращения асинхрониых двигателей с короткозамкиутым ротором можно устойчино регулировать вииз от номинальной в пределах до 1:10 при питании их от тяристорных преобразователей частоты. При этом закон регулирования напряжения должен обеспечивать поспоянство магнитного потока двигателя во неем днашазоне регулировация частоты, т. е.

$$(U_1-I_1r_1)/f$$
=const,

где I — поременная частота питания, Гц; I_1 и r_1 — ток, A, и сопротнв-

ление. Ом. обмотки статора.

Ухудшение условий охлаждения при понижении частоты вращения, а также несипусопдальность выходного папряжения тиристорных преобразователей частоты приводят к необходимости снижения вращающего момента двигателя для ограничения превышений температуры частей машины. В частности, для двигателей единой серии 4А основного исполнения со степенью защиты ІР44 и способом охлаждения IC0141 допустимая мощность $P_{2\mathrm{доп}}$ для продолжительного режима работы при питании от тиристорного преобразователя может быть приближению определена для различных частот из следующей эмпирической зависимости [Л. 21]:

$$P_{\text{anon}} = \frac{f - 1.75 \sqrt{p}}{50 - 1.75 \sqrt{p}} \frac{p + 7.2}{p + 8.64} P_2. \tag{5-1}$$

Несниусовдальность кривой выходного напряжения тиристорного преобразователя частоты понижает к. п. д. двигателей при f=50 Гц в среднем на 2 4%, а коэффициент монности на 0,05. При регулирозанин частоты от 50 до 5 Гц к. п. д. синжается от исходного значения 35-91% до значения 40-50%, а скольжение увеличивается от псходного зивчения 2-9% до значения 15-20%.

5-5. ДОПУСКАЕМЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ, ДИПАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Согласно ГОСТ 183-74 двигатели постоянного тока должны без повреждений и остаточных деформаций выдерживать персгрузку по току на 50% в течение I мип, а асиихропные двигатели мощностью 0,55 кВт и выше — в течение 2 мин. Асиихроппые двигатели мощпостью до 0,55 кВт должны по ГОСТ 16264-70 выдерживать режим короткого замыкация при номппальном напряжения в течецие 5 с. Регулируемые двигатели должны обсспечивать возмежность указанных перегрузок как при номинальной, так и при максимальной частотах вращения.

К днигателям постоянного тока с высотами оси вращения более 315 мм и с компенсационной обмоткой, предназначаемым для тяжелых условий работы, практикой предъявляются требования кратковременной рабочей перегрузки на 150% при номинальной и на 75% при мак-

симальной частотах вращения.

В отдельных зарубежных сернях, в частности фирм США п Япопип, аспикронные двигатели и двигатели постоянного тока допускают при поминальной частоте вращения длительную перегрузку на 15% за счет того, что при номянальной мощности пренышение температуры обмоток двигателей ниже максимально допускаемого для применснного класса изоляции. Например, при классе изоляции В превышение температуры обмоток составляет 60° вместо допускаемого 80°. Такой запас по нагреву («сервис-фактор») зизчительно расширяет возможный диапазои регулирования частоты вращения при помицальном моменте, создает возможность эксплуатации двигателей при температуре окружающей среды выше 40°С и на высоте более 1000 м. Вместе с тем у таких двигателей иссколько увеличенные размеры, масса и стоимость. Однако в последние годы фирмы США, стремясь по возможности максимально использовать материалы в двигателях из-за конкуренции с европейскими фирмами по уровню массы, стали отказываться от применения «сервис-фактора». Это относится в первую очередь к сериям закрытых машин.

K числу важнейших свойств двигателя относятся его динамические овойства, от которых, как и от свойств рабочего механизма, зависит характер переходного режима электропривода. Эти овойства двигателя могут оцениваться рядом показателей, из которых для двигателей общего назначения обычно приводят в каталогах маховой момент ротора или якоря. Стремление к понижению высоты оси вращения двигателя водст ж уменьшению паружного днаметра и к соответствующему увеличению длины сердечника ротора или якоря, что благоприятно отражается на маховом моменте GD^2 . Сравнение этого показателя динамических свойств двигателей целееообразно проводить по отношению махового момента к номинальному вращающему моменту

$GD^2/M_{\rm H}$ или GD^2n/P_2 .

При проектировании электропривода можно оперировать ве маховым можентом, а моментом инерции J, кг \cdot м²,

$$J = GD^2/4g, \tag{5-2}$$

где GD^2 — маховой момент, $11 \cdot \text{м}^2$; g — ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с².

Для асинхрониых двигателей, используемых в циклическом режиме работы, важным показателем является допустимое число пусков и реверсов в 1 и при холостом ходе днигателя, приводимое и каталогах

или справочниках.

Массо-габаритные показатели аспіхронных двигателей є одинаковыми числами полюсов, а также двигателей постоялного тока є одинаковыми номинальными частотами вращення сравнивают по отношению массы к полезной імощиости двігателя $G_{\pi\pi}/P_2$. У двигателей постоянного тока є несовпадающими иоминальными частотами вращения сравнение массо-габаритных показателей целесообразно производить по отношению массы двигателей к номинальному вращающему моменту $G_{\pi\pi}/M_{\rm B}$ или $G_{\pi\pi}n/P_2$.

кирачана "жуш .6-2

Допустимые уровии шума электрических машин в режиме холостого хода установлены ГОСТ 16372-70, который распространяется на машины общего и специального назначения мощностью от 0,25 до 1000 жВт при номинальной частоте вращения до 4000 об/мин. Стандарт учитывает рекомендацин СЭВ. В качестве нормируемото параметра для

оценки уровня шума принимают средний уровень звука по шкале А на расстоянии | м от контура машины.

В зависимости от требований к уровню шума электрические машины разделяются ГОСТ 16372-70 на классы 0; 1, 2, 3; 4. Машины обще-

го назначении, как правило, относятся к классу 1

Для отдельных серий электрических машии допустимые уровня шума с указанием соответствующего класса должны оговариваться в ставлартах или технических условиях на эти машины. Например, для двигателей серин 4А ТОСТ 19523-74 устанавливает средине значения уровня звука по шкале А, которые несколько меньше приведениых в ГОСТ 16372-70 для машин класса 1.

Допустимые уровни вибрации электрических машин установлены ГОСТ 16921 71, который распространяется на машины общего и слециального назначения с массой от 0.25 до 2000 кг и номинальной частотой вращения от 600 до 12000 об/мин. Стандарт учитывает реко-

мевлацин СЭВ.

В жачестве нормируемого параметра вибрации электрической машины принимается наибольшее из эффективных значений вибрационной скорости, измеренных в соответствии с ГОСТ 12379-66, для диапазона от рабочей частоты вращения до 2000 Ги.

Для оценки вибращии собранных машин при их выпуске с предприятия-изготовителя устанавливается восемь классов Индексы классов соотретствуют максимально допустимой для дапного класса вибра-

ционной скорости.

Для электрических машин общего пазначения вида M10 яо ГОСТ 2479 65 (см. § 3-3) рекомендуется принимать следующие классы вибрации:

Высота осц вращения h, мм До 71 80—112 132—200 225 и более Класс вибрации 1,1 1,8 2,8 4,5

Уравновешивание роторов или якорей должно выполняться в соответствии с ГОСТ 12327-66 Рекомендуемая точность уравновешивания для роторов—по второму классу, а для якорей по первому классу.

5-7. ТРЕБОВАНИЯ К' КОММУТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Искрение на коллекторе двигателей постоянного тока оценивается по степсии искрения под обстающим краем щетки по шкале, приведенной в ГОСТ 183-74. Для каждой степсии 1; 11/4; 11/2; 2; 3 шкалы в ГОСТ 183-74 даны характеристика искрения и состояние коллектора и шеток

Допустимая степень искреная двигателей постоянного тока единых серий и их модификаций указывается в технических заданиях на разработку этих машии, в технических условиях вли стандартах. Если степень искрения машии не оговорена, то она при номинальном режиме

работы машины должна быть не выше 11/2.

Отдельные зарубежные стандарты, в том числе стандарт NEMA (США), оценквают коммутацию как нормальную в том случае, осли щетки и коллектор не подгорают и не повреждаются при перегрузке, а также если не требуется повышенного ухода при эксплуатации, Наличее видимого вожрения не служит доказательством плохой коммутации.

МОДИФИКАЦИИ СЕРИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

6-1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА МОДИФИКАЦИЙ

В единых сернях электродвигатслей для наиболее полного удовлетворония нужд различных отраслей народного хозяйства предусматривается ряд модификаций, а также исполнений опециального назначеиня, которые выполняются на базе основного исполнения машни с внесением расчетных, конструктивных пли иных ваменений, касающихся применения, специфических изоляционных материалов для витковой и корпусной изоляции, провиточных лаков, покровных зувыей. особой окраски машин, отклонений от основного исполнения по мощности и т. д. Все модификации и специальные пополнения должны разрабатываться с учетом напбольшей возможной унификации деталей и сборочных клиний с основиям исполнением мящин

В отечественных одиных сернях аспихронных двигателей, например серии 4А, основное исполнение которой предназначено для примеисиня в приводах, не предъявляющих специальных требоватий по пусковым, рабочим характеристикам и скольжению, и для эксплуатация в макроклиматических районах с умеренным климатом У при категории рязмещения 3, предусматриваются модификации и исполнения:

двигатели электрических модификаций: с повышенным пусковым момсятом; с повышенным скольжением; с переключением чисел полносов; на частоту сети 60 Гц; однофазные с пусковым сопротивлением, с пусковым конденситором, с рабочим конденситором, с пусковым и рабочны конденсаторами; с фазным ротором (двигатели с фазным ротором с высотой оси врящения 280 мм и более относятся к основному неполнению); деситиполюсное с высотой ими вращения 250 мм (только в исполнении 1Р44); малошумные;

двигатели специальных исяолнений по условиям климата и окружаницей ореды: для макроклиматических районов с холодным климатом, с тропическим жлиматим, с морским жлиматом, для предприятий с химически активными средами, для сельевохозяйственного производства:

двигатели опециальных исполнений по установочным размерам. привязкой мощностей к установочным размерам по стандаргу CENCL (DIN); встраиваемые; с повышенной точностью по установочным размерам; с высокой точностью по установочным размерам;

двигатели специальных исполнений для узких областей применения: фреономаслостойкие - для привода бессальниковых компрессоров, дли лифтов, для полиграфических машин, швейных машин и т. и.:

двигатели с дополнительными устройствами: со встроенной температурной защигой; со встроенным эдектромагнатным тормозом для

станков и электрических талей и др.

В современных отечественных единых соряях машин постоянного тока по аналогии с едиными сериями асинхронных двигателей помимо основного исполнения машин производится шпрокая номенклатура разл гиных модификаций и специальных нополнений, к которым относятся генераторы со смешанным, параллельным и незаписимым возбуждением, двигатели с последовательным возбуждением, двигатели с широкими пределами регулирования частоты вращения ослабленяем поля главяых полюсов, исполнительные двигатели для привода высокогочных станков и механизмов, машины для морских судов гражданского

флота, машины для холодного климата и др.

Разработку модификаций и специальных исполнений энектрических машии выполняют в соответствии с техническими заданиями, в которых устанавливаются все основные требования, относящиеся к электрическим, механическим, тепловым, климатическим и прочим каражгеристикам машин, указываются диапазоны мощностей или высот оси вращения, охватываемые данным исполнением, даются рекомендации по применению в конструкции машин той или иной стемени защиты, во выполненню отдельных элементов конструкции.

Ниже приведены в качестве примера основные технические требования, предъявляемые к наиболее широко применяемым модификациям асинхронных двигателей серии 4А с повышенным пусковым моментом

и повышенным скольжением.

6-2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДИФИКАЦИЯМ СЕРИЙ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

а) Двигатели с повыщенным пусковым моментом

Двигатели данной модификации должны выполняться с высотами оси вращения 160-250 мм. Исполнение по степени защиты 1Р44. Мощности соответствуют мощностям двигателей основного исполнения. Синхронные частоты вращения 1500, 1000 и 750 об/мин. Кратность начального пускового момента не минсс 1,8-2,0, минимального момента— 1,5-1,6, максимального момента— 2,0-2,2 (меньшие значения отноеятси к машинам с числом полюсов 2 р=8). Кратность начального пускового тока не более 7,5.

Изготовление всех узлов и детялсй двигатслей, за исключением активной части ротора и обмотки статора, предусматривается по тех-

нической документации двигателей осповного исполнения.

б) Двигатели с повышенным скольжением

Исполнение по стелени защиты ІР44. Синхронные частоты вращеяня 3000, 1500, 1000 и 750 об/мин. Дпапазон высот оси вращения при 2p=2 71—132 ыгм; при 2p=4, 6, 8 71—250 мм. Кратность начального пускового момента не менее 1,8-2,1, максимального момента - 2,0 2,2, начального пускового тока -не более 6,0-7,5 (меньшис значения относятся к большим числам полюсов).

Номинальную кратность минимального момента устанавливают на основании результатов испытаций опытных образцов. Номинальное значение скольжения при максимальном моменте должно быть не менее 40%. Допустимое отклопение скольжения при максимальном моменте равно -20% регламентируемого значекня; отклонение в противо-

положную сторону не опраничивается.

Помниальный режим работы двигателей — повторно-кратковременный (S3 по ГОСТ 183-74) с продолжительностью включения ПВ=40%. Номинальная мощность прянимается равной наибольшей допустимой по нагреву мощности при ПВ-40%. Наибольшие допустимые по нагреву мощности при ПВ=60 и 100% не должны провышать номинальной мощности двигателей. При ПВ-15% кратность максимального

момента должна быть не менее 1,6.

Иэготовление всех узлов и деталей двигатслей, за исключением активной части ротора и обмотки статора, предусматривается по технической документации двигателей основного исполнения. Короткозамкнутия клетка ротора выполняется литой из алюминиевых сплавов вовышенного сопротивления.

в) Прочие модификации и двигатели специального исполнения

Технические требования к другим модификациям и двигателям специального исполнения серий асинхронных двигателей и двигателей постояняюто тока изложены в ГОСТ, технических условиях или каталогах.

В табл. 6-1 показана возможная унификация асинхронных двигателей модификаций и специальных исполнений с двигателями основного исполнения серии. Элементы активной части и конструкции двигателей модификаций и специальных исполнений, отличающнеся от соответствующих элементов двигателей основного неполнения, обозначены в таблице крестиками, а отсутствие элементов конструкции обозначено тире.

Перспективным является создание двигателей единого исполнения по условням окружающей среды, заменяющих холодостойкие, химо-

стойкие, тропические машины.

6-3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕРИЙ И ТИПОВ, МОДИФИКАЦИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

Условные обозначения серий и типов электрических машии установлены отраслевым стандартом Министерства электрический промышленности ОСТ 160.684.012-72 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения серий и типов».

Условные обозначения типов машин составляются по структурной

схеме в следующем порядке:

 Порядковый номер серии или порядковое исполнение типа электрической машины после очередной модернизации.

2. Вид электрической машины,

- 3. Исполнение по степени ващиты, способ охлаждения.
- 4. Материал станины и подшинниковых щитов, а также встраивае-

5. Электрическая модификация или специальное исполнение.

- 6. Высота оси вращения или внешний диаметр сердечника статора или якоря.
- 7. Установочный размер по длине корпуса, длица сердечника статора или якоря.
 - 8. Число полюсов или число щеток, приходящихся на один бракет.

9. Специальное исполнение по конструкции.

10. Климатическое исполнение и катсгория размещения.

Каждой позиции структурной схемы (от 1 до 10) соолветствует в стапдарте таблици под таким же номером, содержащая перечень буквенных и цифровых обозначений, относящихся к данной позиции.

Инже в качестве примера приведены характерные условные обо значения электрических машии, составленные в соответствии с указаниями отраслевого стандарта.

Особенности дупрателей электрических модафикаций и специальных исполнений серни 4.Л по сравнению с

Comparing Comp			Ахтинава часть	Ė	_					Элем	Элементы конструкции	струки	=					
X		ర్	фол	Port			Tier oc	Sacratic Sacratic								_		Drantaerac
					-90		crop	Sink			Mena		_	• 919				MACOT OCE
	मित्र कार्यक्रणता १० व. व. दांबहासके ते क्षांत्र के भए तार महत्वास्त्र	офицыки Выполиченые	BNETHIOQE	nutrill	Matepana Somok	Creation	nzonigo		८.इ.स				#dor.	care; 	Усльойства	njer -	Highlan	N.W
жевносм	С повышенизм пу-ковым можентом	×		×				~								- 1	,	160—250
	HOSHIJENBEM CKOTEMERICA	×		×	×		,					•					i	71—250
	переключением чисел полосов	×		×		×							^	<u> </u>	<u> </u> 	-		50-355
		×												₹				50—356
	дуофавше	×													 			60—71
	Сфазным ротором			×	×				×			×	X		×			160—355
x x x x x x x x x x	Странаясиме					1	1	1				×		,		1		50—365
X	с встросным электроматьнті ым срмозом							×	×			×	×		×			50—160
×	faconypatie	×		×						Ì			×	1	-		1	50-160
	A BCTPORFECR TEMBERATEPHON SB.													×	×			50-355

		Актинан честь	4xcm	-					Элеке	Элекевты ковструкция	TDYKOM					
	ဇ	Outro	Porrop	<u> </u>	-	THER TO STEEL	1110011	-	-	-	-	-	-	-		
Attachment of the standard of				-90		CTC2ORIN	8 2			»		-gnds	•	redicos	-EOTO1	/Usanason
	merchella merchella	. Изволения. Поставития. В в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	DMSTIL	митериям метом	£1088£13	snomqi	ed .mr.m.	trad)	DÓGWDGD KOTT	Coreske no. Menkoe	фотигитам таме 'жүжоМ	веодине ж. зара	Sirettuansiasi Stripofictas	Окрасия в а	Точность ки Точность ки	Manically, was
С повышенной точестью по уста- новочным размерам						-									×	50-2501
Baconstroven.e					×	×	×	×	×	× 	×	1	×		×	50-180
С устан вочными размерами по СЕNEL					×						<u> </u>				ŧ	50—250; 315
По условиям климата н окружаю- щей среды: Влагомороэтстойкие	7							×		<u> </u>	<u> </u>	×				50—355
MOLOCTORING	×)						1		_	×	×	1			50-355
MAR CENECKONG XOSHĀCIBR		×				×	×	×		<u> </u> ×	<u> </u>	×		×		50-130
ALE XOTORHOFO KARMATA							-		×				1			50-250
тропические	×	[M				×		1^	<u> </u>	×	1			50—355
Для судов морского и речного ф. ота		×				×	×			×				X		50—355
Для лафтов (малошумнае)	×		×	×		İ		İ	-	<u> </u>	<u> ^</u>	 ×	1	<u> </u>		71-250
Фреономаслостойкае	×	×			1	ī	1	1		<u> </u>	<u> </u>	1		1		112-250

* Option of the production readed And additionable of the 1924 Med. * To we c h = 100+355 med. * To we c h = 280+355 med. * To we c h = 280+355 med. * To we c h = 150 med. * To we c h

4А132S4У3 — асинхрониый двигатель трехфазного тока четвертой серии в исполнении по степени защиты 1Р44, способ охлаждения 1С0141, с жороткозамкнутым ротором, со станиной и щитами из черного металла; двигатель имеет высоту оси вращения 132 мм, корпус малой длины и все обязанные с ними прочие установочные размеры по рекомендациям МЭК (ГОСТ 18709-73); число полюсов 4; климатическое исполнение У; категория размещения 3.

2ПН355М10У4 — машина постоящного тока второй серии в неполнении по степени защиты IP22, способ охлаждения IC01; машина имеет высоту оси вращения 355 мм, корпус средней длины и все связанные с ними установочные размеры по рекомендациям МЭК и FOCT 18709-73; число щеток на браксте 10; климатическое исполнение У; категория.

размещення 4.

Глава содьмая

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ_И КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7-1. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТСРИАЛЫ

Создание новых серий электрических двигателей с улучшенными технико-экономическими показателями невозможно без применения усовершенствованных материалон, в том числе электроизоляционных.

Свойства электроизоляционных материалон должны удовлетнорять в первую очерсдь требованиям электрической и механической прочно-

сти, надлежащей нагревостойкости, технологичности.

В зависимости от назначения материалы подразделяются на сле-

дующие группы:

1) материалы, иесущие основную функцию (например, материалы, изолирующие катушки обмоток статора, фазного ротора или якоря). Эти материалы должны обладать в первую очередь высокой электрической прочностью;

2) материалы, несущие вспомогательную функцию (например, материалы для выкладки пазов). Эти материалы защищают основную наоляцию от механических воздействий в процессе производства и эксплуатации и должны обладать повышенной механической прочностью.

Большая часть аварий электрических двигателей в эксплуатации происходит из за различных нарушений изоляции при их изготовлении. Поэтому при проектировании особое внимание должно быть уделено электроизоляционной конструкции и изоляционным материалам.

Развитие электромашиностроення сопровождается повышением класса нагревостойкости применяемых электропноляционных материалов. В настоящее времи электрические двигатели с изоляцией класса нагревостойкости А практически не изготовляют. Небольшое применение в малых двигателях имеет изоляция класса Е, а в основном двигатели изготовляют с изоляцией классов нагревостойкости В н Г. В ряде двигателей, в частности двигателей, работающих в тяжелых условиях, находит применение изоляция класса нагревостойкости Н, поэтому ин-

Таблица 7-1 Номенилатура и марки влектроизоляционных материалов, применяемых и влектродингателях

_	Матер	вал	Класс на-	
Группа -	Нанислопание	Марка	кости гранистий-	POCT EM TV
Неорганические волокиистые мате- риалы	Стеклолакоткань	ЛСБ-105/120 ЛСП-130/155 ЛСК-155/180	, B F H	FOCT 10156-70
	Лента стеклянная	лэс	(B, F, H)*	FOCT 5937-68
	Петканая стекло- воложнистая лента	JICB-B JICB-F	B	TV6.11.22-70 TV6.11.233-71
	Асбестовая бума- га	_	B, F	FOCT 9426-75
Слодяные мате- ринды	Мякалента	ЛФЧ-ББ ДФҚ-ТТ	В г, н	FOCT 4268-75
	Формовочный ми- капит	ቀቀ Γ ቀቀΓ	B F H	FOCT 6122-76
	То же	ΦΦΓΑ ΦΦΠΑ ΦΦΚΑ	B F H	FOCT 6122-75
	Коллекторный ми- канит	K ቀ Γ KΦΠ ҚФ А	B F Il	FOCT 2196-75
	Прокладочный ми- канит	HΦT H Φ K	В Г. Н	ΓΟCT 6121-75
	Стеклослюдинито- вая лента	лспэ934-тп	B, F	ТУ21.25.111-73
	Стеклослюдоплас- товая лента	ЛИ-СК-ТТ ЛИ-СК _у -ТТ	В, Р	-
	Слюдопластофолий	ифг.Б	В	ΓΟCT 19760-74
	Лакотканеслюдо- пласт	ГИТ-ЛСБ-ЛСЛ ГИП-ЛСП-ЛСЛ ГИК-ЛСК-ЛСЛ	B F H	T¥16.503.052-74
Сиптетические плении и бумаги	Полнимидная плен-	пм	F, H	T¥6.05.051.25-73
	Фенилоновая бу- мага		г, н	_
	Пленкосинтокар- тон	ПСК-Л НСК-Ф ПСК-Н	B P H	ТУОАИ503.147-74
	Сянтофолий	Синтофолий-F Синтофолий-Н	F H	_
	Пленкоетеклопласт	Изофлеке Имидофлеке	F, H	Ty16.503.114-74 Ty16.503.145-75

	Mareja	ועפו	[Kance Ma-	(VOCT a.m TY
Групп⊯	Flansmoname	Марка	греаостой- кисти	100. 21.
Прочие	Электрокат		В, Р	ТУ38.114.146-75
	Телефонная бума- га	ктн	B	POCT 3553-73
	Стеклотекстолит	CT · CTЭФ CTK	B F H	FOCT 12652-74
	Пластывсся	K6 AF4C	B. F	FOCT 5989-73 FOCT 20437-75

Класи взоляням в замесиместв от принетичного лика.

же рассматривается номенклатура изоляционных материалов классов

пагревостойкости В, F и П.

Не всегда применяемую изоляцию используют на предельно допускаемом дли нее превышении температуры. Так, для двигателей, устанавливаемых на особо ответственных объектах, применяют изоляцию класса нагревостойкости F, а превышение температуры частей двигателей допускают по классу В.

Не используют также допускаемое превышение температуры выбранного класса изоляции при необходимости улучшить некоторые технические показатели, например к. п. д. двигателей, коммутационные параметры двигателей постоянного тока, пусковые характеристики

асиихропиых двигателей и др.

Электроизоляционные материалы в зависимости от входящих в них компонентов подразделяют на следующие основные группы (чабы, 7-1):

неорганические волокинстые материалы. Наибольшее распространепие в этой группе находят стекловолокинстые материалы, обладающие высокой нагревостойкостью, малой гигроскопичностью, большой механической прочностью на разрыв, но вместе с тем пониженной стойко-

стью к изгибу, истиранию и ударам;

слюдяные материалы. Слюда находит широкое применение в изоляции электродвигателей благодаря своим высоким показателям по электрической и механической прочности, нагревостойкости, влагостойкости.
Одинм из главных слюдяных материалов является миканит. В зависимости от сочетания слюды с подложками или клеящими лаками имеются различные виды миканита. За последние годы дефицитная щенаная слюда, ндущая на изготовление миканитов, все больне заменяется
новыми материалами — слюдинитом и слюдопластом, образующими
в сочетавии с подложками и лаками большую исменклатуру изоляциоиных материалов;

синтетические пленки и бумаги. Изоляционные пленочные и бумажные материалы из синтетических смол обладают высокой электрической и механической прочностью, применение их даст возможность значительно уменьшить толщину назовой изоляции и новысить коэффициент заполнеция медью назон двигателя. В разных сочетаниях чти материалы применяют в виде композиционных (составных). Кроме того, для изолирования сердечников двигателей постоянного тока с высотами оси вращении до 200 мм включительно может применяться напыление из порошка эпоксидной смолы для изоляции классов В и Г или подимина-

эфирных порошков дли изоляции класса 11.

Для обмоток электрических двигателей применяют главным образом медные провода с эмалекой и волокинстой изоляцией. Класс нагревостойкости этих проводов зависит от химического состава эмалевого лака, от рода волокнистого материала и подклеиваницего состана.

Провода марок ПСД и ПСДТ со стекловолокинстой изоляцией, проклеенной лаком ФА 97 (МРТУ 6.10.655-67), относятся по нагревостойкости к классу. F. Провода марок ПСДК и ПСДКТ со стекловолок-инстой изоляцией, проклеенной кремнийорганическим лаком КО 916

(ГОСТ 16508-70), соответствуют по нагревоснойкости классу Н.

Провода с волокинстой изоляцией постепенно вытесияются эмалированными проводами, так как изоляция последних имеет значительно меньшую толщину, обладает большей теплопроводностью и влагостой-костью. Скользкая гладкая поверхность эмалированных проводов облегчает укладку всынной обмотки в полузакрытые пазы, позволяет по-

высить коэффициент заполнения назов медью.

Наиболсе широкос примсиение находя, эмалиропайные провода круглого поперечного сечения марок ПЭТВ в ПЭТ-155. Провода марки ПЭТВ (ОСТ 16.0.505-001-74) обладают пониженной стойкостью к тепловым ударам и действию растворителей. Класт напревостойкости эмалированных проводов зависит от пропиточного лака; пропитанные лаками МЛ-92 (ГОСТ 15865-70) и ПЭ933 (ТУ 6.10.714-68) провода марки ПЭТВ имеют нагревостойкость по классу В. Провода марки ПЭТ-155 (ГОСТ 21428-75) имеют несколько большую стойкость к тепловым ударам в сравнении с проводами марки ПЭТВ. Пропитанные лаками ПЭ933 и КО-916к (ТУ 6.02.690-72) провода марки ПЭТ-155 имеют нагревостойкость по классу F.

При выполнении обмоток путем механизнрованиой укладки на статорообмоточных станках применяются эмалированные провода круглого поперечного сечения повышенной механической прочности марки 11ЭТВМ (ТУ 16.505.370-72) класса нагревостойкости В и марки ПЭТМ

(ТУ МИ 395-76) класса нагревостойкости F.

Все большее применение находят прямоугольные провода марок ПЭТВИ (ГОСТ 17708-72) и ПЭТИ-155 (ТУ МВ 505.265 74), заменяющие провода со стекловолокинстой изоляцией ПСД и ПСДТ. Для облегчения процесса изготовления катушечных обмоток статоров аснихронных двигателей размеры прямоугольных эмалированных проводов выбираются такими, чтобы отношение большей стороны к меньшей было не менее 2.0.

В настоящее время разработаны и осванваются производством эма лированные провода с полининдной изоляцией, рассчитанные для продолжительной работы при температуре 220°С. Такие провода смогут быть использованы для обмоток с классом нагревостойкости изоляции П. Провода обладают высокой стойкостью к тепловым ударам, к растворителям и агрессивным средам, по педостатком их является попиженная стойкость к истиранию (в 2 раза ниже, чем у проводов марки ПЭТВ).

Применение прямоугольных эмалированных проводов для обмотки статора высоковолитных аспихронных двигателей гребует покрытия их дополнительной двойной оплеткой из стекловолокиа. В настоящее время для обмогки таких двигателей применяют провода марки ПЭТВСД (ТУ 16.505.816-75)

Для выводов электрических двигателей применяют кабеля марок РКГМ — при нагревостойкости изоляции классов В, F и H, а также ПАЛ-130 — при изоляции классов В и Fl Все эти кабели обладают необходимой гибкостью благодаря применению медных жил, состоящих из тонких проволок, и эластичности изоляции.

Алюминий марки А5 (ГОСТ 11069-74) используют для заливки короткозамкнутых роторов, а для сварной беличьей клегки примсияют прямоугольные прессонанные шины из алюминия марки АДО (ГОСТ

15176-70).

Для изготовления коллекторных пластии применяется специальная холоднокатаная коллекторная медь (ГОСТ 3568-70). Для коллекторов быстроходных двигателей может применяться кадмиевая медь (ГОСТ 4134-75), обладающая большей механической прочностью и меньшим износом на истирание в сравнении с холоднокатаной коллекторной медью.

7-3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛИ

До педавнего времени отечественная металлургическая промышленность выпускала только горячекатаные электротехнические стали в листах стандартных размеров ограниченного сортамента. Уровень магнитных свойств этих сталей относительно невысок (ГОСТ 21427.3-75), невысоки и показатели, характеризующие состояние по-

верхности листов, их разнотолщинйость, неплоскостность.

В начале 70-х годов разработацы и продолжают разрабатываться изотропные холоднокатаные электрогскинческие стали различной степенк легирования, поставляемые в листах, рудонах и резаных лентах. Эти стали обладают высоким уровнем магшитных свойств, хорошим качеством поверхности, малыми разнотолщинностью неплоскостностью и позволяют существению улучшить эпергетические показатели и уменьшить массу электрических машин; коэффициент заполнения сердечинка при применении этих сталей повышается примерно до 0,97.

Поставка холоднокатаных электротехнических сталей в рулонах и в резаных лентах поэволяет внедрять на электромашиностроительных заводах автоматическую штамповку. Это ведет к значительному понышению производительности труда и к снижению на 10—15% отходов

.при штамповке.

Анализ основных характеристик элсктродвигателей в диапазоне мощностей примерно от 0,55 до 1000 кВт показынает, что отношение потерь в стали к сумме потерь при переходе от малых мощностей

к большим постепенно возрастает.

В сериях асинхронных двигателей общего иззначения это отношение при использовании электротехнической стали марки, принятой для даиной серии или ее участка, практически не превышает 25-27%. Стали с удельными потерями $P_{i,o'60}-2.5$ Вт/кг целесообразно использовать в асинхронных двигателях приблизительно до 100 кВт при 2p=4, а в двигателях постоянного тока до 200 кВт. При дальнейшем унеличини мощности двигателей и соответствующем повышении отношения потерь в стали к сумме потерь обычно осуществляется переход на сталь с меньшими удельными потерями. Таким образом и были установлены области применения электротехнических сталей с различными удельными потерями (см. § 14-2 и 17-1).

Холодиокатаная малоуглеродистая изотропная сталь марки 2013 (ГОСТ 21427.2-75) поставляется без термической обработки, так как из-за большой пластичности ее в отожженном состоянии штамповка листов сердечников электрических манни затруднена (образуются большие заусенцы). После штамповки листы сердечников подвергаются термической обработке в специальных псчах в защитной атмосфере (при этом происходит дильнейшее обезуглероживание стали и стабилизация удельных потерь), а затем оксидированию в атмосфере водяного пара или воздуха для получения поверхностного изоляционного слоя.

Перспективным является освоение разработанной пелегированной стали с добавками фосфора, которая при уровие магинтной проинцаемости не ниже стали марки 2013 позволит устранить необходимость специальной термической обработки после штампорки при сохранении

только процесса оксидировании.

Изотропная сталь марок 2211, 2312 и 2411 (ГОСТ 21427.2-75) поставляется в термически обработанном состоянии; предусмотрен также выпуск этих марок стали с нагревостойким электроизоляционным покрытием, увеличивающим срок службы штампов.

Для шихтованных сердечников полюсов применяют холоднокатаную анизотронную электротехническую сталь марок 3411 или 3412

(FOCT 21427.1-75).

Изотропную холоднокатаную сталь толщиной 0,5 мм изготовляют в виде рулонов шириною 500, 530, 600, 670, 750, 860 и 1000 мм, резаных лент шириною 90, 95, 107, 123, 138, 140, 150, 156, 160, 170, 175, 187, 200, 215, 226, 233, 250, 260, 280, 300, 322, 325, 360, 400, 445 и 500 мм, а также листов размером 500×1500, 750×1500 и 1000×2000 мм.

Анизотропную холоднокатаную сталь толщиною 0,5 мм изготовляют в виде рулонов шириною 750, 860 и 1000 мм, резаных лент шириною 170, 180, 190, 200, 240, 250, 300, 325, 360, 400, 465 и 500 мм, а также листов размером 750×1500 , 860×1500 и 1000×2000 мм.

Резаные ленты по соглащению потребителя с изготовителем допу-

скается изготовлять другой ширины.

7-4. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В качестве основных конструкционных материалов в электродвигателях применяют чугуи (литье), сталь (прокат, литье и поковки),

алюминий и алюминиевые сплавы (литье), медь (прокат).

Литье из серого чугуна марок СЧ12-28 и СЧ15-32 (ГОСТ 1412-70) исвользуют для стании аспихронных двигателей, подшиппиковых шитов, втулок коллскторов, нажимных шайб якоря и ротора и других деталей, к которым не предъявляются требования высокой механической прочности. При повышенных требованиях к механической прочности для указанных деталей применяют литье из ковкого чугуна марки КЧ37-12.

Прокатаная сталь круглого поперечного сечения (ГОСТ 1050-74), главным образом марки 45, применяется для изготовления валов и втулок. Из тонкой листовой стали изготовляют кожухи наружных вентиляторов, эвщитные кожухи, распорки между накетами сердечников и нажимными шайбами (нажимные пальцы), направляющие воздух щитки, детали вентиляторов. Из толстолистовой стали изготовляют станным и подшиниковые щиты асиихронных двигателей в сварном исполнении, а также станины двигателей постоянного тока; в последнем случае сталь выполниет родь как конструкционного, так и магнитопро-

водящего материала. Для изготовления стании двигателей постоянного тока с высотами оси вращения меньше 225 мм примсияют также цельнотянутые стальные грубы.

Литая сталь марок 25Л и 35Л (ГОСТ 977-75) находит применение в коллекторных втулках и других деталях с высокими механическими

нагрузками.

Стальные поковки применяют для изготовления коллекторных на-

жимных конусов и конгактных колец фазных роторов.

Стальная луженая бандажная проволока применяется для бандажирования обмоток фазных роторов аспихронных двигателей и якорей двигателей постоянного тока. Проволока марки 50 — немагнитная и

марки 70 — магнитная (ГОСТ 9124-59).

Алюмниневый литой сплав марок АЛ2 и АЛ9 (ГОСТ 2685-75) применяют для изготовления станин асинхронных двигателей, подшипинковых иштов, подшипинковых крышек и вентилиторов. Алюминиевые сплавы уменьшают массу двигателей и позволяют применять прогрессивный метод литья под давлением, при котором значительно уменьшается трудоемкость механической обработки деталей.

Латунь марки Л62 (ГОСТ 931-70) применяется для изготовления щеткодержателей, нальцев щеткодержателей, немагнитных рамок на

полюсах двигателей постоянного тока.

TARR BOCKMER

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Народнохозяйственный экономический эффект от инсерсийя спроектированных двигателей опредсляется как эффективностью их производства на электромашиностронтельных предприятиях, так и эффективностью использонания их у потребителей. Эффективность производства двигателей зависит от уровия себестонмости и от дополнительных капитальных автрат, а эффективность при использонании двигателей у потребителей— от уровия эксплуатационных и сопутствующих капитальных затрат, а также от срока службы двигателей.

Принимая ненаменными капитальные затраты на производство и эксплуатацию двигателей, а также сроки службы двигателей, критерием экономической эффективности вариантов спроектированных двигателей при температуре обмоток, не превышающей допускаемых пределов для изоляции данного класса нагреностойкости, следует считать минимум суммы затрат, которая определяется стоимостью двигателя и эксплуатационными расходами за установленный расчетный срок его

службы до первого капитального ремонта.

Сумма затрат, руб. может быть выражена следующим образом: для асвихронных двигателей

$$C = [1 + t(k_{\rm B} + k_{\rm O})] (C_{\rm AB} + C_{\rm P}) + C_{\rm A}; \tag{8-1}$$

$$C = [1 + t(k_{A} + k_{0})] C_{RB} + C_{A}, \qquad (8-2)$$

где t— нормативный срок окупасмости, лет; $C_{\rm RB}$ — себестоимость двигателя, руб.; $C_{\rm P}$ — стоимость потерь реактивной энергии, руб.; $C_{\rm A}$ — стоимость потерь активной энергии, руб.; $k_{\rm R}$ — доля амортизационных отчислений; $k_{\rm O}$ — доля затрат на обслуживание при эксплуатации двигатели.

При средних значениях t—5 лет, $k_{\rm s}$ =0,065, $k_{\rm 0}$ =0,069 сумма затрат, руб., составит:

для аспихронных двигателей

$$C = 1.67(C_{R0} + C_{P}) + C_{0};$$
 (8-3)

для двигателей постоянного тока

$$C = 1,67C_{38} + C_{8}.$$
 (8-4)

При проектировании серии определение себестоимости двигателей путем подробной калькуляции пецслесообразно, так как в процессе освоения машин в производстве их конструкция и технологический процесс изготовления обычно дорабатываются и видоизменяются, что может соответствению повлиять из их себестоимость, поэтому при проектировании серий расчет себестоимости производят по укруппенным показателям, базпрующимся на материалах подробной калькуляции аналогичных по назначению существующих двигателей.

Так как двигатели, охватываемые всей серпей или се отдельными участками, обладают общностью конструкции и технологии производства, а также закономерно изменяющимися электромагинтными нагруз-ками, то себестонмость таких двигателей подчиняется определенным, зависимостям.

Себестоимость двигателя состонт из стоимости материалов и стоимости производства.

Материалы, примеияемые в двигателях, можно разделить на сле-

дующие основные групны:

- 1) проводниковые материалы (обмоточные провода, коллекторная медь, алюминий короткозамкнутого ротора и т. д.);
 - магингиые материалы;
 изоляционные материалы;
 - 4) конструкционные материалы.

Массу проводниковых, магнитных и изоляционных материалов определяют при расчете двигателя, причем стоимость этпх групп материалов является определяющей, так как составляет в среднем у аспихронных двигателей 70%, а у двигателей постоянного тока 75% общей стоимости материалов.

Мясса конструкционных материалов, кг, может быть представлена для серии двигателей в следующем виде:

$$G_{\mathsf{K}} = G_{\mathsf{K}1} + G_{\mathsf{K}2}, \tag{8-5}$$

где G_{ni} — масса конструкционных материалов, зависящая от длины сердечника статора или якоря (у асинхронных двигвтелей это часть вала и станины, а у двигателей постоянного тока — только часть вала, так как станина входит в группу магнитных материалов); G_{n2} — масса кон-

струквионных материалов, не зависящая от длины сердечников (у асинхронных двигателей это подшипинковые щиты с подшипинковым узлом, вводное устройство, части вала и станины, расположенные за пределами длины сердечника, веитилятор, узел контактных колец; у двигателей постоянного тока — подшипинковые щиты с подшипинковым узлом, вводное устройство, часть вала, расположенная за пределами длины сердечника, вентилятор, крепежные детали коллектора).

Для серии двигателей составляющие массы конструкционных мате-

риалов, кг, могут быть выражены следующими уравнениями:

$$G^*_{\mathrm{H}^{\dagger}} = k_1 l D^2_{\mathrm{H}^{\dagger}}; \tag{8-6}$$

$$G_{\mathsf{K2}} = k_2 D^{\mathsf{x}}_{\mathsf{nl}}, \tag{8-7}$$

где $D_{\rm Rl}$ — наружный диаметр сердечинка статора; l—длина сердечника, мм; k_1, k_2 — коэффиционты, x — показатель стенсии, зависящий от конструкции и материалов двигателя.

Для приближенного определения $G_{\rm KS}$ и $G_{\rm KS}$ при проектировании серии k_1 и k_2 можно принять в соответствии с рекомендациями § 14-17 для асинхронных двигателей и § 17-18 для двигателей постоянного тока.

Стоимость производства двигателя включает в себя как заработную плату, так и накладные расходы (цеховые, общезиводские и внепроизводственные), определяемые организацией производства, уровнем механизации и автоматизации, а также масштабами выпуска однотивных двигателей.

Накладные расходы колеблются в довольно значительных пределах. Средине зпачения этих расходов по отношению к основной зарплате составляют 300% для двигателей с h≤160 мм и 500% — для двига-

телей с h > 160 мм.

В то время как стонмость материалов растет пропорционально их мяссе, стоимость производства, руб., растет медленнее и может быть выражена эмпиркческой формулой

$$C_{\text{up}} = k_{\text{npl}} D_{\text{n1}}^3 (k_{\text{np2}} + l/D_{\text{n1}}),$$
 (8-8)

где $k_{\tt mp1}$ и $k_{\tt mp2}$ - коэффициенты, зависящие от уровня технологического процесса, совершенства оборудования и организации производства.

Для приближенного определения C_{np} при просктировании серии коэффициент k_{np1} может быть принят равным $5\cdot 10^{-4}$ для асинхронных двигателей, а для двигателей лей постоянного тока в записимости от высоты оси вращения

Коэффициент кира принимается равным 0,4.

К эксплуатационным рисходам относят затраты на потери электроэнергии и обслуживание двигателя. Большая часть расходов приходится на потери электроэнергии; эти расходы за расчетный срок службы могут в несколько раз превышать стоимость двигателя.

Стоимость потерь активной энергии в дингателе, руб., при заданном среднем коэффициенте загрузки двигателя и потерь и распределитель-

Здесь и далее все обозначения параметров и размеров машин приняты в соот ветствии с ОСТ.ОАА.619.005 69 (Минэлектротехпром СССР).

вой сети потребителя, включая пошижающий трансформатор (до счетчика энергии),

 $C_4 = c_2 htk_3 (P_2/\eta_3) (1 + \alpha - \eta_3),$ (8-9)

где c_a — стоимость 1 кВт \cdot ч электроэнергии, руб.; h — продолжительность работы за год, ч; t — пормативный срок окупасмости, лет; k_a — принятый средний коэффициент загрузки двигателя; η_a — к. п. д. при среднем коэффициенте загрузки; P_2 — поминальная мощность, кВт; a — потери в распределительной сети, отнесениые к потребляемой мощности двигателя.


Как показывает практика выбора и эксплуатации двигателей, средний коэффициент их загрузки повышается с увеличением номинальной мощности. С достаточным приближением можно принять, что средний коэффициент загрузки двигателей по мощности с $h \leq 250$ мм составляет 0,6; для двигателей с h > 250 мм — 0,75.

При средних значениях $c_a=0.013$ руб/(кВт-ч), h=1500 ч, t=5 лет,

а=0,04 стоимость потерь активиой энергии, руб.,

$$C_a = -68.5 (P_2/\eta_a) (1.04 - \eta_a).$$
 (8-10)

Рис. В-1. Зависимости себестонмости двигателя от к. п. д. $[C_n=f(\eta)]$ и суммы затрат от к. п. д. $[C=f(\eta)]$ для асинхронного двигателя мощностью 110 к β т, 2p=4 и изоляции класса изгревостойкости β .



Стоимость потерь реактивной энергии, руб.,

$$C_p = c_p k_{R,y} k_8 (P_2/\tau_{13}) (\text{tg } \varphi_3 - \text{tg } \varphi_0),$$
 (8-11)

где c_p —стоимость 1 кВ·А реактивной мощности компенсирующих устройств, руб.; $k_{\rm N,y}$ — коэффициент участия двигателя в максимумах пагрузки; $tg \, \phi_0$ — тангене, соответствующий коэффициенту мощности при принятом коэффициенте загрузки; $tg \, \phi_0$ — тангене, соответствующий коэффициенту мощности (принят 0,9), при котором потребляемая реактивиая энергия не требует дополнительной оплаты ($tg \, \phi_0$ =0,484).

При средних значениях $c_p=13.5$ руб/квар; $h_{\rm M,y}=0.25$, Ig $\phi_0=0.484$

стоимость потерь реактивной энергии, руб.,

$$C_p = 2.36 (P_2/\eta_0) (\lg \varphi_0 - 0.484)$$
. (8-12)

Следует отметить, что завнеимость суммы затрат от массы двигателя или его к. п. д. посит в зоне оптимальных значений пологий характер (рис. 8-1), что создает достаточную свободу в выборе размеров активной части и соответствению расхода активных материалов при проектировании дингателей.

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

9-1. ПРИПЦИПИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В современной практике электромашиностроения асинхроиные двигатели изготовляются с оболючками из алюминиевых сплавов, чугуна или сварными из стального проката и листовой стали; двигатели постоянного тока — со станиной из стали и подшининковыми щитами из алюминиевых сплавов или со станиной из стали и подшининковыми

щитажи из чусуна.

Учитывая многолетний опыт эксплуатации двигателей с оболочками (станиной и подшипинковыми щитами) из алюминиевых силавов в Советском Союзе, следует считать, что изготовление таких двигателей ислесообразно для высот оси вращения не более 63 мм (рис. 9-1). С увеличением размеров двигателей, имеющих алюминиевые шиты и станины, начинают в значительной степсии сказываться недостатки такой конструкции: невысокая механическая прочность, возможность деформации отдельных элементов, значительная деформация внутренией поверхности сердечника статора при обливке его алюминисвым сплааом, недостаточная жесткость подшипинковых щитов, приводящая к имере симметрии воздушного зазора, особенно после повторных разборок и сборок двигателей.

Для устравения недостаточной жесткости подшиниковых щиток в двигателях с высотами оси вращения 71—100 мм применяется комбинировавизя конструкция двигателей — станина из алюминиевого сплава, подшиниковые щиты из чугуня. Шведская фирма АСЕА, выпускающая двигатели с оболочкой из алюминиевого сплава до высоты иси вращения 225 мм, применяет в подщинниковых щитах заливку стальных вту-

док под посадку подшининков качения

Все более инфокое применение в практике электроманниостроения находит выполнение стании из ислого профиля, получаемого путем экструзии из алюминисоого сплава в виде трубы с наружной конфигу райней охлаждающих ребер, лян, илошадки для установки коробки выводов и т. д., которая разрезается на отдельные заготовки; такие станины отличаются понышенной механической прочностью и высокой технологичностью; они применямы для двигателей с высотами оси враще-

иня примерно до112-132 мм.

Паибольшее распространение в мировой практике электромашнисстроения получили аспихронные двигатели с литыми чугунными оболочками (рис. 9-2, а и б). Такие конструкции обеспечивают высокую издежность двигателей благодаря достаточной механической прочности материала стании и щитой, стабильности размеров деталей при сборочных операциях и коррознонной стойкости чугуна. Копструкции двигателей с чугунными оболочками обладают необходимой для массового производства технологичностью. Успехи последних лет в области чугунного литья и в области обработки резапнем позволяют создавать высокомеханизированное технологическое оборудование (линии литья, автоматипеские липии обработки резанием и агрегатные станки). Область применения в серних конструкций двигателей с чугунными оболочками распространяется обычно до высоты оси вращения 280 мм и частично до высоты 560-630 мм наряду со сварными конструкциями. С чугунными станинами и щигами могут выполняться также двигатели малых высот (от 56 мм) оси вращения — свецвального исполненвя для морского флота и сельского хозяйства, а также двигатели с высотами оси вращения 71-100 мм в виде основного исполнения наряду с двигателями со станинами из алюминиевого сплава.

Аснихронные дингатели со сварцыми оболочками из стального проката и листовой стали не нашли большого распространения для высот оси вращения менее 280 мм из за недостаточной технологичности конструкции. Сварные конструкции достаточно широко применяются

для двигателей пачиная с высоты оси вращения 280 мм.

Рис. 9-1. Аснихронный двигатель е оболочкой из алюмишне вого сплава.



Рис. 9-2. Аснихропиме дригатели с чугунной оболочкой - степень защиты IP44: б - сте-





Двига сели постоявного токи с подшивниковыми щитами из алюминиевых сплавов могут выполняться до высоты оси вращения 132 мм. При этом в щитах предусматриваются стальные втулки под посадку подшинников. Станины выполняются из цельнотянутых стальных труб (для устрапения необходимости применения сварных швов, вредно влияющих на распределение магнитного потока). Такое выполнение станин целесообразио для двигателей с высотами оси вращения примерно до 200 мм; однако перспективным ярляется применение стании кз цельнотянутых труб и для двигателей с большими высотами оси вращения.

Двигатели постоянного тока с высотами оси врашения более 132 мм выполияются с чугунными подпининковыми щитами. При этом для двигателей с высотами оси вращения свыше 200 мм станнны снариваются на толстолистовой стали, свернутой в трубу на роликах. Стальное литье для стации, как правило, не применяется.

Как уже указывалось в гл. 3, электродвигатели общего вазначения имеют только два исполнения по степени защиты 1Р44 и 1Р23 (для дви-

гателей постоянного тока 1Р22).

Машины обоих исполнений образуют в серия два самостоятельных ряда, существенно различающихся принципиальной конструкцией, но тесно связанных унификацией активных и конструкционных частей,

а также общиостью технологических процессов.

В сернях асинхропишх двигателей, особенно на участках, соответствующих массовому производству, основным конструктивным исполнением является исполнение по степени защиты IP44. Это исполнение для двигателей с высотами оси вращения 132 мм и менее является обычно слинственным.

Отказ от выпуска двигателей указанного участка в исполнении со степенью защиты IP23 целесообразси, так как в результате этого резко повышается массовость выпуска однотниных изделий со всеми технологическими преимущестнами и обеспечивается существенное повышение

надежности двигателей.

Асинхронные двигатели в исполнении IP23 выпускаются обычно начиная с высоты оси вращения 160 мм. 11ри этом обеспечивается полная упификация их с двигателями исполнения IP44 по геометрии активной зоны (листы статора и ротора) и по установочным размерам, по с соответствующим повышением мощности. Для двигателей с высотами оси вращения свыше 250 мм основным исполнением по степени защиты является уже исполнение IP23, а исполнение 1P44—как бы производным от него. Объясияется это тем, что в данном диапазоне высот оси вращения объем выпуска двигателей в йсполнении IP44 существенно меньше, чем двигателей в исполнении IP44 существенно меньше, чем двигателей в исполнении IP43.

В сериях двигателей постоянного тока обычно имеют место оба исполнения по степени защиты — IP44 и IP22 — во всем диапазоне высот оси вращения, так как двигатели постоянного тока не обладают столь большой массовостью выпуска, как асинхронные двигатели, и специфика их применения по условивм окружающей среды более строго

учитывается в области электропривода.

Асинхронные двигатели в исполнении 1Р44 на участке высот осн вращения примерно до 280 мм имеют у всех современных ссряй практически одинаковую принципиальную конструкцию (рис. 9-3); оребренпую станину (рис. 9-3,а), а в ряде случаев и оребренные подининиковые щиты; наружный вентилятор, насаженный на конец вала, противоположный выступающему концу и закрытый направляющим воздух кожухом. На участке высот оси вращения 280-355 мм в дополнение к обдуву оребренного корпуса иногда предусматривается охлаждение сердечинка ротора паружным воздухом (рис. 9-3,6) через аксиальные вентиляционные каналы под действием лопаток, расположенных на внутренней стороне диска вентниягора (например, у двигателей серии 4А). В конструкции двигателей исполнения ІР44 на участие высот оси вращения более 400 мм ребристые станины и подшипниковые щиты обычно не применяются; свариая станина снабжается либо вваренными по всей окружности стальными трубами для прохода охлаждающего воздуха под действием изружного вентилятора (рпс. 9-3,8), либо устройстном для размещения сосредоточенного трубчатого охладителя; при этом воздушный охладитель может быть легко заменен водяным.





Рис. 9-3. Принциппальные конструкции асинхронных двигателей со стеленью защиты 1Р44 и схемы движения охлаждающего воздуха при различных способах охлаждения.
в — 1С011; 6—1С0141 (с продуваемым ротором); в — 1С0161 (с распределенным воздуже-воздушным охладителем)



1-ис. 9-4. Принципнальные конструкции дынгателей постоянного тока со степенью защиты 1Р44 и схемы движения охлаждающего воздуха при различных способах охлаждения.

 $a = IC0041; \ 6 = IC0141; \ s = IC0151$ (с воздухо-воздушным охивдетелем).




Рис. 9-5. Принципнальные конструкции асинхронных двигателей со степенью защиты IP23 и схемы движения охлаждающего воздуха при способе охлаждения IC01.

6—с эксинальной системой вситиляции; 6—с радвальной системой вентвляции без вситиляционных каналов, 6—с радвальной системой вентвляции с вентвляционными каналами.

Двигатели постоянного тока в исполненни по степени защиты IP44 имеют в диапазоне высот оси вращения примерно до 200 мм конструкцию либо с остественным охлаждением (рис. 9-4,a), либо с обдувом наружным нентилятором (рис. 9-4,б) аналогично асинхронным двигателям; однако при этом оребрение станины и подшиппиковых щитов обычно не применяется. У двигателей с высотами оси вращения 225—315 мм предусматривается в конструкции сосредоточенный воздухо-воздушный охладитель (рис. 9-4,в) или же устраивается система подвода и отвода воздуха по трубам для незавнсимой вептиляции. В двигателях с высотами оси вращения 355—560 мм предусматривается незавнсимая веитиляция.

Конструкция асинхронных двигателей в исполнении IP23 обычно предусматринает либо аксиальную систему вентиляции с входом охлаж-




Рис. 9-6. Принципнальная конструкция двигателя постоянного тока со степенью зашиты 1922 и схема движения охлаждающего воздуха при способе охлаждения 1СОІ.

дающего воздуха со стороны одиого из подшиппияковых щитов и выходом под действием впутрепнего вентилятора со стороны другого подшиппикового щита '(рнс. 9-5,a), либо радиальную систему вептиляции с входом охлаждающего воздуха со стороны обоих ицитов (под действием лопаток, расположенных на торцах обмотки ротора, или отдельных вентиляторов) и выходом его через отверстия в станиие (рис. 9-5,б и в).

Отверстня для входа и выхода воздуха закрываются специальными жалюзи, учитывающими требования, предъявляемые к степени защиты IP23. Конструкция двигателей с двусторонней симметричной радиальной системой

вентиляции признана наиболее рациональной для отечественных серий двигателей исполнении IP23 во всем днапазоне высот оси вращения—от 160 до 560 мм (см. § 3-2). В современной зарубежной практике встречается применение обсих систем вентиляции— аксиальной и ралиальной.

Конструкция двигателей постоянного тока в исполнении IP22 (рис. 9-6) предусматривает аксиальцую систему вентиляции как панболее рациональную в силу специфических конструктивных особенностей машин постоянного тока (сплошная станина-магиитопровод с расположенными в ней полюсами, наличие коллектора и связанных с ним устройств). Аксиальная система вентиляции позволяет сравнительно просто переходить от исполнения IP22 к исполнению IP44 установкой труб для подвода и отвода охлаждающего воздуха при независимой системе вентиляции.

В отечественных и зарубежных конструкциях электродвигателей послединх лет наблюдается явпая теидеиция перехода от круглых внешних очертаний электродвигателей к прямоугольным (см., например, рис. 9-2,6). Прямоугольная формя виешних очертаний считается более эстетичиой, чем круглая, так как она лучше вписывается в интерьер производственных помещений, гармонируя с прямыми линиями колони,

перекрытий, мостовых кранов, станков, окон, систем искусственного освещения и т. д. Корпуса двигателей со степенью защиты IP44 с внешиим обдувом имсют ребра переменной высоты, чем достигается форма, близкая к пря-

моугольной (рис. 9-7).

У двигателей со степенью защиты IP23 примечение прямоугольных стании позволяет существенно увеличнть наружный диамстр сердечника статора $D_{\rm nl}$ н повыснть использование внутреннего объема машнны при данной высоте оси вращения без сужения путей для охлаждающего воздуха либо перейти на меньщую высоту оси вращения (h' на рис. 9-8).




Рис. 9-7. Асинхронный двигатель яведской фирмы АСЕА с формой внешних очертаний, близкой к прямоугольной.

Перспективиой является так называемая блочная конструкция двигателей, при которой блоки механической и электрической части изготовляются независимо, на отдельных технологических потоках, и объединяются только при окончательной сборке машины. Блочная конструкция предоставляет инфокие возможиости для унификации деталей и сборочных единиц двигателей различных исполнений по степени защиты и по способам охлаждения (рис. 9-9). Такого рода конструкции приобретают в настоящее время за рубежом все большее распространение для двигателей с высотами оси пращения 280 мм и более.

В отечественной практике последних лет применяется блочная коиструкция асинхронных двигателей с прямоугольной формой висшних очертаний и с коробчатой станияой, охватывающей сердечник статора не по всей его окружности, а только в инжией части (половину окружности или меньше). Сверху двигатель закрывается кожухом из листовой стали.

Подобная конструкция реализована в сериях аспихронных двигателей: низковольтных 4AH - 4AHK при h = 280 + 355 мм (рнс. 9-10,a) и высоковольтных A2 - AK2 и AO2 - AOK2 при h = 450 + 560 мм (рис. 9-10, θ и θ).

В основе коиструкции инзковольтных двигателей 4АН — 4АНК





Рис. 9-8. Использование внутреннего объема в конструкциях двигателей с круглой и прямоугольной станиюй.

(рис. 9-10,а)—сварная полустанина, литые, чугунные или стальные свариме подшилинковые щиты, опирающиеся своей инжией частью на заточку стаинны. Отдельно изготовляемый сердечник статора с обмоткой, несущий на себе также и вводное устройство, укладывается при сборке двигателя в загочки на внутренних ребрах полустанины, а кожух из листовой стали закрывает двигатель сверху. Эта конструкция дает возможность просто и надежно выполнять обмотку стагора (вие стаиним) с применением пропитки в современных составах без растворителей; уход и профилактика сильио упрощаются: для осмотра и очистки достаточно сиять кожух (рнс. 9-11), при ремонтах



обмогок имп надобности спимать двигатель с фундамента (нарушать

центровку с механизмом).

В основе конструкции высоковольтных двигателей A2 AK2 и AO2—AOK2 (рис. 9-10,6 и в) — литая чугунная коробчатая станина, в известной степени аналогичная фундаментиой плите крупных индивидуальных машин, опирающиеся на нее стояковые подшинники качения в отдельно изготовляемый сердечник статора с обмоткой, сварной кожух из листовой стали, закрывающий двигатель сверху и несущий на себе вводное устройстио. Двигатели AO2—AOK2 со степенью защиты IP44 (рис. 9-10,0) имеют в верхней части кожуха сосредоточенный трубчатый воздушный охлядитель. Электромагнитная часть двигателей обонх исполнений по степени защиты полностью унифицирована. Для получих исполнений по степени защиты полностью унифицирована. Для получительного в степени защиты полностью унифицирована. Для получительного в степени защиты полностью унифицирована. Для получительного в степения защиты полностью унифицирована. Для получительного в степения защиты полностью унифицирована. Для получительного в степения защиты полностью унифицирована.




Рис. 9-10. Блочная конструкция асинхронного двигателя с коробчатой станиной и различными высотами оси вращения,

Серии 4АН, h=280 > 385 мм (осполнение 1Р23); 6 —
 Серии А2, h=450+560 мм (псполнение 1Р23); в = серии АО2, h=481 ° 580 мм (осполнение 1Р44)



Рис. 9-11. Двигатель серии 4AH со сиятым кожухом.

чения исполнения IP44 из исполнения IP23 достаточно заменить кожух, не имеющий охладителя, на кожух с охладителем и установить вентилятор (для этого должен быть предусмотрен соответствующий конец вала). При этом мощность двигателя со степенью защиты IP44 синжают на одну ступень шкалы по сравнению с мощностью исходного двигателя со степенью защиты IP23.

Некоторые зарубежные фирмы, например одно из предприятий ЧССР и датская фирма «Триге-Титан», приступили к выпуску двигателей так называемой исразборной конструкции (рис. 9-12). Эти двигатели имеют существенно уменьщенную трудоемкость изготовления за счет значительного упрощения технологических процессов и являются поэтому весьма рентабельными в массовом производстве. Ввиду малой стоимости таких двигателей ремонт их нецелесообразен, так как стоимость ремонтя превышает стоимость нового двигателя.

При неразборной конструкции обмотанный сердечник статора запрессовывается в корпус, имеющий либо форму цилиндра, сваренного из листовой стали, либо форму стакана, полученного глубокой вытяж-

кой, или же применяется станина, получаемая методом экструзии из алюминиевого сплава. Простой формы штампованные или литые подшинниковые щиты крепятся к станине либо сваркой, либо быстро отверждающимся механически прочным клеем. Центровка ротора относнтельно внутренией поверхности статора осуществляется тремя симметрично расположенными стальными пунами-прокладками (через




Рис. 9-12. Аснихронцый двигатель пераэборной копструкции фирмы «Триге-Титан».

специальные отверстия в щитах); щупы-прокладки удаляются после закрепления подшинниковых щитов. Надежность таких двигателей может быть существение повышена капсулированием лобовых частей обмотки статора специальными компауидами с иысокой теплопроводиостью. Предельными высотами оси вращения для двигателей неразборной конструкции следует считать примерно 90—100 мм.




Рис. 9-13. Сравнение использования внутрепнего пространства и размеров двигателей (слева — с массивной стапиной и выступающими полюсами; справа — с шихтованным сердечником статора).

Одинм из перспективных направлений в дальнейшем развитни конструкции и технологии изготовления двигателей постоянного тока являются принципы, фпрмой «Сименс» заложенные $(\Phi P\Gamma)$ в новые серии 1G3, 1H3 и 1H4 с высотами оси вращения 112-315 мм [Л. 28, 29]. В отлячие от шихтованной станины с привернутыми полюсами, предусмотренной в двигателях серии 2П с высотами оси вращения 400—500 мм, донгатели фирмы «Сименс» имеют, подобно тягоным элекмекотвтивуюцт электромашиниым пли усилителям, пинктоваяные сердечники статора с выштамноваиными в них пазами для размещения обмоток возбуждення главных и добавочных полюсов, а также компенсационной обмотки. Увсличение трудосмкости изготовления таких двигателей вполне компенсируется преимуществами их коиструкции, допускающей питание от трехфазной мостовой схемы при отсутствии сглаживающих дросселей. В отличие от обычных двигателей с массивной станиной в них отсутствует демпфирующее действие вихревых токов и обеспечивается возможность работы при повышенных частотах вращения и с высокими скоростями изменения гока якоря; последнее особенно важно для приводов, требующих малых перемещений.

В сравнении с существовавшей ранее серней новые двигатели фирмы «Сименс» имеют при одной и той же высоте оси вращения значительно большую мощность и меньший динамический момент инерции якоря, что достнечется лучшим использованием пространства внутри статора, примещением для обмоток якоря и статора эмалированных проводов класса нагревостойкости F, значительным увеличением отно-

member $\lambda = l_2/D_{H2}$.

На рис 9-13 приведено сравнение при одиом и том же диаметре якоря размеров двигателей старой коиструкции с массивной станиной и выступающими полюсами и двигателей новой серии 1G3 с шихтованным сердечником статора. Принятая конструкция сердечника статора с чугушым корпусом дает возможность использовать основные механические детали в сборочные единицы — корпус статора с охлаждающими ребрами, лапы, подшинниковые щиты, вситилятор, кожух вситилятора, подпинники, ирименяемые в серии асиихроиных двигателей с фазным ротором.

Двигатели с h≤315 мм с пихтованной станиной выпускаются в на-

стоящее время также рядом иностраниых фирм,

9-2. ТЕХНОЛОГИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Коиструкция и технология изготовления электродвигателей общего назначения, особенно массового и крупносерийного выпуска, теско связаны между собой. В конструкцию машины при ее проектировании должны быть заранее заложены принципы максимальной технологичности, т е возможности наиболее простого и дешеного изготовления деталей и узлов с широким применением последних достижений техники и области механизации и автоматизации технологических процессов, поэтому проектирование двигателей общего назначения, ориентированных на массовый и серийный вынуск, должно вестись совместно конструкторами и технологами.

При конструирования двигателей на надлежащем технологическом уроние следует учитывать не только дальнейшее усовершенствонание их активиой части, т. е. повышение использования, улучшение энергетических и пусковых характеристик, увеличение надежности и т. д., но и возможности максимального умечьшения материалоемкости сборочных сдиниц и деталей без ущерба их прочности в эксплуатации. В этом вопросе могут возникать противорсчия между требованиями конструкции и технологии. Тогда либо принимается окончательное решение на основе гехнико-экономических соображений, либо ведутся дальнейшие

поиски в области технологии.

Одним но ярких примеров таких противоречий является способ изготовления литых чугунных стании и подшининиковых щитов для наиболее массовых по выпуску асинхронных двигателей с высотами оси вращения до 132 мм. В современных освоенных в производстве отечественных единых сериях асинхронных двигателей (А2-АО2, 4А) чугунные станины и подшинниковые щиты выполняются литьем в песча-

ные формы. При формовке стании применяется акснальный разъем форм, что требует наличия по всей длине станины трех или четырсх утолщениых ребер, в торцах которых сверлятся и нарезаются отверстни для крепления болгами подшинниковых щитов, а также соблюдения определенных литейных уклонов в теле станины и ребрах (рис. 9-14,а; эдесь литейные уклоны для наглядности иссколько утрированы). Подшининковые щиты выполняются при литье утолщенными, с большими припусками на обработку. Все это приводит к повышению расхода металла как в отливких, так и в обработанных изделиях и укеличивает трудоемкость механической обработки.




Рис 9-14. Принципнальная конструкции чугущной станины асинхронного домгателя. $a \to для$ литья в истанлический кокиль $a \to для$ литья в истанлический кокиль , с четырежесторовким разраменым разраменым.

В последние годы получает довольно широкое распространение чугунное литье в металлические кокили. При этом способе литья целесообразно применение четырехстороннего радиального разъема форм при отливке стании (рис. 9-14,6) вместо общепринятого аксиального. Это дает экономию в расходе чугуня (на 10 15%) за счет замены утолщенных ребер ушками, устранения аксиальных формовочных уклонов и уменьшения толщины станины в месте посадки сердечника статора. Одновременно за счет уменьшения в огливках припусков на механическую обработку, повышения точности геометрических, размеров, синжения твердости (отжиг) трудоемкость механической обработки стании и щитов существенно синжается при значительном улучшении

товариого вида двигателей. Однако исем этим преимуществам способа литья в металлические кокили противостоит его исдостаточням производительность по сравиению с производительностью современных автоматических линий формовки и литья (например, лиций с пескодувно-

прессовой формовкой).

Поскольку конструкция станины, отливаемой в металлические кокили с четырехсторонним раднальным разъемом (рис. 9-14,6), имеет ряд указанных иыше существенных преимуществ по сравнению с конструкцией станины, отливаемой в песчаные формы с аксиальным разъсмом (рис. 9-14,a), то перед технологами-литейшиками при создании будущих перспективных серий встаст задача: либо обеспечить такой способ формовки для литья и песчаные формы, который давал бы отливки, аналогичные отливкам при четырехсторонием разъеме форм, либо путем изыскания ряда дополнительных мероприятий существенно повысить производительность литья в металлические кокили.

При разработке конструкции двигателей массового и серийного производства уделяется большое внимание унификации сборочных единиц и деталей, таких, например, как подшишниковые щиты, подшинники, крышки подшинников, валы, коллекторы, щетки, щеткодержатели, вводные устройства и т. п. Это уменьшает номенклатуру и увеличивает количество одинаковых изделий в партиях, что весьма благоприятно сказывается па повышении показателей технологичности конструкций. Одноименные дегали двигателей соседиих высот оси вращения или даже соседиих участков серии должны иметь принципиально одниаковую конструкцию для облегчения перестройки автоматических поточных линий и агрегатиых стаиков.

Современное производство электродвигателей общего назначення, особенно в части массового и серийного выпуска, характеризуется применением широкой механизации и автоматизации технологических процессов. Эта область технологии продолжает быстрыми темпами развиваться, появляются все новые и новые станки-автоматы, полностью устраняющие применение даже исэначительных ручных операций и

отличающиеся особо высокой производительностью.

Например, в области массового производства асинхронимх дингателей (при $h \leqslant 132$ мм) можно отметить уже достигнутую или вполие реальную в перспективе механизацию и автоматизацию следующих

технологических операций:

последовательную штамповку листов статора и ротора на высоко-производительных пресс-автоматах из холодпокатаной рудонной стали при безотходной вырубке (с отрицательными припусками), с приспособлением для размотки рудона, правки и подачи ленты в пресс, с выдачей из-под штампов листов в орнентированном положении; высоко-температурный отжиг, обезуглероживание и оксидирование листов в проходных автоматизированных печах с защитной атмосферой;

сборку, прессовку и скрепление сердечников статора и ротора на

прессах-полуавтоматах;

изолирование пазов статора рулошным матерпалом на пазонаолировочных станках с производительностью 80—150 пазов в минуту;

намотку и укладку обмотки статора на статорообмоточимх станках по системе раздельной намотки и всыпки. Существуют станки-автоматы, в которых, объединены процессы изолирования пазов, намотки, всыпки и заклишивания обмотки, обжима и формовки лобовых частей. Производительность таких станков-звтоматов — от 20 до 30 статоров в час, а зависимости от размеров сердечников;

бандажирование лобовых частей обмоток на станках со скоростью бандажирования от 0,7 (для двигателей с h=112+132 мм) до 1,2 (для

двигателей с h=71+100 мм) стежка в секунду;

титье стании и по (шилинковых щитов, например, на специальных лишиях песколувно прессовой формовки я чугунного литья, с производительностью до 240 форм в час (до четырех изделий в одной форме), или автоматическое комильное литье на механизированных линнях; центробежное в металлические кокили с четыреж горонним раднальным разъемом при производительности до 200 отливок в час, подшининковых интов в метальнческие кокпли при произволительиости до 350 отливок в час;

плавку металла в иидукционных печах с использованием в шихте

отходов электротехинческой стали после штампорки;

механическую обработку станин на автоматических станочных линиях с производительностью от 80 до 50 стапии в час (большие числа относятся к двигателям меньших высот оси вращения);

механическую обработку подшинниковых щитов на автоматизированных агрегатных станках, рассчитанных на полную обработку дета-

лей, с производительностью от 200 до 100 щитов в час;

мехапическую обработку валов на автоматических линиях с про-

изводительностью от 100 до 80 валов в час;

пропитку обмоток статора лаками без растворителей капельным методом при вращении статора и при одновременном нагреве обмотки током промышленной частоты; продолжительность процесса 20 мин;

заливку роторов алючинием, горячую посадку роторов на вал на

специальном оборудовании;

еборку двигателей на комплексно-мечанизированных линчях с при-

пудптельным ритмом;

непытание двигателей на автоматических уставовках и станциях. Полный пикл изготовления электродингателей при массовом пронаводстве складывается из следующих технологоческих процессов-

заготовительные процессы, изготовление литых заготовок из серо-

го чугуна, из цветных спланов, изготовление заготовок валов;

обработка деталей резанием обработка станин, подшиппиковых щитов и крышек, валов, вентиляторов и деталей вводиых устройств; холодная штамповка: изготовление кожухов вентилиторов;

изготовление иластмассовых деталей;

изготовление сердечников ститора и ротори: штамповка листов,

сборка и скрепление сердечников, зяливка сердечников роторов;

обмоточно-изолировочные работы, изолирование пазов стятора, намотка и укладка обмотки, заклинивание пазов, сборка схемы соединеций, уклячка междуфазной нооляции, оконцевание выводных копцов, формовка и бандажировка добовых частей, электрические испытания, пропитка и сушка;

сборочные работы: сборка и обработка статоров (в комплекте со станиной), сборка, обработка и балансировка роторов, сборка и обра-

ботка вентвляторов, общая сборка электродовгателей;

приемо-сдаточные испытанця;

лакопрасочные покрытия и коисернация, окраска чугунных и стальных деталей, деталей из цветных сплавов, окраска электроднигателей,

консервания. Все персчисленные технологические происссы обычив бывают взаимпо связаны транспортными в загрузочно-разгрузочными операциями, устроенными по принципу запершения каждой технологической операции выдачей обработанного объекта в таком положении и месте, которые требуются для непосредственной загрузки на следующее рабочее место.

При изготовлении асинхронных дригателей с высотами оси вращения более 132 мм мехапизация и автомагизация технологических процессов применяется в тем меньшей степени, чем круппее двигатели

н чем меньше объем их выпуска.

При изготовлении двигателей с высотами оси вращения от 160 и примерно до 250 мм формовка стании и подшилинковых шитов при чугунном литье выполняется либо методом престования на автоматических лиинях отечественного производства, либо другими общензвестными методами; механическая обработка стании ведется на автомагических линиях или на поточных линиях из агрегатных станков, обработка подшинниковых шитов на поточных линиях из агрегатных и специальных станков, обрабочка валов и роторов — на автематических лиинях; штамповка листор статора и ротора — на автоматизированных линиях, состоящих из нескольких прессов; сердечники статора, статоры в сборе, веитиляторы, детали вводиых устройств обрабатываются на агрегатных и специальных станках, друхслойная статорная обмотка выполняется в основном вручную, с мехавизацией только отдельных операций, таких, как изолирование пазов, калибровка лобовых частей. ненытание непропитациых статоров, транспортировка; существуют, одиако, специальные схемы одно-двухслойных и двухслойных концентрических обмоток, приведенные в [Л. 33], при которых возможна мехаинзированная укладка; пропитка применяется карельная, лаками без растворителей; сборка двигателей ведется на комплексно-механизированных линиях, испытание готовых двигателей — на комплексно-мехаиизированных испытательных стаициях для контрольных испытаний; окраска — на окрасочных конвейсрах методом электростатического распыления с ручной подкраской дульверязатором или только методом

пульверизатора. При изготовлении двигателей с высотами оси вращения 280—355 мм. для механической обработки литых и свариых стаини предусматривает-

ся специальное и агрстатице оборудование, механическая обработка подшинииковых щитов выполняется на токирно-карусельных станках с программным управлением; сверление и парезание отверстий — на агрегатных станках; обработка валон — на гидрокопировальных токарных автоматах с фрезеровкой торцов и центровкой на фрезерио-центровальных станках, роторы облачинаются ротационным способом (свободно вращающимся резцом с круговой режущей кромкой), синжающим добавочные потеры и повышающим к. п. д. двигателей; сборка и опрессовка сердечинка статора для двигателей в исполнении ПР23 с огдельно изготовляемым сердечником (например, рис. 9-11) выполияется на шихтовочной оправке, что устраняет необходимость проточки сердечника по внутреннему днаметру; обработка посадочных заточек нажимных шайб ведется на писстовочной оправке, что обеспечивает надлежащую соосность сердечника статора и подининиковых щитов; обмотка выполяяется вручную; заливка роторов производится с предрарительным подогревом сердечникив, либо на вибрационных установках, либо является статической е подачей металла синку. При изготовлении двигателей со сварной оболочкой весьма перспективным является применение принципнально новой технологии резки стальных листов по конпру выазмой. По сравнению с резкой газовым пламенем резка плазмой увеличивает скорость происсса в 4 4,5 раза, повышает

производительность груда в 2 раза, дает числоту разреза на порядок

выше при отсутствии брызг и наплывов.

При изготовлении высоковольтных двигателей с высотами оси вращения до 560—630 мм ирименяется преимущественно универсальное оборудование за немпогнми исключениями, как, например, карусслыше станки с программным управлением, агрегатные сверлильно нарезные станки и наговые конвейеры поточной сборки. Обмотка статора и стержневого короткочамкнутого ротора выполняется пручную с механизацией и автоматизацией отдельных операций по изготовлению и изолированию секций обмотки статора и по нарезке и выгибанию лобовых частей алюминиевых стержией обмотки ротора, а также по чеканке стержией в назах. Обточка роторов производится свободно вращающимся резцом с круговой режущей кромкой (ротационное резание).

Техиология изготовления двигателей постоянного тока в основном не отличается от технологии изготовлении аснихронных двигателей серийного производства, за исключением специфический процессов изготовления коллекторов, полюсов и полюсимх катушек, укладки обмотки

якорей и др.

9-3. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

а) Станины и сердечники статоров

Конструкции стании двигателей в исполнениях по степени защиты IP44 и IP23 принципнально различны. Станины двигателей в исполнении IP44 именя обычно форму цилиндра, либо с дродольными ребрами на инешней поверхности у двигателей с h≤355 мм (рис. 9-1, 9-2,a, 9-27, 9-28), либо с трубками воздухоохладителя (рис. 9-3,a) у двигателей с h>400 мм.

Рекомсидуемые значения высоты ребер $h_{\rm p}$ на стапине в зависимос-

ти от высоты оси вращения двигателя h приведены на рис. 9 15.

На рис. 9-16 показана зависимость произведения n_ph_p от высоти h; здесь n_p —число ребер, приходящихся на четверть окружности ставины. Произведение n_ph_p представляет собою условную поверхность охлаждения ребристой станиим на единицу длины. Из этого произведения можно определить при конструировании станины примерное числю ребер и угол между соседними ребрами α_p , если навестна высота ребра h_p . В поперечном разрезе ребра имеют в нерхией части раднуе закругления, равный примерно 1 мм для двигателей с h—56—63 мм; 1,5 мм—с h=71—132 мм; 2,5 мм—с h=160—250 мм; 3,0—4,5 мм—с h=280 \leftarrow 355 мм. Угол между стенками ребра β_p рамен 3° при h=50 \leftarrow 71 мм и 4° при h>80 мм (см. рис. 9-14,a).

Трубки распределенного воздухоохладителя днигателей с высотами оси вранцения свыше 400 мм и способом охлаждения ICO151 имеют наружный диаметр приблизителько 32—10 мм, односторониюю толщину 1,5 мм и располагаются по осей окружности станивы в два три ряда.

Сердечник статора двигателей с высотами оси вращения до 400 мм сажается на гладкую обработанную внутреннюю поверхность станны, а в двигателях с высотами оси вращения свыше 400 мм для посадки сердечника предусмотрены продольные ребра.

Стапицы двигателей в исполнении 1123 имеют обычно гладкую внешиюю поверхность (рис. 9-2,6) и внутрешие продольные ребра, обработанные под посадку сердечника (см. рис. 9-29, 9-31). У стаини

двигателей с $h \leqslant 250$ мм предусматриваются обычно четыре внутренних ребра, а у станин двигателей с $h \geqslant 280$ мм — щесть внутренних ребер. При радиальной системе вентиляции в боковых частях станины располагают отцерстия для выхода охлаждающего воздуха (рис. 9-5,a, 9-29, 9-30, 9-31). Отверстия закрывают жалюзи, штампованными из листовой стали или более эстетичными литыми из алюмииневых сплавов (рис. 9-2,a, 9-30).

Опорные лапы либо отливаются заодно со ставниой, либо изготовляются отдельно и крепятся к ией (в отдельных случаях, при изготовлении стаинны литьем под дарлением из алюминисвых силавов); в сварных конструкциях лапы образуются обычно при надлежащем

раскрое вертикальных стоек станины (рис. 9-10,а).






Рис. 9-15. Висота ребер станици $h_p = f(h) 1$





В станинах предусматриваются специальные прилитые или приварениые основания для размещения вводного устройства с соотнетствующими окнами в станине для подвода выводных концов обмотки.

В соответствии с требованиями безописности двигатели должны иметь зажимы для заземления корпуса, сиабженные устройством, препятствующим самоотвинчиванию (один зажим на станине или на фланцевом щите и один — во вводном устройстве)

На гориях станицы выполняют заточки для посадки и центриро навня подшилинковых щитов; у двигателей с $h \le 250$ мм инлицарическая посадочная поверхность заточки обычно внешияя, у днигателей с $h \ge 280$ мм, особенно у двигателей в свариом исполнении, — впутренияя.

Для крепления подшининковых щитов предусматривают в станице соответствующие приливы, ушки или опорные торцевые поверхности (в сварных исполнениях), в которых сверлят и парезают отнерстия для крепящих болтов.

Станины по внутреннему диамстру протачивают под посадку отдельно изготовленного сердечника статора (при $h \le 250$ мм) или же под набирание сердечника по отдельным листам ($h \ge 280$ мм); в этом случае в станине (или в ее впутренних продольных ребрах) выбирают при проточке круговые прямоугольные канавки для закрепления спрессованного сердечника кольцевыми или поперечными (в случае наличия внутренних ребер) шпонками посредством нажимных шайб, также имеющих круговые заточки по торцам (см. рис. 9-31).

В верхней части станины располигают подъемный рым-болт (в больших двигателях - два болга), рассчитанный на массу двигателя (приложение 11). При массе двигателя менее 30 кг рым-болт от-

При снарной коиструкции для подъема двигателя предусматривакот просмы, боковые или торценые крюки (см. рис. 9-10,а, 9-30), канав-

ки для заведения троса (рис. 9-10,6) и т. д.

Толщина степки литой стапицы может быть орнентировочно определена по рис. 11-2 (размер b₁). В сварных станинах механическую нагрузку несет преимущественно каркае, образованный стойками и ребрами, а стенки являются в основном общивкой.

Ha станинс, в легко обозримом местс, по не на съемных деталях или узлах, крепят табличку из искоррозионного материала с приведси ными на ней основными техническими даиными двигателя (ГОСТ

183-74).

Сердечник статоря двигателя с ћ≤250 мм набирается из вырубленных листов электротехиической стали с базпрованием по внутрениему днаметру и шлицам пазов. В случае применения стали марки 2013 листы после штамповки подвергают термической обработке на магинтные свойства с последующим оксидированием. Эти процессы ведутся

в специальных печах с заданным автоматическим режимом.

Набранный сердечник спрессовывают под давлением около 1,5 МПа (45 кгс/см2) и без сиятия давления пресса скрепляют специальными стальными скобами в форме желобков, которые располагаются по наружной поверхности сердечники в кананких, именицих форму насточкнив хроста (см. рис. 9-27- 9-29); затем желобки скоб расправляют специальным приспособлением, концы скоб загибают и сердечинк оказывается надежно скрепленным. Для сердечинков двигателей с $h{=}50{\div}$ 90 мм более технологичиа сварка пакета.

Сердечинки статора двигателей с h≤250 мм протачивают по наружному днаметру, синмая припуск на штамповку (0,5 мм по раднусу). Обработка поперхиости сердечника обеспечивает улучщенный тепло-

вой контакт его со станиной.

Обмоганные и пролитанные сердечники статора двигателей с $\hbar \leq$ ≤250 мм впрессовывают в станины (если станины не образуются обливкой сердечника алюминневым сплавом). Для удобетва впрессовки сердечинка и стаиниях предусматривается «заходная» часть, т. е. обработка по несколько большему днаметру (на 1-3 мм), чем посадоч-

ная часть (рис. 9-27, 9-28).

Сердечники статора двигателей с h≥280 мм, состоящие на листов, лакированных после штамновки и сиятия заусенцев, изготовляют двумя способами; набирают либо испосредственно в стапниу и в процестс опрессовки закрепляют кольцевыми или поперечными шпонками, либо на центрирующую оправку вис станины и скрепляют стальными планками, располагаемыми в исглубоких примоугольных канавках и привариваемыми к пажимным шайбам и частично к спинке сердечияка (см рис. 9-30). Второй способ сборки сердечника статора следует считать более прогрессивным, так как он обеспечивает необходимый размер и форму сердечняка по внутреннему диаметру без растачнияния, что существенно уменьшает потери в стали; кроме того, и сердечник, изготовленный вие станины, значительно легче укладывать обмотку, легче выполнять соединения, пропитывать и т. д.

Сердечники двигателей с h≥400 мм, имеющие сравнительно большие длины, подразделяются на пакеты с радиальными вентиляционными каналами (см. § 14 2,6, а также рис. 9-81), образованными специальными распорками в виде двутавриков иысотою 10 мм. Распорка размещаются на каждом зубце и проходят радиально до наружной части спинки; их приваривают предварительно в нескольким (по числу каналов) листам статора, принимая меры к надежному закреплению против случайного выпадация. Под нажимные шайбы сердечников на каждый зубец ставят нажимные пальцы, которые, так же как и двутаврики, крепят предварительно к двум листам сердечника. Нажимные пальцы представляют собой стальные полоски шириной 10 мм. приваренные «на ребро» к листам статора с гарантированным креплением

В сварной конструкции двисателей с короблатой станиной (см. § 9.1) к сердечнику статора, набранному на оправку и скрепленному, как указано выше, приваривают по бокам стальные пластиям (см. рис. 9-30), которыми сердечник оппрается на края коробчатой станины и крепится к пим болтами. На одной из этих планок и одной из планок, стягивающих сердечник, может быть размещено основание для вводного устройства (см. рис. 9.11 и 9-30); к верхной части этого основания может крепиться габличка технических данных Коробчатая станина представляет собой либо сварную полутрубу со стойками, образующими опорные лапы и ребра с заточками для посадки сердечника и подшининковых щятов (рис. 9-10,а и 9-30), либо чугунную литую коробку (рис. 9.10,б и в), на обработанных горизонтальных кромках торцевых и боковых стенок которой размещаются стояковые подшининки и сердечник статора.

б) Сердечники роторов

Листы сердечников роторов инампуются из высечки листов статора. Штамповка производится одновременно со штамповкой листов

статора.

против случайного выпадання,

Листы роторов двигателей с h≤250 мм, изготовленные из стали марки 2013, подвергают после штамповки, как и листы статора, термической обработке для получения исобходимых магнитных свойств, а также оксидированию, благодаря которому уменьшаются добавочные потери в роторе за счет создания изолирующего слоя между сердечником и алюминиевой клеткой Листы ротора набирают на оправку по специальному знаку, проссуют до определенного размера по длине сердечники и без сиятвя давления закрепляют на оправке В таком виде сердечник ротора поступает на заливку алюминием.

Листы короткозамкнутых роторов двигателей с h≥280 мм, предназначенных для заливки алюмпинем, оксидированию не подвергают, а весь сердечник после набора и спрессовки на оправке нагревают перед заливкой алюмпинем до 400—500°С, что обеспечивает образование достаточного оксидного слоя в пазах и между листами зубцов.

Сердечники короткозамкнутых роторов после заглики алюмнинем напрессовывают либо на гладкие валы без шпонки с предварительным нагревом сердечников до $500-550^{\circ}\mathrm{C}$ (для двигателей с $h{\leqslant}250$ мм), либо со впионкой при прессовой посадке (для двигателей с $h{\geqslant}280$ мм).

Листы фазных роторов и роторов со сварной клеткой подвергают перед набором сердечника сиятию заусенцев и лактровке. В этих случаях сердечии набирают непосредственно на вал. имеющий с одной стороны упорный заплечик, а с другой — канавку для кольневой шионки, крепящей сердечник после спрессовки. Сердечиик сжимается на ва-

лу двумя нажимными шайбами, которые в случае физных роторов имеют прилины, образующие обмоткодержатели. При наготовлении сердечников двигателей с h>355 мм под нажимными шайбами располагаются листы ротора с нажимными пальцами, а в местах расположения вентиляционных каналов - листы ротора с приваренными к ним распорками, подготовлениме аналогично листам статора. При этом радиальные вентиляционные капалы ротора должны совпадать с канялами стятора. Особое винмание должио быть обращено на обеспечение надежного крепления нажимных нальцев и нентиляционных распорок poropa.

После напрессовки на вал сердечники роторов, залитые алюминием, сердечинки со свършыми клетками, а также сердечинки фазных роторов после сборки на валу и укладки обмотки протачивают до необходимых размеров по наружному диаметру для обеспечения предусмотренного поздушного зазора между статором и ротором. Наиболее прогрессивной является проточка роторов упомянутым выше (§ 9-2) ротационным резанием. Ротационный метод обработки роторов обеспечивает минимальные замыкания как между самими листами, так и между листами и выступающим в шлицах полузакрытых пазов ялюмиинем, что сущест-

венно синжает добаночные потери.

в) Валы и их механический расчет

Принязка размеров выступающего копца валя асиихронных двигателей к высотам оси вращения, согласованная между странамичленами СЭВ, приводена для двигателей на иоминальные напряженчя до 660 В в табл. 2-4 и 25, а на напряжение 6000 В — в табл. 2-2. При этом диаметры выступающего коица вала определены в соответствии с рекомендациями МЭК (см. приложение 4) по наибольшему допускаемому моменту вращении при иоминальном режиме работы неходя из согласованной увязки мощиостей с высотами оси вращения и прочими установочными размерамы,

При проекторовании новых серой двигателей или отрезков этих серий с иной привязкой мошностей к установочным размерам выбор диаметра выступлющего конца валя и его длины следует производить

в соответствии с рекомендациями приложения 4.

Конструкция вала двигателей с различными высотами оси вращемия представлена на рис. 9-3,a, 6; 9-5,6, в, 9-27-9-31. Загоговкой для налов с диаметром до 100 мм под сердечником ротора обычно служит прокатавный цилиндрический пруток из стали преимущественио марки 45 (ГОСТ 1050 74); для двинвтелей наиболее массового участка серин применяются заготовки, получаемые методом понерсчио-клиноного проката, валы днаметром более 100 мм изготоиляются из ступенчатых заготовок стали также преимущественно марки 45, получаемых методом корки или пресковки

Валы, получаемые из цилиндрических заготовок, проектируют с минимальными переходами от одной ступени к другой для уменьшення отходов и синжения трудоемкости механической обработки. В средней части вала, предпазначенной под посадку сердечника ротора, у двигателей с h≤250 мм шпоночный наз не предусматринается, сердечник насаживается на нал горячей посадкой; у двигателей с $h \geqslant$ ≥280 мм сердечвик изсаживается на вал со шпонкой. В конце вала с фазным ротором просверливается центральное отверстие для размещения кабелей или шин, соеднияющих обмотку с контактиыми коль-

Вал в своей средней части, несущей сердечинк ротора, должен иметь достаточную жесткость и во всех сечениях достаточный запас прочности.

Первая критическая частота вращения вала должна превышать иоминальную частоту вращения двигателя не менее чем на 30%.

Соответствие вала просктируемого двигателя всем этим требовани-

им проверяется изложенным ниже механическим расчетом.

При налични двух или болсе длин сердечников двигателей с одинаковой частотой вращения расчет вала выполняют для двигателя

с изиболее длинным сердечинком.

Если для данного проектируемого двигателя выбраны по рекомендациям приложения 4 размеры выступающего конпа вала, то по табл. 9-2 (см. § 9-3, ϵ) определяется диаметр вала d_2 под посадку подшинников качения, а также диаметр вала d_3 за подшинником. Длина ℓ между серединами подшинников качения устанавливается при конструнровании двигателя.

Расчет вала на жесткость

Прогиб вала посредние сердечника ротора под действием силы тяжеств, мм,

$$f_{\tau} = \frac{P'_{3}}{3El^{2}} (a^{2}S_{a^{+}} | \cdot b^{2}S_{a}) \cdot 10^{0}, \tag{9-1}$$

где P'_2 — силя тяжести (вес) сердечника ротора с обмоткой и участком вала по длине сердечника, H; E— модуль упругости материала вала, Πa (для стали E=2.06·10¹¹); a, b и t— по рис. 9-17,a, мм; значения S_a и S_b определяют в соответствии с размерами d, x и y, указанными на рис. 9-17,a, записывая все данные по форме, приведенной из с. 78. Здесь d_t — диаметр рассматриваемого участка вала; индексом i обозначаются также момент инерции J_i и расстояния x_i и y_i , соответствующие диаметру вала d_i .

Момент вперция, мм4.

$$J_i = \pi d^{\lambda_i}/64$$
.

Приближенное значение силы тяжести P'_{21} H,

$$P'_2 = 64D^2_{\text{RS}}l_2 \cdot 10^{-6},$$
 (9-2)

тде l_2 — длина сердечинка ротора без раднальных вситпляционных каналов, мм; D_{12} — паружный днаметр сердечинка ротора, мм.




Рис. 9-17. Вал двигателя и действующие на него силы, $\sigma \leftarrow$ миниспетупенчатый вал; $\delta =$ нил с минимальным количеством уступов.

	Участон в		
a_1 , and a_1 , and a_1 , and a_2 , and a_3 , and a_4 , a_5 , and a_4 , and a_5 , and $a_$	$\frac{y_3^1 - y_3^2}{y_4^1}$	y_1^2 , hing	$ \begin{vmatrix} y_{l}^{2} - y_{l-1}^{2}, & \text{SDA} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} y_{1}^{2} - y_{l-1}^{2} \\ \vdots & \vdots \\ \text{SCA} \end{vmatrix} . $
$S_{\nu} = \sum_{i} \frac{\nu_{i}^{3} - \nu_{i-1}^{3}}{J_{i}} \cdot M66^{-1}$			$=\sum_{i=1}^{s}\frac{\nu_{i}^{2}-\nu_{i-1}^{2}}{J_{i}}, \text{ Mat}^{-2}$

вала посредине сердечника ротора от реакции пере-Прогиб дачи, мм,

$$f_{a} = \frac{P_{u}c}{3El^{2}} \left[(1.5lS_{o} - S_{b}) a + bS_{a} \right] \cdot 10^{6}, \tag{9-3}$$

где $S_{f 0}$ определяют, заполияя форму, приводенную выше; $P_{f n}$ — реакция передачи, Н,

$$P_{n} = k_{n} M_{2} \cdot 10^{3} / r, \qquad (9-4)$$

 M_3 — поминальный вращающий момент, $H \cdot M$.

$$M_2=9.57P_2/n$$
,

 P_2 — иоминальная мощность, $B_{\rm T}$; n — номинальная частота ния, об/мин; г -- радиуе окружиости шкива или кулачковой муфты, мм, $k_{\rm B}{=}3$ — при передаче плоским ремнем, $k_{\rm H}{=}1.8$ при передаче клиновыми ремнями, kn=0,3 при передаче упругой кулачковой муфтой (учитыная иеоднородиую плотность куличков).

Примем, что сила P_{π} приложена к середние нікива или упругой части кулачка. Размеры клиноременных шкинов и муфт выбираем по-

приложенням 12 и 13.

У асняхронных двигателей с h≤250 мм вал имеет уступы только в местах расположения подшипшиков качения (рис. 9-17,6). С достаточным приближением для таких валов можно принять:

$$S_b = (b^3 - y^3) / J, MM^{-1};$$
 (9-5)

$$S_{\alpha} = (a^3 - x^3)/I$$
, MM^{-1} ; (9-6)-

$$S_0 = (a^3 - x^2_1) / I, \text{ MM}^{-2}, \tag{9.7}$$

PAC

$$J = \pi d^4_2/64$$
, MM⁴. (9.8)

Начальный расчетный эксцептриситет ротора, мм,

$$e_0 = h\delta + \hat{f}_T + f_{\text{in}}. \tag{9-9}$$

где δ — воздущный зарор, мм; k=0,1 при $\delta \geqslant$ 0,5 мм, k=0,15 при $\delta <$ < 0.5 MM

Начальная сила одиостороннего магнятиого притяжения, Н, при числе полюсов 2p=2

(9-10) $P_{n} = 0.1D_{m}l_{3} - \frac{\ell_{0}}{3}$,

			Учисток а		
d _€ , mai	J _J , 3014	<i>х₁.</i> ми	х ³ , жиз	$x_i^3 - x_{i-1}^3$, som	$\frac{x_{t}^{3}-x_{t-1}^{3}}{J_{t}}$, spira
	en primarigas elementes	$S_a = \sum_{\alpha}$	$\frac{x_1^3 - x_{i-1}^3}{I_i}$,	₩Żi – I	

при числах полюсов 2 р>2

$$P_{\text{M}} = 0.15 D_{\text{Hz}} l_z \frac{a_0}{\hbar},$$
 (9-11)

Прогиб вала под действисм сням P_{M_1} мм,

$$f_0 = f_T P_M / P'_2.$$
 (9-12)

Установившийся прогиб вала от односторониего магинтиого притяжения, мм,

$$f_{\rm M} = \frac{f_{\bullet}}{1 - f_0/e_0} \,. \tag{9-13}$$

Результирующий прогиб вала от силы тяжести ротора, реакции передачи и магнитного притяжения

$$j = \int_{T} + \int_{U} + f_{M}.$$
 (9-14)

Результирующий прогиб вала не должен превышать 12% (в исключительных случаях 15%) воздушного зазора 6. В противном случае необходимо увеличить диаметр вала в средней части и повторить расчет.

Определение критической частоты врищения

Первая критическая частота вращения вала с учетом влияния маг-

$$n_{\rm up} = 950 \sqrt{\frac{1 - f_0/c_0}{f_T + f_{\rm BBR}}},$$
 (9-15)

где прогиб вала от силы тяжести шкния или полумуфты $f_{m\kappa}=f_{n}P_{m\kappa}/P_{n}$; сила гяжести шкнва или полумуфты $P_{m\kappa}=9.81\,G_{m\kappa}$, H; массу шкива или полумуфты $G_{m\kappa}$ выбираем по приложениям 12 и 13.

Полученное значение иму должно удовлетворять перавенству

$$n_{\text{rep}} > 1,3n$$
.

Расчет вала на прочность

Вал на прочность рассчитывают на участках c и b, причем при расчете выступающего конца вала принимают его диаметр уменьшенным на глубину шлоночного паза $h_{\rm mn}$.

Изгибающий момент в рассматриваемом сечении вала на участке с, Н⋅м. .

 $M_{\rm u}=k(P_{\rm u}+P_{\rm mis})z_1\cdot 10^{-3}$ (9-16)

где $k=M_{2^{MARC}}/M_2$ принимается равиым 2.

При соединении двигателя с приводимым меканизмом посредством шкива отрезки 21 и с отсчитываются от середины длины выступающего конца вала, как показано на рис. 9-17,а; при соединенин посредством упругой муфты они отсчитываются от середины кулачков муфты и для такого случая 21 будет представлять собою сумму длины полумуфты и половины длины кулачка (по обозначениям, принятым в приложении 13 $z_1 \approx L/2 + l_1/2$.

Соответственно определяются и другие размеры на участке ε .

Для определения M_n на участке b необходимо определить реакцию опоры B, H,

$$R_b = (P'_2 + P_M) a / l + F_m (l + c) / l.$$
 (9-17)

Изгибающий момент в рассматриваемом сечения вала на участке b, H·м,

$$M_{n} = [P_{\pi}(\varepsilon + y) + R_{n}y] \cdot 10^{-3}. \tag{9-18}$$

Момент кручения, Н.м,

$$M_{\rm E} = \hbar M_2$$
 (9.19)

Момент сопротивления при нагибе, мм³,

$$W = 0.1d^3\epsilon$$
 (9-20)

При совместном действии изгиба и кручения эквивалентное напряженис, Па,

$$\sigma_{\text{SKD}} = \frac{V M^0_{\text{H}} - M^2_{\text{R}}}{W} 10^0.$$
 (9-21)

Значение онив ин в одном сечении вала не должно превышать $0.7\sigma_{
m r}$, где $\sigma_{
m r}$ — предел текучести стали на растяжение. Например, для стали марки 45 от=350·106 Па.

Пример. Рассчитать пал аспихронного двигателя мощностью 250 кВт, с частотой вращения 1470 об/мли, соединенный с приводимым мехапизмом упругой муфтой том вращения 1970 обумин, спеданенным с приводамим механизмом упругов муфтом Диаметр ротора $D_{a2}=380$ мм, дяния ротора $l_2=255$ мм, воздушкый зазор $\delta=1$ мм. Раднус окружности кулачковой муфты типа МУВП1-90 (приложение 13) r=121 мм,

					Участок в			
d _i , mm	Ј _ј . 10 ⁴ жм	я ^{(,} жи	ν ₄ . 10α, εικι ^ο	$u_3^l - u_3^{l-1}$	$\frac{y_i^3 - y_{i-1}^3}{y_i}.$	$y_{\tilde{t}}^2$, 10^a adas	y2-y2-1-1-1-101 3082	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
100 105 115 110	490 505 855 720	60 140 185 420	216 2750 6300 74 500	216 2534 3550 68 200	0,044 0,425 0,415 9,5	3,6 19,6 34,2 176	3,6 16 14,6 141,8	0,073 0,250 0,1707 1,97
		Su	10,38	MM-1			$S_u = 0.0248 \text{ M}$	1 M - x

масса муфты 80 кг. Вал имеет следующие размеры (см. рис. 9-17,a), мм: d_1 =90, d_2 = =100; d_3 =105; d_4 =115; d_3 =110; d_6 =106; z_1 =85; c=150; y_1 =60; y_2 =140; y_3 =185; b=420; a=460; t=80; x_1 =60; x_2 =140.

Расчет вала на жесткость

Сила тяжести сердечника ротора с обмоткой и участком вала по его длине по (9-2), 11,

$$P'_2 = 64 \cdot 380^2 \cdot 255 \cdot 10^{-8} = 2350.$$

Для определения прогиба вала рассчитаем веномогательные значения S_a , S_b и S_b , заполнив форму, приведенную на с. 78, и результаты представим в табл. 9-1.

Прогиб вала посредине сердечника ротора под действием силы тяжести по (9-1), мм.

$$f_{\tau} = \frac{2350}{3 \cdot 2 \cdot 06 \cdot 10^{11} \cdot 880^{3}} (460^{2} \cdot 10 \cdot 38^{3} + 420^{2} \cdot 13 \cdot 6) \cdot 10^{4} = 0.0225.$$

Номинальный вращающий момент, 11-м,

$$M_2 = 9.57 \frac{250 \cdot 10^3}{1470} = 1628$$

(наибольший допускаемый момент по приложению 4 равен 1900 Н-м) Реакция передачи по (9-4), Н,

$$P_0 = 0.3 \frac{1628}{121} \cdot 10^3 = 4030.$$

Просиб вала посредине сердечника ротора от реакции передачи по (9-3), мм.

$$f_{\rm fl} = \frac{4030 \cdot 150}{3 \cdot 2.00 \cdot 10^{11} \cdot 880^{\circ}} \left[(1.5 \cdot 880 \cdot 0.0248 - 10.38) \cdot 460 + 420 \cdot 13.6 \right] \cdot 10^{\circ} = 0.0202.$$

Начадьный расченный эксцентриситет ротора по (9-9), мм,

$$e_0 = 0.1 \cdot 1 + 0.0225 + 0.0202 = 0.1427.$$

Начальная спла одностороннего магнитного притяжения по (9-11), Н,

$$P_{\rm M} = 0.15 \cdot 380 \cdot 253 \, \frac{0.1427}{1} = 2060.$$

Прогиб вала под действием силы $P_{\rm M}$ по (9-12), ым.

$$f_0 = 0.9225 \frac{2060}{2350} = 0.0197.$$

Установившийся прогиб вала от односторочнего магнитного притяжения по (9.13), мм,

$$f_{\rm M} = \frac{0.0197}{1 - 0.0197/0.1427} = 0.0228.$$

Табыща 9-1

			Учистик и		No. of Authorities and Market
d _i , xx	J _I , iu+ ma+	z _l , m.	х ³ , 10° жна	$x_i^3 = x_{i-1}^3$, (0) and	$\frac{x_{\ell}^3 - x_{\ell-1}^3}{2\ell}, \text{ MM}^*$
100 103 110	490 595 720	60 140 460	216 2744 97 300	216 2528 94 550	0,044 0,424 13,131

 $S_0 = 13.6 \text{ km}^{-1}$

Результирующий прогиб вала от силы тяжести ротора, реакции передачи и матлитиого притяжения по (9-14), мм,

$$f=0.0225+0.0202+0.0228=0.0655.$$

Прогиб составляет 6,55% воздушного зазора, что допустимо. Сила тяжести полумуфты, Н,

$$P_{mn} = 9.81 \cdot 80/2 = 392.$$

Просиб вала от силы тяжести полумуфты по (9-15), мм,

$$f_{\text{max}} = 0.0202 \frac{392}{4030} = 0.00197.$$

Первия критическая частота вращения вала с учетом влиямия мигнитного притяжения по (9-15), об/мии,

$$n_{\rm KP} = 950 \sqrt{\frac{1 - 0.0197/0.1427}{0.0225 + 0.00197}} = 5050,$$

$$5050 > 1.3 \cdot 1470 = 1911.$$

Расчет вили на прочность

Проведем распет вала на прочность в обычно наиболие напряжениюм сечении $I{-}I$ е(рис. 9-17,a).

Примененной упругой муфте МУВП1-90 соответствует:

$$z_t = 175 + 75/2 = 212,5$$
 MM.

Момент кручения по (9-19), И-м,

$$M_{\rm H} = 2 \cdot 1628 = 3256$$
.

Пзинбающий момент по (9-16), Н.ж,

$$M_{\rm H} = 2(4030 + 392)212,5 \cdot 10^{-2} = 1880.$$

Расчетный диаметр свободного конца валя за вычетом глубины шпоночного паза рашен 83 мм.

Момент сопротивления при изгибе по (9-20), ым^а,

$$W=0.1.83^{3}=57 \text{ ODD}.$$

Эквивалентное папряжение при совместном действии изгиба и кручения по 49-21), [1a,

$$\sigma_{ana} = \frac{\sqrt{1880^2 + 3256^2}}{57\,000} \cdot 10^{\circ} = 66 \cdot 10^{4}.$$

При стали марки 45 отношение $\sigma_{\text{они}}/\sigma_{T}=\frac{66\cdot 10^{4}}{350\cdot 10^{4}}=0.188$, что допустимо.

г) Подшипниковые щиты и подшипники. Расчет подшипников качения

Для создания большей жесткости подинипниковых щитов следует при разработке коиструкции максимально сокращать аксиальный размер щита, выполняя его в форме, близкой к диску. Такая форма щита благоприятио влияет также на уменьшение перекоса подшипникои и дает возможность у двигателей в исполнении IP44 унеличить длину станины и ее оребренную поверхность охлаждения. Подшининковые щиты двигателей со степенью защиты IP44 имеют, как правило, гладкую поверхность; щиты из алюминиевых сплавов могут иметь оребренную новерхность (см. рис. 9-1).

Подпининновые щиты двигателей в исполнении IP23 имеют в торцевой части отверстия для входа охлаждающего воздуха, которые либо закрываются жалюзп, соответствующими требованиями степени защиты IP23 (рис. 9-2,6 и 9-10,а), либо снабжаются патрубками (рис. 9-5,6,в), закрытыми защитными решетками. На внутренней части подшинниковых щитов двигателей в исполнении IP23 при радиальной системс вейтиляции крепятся щитки, направляющие воздух (рис. 9-5,6 и в, а также 9-29—9-31), выполияемые из листовой стали в видс воронок. Направляющие щитки должны быть расположены из минимальном практически достижимом аксиальном расстоянии от торцов лойаток ротора (5—7 мм). При проектировании двигателя конусную часть изправляющего щитка нужио избирать и размещать таким образом, чтобы были обеспечены достаточные площади понеречного сечения путей для прохождениия охлаждающего воздуха между щитком и узлом подшининка и между щитком и лобовыми частями обмотки статора (с учетом соединений на торце лобовой части).

По наружиому диаметру подшипниковых щитов предусматриваются ушки с отверстилми для болтов, крепящих щиты к станине, и круговая цилиндрическая заточка («замок») для посадки на заточку стаинны при сборке двигателя. Наиболее целесообразно такое исполнение щитов и станины, при котором ушки щитов и соответствующие им приливы на стаинне при завертывании болгов плотно смыкаются (т. с. чтобы ушки были обработацы заодно с проточкой замка); это гарантирует от возможных перекссов шитов при сборке двигателя и от их дефор-. мации, которая может возникнуть при перавномерном затягивании болтов, сели между униками и станниой в конструкции предусматривается наведомое расстояние; перекос щитов ведет к появлению вибраций и к ускорению износа подшинников. Одиако обработка щитов и станины по ушкам происходит с ударами резца, что синжает точность обработки, ускоряет изиос инструмента и удлиняет технологический процесс. Практически принимается компромисское решение, когда ушки обрабатываются только на некоторую панболее рациональную часть вы-COTI.

В средней части щита расположена втулка под посадку подшинии ка. Втулка может иметь сквозную проточку, если подшинник крепится по торцам двумя подшинниковыми крышками (рис. 9-3,6, в; 9-5,6, в. а также 9-28, 9-29 и 9-31) или одной подшинниковой крышкой (рис. 9-3,a) и если подпинник снабжен с другой стороны уплотиением против вытекация смазки. В последнем случае целесообразно отверстие под посадку подшинника делать не сквозным, а глухим (как это можио нидеть на рис. 9-27), т. е. совмещать подшинниковую крышку сощитом. Такое исполнение целесообразно также в тех случаях, когда предусматривается применение подцинников с диусторонним уплотиением (типа 180000, см. приложение 14) и с заложенной на ресь срок службы консистентной смазкой.

Подшилниковые крышки имеют соответствующую цилиидрическую центрирующую заточку под диамстр отверстия для посадки подшилника. Торцевая часть бортнков подшилниковых крышек служит для крепления подшилника в аксиальном направлении. При этом если со стороны выступающего конца вала предусматривается роликовый подшинник (обычно у двигателей с ħ≥160 мм), то наружные кольца обонх подшинников (роликового и шарикового) паглухо зажимаются подшинниковыми ирышками, так как роликовый подшинник обеспечивает возможность аксиальных перемещений вала, компенсируя при сборке двигателя отклонения в точности обработки станнны, щитов, вала по аксиальным размерам, а также различие тепловых деформаций этих

элементов коиструкции и рабочем режиме. В тех случаях, когда оба подинипника шариковые (h < 160 мм), применяют пружинящие шайбы в виде гофрированного кольца, штампованного из стальной леиты толщиной примерно 0,4 мм (см. рис. 9-27), закладываемые между заточками наружных подшипниковых крыщек и наружными кольцами шарикоподшипников. Наличие пружинящих шайб в значительной мере синжает вибращию двигателей. Иногда их врименяют и при наличии роликоподшипника на другом конце вала (см. рис. 9-28 и 9-29).

В подшипшиковых крышках, а в случае отсутствия их — в подшипинковых щитах предусматриваются лабиринтные круговые канавки пря-

Рис. 9-18. Устройство для пополнения и частичной замены консистентной смазки подшининков.

моугольного сечения для предотвращения вытекания консистентной смазки через зазор между крышкой и валом. Канавки при сборке двигателя заполняют смазкой.

Оба подшипниковых щита двигателя выполниются одинаковыми по всем размерам.

В подшипниковых щитах двигателей с высотами оси вращения свыше 132 мм, предусматривается устройство для пополиения и частичной замены консистентной смазки. Свежая смазка подастся под давлением через спсциальное отверстис в щите под внутрениюю крышку подшипника. Отработациая смазка специальной шайбой или крылаткой, насаженной на вал рядом с подшипником, сбрасывается в исбольшой выдвижной или съемный контейнер, из которого затем удаляется в процессе обслуживания (рис. 9-18, а также см. рис. 9-30 и 9-31).

У двигателей в исполнении с фланцевым щитом (с лапами или без лап, вертикальных) фланец отливается заодно с подшипниковым шитом; его опорная плоскость должна находиться на одном уровие с заилечиком выступающего конца вала. Стандартные разме-

ры фланцев приведены в ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75. В табл. 9-2 дана рекомендуемая конструктивная увязка между стандартным диаметром выступающего конца вала двигателя (d_1) , внутренним диаметром подшипника (d_2) и днаметром вала за подшининком (d_3) (рис. 9-17).

Таблица 9-2 Рекомандуемые значения диаметров вила, мм

d ₁	r Eg	44	· ds	d ₃	el _a	d ₁	ď1	da
7 9 11 14 16 19 24 28	8 10 12 15 17 20 25 30	12 15 17 20 22 26 32 37	32 38 42 48 55 60 65 70	35 40 45 50 60 65 70 75	44 49 54 60 72 77 82 87	75 80 85 90 95 100 110	80 85 90 95 100 105 120 130	92 1 99 1 104 109 114 119 134 1, 148

Внутренное кольцо подшинника качения насаживается на вал плотно и при очередных разборках двигателя с вала не синмается, а наружное кольцо входит в подшининковый щит подвижно, что облегчает сборку и разборку двигателя.

Условия работы подшиниимов качения в электродянгателях усложняются наличием малого зазора между статором и ротором, возникновением одностороннего магнитного притяжения при эксцептрическом положении ротора, а также нагревом от активных частей манины.

Радиальные однородные шарикоподшинники могут воспринимать кроме радиальной также и осевые нагрузки в обе стороны, причем осеные изгрузки не должны превышать 70% иеиспользованной допустньой радиальной нагрузки, поэтому двигатели с одними и теми же шарикоподшинниками могут примеияться для работы как с горизонтальным, так и с вертикальным положением вала при условии, что подшиники обладают достаточным запасом по динамической грузопольемности.

Расчет подпинников качения заключается в выборе таких подшинников, которые обеспечивают расчетный срок службы при задацной нагрузке и частоте вращения. Расчет подшинников, как и расчет вала, выполияют для двигателя с наиболее длинным сердечинком.

Расчет подшипников кичения

Наибольшую радиальную нагрузку R_b на подщипшик B, H, определяют по (9-17).

Наибольшия раднальная нагрузка на подшининк А, Н,

$$R_{\alpha} = (P'_2 + P_{\rm M}) b/l + P_{\pi} c/l.$$
 (9-22)

Динамическая приведенная нагрузка [Л. 34], Н. для шарикоподнинника однорядного радиального

$$Q = K_{\mathbf{u}}R$$
 при $A/R \leq e$, (9-23a)

$$Q = K_{\pi}(0.56R + YA) \text{ при } A/R > e;$$
 (9-236)

для роликоподшинника радиального с короткими цилиндрическими роликами рассчитывается по (9-23а);

для шарикоподшинника радпально-упориого сдвоенного

$$Q = K_{\rm H}(R + 0.92 \text{ A}) \text{ npu } A/R \le 0.68,$$
 (9-24a)

$$Q = K_{\rm H}(0.67 R + 1.41 A)$$
 npn $A/R > 0.68$. (9.246)

Здесь K_n — коэффициент, учитывающий характер нагрузки двигателя; для наиболее распространенного режима работы с умереиными толчками и кратковременной перегрузкой до 150% номинальной нагрузки K_n =1,5; A — акснальная нагрузка, Π ; Y — коэффициент приведения акснальной нагрузки к радиальной.

Значения e и Y одиорядного радиального шарикоподшипшика в зависимости от A/C_0 , где C_0 — статическая грузоподъемиость, H (см.

приложение 14), определяют по следующим данным:

A/Co	a	γ	A:C _{\$}	e	Y	A)Co	q	γ.
0.014	U.19	2.30	0,084	0.28	1.55	0.28	0,38	1,15
0.028	0.22	1,99	0.11	0.30	1.45	0.42	0,42	1,04
0.056	0.26	1,71	0.17	0.34	1.31	0.56	0,44	1,00

Для промежуточных зивиений A/C_0 применяют лицейную интерпо-

динино.

В тех случаях, когда А/R меньше 0,19, приведениям нагрузка Q=R. При отсутствии аксиальной нагруэки и горизоптальном расположении вала осевое магиптное пригижение, принимаемое равиым 0.1 R, соответственно не учитывается при определении приведенной нагрузки; при вертикальном расположении вала асинхронного двигателя акснальная нагрузка. Н.

$$A = P'_2 + P_{mR} + 0.1 R.$$

Здесь сиду P'_2 , определяемую по (9|2), увеличивают на 15%Необходимая днизмическая грузоподъемность, 11, шарикоподининика

$$C = \frac{Q}{25.6} \sqrt[3]{L_{\rm A} n},$$
 (9 25a)

роликоподинитиика

$$C = \frac{Q}{18.5} (L_{\rm g} n)^{0.1},$$
 (9.256)

где $L_{\mathtt{A}}$ — номинальная долговечность (расчетный срок службы) под шипинка, ч; п папбольшая частота вращения двигателя, об/мин.

По приложению 14 подбирают подшилинк соответствующей серии, у которого впутренний диамстр равен днамстру шейки вала двигателя, а динамическая грузоподъемность не менее исобходимого значения. определенного по (9-25а) или (9-25б)

Пример. Рассчитать подщинации качения В кичестве исходных призимаем данные, указанные и примере расчета вала в § 9-3, с.

Нацбольшия радиальная нагрузка на подшининк Л по (9-22), Н,

$$R_a = (2350 + 2060) \frac{420}{880} + 4030 \frac{150}{880} = 2795.$$

Наибольшая радвальная нагрузки на подпишнак B по (9-17), H_{\star}

$$R_0 = (2350 + 2060) \frac{160}{880} + 4030 \frac{880 + 150}{880} = 7020.$$

Принимаем нагрузку со слабыми толчкоми (К==1.5); аксиальная нагрузка от придодимого механизма отсутствует; подвининами радивльные; со стороны A — шариковый, со стороны B — роликовый. В этом случае динамическая приведенная нагрузка на подшилник А по (9-23a), II,

$$Q_n = 1.5 \cdot 2795 = 4190$$

То же на подининек B

$$Q_b = 1.5 \cdot 7020 = 10.550$$

* Принимаем расчетный срок службы подшининков 12 000 ч; паибольщая частота вращения 1500 об/мин.

Из (9.25а) для подшипника А необходимая динамическая грузоподъемность, 11,

$$C = \frac{4190 \text{ s}}{25.6} \sqrt{12000 \cdot 1500} = 42900.$$

Выбираем по приложению 14 для стороны A с учетом повышения надежности тарикоподшилини № 320 средней серли со значением $C = 134\,000$ H.

Для подшиппика В на (9-256)

$$C = \frac{10\,550}{18.5} \, (12\,000 \cdot 1500)^{n_1 a} = 85\,500 \, \text{H}.$$

Выбираем по приложению 14 для стороны В соответствению поликоподициных средней серии № 112320 со значением С=238 000 11

Обмотки статора асинхронных двигателей можио подразделить на

основиые группы, приведенные в табл. 14-9.

Обмотка статора двигателей с высотами оси вращении 50—160 мм ввиду их массового производства выполняется обычно на автоматических статорообмоточных станках с раздельной измоткой катушечных групп, с аксиальным втягиванием их в назы сердечника статора, заклиниванием обмотки в назах, обжимом и формовкой лобовых частей (см. § 9-2). Проведение этих автоматических операций изиболее технологично для однослойной концентрической обмотки.

Существуют также и другие статорообмоточные станки, работающие на принципе непосредственной намотки однослойных коипентрических катушек в пазы; однако раздельная намотка катушек позволяет получить меньщие размеры лобовых частей обмотки, что сказывается на уменьшении габаритных размеров двигателя по длине. Кроме того, раздельная намотка катушек позволяет устранить нежелательное удлинение (вытягивание) обмоточного провода, которое наблюдается при работе мпогих современных статорообмоточных станков с непосредственной укладкой провода а пазы.

Заслуживает вивмания опыт некоторых зарубежных фирм, использующих импульсный метод уплотнения и выравнивания (ликвидация «крестов») обмоток, втичтых и назы статорообмоточными станками.

Панбольший коэффициент заполиения пазов круглым проводом при укладке на статорообмоточных станках без использования импульсиого уплотнения равен примерно 0,70—0,72. Полузакрытые трапецендальные пазы статора должны иметь шлицы достаточной ширины для обеспечения наиболее технологичной укладки обмотки (см. § 14-3, табл. 14-16). Пазовые коробочки из этих же соображений выполияются однослойными, иарезаются из рулонного материала, формуются и укладываются в пазы автоматически (см. § 94). Коробочки на выходе из паза по торцам сердечинка, поскольку они должиы выдерживать значительные механические воздействия при укладке обмотки, отгибке и формовке лобовых частей, механически усиливают заворачнаанием красв на 180° или обклейкой их полосками прочного материала. Вылеты коробочек с каждой стороны сердечника составляют 4 8 мм в зависимости от высоты оси вращения двигателя. Закличивание назов происходит также автоматически. В качестве клиньев целесообразно применение пазовых крышек на однослойного нооляционного материала, отформованных в виде желобков по форме верхней части паза.

В добовые части обмотки между головками катушек укладывают- ся прокладки из листового изоляционного материала, идущего и на

изготовление пазовых коробочек.

К выводным концам катушечных групп, образующих обмогку фазы, припанваются соединительные провода; мсста паек и соединительные провода изолируются изоляционными трубками; в качестве выводных концов обмотки применяются гибкие кабели с изоляцией соответствующих классов нагревостойкости. На лобовые части обмотки со стороны соединений и с противоположной стороны накладываются бандажи из стеклошнура (стеклочулка) или полиэтилентерефталатиой нити; обычно эта операция выполняется механизированным способом на специальных быстродействующих станках (см. § 9-2).

Обмотаниые статоры с изоляцией класса, нагревостойкости В подвергаются пропитке в лаках без растворителей (капельным или струйным методом). После соответствующей тепловой полимеризации лаки надежно цементируют лобовые и назовые части обмоток, обеспечиная их механическую и электрическую прочность в эксплуатации, а также повышая теплопроводность путей отвода тепла от внутренних слосв обмотки к внещним и к сердечинку статора.

Коиструкция изоляции всыпной обмотки статора при полузакрытых трапецендальных пазах двигателей с h=50 \div 160 мм приведена

в табл. 9-3

Обмотка статора двигателей с $h \rightarrow 180 \div 250$ мм выполняется обычно двухолойной с соответствующим укорочением шага (см. § 14 3).




Рис. 9-19 Расположение ка тушек в лобовой части двухслойной концентрической обмотки.

Укладка измотанных на шаблои катушечных групи в полузакрытые трапецсидальные пазы производится либо вручную, либо мсханизированным способом при примененин специальных схем, приведенных в [Л. 33]. Одной из нях явлиется двухслойная концентрическая обмотка.

Пазовые коробочки и изоляционные прокладки в лобовых частях двухслойной обмотки выполняются так же, как и у однослойной обмотки двигателей с h=50→160 мм. Между верхним и инжинм слоями обмотки в пазах и добовых частях помещаются прокладки обычно из того же изоляционного материала, что и назовые коробочки. Пазовые крышки при изоляции обмотки класса В выполняются преимущественио из заготовок, полученных методом экструэни из термопластичных материалов. Толидина крышек в поперечном сечеши колеблется от 1,0-1,5 мм в средней части до 0,5-0,75 мм по краям. При изолящи обмотки классов F и H назовые крышки изготовляются из соответствующих листовых материалов. В ряде случаев применяются обычные пазовые клинья из стеклотексголита толщи иой 2.5 мм, имеющие форму верхней части наза. В остальном выполяение обмотки пол-

ностью аналогично выполнению ее у двигателей с h=50+160 мм Днухслойная концентрическая обмотка статора (рис. 14-2,6) отличается от обычной двухслойной обмотки тем, что катушка каждой катушсчной группы с числом катушек, равным q_1 (или $q_1/2$ при большом и четном q_1), имеют П-образную форму лобовой части с закругленными углами и расположены концентрически (рис. 9-19, 14-6.6). Между катушечными группами (верхинм и пижним слоями) в лобовых частях устанавливаются изолящнонные прокладки; эти прокладки ие должны перекрывать воздушиме промежутки между прямолинейными нылетами соседних катушек, так как эффективность охлаждения, особенио для степени защиты IP23, зависит в значительной мере от величины этих промежутков. Падлежащим образом выполнения концентрическая обмотка имеет, как показывают опыты, превышение температуры при радиальной системе вентиляции (в исполнении даигателя IP23) на 10—15°С пиже, чем обычная двухслойная обмотка. Двухслой-


ная коннентрическая обмотка отличается от обычной двухслойной повышенной надежностью (благодаря отсутствию перекрещиваний и смещений проводников в лобовых частях) и более корозким вылетом добовых частей.

Конструкция изоляции всыпной обмотки статора при полузакрытых трапсцендальных пазах двигателей с $h = 180 \div 250$ мм приведена в тябл. 9-3.

Таблица 9-3

Изоляция обмотки статора асинхронных двигателей

(назы трансцендальные полузакрытые; обмотка однослойная и двухслойная воыцная из кругиого эмалированного, провода; напряжение до 660 В)



•	Высота	Позп-		Mare	กลง		•	Односто-
Облотка	ося врл- щения и.	HBH (III DIOCY)t-	Панне	овани е, мар	KA	Толияна.	Число слоев	TORINGE,
	IAM	Kė	Клисо В	Kirec P	Клвес Н	MM		Mal
			Пленко	OCTOKNOJUU	IC T			
	5080	1	Изофлекс }	Импдо	флекс	0.2	1	0.2
		2	То же	¹ To	же	0.3	ī	0.3
Одно-	4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Пленкс	ж. склода	er		•	
C. กบลี่ยยส.	90—132	I	Изофлекс	Импдо	флекс	0,25	1	0,25
pue. a		2	То же	To	жe	0,35	1	0,35
			Плевко	остеклопла	аст			
	160	I	Изофлекс	Имидо	флекс	1),4	I	0,4
		2	То же	To	же	0,5	1	0,5
			Пленж	остеновым	acr		-	
Двух-		1	Изофлекс	Имидо	флекс	0.4	I	0.4
сдойная, рис. б	180-250	2 .	То же	To	же	0,4	1	0.4
		3	Го же	To	же	0.5	1	0.5

 Π римечание. Междуфавные прокладки в лобовых частих обмотки выполняют на материала, укавание n в поз. I [рос. a лан b].

Обмотка статора двигателей с $h=280\div355$ мм выполняется из прямоугольных эмалированных проводов, укладываемых в прямоугольные полуоткрытые пазы в виде формованных полукатушек. Заготовки катушек представляют собою намотаниые из шаблон «лодочки», проводинки которых по пазовым и лобовым частям скрепляются епециальным обволакивающим покрытием, а затем подвергаются растагиванию и формовке с опрессовкой пазовых частей. Пазовые частн

дополня гельно скрепляются либо телефонной бакелизиронанной (класе В), либо фенилоновой лакированной (классы F и 11) бумагой.

Обе полукатушки, укладываемые поочередно в нижнюю или в верхнюю части полуоткрытого наза через шлиц, проходят технологический цикл изготовления, от намотки до растяжки и опрессовки, совместно; они расчленяются только непосредственно перед укладкой. На каждую лобовую часть полукатушек накладываются в двух-трех местах скрепляющие бандажи из стеклоленты шириной 20 и толщиной 0,1 мм в 2,5 оборота. Крайние полукатушки групп дополинтельно изолируются в лобовых частях электроизоляционной стеклинной лентой, наложенной в один слой вполнахлеста. Лобовые части обмотки в процессе укладки катушек крепятся стеклочулком к бандажным кольцам (см. рис 9-30). Косые элементы лобовых частей («плечи» катушек) взаимно перевизываются в шахматном порядке стеклочулком с предварительной установкой между катушками местных распорок из стеклотекстолита. Торцы пазовых коробочек выступают из сердечинка статора на 15—20 мм.

Двигателя с h=280 \div 315 мм при 2p=10 и с h=315 мм при 2p=12 выполняются обычно с трапсцендальными полузакрытыми пазами и всыпной двухслойной концентрической обмоткой из круглого эмалированного пропода. Применение таких обмоток в тихоходных двигателях вышеуказинных высот оси вращения при сравщительно иебольших мощностях (45 \div 110 кВт, т. е. находящихся в днапазоне мощностей двигателей с $h \le 250$ мм, где применяются только всыпные обмотки) поэволяет повысить уровень энергетических показателей мании и технологичность обмотки, так как выполиение ее из жестких полукатущек при изименьшей допускаемой толшние прямоугольного

провода, радной 1 мм, затруднительно.

Ряд зарубежных фирм применяет для двигателей с высотами оси вращения до 355 мм всыниые обмогки статора при всех числах польков. Достигасмый при этом несколько более высокий уровень энергетических показателей у двигателей с 2р ≥ 2 № 8 не может, однако, скомпенсировать существенно пониженную надежность таких обмоток по сравнению с обмотками из жестких полукатушек. Отечественная 40-летияя практика применения для низковольтных двигателей днапазона мощностей 100 500 кВт обмоток в виде жестких формованных полукатушек из прямоугольного провода показала их особо высокую надежность и долговечность. В перспективе можно считать целесообразным переход в этих двигателях на более технологичную (вдвое меньшее число катушек при том же числе пазов) и еще более надежную обмотку из жестких формованных катушек, укладываемых в открытые пазы с магнитными клиньями.


Конструкция изоляции обмотки статора двигателей с $h=280\div 355$ мм приведена и табл. 9-4 для полуоткрытых и открытых прямо-угольных пазов, в табл. 9-5—для номузакрытых траненендальных

пазов.

Друкслойная обмотки ститора высоковольтных (на напряжение 6000 В) двигателей с h=400 мм и более укладывается в прямоугольные открытые цазы. Намотка «лодочек», их растяжка и опрессовка производятся апалогично тому, как это выполняется для инзковольтных двигателей с жесткими полукатушками. Далее накладывается изоляция на пазовые п лобовые части катушех в соответствии с претусмотренной композицией, и катушки укладываются в пазы. Косые элементы лобовых частей снабжаются дистаиционными распорками,

Изолящия обмотки статора асинхронных двигателей

(назы прямоугольные г дуоткрытые в открытые) обмотки двухслогдая с жесткими формонациям полукатушками из прямоугольного эмалировалного прозеда, $\hbar = 280 \div 355$ мм, нацияжение до 690 В)



			Mercena		-	ľ	(7 ans -2 another party		1000	
			marchaga				'ayanabası	Cayonapanana Tahamesa Baban (Ku, Ku at. d Laka	HSOUD! (NO. NO.	A. i I DRAB
Vacto cónoron	ा कामातूम्ब अन्य क्रमद्रशाः	Ha	Нанчеквание, мерка		Tonus.	Choes Choes	полуюткрыть	полуоткрыть х, рес. а в б откратых рыс. в в в	X Public City, Lib	DHC. S.R.S.
	9 Bill G	Krace B	Knace P	Класс Н	SES. MOR		живата оп	30 SMCOTE	no unspano no nuecre	DO BUICOTE
	206	O580.18	Обяо, закинающее покрытее	TEE	0.02	-	0,2	0,2	0.1	0,2
	7	Буката теле- финняя бакеля- зироначия	Бумага фенн. сеогля лакн- рованиям	оеогая лаки- пал	6)'0	1,5 oборота	9'0	9.0	0.3	9,0
Пазовая, рис. и в в		SI.	Лакоткавеслюдопласт	СТ	1			:		
	ני	THT-JICE-JICT	דאד-אכה-זוכא ראח-חכת דאוג-חכא-זוכא	I'MK-JCK-JCJ	? •	-	end en	1:1		1,1
			Стекмотекстолит							
	<i>A</i> +	ಶ	CT3⊕	CTK	0:	-	1	0,1	1	0,1

Продолжения табл. 9-4


				Marenesa				Двусторон	Ham Thomas and	Deveroponition Town Jana Raogenam, sea, Aus Daboth	4. And Dabots
Carry, ofference		I LASHIJE.		Hugarcadeside, Maprie		Tostal	Que so	полуотирыт	HORYOTH SEPTINK, DISC. IZ IN IL	opperies, pac	pac 8 u z
		X X Y	Kase B	Kance B	Knace H	KS. XX		го і піряне	atoons cn	no pilitprine	no micore
•		5	5	СТЭФ	CTK	0,5	_	ı	0,3	1	0.5
\$		9	To æ	Тоже	To see	0,5	_	ı	0,5	1	0.5
Пазовая, рис. а н	8 H B	1		Допуск ва у	укладку обмотки			0,3	0,6	0,3	9,0
		1	Общая т	Общая толщина пломины в назу (без витковой и без ексоты клина)	оляции в назу (без вити фуссты клипа)	OBOR B	Çe3	2,2	រោ ៕	BG 1	4.5
		1	Сирегляющь	Скрегляющий бандаж на лепты стек ли- ной ИЭС пиряной 20 мм в двух местах	ты стек кн- вух местах	0,1	2,5	13°C	0.5	0.5	0,5
		1	Обво	Обволакневющее покрытие	Line	0.05	-	0,1	ت. ت.	1.0	1,0
	5			Стеклолакотвянь		<u> </u>		<u>.</u>	C	ŷ	<u>ه</u> ج
	Lane Line	~	JCB-105/120	JCII-130/155	JCK-155/180		1 BDOT- 1 2X.TeC72		3	5	25
Лобовая. рис. б в г	to 2	05	Je	Лента стехлянная ЛЭС	36	1,0	J BJOJ- FZX. Jec Ta	0,4	F.:0	0,4	0.4
		!	Общая т	Общая толщина насляции полужатушки (без витисьоў)	полукатушки (бе	3 BHTRO	Bof)	φ. •••	9,1	1,6	9'1
Ì		1	Скрепляющий С	Спрепляющий бандам на ленты стемлинной ЛЭС гирипой 20 мм в трек местах	теклинкой ЛЭС местах	1,0	2,5 070pora	0,5	0,5	0,5	0.5
	Cper	1	Ocean	Обволакивающее покрытис	рытке	90.0	_	1.0	1,0	0,1	1.0
		1,	06ияя т	Общая толщина парлядув полукатушки (без ня тковот)	полука-ушки (бе	H TKO	80]}	9.0	9 0	9.0	0.0 ₄

подвизываемыми к ним баидажным инуром. В процессе укладки катушек в пазы лобовые части крепятся к бандажным кольцам (см. рис. 9-31), обеспечивающим механическую прочность обмотки при воздейстьии на нее больших электромагнитных усилий, возникающих при прямом включении двигателей в сеть. Прямолинейные вылеты лобовых частей (от сердечника до начала перехода к косым элементам) составляют примерно 45 мм на каждую сторону.

Таблина 9-5

Изолиции обмотки статора асмихронных двигателей

(назы транецендальные полузакрытые: обмотка двухслойная веминая концентрическая на круплого эмалированного провода; h=280; 315 мм; 2 p=10, 12; напряжение до 660 B)



Позв-			Материал		3	I		Одност	opeansa;	толици
fust na	H	EZNCHOBENCO. N	гарка	T	ហារណ៍ខេរ។	ж	Число слоев		หรองขก็เผุ่	
Ker	Класс В	Класс Р	Класс Н	Клисс В	Класс Р	Класт H		Knace B	Класс Р	Класс Н
I*	п: пск-л	енкосинток ПСК-Ф	артон ПСК-Н	0.25	0.28	0,28	1	0,25	0.28	0,28
2**		Электроне	Ť	0,3	0,3	0,28	1	0,3	0.3	0.28
-	Обща	вполиот в яздякося	цяаонон	0,55	0,58	U ₁ 56		0,55	0.58	0.56
	Лак	отка неслюд	опласт							
3	ГИТ-ЛОВ- ЛОЛ	LNII-TCII-	-ЛСИ -ЛСИ	0.55	0.55	0.55	1	0,55	0,55	0,65
	Πh	енкосинток	арзон							
4	ПСК-И	11Ск-Ф	ПСК-Н	0.25	0.28	0.28	1	11.25	0.28	0.28
5	То же	То же	То же	0.25	0.28	0,28	1	0,25	0,28	0 - 28


[•] К обмотке. • К стенке паза.

Примечилине. Межецијаване прокладон в лобоњах частва обмовы враменицу из митериала, укаваното в поз. $J_{\rm c}$

Практическое выполнение двухелойных обмоток, имеющих разновитковые катушки, особение при малых числах эффективных проводников, таких как 2+3; 3+4 и т. д., встречает при укладке в пазы серьевные затруднения из-за существенного различия катушек по высоте. Это затруднение устраняется тем, что прямолинейная (пазовая) сторона катушки, укладываемая во второй (верхиий) слой, выполняется несколько более длинией, чем прямолинейная сторона, укладываемая в первый (пижний) слой. Отгыб лобовых частей обмотки

йэоляция обмотки статора асинхронямх двигателей

(пазы примоугольные открытые; обмотка двухолойная с жесткими формованными жатушками из прямоугольного провода с двусторонней толщиной изоляции не более $0.45~\mathrm{mm}_1$ изоляции непрерчиная; $\hbar = 400 \div 630~\mathrm{mm}_2$; напряжение $6000~\mathrm{B})$



	Tlosi:-		Материна			Двусторояня	и толинен
Часть обмотии	или па рисун-	Наимелован	не, мирка	Толцина,	Uacan canca	издачи:	HET, BESK
divection	ке	Knace B	Kinace F	1434		по пидряже	по высоте
	1	Стеклослюдопла ЛИ-СК-ТТ	втнэк жента	0.14	4 впол- нахлеста	2,24	4,48
	2	Стеклосиюдопла ЛИ-СКу-ТТ	астовая лентя	0,14	1 впол- нахлеста	0.56	1,12
	3	Лента стеклян	вя ЛЭС	0,1	1 встык	0.2	0.4
• Пазовая	-	Разбухание Компаунд класса В	от пропитки Компауна иласса Г			0.8	2,8
	4	Стеклоте СТ	теполиг СТЭФ	2,0	1		2,0
	5	То же	То же	0.5	1	_	0,5
	6	То же	То же	0.5	1		0,5
		Цопуск на ука	адку обмотки	<u></u>		0.3	0.6
	-	Общая толиция без высоты	а пзоляцки в па клина)	зу (без в	итковол н	4.1	10.4
Лобовая		Общая толщи	в изоляция кат	упки (без	витковой)	. 3,8	4,4

к станине обеспечивает пересечение косых элементов лобовых частей без налегания их одного на другой.

Конструкция изоляции обмотки статора двигателей с h-400

630 мм на напряжение 6000 В приведена в табл, 9-6.

В настоящее время для высоковольтных обмоток всинхронных двигателей все большее распространение паходит изоляция, сокращенно именуемия «монолит». Основные снедения об этой изоляции приведены в § 9-1, ж.

е) Обмотки ротора

Короткозамкнутый ротор

Обмотка короткозамкнутых роторов двигателей с высотами оси вращения 50 355 мм выполняется заливкой назов спрессованных сердечинков алюминием марки А5 (ГОСТ 11069-74), причем в дианазоне высот 50—250 мм— на машинах для литья под давлением, а в днаназоне высот 280 355 мм— на вибрационных установках или статистическим способом с подачей металла снизу. Заодно с короткозамыкающими кольцами отливаются вентиляционные лопатки (рис. 9-20, a, b), число и размеры которых приведены в табл. 9-7 и на рис. 9-21. Между вентиляционными допатками роторов двигателей




Рис. 9-20. Короткозамыкающие кольца и вентиляционные лопатки ротора, аалитогоалюминисм.

n — двигателей с h=50+132 му; δ — двигателей с h=160+355 мм.

Рис. 9.21. Основные размеры вентиляционных лопаток ротора $(l_n, h_n) = f(h)$.

с $h \leqslant 132$ мм предусматривают канавки (рис. 9-20,a) размерами примерно $5 \times 5,5$ мм, для размещения и них балансировочных грузов, которые крепятся зачеканкой краев канавок. У роторов двигателей с $h = 112 \div 250$ мм между вентиляционными лонатками отливаются штыри (овального или круглого сечения, диаметром 5 10 мм) (рис. 9-20,6); балансировочные грузы в виде стальных шайб крепятся

на штырях, концы которых расклепываются.

Толщина допатки b_n , мм, составляет примерио 2—5 мм в зависимости от высоты оси вращения двигателя (рис. 9-20). Размеры l_n и h_n па рис. 9-21 приведены в виде ориентировочных средних значений; длина допатки l_n может несколько изменяться в зависимости от изменения длины сердечника ротора при переходе от одного числа полюсов к другому при данной длине станины и глубине подшилинковых щитов; высота допатки h_n может изменяться в зависимости от выбираемой высоты короткозамыкающего кольца, которая, в свою очередь, зависит от глубины паза ротора.

Обмотка короткозамкнутых роторов двигателей с высотами оси вращения 400 мм и более выполняется в виде сварных клеток из алюминиевых шии стандартных размеров (рис. 9-22). В короткозамыкакицих кольцах, изготовляемых из алюминисвой полосы, гнутой на ребро, фрезеруют канавки глубиной, равной примерно трем четвертям нысоты стержия. Для уменьшення количества фрезеровок и сварок (вдвое) каждую пару соседних стержией размещают в одной общей капавке, для чего один на копцов каждого стержни до укладки в паз язгибают; эти изгибы (при полной унификации заготовок стержней по размерам и форме) поочередно располагают с обоих торцов сердечника ротора, как показано на рис. 9 22. Прямолинейные (пасовые) части стержней, как правило, выступают за короткозамыкающие кольца, образуя по аналогни с конструкцией литой клетки вентиляпионные допатки и одновременно увеличивая поверхность охлаждения обмотки розови. Находит применение также конструкция розора е креплением стальных центробежных вентиляторов к нажимным шайбам (см. рис. 9-31).

Таблица 9-7
Рекомендуемые числа вентиляционных лопаток короткозамкнутых роторов, залиняемых илюмищем

Высота оси препцелня	Числа	пок хызвочиклитаря	адож _М а при часлаж	DOMINCOS
h, na	2	4, G	8	10, 12,
50-63	6	6	_	_
71—100	7	9	9	_
112—160	9	11	11	
180	10	12	12	_
200250	12	· 14	14	_
280, 315	17	22 -	• 22	22
355	19	22	22	22


Для предотвращения перемещений и вибраций каждый стержень чеканится по всей длине сердечника через верхиюю открытую часть паза. При чеканке алюминий стержней затекает в предусмотренные в пазах боковые канавки (см. рис. 14-12,г).

Фазный ротор

В фазных роторах двигателей с высотами оси вращения 280 мм и выше применяется волновая обмотка из медиых стержией примоугольного поперечного сечения. Изолированные медиыс стержин вставляют в прямоугольные полузакрытые пазы с торца, а лобовые части
стержней изгибают для получения формы секции волновой обмотки.
При этом стержни с одного конца формуют зарансе, до встарки их
в пазы. В каждом пазу располагают два стержия друг над другом,
больней сторопой по высоте наза. При сеченях более 80—100 мм²
применяют два нараллельно расположенных по ширине паза стержня,
изолируемых вместе. Стержни имеют твердую изоляцию, выполияемую
обкаткой и прессовкой (табл. 9-8). Коицы стержией в лобовых частях
соединяют между собой хомутиками, в которые, кроме того, впанвают
нентиляционные лопатки (рис. 9-23) из листовой стали толициною
0,8 мм. Пайку хомутиков выполняют оловянно-свиицовым припоем при

Изоляция[обмотки фазпого ротора асинхронных двизателей

(газы примоугольные полузаврытые; обмотка двухслойная стержиевая волювая; $h=280 \div 355$ в $400 \div 630$ чм)



ŀ

Пазовая часть обмотии Лю

Лобовая часть обмотки

		Двусторомняя годинава времения, мм	ат та об вы супе 2,4 4,8		0,3			2
,	1200 B	ABych TOAU H30cm	pase	2,4	c	6.0		1
	Напрожение до 1200 В	Tiscae cates	Калесы Р. Н	7,5			*	
	iii	decap	Kance B	9, 5* otopora				
		Descriptions Tofiges Total (Fig. MM)	no mete conë	2,2	6	010	L.	2
	Tro B	Mayer Por Ricogn	реже	1:1	c	0.0		
	Напряжение до 770 В	нело плоси	Kapusu T	3.5 o5opora		1		_
	H	Hitchoo	Kauce B	4,5° ofopora				
		13°, 164	Kasec Kances	0,16	Ŀ	61.0	0,:	
	F 025	Толщка», ча	Кизсс	0,15		Ď.	•	<u> </u>
and the second			Knace II	Слятифоля-F Свигофолья-Н 0,15 0,16 4,5°		JCK-155/180		. CTK
	Marepasa	Hameunfishe, Majnia	Magae P	Canaloniff-F	Стекло, акотиять	JCT-130/155 JCK-155/180	Стеклотекстолит	федэ
			Класс В	Споло насто- фолин ИФГ-Б		JCB-105,120		ರ
	TICON- THE BA PHYN- NA			7	CV			درر
	Yacra ofkeor- xs			Haso- Bas, pnc. a				

Продолжение табы. 9-8

								ľ				
_		- Материя	ESA		Har	Напражение ло 763 В	76.3 B		유	Hanpanesse Zo 1200_B	1200_B	
Ticse.		Нениеновиев, марка		Толий, я.	Чвсло	число слови	Даусторонава толина изоляций, чи	DORHESS ZR153 EB*, VCM	Чясло слош	C.30	Algycropounds Tommess Reconstants, NW	Hayeropeuma Tommesa Haonalan, MW
Re Kaere B		Kasec F	• Клаго Н	Класе Классн В Е. Н	Клзсе В	Класси F, н	TIC 3(IB-	to BY-	Kance B	Kascu F. II	DO GUH-	TO BUA- COTE
៦		фCIЭ.	CTK	0.5				0,5				0,5
To are	gy .	To we	Таже	0,5		unes .	1	0,5				5.0
•		Лопу	Лопуск на укладку обмотин	бмотки			0,3	0.5			0.3	0.5
		Общая толщина казляции з пазу (без высоты клина)	узсл с индиксы	(без высоты к	лина)		1.7	4.0			3,0	9*9
Лента	AC-IB	Лента стеклослюд уру тов ая ЛС-ПЭ-934-ПП	Пченка полн- пицияя П.М 0.05×3=0,15 мм	31,0	1 впол	1 вполважнеста	0,6	0,6	2 BROJIN	2 вполиах туста	es 	57
	.7.	Лекта стеклянная ЛЭС	лэс	1.0	1 B 1 L	1 вполнахлеста	0,4	0,4	2 впол	2 вполнаулеста	9.0	0.6
		Общан толшина взолящи стержия в лобозой части	взоляции стержия	в добовой ча	всти		1,0	1,0			8,-	3.8
						-	_	_				_

• С учетом усалки на 15-20%.

изоляции обмотки класса нагревостойкости В и твердым приноем при илоляции классов Г и 11. Волновые обмотки роторов обладают тем преимуществом в срависиии с пстлевыми, что не требуют специальных

междукатушечиых соединений

При стержиевой обмотке облегчается крепление лобовых частей бандажами. Бандажи, пренмущественно из стеклянной нетканой бандажной ленты, прочно стягивают лобовые части обмотки, прижимая их к опорвой поверхности обмоткодержателей, отливаемых заодно с нажимными шайбами ротора.




Рис. 9-22. Принципнальная конструкция сварной алюминисвой клетки ротора двигателей с h>355 мм.

Рвс. 9-23. Конструкция лобовой части обмотки фазного ротора. I— стеклослюдовлает ГИП ЛСП ЛСЛ — 0.55 мм, 2—лента стеклянная ЛЭС — 0.2×20 мм; 3—лента стеклянная неткавая бандаживя ЛСВ — 0.2×20 мм, 4—стекло-плюоткань ЛСП — 0.15 мм и лента стекляция ЛЭС — 0.3×20 мм, 5— стальная вертиляционная лопатка 0.8 мм

Механический расчет стеклобандажей для лобовых частей обмотки фазиого ротора выполияется по методике, приведенной в § 9-4,ж для якоря двигателя постоянного тока.

Конструкция изолящии обмотки фазного ротора двигателей с $\hbar =$

=280÷355 и 400÷630 мм приведена в табл 9-8.

ж) Токосъемное устройство фазных роторов

Токосъемное устройство двигателей с фазным ротором целесообразио выполнять за подшининковым щитом в виде вынесенной коробки контактных колец (рпс. 9 24,a). Это гарантирует унификацию обоих подшининковых щитов двигателя и устраняет опасность лопадания на обмотки щеточной пыли. Коробка контактных колец крепитея к втулке подпинникового инта и выполняется либо литой из чугуна (двигатели с $h = 280 \div 355$ мм), либо стальной сварной (двигатели с h > 355 мм). Коробка закрывается съемным сварио-штампованным кожухом из листовой стали, имеющим отверстия для входа охлаждающего воздуха. Отверстия обычно защищают выдавленными жалюзи. В пижией части пилнидрической стенки кожуха вмеются отверстия для выхода воздуха; в боковой части стенки коробки — выводное устройство в ниде коробки выводов. Корпус коробки контактных колец должен при сиятии кожуха обеспечивать свободный доступ к щеткодержателям и контактным кольцам для их обслуживания.

Диамстр контактиых колен выбирается меньше наружного днаметра шарикоподициники, поэтому коробка контактных колен и подшилинковый щит электродвигателя могут быть при разборке сияты без предварительного съема контактных колец с вала, т. е. без опас-

ности нарушения их центронки при повторной сборке.

Щеткодержатели обычно применяются штампованные (клепаные) иль же литые из алюминиевого сплава (сдвоенные) и крепятся на изолированиом стержне. Материал контактных колец зависит от мощности двигателя (табл. 9-9). Щетки — металлографитные, марки МГ4.




Рис. 9-24. Доштатель с фазным ротором.


в исполнения 1923 с выпусствий за подшинниковый щит коройкой контактных колец. б

 в исполнении 1944 с токосъемных устройством на стороне вектилятора, h>355 мм

В двигателях со степенью защиты 1Р44 конструкция узла контактных колец усложияется из-за наружного цикля вентиляции Наиболес целесообразно располягать контактные кольца между вентилятором и подпининком, как это показано, например, на рис. 9-24,6 для двигателей с высотами оси вращения более 355 мм Здесь для защиты к охлаждения колец узел закрыт двойным кожухом, между стеяками когорого проходит воздух, направляемый в охлажданицие трубки станины. Окна в кожухе, также состоящие из двух стенок, позводяют производить замену шеток без разборки узла.

з) Вентиляторы и ножухи

Электродвигатели со степснью защиты IP44 и способами охлаждения IC0151, IC0141 имеют наружный центробежный вентилятор с прямыми допатками, насаженный на коисц валя со стороны, противоположной приводу. Для направления охлаждающего воздуха вентилятор у дингателей с $h \leqslant 355$ мм закрыт штампоранным или сварноштампованным кожухом из листовой стали толичною 1-2 мм (в занисимости от высоты оси вращения двигателя). Кожух имеет на торце входиые отверстия, размеры которых должны удовденорять требова-



нням степени защиты IP20 согласно ГОСТ 14254-69 (не превышать 12 мм); отверстия могут быть любой формы в занисиюсти от требований гехнической эстетикя, а перемычки между ними не должны представлять существенного препятствия для входа воздуха. Кожух крепится обычно к ушкам подшинникового щита. В своей нижней части кожух обычно имеет унлощейный участок (рис. 9 27) для обеспечения расположения его несколько выше опорной плоскости для. У двигателей с h > 355 мм кожух, закрывающий вейтилятор, выполняется сварным, аналогичным по конструкции кожуху двигателей меньших высот оси пращения (см. рис. 9-3,н).

Вентиляторы двигателей с h=50:132 мм целесообразно выполнить из пластмассы (папример, из канроновой смолы) или же, начиная с h=71 мм и до h=355 мм, из алюминиевого силава марки AJ19B (ГОСТ 2685-75). Вептиляторы двигателей с h>355 мм выполняются стальными клепаными; они крепятся болгами к чугунной втулке, насаженной на конец вала со инфикой. Вептиляторы из пластмассы крепятся на валу при помощи двух двамстрально расположенных лысок; вентиляторы из алюминиевого сплава двигателей с h=-71 \div 132 им имеют во втулке раднальный разрез, стягиваемый на валу болтом; с h=160 \div 355 мм — залитую стальную втулку и насаживакием на вал со шпонкой.

• Таблица 9-10 Рекомендуемые числа лопаток литых вентиляторов

Высота оси вре-		res N _D ude dec-	Высота сел при	Число лопаток N _H при чис- дах полосов		
Le Calvin in a mai	2	4, 6, đ		2	4, 6, 8	
50—63 71—100 112, 132	- 4 10 5	4 10 - 8	160—250 280—355	6	. 9	

Па рис. 9-25 показаи вситилятор, выполняемый из капроновой смолы; предварительно нагретый в кипящей воде, он насаживается на конец вала и запирается пружинной шайбой.

Число лопаток и основные размеры вентиляторов (наружный дияметр лопаток $d_{\rm B}$ и наибольшая ширния лопатки $l_{\rm B}$) приведены в табл. 9-10 и на рис. 9-26 в зависимости от высоты оси вращения.

и) Вводное устройство


Вводное устройство в соответствии с рекомендациями Публикания 72 МЭК может запимать любое место на дуге сектора станины, начиная от верха ее и до такого положения, когда ось вводного устройства на 10° ниже горизоптали. Практически у днигателей с и ≤ 250 мм вводное устройство располагают вверху станины, а у двигателей с и ≥ 280 мм — сбоку, справа, если смотреть на двигатель со стороны выступающего конца вала. Место положения нводного устройства на станине вдоль оси двигателя рекомендациями МЭК не регламентиро вано

Низковольтные двигатели с $h \leqslant 250$ мм общего назначения обычно имеют вводное устройство с панелью выводов и одинм штуцером (исполнение K-3-1), а двигатели с $h = 280 \div 355$ мм — с панелью выводов и двумя штуцерами (исполнение K 3-11); штуцера предназначены для подсоединения гибкого металлического рукава и кабелей с медными или алюминиеными жилами с ободочкой из резины или пластиков.

Вподное устройство двигателей с $h\!=\!50\div100$ мм должно допускать разворят с фиксацией через каждые 90°, а двигателей с $h\!=\!112\div$

355 мм — через 180°.

. Высоковольтные двигатели с h=400 мм выполняются с вводиым устройством, расположенным сбоку станины. Панель имеет четыре изолятора, на которых кренятся выводы трех фаз обмотки и выводы



Общий дид аспихродного коротком иннутого двягателяе явготой сед бращения 100 им; степень защиты 1944 способ оклаж-P.rc. 9 27

стегора, 2— облитка эотора, 3— выславое устужбетво, 4— сердевили статора, 5— сердения подприявания, 7— рым-болт; 5— ставина, 9— болт 10— пит водитивисовий; 10— вентиликтор теружений; 12— комух наружителено пентилитера; 13— шибба пружениящая. I ofMOTKA заземдени




Рис. 9-28. Общий вля асвихровного вороткозамкнутого двигателя с h=200 мм; степень защиты IP44; способ охлаждения IC0141; 57 кВ1, 20-20, 20-20. 4—сбиотка сталора, 8— обмотка ротора, 3— заоднее устройство: 4— рым. белт, 5— сердения сталора, 6— сердения ротора, 7— вал 6— сталина, 9— щат подшилавиховий; 16— выток, вайравилощей воздух; 11— хрышка подшиниковия виутрения; 12— хрышка додиничиства и вружная, 13— вентвлятор воружный, 14— кожух варужный, 14— кожух варужной ветиматора, 15— кайба пруженицая; 16— болт элемлений,






Рис 9.29, Общій вид эсанхроптого ясрогнозамкгутого доптате я с 4=200 мм; степеть защаты 1923, стособ охлеждення ІСП; 55 кВт, / — сбинтка стагоја, 2 — сбиотка јелора, 2 — ввоавое устловство 4 — рим болт 5 — гердетни, статора, 6 — сердении, могора 7 — вид; 6 — ставкиа; 8 — шит приживани. То — какора 1 — вид; 5 — ставкиа; 8 — шит пруживани. То — какора и приживани правинение видуживани правине видуживани правинение видуживания 220/380 B, 2p=4,

105



Ркс. 9-30. Общив вид асынхроплого карсткозамкнутого дентателя " $h=7.5\,$ мм; 380/650 B. 2p=4.

/ — обмотка стеторы; 2 — обмотма роторы; 3 — сервечим статоры; 4 — сервечим роторы; 5 — вал; 6 — пайба мажминся с затичкой два посами сербечима статоры иметульновичего ком. — стации г. 7 — кольно бавдажное 8 — шит подпинавичений; 7 — пайба и постативности в мажда вослужа. И — жалози на выза; 11 — крышка подпинавиксия ваугренняя; 12 — найба, сбрась язодая стабо анную смазку, 13 — жалози на выза; 14 — жалози на выза; 15 — жалози на выза; 16 — ком вида вослужа. И — жалози на выза; 16 — крышка подпинивка со сторо и, сбрат 10 выступний комну кама; 16 — крыск для подмеча двигателя (4 шт.); 17 — комул; 16 — высделователя статоры подпиния статоры и подпиния подпини подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния по



Общий вид акшахронного короткизачкаутего двинателя в h=500 мац степеть задкати 1023; в всеоб охлаждения 1001-630 к $B\tau_{r}=6000$ B_{c} 2p=8. I = nC orbains 2. Fermance Kornic, 3. observe nord), 4. depicter Clients b = ccpartin posed b. But, I = ncertain S = cross of S = control of S = conPir 9-31

CMB3KM

107

нулевой точки. К иулевой точко подводятся кабели всех трех фаз, что дает возможность при профилактических осмотрах и ремонтах разъединять фазы обмотки для проверки сопротивления изоляции и се

электрической прочиссти.

Степень защиты вводного устройства должна соответствовать степени защиты электродвигателя (ГОСТ 17494-72). Между корпусом вводного устройства и станиной, а также между корпусом и крышкой ставится резиновое уплотиение. У двигателей с высотами оси вращения до 100 мм корпус и крышку вводного устройства можно выполнять из пластмассы; у двигателей с высотами оси вращения до 250 мм—из вторичных алюмничевых сплавов, а у двигателей с большими высотами оси вращения—из чугуна или стали.

Особое внимание при проектировании вводных устройств должно быть обращено на уменьшение трудосмкости сборочных операций, так как часто у существующих конструкций вводных устройств трудоемкость сборочных операций соизмерима с трудоемкостью сборки самого двигателя. Особое внимание следует обращать также на достижение наибольшего удобства потребителя и наименьшей трудосмкости операции подключения подводящего кабеля при монтаже двигателя на месте

установки

Примеры конструкции асинхронных двигателей различных исполнений и высот оси вращения приведены на рис. 9-27—9-31.

9-4. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

а) Валы и их механический расчат

Конфигурацию вала опредсляют при конструктивной разработке двигателя, принимая за базу днаметр и длину выступающего конна вала, которые выбирают в соответствии с рекомендациями МЭК (см. приложение 4) по наибольшему моменту вращения при номинальном режиме работы Второй базой является внутреший днаметр листов якоря D_2 , принятый при опредслении основных размеров магнитопровода. При этом вал проектируют с минимальным возможным числом переходов от одной ступени к другой для синжения трудоемкости механической обработки.

Двигатели с высотами оси вращения до 315 мм имеют выступающий колец вала цилиндрической формы, а двигатели с высотами вращения более 315 мм, работакицие в относительно тижелых условиях с резкими перегрузками, могут иметь конец вала конической формы; в некоторых случаях такие двигатели имеют дви конических выступающих конца изла для обеспечения бесперебойной эксплуатации в слу-

чае поломки одного из них.

Для фиксации положения сердечника якоря на валу предусматривают упорный выступ, высота которого должиа быть не менее $0.01\,D_2+1\,$ мм. На выступающем коппе и частях вала, преднавначенных под посадку сердечника якоря, коллектора, вентилятора, предусматривают иппоночные пазы.

Конструкцию вала двигателей с различными высотами оси враще-

ния можно видеть на рис. 9-36-9-39.

Осконные требования к прочности и жесткости вала, а также к критической частоте вращения апалогичны изложенным в § 9-3,в дли валов асинхронных двигателей. Методика механического расчета вада

тикже соответствует приведенной в § 9-3,в со следующими добавленнями и изменениями;

1) дополнительно учитывают прогиб вала под ссредияой сердечинка якоря, от силы тяжести коллектора $P_{\rm t}$, путем прибавления к $P_{\rm 2}$ значения 0.85 $P_{\rm tr}$. Приближенное значение силы тяжести $P_{\rm rt}$, $H_{\rm rt}$

$$P_{\rm K} \approx 60 D^2_{\rm K} l_{\rm B} \cdot 10^{-6}$$

где D_{ii} и l_{ii} — соответственно наружный диаметр и длина активной части коллектора, мм:

2) изчальную силу магнитного притяжения, II, вместо (9-10) н

(9-11) вычисляют по формудам:

при числе полюсои 2 p = 2

$$P_{\mathsf{x}} = 0.13 D_{\mathsf{us}} l_2 \frac{e_0^*}{b} \tag{9-26}$$

и при числе полюсов 2p>2

$$P_{x} = 0.2D_{xx}l_{x} = \frac{e_{x}}{b},$$
 (9-27)

гле $D_{\rm B2}$ и l_2 — соответственно наружный диаметр и конструктивная длина сердечника якоря, мм;

3) суммарный прогиб вала не должен превышать 12% значения б.

б) Сердечники якорей

При применении для сердечинков якорей стали марки 2013 листы якоря после штамповки и термической обработки покрывают лаком; при непользовании стали марок 2211, 2312 и 2411, поставляемой уже термически обработанной, листы лакируют лосле штамповки и снятия заусениев.

По торцам сердечника якоря во избежание «распушения» располагают крайние листы, обычно образуемые точечной сваркой нескольких листов толициюю 0.5 мм. Спрессованный под давлением около 1.5·106 Па между двумя нажимными шайбами сердечник якоря запирается либо втулкой, насажениой на нал с горячей посадкой, либо пружинным кольцом, заложенным в кольцевую канавку вала. У якорей двигателей с высотами оси вращения. более 200 мм нажимные шайбы снабжены обмоткодержателями (см. рис. 9-37), которые служат опорой для лобовых частей обмотки якоря. Обмоткодержатели двигателей с высотами оси вращения ло 315 мм обычно выполняют литыми чугунными, а при больших высотах — стальными сварными.

Сердечники якорей со всыпной обмоткой, ис имеющие обмоткодержателей, наолируют по торцам текстолитовыми (при классе нагревостойкости изоляции В) или стеклотекстолитовыми (при классах Г и Н) пайбами; изолируют также нал в местах возможного соприкосновсния с ним обмотки. Более прогрессивным является применение для указанных целей прессованных из пластмассы втулок. Обмоткодержатели, применяемые для якорей с открытыми пазами, изолируют

аналогично.

в) Коллекторы

Комлектор является одной из наиболее сложных сборочиых единиц двигателей постоядного тока, так как он собирается из большого чисяя медиых пластии трапецеидального поперечного сечения, чередующихся с микапитовыми или слюдонластовыми прокладками; при этом конструкция коллектора должна обеспечивать сохранение его цилиндрической формы во всех режимах работы двигателя, сопровождающихся действием центрыбежных сил и гемпературных удлинений.

Основными способами крепления коллекторя являются:

1) крепление конструкционной пластмассой;

2) крепление нажимиыми конусными фланиами. Крепление пластмассой получило широкое распространение в коллекторах с наружным днаметром $D_{\rm R}$ до 200 -250 мм. Коллекторы этого типа имеют значительно меньшие трудосмкость изготовления н себестоимость по сравнению со сборными за счет отсутствия механической обработки крепящих деталей и пластии коллекторов. Для большей падежности посадки коллекторов на вал двигателя их спабжают стальной втулкой, а для повышения мехапической прочности в пластмассе размещают армирующие стальные кольца (рис. 9-32).



Рис. 9-32. Коллектор с креплением пластмассой. 1 — втулки стальная; 2 — пластиасса; 3 — кольци армирующее: 4 — пластийа коллекторы

Рис. 9-33. Схема врочного крепления коллекторных пластиц.

Слабым местом в эксплуатации таких коллекторов является возможное прогорание пластмассы на стыке с медькі на внешием торце при паличин в этих местах дазоров. В зазорах и на торцевых поверхиостях келлекторов оседает угольная пыль, попадают смазка, грязь н влага, в результате чего образуются проводящие мостики, которые, постепенно разрастаясь, приводят к аварии коллектора, поэтому стык меди и пластмассы необходимо закрывать стеклобандажом. Недостатком коллектора на пластмассе является также плохос охлаждение корпуса из-за низкой теплопроводности и большей толщины изоляции.

Для крепления коллектора может применяться пластмаеса марок

К6 или АГ-4с.

Коллекторы с креплением нажимными конусными фланцами имеют арочную конструкцию (рис. 9-33), при которой нажим на коллекторные пластины (сила Р1) осуществляется через ласточкия хвост. Коллекторы с наружным диаметром $D_{\rm R} {\leqslant} 140$ мм собирают на чугунной втулке, насаживаемой на нал, и скрепляют посредством нажимиых фианисв и кольцевой гайки. Эти коллекторы обычно не имеют акснальных вентиляционных каналов из-за отсутствия достаточного места для их размещения. Концы секции обмотки якоря закладынают во выфрезерованные пазы коллекторных пластии и припанвают (рис. 9-35),

Коллекторы с $D_{\rm R}\!>\!140$ мм (рис. 9-37) собирают на чугуиной или стальной втулке, насаживаемой на вал, и крепят нажимными фланцами и кольцевой гайкой; при большой длине коллектора вместо гайки может применяться крепление шпильками. Коллекторы имеют аксиальные каналы для прохода охлаждающего воздуха. Концы секций обмотки якоря соеднияни с коллекторными плаетинами петушками, изготовленными из отожженной меди. Петушки закладывают в выфрезерованные в коллекторных иластинах канавки, а затем принаивают после сборки коллектора; для повышения надежности в ряде случаев петушки дополнительно приклепывают одной или двумя заклепками к коллекторным пластинам до сборки коллектора.

Коллекторные пластины изолируют от нтулки и нажимпых фланцев миканитовыми или слюдинитовыми цилиндром и манжетами. Конструкция передиего нажимного фланца коллектора должна

предусматривать размещение баланспровочных грузиков.

Предварительное значение высоты коллекторной пластины, мм.

$$h_{\rm g} = 12.5 \sqrt{D_{\rm g}} - 10;$$
 (9.28)

в эту высоту включен припуск на износ в эксплуатации с соответствую-

щими проточками коллектора, равный 20% высоты пластины.

Для достижения монолитности коллектора его необходимо запрессовать со средним удельным давлением между коллекторными пластицами, Па,

$$p = \left[6 + 0.5 \left(\frac{n_p}{1000}, \frac{D_n}{100}\right)^{3/2}\right] \cdot 10^4, \tag{9-29}$$

тде n_p — макенмальная (угонная) частота вращения, 06/мин, равная 1,2 наибольшей частоты вращения.

Механический рисчет коллекторов целесообразло проводить и со-«изетствии с методикой, приведенной в [Л. 1].

г) Станины

У двигателей постоянного тока стапина, выполняя роль корпуса двигателя, одновременно является частью мигнизной системы; поэтому она изготовляется из стали, общадающей достаточно высокой магнит-

ной проницаемостью.

У двигателей с высотами оси вращения 80—200 мм станину обычно пыполияют из отрезков цельнотянутых труб, что значительно увеличивает ее технологичность. У двигателей с высотами оси вращения 225—315 мм станины свирные, из толстолистового проката. Если двигатели нефланцевого исполнения, то лапы двигателя вырезают из толстолистового проката и приваривают к станине. Расположение лап при учете стандартизованных расстояний между отверстивми в них должно обеспечивать возможность свободной постановки болтов, крепящих станину к фундаменту (см. рис. 9-35).

У двигателей с высотами оси вращения 355—500 мм станины целесообразно выполнять в виде шихтованного сердечника восьмигранной формы с приваренными к нему опорными частями, которые изготовляются из листового стального проката; станины неразъемные. Сердечник собирастся из штампованных сегментов электротехнической стали толщиной 1 мм (рис. 9 38); болты, стягивающие сердечник, изолируются. Восьмигранная форма станины позволяет более компактно разместить во внутречнем пространстве двигателя главные и добавочные полюсы с обмотками и тем самым уменьшить габариты и высоту оси вращения двигателя.

В массивных станинах предусматривают кольцевые центрирующие заточки (замки) для посадки подпинниковых щитов. Заточки могут быть расположены по наружному или по внутреннему днаметру станины. Подшиниковый щит крепят к торцевой поверхности станины

болтами.

Получаемые при электромагнитном расчете площади поперечного сечения стацины всегда обеспечивают ее достаточную прочность и жесткость. В некоторых случаях, для обеспечения большей жесткости подщинниковых щитов, особенно со стороны коллектора, станину выполняют удлипенной, причем части станниы, развитые в обе стороны нли только в сторону коллектора, делают меньшей толщины.

У станин двигателей с высогами оси вращения 355-500 мм следует предусматривать специальные приварсиные кольна или сегменты е нарезанными отверстиями для, крепления подшинниковых щитов

болтами.

Вводное устройство двигателей с высотами оси вращения 80-200 им расположено сверху, так как при этом обеспечивается возможность подвода питающего кабсля с правой или левой сторокы двигателя. У двигателей с высотами осн вращення более 200 мм вводное устройство обычно располагается сбоку станины. Станина, если она не удлинециая, выполняется симметричной, с расположением отверстий для крепления полюсов посредние оссвой длины; при этом вводное устройство может быть установлено, в зависимости от требований, с правой или левой сторои двигателя.

Станины двягателей с массой, превышающей 30 кг, снабжают устройством для подъема и транспортировки, рассчитанным на массу двигателя. Для этой цели применяют подъемные рым болты (см. приложение 11), ввертываемые в нарезанные отверстия (см. рис. 9-36), нли приваренные проушниы с отверстиями для подъемвых крюкоя

(pitc. 9.35).

Двигатели должны иметь наружные зажимы для заземления корпуса, спабженные устройством для предупреждения самоотиннчивания. Эти зажимы обычно располагают вблизи опорных лап или на фланцевом щите у двигателей с фланцевым крепленисм. Кроме того, зажим заземления должен быть также в коробке выводов.

д) Полюсы главные и добавочные

Выполнение главных полюгов

Главные полюсы пыполияют из штамиованных неизолированных листов электротехнической стали толщиной 1 мм. Их спрессовывают под давлением 2,0-2,5 МПа (20-25 кгс/см²) и скрепляют стальными заклепками. Заклепки располагают равномерно; общая площадь по-перечного сечения закленок должна составлять около 2% общей плошади поперечного сечения сердсчинка полюса, по при этом диаметр заклепок должен быть не менее 4 мм, а число их — не менее четырех.

Крайние листы полюса ныполняют утолщенными до 5 10 мм во нобежание «распушения» листов и для утопления головок заклепок. Углы сердечников полюсов закругляют или фрезеруют, особенно привыполнении катушек из меди, намотаниой на ребро. В накопечниках полюсов могут быть предусмотрены пазы для компенсационной об-

Полюсы крепят к станине болгами. В двигателях с высотами оси нращения до 315 мм нарезку отверстни для болтык выполняют непосредственио в сердечнике полюся, а в двигателях с высотами оси вращения более 315 мм — в стальных стержнях, вставляемых в выштампованные отверстия полюсов. Между сердечниками

полюсов и станиной размещают стальные прокладки, необходимые для регулирования зазоров между полюсами и икорем.

Расчет крепления глапных полюсов проводят по [Л 1].

Выполнение добавочных лолюсов

Добавочные полюсы двигателей с высотами оси вращения до-132 мм могут ныполняться цельными из полосовой стали Ст. 3, а у дви гателей с высотами оси вращения 160—500 мм — собранными из отдельных штампованных листов электрогехнической стали толщиной 1 мм. При цельных сердечниках полюсов накоиечники также изготовляют из полосовой стали и крепят к сердечникам винтами; при этом сердечнику обычно придают длину меньшую, чем накоисчинку образуя таким образом уступы для крепления катушек. Листы шихтованных поляцов штампуют вместе с накокечником, образуя уступы для крепления катушек по бокам полюсов. Шихтованные добавочные полюсы двигателей с высотами оси вращения 355—500 мм имеют Т-образную форму для уменьиения магшитной индукции в наиболее насыщенной части полюсов и повышения механической прочности их крепления.

Для ретулировация зазоров между добавочными полюсами и станиной размещают металлические прокладки; у двигателей с высотами оси вращения до 315 мм прокладки стальные магнитные, а при высотах

оси вращения 355-500 мм - частично немагнитные.

Расчет крепления добавочных полюсов проводят по [Л. 1].

е) Подшипниковые щиты и подшипники. Расчет подшипников качения

Подпининиковые щиты обычио выполияют литыми чугунными; в двигателях с высотами оси вращения до 132 мм для уменьшении массы и синжения трудоемкости механической обработки щиты выпол-

няют литыми под давлением из алюминиевого сплава.

В передием подшинниковом щите (со стороны коллектора) предусматривают прямоугольные отверстия— окна для обслуживания коллектора и токосъемного устройства. Эти отверстия закрывают либо жалюзи, которые должны соответствовать требованиям защиты 1Р22, либо глухими крышками при исполнении двигателя по степени защиты 1Р44. В задием шите при исполнении двигателя по степени защиты 1Р22 предусматривают прямоугольные отверстия— окна для прохождения охлаждающего воздуха, закрываемые жалюзи.

Аксиальные размеры щитов целесообразно по возможности сокращать (за счет удлинения стаинии), так как при этом уменьшается деформация щитов при их механической обработке и сборке двигателя. При этом следует иметь в виду, что при чрезмерном сокращении длины щитов (выполнение щитов в форме, близкой к диску) отверстия для обслуживания коллектора и токосъемиого устройства, а также при исполнении IP22 — для прохождения охлаждающего воздуха пре-

дусматриваются в станине.

Принципнальная конструкция подшинниковых узлов двигателей постоянного тока аналогична описанной в § 9-3, г для асинхронных дви-

гателей.

У двигателей с h=80 г 200 мм обычно применяют как со стороны, привода, так и с противоположной стороны шариковые подшипники; у двигателей с h=225 \div 315 мм — со стороны привода — роликовые и с противоположной стороны — шариковые подшинники. Все нодининии-

8--G41

ки раднильные однорядные средией серии. У двигателей с $h=355 \div 500$ мм, опоры которых воспринимают значительные раднальные или аксиальные нагрузки, могут применяться со стороны привода радналь-

пые двухрядные подщилники (приложение 14).

Шариковые подшинники двигателей с h=80 - 200 мм могут воспринимать осспыс нагрузки, не превышающие силы тяжести якоря с насаженной на вал муфтой; эти двигатели можно применять для работы как в горизоптальном, так и в вертикальном положении, но без дополнительных оссвых нагрузок от приводимых механизмов.

Методика расчета подшинников качення аналогична изложенной в § 9-3, г для асинхронных двигателей, но необходимо учитывать следующее изменение: в уравиениях (9-23) и (9-24), следует принимать коэффициент hu равным 2 для двигателей с h≪315 мм и 2,5 для двигателей с h>315 мм; при отсутствии аксиальной нагрузки от приводимого механизма и при вертикальном расположении вала двигателя, постоянного тока аксиальная нагрузка, H,

$$A = P'_2 + P_{mx} + P_{x} + 0.1R.$$

ж) Обмотки якорей; расчет бандажей и клиньев

Обмотки якорей можно подразделять на основные группы, приве-

денные в § 17-3.

Обмотки якорей двигателей с h=80 \pm 200 мм выполняют в виде мягких катушек из круглого медного эмалированного провода. Получакрытые овальные пазы имеют щлицы достаточной ширины для обеспечения наибольной технологичности при укладке обмотки. Для повышения надежности корпусную изоляцию на выходе из паза (по торцам сердечника) заворачивают, образуя так называемые манжеты (см. рис. к табл. 9-11). Между верхними и нижними слоями в лобовых частях обмотки помещают наоляционные прокладки из того же материала, что и корпусная изоляция.

Конструкция изоляции всыпной обмотки приведена в табл. 9-11.

Обмотки якорей двигателей с h=225 \pm 315 мм выполняют в виде формованных жестких катущек из примоугольного медного эмалированного провода. Между верхними и инжинми слоями лобовых частей помещают прокладки из лакостеклослюдопласта или гибкого миканита. Коиструкция изоляции указанных обмоток приведена в табл. 9-12.

Обмотки якорей двигателей с $h = 355 \pm 500$ мм выполняют в виде формованных жестких катушек из прямоугольного медиого провода марки ПСД (при классах нагревостойкости изоляции В и F) или ПСДК (при классе H). Для повышения надежности обмотки промежуточные секции дополнительно изолируют стеклявной лентой (классы В и F) или полнимидной пленкой (класс II). Конструкция изоляции обмотки якоря при классе нагревостойкости изоляции В приведена в табл. 9-13, а при классах F и II—в табл. 9-14.

Для закреплення обмотки и назах якоря применяют бандажи и клиния. Крепление обмоток якорей с полузакрытыми назами осуществляют клиньями из стеклотекстолита прямоугольной или полукруглой формы, а якорей с-открытыми назами ири высотах оси вращения до 315 мм бандажами из стальной луженой проволоки или из истканой стеклоленты, располагаемыми в кольцевых бандажных канавках серченика якоря, либо клиньями. Чтобы бандажи не выступали за пределы наружной поверхности якоря, листы, находящиеся под банда-

жом, штампуют с меньшим диамстром. По длине сердечника располагают несколько бандажных канавок. Длина каждой канавки l_6 недолжна превышать 15-20 мм, а общая длина всех кананок $n_6 l_6$ должна быть не более 35% коиструктивной длины сердечника якоря.


Под проволочными бандажами должна располагаться дополнитель нам изоляция. Проволочные бандажи скрепляют скобами из луженой

жести и процаннают одовящным припоем или одовом.

Таблица 9-11

Изолиция обмотки якоря двигателей постоянного тока

(пазы овальные полузакрытые; обмотка двухолойная всышная из круглого эмалированного провода; напряжение до 600 В)



	Позп-		Матера	pa,-			0
Выста осн врещения	1111311- 1111311- 1111311-	Ha	именование, марк	8	Толирока.	Число слоев	на по по по по по по по по по по по по по
et, mm	RG.	Класс В	Класс Е	Класс П	MAI		им лациятови
		Пло	епкостеклопла	icT			
80-112	1	∦ Изофлекс	Имидо	флекс	0,35	I	0,35
	2	То же	To	же	0,35	ì	0,35
		Пл	сіжостсклоііч	ici			
32-200	1	Изофлекс	Имндо	рлекс	0,25	2	U,5
	2	То же	To	же	0,25	2	0,5


Примечание. Прокладки между катушкоми в любовых частих обхотки выполняют из митериала, указациоте в им. I.

Бандажи на стеклоленты находят все большее применение, так как обладают существенными преимуществами по сравнению с провыночными бапдажами: отпадает необходимость в изоляции между бандажом и обмоткой, отсутствуют потери в бапдаже от вихревых токов, уменьшается трудоемкость изготовления бандажа, однако стеклобандажи занимают больше места, чем проволочные, так как допускают меньшие иапряжения на разрын.

Стеклобандаж выполняется из нетканой стеклоленты, состоящей из паравлельно уложенных стеклонитей, пропитанных полимерным связующим. Среднее содержание связующего в ленте составляет 20—25%. В процессе изготовления, полимеризации и последующего остывания бандажа заданное усилие натяжения ленты несколько снижается, что псобходимо учитывать при расчете стеклобандажа. Натяжение ленты

Изоляцыя обиютки якоря двигателей постоянного тока

(тазы трямоутольные открытые; обмотка двукслойная с жесткума формованным катуниками вз прямоутольного эмал, рованного провода; $h = 225 \div 315$ мм; напряжение до 600~81



			Митериал			EDIC OF CIDES	63063	To ye	TODORNA	Плуттерония толадина изолянан, жи	I M3045ttt	3. Y
1		Harvennanike, Mrpha	, thesa	Tourisms, MSI	ca, Msi							
					Knarces		Классы	-Hitti		no suscere i pu ac _{ca}	28 Kd. 2	et
	K.12cc B	Knace P	Kance H	Kyrace B	II pi	Macc B	F a 11	piaic	•1	24	(0)	4
	Слюдогласто-	Сиптсфо- лий- Р	Сиптефоли-Н	0,15	9110	4,5 060po- Ta	. 06000 Ta*		2,2	ed ed	ଷ୍ଟ	2,2
	То же	То же	То же	0,15	0,16	.9	9-0	1		0,3	9,0	6.0
		CTER WOTEKNATION JCH	וטור	ລໍ	0,15	-	-	0,3	0,3 0,6 0,6		9,0	9.0
1		Стектотекстолет	wer	6		-	-		·	ur C	C	C
	Ст	CT3Ф	CTK	· —	c	-		I	2.0	2	2	

				Материал								
Lynn of	Tosa.		Hamencounts, wapen	Esde	Townth mak	Alecan.	Vecan choos	Tunke	Длусторовезя талинив взолиция, мо	TO THE STATE		ğ
MCTFW	Provid.		1			,	K-accid	-HOUR ON		TO BELCOTE UPIN OF CE	e ope or	27
		Knacc B	Krace P	NARDE H	Knecc B g. 11	Kraec B	Foll	Deac	»I	81	8	4
	ري	CT	СТЭФ	CTK	0.5	. 1	1	J	0,5	0,5	0,5	0,5
1	0	аж оД	То же	То же	0,5	1	g-mil	ı	0,5	0,5	0,5	0,5
Hasobbr, pric. a	1			Допуск на укчалку обмоткя	у обмотка			0,3	0,5	0,5	0.5	0,5
•	i	Осцая толци	ika hoonader	Осцая толицина изоляция в газу (без ввтковом, без высоты клина или без высоты без высоты без высоты	и, без высоты клин авка)	тыж без с	INCOTE	L*1	8,4	ت. 1.	5,4	5,7
		Лента стеклосиолиянто- вая ЛСПЭ-934-ТП	слодвнито- -934-ТП	Пления голивице- пал марки ПМ 0,06 ми X 3 = = 0,15 мм	0,15	1 BOATH	І впоснажлеста	9'0	9.0	0,6	9,0	9,0
Лобовая, ряс. о́	90	Лен	Лента стсклянтая ЛЭС	IS JIBC	0,1	1 вполн	1 впотнажиеста	0,4	6.4	0,4	0,4	0,4
	ı	Общая	T TO.: CLEBB E3	Общая толщава взоляция катутка в добовой частя (без виткозой)	oốc s oň 48278 (6e3 8	HTK030fl)		1.0	1.0	1.0	1,0	011

* Вигот остоит да двух переллетьных проводивнов, расположениля го выклад — С учетом усадах на $15-2f_{\rm N}$

Изоляция обмотки якоря двигателей постоянного тока

(пазы прямоугольные открытье; обмотка двухолойная петлевая, волновая, лягушечья разрежная с жесткими формованными нагушками из провода марки ПСД, h=355+500 мм; напряжение до 1000 В. Класс насревостойкости пзолящия В)







	Позк-	Матсриа т				торонняя			SIII, MM
Часть ибмотки	HAR tai pri		Толин	Число слоев	π	क क्राप्तिकात क	e upu $N_{ m H}$	1	130 BM=
	сунке	Папменовацие, мизиси	на, жи	,	2	3	4	5	en e
	1	Лента стеклянная УГЭС	0,1	1 впритык	0,2	0,2	0,4	0,4	[0,8
	2	Стеклослюдопла- стовая лента ЛИ-СК-ТТ	0,14	1 впритык	0,28	0,28	0,28	0,28	m1,12
	3	Стеклосяюдоппа - стовая лента ЛИ-СКу-ТТ	0,11	'l впол- ' нахлеста	0,56	0,56	0,56	0,56	1,12
Пазовая.	4	Лента стеклянная "ПЭС	0,1	[вићизејк	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
рис, а	5	Стеклолакоткань ЛСП-130/155	0,15	1	0.3	0,3	0,3	0,3	£0.3
	-	Разбухание от пропитки	B27-4	-	0,3	0,3	0,4	0,5	£0,5
	6	Стеклотекстолат СТ	0,5	ι	_	_	_	-	1 0,5
	7	То же	0,5	1	_	_	_		0.5
	8	То же	0,5	l i	:	_	_	_	0,5
	_	Допуск на укладко		КИ	0,3 →	0,3	0,3	0,3	0,5
	-	Общая толщина (без пятковой, без	มวดเวสน	ии в пазу	2,14	2,14	2,14	2,54	6,24
	9	Лента стеклянная ЛЭС	0,1	1 веритык	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
	10	Стеклослюдовда- стовая лента ЛИ-СК-ТТ	0,14	1 впритык	0.28	0,28	0,28	0,28	0,56
Лобопая, рис. б	II	Стеклослюдоняя- стовая лента ЛИ СКу-ТТ	0,14	1 впол- нахлеста	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	12	Лента стеклянная ОСД	0,1	l впрятых	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		Разбухание от про	питки		0.3	0,3	0,4	0,5	0.3
	_	Общая толщина из	юляции		1,51	1,54	1,54	1,74	1 2,02

Изоляция обмотки якоря двигателей постоянного тока

(назы прямоугольные открытые; обмотка двухолойная петлевая, волновая, эмгушенья разрезная с жестими формованными катушками из провода марки ПС/1 (класс F) и ПС/1К (класс II); $h=355\div500$ мм; напряжение до 1000 B)





	ا پ		Матервал					Дв			голицан	a
# Часть	ріссунже	* Навженовци	rie, at littl		циза, СЖ	Чпел	O C 700B			SILIEI,		—
OOMOLINI	蓝	1			<u> </u>			no n	сиркно	npø /	m \	Ψ
	Позелья	Kauce P	Қласс II	Kasee F	Kasee Ü	Класс Р	Класе Н	2	3	1	В	no Blaco
	1	Лента стекляннал ЛЭС	Пленка полинупд- ная 11М	0.1	0,05	d andu-	1 внолна хлеста	0,2	0,2	0,1	0,4	8,0
	2	Фенилопова	я бумага	0,	05	І впрі	тыпс	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
	3	Плетка полн	ивоодная ПМ	0	,0ĭ	3 впо	ппахлеста	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2
	4	Фещилонова	я бумага	0	,05	1 впри	ITHK .	0,1	0,1	0,1	U,E	0,2
Пазо-	5	•Лента стек	лянная ДЭС	0	٦L.	l BHO.	пнах.песта	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8
№ Вая₁	б	Фенилонова	я бумага	0	.2	\	1	0,4	0,4	0,4	0.4	0,4
рис. а	7	Стеклотекс СТЭФ #	тикот СТК	0	,5		1	_	_	_	_	0,6
	8	То же	То же	0	,5		1		i			0,5
	y	То же	ято же	n	,5		1		<u> </u>		_	0,5
	_		укладку обм					0,3	0,3		0,3	(1,5
	-	Общая тол	цияг.осы вняци кня)	तर छ	пазу	(без вит	ковой, без	2,1	2,1	2,3	2,3	5,8
	10	Лепта стеклеппая ЛЭС	Пленка полнимид- ная ПМ		0,05	I впри- тык	I риолна- хлеста	0,2	0,2	0,4	0,4	0,1
Лобо-	11	Фенилонов	вавмуо в	(1,05	I onp	нтык	0,1	0,1	0.1	10,1	0,2
Pag,	13	Пленка пол	ипмидная ПМ	(,05	2 σπο	лнахлеста	0.4	0,4	_!	0,4	0,4
pac. o	13	Фениловов	ая бумага	(1,05	I Bug	женж	0,1	0,1			0,1
e e	14		кляпная ЛЭС),1		втээг.хаш.	0.4	-: <u>'</u>		-1	0,4
		Общая то:	жкоен винши Экстения	ин к	атуш	ки в лоб	бовой части	1,2	2 1,2	2 1,4	1,4	1,5

при бандажировании осуществляют ступенчато, чтобы не было ослабления нижних слоев бандажа. Якоря с наложенными бандажами подвергают нагреву, который может быть сонмещен с процессом сушки

после пропитки обмотки.

В двигателях с высотами оси врящения свыше 315 мм обмотку в пазах обычно закрепляют клипьями из стеклотекстолита, рекомендации по размерам которых даны в § 17-3,г. Лобовые части обмоток якорей закрепляют бандажами из стальной луженой проволоки или нетканой стеклоленты.

Прополочные бандажи в пачовой и лобоной частях обмотки якоря при частоте перемагничивання болсе 50 Гц, а также в напряженных по коммутации двигателях выполняют из немагнитной проволоки. При этом уменьшаются поля рассеяния обмотки, а следовательно, и реактивная э. д. с. ер. Уменьшаются гакже потсри в бандажах на вихрепые токи, вызванные полями рассеяния главных полюсов и обмотки экоря.

После припайки копцов секций к коллекторным пластинам или к петушкам и наложения бандажей якоря подвергают пропитке. Обмотанные якоря с изоляцией класса В пропитывают лаками без растворителей (капельным или струйным методом), падежно цементирующими обмотку и повышающими ее теплопроводность. Обмотанные якоря с изолящией классов F и H подвергают пропитке в лаках с растворителями, предпочтительно сначала в вакууме, а затем — под давлением.

В настоящее время в двигателях постоянного тока все большее распространение находит изолиция, сокращенно именуемая «монолит» и представляющая собою сочетание в основном стеклоткани и слюдянита с термореактивным эпоксидным или креминйорганическим компауидом. Компаундирование обмотки производится и вакууме е последующим увеличением дввления;

Включение в «монолит» слюдинитовых материалов преследует цель

повышения влагостойкости.

Изоляция «монолит» обладает рядом существенных преимущества высокой нагревостойкостью и теплопроводностью, относительной простотой технологического процесса изолировки, повыщенной эксплуатационной надежностью благодаря стойкости к тепловым ударам, темпс-

ратурным перегрузкам и повышенной механической прочности.

По данным непытация ряда двигателей постоянного токв со степенью защиты IP22 при применении изоляции «монолит» в обмотке якоря со стеклобандажами на лобовых частях и без крепления пазовой части превышение температуры обмотки над температурой воздуха внутри двигателя снижается (при продолжительном режиме работы) в среднем на 20%. В двигателях со степенью защиты IP44 применение изоляции «монолит» незначительно снижает превышение температуры обмотки якоря. Применение изолящии «монолит» с сохранением допустимых превышений температуры обмоток дает возможность поднять номинальную мощность двигателей в исполнении IP22 в среднем на 10%. Кроме гого, нояможно некоторое уменьшение толщины изоляционного слоя с сохранением электрической прочности. В результате того, что при компаундировании создается надежное сцепление катушек обмотки с сердечником якоря, в тихоходных двигателях могут быть неключены не только клинья, по и бапдажи.

Указаиная в табл. 9-11 и 9-12 коиструкция изоляции обмотки якори может быть применена для исполнении якорей с изоляцией «монолит» при условии замены материалов, в основе которых содержатся енитетические иленки, на стеклослюдинитовые или слюдопластовые мате-

рналы такой же толщины; при этом обмотки предпочтительнее выполнять на проводов со стекловоложнистой изоляцией.

Расчет проволочных бандажей

Число витков проволочного бандажа в одной канавке

$$w_6 = (l_6 - 0.2)/d - 1,$$
 (9-30)

где d — диаметр проволоки, мм.

Предварительное значение d в зависимости от высоты оси вращения двигателей:

Общее число витков бандажей

$$\Sigma \overline{W}_{6} = 11.3 \frac{P'_{M2}(D_{H2} - h_{H2})}{\sigma_{H00}r^{12}} \left(\frac{n_{p}}{1000}\right)^{2} \cdot 10^{4}. \tag{9-31}$$

где $\sigma_{\text{поп}}$ - допустимое напряжение растяжения, принимаемое дли бандажной проволоки равным $400\cdot10^{\circ}$ Па; n_{p} — разгонная частота вращения, равная 1,2 наибольшей частоты вращения двига-

теля, об/мин; P'_{M2} — сила тяжести обмотки якоря, P'_{M2} —9.81 G_{M2} ; эдесь G_{M2} — мисса обмотки якоря, кг.

При вычислении w_0 для паровой части обмотки икоря в (9-31) подставляют силу гижести, равную $P'_{\rm M2}2l_2/l_{\rm cp2}$, а для каждой из лобовых частей силу тяжести одной из иих, равную $(P_{\rm M2}/2)$ (1— $2l_2/l_{\rm cp2}$).

Расчет стеклобандожей

Общее число витков бандажей

$$\Sigma w_0 = 9 \frac{P'_{10}(D_{H2} - h_{10})}{\sigma_{000}(n_1)} \left(\frac{n_p}{1000}\right)^2 \cdot 10^4, \tag{9-32}$$

гле $\sigma_{\text{поп}}$ — допустимое напряжение растяжения, равное 150-108 Па для стеклоленты класса нагревостой кости В, н 130-108 Па — класса Γ ; q_{π} — площадь понеречного сечения ленты, мм³.




Рис. 9-34. К расчету пазового клина.

Вычисление w_6 отдел но для пазовой и лобовой части якоря проводя с подстановкой в (9-32) соответствующих сил тяжести P'_{m2} , как указано выше для проволочных бандажей.

Расчет клиньев

Напряжение изгиба в клипс, На,

$$\sigma = \frac{84b_{\rm g} \frac{P'_{\rm MB}}{I_{\rm opa}} \left(D_{\rm ga} - h_{\rm ng}\right) \left(\frac{n_{\rm p}}{1000}\right)^2}{h_{\rm g}^2} 10^4, \tag{9-33}$$

где $b_{\rm R},\ h_{\rm R},\ h_{\rm n2}$ указаны на рис. 9-34. Значение σ не должно превышать 25-106 Па.

Напряжение среза в клине, Па,

$$\tau = \frac{32 \frac{P'_{M2}}{I_{\text{cp2}}} (D_{m} - h_{n2}) \left(\frac{n_{\text{p}}}{1000}\right)^{2}}{h_{\text{m}}} 10^{4}. \tag{9-34}$$


Значение τ для клиньев из стеклотекстолита не должно превышать $15\cdot 10^6$ Па.

з) Обмотки возбуждения главиых и добавочных полюсов


Сердечники главных и добавочных полюсов двигателей с высотами оси вращения от 80 до 200 мм изолируют методом напыления (вихревым способом) полимерными пленками. Полюс нагревают до температуры, близкой к температуре плавления эпоксидной смолы, и помещают в камеру с порошкообразной эпоксидной смолой, находящейся во взвещенном состоянии. Последнее может достигаться тем, что из нижней части камеры поступают под давлением струи воздуха. Эпоксидная смола осаждается на поверхностих полюса, за исключением тех, которые защищены от осаждения. Полюс выдерживают в камерс около

Таблица 9-15-Изоляция и крепление обмоток главных издобавочных полюсов пвирателей постоянного тока

(h = 80 :-200 мм; напряжение до 600_B)







Добавочный полюс


Пови-			Материал			
ипя пи иш сунке	1 Газначенке	Каяға В	Kenna: P	Калес Н	Толщк- на, мч	Писто слоев
1	Изоляция сер- дечника (на- пыление)		Эпоксидная смоля	I	1,0	_
2	Изоляция ка-	• ла	вкој канеслюдопла	ie1	0.05	
A	тушки	0,25	1			
3	Изоляция ка- тупки	Jie	нта стексянная 』	190:	0,1	I вполна- хлеста
4	Рамка		Стенлотекстоля г		0.5	
		CT	СТЭФ	CTK	0,0	,


5—10 с, в зависимости от необходимой толіцины покрытия. После отверждения покрытие имеет высокие электрические и мехапические свойства. При толщипс плецки 0,5 мм и температуре 155°C пробивное няпряжение составляет 10 кВ/мм. При изолировании способом напылення раднус закругления кромок полюсов должен быть не меnce 1 mm.


Таблина 9-16

Изолиция и крепление обмоток гларных и добавочных полюсов двигателей постоянного тока

(h = 225÷315 мм; тнапряжение до 600 В. Классы нагревостойкости изолящии В. Г. Н)








Главный полюс

Добавочный полюс


			Misubian				
асыманы п			Нависнование, марка			и пона:	Чесло
TORY I 15 IN	Flassavenne	" Кинсь В	Kines P	Konec H	Класс В	Класси Р. Н	eapen.
1	Изоляция ка- тушки	,II en	та стеклянная Л	19C	0	, 1	I вполна- хлеста
2	W		Стежно, накоткань				
	Каркас	гит-лсь-лсл	гип-леп-лел	гик-лск-лсл] 2	.0	1
3	Pavika		Сталь Ст3		1	.5	1
_		,	Стеклотекстолит	•	1,5		
4	Рамка ,	CT ·	ст стэф стк			טּי	1
5	Скоба		Сталь Ст3		8-	-10 ,	ī
6	Изоляция сер- дечника	Слюдопласто- фолый ИФГ-Б	Синтофолия-F	Скитофолий-Н	0,15	0,16	7,5
7	Прокладка междувитковая	Бумага асбе- стовая	Бумага фенило ×2=0,4 мм	новая 0,2 мм×	0,3	0,2× ×2	. 1
8	Изоляция углов	Ле	нта стеклянная Ј	пэс	0	.1	1 вполна- хлеста

Изоляция и крепление обмоток главшых и добавочных полосон двигителей постоянного тока

(h = 355 ;-500 мм; напряжение до 1000 B)







Добавочный полюс

		1	Матер	RIJ.				
pec years			Наимецованна, жарка		Тол	щина,	ж	
Поэнтия из	€ Јавна чеште	Класс В	Канеа Р	Клясс П	Knabe B	Kunde P	Kauce H	Чиско слосв
1	Изоляция ка- тушки	*Леп	та стекляппая Ј	19C		0,1		1 впол- нахле- ста
_			Стеклодакоткан	b		n =		
2	Каркас	TMT-ACE-ACA	гиплеп-лел	гик-лск-лсл		3,5		1
3	Рамка		Сталь Ст3		480	2—3		I
4	Скоба 🔻		Сталь Ст3	• •		8—1	2	1
5	Изоляция сер- дечника	Слюдопласто- фолий ИФГ-Б	Синтофолий-Г	Синтофолий-Н	0,15	0,16	0.16	. 7,5
6	Прокладка междувитко- вах *	Бумага а	сбестовая	Бумага фени- лоновая 0,2 мм×2= =0,4 мм	0,3	0,3	U _i 4	1
7	Изоляция ка- тушки		ослюдинитовая 934-ТП	Пленка полн- нмидная ПМ -0,05. ми×3		D, E	;	7
8	Хомут ,		Латунь Л62			2,0		1

Катушки возбуждения после пропитки и сушки насаживаются па полюс и закрепляются стальными пружннящими рамками. Парамлельную или независимую обмотку выполняют в виде цельных катушек, а стабилизирующую последовательную обмотку (при ее наличии) — в виде отдельной катушки, обычно располагаемой на полюсе ближе к якорю.

Конструкция изоляции обмоток главных и добавочных полюсов

двигателей с h=80+200 мм приведена в табл. 9 15.

Для изоляции от сердечинка на катушки обмотки главных полюсов двигателей с высотами оси вращения 225—315 мм плотио насаживают изоляционный каркас При необходимости катушки дополнительно изолируют стеклянной лентой.

Параллельную или независимую обмотку выполняют из двух отдельных катушек-шайб для увеличения поверхности охлаждения. При смещанном или паралледьном возбуждении со стабилизирующей последовательной обмоткой катушки последовательной и параллельной обмоток располагают друг над другом в одийх и тех же каркасах.

Обмотка добаночных полюсов, выполняемая из изолированных пронодов, не подразделяется на шайбы и имеет конструкцию изоляции, аналогичную указанной для обмотки главных полюсов. При выполнепии обмотки из голой меди, гнутой па ребро, сердечник полюса изолируют слюдопластофолием (класс В) или синтофолием (классы F в H).

Крепленне пропитанных обмоток главных и добавочных полюсов

может осуществляться стальными пружниящими рамками.

Конструкция изоляции обмоток главиых и добавочных полюсов двигателей с μ =225+315 мм приведена в табл. 9-16, а обмоток главных и добавочных полюсов двигателей с h=355+500 мм в габл. 9-17 Катушки добавочных полюсов двигателей с h=355+500 мм крепятся посредстном хомутов.

Способы пропитки обмоток полюсов всех двигателей такие же, как

указанные в § 9-4.ж для обмоток якорей.

Выполнение обмоток нолюсов с изоляцией «монолит» значительно сняжает их нагрен по данным испытания ряда дингателей со стспенью защиты IP22 снижение превышения температуры обмоток главных и добавочных полюсов над температурой воздуха внутри двигателя составило в среднем 30%. При выполнении обмоток полюсов двигателей с $h=80\pm200$ мм с изоляцией «монолит» катушки, изолированные от сердечника полюся стекляниой лентой вполнахлеста, насаживают на полюс и проинтывают совместно с полюсом термореактивным компаундом. При таком способе проинтки значительно повышается теплоотдача катушек и создается надежное сцспление катушек с сердечниками полюсов, что позволяет исключить металлические и изоляционные рамки, и также другие элементы крепления катушек. У двигателей с h>200 мм пропиткс в термореактивном компаунде подвергают катушки с насаженными на инх изоляционными каркасами.


и) Компенсационная обмотка

Стержиевую компенсационную обмотку располагают в примоугольных полузакрытых пазах наконсчика главного полюса. Лобовые части обмотки имеют форму дуг и соединяются со стержиями либо пайкой, либо болтами (в случае разъемных стании). Дуги компенсационной обмотки не изолируют; расстояние между ними, равное 5—6 мм. пыдерживают с помощью дистанционных стеклотекстолитовых прокладок.

Изоляшия компенсациющюй обмотки двигателей пестолиного тока

(пазы грамоутольные полузакрытые; обмотка однослойная стержневви; $\hbar = 355 \div 500$ мм; напряжские до 1010 В)






Исполнение с одним стержисм в газу

И: юлиене с днучи стержний в пазу

		Marepear	93					Uncae canes		/libyc	/layeropourina rocausa.	12 TO:70,	1188
170917-		Harvanense (P. Villed)		투	Teamişii 1, 369	,				расущех в	E X	pocyaon 6)	6
DELY ISO	Kasee B	Kase F	Kata H	Kage Kance	Kance	Krasc	Knace B	Kance F	Kusac H	TO THE TO MM.	COTE	TO TOTAL IN INFL-	a their
				_	-								
1	Лента стеклюсподвиятовая ЛС.ПЭ-994-ТП	гован ЛС-ПЭ-994-ТП	Птелка имлинунд- ная П.М	T. 0	0,1 0,65	0,05	поло 1	риолининеста	2 ыпол- нахиста	1	١	α,	8,0
						1		_	 _				
53	Стоненластофотей. ИФГ-Б	Свитофолий-F	Савтофосий•ІІ	0,15	0,16	0,16	1,5 c60- pora	0,16 0,16 1,5 c6c- 3,5 c6c-, 3,5 c6c- pora pora pora	3,5 o60- pota	<u>-</u> :	1,1	<u>-</u> .	<u> </u>
												_	
ന	Jaxonkarecondo-	Фепавововая бумага		0,15	0,15 0,15	0,13	-	-	-	0,3	0,3 0,3	0,3	6. 0.
												;	4
1	Допуск на укладку сбы	(6m)TK:1								0,2	0,2 0,4 0,3	ر درع	٥, ا
												1	
1	уєвы в иншавасьи инпа тол велия в пазу	प्रात्माम क ।.त३ए								 &	2.1 2.1 2.1	מ א	2,0
			ń										

(назы премоуплань с открытые; обкотка однословная секинонная из гольк проводов; $h = 355 \div 500$ ми; напряжение до 1000 В; класс пагревостойности изоляции В) Изоляции компенсационной обмотки двигателей постоявного тока







					•				
	_	Narepitan				Лвусторония	Двусторошия толщина изоляции, мы	SOLINI, MM	
COMOUNDS	L.CRETION BELDINCYBRA	Наимеетванием. Марка	Толизния	Uscao caces	то таране М _т	™ אקר פ	021	io sacore mpa N	
	_		PC4		ī	DI.	64	8	-
		Лента стеклослюдоптастовая ЛИ.СК-ТТ	0,14	1 вгодивидеста	99'0	1,12	1,12	. I.	2,24
	2	То же	0,14	1 вполнахисств	D, 56	0,56	0.56	0,56	0,56
	m	Лепта стеклянная ЛЭС	1'0	1 н гратык	0,2	0,2	0,2	5.0	0,2
กลวายลม,	*	Стеклолакоткань ЛСП-130/155	0,15	-	0,3	6,3	0,3	0,0	0,3
par. a	ري	Стеклотекстолит СТ	0,5	_	ı	1	3'0	6,0	0,5
	1	Разбухание от пропитки	1		0,3	0,3	9,0	0,5	0,5
	1	louyer na yrna, my condirn			0,3	0,3	0.5	0,5	0,5
	1	Общая толпиння волигин в назу (без высс	(без высоты ктипа)		2,22	2,78	3,68	4,24	8,4
	9	Лента стемносию сопластовая ЛИСК-ТТ	0,14	1 внолияхисста	0.56	1,12	1.12	89,1	2,24
·Tobuesa,	7	То же	0,14	L BROOM-BX.RETB	95.0	0,50	0,56	0,55	0,56
PHC. A	œ	Лента стеклянчая ЛЭС	0,1	1 'япратык	0.2	0.2	8.0	5,0	0,2
		Облая толимея взолячии секции в добовой части	й части		1,32	1,88	1,88	2,44	3,00

Изолниня компенсационной обмотки допгателей постоянного тока

(назы прямоугольные открытые; обмотка однослойная секционная из голых проводов; $h=355\div500$ мм, напряжение до 1000 D)




-		Матеркал	•		Д	(кусторо взол	HERRETO BRUNN, B		
Часть обуютия	Пови- пна па рисунке	Напазнование, млрка	Толши-	Число пловв	no mi	ране Л'ш	pier Bolde	cre tipi	t N _a
		клаес Р класс Н	NA. NA		1	2	2	3	4
,	7	Фенилоновая бумага	0.05	2 внол нахлеста	υ,4	0,8	0,8	1,2	1,6
	2	Птенка полимидиая ПМ	0,05	3 впол- нахлеста	0,6	(1,6	0,6	0,0	0,6
	3	Фенилоновая бумага	0,05	2 ппол- нахлеста	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
lasonas,	• 4	Лента стеклянная ЛЭС	0,1	1 впол- нахлеста	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
рис. а	- 3	Фенилоповая бучага	0.2	I	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	6	Стеклотекстолит	0,5	1		_	0,5	0,5	0,5
		Допуск на укладку обме	וטנזע	·	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
	_	общая тольша камал высоты кольо)	fhii n i	пазу (без	2,5	2,9	3,6	4,0	4,4
0	7	Финилоповая бумага	0,05	2 впол- нахлеста	0,4	0,8	8,0	1,2	1,6
	8	Пленка колимидная ПМ	0,05	3 впоя- нахлеста	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Лобовая рис. <i>б</i>		Фентлонован бумага	υ,05	впол- нахлеста	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	10	Лента стеклянная ЛЭС	0,1	1 впол- нахлеста	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4
•	-	Общая толщина изоли бовой части	тии сек	-०८ स् अस्य	8,1	2,2	2,2	2,6	3,0



/ — наят подлагинельний, 2 — транереа; 3 — выд. 4 — кольцо для размещения баляворовочний, крузов; 5 — ко. дектор; 5 — обмотка якоря; 7 — обмотка доба.


мочного съста; 6 — сервения, добарочесто докоса; 9 — сервения, коря; 9 — сервения, коря; 9 — сервения, добарочесто докоса; 12 — обмотка вобруждения добаровот докоса; 12 — обмотка вобруждения коря; 14 — вектиятнор; 15 — дектиятного докоса; 15 — крузова в вкутрения, 12 — кришка подшалникава вкутрения; 17 — кришка подшалникава вкутрения; 17 — кришка подшалний в вкутрения; 17 — кришка подшалний в вкутрения; 17 — кришка подшалний в вкутрения; 17 — кришка подшалний в вкутрения; 17 — кришка подшалний в вкутрения; 17 — вкутрения в вкутрения; 17 — вкутрения в вкутрения; 18 — вкутрения в вкутрения; 19 — вкутрения в вкутрения; 19 — вкутрения в вкутрения; 19 — вкутрения вкутрения; 19 — вкутрения в вкутрения; 19 — вкутрения вкутрения; 19 — вкутрения вкутрения; 19 — вкутрения вкутрения; 19 — вкутрения вкут ď 15 KBT, ICOI: 1Р22; спесоб охлаждения Samina Рис. 9-35. Общий вид двигателя постоянного тока с h=180 мм; степень 1500 o6/MAB.




Œ. KBT. rU rU охлаждения ІС0141; способ Рис. 9.38. Общий вид двигателя постоянного тока с h=132 мм; степевь защиты 1Р44. 1500 o6/with.


/ — кумых подыний пробрам инутретная в траверса; в — вал. 4 — колько дуразмещей из бала наровочим груфов; 5 — коллектор; 6 — шит подпиниясовый; 7 — коллектор; 6 — шит подпиниясовый; 7 — сбыстка вкеря. В — сбыстка дебарочного полиса; 9 — сертешения вкоря. И — сбыстка вкеря. В — сбыстка всерждения подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния подпиния; 7 — сбыстка всерждения подпиния подпиния подпиния подпиния; 7 — подпиния подпиния подпиния; 7 — стания; 7 — стания подпиния; 7 — стания; 7 — стания подпиния; 7 — стания; вардисе фотройство

j



1 подпатиневлений дит. 2 травсрое; 3 — фламец моллектария с жейвамой для реамещения балановроеочвых грузов; 4 — коллектор; 5 — уравчительные соедв-мента с сметства в комоста в комоста в ставововым, в подпаватием, в реамет в гранита подпаватия в подкоста и подпаватием, в сереста в комоста в ком Ркс. 9-37. Общий выд двигателя постоявного тока с 4-715 мм; степень защиты 1Р22; способ охлаждения ICO1. 75 кВт. 220 В, 1500 об/чин





Ркс. 9-38. Общий вид двигателя достоинного тока с /= =400 мм; степель зашиты 1Р44; способ омлаждечия 1С37; 500 кВт, 440 В, 750 об/мил.

Г. Крышкі подпажниковая візужная, 2 — люко за крыцка;
 Р. Пот годшаданковый 4 — хоры, о для размецення балаце сирокчинах грузов;
 Б. Пан;
 Б. Пан;
 Б. Стран;
 Б. Стран;
 Б. Стран;
 Б. Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стран;
 В Стр

Секционную компенсационную обмотку располагают в прямоугольных открытых пазах полюсного наконечника и кренят клиньями. Секционную обмотку, как и стержневую, выполняют из голых проводов. Конструкция изоляции стержней компенсационной обмотки приведена в табл. 9-18, а катушек секционной — в табл. 9-19 и 9-20.

к) Токосъемное устройство

Токосъемное устройство двигателей постоящого тока включает в себя щетки и щеткодержатели, браксты, к которым прикреплены щеткодержатели, и у двигателей с $h=80 \div 315$ мм — траверсы, несущие на себе бракеты; у двигателей с $h=355 \div 500$ мм браксты крепятся непо-

средственно к подшинниковому щиту.

Щеткодержатели выполняются литыми латунными или штампованными из листоной латуни. Щетка прижимается к коллектору пружнюй, причем конструкция щеткодержателя должна обеспечивать постоянство силы пажатия пружины по мере износа щеток. Для обеспечения плавного перемещения щеток в щеткодержателе между щеткой и стенками щеткодержателя должен быть выдержан зазор в пределах 0,1—0,3 мм

Бракеты имеют призматическую форму; выполняют их у малых двигателей из текстолита или стеклотекстолита, а у больших двигателей—из полосовой стали, опрессованной пластмассой в месте крепления к траверсе. Бракеты соединяют с транерсой изолированными бол-

тами и планками.

Траверсы у малых двигателей — неразъемные, имеющие прорезь, которая при закреплении траверсы стягивается болтом; при отпущенном болте траверсу можно поворачивать для установки в исобходимом положении при испытации двигателя. В больших двигателях траверсу взготовляют из двух ноловии, соединяемых винтами; такая траверса при отпущенных винтах может при испытации двигателя поворачиваться. Необходимое положение траверсы фиксируется стопорным винтом.

Токосъемное устройство соединяют с выводами двигителя кабелем,

а при большой силе тока — шиной.

л) Вентиляторы

Двигатели со степенью защиты 1Р22 и способом охлаждения 1С01 имеют центробежный реверсивный вентилитор, насаженный на вял яко-

ря со стороны, противоположной коллектору (рис. 9-35).

Вентиляторы выполняют литьем под давлением из алкоминиевого сплава, например АЛ9В. Заливка производится с внутренией стальной втулкой, которая обеспечивает надежную повторную (при ремоите двигателя) насадку вентилятора на вал. В наружной торцевой части литого вентилятора предусматривают одну или две кольцевые трапецендальные канавки для размещения балансировочных грузов. Метод определения основных размеров центробежного вентилятора приведен в § 17-15,а.

Двигатели со стевенью защиты 1Р44 и способом охлаждения IC0141 имеют наружный пентробежный вентилятор с прямыми лопатками, число которых у двигателей с h=80 200 мм находится в пределах 8—12. Вентилятор насажен на конец вала, противоположный приводу и закрыт штампованным или сварным кожухом из листовой стали толщиною 1—2 мм (в зависимости от высоты оси вращения двигателя).

Кожух нисет на торце яходные отверстия, конфигурация которых не должна создавать существенных препятствий для входа воздуха, а размеры должны соответствовать требованиям степени защиты IP20. Кожух крепится к приливам заднего подшипникового щита (рис. 9-36). Для улучшения охлаждения внутри таких двигателей размещают на валу со сторопы, противоположной коллектору, вентилятор-мещалку. Паружный и внутренний вентиляторы выполняют литьсм под давлением на заюминиевого сплава со стальной втулкой. Внутренний вентилятор имеет на торце кольцевую канавку для размещения баланспровочных грузов.

Двигатели со степенью защиты 1Р44 и способом охлаждения

ІС0041 имеют только внутренний вентилятор-мешалку.

Примеры конструкции двигателей постоянного тока различных исполнений и высот оси вращения приведены на рис. 9-35—9-38.

Ілава десятая

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Под надежностью поннмается свойство электрических машин сохранять рабогоспособность и значения установленных технических показателей при оговорешных стандиртами или другими техническими документами в условиях использования, техпического обслуживания, а также хранения и транспортировки.

Основными показателями надежности электрических машин явля-

ются:

1) нероятность безотказной работы, которая статистически определяется отпошением числа машии, безотказно проработавших до момента аремени f, к числу машии, работоспособных в начальный момент времени f=0. Безотказность — это свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки;

2) средний ресурс, выражаемый математическим ожиданием ресурса. Под ресурсом понимают наработку машниы от начала эксплуатации или ее возобновления после среднего и капитального ремонта до наступлении предельного состояния. При наличии даиных о ресурсе и электрических машин статистическан оценка их среднего ресурса

$$\widehat{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i; \tag{10-1}$$

3) средний срок службы, выраждемый математическим ожиданием срока службы. Этот показатель опредсляется по (10-1), причем под x_i в данном случае понимается срок службы. Срок службы — это календарная продолжительность эксплуатации объекта от ее начала или возобновления после среднего или капитального ремоита до наступления предельного состояния.

Для асинхронных двигателей общего назначения современных серий основного исполнения установлен средний срок службы не менее

15 лет при среднем ресурсе не более 40 000 ч. Средний ресурс обмотки статора ис менее 20 000 ч, подпинников - не менее 12 000 ч. Вероят-

ность безотказной работы не менее 0,9 при 10000 ч наработки.

Для двигателей постоянного тока общего применения принимают средний срок службы не менее 12 лет при среднем ресурсе 30 000 ч. Средний ресурс бсэ смены подшипников — 10 000 ч, бсэ смены смазки — 3000 ч, без смены исток -- 2000 ч. Вероятность безотказной работы не менее 0,9 при 2000 ч наработки.

При проектировании электрических мании должиы быть предусмотрены необходимые мероприятия, обеспечивающие высокую падеж-

ность. Основными направлениями при этом являются;

обоснованный выбор электрических машин по стеценям защиты,

соответствующим условиям эксплуатации;

расширение поменклатуры создаваемых специализированных пеполнений для тех областей народного хозяйства, где пользокание двигателями общего назначения приводит к уменьшению срока службы,

ограничение скорости нарастания температуры обмоток асинхрон-

ных двигателей при заторможенном роторе;

применение изоляционных материалов и обмоточных проводов повышенной нагревостойкости, электрической и механической прочности;

усовершенствование конструкции обмоток;

усовершенствование клеток короткозамкнутых роторов больших асинхронных двигателей, расширение области применения заливки алюминиемсь

уменьшение уровня вибраций;

повышение срока службы подшипников;

висдрение встросиной температурной защиты;

уменьшение износа щеток в машинях постоянного тока;

повышение технологичности конструкции.

Стенень защиты электрических машии от виешних воздействий не-

посредственно сказывается на их падежности.

Первые советские серпи асинхрониых двигателей и машин постоянного тока выполиялись в открытом исполнении. При разработке последующих серий (И, И2, АД, МА-200, АМ, ПН) было предусмотрено в качестие основного исполнение, защищенное от вертикольно падающих капель, а в качестве модификации — исполнение продувасмое, с возможностью пристройки труб для подвода и отнода охлаждающего воздуха (например, двигатели АМО в серии АМ). Наиболее надежное по степени защиты закрытое исполнение с внешним обдувом (ГР44, 1С0141) предусматривалось только для машин узкоспециальных исполнений, например для угольных шахт, пефтиных промыслов, отдельных цехов химических предприятий. Такое положение, безусловно, весьма неблагоприятно сказывалось на надежности машии чения.

Асияхронные двигатели общего назначения со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0141 были впервые разработаны в Coветском Союзе в конце 40 х годов в единой серии А-АО, во всем днапазоне мощностей — от 0,6 до 100 кВт. Несколько позднее были разработаны двигатели постоянного тока в единой серии П со степенью защизы ІР44 и способами охлаждения ІС0141 и ІС0151.

В процессе эксплуатации асияхроппых двигателей серии А-АО мощностью до 10 кВт было установлено, что в большом числе случаев, там, где по условиям окружающей среды или по способу монтажа заведомо должны быля бы устанавлинаться только двигателя с исполненнем IP44, продолжали применяться двигатели исполнення IP23. В результате этого происходили частые эксплуатационные отказы. По имеющимся статистическим данным, 85—95% суммы всех отказов приходится на долю обмотки статора, 5—8%— на подшининиковые узлы, остальное— на прочие механические повреждения.

У двигателей постоянного тока отказы примерно в 65% случась происходят по причине повреждений обмотки якори, 15% — обмотки возбуждения, 9% — коллектора, остальные 11% случаев выхода из строя относятся к повреждениям подшинников и к другим механиче-

ским повреждениям.

Повреждения обмоток связаны прежде всего с попаданием внутры двигателя различных посторониих тел (металлической стружки, эмуль-

сни, пылн, дождя, енега и т. д.).

В серии асинхронных двигателей A2—AO2 было предусмотрено из ее инжием участке, в днапазоне мощностей от 0,6 до 10 кВт, только исполнение по степени защиты IP44. Некоторый перерасход материалов (на 10—15%) и несколько более высокая стоимость таких двигателей по срависию с двигателями со степенью защиты IP23 вполве оправдываются значительным повышением их надежности; по приблизительной оценке примерио в 1,5 раза.

Значительное повышение надежности электрических машин обеспечивается разработкой и внедрением различных специальных исполнений, рассчитанных на специфические условия работы и физические (а также химические) свойства окружающей среды (см. гл. 6).

Значительное влияние на кадежность асинхронных двигателей оказывает скорость нарастания температуры обмоток при заторможенном роторе. Начальная скорость нарастания температуры обмотки, °С/с, определяется для медных обмоток по формуле

$$T \leftarrow J^2_{R}/200, \tag{10-2}$$

гле $I_{\rm R}$ — плотность тока в обмотке в режиме короткого замыкания, $A/{\rm mm}^2$.

В первых отечественных сериях начальная скорость парастания температуры обмотки была равна $10-15^{\circ}\text{C/c}$. Это приводило к недопустимым пагревам обмотки в процессе пуска двигателя и к ускоренному разрушению ее витковой изоляции, особению в случаях недостаточно падежной работы защиты при нарушении контакта в одной из фаз. В последующих сериях начальная скорость нарастания температуры обмотки статора при заторможениюм роторс была ограничена значением 7°C/c . При этом надежность двигателей серии A2 A02 была дополнительно понышена за счет увеличенной механической прочвости витковой изоляции.

При современных разработках новых серий электрических машин, когда существуют новейшие освоенные промышленностью изоляционные материалы высокой электрической, механической и тепловой прочности и когда тепловая защита электродвигателей усовершенствонана вилоть до чнедения встроенных в обмотку температурных датчиков, появилась возможность пересмотра предельного значения начальной скорости нарастания температуры обмоток и повышения его до 9,5—10°C/с без ущерба для надежности машии.

Применение в электрических машинах изоляции повышенных классов нагревостойкости с определенным запасом по превышению температуры оказывает положительное влияние на унеличение надежности

машии.

Весьма важную роль в повышении падежности электрических машин нграет усовершенствонание конструкции обмоток статора, рогора и якоря. Шпроко применяемые всыпные обмотки из круглых проводов обладают существенным недостатком, заключающимся в том, что при укладке проводников в паз («всыпка») с использонанием ручных или станочных операций проводники располагаются в назу беспорядочно, образуя неровности и перехлесты, изоляция проводников в местах пересечений поднергается увеличенным механическим воздействиям и в процессе эксплуатации машин может сравнительно быстро повреждаться, нызывая витковые короткие замыкания, приводящие к отказу. В связи с этим не следует также чрезмерно завышать коэффициент заполнения пазов проводниками, если при этом не принимаются особые технологические меры, обеспечивающие надежную укладку.

Значительно более надежными являются обмотки, выполняемые из прямоугольных проводов, располагаемых в определенном порядке в прямоугольных полуоткрытых или открытых пазах. При этом секции обмотки наматывают, формуют (и. если нужно, изолируют) отдельно, а затем и готовом виде укладывают в пазы. Такие обмотки нашли широкое применение в отечественном электромашиностроении при изготовлении инзковольтных аснихронных двигателей мощностью свыше 100 кВт и хорошо себя зарекомендовали в многолетней практике пронаводства и эксилуатации. Двухелойные обмотки, укладываемые в открытые пазы, применяются преимущественно для статоров высоковольтных двигателей, а также для якорей машин постоянного тока.

Нижней границей применения обмоток из прямоугольных проводов в статорах аспихронных двигателей является высота оси вращення 280 мм. Однако возможно применение гаких обмоток и для двух- и четырехполюсных двигателей с высотой оси вращения 250 мм. Нижией границей применения открытых прямоугольных пазов для машин постоянного тока является диаметр якоря, равный приблизительно 200 мм. Эта граница может быть понижена при применении утопышен-

ной витковой и корпусной изоляции.

Повышение надежности всыпных обмоток из круглых проводов могло бы быть достигнуто путем перехода на открытые назы и рядоное размещение прояодов в формованных секциях. Однако вопрос механизации укладки такого рода обмотки в пазы статора ясинхронных двигателей пока еще не решен, поэтому она не может конкурировать по трудоемкости изготовления со всыпной обмоткой, укладываемой на автоматических статорообмоточных станках.

Для фазных роторов асиихронных двигателей с высотами оси врашения свыше 250 мм наиболее надежной является двухслойная стержневая обмотка с размещением двух прямоугольных изолированных стержней в прямоугольном полузакрытом пазу. У двигателей с меньшими высотами оси вращения применяются всыпные обмотки в оваль-

ные полузакрытые пазы.

Дальнейшсе повышение надежности электродвигателей связано с капсулпрованием лобовых частей термореактивными компаундами. Предполагается, что двигатели с надежно кансулпрованными обмотками станут в дальнейшем универсальными для применения в любых

климатических условьях, включая морские и тропические.

В высоковольтных двигателях днапазона мощностей примерно от 500 до 1000 кВт применяют глубокий наз ротора с алюминиевыми стержиями, которые для повышения надежности закрепляют в открытых пазах расчеканкой. Двигатели с такими роторами, в отличие от

ранее применявшихся роторов с медной клеткой, оказались достаточно

падсжиыми в эксплуатации.

Другой разновидностью ротора с глубоким назом является ипроко применяемый в настоящее время ротор с заливкой алюминием. Паз
при этом может иметь любую форму: сужающуюся к нижней или
к верхней части прямоугольника с закругленными краями, бытулки,
колбы или лопатки; может состоять из двух расположенных друг над
другом пазов (при двухклеточном роторе). Заливка роторов ялюминисм вошла в отечественную практику для двигателей общего примене
вия мощностью до 400 кВт, а для двигателей вэрывонспроинцаемых —
даже до 1000 кВт и показывает хорошие результаты по надежности
таких роторов в эксплуатации.

Существенное влияние на повышение надежности электрических машин оказывает уменьшение уровня вибраций. Вибрации машин, вызванные неуравновешенностью роторов и якорей, вибрации магнитного происхождения и др. передаются на нодининиями, ускорин их износ, и на канбо лее уязвимые части машин — обмотки, изолиция которых, особенно в лобовых частях, претерпевая переменные механические усилия, постепенно изнашивается и ныходит из строя. Помимо принимаемых против этого явления мер (цемектирующие пропитки термореактивными составами, изоляция типа «монеши», специальные крепления лобовых частей и соединительных проводов и т. д.) пеобходимо решительное подавление самих источников вибраций как в самом двигателе, так и в агрегате (двигатель — приводимый механизм) в целом.

Мероприятия по повышению срока службы подпинников рассмо-

трены в § 9-3,г.

Всенмя эффективным повышением надежности обмоток статоров асинхронных двигателей является применение истроенной темперадурной защиты. Не эффективность очевидна из того факта, что, как уже указывалось выше, в 85—95% случаев причиной выхода двигателей

из строя является повреждение обмотки статора.

Существенное влияние на уменьшение надежности работы машии постоянного тока оказывает осаждение на ее обмотках пыли от износа щеток. Вопрос решается как применением щеток со сниженным износом, так и соответствующих эмалевых покрытий обмоток и других токо ведущих частей для придания им гладкой поверхности с хорошей изоляцией, на которой щеточная пыль не задерживается и которая препят ствует образованню проводящих эметиков между обмоткой и корпусом при налични влаги и нопадающей в машину смазки из плохо уплотненных подинанников.

У асинхронных двигателей с фазным ротором, особенно в исполнении IP44, целесообразен соответствующий подбор материалов трущейся пары кольно — щетка, которые обеспечивали бы наименьший извос, а также наименьшее переходиое надение напряжения и, следовательно, наименьшие потеры в относительно малом объеме закрытой коробки контактных колец, охлаждаемой внешним обдувом. Наиболее рациональными в применении являются материалы контактных колец и мар ки шеток, рекомендуемые в § 9-3.

Большое влияние на падожность электрических машин окизывает качество их изготовления. Статистика показывает, например, что из суммы всех отказов асинхрошных двигателей около 35% объясняются недостаточно высоким качеством их изготовления, 50% — недостатками эксплуатации и 15% — несоответствием конструкции требованиям эксплуатации. Качество изготовления электроднигателей, особенно при

массовом их производстве, решающим образом зависит от технологичпости конструкции, достигнутой при проектировании серии, т. е. от заранее предусмотренной возможности применения широкого комплекса панболее совершенных современных и перспективных технологических процессов с высокой степенью механизации и автоматизации. Чем выше степень механизации и автоматизации технологических процессов, т. е. чем ниже процепт применения ручного труда, тем в большей степени может быть гарантирован высокий и стабильный уровень качества выпускаемых изделий, а следовательно, и их высокая надежность в раfore.

При проектировании электрических машин возможен расчет их падежности и долговечности при наличии статистических данцых, базирующихся на проведении экспериментов и исследований. На основе этих данных могут быть составлены математические методнки расчета надежности отдельных узлов электродвигателей. Примеры состивления

таких методик приведены в [Л. 5].

Глава одиннадцатая

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ АКТИВНОЙ ЧАСТИ

11-1, ДИАМЕТРЫ СЕРДЕЧНИКОВ

Основными размерами активной части электрических машин являются: наружный диаметр $D_{\mathrm{H}1}$, внутренний диаметр D_1 и длина t_1 сердечника статоря у асиихронных двигателей, паружный днаметр станииы (D_{nl}) , наружный диамстр якоря D_{B2} и длина l_2 сердечника якоря у донгателей постоянного тока. Эти размеры влияют на все прочис размеры электрических машин (высоту осн вращения, установочные и габаритные размеры), а также на эпергетические показатели, рабочие и пусковые характеристики, массу и стоимость машни.

В настоящее время в практике мирового электромашиностроения, особенно в области высоковольтных асшихронных двигателей, наблюдается тенденция повышения номинальных мощностей при неизменных высотах оси вращения. Решающую роль при этом нграют большие удобства потребителей при сочленении двигателей с приводимыми механизмами, имеющими часто меньшие габариты, чем днигатели (например, центробежные насосы), а гакже уменьичение моментов инерции роторов или якорей дингателей с меньшими высотами оси вращения

при той же номинальной мощности.

Так как эта тенденция сохранится, но-видимому, и в будущем, то электромашиностроителям уже в настоящее время при разработке новых серий следует принимать меры готовности к дальнейшему повыпісиню мощиости двигателей без существенной перестройки производстна. Одиа из этих мер состоит в том, что для каждой высоты оси вращенин должен быть предусмотреп наибольший наружный дламетр $\dot{D}_{
m mi}$, допускаемый конструкцией и технологией изготовления двигателя. Это обеспечивает наименьшее отношение длины сердечинка к его наружному диаметру при даниом значении мощности, а также допускаемое значение этого отвошения при возможном повышении мощности и соответствующем удлинении сердечника с учетом применения перспективных материалов и других улучшающих факторов.

Максимально возможный наружный диаметр сердечника статора, мм, в зависимости от высоты оси вращения h может быть найден из

следующего выражения:

$$D_{\text{nt}} = 2(h - h_{\text{t}}),$$
 (11-1)

где h_i — мянимально допустимое расстояние от нижпей части цилиидрической поверхности сердечника статора до опоряой плоскости двигателя, мм (рис. 11-1),




Рис. 11-1. Размеры $h;\ h_1;\ h_2;\ b_1;\ D_{\pm 1}$ асинхронных двигателей (a) и двигателей постоянного тока (b).

Рис. 11-2. Средние эпачения h_1 , h_2 , $h_1 = f(h)$.

Значение h_1 определяется возможностью беспрепятственного введсния в лаяы двигателя крепящих фундаментных болтов, выполненцем замков стании и подшипниковых шитов, креплением кожуха наружного вентилятора двигателей со способами охлаждения IC0041, IC0141, IC0151, а также минимальным допускаемым расстоянием h_2 (рис. 11-1,a) от нижней части корпуса машины до опорной плоскости лап; при этом должны учитываться литейные уклоны и допуски на размеры отливок.

В современных сернях аснихронных двигателей паименьнее допустимое значение h_1 в зависимости от высоты осн вращении представлено на рис. 11-2. Принеденные минимальные значения h_1 пе относятся к таким асинхронным двигателяем в исполнении IP44, которые имеют распределенный трубчатый воздухо-воздушный охладитель. Для этих двигателей обычно берется следующая большая высота оси вращения и связанные с нею установочные размеры.

Значения h_2 для двигателей постоянного тока и асинхронных двигателей с литыми станинами определяется из рис. 11-2. Для асинхронных двигателей со сварными станинами значение h_2 может быть принято равным 3—5 мм по условиям технологичности конструкции при

механической обработке опорной плоскости лап.

Толщина стенки станины b_1 при литье в земляные формы приведсня на рис. 11-2. При литье чугуна в металлические кокили, особенно при четырехстороннем радиальном разьеме форм, толщина стенки станины может быть принята на 30—40% меньше, чем при литье в земляные формы. При станине, полученной обливом сердечника статора алюминисвым силавом под давлением, толщина стенки может быть

взята примерно на 50% меньше, чем при литье в земляные формы по данным рис. 11-2.

В асинхрониых двигателях со степенью защиты IP23 гердечник статори сажается на опорные ребра; в этом случае стенки станины мо-

гут быть несколько тоньше, чем указано на рис. 11-2.

С учетом изложенных выше соображений для всех проектируемых асинхронных двигателей должиа быть обязательно выдержана зависимость

(11.2) $h_1 > h_2 + b_1$

Если значения h_1 существенно больше суммы $h_2 \div h_1$, то в нижней части станины закрытых обдуваемых аспихронных двигателей может быть размещено иесколько охлаждающих ребер, однако расстояние от верхушек ребер до опорной плоскосси двигателя должно быть не менее половины значения h_2 , приведенного на рис. 11-2.

Для двигателей ностоянного тока паружный диамегр станины $D_{
m st}$

(рис. 11-1,6) может быть найден из следующего выражения, мм:

$$D_{\rm RI} = 2(h - h_2),$$
 (11-3)

где значения h_2 , мм, то же, что на рис. 11-2.

Расстояние от уплощешного в нижней части кожуха наружного вентилятора двигателей со способами охлаждения ІСОО41, ІСОІ41, ІСОІ51 до опорной илоскости машины может быть примерно в 2 раза меньше яначений h_2 , приведенных на рис. F1-2.

113 рис. 11-2 н выражений (11 1)—(11-3) могут быть получены следующие вналитические зависимости наибольнийх возможных днаметров

 $\vec{D}_{\mathrm{H}_{1}}$ от высоты оси вращения h: для асинхропных двигателей

$$D_{\rm Hi} = h(2 - h^{-x});$$
 (11-4)

для двигателей постоянного тока

$$D_{\text{inf}} = h(2 - 0.32h^{-0.18}),$$
 (11-5)

где х....0,3 для двигателей с литой станциой и 0,34 для двигателей со сварной станнной (а также для всех нерспективных двигателей с $h \geqslant$ ≥280 мм).

11-2. СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ НАГРУЗКАМИ И ОСНОВНЫМИ РАЗМЕРАМИ

Основные размеры сердечника электрической машниы связаны определенной зависимостью с мощностью, частоной вращения, линейной нагрузкой статора или якоря н магнитной индукцией в воздушном за зоре.

Как известно [Л. 24], подводимая мощность P_1 выражнется через

расчетную (внутреншою) мощность Р' следующим образом:

для аснихронных двигателей, В.А,

$$P_1 = P'_1/k_e$$

где k_e — отношение э. д. с. фазы обмотки статора E_1 к номинальному фазиому напряжению U_1 ;

$$P_1 = P'_1/k_0 k_i$$

тде k_{θ} — отношение э. д. с. якоря E_2 к номинальному напряжению U_1 k_t — отношение тока якоря I_2 к номинальному току двигателя I при параллельном возбуждении, при последовательном или независимом

возбуждении $k_i = 1$.

Пользуясь этими соотношениями, а также известными зависимостями [Ji. 24] между расчетной мощностью и основными размерами сердечника, частотой вращения, электромагнитными нагрузками и отдельвыми коэффициентами, можно получить следующие выражения для подводимой мощности, приходящейся на единицу длины сердечника:

для асинхронных двигателей, В • А/мм.

$$\frac{P_1}{P_1} = \frac{D^2, n_1 h_0 s_1 A_1 B_b}{8,62 \cdot 10^7 k_b},$$
 (11-6)

где ℓ'_1 — расчети**а**я длина сердечника статора, равная его коиструктивной длине без учета длины радиальных каналов (см. § 14-2), мм; D_1 внутренний диаметр сердечники статора, мм; n_1 — синхроиная частота вращения, об/мия; k_{001} — обмоточный коэффициент обмотки статора для основной гармонической в. д. с.; A_1 — линейная нагрузка обмотки статора, $A/e_{\rm W}$; $B_{\rm x}$ — максимальное значение магинтной индукции в воздушном зазоре, Т;

для двигателей постоянного тока, Вт/мм.

$$\frac{P_1}{l'_1} = \frac{D^2_{82} n \alpha' A_2 B_3}{6.1 \cdot 10^7 \cdot h_c k_b},$$
(11-7)

где $D_{
m H2}$ — наружный днаметр якоря, мм; l'_2 — расчетная длина сердечника якоря, ранная его конструктивной длине без учета длины радиальных каналов (см. § 17-2), мм; n — частота вращения, об/мин; α' расчетный коэффициент полюсной дуги, равный отношению расчетной полюсной дуги к полюсному делению (см. § 17-2); A_2 — линейная на-

грузка якоря, Л/см.

При заданных мощности и частоте вращения основные размеры мантины определяются гланным образом значениями электромагнитных нагрузок. Чем больше эначения A н $B_{\mathfrak{d}}$, тем меньше основные размеры н тем лучше используются активные материалы в машине. Однако значення A н $B_{\scriptscriptstyle h}$ не могут ныбираться произвольно, поскольку опи тесно связаны с другими параметрами машины. Предел допустимых электромагинтных нагрузок определяется условиями охлаждения, степенью защиты, классом нагревостойкости изоляции, качеством электротсхинческой стали, частотой вращения, пазначением машины. Нагрев обмоток определяется произведением линейной нагрузки на илотность тока (АІ), пропорциональным плотности тенлового потока. Это произведение характеризует структуру зубцовой зоны статора, ротора или якоря, т.е. соотношение поперсчиого сечения проподникового материала в пазах и стали в зубцах, и зависит как от размеров назов (а следовательно, и зубщов), так и от коэффициентов заполнения пазов медью и сердечинков сталью. Кроме того, соотношение между значениями A и $B_{\mathfrak{d}}$ должно находиться в определенных пределах, при которых обеспечиваются исобходимые технические показатели и рабочие характеристики машины.

Учитыная целесообразность проектирования электродвигателей с наибольшими возможными значеннями диаметров $D_{\rm RI}$ при давных высотах оси вращения h (см. § 11-1), а также то, что отношения $D_{\rm I}/D_{\rm RI}$ и $D_{\rm H2}/D_{\rm RI}$ носят для каждого числа полюсов достаточно закономерный характер (см. рис. 14-3 и 17-7), зависимости (11-6) и (11-7) удобиее выразить через наружный диаметр $D_{\rm RI}$.

Для асинхронных двигателей отношение внутреннего днаметра сер-

дечинка статора к наружному

$$D_1/D_{g1} = K_1 D_{g1}^{\delta}, \text{ илн } D_1 = K_1 D_{g1}^{1+\delta}.$$
 (11-8)

Аналогично для двигателей постоянного тока отношение наружного днаметра сердечника якоря к наружному днаметру станины

$$D_{qq}/D_{qq} = K_1 D_{qq}^3$$
, when $D_{qq} = K_1 D_{qq}^{1+\delta}$. (11-9)

В частном случае, когда отношения D_1/D_{11} и D_{12}/D_{11} ири данном числе полюсов с ростом днаметра D_{11} не наменяются, показатель степени $\delta=0$, а днаметр $D_{11}=K_1D_{11}$ и соотнетствению днаметр $D_{12}=K_1D_{11}$.

"У правильно спроектированной серки электродвигателей изменение значений A и B_b , а также ряда других параметров в зависимости от диаметров D_1 , D_{02} и D_{01} посит закономерный характер и может быть выражено стененными функциями. В частности, для асинхронных двигателей в зависимости от днаметра D_1

$$A_1 = K_2 D_1^a; \qquad (11-10)$$

$$\dot{B}_{a} = K_{a}D_{i}^{B}; \qquad (11-11)$$

$$A_1B_3 = K_2K_2D_1^{\alpha+\beta} = K_2K_3D_1^{\gamma}$$
 (11-12)

Для двигателей постоянного тока в зависимости от днаметра $D_{\mathtt{us}}$

$$A_{n} := K_{2} D_{n/2}^{\alpha}; (11-13)$$

$$B_3 = K_2 D_{y2}^3;$$
 (11-14)

$$\alpha' = K_4 D_{0.2}^5;$$
 (11-15)

$$k_e = K_{\rm s} D_{\rm n2}^{\rm q};$$
 (11-16)

$$k_i = K_4 D_{a2}^{\circ}$$
 (11-17)

Для асинхронных двигателей уравнение (41-6) с учетом (11-8) н (11-12), а также зависимости n_1 =60/1/p примет вид:

$$P_{i}/U_{i} = KD_{ii1}^{(2+1)(1+\delta)} = KD_{ii1}^{2+\tau'}, \qquad (11-18).$$

где

$$K = K_1^{2+7} K_2 K_3 k_{obs} i_1 / 144 \cdot 10^4 k_e p;$$

$$\gamma' = \gamma + (2+\gamma) \delta;$$

πριι δ=0 γ'=γ.

Для двигателей постоянного тока уравнение (11-7) с учетом (II-9) н (П-13)—(П-17) примет вид:

$$P_{s}/l'_{s} := KD_{\text{gl}}^{(2+\gamma)(1+1)} = KD_{\text{gl}}^{2+\gamma'},$$
 (11-19)

где

$$K = K_1^{2+7} K_2 K_4 N_4 N_6 (1 \cdot 10^4 K_6 K_6; \gamma = \alpha + \beta + \xi = 0 - \rho; \gamma' - \gamma + (2 + \gamma) \delta;$$

прн 6=0 н у'=у.

Значения коэффициентов k_{061} , k_v , K_1 , K_2 , K_3 при одном и том же числе полюсов для асинхронных двигателей и коэффициентов K_1 , K_2 , K_3 , K_4 , K_5 , K_6 для двигателей постоянного тока при одной и той же частоте вращения практически мало изменяются, поэтому дли данного участка серни эти коэффициенты, и следовательно, и коэффициент К можно с до статочным приближением считать постоянными.

11-3, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ

При проектировании новых серий асинхронных двигателей, в особенности рассчитанкых на массовое или крупносерийное производство. в днапазоне мощностей от долей киловатта и примерно до 100 кВт, для определения основных размеров активной части машии примсияется метод, основанный на отыскании минимума суммы затрат. Этим методом, изложенным в тм. 8, при ирименении современных прогрессивных электротехнических материалов и технологических процессов и проведсини всех поисковых расчетов на ЭВМ можно определить целесообразвый уровень энергетических показателей, а также соответствующие этому уровню размеры сердечников и массу двигателей вновь проекторуемой

серпи.

При проектировании сервй, имеющих относительно ограниченный выпуск однотипных машии, определение рационального уровня использовання активной части можно вести, учитывая современные достнжеиня в области электроизоляцнонных и магнитных материалов, при условии сохранения или искоторого повышения энергетических показателей у аспихронных двигателей, улучшения регулировочных и других характеристик у машии постоянного тока. При таком подходе проектируемые машины по массо-габаритным и эпергетическим показателям могут оказаться не вполне онтимальными. Однако, как уже указывалось в гл. 8, кривая зависимости суммы затрат от массы мащины имеет в зоне мишимума обычно настолько пологий характер, что даже довольно значнтельные отклонения массы в ту наи другую сторону от оптимального значения не сказываются существенно на отклоненнях суммы затрат от минимального значения, поэтому при условии серпйного (не массового) выпуска манин такая источность в определении оптимума может быть допущена.

Для предварительного определения уровия использования активной части машин проектируемой серин, т. е дли установления при выбранных диаметрах сердечинков их длии, воспользуемся зависимостями, вы-

веденными в § 11-2.

Выраженяя (11-18) и (11-19) дают возможность определить длины сердечников машин проектируемой серии, соответствующие любым нариантам выбиряемых диаметров сердечинков (или стании) при значеинях $\lambda = UD$, лежащих в целосообразных яределах. Расчетная длина сердечника:

для асвихронных двигателей

$$l'_{1} = P_{1}/KD_{0l}^{2+\gamma'};$$
 (11-20)

для двигателей постоянного тока

$$l'_2 = P_{ij}/KD_{si}^{2+\gamma'}$$
. (11-21)

Зная для проектируемой серии электрических машан часловые значения коэффициентов K и показателя степени $2-\gamma'$ и имея для данного стандартного ряда высот оси вращения h ряд выбранных либо наибольших, либо нных согласованных диаметров $D_{\rm BL}$, а также пользуясь заданной шкалой мощностей, увлзанной падлежащим образом с высотами оси вращения, можно определить длины сердечинков для неех чходящих в серию днаметров $D_{\rm BL}$ при всех числах полюсов или частотах вращения, если принять в первом приближении уровень энергетических показате лей для перехода от мощности P_2 к мощности P_1 таким же, как в су-

шествующей серии аналогичных машин.

Значение коэффициента К при переходе от одной длины сердечника к другой может несколько изменяться вследствие различных условий охлаждения коротких и длинных машин, из-за необходимости улучшения энергегических показателей машин с более короткими сердечниками или в результате унификации длин сердечников у аснихронных двигателей с различными числами полюсов и у двигателей постоянного тока с различными частами вращения. Уточнение длин сердечников производится при последующих электромагнитных и тепловых расчетах машин. Числовые значения коэффициента К и показателя степени 2+у в (11-18) и (11-19), присуние проектируемой серии машин, могут быть определены путем расчета или экспериментального исследования отдельных опытных и макетных образцов машии, являющихся базовыми точками проектируемой серии и относящихся к наименьшему и наибольшему диаметрам.

Определение числовых значений K в $2 \nmid \gamma'$ может быть выполнено тякже и на основании исследования существующей анадогичной серии машин. Для этого в логарифмическом масштабе строится зависимость

 $P_1/l'_1 = f(D_{\rm nl})$, представляющая собой урависине прямой:

$$\lg \frac{P_1}{t'_1} = \lg K \cdot (2 + \gamma') \lg D_{R1}. \tag{11-22}$$

Показатель стенени $2 + \gamma'$ определяется тапренеом угла наклона этой прямой к оси абсинее, а коэффициент K пересечением прямой с осью ординат, проходящей через точку на оси абсинее со эначением $D_{A}=1$; или он может определяться как среднее из нескольких значений, полученных решением уравнений (11-18) или (11-19) при известных значениях D_{mi} , $2+\gamma'$ и P_{A}/U_{A} , взятых из построенного графика. Прямые, построенные для различных чисел полюсов или частот вращения данной серии, должны быть расположены параглельно, так как показатель степени $2+\gamma'$ для всех чисел полюсов или частот вращения один и гот же (см. рис. 14-1 и 17-8).

При определении основных размеров сердечников просктируемой серии исобходимо учесть увеличение коэффициента K, обусловление всем комплексом улучшающих факторов, вводимых в проектируемую серию по сравнению с существующей. Порпдок определения новых значе-

ний коэффицисита К изложен в § 11-4.

Пайденные таким способом длины сердечинков позволяют внести необходимые коррективы в увязку мощностей со стандартными уста новочными размерами (избежать исблагоприятимх значений $\lambda = l'_1/D_{\rm BL}$ путем, вапример, перевода данной машины в соседнюю большую или меньшую высоту оси вращения и т. д.) и получить таким образом разработок в области расчета и конструкции.

11-4. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА К

Если прииять для проектируемой серии показатель степени $2+\gamma'$ при D_{-1} таким же, как и у существующей аналогичной серии, то излагаемыми инже способами можно еравнительно просто и с догтаточной для практического пользовании точностью определить новые значения коэффициента K в (11-18) или (11-19), соответствующие всему комижексу улучшающих факторов, т. е. более высокому заполнению назов проводниковым материалом (в результате перехода на более тоикую изоляцию), большей магнитной проинцаемости и меньшим удельими но терям электротехнической стали, более высоким допускаемым превышениям температуры обмоток при переходе на новый класс нагревостойкости изоляции, более совершенным условням охлаждения и т. п.

Увеличение К, связанное с повышением коэффициента заполнения пазон проводниковым материалом (медью), можно определить условным пересчетом сечения паза статоря или якоря серин-протегила с учетом сохранения прежнего сечения меди и соитветствующего уменьшения толщины порпусной и витковой изоляции. При этом для рассматриваемой частоты вращения и наиболее характерных по отношениям высоты к инприис групп пазов существующей серии, а также для наибольших и наименьших чисся проводников в пазу следует вычислить коэффициент

заполнения паза медью:

$$k_{\rm M} = N_{\rm H} q/Q_{\rm H}, \tag{11-23}$$

где N_n — число проводников в пазу; q — сечение проводника, мм²; Q_n — сечение паза в штамис, мм²; затем определять новое сечение наза, равное Q_n — ΔQ_n , где ΔQ_n — суммарное уменьшение поверечного сечения корпусной и витковой изоляции в пазу, мм².

Повый повышенный коэффициент заполнения паза медью

$$k'_{\text{M}} = N_{\text{n}} q / (Q_{\text{H}} + \Delta Q_{\text{n}}). \tag{11-24}$$

Соответственно унеличенный коэффициент К' равен:

$$K' = Kk'_{\pi,M_*}$$
 (11.25)

где $k'_{\pi,m}$ коэффициент повышения мощиости при отвоентельном увеличения коэффициента заполнения пазов медью.

Коэффициент $k'_{\text{п.м}}$ определяется эмпирической формулой

$$k'_{\text{n,N}} = 1 - 0.64 \left[\frac{1}{\left(\sqrt{\frac{0.5}{k'_{N}}/k_{N}} + 0.5\right)^{n}} - 1 \right].$$
 (11-26)

Изменение коэффициента K, связанное с переходом на изоляционные материалы других классов нагревостойкости и, следовательно, на

другие температуры нагрева активных частей машины, можно опреде- с лить из следующей эзвисимости:

$$K'' = Kk''_{\text{ILM}},$$
 (11-27)

гд е $h''_{\pi \, \text{M}}$ — коэффициент повышения мощности машины при переходе на другие допускаемые превышения температуры обмоток статора или я коря.

Коэффициент $k''_{\text{п.м}}$ можно ириближенно определить по формуле

$$k_{\text{d,M}}^{\prime\prime} = \sqrt{\frac{\Delta \theta_{\text{d,Org}} - \Delta \theta_{\text{o}}}{\Delta \theta_{\text{d,Org}} - \Delta \theta_{\text{o}}}},$$
 (11-28)

где $\Delta\vartheta_{1001}$ — допускаемое превышение температуры обмотки при классе пагреностойкости изоляции машии существующей серии; $\Delta\vartheta_{2002}$ — допускаемое превышение температуры обмотки при выбранном для проектируемой серии классе нагреностойкости изоляции; $\Delta\vartheta_0$ — превышение температуры обмотки при холостом ходе мащины, равное примерно $15-20^{\circ}\text{C}$.

Переход на электротехнические стали, обладающие большей магшитной проинцаемостью и меньинии удельными потерями, соответственно увеличивает коэффициент K до значения

$$K''' = Kk'''_{n, M},$$
 (11-29)

еде $k''_{\text{и.м}}$ — коэффициент повышения мощности машины при переходе на другую марку стали.

При переходе со сталв марок 1211 и 1212 на холодиокатаную ис легированную сталь марки 2013 (см. гл. 7) коэффициент повышения мощности $k''_{\pi,m}$, как показывают многочисленные расчеты на ЭВМ и экспериментальные данные, в среднем составляет 1,1.

В результате совместного действия указанных факторов: уменьшения толщины изоляции, перехода на изоляционные материалы другого класса нагревостойкости и улучшения свойств электротехнической стали—коэффициент К для проектируемой серии будет равен:

$$K' = Kk'_{n,u}k''_{n,u}k'''_{n,u}, (11-30)$$

Глава двенадцатая

СТРУКТУРА СЕРИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

12-1. ШКАЛА МОЩНОСТЕЙ И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

В основе серийного ряда электродвигателей лежит шкала номинальных мощностей с коэффициентом нарастании $k_{\pi, v2}$, равным отнощению последующей мошности P''_2 к предыдущей P'_2 , т. е.

$$k_{\text{II M2}} = P''_2/P'_2.$$
 (12-1)

Для рационально востроенной серин (с закономерным рядом дяамстров и длии сердечинков) коэффициент $k_{\rm H M2}$ должен закономерно из-

меняться в дианазоне мощностей всей серни или отдельных ее участков. Однако, как уже указывалось в § 2-1, современные стандартные ряды мощностей (за исключением рядов свыше 160 кВт) ве отличаются особой закономерностью; но в них все же наблюдается определенная тенденция уменьшения коэффициента $k_{\rm BM2}$ по мере роста мощностей. Это уменьшение $k_{\rm HM2}$ вволне оправдано с точки зрення электропривода: электродвигатели малых мощностей, имеющие очень инрокую область применения, выбираются для приводимых механизмов обычно не с такой степснью точности, как двигатели больших мощностей.

Вместе с тем увеличение коэффициента $k_{\rm B,M2}$ по мерс перехода к меньшим мощностям является вполне естественным также и с точки зрения возможности обеспечения рациональной структуры серии. Действительно, даже при неизменном коэффициенте израстания подводимой мощности $k_{\rm B,M2}$ коэффициент нарастания полезной мощности $k_{\rm B,M2}$ обязательно будет увеличиваться по мере перехода к меньшим мощностям из-за синжения энергетических показателей двигателей и увеличивающегося тем самым расхождения между мощностями P_1 и P_2 . Особенно значительно это расхождение в двигателях с инзъими частотами пращения и в двигателях мощностью менее 11 кВт.

Для современного уровня электромаплиностроения коэффициент нарастания полозной мощности в идеальной шкале мощностей может быть

выражен эмпирической формулой

$$k_{\text{m. M2}} = k'_{\text{m. M2}} P_2^{-\pi, 0.25},$$
 (12-2)

где $k'_{\rm B,M2}$ — коэффициент, зависящий от числа ступеней шкалы в данном диапазоне мощностей; для современных шкал мощностей $k'_{\rm B,M2}$ =1,35 + 1.40.

Пользуясь выражением (12-2), можно построить закономерную циалу мощностей. При этом каждая последующая мощность P''_2 будет равна:

$$P''_2 - k'_{E,M2} (P'_2)^{0,975}$$
.

Однико искила мощностей для современных серий электродвигателей не строится каждый раз заново, а принимается в виде стандартизованного а международном масштабе ряда, который в идеале должен представлять собою наиболее рациональную комбинацию из рядов предпочтительных чисел.

12-2. РЯД ДИАМЕТРОВ И ДЛИН СЕРДЕЧНИКОВ

Основной частью структуры серии электродвигателей ивляется также рид закономерно нарастающих наружных диаметров сердечника статора или станины $D_{\rm ul}$ Коэффициент нарастания диаметров $D_{\rm HI}$ находится в нрямой зависимости от коэффициента нарастания стандартных высот оси вращения h. С достаточной степенью точности можно принять значения этих коэффициентов нарастания одинаковымя.


Число длин сердечника, приходящихся на данный диаметр, явлиет-

ся третым основным элементом структуры серин.

В современных сернях электродонгателей как в Советском Союзе, так и за рубежом число длян, приходящихся па днаметр, прянимается обычно равным двум, и только изредка, когда получаются для данного днаметра недопустимо длинные сердечники, вримимается одна длина; три

длины возможны в тех случаях, когда требуется обеспечить надлежащую стыковку по шкале мощностей двух серий: старой серии предыду щего участка и новой, имеющей быльшие мощности на сосседней большей высоте оси вращения. У двигателей постоянного тока в ряде случаев предусматривяются три и более длии сердечника, в частности, у машии мощностью свыше 200 кВт.

Большое вначение при проектировании серий электродонгателей имеет определение наиболее целесообразного отношения $l_l/D_{\rm Bl}=\lambda$, особенно для вторых (или наибольших) длин сердечников. Критернем оптимума λ может быть наименьший расход материалов, минимум суммы затрат, наибольшан производственная технологичность конструкции и т. и. (см. го. 8).




Проведенные на ЭВМ расчеты с поиском оптимальных вариантов показывают, что λ =0,8 при минимуме суммы затрат; 0,65 и 0,4— при минимальных расходах обмоточной меди и электротехнической стали (соответственно); 0,55 при минимальной массе двигателя. Для обеспечения технологичности исиструкции при игамповке, сборкс сердечии ков и укладке обмотки значение λ не должно превышать примерно 0,75—0,80.

Графики зависимости расхода материалов и суммы затрат от значения λ , полученные на основании упомянутых выше расчетов на $\Im BM$, имент очень политий характер. Например, переход с экономически оптимального по сумме производственных и эксплуатационных затрат отношения $\lambda = 0.8$ на $\lambda = 0.6$, соответствующее минимуму массы активных материалов и двигателя в целом, связаи с учеличением суммы эатрат неего на 2 3%. Это свидетельствует о том, что при проектировании иовых серий можно допускать нариации значений λ в достаточно широких пределах.

Рассмотрение серий отсчественных асинхронных двигателей различ ных исполнений по степени защиты показывает, что зависимости $\lambda = \{D_{n1}\}$, представленные на рис. 12-1 и 12-2 (графики даны для первых и вторых длин сердечинка), имеют довольно хаотичный характер. Однако несмотря на эту хаотичность все же намечаются некоторые закономерности: для двигателей со степенью защиты IP44 имеется определенняя тендеиции сохранения отношения λ для всего ряда диамстров при мерно на одном и том же уровие (около 0,55—0,75 для вторых длин сердечинков и 0,4—0,6 для первых длин); для двигателей со степенью защиты IP23 имеется тенденция уменьшения λ по мере роста диамстра (для вторых длип сердечинков от 0,6—0,7 для малых днаметров до 0,45—0,55 для больших и соответствению для первых длип сердечинков от 0,4—0,5 для малых днаметров до 0,3—0,4 для больших).

Рис. 12-3. Зависимость $\lambda = f(D_{\rm HI})$ двигателей постоянного тока.

— серкя Π : ———— сервя Π II.



Такой характер изменения а в серийных рядах аспихронных дрига телей вполне закономорен. У двигателей со степенью защиты 1Р44 и способом охляждения ГС0141 тепло отводится в основном внешней цилиндрической (обычно оребренной) поверхностью, размеры которой, записящие при даином дияметре сердечника $D_{
m nl}$ от длины его t', ограничены максимально допустимым по технологическим а конструкционным соображенням отношением & (имеется в виду наибольшая на длин сердечники для данного диаметра). Это и обусловливает выбор для таких машин приблизительно постоянных или несколько уменьшающихся для всего ряда диаметров значений д. У машии со степенью защиты IP23 отвод тепла происходит непосредственно от лобовых частей обмоток статора и ротора, от спинки сердечники статора, а также от пазовых частей обмоток в сердечников ротора и статора через радиальные или аксилльные вентиляционные каналы. Различия в условиях охлаждения приводят к тому, что мощность цвигателей по мере увеличения объема их активной части $D^2_{\rm ul}I$ растет пеодинакодо, а именно, быстрес у машин со степенью защиты 1Р23, что и обусловливает при заданной шкале мощностей постепенное уменьшение у них отношения д по мере перехода на последующие большие диаметры сердечника.

Для серийных двигателей постоянного тока, у которых длины сердсчинкой двигателей различных исполнений по степени защиты унифицированы, значения λ (рис. 12-3) имеют тенденцию к постепенному уменьшению по мере роста дляметра (от 0,40—0,45 до 0,25—0,30 для вторых длям сердечников и от 0,25—0,30 до 0,15—0,20 для первых длин). Следует отметить, что опыт проектирования и изготовления ряда машин постоянного тока как в СССР, так и за рубежом показал возможность и целесообразность ловышения значений λ , принеденных на

рис. 12-3.

Различия в условнях охлаждения двигателей со степеиями защиты IP23 (IP22) и IP44 приводят к различным значениям ноказателя степени $2+\gamma'$ в (II-18) и (II-19) и коэффициента K (табл. 12-1, 12-2).

Таблица 12-1 Значения коэффицисита К и показателя степеци 2+7' для современных отсчественных серий асинхропных двигателей на номинальные напряжения до 660 В

Серня	Динизск мощеостяї, кВт	2.p	Исполнение по степени защиты, способ охлаж- дения	К	2+1'
AO2 4A 4A 4A 4A AO2—AOK2* A3—AK3 4AH 4AH—4AHK A2—AK2*	13-100 0,12-0,75 1,1-11 15-90 110-315 250-8(0) 13-100 110-315 18,5-110 90-250 200-1000	1 1 4 4 6 4 6 6 6 6	IP44, IC0141 IP44, IC0141 IP44, IC0141 IP44, IC0141 IP44**, IC0141 IP44**, IC0161 IP23, IC01 IP23, IC01 IP23, IC01 IP23, IC01 IP23, IC01 IP23, IC01	1 0,880 1,010 1,150 1,400 1,650 0,330 0,750 0,575 1,250 0,575 0,405	2,45 8,0 2,5 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Номинальное випряжение 6000 В.
 С гродуваемых ротером.

Приме чание. Приведещие в табаще личной всей фецисите K отвосятся к $D_{\rm B1}$ в $I_{\rm c}$ выражением в $_{\rm AC}$ инсторах (для болое в ростоги посредения),

Таблица 12-2 Значения коэффиционта К и показателя степени 2-147 для сопременных отечественных серий двигателей вестоянного тока

Серия	Диапазен мощностей, жВт	Помянивнине вапряжение, В	2р	Исправане ин степена защиты, способ охлаж- делам	K	2-1-1'
П	0.3-2.2	€220	2	1P22, IC01	0,185	2,6
П	3,2-14	<440	4	IP22, IC01	0.225	2,9
П	19-200	<440	4	1P22, IC01	0.200	3,05
П	200—500	<750	4	1P23, 1P44, IC17, IC17	0,061	3,2
П	660—1250	<.750	6	1P23, 1P44, IC17, IC37	U, U47	3,35
ПО	0,2-1,5	€ 220	2	[P44, IC014]	0,140	2,4
ПP	4,2-9,5	< 140	4	IP44*	0,240	2,5
ПP	13.5-00	< 110	4	[P44*	0,275	2,5
an	0.15-1	< 220	2	IP44, (C0041	0,115	2,25
HB	1.2-4	<110	4	IP44, 1C0041	0,155	2,25
ПБ	6-12	£440	4	IP44, IC0041	0,320	1,95

[•] С воздухоохладителем.

Примечания в 1 Номинальная частота вращения всех двигателей 1900 сб/мии, за меключением дв. 1 наследвенный в 1000 об/мии. 2. Приведенные в таблице значения ноэффициента K относится к $D_{\rm RI}$ и l. Выраженным в дециметрах (для более простого опергрования при вычислениях).

Из табл. 12-1, 12-2 видно, что значения показателя степени $2 \mid \gamma'$ существенно больше для машии в исполнении IP23, чем в IP44. Исключение составляют высоковольтные двигатели серии A2-AK2 и AO2 AOK2, у которых показатель степени $2+\gamma'$ одинаков для обоих исполнений по степени защиты и равеп 2,8. Объясияется это тем, что внутренняя система нентиляции для обоих исполнений янляется в данном случае одинаковой — двусторонией раднальной. Различие заключается лишь в способе охлаждения воздуха внутри двигателя (обмен воздуха, заби

^{***} С распределенным воздухо-воздупрым ожладителесь

ряемого из окружающей среды, для двигателей исполнения IP23 и применение воздухо-воздушного охладителя для двигателей исполнения IP44).

В табл. 12-1 и 12-2 данные приведены для отдельных чисел полюсов или отдельных зивчений частоты вращения. При других числах полюсов или других значениях частоты вращения показатель степени $2+\psi$ остается для данной серии или се участка веняменным, а коэффициент K, как это видно из (11-18) и (11-19), уменьшается с увеличением чисел полюсов или с уменьшением частоты вращения. Значения коэффициента K и показателя степени $2+\psi$ для двигателей современных серий при всех частотах вращения могут быть взяты по рис. 14 I и 17-8. При этом показатель степени $2+\psi$ определяется тангенсом угля наклона прямых (или касательных в данной точке) к оси абсинёс, а коэффициент K при известных значениях P_1/l , $D_{\rm HI}$ и $2+\psi$ рассчитывается по (11-18) или (11-19).

и комидовдоп и кометоницом девар. 2-21 и кометоницом девар. 2-21 и кометоницом дите вынатажени иматнанции фесоницом дите вынатажений выполнительный выстажений выполнительный выстажений выполнительный выстажений выполнительный в

Отношение подводимой мощности аспихронных двигателей, кВ·А, к полезиой, кВт, может быть представлено следующим обрязом;

$$P_1/P_2 := I/\eta \cos \varphi = k_{\text{min}} P_2^{-b}. \tag{12-3}$$

Отсюда $P_1 = k_{\mu\nu} P_2^{1-b}$.

Аналогично для двигателей постоящного тока

$$P_1/P_1 = 1/\eta = k_{\text{MIR}} P_2^{-\delta}.$$
 (12.4)

Отсюда $P_1 = k_{\text{ми2}} P_2^{1-b}$.

Здесь коэффициент $k_{\rm M12}$ и показатель степени 1 b можно определить из зависимости $\eta\cos\eta=f(P_2)$ для асинхронных двигателей н $\eta==f(P_2)$ для двигателей постоянного тока. В табл. 12-3 приведены в качестве примера значения этих параметров для отдельных участков серий двигателей при одной из охватываемых ими частот вращения.

Таблица 12-3. Значения $k_{\rm min}$ и (1—6) для двигателей с частотой вращения 1500 об/мин

	1	Исполнение по степени защи				
Род двигателей	Диапарон мониматей,	IP23,	P22	IP44		
	KB4	k _{ara}	1-6	k _{M12}	16	
Асинхропшье	0,06-11 15-110	_ 1,51	- 0,948	1,62 1,39	0,860 D,966	
Постоянного тока	0,18—11 15—110	1,41· 1,27	0,88 0,965	1,44	\0,88 0,955	

Связи между мощностями P_2 и P_1 соответствует определенияя связь и между коэффициентами нарастания $k_{\rm H,M2}$ и $k_{\rm H,M1}$.

С учетом (12-3), (12-4) имеем:

$$P''_{1} = P'_{1}k_{\text{BM}} = k_{\text{M12}}(P'_{2}k_{\text{BM2}})^{1-b},$$
 (12.5)

где P'_1 и P''_1 — подводимые мощности, соответствующие соседини по шкале номинальным стандартным мощностям.

Отсюда коэффициент нарастания подводимой мощности для даииого дианазона мощностей и даиных чисел полюсов или частот вращеция равен:

$$k_{\text{R},N_1} = k_{\text{R},N_2}^{1-b}.$$
 (12-6)

12-4. КОЭФФИЦИЕНТЫ НАРАСТАНИЯ НАРУЖНЫХ ДИАМЕТРОВ, МОЩНОСТЕЙ, ДЛИН СЕРДЕЧНИКОВ И СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ

Для дальнейших выводов используем (11-18) и (11-19), из которых волучаем:

$$\lambda = l'/D_{\rm n} = P_{\rm s}/KD_{\rm nl}^{3+\tau'}$$
 (12-7)

Опредслим коэффициент $k_{\rm H}\lambda$ нарастания отношения λ . Он будет зависеть от структуры серии, т. е. от числа длии сердечников n, приходящихся из диаметр, и от коэффициента нарастания наружного диаметра $k_{\rm H,R}$. При учете (12-6) имеем;

$$k_{\rm HA} = k_{\rm HAM}^{n(1-\delta)} / k_{\rm HAM}^{3+\tau'}.$$
 (12-8)

В пределах одного наружного днаметра, т. е. при $k_{\rm B,g}{=}1$, получны выражение для коэффицисита нарастания отношения λ машин, отличающихся длиной сердечника (при неизменном числе полюсов или одной и той же частоте вращения):

$$k_{\mathrm{N}\lambda} = k_{\mathrm{NM2}}^{n(1-\delta)}.\tag{12-9}$$

Из (12-8) может быть получена зависимость $k_{\rm B,R}$ от $k_{\rm H,A}$ п $k_{\rm H,AR}$:

$$k_{\text{M,B}} = (k_{\text{M,B}}^{n(1-b)}/k_{\text{MA}})^{1/(3+\gamma')}.$$
 (12-10)

12-5. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДЛИНАМИ СЕРДЕЧНИКОВ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

В сериях электродвигателей на тех их участках, где предусмотрены двигатели обоих исполнений по степени защиты, т. е. 1Р44 и 1Р23 (или 1Р22), имеется определенная закономерная связь между длинами сердечников того и другого исполнения.

Если принять, что уровень эпергетических показателей двигателей в исполнениях IP44 и IP23 (IP22) при одной и той же мощности практически одинаков (т. е. если одинаковы значения 1-b) и одинаково число длин сердечинка, приходящихся на один днаметр (n=const), и что для обоих исполнений использован один и тот же ряд диаметров $D_{\rm BI}$ (т. е. значение коэффициента $k_{\rm H,I}$ для иих одио и то же), то на основании (12-8) получим зависимость:

$$k_{\text{mMPV3(IP22)}} = k_{\text{mMP44}} k_{\text{m/a}}^{\text{T'IP44}} k_{\text{m/a}}^{\text{T'IP44}} k_{\text{m/a}}^{\text{T'IP42}}$$
 (12-11)

Если принять на основании анализа, проведенного в § 12-2, для аснихронных двигателей со степенью защиты IP44 2-const, т. с. $k_{\text{AMPM}} = 1$, to (12-11) number Bill:

$$k_{\mu\lambda 1P23} = k_{\mu, \lambda}^{\tau', P43}^{-\tau', P23}, \qquad (12-12)$$

Подставна для примера в (12-12) вначения $y'_{1Pq4} = 0.3$ и $y'_{1Pq5} = 0.6$ на основания данных табл. 12-1 для серии динголелей 4А 4АН, получим:

$$h_{n\lambda 1 P23} = 0.3 - 0.6 = -0.3$$
.

Следовательно, в серии двигателей с предположенной выизе структурой (т. е. при λ_{IPM} =const) отношение λ_{IP2s} будет по мере роста диаметров D_{ac} уменьшаться согласно (12-12) пропорционально коркю степени I/O,3 = 3,33 из коэффициента нараста лня днаметров $k_{\rm m,n}$ И наоборот, увеличнаяться в такой же пропорции по мере учень-шения диаметров. Это подтверждает отмеченную выше тенденцию изменения λ на рис. 12-1 и 12-2.

12-6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЕРИИ

Для серин инэковольтных эсинхронных двигателей в исполнении ПР44 с высотами оси врашения то 250 мм, у которых вполне логичным является, как указывалось выше (§ 12-2), сохранение отношения λ= =const для всего ряда диаметров, можно, имея ту или иную рациональную шкалу мощностей, установить соответствующий этой шкале рациопальный ряд диаметров $D_{\rm nl}$. И изоборот, имея рациональный ряд диаметров, установить соответствующую этому ряду шкалу мощностей. При $\lambda = l/D_{\rm nl}$ —const выражение (12-7) преобразуется и следующее:

$$P_1 = K\lambda D_{\text{nl}}^{3+\gamma'}. \tag{12-13}$$

Здесь отношение а соответствует одной из порядковых длии сердсчника, т. с. первой, второй, п-й. При построении серии целесообразно брать за основу наибольшую из длин, оценив для нее предварительно наибольшее допустимое отношение А. При этом остяльные длины сердечинка определяются с учетом (12-9) на выражения

$$\lambda_2/\lambda_1 = \lambda_3/\lambda_2 - \lambda_n/\lambda_{n-1} = k_{\text{HMI}}, \qquad (12-14)$$

где λ_1 , λ_2 , λ_3 , λ_{n-1} , λ_n — отношения λ для первой, второй, третьей,

(n-1)-й и n-й порядковых длии сердечника.

Из (12-13) при известных значениях $D_{\rm HI}$, у' и K определятся соответствующие мощности P_1 , а при помощи рис. 5-1—5-3 — мощности P_2 , и наоборот, при заданных значениях мощностей P_2 (а следовательно, и мощностей P_1) определятся соответствующие диаметры D_{n1} из выражения

$$D_{\rm ga} = (P_{\rm h}/I(\lambda)^{1/(3+\gamma')}, \tag{12-15}$$

Для установления рациональной структуры участков или всей серии дригателей, у которых отношение й изменяется с ростом диаметра D_{MI} (двигатели постоянного тока, высоковольтные асинхронные двигатели, инзконольтные ясинхронные двигатели со степенью защиты IP44 и высотами оси вращения свыше 250 мм и др.), следует пользоваться (12-7), (12-8). Значення K, $k_{\rm tr}$ д, γ' могут быть определены по результатам расчетов граничных машии рассматриваемого участка серин.

При разработке современных серий электродвигателей обычно приходится иметь дело с заданными стандартными рядами монциостей и высот оси вращения, а следовательно, и диаметров $D_{\rm HI}$. В этом случае для определения структуры будущей серии требуется только установить наиболее целесообразиую привязку мощностей к высотам оси вращения (диаметрам $D_{\rm HI}$) при рациональных отношениях λ для наибольших порядковых длии, пользуясь выражением (12-7) или (12-13).

Привязку мощностей к высотам оси вращения следует установить огдельно для всех входящих в серию чисел полюсов или частот вращения, задаваясь соответствующими значениями коэффициента К, учиты-

вающими персцективный уровень использования активной части машии (см. гл. 11).

Установив привязку мощиостей к высотам оси вращения, можно, пользуясь рис. 5-1—5-3 и выраженнями (11-18) и (11-19), легко определить конкретные длины сердечинков всех двигателей серии.

Таким образом может быть найдена наиболее рациональная структура проектируемой серии двигателей со степенью защиты 1Р44 и предварительно установлен объем их активной части как исходные данные для дальнейших

расчетно-конструкторских работ. '




Рис. 12 4. Зависимость $\lambda = -/(D_{\rm HI})$ асинхронных двигателей при различных эначениях показателя степени $2+\psi'$.

Серия двигателей исполнения IP23, базпрующаяся обычно на тех же высотах оси вращения и наружных днамстрах, что и серия двигателей исполнения IP44, может быть построена аналогичным образом. Отношения λ и соответствующие длины сердеченнов могут быть найдены из выражений (12-7), (11-20) или (11-21), по при значениях K и γ' , соответствующих двигателям этого исполнения

С помощью выражения (12-7) можно определять влияние уменьшения или увеличения диаметра $D_{\rm HI}$ на отношение λ при неизменной йощности двигателя. Для этого выражение (12-7) может быть преобразование в следующее:

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{(l/D_{\rm HI})'}{l/D_{\rm HI}} = \left(\frac{D_{\rm HI}}{D'_{\rm HI}}\right)^{3+7'},$$
 (12-16)

где отношение λ' соответствует диаметру D'_{nl} .

На рис. 12-4 показана зависимость отношения λ от диаметра $D_{\rm nl}$ в относительных сдиницах для значений показателя степеци 2- $|\gamma'|$ от 2,0 до 3,0, т. е. находящихся в дианазоне значений, присущих современным серням аспихронных двигателей. Из рис. 12-4 видно, что даже при сравнительно незначительных изменениях диаметра $D_{\rm nl}$ (около $\pm 5\%$) отношение λ изменяется песьма существенно. Так, для среднего значения $2-\gamma'-2.5$ оно наменяется при этих условиях соответственно на -15.8 п +19.4%.

Эта взаимосвязь между измененнями отношения λ и диаметра $D_{\rm HI}$ показывает, какое важное значение для улучшения технологической и экстателей серии имеет отыскание коиструктивно-технологической и эксплуатационной возможности максимального увеличения диаметров $D_{\rm HI}$ при данных значениях мощности P_2 и даиных нормализованных высотах оси пращения h.

Очень важиа роль отношения λ в структуре серии асиихронных двигателей при переходе от одного числа полюсов к другому при данном диамстре $D_{\rm HI}$. Идеальной серией была бы такая, у которой указанный нереход не изменял бы отношения λ . Это обеспечило бы полиую унифи кацию длин сердечников данного диаметра для всех чисел полюсов.

При условии λ —const носпользуемся (12-7). Обозначим индексами p и p+1 неходное и соседнее большее число нар полюсов, тогда будет

иметь место отношение

$$\frac{\lambda_{\rho+1}}{\lambda_{\rho}} = \frac{K_{\rho}}{K_{\rho+1}k^{\prime\prime}_{\mathrm{H,MS}\rho}},\tag{12-17}$$

где $k_{\rm H,MIP}$ — коэффициент нарастання (убывания) подводимой мощности при переходе с одного числа полюсов на другое (средний для даиного отрезка серни); m — шаг перехода по числу ступеней шкалы мощностей.

" Из (12-17) следует, что для осуществлення наиболее рациональной унификации длин сердечинков двигателей соседних чисел пар польнов (при λ_{p+1}/λ_p =1) должно быть выдержано условие

$$k_{\text{N,Nip}}^m = K_p / K_{p+1}.$$
 (12-18)

Однако на практике при налични стандартной шкалы мощностей н определенного уроння энергетических показателей это условие является обычно неосуществимым или же осуществимым только в отдельных частных случаях; поэтому при разработие серий электродникателей приходится выбирать унифицированные длины сердечников машин соседних чисел полюсов лишь в тех случаях, когда они по первым расчетным данным оказываются дектаточно близкими. При этом за основу унификации принимают наибольшую длину сердечинка, пренебрегая получающимся некоторым недопепользованием машин, имеющих меньшую расчетную длину.

Все сказанное относится в равной мере и к двигателям постоянного тока, с той лишь разницей, что в (12-17) и (12-18) индексы р и р+1

замсияются соответствующими соссдиимя частотами вращения.

У асинхронных двигателей изменение длин сердечников при переходе от одного числа полюсов к другому оказывает основное влияние на выбор длины станины. Для унификации элементов конструкции двигателей и сохранения одних и тех же установочных размеров для неех чисел полюсов целесообразно для каждой порядковой длины сердечника при данном днаметре $D_{\rm RI}$ иметь одинаковые по длине станины. Проведению такой унификации способствует то, что увеличению длины сердечника по мере перехода от меньшего числа полюсов к большему соответствует определенное укорочение вылетов лобовых частей обмотки статора. В идеале нарастание длин сердечников должно компенсироваться суммарным уменьшением двусторонних вылетов лобовых частей. Тогда станина для данной порядковой длины сердечника будет одпнаковой по длине для всех чисел полюсов. Следовательно, останстся одной и той же и глубина подшипниковых щитов.

В качестве примера можно привести современную отечественную серию электродвигателей $\Lambda 2$ $\Lambda K 2$ мощностью от 200 до 1000 кВт на напряжение 6000 В. В этой серии предусмотрены двигателя на все числа полюсов от 4 до 12. И для каждой порядковой длины сердечника при каждом днаметре $D_{\rm HI}$ имеется только по одной станине, в которой раз-

мещаются соответствующие сердечинки всех чисел полюсов, охватываемые серней. Ниже приподены нарастиния вторых порядковых длин сердечинков (с учетом наличия радиальных вентиляционных каналов) при $D_{\rm HI}$ =850 мм и соответствующие уменьшения двусторонних вылетов лобовых частей обмотки статора:

· Pp	4	ů	8	10	12	Сунча
Нарастание длины сердечника, мм	0	60	50	20	30	150
Уменьшение двусторовних вылетов "обовых частей обмотки статора, мм	0	82	48	32	24	186

По этим данным при конструировании двигателей оказалось поэможиым легко выбрать наиболее целесообразную длину унифицированиой станины. Такая же примерно картина имеет место и для первых порядковых длин сердечинков данного диаметра $D_{\rm nl}$. Аналогичные соотношения были использованы при выборе длины станины двигателей и остальных днаметров $D_{\rm nl}$ серии. В тех случаях, когда нарастание длины сердечника почему либо существенио превышает возможное уменьшение двусторонних вылетов лобовых частей обмотки статора, приходится в структуре серии применять снижение мощности при переходе с какоголибо числа полюсов к соседнему ббльшему не на одну ступень шкалы мощностей, а на две, принимая в (12 17) и (12-18) m=2.

Глава тринадцатая

ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА СЕРИЙ НА ЭВМ

13-1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ НА ЭВМ

При проектировации серии электродвигателей с широким диапазоиом мошностей, когда приходится выполнять расчеты большого количества двигателей по одной и той же методике, весьма целесообразным является применение ЭВМ [Л. 2], так как в этом случае оказывается вполне оправданной затрата отпосительно большого времени на программирование. Как указано в [Л. 27], на поверочный расчет асинхроиного донгателя на ЭВМ затрачивается около 7,5 с. При этом непосредственно на расчет тратится только 1,5 с, а остальное время уходит на ввод в машину неходиых данных и печать результатов расчета. Обычный поверочный расчет двигателя пыполняется на ЭВМ примерно в 3000 раз быстрее, чем при ручном счете у опытного расчетного персоиала. Кроме того, а это является наиболее нажным, применение ЭВМ, способной за короткий промежуток времени выполнять большое колнчество сложных расчетов, дает возможность изходить для проектируемых двигателей серии оптимальные варианты выполнения по соотношению электроманиятных нагрузок и размеров, обеспечиваницие наименьшие суммарные затраты на материалы, изготояление и эксплуатацию. А это,

в свою очередь, обеспечивает при внедрении спросктированной серии

большую эколомию средств в народном хозяйстве.

Выбор оптимального варнанта можно было бы осуществлять нутем последовательного приближения, чередуя расчеты на ЭВМ с «ручной» их корректировкой при апализе промежуточных результатов. Однако такой нуть был бы очень длителен, так как много пременя пришлось бы расходовать на ввод в ЭВМ большого количества исходных данных и на печать результатов расчета каждого из промежуточных вариантон. Гораздо целесообразиее и эффективиее со всех точек зреини применение современного расчета-понска, при котором машина совершает автоматический переход от одного рассчитанного варианта к другому, сравнивая между собой полученные результаты расчета по вполне определенным, заранее заданным критсриям, с отбором наиболее целесообразных. При этом машина сама определяет направление дальнейшего движения в понеке оптимального варнанта и совершает последующий шаг, используя информацию, полученную на предыдущих шагах. Такой метод поиска оптимального ввриянта известен как случайный поиск с симооблученисм [Л. 10].

В памяти ЭВМ сохраняются результаты пескольких предыдущих шагов поиска и по этим данным прогнозируется наивыгоднейшее

направление очередного перемещения.

В процессе поиска оптимального варианта вычислительной машине приходится оперировать большим числом независимых переменных при учете ряда ограничений («лимитёров»), обусловленных требованиями производствя и эксплуатации. К производственным ограничениям отно сятся иакладываемые конструкцией и технологией ограничения на некоторые размеры активной части; к ограниченням по условиям эксплуатации (например, для аспихронных двигателей) — ограничения на эпачения пусковых тока и момента, максимального момента, превышения температуры частей машины, скорости нарастания температуры обмотки при заторможенном роторе.

Применение метода случайного поиска с самообучением дает возможность находить в этих условиях правильное решение в сравнитель-

но короткий промежуток времени.

В мстодике расчетов на ЭВМ помимо критерия оптимизации по сумме затрат на материалы, изготовление и эксплуатацию двигателя в течение расчетного срока службы могут быть предусмотрены и другие критерии оптимизации, как, например, по минимуму стоимости двигателя, по минимуму эксплуатационных расходов, минимуму массы двигателя, минимуму длины активной части, инпимуму расхода меди, максимально допустимой продолжительности включения, максимуму к.п. д. или коэффицисита мощности при номпнальной или частичной нагрузке, минимуму первичного тока, максимуму пускового или максимального момента, минимуму пускового тока, минимуму скорости нарастания температуры обмотки и т. д. Может быть предусмотрен также понск оптимального варианта двигателя по критерию, являющемуся линейной комбинацией по двух любых вышеуказанных критернев.

При расчете двигителей серии 4А в качестве второго критерия была принята минимальная длина сердечника статора как показатель наи-

большей технологичности конструкции.

К перечисленным ограничениям по условням эксплуатации могут быть добавлены ограничения по к. п. д. п коэффициенту мошности при иомниальной и при частичных нагрузках, по пагреву ротора при пуске и ряд других.

После окончания поиски оптимального варианта по заданному кригерию оптимальности с соблюдением в этом парианте всех необходимых требований к основным характеристикам и прочим нараметрам двигателя ЭВМ выдает результаты расчета в виде заполненного бланка с указанием элементов расчета и с условными буквенными обозначениями всех выдаваемых параметров. Эти данные являются основой для разработки конструкции двигателя.

13-2. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ НА ЭВМ

Ход расчета на ЭВМ аналогичен ходу «ручного» расчета. Однако все применяемые зависимости должны быть заданы в аналитической или цифровой табличной форме. Целесообразно применение анпрокенмации для функций, задаваемых кривыми (например, кривые намагничивания). Целесообразно также при расчетах групп электродвигателей большого днаназона мощностей и частот вращения, особение если объем памяти ЭВМ сравнительно невелик, применять в формуляре расчета относительную систему сдиниц, что дает возможность сузить на иссколько порядков пределы изменения параметров рассчитываемых двигателей.

При поиске оптимального варианта исходные данные подразделяют ся на постоянные (неизменные в течение всего расчета), переменные (изменяемые машиной при переходе от одного варианта к другому) и

лимитеры.

Варнанты расчета, не удовлетворяющие хотя бы одному из лимитирующих показателей, исключаются машиной как исприемлемые.

Остальные варианты подвергаются оценке на степень оптимальности. Критерием оптимальности при проектировании серий электродвигателей общего применения с массовым выпуском является обычно требование наибольшей их экономичности в народном холяйстве, т. е. наи-

меньшей суммы затрат (см. гл. 8).

Понек оптимального варианта выполняется ЭВМ, как указывалось выше, методом случайного поиска с самообучением, т. е. с автоматическим протнозированием наивыгоднейшего направления очередного перемещения. Наличие ограничений существенно затрудияет ренешие задачи. Лвижение в области, где все поставленные ограничения удовлетворяются (в допустимой области), сводится к минимизации критерия оптимальности по соответствующему ноисковому алгоритму. Обычно примс няемые понсковые методы являются методами приближенного опредедения экстремума, при которых вследствие погрешностей вычисления критерия оптимальности и ограничений в отдельных неблагоприятных случаях возможно появление ошибки в определении экстремума, значительно превышающей допуствыую. Для уменьшения этой ошноки применяются методы решения так называемой «овражной» задачи. Ошибку можно уменьшить также путем минимизации вместо критерия оптимальности искоторых варьируемых инраметров двигателя, например длины сердечника І, в результате чего из-за погрешности определения минимальной стоимости и мялых значений dC/dl удается уменьшить данну І, сохращив стоимость С практически минимильной.

При расчете двигателей массового выпуска определенное выняние из выбор оптимальных вариантов оказывает необходимость унификации размеров штампов листов сердечинков статора и розоры ясинхронных двигателей одной и той же высоты оси вращения, по разиых длин, или дополнительно еще и двух соседиих чисел полюсов (например, шести- и

восьминолюсных); унификации длии сердечников двигателей различных чисел полюсов при даиных высоте ост вращения и длине корпуса. В таких случаях поиск оптимума обычно производят на «базовом» типе двигателя, который ввияется наиболее массовым в производстве или же для которого рациональный выбор унифицируемых размеров оказывает наибольшее влияние на уровень эксплуатационных показателей. Для остальных двигателей данной высоты оси пращения выбор оптимальных нариавтов производят при заданном значении унифицируемого размера, установленном при выборе оптимального варианта у «базового» типа двигателя.

Параметры, имеющие одинаковые значения для большой группы рассчитываемых двигателей: число фаз, частота тока, наприжение, ко эффициенты заполнения сердечников статора и ротора сталью, удельные потери в стали, удельное сопротивление материала обмотки и т. д. —

входят непосредственно в расчетные формулы в числовом виде.

Такую группу парамстров (например: сечение короткозамыкающего кольца ротора асинхронных двигателей, днамстр вситилятора в обдувае мых цвигателях и др.) вводят в расчетный формуляр в виде простых алгебранческих зависимостей от основных размеров двигателя. Это резко сокращает ческо параметров, задаваемых перед началом расчета, и уменьшает время ввода исходных данных.

В качестве примера для асинхронных двигателей могут быть при-

няты следующие исходные даншые.

1. Задащию параметры, постоянные в течение всего расчета-поиска: поминальная мощность P_2 , к $B\tau$; номинальное фарнос напряжение U_1 , В; частота j_1 , Ги; число полюсов 2p; число назов статора и ротора $Z_i,\ Z_2;\ воздущный вазор <math>\delta_i$ мм; шаг обмотки статора $g_i;$ число слоев обмотки; число парадлельных ветвей в фазе а; ское назов ротора Век; коэффицисит заполиения сердечника сталью k_{e} ; внутрешний диаметр сердечника ротора D_2 , мм; диаметр в чясло акснальных каналов ротора d_{u2} , мм, n_{u2} ; толщина пазовой изоляция b_{u2} , мм; удельная проводиобмотки стятора и ротора при расчетной температуре γ_8 . м/ (Ом·мм²), удельные потери в стали $p_{1,0}/s_0$, Вт/кг; кривые намагничивания для зубщов и спинки H = I(B) в табличной форме; завор между лобовыми частями катушек обмотки с жесткими секциями и длина прямолинейного вылети, мм; двусторонияя толщина изоляции обмоточного провода, им; коэффициент заполиения паза $k_{\rm m}$; плотность матернала обмотки статора и рогора у, т/см3; коэффициент загрузки для рясчета егонмости котеры; коэффициент теплопроводяюсти материалов; цены материалов; параметры для вычисления затрат в эксплуатации; размеры элементов пазов статора и ротора, которые в процессе расчета остаются неизменными; шлицевой части, радиусов закруглений, углов наклона клиновой части и с. п. а также ряд прочих неноменных параметров и вспомогательных дацных,

2. Заданные параметры, варыпрусмые в теченне расчета-поиска: наружный диаметр сердечника статора $D_{\rm H}$, мм; внутренний диаметр сердечника статора $D_{\rm H}$, мм; длина сердечника t, мм; варыпруемые размеры пазов статора и ротора $h_{\rm H}$, $h_{\rm H}$, мм; число витков $w_{\rm L}$ и прочис, завтемщие от них параметры; максимальная индукция в воздушном заворе $B_{\rm B}$, T; диаметр вентилятора $d_{\rm H}$, мм; сечение короткозамыкающих колец $q_{\rm K}$, мм²; длина лобовой части обмотки статора $l_{\rm H}$, мм, и др.

Следует отметить, что паружный диамстр сердечника статора $D_{\rm HI}$ входит в число варьируемых данных голько для общего случая поиско-

вых расчетов (при расчете «базовых» днигателей), когда перед началом разработки серии требуется установить напвыгоднейшие для дашного ряда мощностей значения наружного днаметра $D_{\rm nl}$. Полученые расчетные значения $D_{\rm nl}$ увязываются затем со стандартными высотами осн вращения двигателей и корректируются с учетом конструкторско-технологических требований. Образовавшийся таким образом геометрический ряд днаметров $D_{\rm nl}$ кладется в основу дальнейшего проектирования серии. В связи с этим днаметр $D_{\rm nl}$ переходит из группы варьируемых в группу постоянных исходных данных.

При расчете двигателей серии 4A в качестве «базовых» были приияты четырехполюсные двигатели второй длицы. Для инх число варын-

руемых нараметрои было максимальным.

Двигатели второй длины и других чисел полюсов рассчитывались

уже при заданном наружном днаметре $D_{\rm nl}$.

Для всех двигателей первой длины принимались поперечные размеры сердечников, определенные для соответствующих по числу полюсов двигателей второй длины. Число варьируемых параметров для двигателей первой длины — минимально.

3. В число лимитеров входят следующие параметры: превышение температуры обмотки статора $\Delta \theta_{\rm ML}$, "С; кратность максимального момента $K_{\rm R}$; кратность начального пускового момента $K_{\rm R}$; кратность начального пускового тока $K_{\rm J}$, скорость нарастания температуры обмотки статора при заторможенном роторе $T_{\rm r}$ "С.

К числу конструкционно-технологических ограничений относятся

еледующие:

ширина зубцов статора b_{31} и ротора b_{32} в пацболее узком месте не должна быть менее $1+0.01D_{\rm HI}$, мм; высота спишки статора $h_{\rm CI}$ не должна быть менее $0.055~D_{\rm BI}$, мм; полная высота паза ротора $h_{\rm H2}$ должна удовлетворять условию:

при отсутствии аксиальных каналов

$$D_1/2 - \delta - h_{u_2} - D_2/2 \geqslant 0.05 D_{u_1};$$

при наличии акснальных каналов

$$D_1/2 - \delta - h_{n2} - D_2/2 - d_{12} \ge 0.03 D_{11}$$
.

В оптимальном варианте двигателя, полученном по критерию минимума суммы затрат, все размеры его активной части и значения сго энергетических показателей являются оптимальными, поэтому уровень его к. п. д. и коэффициента мощности не задастся в этом случае заранее и не включается в число лимитеров, а определяется автоматически в ходе поиска оптимального варианта. Определяемый таким образом уровень эпергетических показателей обычно не отличается существенно от их среднего мирового уровря.

13-3. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИИ НА ЭВМ

Зипрограммированные для ЭВМ расчетно-поисковые методики с различными критериями оптимизации, ограничениями и с наличием возможности выбора раздых независимых переменных позволяют проводить исследования ряда вопросов проектирования серий электродон гателей. Сюда относится, например, определение влияния отступлений от оптимильных наружных диаметров сердечника на суммарные затраты; влияния на энергетические характеристики и суммарные затраты

клясся нагревостойкости изоляции с использованием ес по нагреву; влияния расчетного срока службы и расчетного коэффициента загрузки на технико-экономические показатели двигателей.

Подробные сведения о проведении этих и ряда других песледови-

ний, выполненных с помощью ЭВМ, изложены в [Л. 27].

Ниже приводятся краткие результаты исследования перечисленных выше вопросов, наглядно демонстрирующие широту возможностей работы с ЭВМ.

Влияние отклонений от оптимальных значений наружных днамстров сердечника статора на $\pm 20\%$ на сумму затрат исследовалось ня веннхронных двигателях с днатажоном мощностей 1,5—30 кВт. В результате исследований установлено, что увелячение суммы затрат относительно оптимального значения, о. с.

$$\Delta C = 2(\Delta D_{\text{iii}})^2, \qquad (13-1)$$

где $\Delta D_{\rm HI}$ — отклонение наружного днаметра сердечника от оптимального вначения, о. е.

Отклонения $D_{\rm nr}$ от оптимальных значений бывают исобходимы при увязке диаметров сердечинков с нормализовандыми высотами оси вращения. Формула (13-1) позволяет установить допускаемую при этом

степень отклонения суммарных затрат от минимума.

Влияние класса нагреностойкости изоляции на энергетические характеристики и суммарные затраты исследовалось на аспихронных двигателях с высотами оси вращения 180—250 мм и степенью защиты 1Р23. Были выполнены поисковые расчеты оптимальных двигателей с изоляцией классов нагреностойкости Е и Г. За предельно допускасмые превышения температуры обмотки статора првинмались соответственно температуры 68 и 90°С, т. е. был предусмотрен 10%-ный производственный запас. Расчетная температура обмоток для определения потерь была принята равной соответственно 75 и 115°С согласио ГОСТ 183-74. Было учтено, что провода класса Г примерно на 16% дороже проводов класса Е.

Расчеты показали, что переход с изоляции класса нагревостойности Е на изоляцию класса F позволяет уменьшить расход чеди в средием из 15%, электротехнической стали — из 18%; стоимость двигателей синжается в среднем на 12%; суммарные затраты уменьшаются из 2,8%. При этом к п д при номинальной нагрузке поинжается в средием на 1,5%, а при среднестатистическом коэффициенте загрузки 0,6 на 0,6%, что и обусловливает сравнительно небольшое увеличение эксплуатационных расходов. Коэффициент мошности при номинальной нагрузке сохрайяется неизменным, а при коэффициенте загрузки 0,6 увеличивается

в среднем на 0,007.

Таким образом, данное исследование показывает, что применение изоляции повышенного клягса нагревостойкости в двигателях указаниого выше участка высот оси вращения является экономически целесооб-

разиым.

Влияние расчетного срока службы на технико-экономические показатели было исследоваю на асипхроиных двисателях мошностью до 15 кВт. В соответствии со статистическими данными средний срок службы этих двигателей до первого капитального ремоита составляет 5 лет и совпадает со средним сроком окупаемости, определенным по основным отраслям народного хозяйства, использующим асипхроиные двигатели. Этот срок службы и кладется в основу расчетов затрат в эксплуатации при яонске оптимальных нариантов. Однако при проектировании новых серий двигателей обычно предусматривается увеличение их среднего срока службы. В свизи с этим важно выяснить, существенным ли будет различие в технико-экономических показателях двигателей, рассчитан

ных на разиые сроки службы.

Понсковые расчеты были выполиены на четырехполюсных двигателях мощностью 3 и 15 кВт с изолянией классов нагревостойкости Е и F, а также без ограничения превышения температуры. Расчеты очтимальных варнантов показывают, что при пэменении срока службы в интернале от 4 до 8 лет расход активных материалов увеличивается незначительно. Расход материалов при превышении температуры по классу F и без ограничения превышения практически один и тот же, а при превышении температуры по классу F, он выше. В связи с этим несущественно изменяется и стоимость двигателя. Изменение к. п. д. и коэффициента мощности также мало. Таким образом, можно считать, что изменение срока службы двигателей мощностью до 15 кВт в интервале от 4 дю 8 дст не оказывает заметного влияния на их основные технико-экономические показателя

Влияние расчетного коэффициента загрузки на технико-экономические ноказатели двигателей было исследовано на четырехполюсных асинхронных двигателях мощностью 3 и 15 кВт с изоляцией классов нагревостойкости Е и Г. Поисковые расчеты были выполиены для коэффициентов загрузки 0,4; 0,6; 0,8 и 1. Из расчетов следует, что при изоляции классов Е и Г расход активных материалов для двигателей мощностью 3 кВт практически не зависит от коэффициента загрузки; для двигатели мощностью 15 кВт с изоляцией класса Е при изменении коэффициента загрузки от 0,4 до 1 расход электротехнической стали возрастает на 7%, а меди — на 10%. У этого же двягателя с изоляцией класса Г при том же днапазоне изменения коэффициента загрузки расход электротехнической стали возрастает уже на 45%, а меди — на 22% Это приводит к соответствующему увеличению стоимости.

Коэффициент полезного действия, определенный для всех рассчитанных днигателей при коэффициенте загрузки 0,6, сравнительно мало изменяется при переходе к другим значениям коэффициента загрузки от 0,4 до 1 (от 0,1 до 0,5%), к. н. л. при номинальной нагрузке у двигателей с изоляцией класса Е изменяется сравнительно мало (на 0,2—1,02%), а у двигателей с изоляцией класса F — более значительно (на 1,5—3,0%). Коэффициент мощности двигателей с ростом коэффициента

загрузки во всех случиях уменьшается.

Проведенное исследование появоляет сделать вывод, что для донгателей мощностью до 15 кВт влияние коэффициента загрузки на технико-экономические показатели при изоляции класса нагревостойкости Е незначительно, а при изоляции класса F — более существенно. Это ук зывает на необходимость более точного определения среднеститистических коэффициентов загрузки для цвигателей, относящихся к старшим участкам серий.

Из приведенных примеров видио, насколько широко и с каким эфектом могут быть использованы нозможности, предоставляемые ЭВМ специалистам — разработчикам серий электри (вигателей. Это в равиб) степени относится и к другим видам электрических машин, в том числе

к сериям двигателей постоянного тока.

13-4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ

В последние годы в ряде зарубежных стран (США, ФРГ, Франции, Великобритации, Швейцарии, Норвегии, ЧССР и др.) наблюдается питенсивное применение ЭВМ для автоматизированного проектирования конструкций машин, аппаратов и других устройств. Разработка конструкции педется с применением специальных систем, включаницих в себя дигитализаторы, дисилен с электронными рейефедерами и быстродей ствующие вычерчивающие устройства. Работа выполняется в процессе дналога челодек — машина и заканчивается выдачей рабочих чертежей и их размножением. С помощью таких устройств предполагается осуще ствить выполнение автоматизированного проектирования электродвигателей, включающего в себя не только уже впедренное автоматическое определение онтимальных размеров и параметров активной части, расчеты вентиляционные и тепловые, но также и расчеты механические с установленяем оптимильных размеров вала, подшинняков и т. д., разработкой конструкции эсех узлов и догалей машины и расчетом их массы, решением вопросов вибряции, шума, оптимальных показателей нидежности и выдичей размноженных рабочих чертежей.

Создание такой системы автоматизированного проектирования серий электродвигателей существенно снизит трудоемкость и длительность проектных работ и значительно повысит их эффективность.

. РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Глава чотырнадцатая

РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ

14-1. СЕВДЕЧНИКИ СТАТОРА И РОТОРА

Листы сердечника штамирки из электротехинческой стали толщиной 0,5 мм (в зарубежной и частично в отечественной практике для машин небольшой мощности применяют в ряде случаев сталь толщиной 0,65 мм) и изолируют друг от друга либо оксидированием (для двига телей с выготами оси врашения примерно до 250 мм), либо лакировкой (для двигателей с большими высотами оси вращения), или же используют сталь, выпускаемую с электроязоляционным покрытием (гм. тябл. 14-1)

Для размещения обмотки листы сердечинка стяторя штампуют с по-

лузакрытыми, полуоткрытыми или открытыми пазами.

При получакрытых пазах обмотку внолняют всыпной из проводов круглого поперечного сечения, при этом коэффициент заполнения пазов медью сравнительно нерысок; однако размеры получакрытых назов могут быть выбраны таким образом, чтобы зубен на протяжении большей части высоты был равновеликого поперечного сечения. Следовательно, при получакрытой форме пазов магиитная индукция одинакова по высоте зубиа. Наиболее ширкко применяют трапецендальную форму получакрытых назов.

При полуоткрытых и открытых пазах обмотку выполняют из пронолов прямоугольного поперечного сечения, в результате чего повышается коэффициент заполнения назов медью. Однако при прямоугольных пазах зубны имеют трапецендальную форму с неравномерной магиитной пи (укцией по высоте Узкая часть зубна (у открытия наза) в магиитном

отношении загружена значительно быльше, чем широкая.

Для размещения короткозамкнутой обмотки листы сердечника ротора птимичног с закрытыми, полузакрытыми и открытыми пазами (при

h≥≥100 мм).

Дангатели с фазным ротором при высотах оси арашения 280 мм и более относятся к основному исполнению серии. Для размещения обмотки листы сердечника ротора таких двигателей штампуют с полуза крытыми пазами.

Для изготовления сердечинков стяторя и ротора наиболее прогрессивным является применение холоднокатаной изотропной электротехии-

ческой стяли (табл. 14-1).

Для двигателей со слабо насыщенной магнитной системой (обычно с h≥160 мм) может также применяться колоднокатаная сталь марки 2211, имеющая такие же удельные потери, как сталь марки 2013, по несколько пониженную магинтую проинцаемиять (магинтиая индукция при напряжещности магнитиого поля 25 Л/см составляет 1,56 Т вме-

сто 1,65 Т у стали марки 2013). Достовиством стали марки 2211 является то, что она может штамиоваться в термически обработанном состоянии и иметь электроизоляционное покрытие; $k_{\rm c}$ для этой стали также равен 0,97. Применение стали марки 2211 с электроизоляционным покрытием целесообразио при малых количествах изготовляемых двигателей, так как при этом отпадает надобность в сложных я дорогих ценах для термической обработки и в оборудовании для электроизоляционного покрытия листор.

Таблица 14-1 Рекомендуемые марки холоднокатаной изотропной электротехнической стали, способы изолировки листов и коэффициент заполнении сталью $k_{\rm c}$ сердечников статора и ротора асияхромных двигателей

			Granop		Короткозамкнузый ропір		фотор ВыневФ	
h. ыы	₹7, B	Mapa	Способ изолиров- ки изслев	k _l .	Способ взолиров- ки листов	H _C	Спосьб каолиров- ки анстідн	Æ _c
	l	l		1				
<i>5</i> 0250	≈ 660	2013	Оксидирование	0.97	Оксидирование	0,97		_
280—355	€,660	2312	Лакировка	0,95	Оксидная плен- ка	0,97	Лакировка	0,95
400—560	6000	2411	Лакировка	0,95	Лакиро́вка	0,95	изакировка	0,95

Таблика 14-2 Рекомендуемые числа пазов статора и ротора

4			` Z ₁	{Z₂ прн 2 <i>р</i>		
<i>h.</i> мм	2	4	8	8	jn .	12
		Денг	втели с корот	козамкнутыч	ротором	
50-63	21/19	24/18	36, 28	_	_	_
71	24/19	24/18	36/28	36/28	<u> </u>	_
80—100 112—132	24/19 24/19	36/28 · 36/31	36/28 54/51	36/28 48/44	_	
160	36/28	48/38	54,451	48/44	_	
1802W)	36/28	487/38	72/58	72/58	-	_
225	36/28	48/38	72/56	/2/56		_
250 280—355	48/40	60/50 4 60/70 (72/56 72/82	72/56		40 4100
400-560	48/38	60/70	72/84	72/86 72/86	907106 907106	90/106 90/106
			Двигателы с	фазивы ротор	0014	
280—355 400—560	-	60/72	72/81 79/84	72/84	90/120	90/108
400-300	_	60/72	72/90	72/96	90/120	90/126

Принимаемые для стятора и ротора числа пазов зависят от чисел полюсов и от диаметра сердечника. Выбор сочетания чисел пазов статора и короткозамкнутого ротора должен определяться минимальными добавочными потерями, устранением провалов в характеристике пускового момента и уменьшением шума и вибрации двигатели. Приведенные в табл. 14-2 сочетания чисел назов Z_1/Z_2 установлены практикой и проверены миогочисленными испытаниями серийных двигателей с коротковамкнутым и фазным ротором.

Для синжения уровней шума и вибрации, улучшения пусковых характеристик дангатели с высотами оси вращения до 160 мм включительно имеют ское излов короткозамкиутого ротора на одно зубцовое деление статора; двигатели с высотами оси вращения свыше 160 мм обычно выполняют без скоез назоя.

Размеры пазов статора и ротора в листе (размеры в цитампе) отличаются от размеров пазов в собраниом сердечнике (размеры в свету), гак как при "борке сердечника возможно некоторое смещение листов относительно друг друга, поэтому при определении необходимых разме ров паза в штампе учитывают припуски на сборку сердечника, указанные в таби. 14-3.

Таблица, 14-3 Припуски на сборку сердечников статора и ротора при штамповке компаундных штампом

	Hpunyo	KII. NN
h. Na	по шприне паза b _с	но высоте паза йс
50—132	0,1	0,1
160—250 280 ~355	0,2	0,2 II,3
100560	0,4	0,3

Сердечник ротора насаживают испосредственно на вал.

В сердечниках роторов двисателей с высотями оси вращения $h \ge 250$ мм предусматривают один ряд аксиальных круглых вентилиционных каналов для улучшения охлаждения двигателей, ещижения их массы, уменьшения махового момента ротора.

Двигатели исполнения IP23, а также исполнения IP44 со способом охлаждения IC0151 при длине сердечника свыше 300 мм имсют в стато ре и роторе радпальные вентиляционные каналы В этом случае аксимльные вентиляционные каналы в сердечнике ротора служат для подвода охлаждающего воздухи к радпальным вентиляционным каналам,

14-2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ МАГНИТОПРОВОДА

а) Основные размеры

В § 12 6 даны общие сведения по определению структуры проектируемой серии, т е. по выбору изиболее рациональной взаимной унязки между стандартными рядами мощностей и высот оси вринения при данных числах полюсов, приведены необходимые для этого формулы, базирующиеся на коэффициенте K, показателе степени $2\gamma\gamma'$ и отношении λ , значения которых предполагаются известными

Здесь излагается способ определения основных размеров двигателей, которые являются опорными точками будущей серяи и располагаются либо в начале, либо в вонце соответствующего ее участка. При наличии результатов подробных расчетов указанных двигателей могут быть найчены по методу, изложенному в § 11-2, значения K, $2+\gamma'$ и λ , характерные для данного участка серии. С помощью этих значений можно определить основные размеры сердечников всех промежуточных двигателей участка.

Расчет двигателей, являющихся опорными точками данного участка, а также расчет всех прочих двигателей серии выполняется обычно на ЭВМ е поиском оптимальных вариантов по критерию минимума суммы автрят. Такое проведение расчетов доступно, конечно, только специальным проектирующим организациям, обладающим ЭВМ и располагающим соответствующим квалифицированным персоналом. При отсутствии ЭВМ выполняется «ручной» счет, методики которого приводится инже-Предполигается, что результаты «ручного» счета булут находитьен примерно в районе оптимума или очень близко от него, поскольку этот оптимум характеризуется достаточно пологими С-образными кривыми, а задяваемые в приводимой ниже методике предельные электромагиит ные пагрузки рассчитываемых двигателей представляют гобою статистичесние средине значения нагрузок двигателей, рассчитанных на ЭВМ с отработьой наплучиных вариантов по энергетическим и массо габарытным показателям (при //≥280 мм).

Серия двигателей обычно проектируется с двумя длинами сердечинка на одном диаметре Выбрав на шкалы мощностей, принятой для данного участка серии, две соседине мощности (которые можно именовать отрезком серии), определяют для каждой из них по цводимую мощность,

B·A:

$$P_1 = P_2/\eta \cos q, \tag{14-1}$$

эначения и и соя ф принимают по рис. 5-1 и 5-2 в зависимости от исполнения двигателей по степени зашиты, числа полюсов и мощности P_2 .

Задаются стандартной высотой оси вращения h из приложения 3. При этом в качестве изнального этаня целесообразно непользовать данные табл. 2-1-2-5, характеризующие современную увязку мошностей с высотами оси вращения двигателей.

По рис. 11-2 или по формуле (11-4) определяют соответствующие выбраниой высоте оси вращения h значения h_2 и $D_{\rm H}$. Получениос значе-

нде D_{RI} округляют до целых значений.

В табл. 14-4 и 115 приведены для примера наибольние значения дияметров D_{ul} , допустамые для данных высот оси вращения, подсчитанные по (11-4) г показателем степени 0,3 для двигателей с литыми стапинями (нри $h \le 250$ мм) и -0.34 для двигателей го сварными ста-

нинами (при /г≥280 мм) *.

В табл. 14-4 показана ширина резаных лент электротехнической стали $b_{p,c}$, из которых наиболее рациональна вырубка листов сердечипков указанных диаметров. Отринятельный принуск — Δ_{m} , гоответствует применяемой в зарубежной практике парамновке с «лысками», т. е. сегментными срезями по внешнему контуру вырубки. Поскольку эти срезы оказывают отрицательное влияние на нагрев двигачелен (площиль теплового контакта между сердечником и стапиной уменьшается) и на ток холостого хода (индукция в спише позыщается), то наубина срезов должия быть ограниченной. Установлено, что при чаличии на вырубке четырех срезов одинаковой глубины ширина ленты может быть принята примерно на 1% меньше вырубаемого знаметра $D_{\rm HI}$. При этом можно ожидать повышения изгрева двигателей примерно на 8% и увеличения тока холостого хода на 5%. Метод штамповки с отринательным припуском дает возможность получать экономию электротехнической сталидо

[•] Формулу (11-4) с показателем степени 0,34 можно применять и для двигателей с высотами оси врашения к≤250 мм, имеющих сварные станчны,

10% по сравнению с методом штамповки с положительным припуском. Штампонка может быть также двухрядной с шахматным раскроем, что обеспечивает примерно такую же экономию электротехнической стали.

В табл. 14-5 показаны размеры стандартной рулонной электротехнической сталиндля вырубки листов сердечников двигателей с высотами оси вращения свыше 250 мм

Таблица 14-4 Наружные диаметры сердечника статора и соотпетствующая им ширина резаных лент электротехнической стали

	1			Парина гел	никах элент, эп	с, при штаз	moske
			0	двухрядной			
h, mu	h, ми	D _{R1MERC} , am	Ofpetta:	гельнич	положи	тельцым	с шихматинм раскроем бр.с
			<u>-</u>	b _{p,c}	+4 _{int}	b _{p.c}	раскурал ор,с
50 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225	7,0 8,0 9,0 10,0 10,5 11,5 13,5 15,5 17,5 19,0 20,5 22,0 24,0	86 96 108 122 139 157 175 -197 233 285 322 350 406 452	1 1 1 1 2 3 3 4 4 6 5	85 107 121 138 156 174 196 231 282 319 355 402 447	445566777788888	90 100 113 127 145 163 182 204 240 292 330 367 414 460	164 185 208 235 268 303 339 380 449


Примочание. Здель стандартных значениями инфикы разлисс лент ледиотся 90—95, 107, 138 и 156 мм; ленти останиям разлиция по ширина могут поставляться согласно ГОСТ 21427.2-/5 по соглашению потребителя с изгрующием.

Таблица 14-5

Паружные диаметры сердечника статора и ширина стандартной рулонной электротехнической стали

"A: bear	h ₂ , 204	ренивке, им	American	Шврвия руловкой стили, мм
280	20	* 520	10	530
315	20	590	10	600
355	25	660	10	670
400	30	740	10	750
450	25	850	10	860
560	• 65	990	10	1000

В гл. 11 приведено урявнение (11-18), связывающее значение P_1/l'_1 с днаметром $D_{\rm HI}$. Зависимости $P_1/l'_1 = f(D_{\rm HI})$, нычисленные по этому уравнению, приведены на рис. 14-1. Значения коэффициента K и ноказателя степени $2+\gamma'$ соответствуют привятым в современных сериях уровням электромагинтных нагрузок A_1 и B_3 (см. рис. 14-7, 14.9) с учетом способа охлаждения, рационального заполнения пазов медью при толщине изоляции, приведенной в табл. 14-14 и 14-19, марок электротехнической стали по табл. 14-1.



Puc. 14-1. Средине вначения $P_1 \beta_{1}^{\prime} = \tau(D_{11})$ аспихронных пригателей: a со степецию защиты 17-4, способом охлаждения 100141, $U \lesssim 600$ В, $D_{21} = 8.6 \pm 0.0$ мм, или $D_{11} > 5800$ мм дополнитольное оклаждение глодуванием ротора: $\delta =$ со степению защиты 1P41, способом охлаждения 10015, U = 6000 В; $D_{21} = 500 \pm 100$ мм, $\delta =$ си степению защиты 1P23, способом охлаждения 1001, $U \lesssim 600$ В. $D_{21} = 270 \pm 500$ мм, $\delta =$ то же, $D_{21} = 300 \pm 600$ мм, $\delta =$ то же, D = 600 В, $D_{21} = 600 \pm 1000$ мм.

Для двигателей е высотами оси вращения 50-132 мм ($D_{\rm int} {\lesssim} 235$ мм) значения P_1/U_1 на рис. 14-1,a предусматривают выполнение машин е изоляцией класса нагревостойкости B, так как ири обеспечении необходи мого уровня показателей (пусковых и энергетических характеристик, соответствующих критерию оптимума) превышения температур активных частей сравнительно низки Для двигателей с высотами оси вращения 160—355 мм ($D_{\rm int} {\approx} 285-660$ мм) эначения P_1/U_1 на рис. 14-1,a, a, e соответствуют вы юдиению машин с изоляцией класса нагревостойкости F. При этом на участке высот оси вращения 280-355 мм ($D_{\rm int} {>} 500$ мм) значения P_1/U_1 учитывают применение для обмотки статора прямоугольных эмалированных проводов.

Значення P_1/l'_1 на рис. 14-1,6, d для высоковольтных двигателей (6000 B) соответствуют выполнению машин с изоляцией класса нагревостойкости В

При проектировании серии двигателей с учетом перспективных достижений техники, обеспечивающих повышение заполнения паза медью (в результате перехода на более тонкую изоляцию), применение электротехнической стали с большей магинтной проинцасмостью и меньшими удельными потерями, применение изоляции более высокого класси нагревостойкости с использованием се по нагреву, коэффициент K следует повысить в соответствии с указаниями § 11-4, а значение P_1/U_1 учеличить пропорционально значению K. Например, при применении изоляции других классов нагревостойкости, используемых по нагреву, значения P_1/U_1 , приведенные на рис. 14-1, могут быть приближенно изменены в соответствии с данными табл. 14-6.

Таблеца 14-6 Относительные значения P_{γ}/P_{γ} в зависимости от класса нягревостойкости изолящии

	Рекоменд уемьей	P.	пасса	
/L. MIM	власт изоляции	B	Ь	H
50—132 160—355 400—560	B · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,0 0,87 1,0	1,15 [1,0 1,15	1,32 1,15 1,32

Вычисляют для двигателя большей мощности (второй дляны) значение ℓ'_1 , мм,

$$P_1 = \frac{P_1}{P_1/V_1} \qquad (14-2)$$

н определяют отношение $\lambda_2 = l'_1/D_{\rm HI}$. Отношение λ_2 должно по возможности приближаться к предельным значениям $\lambda_{\rm make}$, приведениым на

рис, 14-2,а—г.

Для низковольтных двигателей в исполнении 1P23 с диапаэоном днаметров $D_{\rm nl}$ —270—700 мм из рис. 14-2, δ н δ значения $\lambda_{\rm мако}$ давы при отсутствии радиальных вентиляционных каналов в сердечниках статора и ротора. Такое исполнение сердечников хотя и связано с некоторым ухудшением охлаждения двигателей, но оно обеспечивает большую производственную технологичность конструкции с соотнетствующим уменьшением массо-габаритных показателей.

Для высоковольтных двигателей с диапазоном днамстров $D_{\rm B}$ =650-1000 мм (рис. 14-2, ϵ) отношение $\lambda_{\rm MRRO}$ имеет одинаковые значения для обонх пероднений: 1P44 и IP23. Это объясняется унификацией длин сердечников. Сердечники этих двигателей имеют, как иравилю, радияльные вентилиционные каналы, способствующие более интенсивному охлаждению машин, поэтому значения $\lambda_{\rm Muno}$ для этих двигателей могут быть существенно больше, чем для двигателей с сердечниками без каналов предыдущих диапазонов днаметров $D_{\rm min}$

Если в ущерб производственной технологичности конструкции низковольтных двигателей исполнения IP23 с диапазоном диаметров $D_{\rm nl}=$ -500-700 мм принять выполнение сердечников статора и ротора с радиальными вентиляционными каналами (аналогично высоковольтным двигателям с диапазоном диаметров $D_{\rm nl}=650-1000$ мм), то эпачения Амане для этих двигателей могут быть увеличены по сравнению с указанными на графиках рис. 14-2,6: для меньших диамстров на 10-15%, для больших — до 30 - 40 %.

Значение λ_1 для двигателя порвой длины не регламонтируется; оно получается деленнем значения λ_2 на коэффицисит нарастания подводимой мощности (12-14).




Рис 14-2. Предельные значения $\lambda_{\text{маке}} = f(D_{\text{n}})$ для асинхронных двигателей. со степечью вашить. 1174° гиссобом охлаждения ICQIAI, $U \leqslant$ был В, $D_{\rm HI}$ =85 \pm 700 мм; δ — со сте ченью защиты 1Р23, способок салиждения 1С01, $U \lesssim 650$ В. $D_{\rm mi} = 270 \pm 500$ мм; $\sigma = \tau \sigma$ же. $D_{\rm mi} = 270 \pm 500$ -500 700 мм; г - со степенью защиты 1Р44 и способом охлаждения 1С0151, си степенью защиты 1Р73 и способом охлаждения 1С01, U-имп В. Л_{и1}-680 г 700 мм.

При значительном превышении рекомендуемых пределов Амако двигатель большей мощности переводят в следующую большую высоту оси вращения; если такой персход вызовет слишком большое снижение λ_2 , то может выявиться исобходимость в другой группировке двух соседних мощностей либо в проектировании двигателей с одной или тремя длинами на одном диаметре. При проектировании двигателей с одной длиной на диаметр высоту оси врашения выбирают так же, как для двигателя второй длины, т. с. по возможности приближаясь к предельным значеприна динис, принеденным на рис. 14-2.

Аналогично определяют основные размеры и для всех других отрезков серии, осуществляя таким образом общую ее структуру на данном участке, либо, как было указано выше, определяют основные размеры Авигателей отрежов серии, изходящихся на противоположных границах данного участка, и по методу, наложенному в § 11-2, находят значения К, 2+γ' и λ и с их помощью определяют основные размеры всех двига-

телей участка.

Внутреник \bar{n} днаметр сердечицка статора D_1 можно определить из рис. 14-3,а н б при U≤600 В н D_{и1}—85÷500 мм, а из рис. 14-3,6 — при U=6000 В и $D_{\rm HI}$ =650+1000 мм, а при $D_{\rm HI}$ =500+700 мм по следующим значениям отношения $D_{\rm I}/D_{\rm HI}$:

2p	2	4	G	8	10,12
D_1/D_{01}	0,525	0,650	0,715	0,745	0,765

Наружный диаметр сердечника ротора, мм,

$$D_{n2} = D_1 - 2\delta,$$
 (14-2a)

где б — воздушный зазор между статором и ротором, мм.




Рис. 14-3. Средние вначения $D_1/D_{\rm BH}$ - $f(D_{\rm BH})$. $a=U \lesssim$ 660 В. $D_{\rm BH}$ -85+270 мм; $b=\tau$ 0 же. $D_{\rm BH}$ =270 г 800 мж; a=D=6800 Н. $D_{\rm BH}$ =850+1000 мм




Рис. 14-4. Средние значения $\delta = \{(D_{\pi_1}), a \in U \leq 660 \text{ B}; \vec{u} = U = 600 \text{ B}$

Значение в нлияет из эпергетические и виброакустические показатели, использование активных материалов и надежность двигателей. При уменьшении зазора попижается реактивная составляющая тока холостого хода и, следовательно, повышается коэффициент мощности двигателя; вместе с тем увеличивается магнитное рассеяние, а следовательно, индуктивное сопротивление двигателя; увеличиваются добавочные потери, уменьшается фактический к. п. д двигателя и увеличивается на грев обмоток; увеличивается уровень шума и вибрации магнитного происхождения; возрастает нагрузка на вал и подпининки от силы магнитного притижения; нозникает опасность касания ротора о статор и тем самым поинжается надежность двигателя. Таним образом, требования к размерам коздушного зазора пеодпозначны.

При ныборе воздушного зазора рекомендуется пользоваться установленными практикой электромашиностроения средними значениями в из рис. 14-4,а, б. Выбранные значения б следует округлять до 0,05 мм прн $\delta \le 0.5$ мм и до 0.1 мм прн $\delta > 0.5$ мм.

б) Дополнительные размеры

Внутренний диаметр листон ротора D_2 , мм,

$$D_2 - k_B D_{RI}$$
, (14.3)

где значения коэффицисита $k_{\mathtt{R}}$ могут быть с достаточным приближением взяты из табл. 14-7.

Значения коэффициента k.,

Таблаца 14-7

A, sor	Ноживальное рапряжение U, В	2р	k _g	/z. mm	Номиоплыкое напряжение И. Н	20	k _d
50—63 71—250 280—355	<380° <3660 <660	2-6 2-8 2 4-12	0,19 · 0,23 0,22 0,23	400—000	6000	4 6 8—12	0,20 0,23 0,25

Таблица 14-8

Аксиальные каналы ротора

fr. mai		$n_{\rm typ} \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$								
		2	- 1		6		8, 10, 12			
	11714	1124	11231	11223	EP44	IP23	1044	₫₽21		
250 280 315 355 400 (500) 450 (560) 560 (630)	10×15 12×20 12×20 12×20 12×20	10×15	10×20 12×32 12×40 12×50 9×55 9×65 9×85	10×20 12×26 12×32 12×40 9×55 9×65 9×85	10×30 12×32 12×40 12×50 9×65 9×85 9×105	10×30 12×40 12×40 12×40 9×55 9×85 9×105	10×30 12×32 12×40 12×50 9×75 9×90 9×110	10×30 12×40 12×40 12×40 9×75 9×90 9×110		

Примечание. Значения А, заключенные в скобки, отвинятия и исполнению 1Р44 с распределенных иодухолоздушим охиплителей

Внутренинй диаметр сердечника ротора D_2 , определенный по (14-3), приблизительно соответствует наименьшему возможному диаметру вала с учетом предельного допустимого отношения $\ell'_1/D_{\rm nl}$. В дзявнейшем при выполнении механического расчета вала на жесткость (см. гл. 9) размер диаметра D_2 уточняется.

Рекомендуемые числа и днаметры акснальных каналов $n_{\rm e2}$ и $d_{\rm e2}$.

мм, располагаемых в один ряд, приведены в табл. 14-8.

Конструктивная длина сердечника статора, им, при отсутствии радиальных вентиляционных каналов

$$I_1 = I_1. \tag{14-4}$$

При наличии радиальных вентиляционных каналов

$$l_1 = l'_1 + n_{\kappa 1} l_{\kappa 1}.$$
 (14-5)

Число радиальных рентиляционных каналов

 $n_{\rm RI}=n_{\rm BI}-1$.

Число пакетов

$$n_{m1} = l'_1 / l_{m1}$$
.

Длину пакета $l_{\rm H}$ двигателей с фазими ротором или со сварной короткозамкнутой клеткой принимают равной 40—60 мм (длина крайних пакетов может быть несколько больше длины средних); длина раднального вентиляционного канала $l_{\rm H}=10$ мм.

ного вентиляционного канала $l_{\rm RI}$ —10 мм.

У двигателей с короткозамкнутой лигой клеткой ротора число ра циальных каналов приходится уменьшать примерно вдвое с примененнем более длинных някетои выплу технологических трудностей, связанных с предотвращением затекания алюминия в радиальные каналы.

Число и длину радиальных вситиляционных каналов в роторе при-

инмают такими же, как в статоре $(n_{\rm H2}=n_{\rm H1};\ l_{\rm H2}=l_{\rm H1})$.

У дингателей с высотами оси вращения до 250 мм включительно длину сердечинка ротора l_1 принимают разной длине сердечинка статора l_1 , а свыще 250 мм $l_2=l_1+5$ мм.

14-3. OBMOTKA CTATOPA

а) Тип и число витков обмотки

Наиболее широко применяемые в современной практике электромашиностроения типы обмотки и фирмы назов статоря и зависямости от номинального напряжения в высоты оси вращения приведены в табл. 14-9.

Тып обмотки и форма пазов статора

Таблица 14-9

U.B	h, and	2,7	Τειμ οδωστιμί	Ilașis (форма)		
<380	5063	2; 4; 6	Однослойная всыпная концентрическая	Трапецендальные» полуза крытые		
≪ 660	71-160	2; 4; 6; 8	То же	То же		
€G60	71—160 180—250	2; 4; 6; 8 2; 4; 6; 8	Двухслойная пли одпо-	я я		
€660	280-355	2; 4; 6; 8	Двухолойная из жестких полукатушек	Примеугольные полуот крытые		
<,660	280-315	10; 12	Друхслойная осыпция концентрическая	Трапецендальные полуза ивытые		
<660	350	10; 12	Двухслойная из жестких полукатущек	Прямоугодьные попуот крытые		
6000	400-560	4; 6; 8; 10; 12	Двухолойная из жестких катушек	Прямоугольные открытые		

У двигателей с высотими оси врашения 56—160 мм примсияют полузикрытые пазы с однослойной концентрической двухилоскостной обмоткой из мигких секций. Такая обмотка облегчает примсисиие автоматических станков для обматывания статоров двигателей данного участка высот оси вращения, выпускаемых в массовых количествах.

В двигателях с высотами оси врящения 180—250 мм применяют двухолойную обмотку с катушками из круглого провода; при ручной укладке катушки имеют одинаковые размеры и допускают изготовление на одном шаблоне. Для возможности применения механизированной укладки используют специальные схемы разносскинонных одно-двух-слойных и двухолойных концентрических обмоток [Л 33].

Двигатели на поминальные напряжения до 660~B с высотами оси вращения $280 \pm 355~$ мм при $2p \pm 2,~4,~6$ и 8 и с высотой оси вращения 355~ мм при $2p \pm 10~$ и 12~ в существующих сериях выполняют с полуоткрытыми пазами и двухслойной обмоткой статора из жестких полукатушек, уложенных рядом по ширине паза и соединенных парадлельно.

Прямоугольные проводинки в пазу располагают плашмя.

Таблица 14-10° Рекомендуемые значения q₄

	ੀਜ਼ਾਪਟਾਸ਼ਸ਼ ਰ ₁ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ 2 ₇								
A. ssm	5	4	8	0	10	12			
5063	4	2	2						
71	4	2	2	1,5					
80-100	4	3	2	1,5	_	-			
112—132	1	3	3	2		_			
160 180 225 250	ý	4	3	2		_			
180 332	į,	4	4	3	_	_			
390	8	d	9 1	3	_	_			
280-355	8	ŭ	4	3	3	2,5			
400-560	- 1	5	4	3	3	2,5			

Десяти- и двенидцативолюсные двигатели с высотами оси прищепия 280 и 315 мм выполняют обычно с трапецеидальными полузакрыты ми пазами стигори и двухслойной всыпной коицентрической обмоткой

из круглого провода.

Двигатели с высотами оси вращения 400—560 мм на напряжение 6000 В выполняют с открытыми пазами и двухслойной обмоткой статора; по высоте паза укладывают две катупики. Прямоугольные проводии ки катупек располагают плашмя по ширине паза. У больших двигателей (мощностью 630—1000 кВт) эффективный проводинк может подразделяться по ширине на дви элементарных.

Число пазов на полюс и фазу статора

$$q_1 = Z_1/2p \cdot 3.$$
 (14-6)

Значення q_1 не превышают 10; как правило, выбирают q_1 равным целому числу. В случае унификации листов статора двигителей с разными числами польков возможно применение дробного q (1,5; 2,5 и т. д.). Значения q_1 , соответствующие числам пазов Z_1 , указанным в табл. 14-2, приведены в табл. 14-10.

Обмотку статора выполняют шестизонной, с фазной зоной, равной 60° электрического угла, при q_1 , равном целому числу, и диаметральном

шаге.

Коэффициент распределения при шестизонной обмотке

$$k_{\rm pr} = \frac{0.5}{q_1 \sin{(\alpha/2)}}$$
, (14-7)

где а=60°/q1:

При однослойной обмотке с числом пазов, равном целому числу, щаг по назам — днаметральный,

$$y_{01} = Z_1/2p.$$
 (14-8)

Двухслойную обмотку обычно выполняют петлевой с укороченным шагом по пазам:

$$y_{\text{nl}}$$
_ $\beta Z_1/2p$. (14-9)

Укорочение шага β близко или равно 0,83 при $2p{\geq}4$ и 0,58—0,63 при $2p{=}2$.

Укорочение шага у двухслойной обмотки улучшает форму кривой поля, снижая тем самым добавочные потери и провалы в крявой момента.

Таблица 14-11 : Іначення $k_{\rm pi},\ k_{\rm yi}$ к $k_{\rm ofi}=f(q_1)$ двухслойной обмотки статора

91		$\frac{Z_1}{2p}$	2p=2			2p.≩4				
	⁶ p1		y _{itt}	β	k _{y1}	Rofit	y _m	p	k _{yt}	k ₀₀₁
1,5	0,965	4,6			_	_	4	0,890	0,985	0,960
2.	0,966	6	l .—	- '		_	5	0,833	0,966	0,935
2,5	0,962	7,5	l '—	l —	-		6	0,800	0,951	0,915
3	0,960	9	l —	·			7	0,778	0,940	0,905
4	0,958	12	_			_	10	0,833	0,966	0,925
5	0.957	15	marries,		SAM	_	12	0.800	0,951	0,911
Ġ	0,957	18	Ti -	0.610	0,818	0.785	,15	0,833	0,966	0,925
8	0,956	24	15	0.625	0,832	0,795	19	0,792	0,947	0,905

Коэффицисит укорочения

$$k_{\rm yl} = \sin \left(\beta \cdot 90^{\rm o}\right). \tag{14-10}$$

Обмоточный коэффициент

$$k_{\text{o}61} = k_{\text{p}1}k_{\text{y}1}.$$
 (14.11)

Вычисленные значення коэффициентов $k_{\rm pl},\ k_{\rm yl}$ и $k_{\rm obl}$ двухслойной обмотки для соответстнующих значений $q_{\rm l},$ взятых из табл. 14-10, при ведены в табл. 14-11.

В искоторых случаях, с целью подбора наиболее рационального значения магнитного потока Φ (в частности, для обеспечения пусковых характеристик двигателя, соответствующих техническим требованиям) несколько уменьшают или увеличивают шаг по наяви $y_{\pi i}$, изменяя этим обмоточный коэффициент k_{001} ; значения коэффициента k_{y1} , соответствующие измененному шагу, находят, пользуясь формулами (14-9) и (14-10).

Для однослойной обмотки $k_{001} = k_{01}$.

В качестве примера на рис. 14-5 приведена развериутая схема однослойной, а на рис. 14-6 — двухслойной обмотки статора. Конфигурация лобовых частей обмотки на рис. 14-5 показана условно. Па практике, особенно при применении механизированной укладки секций, конфигурация лобовых частей может быть иная (трапецеидальная, треугольная и т. п.).

На рис. 14-6, а показана обычная двухслойная обмотка, а на рис. 14-6, б — двухслойная концентрическая, когорая за последние 10—15 лет нашла цирокое примеление и электромашиностроительной зарубежной практике и частично в отечественной (изпример, в двигателях 9-го га-




Рис. 14-5. Развернутал схема трехфазной однослойной концентрической обмотки статори при Z_1 =36, 2p=4, q_1 =3, y_{41} =7, 9, 11.




Рис. 14-6. Развернутая схема тремфаяной двухолойной петлевой обмотки ститора. a — обычвая двухолойная обмотка при Z_1 =36; 2p=4, q_1 =3; g_{n1} =7; a=1; b — двухолойная вощен трическая обмотка при Z_1 =36; 2p=4; q_1 =3; g_{n1} =5, 7, 9; a=4.

барита серии А2-АО2 и 10-, 12-полюсных двигателях серий А3-АО3

и 4А).

Двухслойную концентрическую обмотку легко образовать из обычной двухслойной обмотки, как это видно из сравнения рис. 14-6,а и 14-6,6, где показана одна и та же обмотка по пазовым частям, но различная по лобовым. Двухслойная концентрическая обмотка имеет более короткие лобовые части, чем обычная двухслойная, и позволяет осуществлять хорошую решетку между прямолинейными вылстами лобовых частей при выходе из пазов (см. также § 9-3,д), что в большой степени способстпует улучшению охлаждения обмотки, особсино у двигателей со степенью защиты 1Р23. В двухслойную концентрическую может быть превращена любая обычная двухслойная обмотка. Укладка сторон катушек в нерхнис и инжине части пазов у этой обмотки выполняется не сдиничыми катушками, я сразу катушечными группами с числом катушек, равным q₁. При q₁ достаточно большом и четном может быть применена укладка группами, равными q₁/2 (по принципу «развалки», применяемой в однослойной обмотке).

Обозначим преднарительно установленную в § 14-2 длину сердечии ка статора через $\ell'_{\rm писро}$. Тогда предварительное значение магнитного

потока в воздушном зазоре, Вб,

$$\Phi_{\text{upe,An}} := B_b D_i l'_{\text{impega}} \cdot 10^{-4} / p_s \qquad (14.12)$$

Средние значения магиптной индукции $B_{\mathfrak{g}}$ в зависимости от паружното диаметра сердетника, числа полюсов при различных степенях защигы ин жовольтных и высоковольтных двигателей приведены на рис. 14-7.

Предварительное число витков в обмотке фазы

$$w_{\text{impegs}} = \frac{k_c U_1}{222 k_{\text{eff}} (f_1/50) \Phi_{\text{tipegs}}},$$
 (14-13)

лде k_e определяем по рис. 14-8.

Предварительное число эффективных проводников в пазу

$$N_{\text{піпредв}} = \omega_{\text{інфедв}} a_1/pq_1,$$
 (14-14)

тде a_1 — число параллельных ветвей обмотки фазы статора.

Параллельные ветип обмотки применяют при больших значениях фазного тока, требующих вначительного увеличения плоицади поперечного сечения проводников, что синжает произволственную технологичность обмотки. В ряде случаев, особенно у двигателей с малыми числами $N_{\rm mi}$, наличие в обмотке нараллельных вствей облегиает расположение проводников в шазу с возможно большим яриближением числа эффективных проводников к расчетному значению, получаемому из (14-14). Например, ссли у двухслойной обмотки при a=1 $N_{\rm mi}=3$ (такая обмотка практически невыполнима), то применение и этой обмотке a=2 дает возможность выполнить ее с $N_{\rm mi}=6$.

• Параллельные ветни обмотки должны содержать одинаковое число витков, а стороды катушек — находиться в магнитном поле в одинаковых условиях, т. с. векторы э. д. с. параллельных ветвей должныбыть равны и одинаково изправлены. Возможное число параллельных вствей должно быть одинм из делителей числа полюсов; например при

2p=8 возможные значения $a_1=1; 2; 4.$

Числю эффективных провидников $N_{\rm nl}$, получениое на (14-14), округляют до ближайшего целого числя. При этом у двухслойных обмоток




Рис. 14-7. Средние значения $B_{\delta}=f(D_{B1})$ асинхронных двигателей. a — со степенью зищиты 1P44, способом охлаждения 1C0141, $U\lesssim$ 660 B, D_{B1} =854-270 мх; δ — то же, D_{B1} =270±800 ми; a—то же, со степенью зищиты 1P44, способом охлаждения 1C0141 с продуваемым ротором, $U\lesssim$ 660 B, D_{B1} =500+700 мм; a—со степенью защиты 1P44, способом охлаждения 1C0151, U=6000 B; ∂ —со степенью лацион 1P23, способом охлаждения 1C01, U= \lesssim 660 B, D_{B1} =270+500 мм, a—то же, D=6000 B, D=650+1000 мм.

должно быть приявто пренмущественно четное число $N_{\rm nf}$. Однако у двухслойных обмоток инэковольтных асинхронных двигателей сравнительно большой мощности, в частности двигателей с высотами оси вращония свыше 250 мм, приходится иметь дело с очень малыми числами оффективных проводников в назу, равиыми, например, 6, 8 и т. п. В связи с этим возникают серьезные затруднения при расчете машин, так как большие ступени перехода с одного четного значения $N_{\rm nf}$ на другое мешают правильному подбору значений $N_{\rm nf}$ при сохранении на

надлежащем уровне значений A_1 и B_2 без существенного изменения предварительно найденной длины сердечинка ℓ'_1 . Выбор N_{nl} существенно облегается применением катушек с нерязными числами витков, например 3+4, 4+5, 5+6 и т. д. При этом необходимо обращать особое випмание на шат обмотки ип-

Пусть (N_{п1}-1)/2=x. Тогда чередование разновитковых катущек

при укладке их в пазы статора будет следующим:

1) при $y_{\rm nl}$, равном нечетпому числу, чередование простое x; x+1,

x; x + 1 H T. y0.;

2) при y_{a1} , равном четному числу (обмотка осуществима только в том случае, когда $y_{\rm n1}/2$ — нечетное число, а $Z_1/2$ — четное), чередование попарное: $x, x; x \vdash 1, x + 1; x, x; x + 1, x + 1$ н т. д.




Рис. 14-8. Средние значе-HHH $k_a = f(D_{\text{HI}})$.

Осибо осторожно следует подходить к выбору нечетных значений $N_{
m nl}$ в тех случаях, когда в обмотке предусматриваются параллельные ветви. При этом необходимо в каждую паражлелиную ветвь включить по одинаковому числу одинаковых катушечных групп, чтобы э. д. с. ветвей были одинаковы по значению и фазе. Условия образования симметричных параллельных вервей при разновитковых катушках слелующие:

при чередовании по π . 1: сели q_1 — нечетное число, то отношение p/a_1 должно быть равно целому числу; если q_1 — четное число, то значення а, выбираются так же, как и для обмотки с равновитковыми

катушками;

при чередовании по п. 2: если q_1 — нечетное чисью, то p/a_1 должно быть равно целому числу; если q_1 —четное число, то для q_1 —2 и q_1 —6 отношение p/a_1 должно быть равно целому числу, а для $q_1 = 1$ значения а, выбираются так же, как и для обмотки с равновитковыми ка-

тушками.

Особое внимание следует обращать на возможность применения обмотки е разновитковыми катушками при числе параллельных вствей, равном числу полюсов. В этих случаях, как видно на сказанного выше, при нечетных значениих q_1 исприемлемыми оказываются q_1 четные, п нечетные значения y_{nl} , так кик при этом паравлельные ветви обмотки получаются песиэметричными. Однако при достаточно больших значеинях $N_{\rm ul}$, равных 13, 15 и более, разнаца между числами эффективных нитков параллельных ветвей составляет всего 3-2,5% и мекее Эту развищу, не столь существенно влинющую на повышение потерь в обмотке и ее нагрев от уравнительных токов, при отсутствии иных путей решения вопроса можно считать допустимой.

При дробных значениях q_1 (1.5; 2,5, см. табл. 14-10) и разповитко вых катушках парадлельные ветва обмотки симметричны, если в случас чередовання по и. 1 отношение $p/2a_1$, а в случае чередования но и. 2 отношение $p/4a_1$ равны целым числам.

Уточненное число витков обмотки фазы статора из (14-14)

$$w_1 = N_{m_1} p q_1 / a_1$$

где $N_{\pi 1}$ — принятое целое число эффективных проводников в назу, округленное в соответствии с изложенными выше рекомендациями,

Эффективное число витков обмотки фазы статора

$$w_{3\phi 1} = k_{061} w_1.$$
 (14-15)

Уточненная расчетная длина сердечника статора, мм,

$$l'_1 = l'_{1\text{mpequa}} w_{1\text{upeggs}} / w_1. \tag{14-16}$$

Значения U_1 при длине сердечника менее 100 мм округляют до ближайшего целого числа, мм; при большей длине — до 5 или 10 мм. При $U_1>300$ мм округляют количество радиальных вонтиляционных каналов (при радиальной или радиально-аксивльной системе вентиляции) и размеры, отдельных цакетов по длине сердечника в соответствии с § 14-2.

Уточненное значение магнитанию потока, Вб,

$$Φ = Φinpe,inωInpe,in/ωI.$$
 (14-17)

Поминальный фазный ток, А,

$$I_{10} = P_1/3U_1.$$
 (14-18)

Линейная нагружка статора, А/см,

$$\Lambda_1 = 10N_n Z_1 I_1 / \pi D_1 a_1. \tag{14-19}$$

Средний уровень линейных нагрузок в двигателях оовременных сернй приведен для общей ориситации на рис. 14-9. При применении изоляции классов нагревостойкости, отличающихся от рекомендуемых в § 14-1, значения A_1 , приведенные на рис. 14-9, могут быть приближенно изменены в соответствии с данными для P_1/l'_1 в табл. 14-6.

Расчетная высота сишнки статора, мм,


$$h_{c1} = \Phi \cdot 10^{6} / 2 l_{a \Phi 1} B_{c1},$$
 (14.20)

где $l_{\phi\phi}$ — эффективная длина сердечника статора, мм, $l_{\phi\phi} = k_c l'_1$; $B_{\phi 1}$ — магнитная индукция в синике статора, T_i ; k_c — коэффициент заполнении сердечника статора сталью на табл. 14-1.

Магнитную индукцию в синике статора $B_{\rm cl}$ для двигателей со степенью защиты IP23 и IP44 в зависимости от высот оси вращения, номинального цапряжения и числа принесов принимают по табл. 14-12.

Следует отметить, что низкий уровень магнитной индукции B_{e1} у тихоходных двигателей (2 p—8, 10, 12) связян с примепяемой на практике унификацией статорных листов, худшими условиями охлаждения, необходимостью увеличения жесткости спинки статора для уменьшения вибраций магнитного происхождения.

При унификации листов статора двигателей с различными степенями защиты индукцию в спинке статора $B_{\rm cl}$, как это видио из табл. 14-12, принимают для двигателей со степенью защиты IP44 на 5—10% ниже. При отсутствии унификации значения индукции $B_{\rm cl}$ для



Bat

950 MM

ж) 850

a — со регеченью завинты 1944, способом охлаждения 16014, $U \lesssim 650$ В. $D_{\rm HI} = 25^{\circ}$ 270 мм; d — то же, $D_{\rm HI} = 270 + 650$ мм; d — во серещем завинты 1114. гененью защиты 1Р41, способом одлажання 1С0141 г вредуваемым ратором, $U \leqslant 560$ В. $D_{\rm rel} = 500 \pm 700$ мм: $\varepsilon = 0$ стене пло запитъъ IP44, спесийни охивидения (Сиілі, t/=6000 В, $D_{\rm rel} = 6600$ мм., $\delta = 0$ 0 степенью запитъъ IP23, способом охлаждения IC01, $U \le 660$ В, $D_{\rm ml} = 270 \div 600$ мм; e = 70 же, $D_{\rm ml} = 530 \div 700$ мм; e = 70 же, U = 6000 В, $D_{\rm ml} = 850 \div 1000$ мм.

900

двигателей со степенью защиты IP44 могут быть приняты такими же, как и для двягателей со степенью защиты IP23.

Высота паза статора, мм,

$$h_{\text{ml}} = (D_{\text{ml}} - D_{\text{l}})/2 - h_{\text{cl}}.$$
 (14-21)

Зубновое деление по внутрениему диаметру статора, мм,

$$l_1 = \pi D_1/Z_1. \tag{14-22}$$

Табища 14-12 Средние значения магнитной индукции в сцинкс статоря

Ji., ma	U, B .	·2p		В _{ст.} Т, двя дексате- пын заприты	
		•	1944	1923	
50—132	≤660	2,4 6 8	1,50—1,65 1,45—1,60 1,20—1,35	-	
160250	≪ 660	2,4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,45—1,60 1,35—1,50 1,10—1,20	1,55—1,70 1,45—1,60 1,20—1,30	
280—366	≪660	2, 4, 6 8,10 12	1,35—1,50 1,30—1,45 1,15—1,30	1,45—1.60 1,40—1,55 1,25—1,40	
400—,560 ".	. 6000	4, 6, 8 10 12	1,30—1,40 1,10—1,20 0,90—1,00	1,40—1,50 1,20—1,30 1,00—1,10	

Примечане в Эначения $B_{\rm cl}$ пелособинно плешмать в виде средних арифиетических между уключения в таблица канковыших и наиблиниям пличециями пли несколько высе средних. При дальнейних расчетих наиблиции спичений пли несколько высе средних. При дальнейних расчетих наиблиции спичений таблицы могут быть повышелы, но не более чим или %.

Табляца 14-13 Средние значения магнитной ипдукции в зубцах с параллельными стенками

h, ын 2 ₂ -		Магантая недукция Ват. Т. для деягателей со стеленью ващиты		
		that	· IP23	
50—132	2, 4, 6	1,75—1,95 1,70—1,90	=	
160—250	2 4, 6, 8	1,75—1,95 1,70—1,85	1,90—2,10 1,80—2,00	
280—315	10,12	1,60-1,80	1,70-1,90	

б) Размеры трапецеидальных полузакрытых пазов и круглых проводников обмотки

Трапецендальный полузакрытый паз показан на рис. 14-10,а. Расчетная ширина зубца с равновеликим сечением, мм,

$$b_{si} = t_i B_i / k_c B_{si}.$$
 (14-23)

Магинтная индукция в зубцах $B_{\rm al}$ принимается по табл. 14-13.

При выборе значений магиитной индукции $B_{\rm al}$ следует учитывать примочание к табл. 14-12.

Размеры трапецепдального наза при укле в=45° (для двигателей

е высотами оси вращения h=50-250 мм):

большая ширина паза, мм,

$$b_1 = \pi (D_1 + 2h_{11})/Z_1 = b_{21};$$
 (14-24)

меньшая ширина паза, мм,

$$b_2 = [\pi(D_1 + 2h_m - b_m) - Z_1b_{31}]/(Z_1 - \pi),$$
 (14-25)

где в принимаем из табл. 14-16.

Площаць поперечного сечения паза в штамие, мм2,

$$Q_{ni} = \frac{b_i + b_n}{2} \left(h_{ni} - h_{ui} - \frac{b_2 - b_{ui}}{2} \right). \tag{14-26}$$




Рис. 14-10. Форма и размеры пазов статора.

а — трапецендаль 10го полузикрытого; б — прямоугольного полуотврытого, в — прямоугольного полуотврытого.

Площаль поперечного сечения наза в свету, мм²,

$$Q'_{\rm m} = [(b_1 + b_2)/2 - b_c] [h_{\rm m} - h_{\rm m} - (b_2 - b_{\rm m})/2 - h_c], \qquad (14-27)$$

где b_c и h_c — припуски на еборку сердечников по ширине и высоте паза, мм, принимаются из табл. 14-3.

Площадь империчного сечения паза, занимаемая обмоткой, мм²,

$$Q''_{\text{m1}} = Q'_{\text{m1}} - Q_{\text{m}} - Q_{\text{mo}},$$
 (14-28)

где $Q_{\rm w}$ — площадь поперечного сечення корпусной изоляции, мм²; $Q_{\rm mp}$ — площадь поперечного сечения прокладок между верхией и нижней катушками в пазу, на дне паза и под клином, мм²,

$$Q_{\pi} = b_{\pi} (2h_{\mu 1} + b_1 + b_2), \qquad (14-29)$$

где b_n — односторонняя толщина корпусной пэоляции, мм. вначения которой приведены в табл. 14-14. Данные по изоляции приведены в табл. 9-3 и 9-5.

При определении $Q_{\rm HI}$ и $Q'_{\rm HI}$ учитывают только площадь, занимаемую обмоткой. Трапецеидальная часть паза между b_2 и $b_{\rm HI}$ используется для крепления обмотки либо крышкой (при $h{=}50{\,+}160$ мм), либо клином (при $h{=}180{\,\mapsto}315$ мм). Предварительно для определения $Q_{\rm пр}$ можно воспользоваться даиными табл. 14-15.

У ливитателей с высотами оси вращейня 50-132 мм принимают $h_{\rm m}{=}0.5$, а с высотами оси вращения 160-315 мм $h_{\rm m}{-}1.0$ мм.

Размеры гряпецевдального паза, мм, при угле β=30° (дын двига-

телев с высотами оси вращения h=280-315 мм, 2p=10, 12):

большая ширина лава b_1 по (14-24);

меньшая ширина паза, мм,

$$^{\dagger}b_{1} = [\pi(D_{1} + 2h_{10} - b_{10}/V3) - Z_{1}b_{11}]/(Z_{1} - \pi/V\overline{3}).$$
 (14-30)

Площадь поперечного сечения изза в штампе, мм²,

$$Q_{\rm m} = \frac{b_1 + b_2}{2} \left(h_{\rm m} - h_{\rm m} - \frac{b_3 - b_{\rm nt}}{2 \sqrt{3}} \right). \tag{14-31}$$

Площадь поперечного сечения пара в свету, мы²,

$$Q'_{\rm ni} = \left(\frac{b_1 + b_2}{2} - b_c\right) \left(h_{\rm ni} - h_{\rm ui} - \frac{b_{\rm n} - b_{\rm ui}}{2\sqrt{3}} - h_c\right). \tag{14-32}$$

Значения $Q''_{\rm nl},\ h_c,\ b_{\rm n},\ Q_{\rm n},\ Q_{\rm np},\ h_{\rm m},\ b_{\rm c}$ и $b_{\rm m}$ определяют так же, как для пазов с углом β , равным 45° .

Таблица 14-14 аченыя б_о дянгателей

Зпачения b_0 дингателей с полузакрытыми пазами статора

ft. 304	b_{gr} вос, при клисее истеростой вости изоляции				
	В	F.	H		
50—80 90—132 160—250 280—315	0,20 0,25 0,40 0,55	0,20 0,25 0,40 0,58	0,20 0,25 0,40 0,56		

Таблица 14-15

Значения Q_{пр} двигателей с полузакрытыми пазами статора

h, 101	Тап обыстекц	Q _{IID} , wate	
50—160	Однослой-	_	
180—250	Двухсжой- ная	$0.4b_1 + 0.9b_2$	
280—315	То же	$0.6(b_1+b_2)$	

Проводники кругимо поперечного сечения располагаются в полуванирысых назах статора беопорядочно. При этом диамстр провода должен быть таким, чтобы коэффициент вяполненая наза изолированными проводами k_{π} был равен при ручной укладке 0,7—0,75, а на статоро-обмоточных станках — около 0,7—0,72 (см. § 9-3):

$$h_{\rm n} = N_{\rm ul} (d')^2 / Q''_{\rm nl},$$
 (14-33)

где d' — диаметр провода с изолицией, мм.

Для обмоток статоров с нолузакрытыми пазами рекомендуется применение следующих марок проводов круглого поперечного сечения: ПЭТВ или ПЭТВМ при классе нагрепостойкости В и ПЭТ-155 или ПЭТМ при классе нагрепостойкости F (см. § 7-2).

Двигатели с изоляцией класса нагревостойкости 11 следует проектировать с обмоткой статора из проводов с эмалевой изоляцией на базе полиимидного лака, выпуск которых дыжен быть освоен отечествений промышленностью; двусторопняя толщина изоляции у этих проводов такая же, как у проводов марок 11ЭТВ в ПЭТ-155.

Допустимый диаметр изолированного проводника, мм, из (14-33)

равен:

$$d' = \sqrt{k_0} Q_{au}/N_{au}.$$

Для повышения надежности всыпной обмотки и облегчення ее укладки диаметр d' не должен превышать у донгателей с механизированной укладкой обмотки (h≤160 мм) 1,33 мм, а у двягателей с ручной укладкой (h≥180 мм) 1,71 мм. При больших значениях d' эффективные проводники подразделяют на элементарные. Число элементарных проводников обычно не превышает пяти-шести и только у двух-полюсных дви этелей укеличивается до восьми-девяти.

По приложению 30 следует найти ближайший необходимый диаметр d' и соответствующие сму значения диаметра d и ильндади поперечного сечения q неизолированного провода. После этого уточняют

коэффициент заполнения паза

$$k_{\rm n} = cN_{\rm nl}(d')^2/Q''_{\rm nl},$$
 (14-34)

где с -- число элементарных проводников в эффективном проводнике.

Таблица 14-16-Средние значения ширины шлица полузакрытого паза ститора

			•	b_{BP} мм,при $2p$		
h, nn	2	4	6	. 8	10	12
50—63 71 80, 90 mm 100, 112 132 160—250 280—315	1,8 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0	1,8 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,7	1,8 2,0 2,7 3,0 3,5 3,7	1.8 2.0 2,7 3.0 3.5 3.7	4,0	4,0

Если $k_{\rm n}$ окажется больше допустимого (см. выше), то соответственно уменьшают диаметр провода или же несколько увеличивают размеры наза по высоте и ширинс, если при уменьшении диаметра провода коэффициент заполнения паза окажется слишком запиженным.

Для облегчения ручной укладки проводников края корпуспой изоляции выпускают наружу через шлиц паза; это требует соответстнующего увеличения щирины шлица $b_{\rm m}$; увеличение ширины шлица необ-

ходимо также по условиям механизированной укладки.

При одном и том же штампе, т. с. при неизменном числе пазов и их размеров, могут применяться обмотки с различными числами и дламетрами проводников (для различных порядковых длин сердечника, различных номинальных напряжений, ряда модификаций и т. д.), поэтому ширину шлица $b_{\rm m}$ принимают несколько больше суммы двусторошей толщины корпусной изоляции и максимального днаметра изолированных проводников, которые могут быть применены для данного паза. Рекомендуемые для двигателей с полузакрытыми щазами значения $b_{\rm m}$ приведены в табл. 14-16.

Плотность тока в обмотке статора, А/мм2,

$$I_1 = I_1/cqa. \tag{14-35}$$

Характеристикой тенловой нагрузки обмотки статора является произведение A_1I_1 , $A^2/(\text{см}\cdot\text{мм}^2)$, пропорциональное илотности теплового потока. У проектируемого двигатсля определяют указанное произведенис и сравнивают его со средним допустимым значением из рис. $[4-11,\alpha-\infty]$. При праменении изолящие классов нагревостойкости, отличающихся от рекомендуемых в § [4-2], значения произведения A_1I_1 ,




Рис. 14-11. Средине значения $A_1I_1=f(D_{\rm M1})$ асинхронных двигателей, $a\to \infty$ степевые ташиты 1944, способом излаждения 1C0141, $U\leqslant 660$ В, $D_{\rm M1}=85+270$ мм; $\delta\to \infty$ ме, $D_{\rm M1}=270+500$ мм; $\delta\to \infty$ степевые защиты 1944, способом охлаждения 1C0141 с продувеным ротором, $U\leqslant 600$ В, $D_{\rm M1}=500\times 700$ мм; $\delta\to \infty$ с степенью защиты 1944, способом охлаждении 1C0161, U=6000 В, $D_{\rm M1}=6.00+1000$ мм; $\delta\to \infty$ с степенью защиты 1923, способом охлаждения 1C01, $U\leqslant 600$ В. $D_{\rm M1}=270+500$ мм; $\delta\to \infty$ мм; $\delta\to \infty$ с степенью защиты 1923, способом охлаждения 1C01, $U\leqslant 600$ В. $D_{\rm M1}=670+1000$ мм; $\delta\to \infty$ мм; $\delta\to \infty$ то же, $D_{\rm M1}=500+700$ мм; $\delta\to \infty$ и же, U=6000 В, $D_{\rm M1}=650+1000$ мм

приведенные на рис. 14-11,а ж, могут быть приближенно изменены

в соответствии с табл. 14-17.

Если полученное из расчета значение A_1J_1 превышает допустимое значение более чем на 10%, выбирают проводник большего днаметра с учетом соответствующего уменьшения плотности тока J_1 . Для размещения проводников в пазу с допустимым коэффициентом заполнения увеличивают площадь паза, заинмаемую обмоткой, для чего уменьшают примерно на один и тот же процент размеры h_{c1} и h_{a1} , следя за тем, чтобы индукции B_{c1} в B_{a1} не превосходили допустимых значений с учетом примечания к табл. $14\cdot12$. В некоторых случаях произведение A_1J_1 приходится уменьшать за счет перехода на меньшее число проводников в назу N_{m1} с увеличением их поперечного сечения, индукции B_{b} и магнитного потока Φ и с некоторым уменьшением размеров паза. При этом оказывается необходимым несколько увеличивать длину сердечника I_1 для сохранения индукции на должном уровне. После решения этих вочросов ныполняют повторный расчет по $(14\cdot21)$ — $(14\cdot35)$.

. Таблица 14-17 Отипсительные значения A_1I_1 в зависимости от класса нагревостойкости изоляции

	Рекомендуемый вывасе	Запарания АрГ, гри классе изгревостойности изоляции		
ħ. MM	нагревостойности и илиции	В	F	н
50—132 ≩≥160	B	1,t) 0,75	1,33	1,75 1,30

Средияя ипірина жатушки обмотки статора, мм,

$$b_{\text{op}} = t_{\text{op}} y_{\text{n1}},$$
 (14-36)

где $f_{\rm cp}$ — среднее зубцовое деление стихира, мм,

$$t_{\rm cp} = \mathfrak{st}(D_1 + h_{\rm nl})/Z_1$$
.

Средняя длина одной лобовой части катушки, им,

$$t_{\text{at}} = (1,16+0.14p)b_{\text{op}} + 15.$$
 (14-37)

Средняя длина витка обмотки, мм,

$$l_{\text{cpj}} = 2(l_1 + l_{\text{nf}}). \tag{14-38}$$

$$l_{\rm nj} = (0.19 + 0.1p) b_{\rm cp} + 10;$$
 (14-39)

при Б≥160 мм

$$l_{\rm BI} = (0.12 + 0.15p) b_{\rm cp} + 10.$$
 (14-40)

в) Размеры прямоугольных полуоткрытых и открытых пазов и прямоугольных проводников обмотки

Прямоугольные полуоткрытые и открытые иззы показаны на рис. 14-10,6 и в.

Ширина зубца в наиболее узком месте, мм.

$$b_{\text{almes}} = l_{i}B_{\delta}/k_{c}B_{\text{almage}}. \tag{14-41}$$

Магинтная индукция в расчетном паименьшем сечении зубца- $B_{\text{отмисе}}$ может быть предварительно принята по табл. 14-18.

При предварительном выборе значений магнитной индукции $B_{\text{атмаке}}$

следует учитывать примечание к табл. 14-12.

Ширина полуоткрытого паза в штамие, мм,

$$b_{\pi 1} = t'_1 - b_{01 \text{MBH}},$$
 (14-42)

где $t'_1 = \pi (D_1 + 2h_{\rm H} + 2h_{\rm R})/Z_{\rm L}$ мм; $h_{\rm H}$ — высота шлица (усика), принимаемая для полуотирытых назов равной 1,0 мм; $h_{\rm R}$ — высота клина по данным табл. 14-20.

111 вриму шлица (открытия) $b_{\rm m}$ полуоткрытого паза првнимают равной примерно $0.6b_{\rm ml}$.

Таблица 14-18 Средние значения магынтной индукции в зубцах статора с полуоткрытыми и с открытыми пазами

h, nn	Форма павов	20	$M_{\rm T}$ гизтвая явдукцая $D_{\rm constant}$, $T_{\rm constant}$, докгателей со степенью защиты	
			TP14	· 1P23
280—355 400—5(K)	Полуоткрытые Открытые	2 4—12 4—12	1,75 <u>-</u> 1,95 1,70-1,85 1,60 1,80	1,90—2,10 1,80—2,00 1,70—1,90

Ширица открытого наза в штампе, мм,

$$b_{n1} = t_1 - b_{a_{1} mm}$$
 (14-43)

Для контроля следует учитывать, что для полуоткрытых чизов отношение $\Phi_{\rm mi}/U_1$ должно находиться в следующих пределах:

2p	2	4; 6; 8	10; 12
b_{01}/ℓ'_{1}	0,51-0,58	0,46-0,53	0,51-0,53

Большие значения относятся к меньшим $D_{\rm nl}$.

Для открытых пазов размер $b_{\rm nl}$ должен приближаться к (0.45-

 $0.5) t_1$, причом целесообразно стремиться к нижиему пределу.

При проводниках прямоугольного поперечного сечения размеры полуоткрытых и открытых назов определяют попосредственным суммированием размеров изолированных проводников, паковой изоляции, в также припусков на оборку сердечника по высоте и по ширине паза.

Допустимая высога проводника с витковой изоляцией, мм,

$$h' = (h_{\text{nl}} - h_{\text{n}} - h_{\text{nl}} - h_{\text{u}} - h_{\text{u}}) / N_{\text{n}}; \qquad (14-44)$$

допустимая ширина проводника с витковой изоляцией, мм,

$$b' = (b_{m1} - b_{m} - b_{c}) / N_{m}.$$
 (14-45)

Здесь $h_{\rm B}$, $b_{\rm B}$ общая толщина изоляции, мм, в пазу статора по его высоте и иприне, указанная в табл, 14-19 в зависимости от номинального напряжения, формы пазон и класса нагревостойкости изоляции, в этих эначениях толщины изоляции учтены пеобходимые технологические зачоры на укладку обмотки, а также толщина всех изоляции прокладок (см. § 9-3,д) и не учитываются толщина витковой изоляции

и высота клина, предначначенного для крепления обмотки в пазах; высоту клина $h_{\rm R}$ прицимают по данным табл. 14-20; высоту шлица $h_{\rm m}$ для открытых пазов принимают ранной 1,0 мм; припуски на сборку сердечинка статора но высоте и ширине паза $h_{\rm c}$ и $b_{\rm c}$ берут из табл. 14 β , $N_{\rm B}$, $V_{\rm m}$ —числа проводников соответственно по высоте и ширине пазах; при полуоткрытых пазах $N_{\rm m}$ =2, ври открытых — $N_{\rm m}$ =1 или 2.

h, мм	U, B	Форма паза	h _{gi} , мм, при класее нагрегостебности изоля инг		b _g , мы, прв влассе по репретойкоств изоляции	
			н, г	11	B _i F	н
280—355 280—355 400—560	<660 6000	Полуоткрытые ' Открытые ' - Открытые '	4,5 4,5 12,4	4,5 4,5	2,2 1,8 4	2,2

Таблица 14-20 Высота клина $h_{\rm e}$ полуоткрытого и открытого пазов статора

h, and	, ум. им. или дисте почносов		
114 11405	2	4, 6, 8, 10, 12	
280—355 400—560	3,5	3'0	
400—560		3,5	

Число элементарных проводинков в эффективном проводнике определяется наибольшей допустимой по условням технологии изготовления обмоток площадью поперечного сечении элементарного провода и его наибольшей пириной. Наибольшая площадь поперечного сечения элементарного провода обычно составляет:

для пиэковольтных двигателей с высотами оси вращения 280—355 мм при полуоткрытых пазах статора около 10 мм² при наибольшей ширине около 4,7 мм;

для высокимольтных двагателей с высотами оси вращения 400

560 мм около 18 мм² при наибольшей шириис около 7,4 мм.

Размеры неизолированных прямоу сльных проводов определяют вычатанием из значений h' и b', полученных по (14-44) и (14-45), тольщины двусторонней патковой изоляции; затем подбирают ближащине став партные размеры проводов (см. приложение 31).

Для обмоток статоров с полуоткрытыми и открытыми назами рекомендуется применять следующие марки проводов прямоугольного

полеречного сечении:

		Номкильное напряжение U, В				
	Изоляция класса напревостойноста		≈ (400		6000	
		Марка провода	Двусторон за тульн ка азоляція, ам	Мь. ил пропода	Друсторонияя мылкови вынцикот мы	
	8 F H	ПЭТВП ПЭТП-155 —	0,15. 0,15 0,15	дэнтеп _	0,45 0,45 —	

Двигатели на номинальное напряжение до 660 В с изоляцией класса нагревостойкости Н следует проектировать с обмоткой статора из прямоугольных проводов с эмалевой изоляцией на базе полинмидного лака, выпуск которых должен быть освоен отечественной промышленностью. Размеры этих проводов и толицину изоляции можно предварительно принимать такими же, как для проводов 11ЭТВП и ПЭТП-155.

Площядь понеречного сечепия прямоугольных проводов стандартных размеров определяют по данным приложения 31. Для эмадировавных проводов площадь поперечного сечепия, мм², может быть опреде-

лена по формуле

$$q = ab - 0.215a^2$$
, (14-46)

где a п b меньший ң больший размеры провода, мм. Эта формула учитывает то, что эмалированцые провода ямеют по кромкам закругления с раднусом, равным a/2, для более равномерного распределения эмалевого слоя по виверхности провода в процессе его изготовления (во избежание утоньшения эмалевой пленки на углах).

Выбрав стандартные размеры провода, устанавливают его разме-

ры с изоляцией и уточняют размеры пазов в штамис, мм:

$$h_{\pi 1} = N_{\pi}h' + h_{\pi} + h_{\pi} + h_{\pi} + h_{c};$$
 (14-47)
 $h_{\pi 1} = N_{\pi}b' + h_{\pi} + h_{c}.$ (14-48)

νη=υνων τυπτυς. (14-40)

Размеры $h_{\rm nl}$ и $b_{\rm nl}$ округляют до ближайшей большей десятой доли миллиметра и уточниют значения пидукций $B_{\rm cl}$ и $B_{\rm almaso}$.

Конструкция изоляции обмоток статоров с полуоткрытыми и от-

крытыми пазами приведена в табл. 9-4 я 9-6.

Плотность тока в обмотке статора определяют по (14-35).

Произведение A_1J_1 проектируемого двигателя сравнивают со средними допустимыми значениями из рис. 14-11 для двигателей с прямоугольными полуоткрытыми и открытыми назами. Эти значения соответствуют пеполнению машив с изоляцией класса изгревостойкости F. При других классах натревостойкости изоляции значения произведения A_1J_1 , приведенные на рис. 14-11, могут быть приближению изменены в соответствии с табл. 14-17 (для двигателей с высотами оси вра-

щения 160 мм и более).

Если полученное при проектировании двигателя значение произвеления A_1J_1 превышает допустимое значение более чем на 10%, то вы бирают прямоугольный провод больних размеров с учетом соответствующего) меньшения плотности тока J_1 и соответственно увеличивают размеры наза, следя за том, чтобы пидукции B_{c1} и $B_{\text{армане}}$ не превосходили допустимых значений с учетом примечания к табл. 14-12, а также чтобы ширина паза b_{n1} не превосходила $0.5t_1$. В некоторых случаях произведение Λ_1J_1 приходится уменьшить за счет перехода на меньшен число проводникия в назу N_{n1} с увеличением их поперечного сечения, соответствующим увеличением магнитного потока Φ и индукции $B \circ n$ некоторым уменьшением размеров паза, а в отдельных случаих для сохранения магнитных индукций на должном уровне — и с небольшим увеличением длины гердечника l_1 . После окончательного выбора размеров наза вынолняют повторный расчет по (14-21) и (14-41)—(14-45).

Среднюю ширипу катушки $b_{\rm cp}$ определяют по (14-36).

Средняя длина лобовой части катушки, мм:

при поминальном папряжении *U*≤660 В

$$I_{a_1} = \frac{b_{cp}}{\sqrt{1 - [(b_{c1} + 3, 5)/l_1]^2}} \cdot |-h_{c_1} \cdot |-50; \tag{14-49}$$

при номинальном напряжении U = 6000 В

$$I_{ai} = \frac{b_{cp}}{\sqrt{1 - [(b_{ii} + 6, 5)/\ell]^{k}}} + h_{gi} + 90.$$
 (14-50)

Среднюю длину витка обмотки $t_{\rm col}$ определяют по (14-38). Вылет лобовой части обмотки, мм: при номинальном напряжении $U {\leqslant} 660~{\rm B}$

$$I_{\text{a}_1} = \frac{b_{\text{cp}}(b_{\text{n}_1} + 3.5)/2t_1}{\sqrt{1 - [(b_{\text{n}_1} + 3.5)/t_1]^2}} + \frac{b_{\text{n}_1}}{2} + 25; \tag{14-51}$$

ври номинальном напряжении U = 6000 В

$$I_{\text{as}} = \frac{b_{\text{cp}}(b_{\text{ns}} + 6.5)/2l_1}{\sqrt{1 - [(b_{\text{ns}} + 6.5)/t_1]^2}} + \frac{h_{\text{nt}}}{2} + 45.$$
 (14-52)

14-4. ОБМОТКИ КОРОТКОЗАМКНУТОГО РОТОРА

а) Форма пазов ротора

Короткозамкнутые рогоры двигателей общего применения выполняют с овальными полузакрытыми нли закрытыми, бугылочными аакрытыми и прямоугольными открытыми пазами. Рекомендуемые формы пазов в зависимости от номинального напряжения, высот оси вращения и чисел полюсов двигателей приведены в табл, 14-21 и на рис. 14-12.




Рис. 14-12. Форма и размеры пазов короткозамкнутого ротора.

а — озального полужакрытого; б — озального закрытого; в — органоугольного открытого.

Обмотка роторов при $h \le 355$ мм литая алиминиевая; вместе со стержнями отливают короткозамыкающие кольца и вентиляционные лопатки. Обмотку роторов при h = 400 + 560 мм выполняют из прямо-угольных алюминиевых шин, которые укладывают в открытые пазы

ротора и приваривают к алюминневым короткозамыкающим кольцам аргонодуговой сваркой. В СССР имеется опыт заливки роторов взрывозащищенных асинхропных двигателей с $D_{\rm nl}$ до 990 мм. Этот опыт будет в дальнейшем распространен и па двигатели общего назначения с высотами оси вращения свыше 355 мм.

Зубцовое деленис t_2 по наружному днаметру ротора, мм,

$$l_2 = \pi D_{\text{H2}}/Z_2.$$
 (14-53)

Таблица 14-2; Форма пазов коротказамкнутого ротора

<i>U</i> ₁, B	h, soc	2p	Форма паза по рвсушку
€660	50—132 160—225 250 250 280—355 1 280—355	2; 4; 6; 8 2; 4; 6; 8 4; 6; 8 2; 4; 6; 8 10; 12	14-12,a 14-12,6 14-12,6 14-12,6 14-12,6 14-12,6
6000	400—560	4; 6; 8; 10; 12	14-12,2

б) Размеры овальных полузакрытых и закрытых пазов ротора

Размеры овальных полузакрытых и закрытых пазов ротора (рис. 14-12, а, б) выбирают с учетом обеспечения радиовеликого поперечного сечения зубцов (в отдельных случаях для обеспечения необходимого начального пускового момента больший диаметр овального паза может быть уменьшен). Ширина зубца в расчетном сечении, мм.

$$b_{s2} = t_s B_b / B_{s1} k_c, \tag{14-54}$$

где k_0 принимается по табл. 14-1.

Таблица 14-22 Средние зинчения магнитной индукции в зубнах короткозамкнутого ротора с овальными падами

A. and J	2,9	Магницыя индукция В ₃₂ страцыя	
		1944	[P27]
50-132	2, 4, 6	1,75—1,95 1,70—1,90	
160—250	4, 6, 8	1,70—1,95 1,65—1,90	1,85-2,10 1,75-2,00
280—355	. 6—12	1,60—1,85 1,80—2,00 1,65—1,90	1,75—2,00 1,95—2,20 1,75—2,00

Магнитная индукция в расчетном сечении чубца $B_{\partial 2}$ может быть принята по табл. 14-22.

При выборе значений магиитной индукции B_{a2} следует учитывать примечание к табл. 14-12.

Размеры и площади поперечного сечения назов определяют в следующем порядке:

больший радпус, мм,

$$r_1 = \frac{\pi (D_{n0} - 2h_{n1} - 2h_2) - Z_2 b_{2n}}{2 (Z_2 + \pi)}; \tag{14-55}$$

для овального полузакрытого наза $h_{\rm m}{=}0.5$ мм (при $h{=}50{+}100$ мм) и 0,75 мм (при $h{=}112{+}132$ мм), $h_2{=}0$;

для овального закрытого наза $h_{\rm m}=0.7$ мм, $h_2=0.3$ мм.




Рис. 14-13. Средине значения $h_{\rm H2}{=}f(D_{\rm m1})$ короткозамкнутого ротора. $a=U {\leqslant} 669$ В, $D_{\rm H1}{=}85{+}270$ мм, $b={\rm ro}$ же, $D_{\rm M1}{=}270{+}600$ мм; $s={\rm ro}$ же, $D_{\rm H1}{=}500$ 700 мм; a=U=-6000 В, $D_{\rm H1}{=}650{+}1000$ мм.

Высоту наза h_{02} принимают из рис. 14-13, $a-\varepsilon$ и определяют при этом магинтную индукцию в спинке ротора, T,

$$B_{e2} = \Phi \cdot 10^6 / 2l_{\phi\phi} h_{c2},$$
 (14-56)

где Ф — нз (14-17); $l_{0\Phi 2} = k_c l_2$, мм; k_c — нз табл. 14-1.

Расчетная высота спинки ротора, мм, при 2p=2; 4

$$h_{cs} = \frac{2+p}{3.2p} \left(\frac{D_{cs}}{2} - h_{res} \right) - \frac{2}{3} d_{res}; \tag{14-57}$$

лрн 2*р* ≩ 6

$$h_{cz} = \frac{D_{uz} - D_z}{2} - h_{uz} - \frac{2}{3} d_{uz}. \tag{14-58}$$

Полученное значение B_{02} сопоставляют с наибольшими допустимыми значениями по табл. 14-23.

Если магнитная индукция $B_{\rm c2}$ превышает допустимые значения, то следует соответствению уменьшить $h_{\rm n2}$.

$$r_{z} = \frac{\pi (D_{112} - Z_{2}b_{32}) - Z_{2}b_{32}}{2(Z_{2} - \pi)}.$$
 (14-59)

Значение ℓ_2 должно быть не менес 1 мм у двигателей с высотами оси вращения 50-132 мм и не менес 2 мм у двигателей с пысотами оси вращения 160 мм и выше; и противном случае следует уменьшить ширину зубца b_{32} и повысить соответственио магнитную индукцию в зубцах B_{33} .

Таблица 14-23 Наибольшие допустимые эначения индукции в спинке ротора

	Накбольшее значение выпукции Н _{ед, в.Т.}								
11 R E	ENC NO CTC-					Ротор фазилах			
	пени ва-	2p-2	2p-4	7p-6	2p=8; 10;	2ρ-4	2p-6	2 <i>p-</i> 8: (0; 12	
< 66 <u>0</u> 0	1P44 1P23	1,45	1,25	1,15 1,25	0.85 0.95	1,25 1,35	1,05	0,75 • 0,85	
6000	1P44 1P23	_	1,45 1,55	1,20 1,30	1,0 1,10	1,35 1,45	1,10	0,90 1,0	

Примечание. Для тахоходых даш этелей с частими польсов 10 и 12 вначения видукции $R_{\rm C2}$ могут быть существенно шже приведеных в габлице.

Расстояние между центрами радиусов, мм,

$$h_1 - h_{112} - h_{111} - h_2 - r_1 - r_2$$
 (14-60)

Площадь поперечного сечения стержия, равная площади поперечного сечения паза в штамие, мм²,

$$q_{\rm cr} = Q_{\rm ma} = \frac{\pi}{2} (r^2, \frac{1}{4} r^2) + (r_1 + r_2) h_1.$$
 (14-61)

Для овального полузакрытого паза b_m =1,0 мм (при h=50 \rightarrow 100 мм) и 1,5 мм (при h=112 \rightarrow 132 мм), для овального закрытого паза b_m =1,5 мм.

в) Размеры бутылочных закрытых пазов ротора

Размеры и площадь воперечного сечения нижней части бутылочного закрытого пяза (рис. 14-12,a) выбирают из условия обеспечения равновельного поперечного сечения зубцов. Ширпиу зубца $b_{3.02}$ в этом сечении с учетом принятой по табл. 14-22 магнитной пидужции $B_{3.02}$ определяют по (14-54). Вольший радвус нижией части паза, мм,

$$r_1 = \frac{\pi(D_{\text{H3}} - 2h_0 - 2h) - Z_2 h_{3 \text{ H2}}}{2(Z_3 - \pi)}, \tag{14-62}$$

высоту h_2 принимают равной 0,2—0,5 мм, а h=15 мм.

Высоту паза $h_{\rm n2}$ принимают по рис. 14-13,8 и определяют при этом магнитную диждукцию $B_{\rm c2}$ в слинке ротора по (14-56) —(14-58). Если получение значение $B_{\rm c2}$ превышает допустимые значения, то следует соответственно уменьшить $h_{\rm n2}$.

Меньший раднус, мм,

$$r_0 = \frac{\pi (D_{B2} - 2h_{B2}) - Z_2 h_{7-10}}{2(Z_3 - \pi)},$$
 (14-63)

Значение r_3 должно быть ис менее 2 мм; в противном случае следует уменьшить ширину чубца $b_{3,82}$, повысив соответственно магнитную индукцию в зубцах $B_{3,82}$.

Расстояние между центрами радпусов, мм,

$$h_1 = h_{\pi 2} - h_2 - h - r_1 - r_2.$$
 (14-64)

Площадь поперечного сечения инжией части стержия, мм2,

$$q_{\rm cr n} = \frac{\pi}{2} (r_{\rm t} + r_{\rm s}) \frac{1}{1} (r_{\rm t} + r_{\rm s}) h_{\rm t}. \tag{14-65}$$

Площадь поперсчного ссчения верхней части стержия, мм2,

$$q_{\text{CT.B}} = b (h - 0.11b),$$
 (14-66)

где ширина всрхисй части стержия $b \approx (1+1,25) r_1$, мм.

Таблица 14-24 Средние значения магнитной видукции в навменьшем сечении зубцов короткозамкнутого ротора с прямоугольными пазами

R _c stor	30	Магнятывя выдукцея В _{ат} со степе	накс [,] Т, для двигателей выже защим
		JP44	11728
400—560	6—12	1,50—1,70 1,45—1,60	1,60—1.80 1,55—1,70

Общая площадь поперечного сечення стержня, равная площади поперечного сечення паза в штампе, мм²,

$$q_{\text{CT}} = Q_{\text{ET}} = q_{\text{CT.B}} + q_{\text{CT.B}}. \tag{14-67}$$

г) Размеры прямоугольных открытых пазов ротора

Размеры прямоугольных открытых пазов ротора (рнс. 14-12,г) определяют, исходя из допустымой магнятной индукции в наиболее узком месте зубцов.

Ширина зубца и наиболее узком месте, мм,

$$b_{\text{assume}} = t_{\text{s}} B_{\text{s}} / B_{\text{assume}} k_{\text{c}}. \qquad (14-68)$$

Магинтная индукция в расчетном наименьшем сечений зубца $B_{\rm a2masc}$ может быть принята из табл. 14-24.

При выборе значений магнитной индукции $B_{32\text{макс}}$ следует учиты-

вать примечание к табл. 14-12.

Высоту паза $h_{\rm fit}$ принимают из рис. 14-13 и определяют при этом магнитную индукцию $B_{\rm c2}$ в сливке ротора по (14-56)—(14-58). Если получению значение $B_{\rm c2}$ превышает допустимые значения, то следует соответственно уменьшить $h_{\rm fit}$.

Шприна паза, мм,

$$b_{\pi 2} = \pi \left(D_{\pi 2} - 2h_{\pi 2} \right) / Z_2 - b_{32MNII}.$$
 (14-69)

Размеры стержия по высоте и шприис, мм,

$$h_{cr} = h_{u2} - h_c - h_m;$$
 (14-70)

$$b_{c7} = b_{m2} - b_{c};$$
 (14-71)

здесь $h_m=4$ мм.

Ближайшую стандартную высоту $h_{\rm cr}$ и ширину $b_{\rm cr}$, а также плошадь поперечного сечения $q_{\rm cr}$ стержия определяют из приложения 33. Уточняют размеры паза, мм,

$$h_{\text{m2}} = h_{\text{cr}} + h_{\text{c}} + h_{\text{m}};$$

 $b_{\text{m2}} = b_{\text{cr}} + b_{\text{c}},$

при этом размеры h_{02} и b_{02} округляют до ближайшей большей десятой доли миллиметра.

Площадь поперечного сечення паза, мм²,

$$Q_{\pi 2} = h_{\pi 2} b_{\pi 2}.$$
 (14-72)

Длина стержия, мм,

$$l_{\text{CT}} = l_2 + 2l_{\pi 2},$$
 (14-73)

где l_{n2} — расчетная длина части стержия, выступающей из сердечника ротора; для сварной клетки $l_{n2} {\approx} 50$ мм.

Вылет лобовой части обмотки, мм.

$$l_{02} = k_{\rm H} l_{02} + l_{\rm KH}, \tag{14-74}$$

где k_n — коэффициент, учитывающий изгиб стержия (см. рис. 9-22), в среднем k_n = 0,9; $l_{\rm кn}$ — длина короткозамыкающего кольца из (14-79).

д) Размеры короткозамыкающего кольца


Поперечное сечение кольца литой клетки (рпс. 14-14,а), мм²,

$$q_{\text{RR}} = (0.35 \div 0.45) Z_2 q_{cr}/2p.$$
 (14-75)

Поперечнос сечение кольца сварной клетки (рис. 14-14,6), мм²,

$$q_{\text{RJI}} = 0.4 Z_2 q_{\text{CT}} / 2p.$$
 (14-76)

Рис. 14-14. Размеры короткозавыкающего кольца ротора. а — литая клетки; б — свариея



Высота кольца литой клетки, мм,

$$h_{\kappa\pi} \approx (1, 1+1, 25) h_{u2}$$
 (14-77)

Высота кольца сварной клетки, мм,

$$h_{\rm K,n} \approx 1.2 h_{\rm H2},$$
 (14-78)

Длина кольца, мм,

$$l_{\text{ica}} = q_{\text{ica}} / h_{\text{RA}}. \tag{14-79}$$

Средний диаметр кольца литой клетки, мм,

$$D_{\text{Ka},\text{OD}} = D_{\text{H2}} - h_{\text{Ka}}.$$
 (14-80)

Средний диямотр кольца свариой клетки, мм,

$$D_{\text{RR}} = D_{\text{R2}} = 2h_{\text{m}} - h_{\text{K3}} = 0.5h_{\text{cr}}.$$
 (14-81)

14-5. ОБМОТКА ФАЗНОГО РОТОРА

а) Тип обмотки и формы пазов ротора

Как было указано в § 14-1, двигатели с фазным ротором при $h{\geqslant}280$ мм относятся к основному исполнению серин; ниже приводится методики расчета таких машин. Двигатели с фазным ротором с высотами оси вращения $h{\leqslant}280$ мм применяются реже, они являются модификацией основного исполнения двигателей с короткозамкиучым ротором.

Двухполюсные двигатели с фазным ротором в сериях не предусматриваются веледствие трудности выполнения обмотки и недостаточ-

ной надежности фазного ротора таких дингателей.

. Табина 14-25 Рекомендуемые значения q_2 денегателей с фазным ротором

1	Значения дь при 2 р							
h, ana	1	6 '	6	10	12			
280—355	G ,	4,5	3,5	4	3			
400-560	6	5	4	4	3,5			

В роторах двигателей с высотами оси вращения 280 мм и выше применяют двухслойную волновую обмотку из медных изолированных стержней прямоугольного поперечного сечения. В каждом пазу располагают по два стержня друг над другом, большей стороной по высоте паза. При сравнительно больших сечениях стержней (более 80—100 мм²) применяют два стержня, параллельно расположенные по ширине паза и изолируемые вместе. Стержии ротора имеют твердую изоляцию, выполняемую путем обкатки и прессовки (см. § 9-3).

Число пазов ротора

$$Z_2 = 6pq_2,$$
 (14-82)

где q_2 — число паров на нолюс и фазу; рекомендуемые значения q_2 приведены в табл. 14-25; соответствующие рекомондуемым значениям q_2 числя паров Z_2 приведены в табл. 14-2.

Обмотку выполняют без параллельных ветвей.

Число последовательно соединенных натков в обмотке фазы

$$w_2 = 2pq_2.$$
 (14.83)

Число фаз обмотки ротора m-3. При q_2 , равном целому числу, шаги сокций с передней (со стороны выводов) и с задией стороны y_{n2} и y'_{n2} принимают равными $3q_2$, а шаг в конце обхода по окружности ротора укороченный: $y''_{n2}=3q_2-1$.

На рис. 14-15,a приведена схема обмотки фазы. Для выполнения обмотки фазы исобходимо обойти q_2 раз окружность ротора в одном направлении, а затем q_3 раз в другом направлении. Таким образом получаются две дстви обмотки, имеющие одинаковые по значению и фазе э. д. с. и соединенные последовательно. Соединительные перемычки между ветвями обмотки обозначены I-II, III-IV, V-VI; выводы к контактным кольцам I-II, III-IV, V-VI; выводы к контактным кольцам I-II, III-IV, III




Рис. 14-15. Развернутые схемы двухелойной волцовой обмотки фазного ротора при Z_2 =36; 2p=4; q_2 =3; a=1.

 схема с соединительными перемычками между обении вотвями ибмотии; б — схома без соеди нательных перемычек, с косыми стержники; п — расположение кисого стержия в пазу.

На рис. 14-15,6 приведена схема волновой стержневой обмотки, отличающаяся от схемы, приведенной на рис. 14 15,a, 1ем, что в пазах 2, 14 и 26 вместо двух стержней расположено по одному «косому» стержню (рис. 14-15,a), что устраняет необходимость перемычек I-II, III-IV и V-VI между вствями обмотки; выводы к соединенно звездой выполнены от стержней назов I, I3 и 25 и расположены с задней стороны, что также упрощает изготовленые обмотки. Паз с «косым» стержнем должен быть сдвинут относительно лаза с начальным стержнем обмотки фазы на $2Z_2/3p-1$ пазов в обратном напрявлении хода обмотки. Например, для первой фазы (рис. 14-15,6) $2 \cdot 36/3 \cdot 2 - 1 = 11$; 36+1-11=26 пазов.

Песмотря на искоторую несимметрию кривой м. д. с., эти обмоски нашли инрокое применение в современных отечественных аспихронных двигателях с фазным ротором (например, с высотами оси врищения

280-355 мм).

При дробном q_2 (например, 3,5; 4,5, см. табл. 14-25) и числе фаз, равном трем, число назов, приходящееся па полюс, составляет дробное число. При этом нормальный шаг обмотки не может точно ранняться полюсному делению т и быть днаметральным, а может быть либо укороченным, либо удлиненным. Каждая пара соседних шагов в сумме должна равияться 2τ , поэтому при дробном q_2 укороченный шаг чередуется с удлиненным, а числа стержней в фазных зонах одной и той же фазы в каждом слос поочередно ранны $q_2-1/2$ и $q_2+1/2$. Шаг обмотки с передней стороны (со стороны выводов) y_{n2} — $3q_2$ —1/2, с задней стороны y'_{n2} = $3q_2$ —1/2, шаг в конце обхода (укороченный) y''_{n2} = y'_{n2} 1= $3q_2$ —1/2. Обмотка с дробным q_2 считается обмоткой с укороченным шагом.

Q ₂	^{/k} pb	Z ₄ 2p	9112	β	kyg	Airtis
3 3,5 4 4,5 5	0,960 0,959 0,958 0,957 0,957 0,957	9. 10,5 12 13,5 15	9 10; 11 12 13; 14 15 18	1,0 0,953 1,0 0,960 1,0	1,0 0,997 1,0 0,998 1,0	0,960 0,955 0,958 0,955 0,957 0,957

Коэффициенты распределения обмотки ротора k_{92} , укорочения k_{92} и обмоточный коэффициент k_{962} определяют так же, как для обмотки статора, по (14-7), (14-10), (14-11). Для рекомендуемых значений q_2 эти коэффициенты могут быть взяты на табл. 14-26.

Число эффективных витков в обмотке фазы

$$w_{ab2} = w_2 k_{ob2}$$
. (14-84)

Электродвижущия сила обмотин фазы, В,

$$E_2 = k_e U_1 / k_{\tau p},$$
 (14-85)

где коэффициент трансформации э. д. с. и тока $k_{\rm rep} = w_{\rm sol}/w_{\rm sol}$; k_e по рас. 14-8.

Обмотку ротора соединяют в звезду; при этом напряжение па коль-

цах, В,

$$U_{\rm g} = \sqrt{3}E_{\rm s}.$$
 (14-86)

Ī

Современные двигатели с фазным ротором выполняют со щетками, постоящие налегающими на контактиме кольца. Для уменьшения тока кольца и соответственно потерь в щеточном контакте и на трение щеток о кольца напряжение на кольцах $U_{\rm K}$ должио быть достаточно большим, но не превышать 1200 В. Отношение напряжения к току кольца целесообразно принимать равным 0,6—2,5 (большие значения для больших двигателей).

б) Размеры прямоугольных полузакрытых пазов и стержневых проводников обмотки ротора

Размеры прямоугольных полузакрытых лазов показаны на рис. 14-16. Зубновое деление по наружному дламетру ротора t_2 определяют по (14-53), ширину зубна в наиболее узком месте $b_{02мп_0}$ — по (14-68), причем в последнее уравнение подставляют значение $B_{32мп_0}$ на табл. 14-27, а коэффициент k_0 — на табл. 14-1. При предварительном выборе значений магнитной индукции $B_{32мп_0}$ следует учитывать примечание к табл. 14-12.

Высоту паза $h_{\rm n2}$ принимают из рис. 14-17 и определяют при этом магнитную индукцию $B_{\rm c2}$ в синике ротора по (14-56)—(14-58). Если полученное значение $B_{\rm c2}$ превышает наибольшие допустимые значении, указанные в табл. 14-23, то следует соответствению умень шить $h_{\rm n2}$.

Ширипа паза, мм,

$$b_{112} = \pi \left(D_{112} - 2h_{112}\right) / Z_2 - b_{112}$$
 (14-87)

Допустимые высота и ширина стержия, мм,

$$h = (h_{m2} - h_n - h_n - h_m - h_c)/2;$$
 (14-88)

$$b - b_{u2} - b_{x} - b_{c}$$
 (14-89)

Здесь $h_{\rm M}$, $b_{\rm M}$ общая толщина изоляции в пазу ротора по высоте и ширине, включающая толщину изоляции стержия, размеры прокладок и припусков на укладку; значения $h_{\rm M}$, $b_{\rm M}$ указаны в табл. 14 28 в зависимости от наприжения на контактных кольщах; значение $h_{\rm M}$ не

учитывает высоты клина; h_R =2.5 мм при h=280 355 мм и h_R =3.5 мм при h=400 \pm 560 мм h= 10 мм; h= 12 736 π 14-3

при h=400+560 мм, $h_{\rm m}=1.0$ мм; $h_{\rm e}$ и $b_{\rm c}$ из табл. 14-3. Ближайшне стандартные высоту и ширину, а также площадь по-перечного сечения стержия q определяют из приложения 31. После




Рис. 14-16. Ризмеры ирямоугольного полузакрытого пава фазного ротора




Рис. 14-17. Средние аваления $h_{\pi 2} = I(D_{\pi 1})$ физного ротора. $a = U \le 660$ В. $D_{\pi 1} = 500 + 700$ мм; $b \leftarrow U = 6000$ н. $D_{\pi 1} = 680 + 1000$ мм.

устаповления окончательных размеров стержия уточняют размеры наза в инамие, мм, в соответствии с (14-88) и (14-89):

$$h_{\text{m2}} = 2h + h_{\text{H}} + h_{\text{F}} + h_{\text{m}} + h_{\text{c}};$$

 $b_{\text{u2}} = b + b_{\text{m}} + b_{\text{c}}.$

Размеры h_{m2} и b_{m2} округляют до ближайшей большей десятой доли миллиметра.

Конструкция изоляции обмоток физиого ротора приведена в табл. 9-8.

Средняя ширина секции обмотки, мм,

$$b_{\text{cp2}} = t_{\text{cp2}} y_{\text{n cp2}},$$
 (14-90)

где гора — среднее зубцовое деление ротора, мм,

$$t_{\text{cp2}} = \pi (D_{\pi 2} + h_{\pi 2}) / Z_2;$$

 $y_{\rm n.ep}$ — средний шат секции по пазам, равный полусумме шагоп с передней и задней стороны.

Средние энцичения магшитной индукции в наименьшем сечении зубцов фазного ротора

h, sue	2р	Магантизы инотукции В 11 со степен	накс. Т. для дептателей во защиты
		1P44	[1723
280—355	4 6—12	1,90—2,15 1,75—1,95	2,10—2,35 1,85—2,10
400-560	6—12	1,75-2.00 1,70-1,90	1,90—2,15 1,85—2,05

Tոնրուս 14-28

Значения h_{n} и b_{n} фазного ротора с полузакрытыми інвзами

are and a second	ft R	h _{si} , ww	b _m , sisc
h, sot \	Ugi B	фра классах пигревичний	ост озоляция В. Г. Н
280—355 400—560	До 750 До 1200	4,5	1,6 3.0

Средияя длина лобовой части секции обмотки, мм: при $U_{\rm R}$ до $750~{\rm B}$

$$I_{xa} = \frac{b_{cp}}{\sqrt{1 - [(b_{nx} + 3, 0)/t_1]^2}} + h_{nx} + 50;$$
 (14-91)

 $\dot{\text{при}}\ U_{\text{к}}$ свыше 750 до 1200 В

$$l_{nb} = \frac{b_{cp}}{\sqrt{1 - ((b_{ns} + 5)/t_s)^2}} + h_{ns} + 70.$$
 (14-92)

Средняя длина витка обмотки, мм,

$$l_{\text{cp2}} = 2(l_2 + l_{n2}). \tag{14.93}$$

Вылет лобовой части обмотки, мы:

при U_0 до 750 В

$$l_{\text{na}} = \frac{b_{\text{op}}}{2} \frac{(b_{\text{ne}} + 3.5)/t_2}{\sqrt{1 - ((b_{\text{ne}} + 3.5)/t_2)^2}} + \frac{h_{\text{ne}}}{2} + 25;$$
 (14-94)

при $U_{\rm x}$ свыше 750 до 1200 В

$$I_{\text{BS}} = \frac{b_{\text{cp}}}{2} \frac{(b_{\text{ns}} + 5)/l_2}{\sqrt{1 - [(b_{\text{ns}} + 5)/l_2]^2}} + \frac{h_{\text{ns}}}{2} + 35.$$
 (14-95)

14-6. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ

а) Активные и индуктивные сопротивления обмоток

Для определения к. п. д. и других параметров двигатели активиме сопротивления обмоток статора и ротора приводят к расчетной рабочей температуре в, указанной в ГОСТ 183-74, а именно к 75°С для обмоток с изоляцией класса В и к 115°С для обмоток с изоляцией классов Г и Н. Удельное электрическое сопротивление материала проводников (медь, алюминий) при расчетной рабочей температуре, Ом-мкм,

$$\frac{1}{\gamma_{\theta}} = \frac{1}{\gamma_{20}} \left[1 - \left[\frac{1}{\gamma} \alpha \left(\theta - 20^{\circ} C \right) \right] \right], \tag{14-96}$$

где γ_{20} — удельная электрическая проводимость материала проводников при 20°C, См/мкм; а температурный коэффициент сопротивления, °C-1, равный для меди и алюминия примерно 0,004°C-1; ϑ — расчетная рабочая температура, °C.

Таб.нци 14-29 Удельная электряческая проводимость материала проводинков обмоток

1 јаки енование	Материал	Уделыны "См/х	электрическия пр им., при темнорат	оводимость 18. уре, °C
		20	73	116
Обмотка статора и фал- ного ротора	Медь	57	47	41
Короткозамкнутый ротор	Алюминий Алюминиевые шыны	30 35	24 28	22 26

Применалине Пои плате сердении ратора влючания в стержах и варажамываниих кольцах кольцах вогорое коленство воздушных вспочант; краме того, и поминий приобретает в некотором роде во локивстую структуру (им залиже под долге вен); в разультате удельная влектыческам приводимить лигой жисты поменал приосремента променал приобремента приобремента приобремента приобремента приобремента примента $\eta_{\rm m}{=}21.5$ См/мкм и $\eta_{\rm 10}{=}20.5$
Зпачения удельной проводимости меди и алюминня уго при температуре 20°C, при расчетной рабочей температуре 75 и 115°C (ута

н үнэ) приведены н табл. 14-29.

При определении индуктивного сопротивления обмоток статора или ротора условно различают три основных вида полей рассеяния: пазовос, дифференциальное и лобовых частей обмоток. Для каждого на этих видов полей рассеяния определяют магнитную проводимость, затем суммируют эти проводимости и вычисляют индуктивное сопротивление обмотки.

Паровое рассеяние обусловлено магилтиым потоком, направленным поперек наза и сцепляющимся с расположенными к нем проводниками; опо зависит от формы и размеров наза. У двухслойных обмоток статоря или физиого ротора при выполнении их с укороченным шагом в некоторых шазах располагаются катушки или стержии, принадлежащие размым фазам, в результате чего потокосцепление такой обмотки уменьшается; уменьшение пазового рассеяния учитывается введением в расчетные формулы коэффициентия $k_{\mathfrak{g}}$ я $k'_{\mathfrak{g}}$, зависящих от укорочения шага \mathfrak{g} .

Поля рассеяния, особевно пазовое, вызывают в проводииках вихреные токи и неравномерное распределение тока по поперечному сечению проводников. В результате этого повышается активное сопротивление и уменьшается индуктивное сопротивление обмотки. Повышение активное сопротивления учитывается умиожением его на коэффициент вытоспения тока $k_{\rm B,T}$. При частоте 50 Гц и выполнении обмотки статора из проводников круглого поперечного сечения или из примоугольных проводников вытеснением тока в проводниках можно пренебречь и считать для обмотки статора $k_{\rm B,T}=1$. В короткозамкнутом роторе с достаточно глубокими пазами вытеснение тока необходимо учитывать при скольжении s>0.2, особенно в начальный момент пуска, когда s=1, а s=1. В рабочем режиме для короткозамкнутого ротора принимают s=1, так как частота s=1 при этом относительно мала.

В процессе пуска двигателя с короткозамкнутым ротором, включаемого обычно на номинальное напряжение сети, и его обмотках возникают большие токи, достигающие в начальный момент $(5 + 7)I_B$. При этом увеличинается насыщение зубцов от полей рассеяния (особенно тех их частей, когорые расположены близко к воздушному зазору). В результате этого уменьшаются нидуктивные сопротивления обмоток статора и ротора. Пря расчете нараметров двигателя влияние насыщения на индуктивные сопротивления учитывают только при $I > 2I_B$.

Пуск двигателя с фазиым ротором осуществляется при помощи реостата, включаемого последовательно с обмоткой ротора и имеющего такое сопротивление, чтобы ток в процессе пуска ис превышал $(1.0-1.5)I_{\rm H}$, поэтому при определении параметров обмоток двигателя с фазным ротором не учатывают влияние на индуктивные сопротивления насыщения от полей рассения (за исключением индуктивных сопротивлений при определении $M_{\rm MBKC}$). Не учитывают также влияние вытесиения тока на активное и индуктивное сопротивления обмотки фазного ротора, поскольку эти сопротивления малы в сравнении с сопротивлением пускового реостата.

б) Пвраметры обмотни статора

Активное сопротивление обмогки фазы, Ом,

$$r_1 = w_1 l_{\text{opt}} / \gamma_0 a_1 cq \cdot 10^s,$$
 (14-97)

где γ_8 — удельная проводимость меди при расчетной рабочей температуре, принимается по данным табл. 14-29.

Активное сопротивление обмотки фазы, выраженное в относитель-

$$r_{1*} = r_1 I_{1B} I_{1}.$$
 (14-98)

Коэффициент проводимости рассеяния назов: трапецеидального полузакрытого (рис. 14-18,a)

$$\lambda_{\rm m} = \frac{h_1}{3b_2} k_3 + \left(\frac{h_2}{b_3} + \frac{3h_{\rm m}}{b_3 + 2b_{\rm m}} + \frac{h_{\rm m}}{b_{\rm m}} \right) k'_{\beta}; \tag{14-99}$$


прямоугольного полуоткрытого (рис. 14-18, б)

$$\lambda_{\rm m1} = \frac{h_1 - h_2}{3b_{\rm m1}} - k_{\rm g} + \left(\frac{h_2}{b_{\rm m1}} + \frac{3h_{\rm m}}{b_{\rm m1} + 2b_{\rm m}} + \frac{h_{\rm m}}{b_{\rm m}}\right) k'_{\rm g} + -\frac{h_2}{4b_{\rm m1}}; \quad (14-100)$$

прямоугольного открытого (рис. 14-18, в)

$$\lambda_{n1} = \frac{h_1 - h_2}{3b_{n1}} k_{\beta - \frac{1}{2} \alpha} \frac{h_2 + h_3 - h_{n1}}{b_{n1}} k_{\beta} + \frac{h_3}{4b_{n1}}.$$
 (14-101)

Здесь k_3 и k'_3 — коэффициенты, значения которых иринимают по рис. 14-19. Для однослойных обмогок с диаметральным шагом $k_3 = k'_3 = 1$. Проводимость дифференциального рассеяния, которая обусловлена высшими гармопическими, определяют без учета насыщения. Выснис гармопики поля статора наводят токи в обмотке ротора; демифнрующую реакцию этих токов учитывают только при короткорамкнутом роторс. При этом ское назов уменьшает цемифирующую реакцию токов.






Рис. 14-18. Размеры наза статоря с обмоткой (к определению коэффициента проводимости рассеяния пазов).

 σ — транеценяльного полувакрытого, δ — прямоугольного отхрытого; σ — прямоугольного отхрытого,

Рис. 14-19. Қозффициенты $k_{\rm B}$ и $k'_{\rm B} = f(\beta)$.

Коэффициент проводимости дифферепциального рассеяния статора

$$\lambda_{A1} = 0.9 (t_1 k_{001})^2 k_{p1} k_{m1} k_{R1} / \delta k_{k_2}$$
 (14-102)

где $k_{\rm pl}$ — коэффициент, учитывающий демпфирующую реакцию токов, наведенных в обмотке короткозамкнутого ротора высшими гармониками поля статора; $k_{\rm ml}$ — коэффициент, учитывающий дополнительно к $k_{\rm b}$ влияцие открытия навов статора из проводимость дифференциального рассеяния; $k_{\rm ml}$ — коэффициент дифференциального рассеяния статора, разный отношению суммы э. д. с., наведенных высшими гармониками поля статора, к э. д. с., паведенной 1-й гармоникой того же поля.

Значения коэффициента $k_{\rm pl}$ приведены в табл. 14-30 (в соответствии с рекомендуемыми числами пазов Z_1/Z_2 из табл. 14-2) для двигателей со скосом и без окоса пазон; для двигателей с фазным ротором $k_{\rm pl}=1$. Значения $k_{\rm s}$ определяют во (14-156) — (14-158).

Коэффициент k_{m_1} вычксляют по формуле

$$k_{\rm im} = 1 - 0.033 b_{\rm in}^2 / t_1 \delta_{\rm c}$$
 (14-103)

где $b_{\rm at}$ — ширина шлица паза статора, мм.

Зиачення коэффициента $k_{\rm RI}$ приведены в табл. 14-31. Коэффициент проводимости рассеяния лобовых частей обмотки

$$\lambda_{\pi i} = 0.34 \frac{q_i}{l_i} (l_{\pi i} - 0.64 \beta \tau).$$
 (14-104)

Коэффициент проводимости рассеяния обмотки статора

$$\lambda_i = \lambda_{n1} + \lambda_{n1} + \lambda_{n1}. \tag{14-105}$$

Значения коэффициента ко

Габлица 14-30

	Kerajajangan $k_{\rm pr}$ npa $Z_{\rm h}/p$								
qı ,	10	15	20	25	30	35	40		
2	0,99	11,94 0,87		_	_	-	· -		
3	0,98 0,92	$\frac{0.93}{0.87}$	0.88	0,85 0,78	-		-		
1	_	0,90	$\frac{0,84}{0,77}$	0,80 0,76	0.77	_	·		
5	-	-	-	0,75	0,72. 0,67	0,70 0,65	! -		
6	_		_	0,70	0,66 0,60	0,62 0,58	-		
8		· _	_	-	_	0,53 0,47	0,51		

 11 рвисчания: 1. В экслотеле указалы эксчески, отлисицияти и цинтагалии, имеющим скос пазов про 12 с \sim $t_{\rm S}$, в в наменятеле—и динтителни, не имеющим скоса пазов.

2. Для дробых значеной о, и для значеной Z_2/p , отличающихся от указанных в теблице, коэффициент $k_{\rm ph}$ следует определять интериолицией.

Значения коэффицисита $k_{\rm Z1}$

Таблица 14-31

	Двухсл	Односложная обмотва			
q ₁		№ Д1 ДВИГАТЕЛЕ	k _{д1} двигателя с ротором		
	β .	вородискимкнутьем	фавных	k	
1,5 2,5 3 4 5	0,890 0,833 0,800 0,778 0,833 0,800 0,833	0,045 0,0235 0,0170 0,0111 0,0062 0,0043 60,0030 0,0021	0,0470 0,0235 0,0180 0,0111 - 0,0062 0,0043 0,0030 0,0021	0.0285 0.0141 0.0089 0.0065 0.0052	

Индуктивное сопротивление обмотки фазы статора, Ом,

$$x_{i} := \frac{1.58f_{i}I_{i}\omega^{2}_{i}}{pq_{i}\cdot 10^{a}}\lambda_{i}, \qquad (14-106)$$

в относительных едяницах

$$x_{1*} = x_1 I_{18} I U_1.$$
 (14-107)


в) Параметры обмотки короткозамкнутого ротора

Ротор с овальными полузакрытыми и закрытыми пазами и литой клеткой (рис. 14-12, а, б)

Активное сопротивление стержия клетки, Ом.

$$r_{c\tau} = \frac{I_s}{\gamma_b q_{c\tau} \cdot 10^3} k_{b.\tau}, \qquad (14.108)$$

где γ_0 — удельнам проводимость алюминия при расчетной рабочей температуре, См/мкм, принята по табл. 14-29 (с учетом примечания); $k_{\rm B,T}$ — корффициент вытеснения тока при частоте f_2 — f_1 , зависит от значения ξ , характеризующего степень новышении активного и уменьшения индуктивного сопротивлений клетки ротора.






Рис. 14-20. Размиры овального паза короткозамкнутого ротора с обмоткой (к определению коэффициента проводимости рассеяния).

Рис.,14-2). Коэффициенты ψ и $\psi = f(\xi)$.

Коэффициент $h_{n,r}$ определяют в следующем порядке:

$$\xi = 0.002h_{\rm cr} V(\overline{b_{\rm cr}}/\overline{b_{\rm os}}) V \overline{\gamma_{\rm A}} V \overline{sf_{1}}, \qquad (14-109).$$

где $h_{\rm or}$ — высота стержия клстки ротора (рис. 14-20), мм; при полузакрытых пазах $h_{\rm cr}=h_{\rm n2}-h_{\rm n1}$, при закрытых $h_{\rm cr}=h_{\rm n2}-h_{\rm m}$; $b_{\rm cr}$, $b_{\rm n2}$ — вприна стержия, мм, и ширина наза, мм; для литой алюминиевой клетки $b_{\rm cr}/b_{\rm n2}=1$.

При f_1 =50 Гц и удельной проводимости алюминия γ_{75} =21,5 и γ_{115} =20,5 Си/мкм (см. примсчание к табл. 14-29); значение ξ будет соот-

ветственно равно:

$$\xi_{18} = 0.066 h_{cr} \sqrt{s};
\xi_{118} = 0.064 h_{cr} \sqrt{s}.$$
(14-110)

Расчетная тлубина проинкновення тока в стержень (рис. 14-20), мм,

$$h_{\mathbf{p}} = h_{\mathbf{c}\tau}/(1+\varphi), \tag{14-111}$$

где кожімінент $\phi - f(\xi)$ определяют на рис. 14-21.

Ширпна стержня на расчетной глубине проникиовения тока (см. также рис. 14-12, а, б), мм:

14--641

 $\text{при } r_1 \leq h_0 \leq r_1 + h_1$

$$b_{\rm p} = 2r_{\rm s} - \frac{2(r_{\rm p} - r_{\rm s})}{h_{\rm s}} (h_{\rm p} - r_{\rm s});$$
 (14-112)

при $h_p < r_1$, что может иметь место при s > 1 (режим электромагнитного тормоза),

$$b_p = 2 \sqrt{r_1^2 - (r_1 - h_p)^2}$$
 (14-112a)

Площадь поперечного сечения стержия при расчетной глубине проникновския тока, мм²:

 $\operatorname{npu} r_1 \leq h_0 \leq r_1 + h_1$

$$q_{p} = \frac{\pi}{2} r^{a}_{1} + \left(r_{1} + \frac{b_{0}}{2}\right) (h_{p} - r_{1});$$
 (14-113)

при $h_{\rm p} < r_{\rm s}$

$$q_{\rm p} \approx \frac{r_* \left(\sqrt{b^*_{\rm p} + 5.33 h^*_{\rm p}} - b_{\rm p} \right) + b_{\rm p} h_{\rm p}}{2}$$
 (14-113a)

Коэффициент вытеснения тока

$$k_{\text{B.T}} = q_{\text{CT}}/q_{\text{D}}.$$
 (14-114)

Если $h_p > h_1 + r_i$, то $k_{B,T} \approx 1$.

Расчет $k_{0.7}$ производят только в том случае, если для алюминиемого стержия $\xi \ge 1$. Для рабочего режима $k_{0.7} = 1$.

Сопротивление короткозамыкающих колец, приведенное к току стержия. Ом.

$$r_{\rm RR} = \frac{2\pi D_{\rm RR,cp}}{Z_{\rm a} \gamma_{\rm a} q_{\rm xc} k^2_{\rm nps} \cdot 10^3},$$
 (14-115)

где $k_{\infty 2}$ коэффициент приведения тока кольца к току сторжия,

$$k_{\text{mo2}} = 2\sin(\pi p/Z_2);$$
 (14-116)

при $Z_2/2p \gg 6$ коэффициент $k_{\rm mp2} \approx 2\pi p/Z_2$, тогда

$$r_{\rm KR} = \frac{D_{\rm KR,CP}}{\gamma_{\rm B} p q_{\rm KR} k_{\rm APR}^2 \cdot 10^3} \, .$$

Коэффициент окоса назов ротора

$$k_{\text{cR}} = 2\sin\left(\alpha_{\text{cR}}/2\right)/\alpha_{\text{cR}}, \tag{14-117}$$

где α_{ок} — центральный угол скоса назов, рад,

$$a_{cR} = \pi \frac{2p}{Z_2} \beta_{cR},$$

здесь $\beta_{\rm ou}$ — екое назов, выраженный в долях зубцового деления t_2 .

									3н	ачення	
a.c.r.	0	0,1	0.2	0.3	0.4	0,5	0.6	0,7	Q.B	0,0	
h _{cx}	1,0	1,0	0,999	0,998	0,995	0,991	0,986	0,980	0,974	0,967	

Вычисленные значения коэффициентов скоса в зависимости от пси принедены в табл. 14-32.

11ри скосе назов ротора на одно зубцовое деление статора $a_{\text{ск}} = \pi 2p/Z_1$; при указанном скосе для двигателей с 2p = 2 принимают $k_{\text{cu}} = 1$.

Кожфорициент приведения сопротивления обмотки рогора к обмотке статора

$$k_{\rm opt} = \frac{4m_1}{Z_2} \left(\frac{w_{\rm apt}}{k_{\rm cx}} \right)^2. \tag{14-118}$$

Активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора, Ом,

$$r'_2 = k_{\text{MPI}} (r_{\text{CT}} + r_{\text{RB}});$$
 (14-119)

в относительных единицах

$$r'_{2*} = r'_2 I_{18} I U_1.$$
 (14-120)

Коэффициент проводимости рассеяния пазов:

овального полузакрытого (рис. 14-12, а)

$$\lambda_{\text{ms}} = \left[\frac{h_1 \cdot \left[-0.8r_2\right]}{6r_1} \left(1 - \frac{\pi r_1^2}{2q_{\text{cr}}}\right)^2 + 0.66 - \frac{b_{\text{ms}}}{4r_1}\right] \psi + \frac{h_{\text{ms}}}{b_{\text{ms}}}; \quad (14-121)$$

овального закрытого (рис. 14-12, б)

$$\lambda_{n2} = \left[\frac{h_1 + 0.8r_2}{6r_1} \left(1 - \frac{mr^2}{2q_{cr}}\right)^2 + 0.66 - \frac{h_m}{4r_1}\right] \Phi - \left[\frac{1}{3}0.3 + 1.12 \frac{h_2 \cdot 10^{2}}{f_2}\right], \quad (14-122)$$

где ψ — коэффициент, учитывающий уменьшение проводимости пазового рассеяния при вытеспении тока; ψ = $f(\xi)$ определяют по рис. 14-21. Для рабочего режими ψ = 1.

Для рабочего режима значение тока стержия ротора, А, подстав-

ляемое в (14-122),

6 . 21- 1

$$I_{z} = \frac{2w_{s\phi z}P_{1}(0.2 + 0.8\cos\varphi)}{U_{1}Z_{2}}.$$
 (14-123)

Здесь значения P_1 и сов ϕ соответствуют принятым в § 14-2. Коэффициент проводимости дифференциального расссяния

$$\lambda_{A8} = \frac{0.9l_8 (Z_2/6p)^8 k_{A8}}{\delta k_2}, \qquad (14-124)$$

где $h_{\rm n2}$ — коэффициент дифференциального рассеяния ротора впределяют по рис. 14-22 при $q_2 = Z_2/3 \cdot 2p$.

Таблица 14-32

K _{CR} =- f(Q _{FK})									
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	t,6	1,7	8,1	1,9
0,959	0,961	0,942	0,932	0,921	0,909	0,897	0,884	0,870	0,856
14*				•					211

Коэффициент проводимости рассеяния короткозамыкающих колец литой клетки

$$\lambda_{\text{RB}} = \frac{2.3D_{\text{RB,cp}}}{Z_2 l_2 h^2_{\text{HD2}}} \lg \frac{4.7D_{\text{RB,cp}}}{2h_{\text{RB}} + 2l_{\text{RB}}},$$
 (14-125)

где $k_{\text{пог}}$ определяют по (14-116), $l_{\text{кл}}$ — по (14-79).

Коэффициент проводимости рассе-

яния скоса пазов

$$\lambda_{\rm ex} = \frac{t_z \beta^2 c_{\rm K}}{9.56 k_b k_{\rm K,el}}, \qquad (14-126)$$

где β_{cit} — ское пазов в долях зубцового делення ротора.

Коэффициент проводимости рассе-

япия обмотки ротора

$$\lambda_2 = \lambda_{m2} + \lambda_{m2} + \lambda_{mn} + \lambda_{ou}. \qquad (14-127)$$

Индуктивное сопротивление об-

$$x_2 = 7.9 f_1 l_2 \lambda_2 \cdot 10^{-9}$$
. (14-128)

Индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора, Ом,

$$x'_2 = h_{ap1} x_2,$$
 (14-129)

Рис. 14-22. Қозффициент $k_{zz} = f(q_2)$.

17,05

0,02

0.01

4.005

0.002

0,001

где $k_{\text{вир1}}$ определяют по (14-118); в относительных саниниях

$$x'_{2*} = x'_{2}I_{10}/U_{1}.$$
 (14-129a)

Ротор с бутылочными эакрытыми пазами и лигой клеткой (рис. 14-12,я)

Для короткозамкнутых роторов двигателей с высотами оси вращения h=250 мм при 2p=2 и с h=280+355 мм при 2p=2, 4, 6 и 8 целесообразно применять бутылочные назы с заливкой алюминием, выполняемые в соответствии с § 14-1 без скоса. Высоту верхней части паза h обычно выборают равной приблизительно 15 мм; при этом при f_2 —50 Гц $\xi \le 1$ и вытеспение тока в этой части стержия как от собственного поля назового рассеяния, так и от поля взаимной индукция пазового фассеяния пижней части стержия не учитывают. Для нижней части стержия вытеснение тока учитывается только в том случае, если приведенная высота этой части стержия $\xi > 1$.

Активнос сопротивление верхней части стержия, Ом.

$$r_{\text{CT,B}} = l_s / \gamma_B q_{\text{CT,B}} \cdot 10^s$$
. (14-130)

Активное сопротивление нижней части стержня, Ом,

$$r_{\rm cr n} = \frac{l_2}{\gamma_8 q_{\rm cr, n} \cdot 10^4} k_{\rm s. r. n}, \qquad (14-131)$$

где $k_{\text{в.т.н}}$ — коэффициент вытеснения тока в инжией части стержия.

Комффицисит $k_{\text{в.т.н.}}$ больше 1 в тех случаях, когда глубина процикповения тока в стержень бутылочного паза h_{p} , найденная по (14-111) при $h_{\rm cr} = h_{\rm n2}$ h_2 , превышает значение h (см. рис. 14-12,8). Это обычно имеет место при значениях скольжения $0.2 < s \le 1$. В этих случаях коэффициент $k_{\rm B,T,H}$ определяют так же, как для ротора с простыми овальными пазами и литой клеткой в следующем порядке.

Ряссчитывают глубину проникновения тока в нижнюю часть

стержия Арм, мм.

$$h_{p,n} = h_p - h.$$
 (14-132)

Определяют ширину нижней части стержня $b_{\rm p,n}$ и площадь поперечного сечения $q_{\rm p,n}$, соответствующие глубние проникновения тока $k_{\rm p,n}$, по (14-112), (14-112a) и по (14-113), (14-113a) с заменой $k_{\rm p}$, $b_{\rm p}$ и $q_{\rm p}$ соответственно на $k_{\rm p,n}$, $b_{\rm p,n}$ и $q_{\rm p,n}$. Затем рассчитывают коэффиниент $k_{\rm p,T,n}$ по (14-114) с заменой $k_{\rm p,T}$, $q_{\rm cr}$ и $q_{\rm p}$ соответственно $k_{\rm b,T,n}$, $q_{\rm cr,m}$ и $q_{\rm p,n}$.

Активное сопротивление короткозамыкающих колец, приведенное

к току стержия $r_{\rm KJ}$, определяют по (14-115).

Активное сопротивление верхней части клетки, приведенное к статору, Ом,

$$r'_{R} = k_{upl} r_{cr.B},$$
 (14-133)

где $k_{\text{пр1}}$ определяют по (14-118).

Активное сопротивление пижней части клетки, приводенное к статору, Ом,

$$r'_{\mathrm{H}} = k_{\mathrm{HPI}} r_{\mathrm{CT, Tr}}. \tag{14-134}$$

Активное сопротивление общей цепи ротора, приведенное к статору, Ом,

$$r'_0 = k_{\text{sppl}} r_{\text{KH}}.$$
 (14-135)

Коэффицисыт проводимости рассеяния нижией части клетки

$$\lambda_{26} = \lambda_{0.0} = \left[\frac{h_1 + 0.8r_2}{6r_1} \left(1 - \frac{\pi r_{11}^2}{2q_{11.0}}\right)^2 + 0.66 - \frac{b}{4r_1}\right] \psi'' - \left[\frac{h - 0.18}{2b}\right]. \quad (14-136)$$

Здесь ф" — коэффициент, характеризующий уменьшение проводимости назового рассеяния нижней клетки вследствие вытеспения тока,

$$\psi'' = h_{xn}/(h_{n2} - h_2 - h), \qquad (14-136a)$$

где $h_{xx} = (h_{xx} - h_2) \psi - h$.

Комффициент ф определяют из рис. 14-21 в завленмости от значе-

нин Е, рассчитанного для всей высоты стержня; прп Е≤1 ф"≈1.

Коэффициент проводимости расселиня взаимной индукции инжиего и верхнего паээв

$$2_{\text{H B}} = \frac{h - 0.16}{2b} + 1.09 = 1.12 \frac{h^2}{l_B} = 10^3$$
, (14-137)

где I_2 суммарный ток верхней и нижней частей стержия, Λ ; приближение значение I_2 для расчета рабочего режима определяют по (14-123).

Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния λ_{n2} рас-

считывают по (14-124).

Коэффициент проводимости расселиня короткозамыкающих колец $\lambda_{\text{кл}}$ определяют по (14-125).

Коэффициент проводимости рассеяния общей цени ротора

$$\lambda_{20} = \lambda_{\text{rr.B}} + \lambda_{22} + \lambda_{\text{Krr.}} \qquad (14-138)$$

Индуктивное сопротивление нижией части клетки, приведенное к статору, Ом,

$$x'_{B} = x_{1}\lambda'_{2B}/\lambda_{1}, \tag{14-139}$$

где λ_{2n} — приведенный коэффициент проводимости расселиия инжией части клетки,

$$\lambda'_{2n} = \lambda_{2n} \frac{l_2 Z_1}{l_1 Z_2} k_{.061}^2.$$

Индуктивное сопротивление общей цепи ротора, принеденное к статору, Ом, ·

$$x'_0 = x_1 \lambda'_{20} / \lambda_1,$$
 (14-140)

где λ'_{20} — приведенный коэффициент проводимости рассеяния общей цепи ротора,

$$\lambda'_{20} = \lambda_{20} \frac{l_2 Z_1}{l_1 Z_2} k_{001}.$$




Рис. 14-23. Схема замещения ротора с бутылочными пазами или с двойной клеткой.

Результирующие сопротивления ротора, приведенные к статору, определяются в соответствин со схемой замещения (рис. 14-23).

Актявное результирующее сопротивление, Ом,

$$r'_{2} = r'_{0} + r'_{\pi} \theta_{\pi}, \qquad (14-141)$$

где $\theta_{\rm g} = r'_{\rm B} / (r'_{\rm B} + r'_{\rm H})$; при $s = 1 - r'_{\rm 2} = r'_{\rm O} + r'_{\rm B}$.

Индуктивное результирующее сопротивление, Ом,

$$x'_2 = x'_0 + x'_B \Theta^2_x,$$
 (14·142)

где $\theta_x = q_{xx}/(q_{xx} + q_{ot.p})$.

Значение q_{xn} определяют по (14-112)—(14-112а) и (14-113)—(14-113а) с заменой h_p , b_p и q_p соответственно на h_{xn} , b_{xn} и q_{xn} в рабочем режиме $\theta_x = \theta_n$.

Ротор с прямоугольными открытыми пазами и сварной клеткой (рис. 14-12,г).

Активное сопротивление стержия клетки определяют по (14-108) с добавлением сопротивления лобоных частей стержия. Ом,

$$r_{\rm cr.a} = \frac{l_{\rm cr} - l_2}{\gamma_{\rm a} q_{\rm cr} \cdot 10^3}.$$

Для рабочего режима в (14-108) $k_{\rm BT}{=}1$; для других режимов работы ξ определяют по (14-109), принимая отношение $b_{\rm CT}/b_{\rm BZ}{=}0.9$, при учете припуска на сборку сердечника $b_{\rm O}$ (по табл. 14-3) и некоторого

зазора на укладку стержней. Для сварной алюминиевой клетки при γ_{75} =24 н γ_{115} =22,0 См/мкм (табл. 14-29) и при γ_{1} =50 Гц выражения (14-110) справедливы.

Коэффициент вытесиения тока

$$k_{\rm B,T} = 1 + \frac{l_{\rm g} - n_{\rm g} l_{\rm g}}{l_{\rm g}} \, \varphi, \qquad (14-143)$$

где коэффициент $q=f(\xi)$ определяют из рнс. 14-21; значения $r_{\rm кn}$, $k_{\rm mp2}$, $k_{\rm mp1}$, r'_2 , r'_{2*} определяют по (14-115), (14-116), (14-118)—(14-120), принимая при этом $k_{\rm ch}=1$.

Коэффициент проводимости рассениня прямоугольного открытого

паза (рис. 14-12.2)

$$\lambda_{m} = \frac{h_{02} - h_{m}}{3b_{n2}} \psi + \frac{h_{m}}{b_{n2}}, \qquad (14-144)$$

где ψ коэффицисит, учитывающий уменьшение проводимости пазового рассеянии при вытеснении тока; $\psi = f(\xi)$ определяют по рис. 14-21. Для рабочего режима $\psi = 1$.

. Проводимость дифференциального рассеяния λ_{n2} определяют по (14-124); проводимость рассеяния короткозамыкающих колсц свариой

клетки λ_{RR} — по (14-125).

Полную проводимость расселиня обмотки ротора определяют по (14-127), принимая $\lambda_{\rm ck}$ =0, так как двигатели с высотами оси вращения свыше 160 мм выполняют без скоса пазов.

Значения x_2 , x'_2 я $x'_{2\bullet}$ определяют но (14-128) — (14-130).

г) Параметры фазного ротора

Активиое сопротивление обмотки фазы ротора, Ом.

$$r_s = w_s l_{cps} / \gamma_s q a_s \cdot 10^s, \qquad (14-145)$$

где у попределяют по табл. 14-29.

Активное сопротивление обмотки фазы ротора, приведеннос к обмотке статора, Ом,

$$r'_2 = k_{\text{mp1}} r_2,$$
 (14-146)

где $k_{\text{прі}} = (w_{\text{афі}}/w_{\text{аф2}})^2$; в относительных едіппіцах

$$r'_{2*} = r'_{2}I_{4n}/U_{1}.$$
 (14-147)

Коэффициент проводимости рястеяния примоугольного полузакрытого паза λ_{n2} определяют по (14-100) с заменой в формуле b_{n1} на b_{n2} и в соответствии с размерами на рис. 14-24.

Коэффициент проводимости дифференциального

рассеянив

$$\lambda_{\rm A4} = 0.9 t_{\rm e} (q_{\rm e} k_{\rm obs})^2 k_{\rm obs} k_{\rm A5} / \delta k_{\rm b}, \qquad (14-148)$$

где k_{m2} — коэффициент, учитывающий дополнительно к k_3 влияние открытия пазов ротора на проводнмость дифференциального рассеяния,

$$k_{\text{ma}} = 1 - \frac{0.033b^2_{\text{m}}}{l_2\delta};$$
 (14-149)




Рис. 14-24. Размеры прямоугольного полузакрытого пааз фазного ротора (к определению коэффициента проводпьюсти рассеяния).

здесь $b_{\rm nr}$ ширина шлица ротора; $k_{\rm n2}$ коэффициент дифференциаль ного рассеяния принциается из табл. 14-33.

Коэффициент проводимости расселния лобовых частей обмотки

$$\lambda_{ns} = 0.34 - \frac{q_2}{l_0} (l_{ns} = 0.64 \beta \tau).$$
 (14-150)

Коэффициент проводимости рассеяния обмотки

$$\lambda_3 = \lambda_{\pi 2} + \lambda_{\pi 3} + \lambda_{\pi 2}. \tag{14-151}$$

Таблаца 14-33

Значения коэффициента $k_{\rm AS}$ для фазного ротора

q _s	. 8	3,5	4	4,5	. 5	В
k_{R3}	0,0111	U ,0079	0,0062 .	0,0051	0,0043	0,0030

Индуктивное сопротивление обмотки фазы ротора, Ом,

$$x_2 = \frac{1.58f_1 l_2 w_2}{pq_2 \cdot 10^4} \lambda_2. \qquad (14-152)$$

Индуктивное сопротивление обмотки фазы ротора, приведенное к обмотке статора, Ом,

$$x'_2 - k_{mp1} x_2;$$
 (14-153)

в относительных единицах

$$x'_{2n} = x'_{2}I_{1B}/U_{1}.$$
 (14.154)

14-7, НАМАГНИЧИВАЮЩИЙ ТОК

а) Магнитная цепь двигателя

Магнитная цепь асинхронного двигателя, как и других вращающихся электрических машии, симметрична; поэтому достаточно проводить расчет намагничивающего тока для одной нары полюсои дингателя.

Магинтиую цень двигателя можно рассматривать как состоящую из пяти однородных участков, соединенных последовательно: воздушный эазор, зубцы статора, зубцы ротора, спинка статора и спишка ротора. При расчете м. д. с. принимают дли каждого участка равномерное распределение индукции.

Ход расчета заключается в определения для каждого участка его размеров и площади поперечного сечення, магнитной индукции, напряженности поля, расчетной средней длины магнитной силовой линии, магнитного напряжения участка, затем рассчитывают суммарнуюм, д. с. и намагиччивающий ток.

Значения магнитной индукции на отдельных участках должны находиться в целесообразных пределах, так как увеличение магнитной индукции не только повышает намагничивающий ток п понижает коэффициент мощности двигателя, но и увеличинает магнитные потери, особенно в зубцах и спинке статора; малые значения магнитной индукции

понижают использование активных материалов двигателя, увеличивают его массу.

Кривая иоля вследствие насыщения магнитиой цени уплощается, что учитывается коэффициентами α_δ и k_Φ . Расчет магнитной цени ведется по основной волне нотока; в соответствии с этим магнитная фидукция B_δ является амилитудой основной волцы. Учет уплощения при расчете магнитного напряжения рубцов производится по методу, предложениему Ф. Пунга [Л. 22], со следующим отличием: Ф. Пунга предполагал, что пересечение действительной кривой поля в зазоре с первой гармонической этой кривой происходит в точках, отстоящих на 30° электрического угла от оси кривой. Между тем расчеты [Л. 26] показывают, что указанный угол следует принимать равным 35° .

Расчет намагничнвающего тока ведется только для поминального

нежима работы двигателя.

б) Воздушный зазор

Магинтное папряжение воздушного зазора на один полюс, А,

$$F_b = 0.088 k_a B_b \cdot 10^{\circ},$$
 (14-155)

сде k_b — корффициент воздушного авзора, учитывающий влияние на магнитное сопротивление зазора зубчатости статора и ротора, паличия радизявных вентиляционных каналон.

$$k_{\delta} = k_{\delta 1} k_{\delta 2} k_{\kappa}, \qquad (14-156)$$

где $h_{\rm al}$, $k_{\rm b2}$ — коэффициенты, учитывающие соответственно зубчатость статора и ротора; $h_{\rm R}$ — коэффициент, учитывающий уменьшение магнитного сопротивления зазора вследствие ответвления части мадинтного потока в раднальные каналы.

При полузакрытых и полуоткрытых пазах статора и полузакрытых

пазах ротора

$$k_{\delta l} = 1 + \frac{b_{\rm m}}{t_1 - b_{\rm m} + \frac{5\delta t_1}{b_{\rm m}}}; \qquad (14-157)$$

$$k_{\rm a2} = 1 - \left[\frac{b_{\rm in}}{l_2 - b_{\rm in} + \frac{5\delta l_2}{b_{\rm in}}}; \right]$$
 (14-158)

в (14-157) подставляют $b_{\rm m}$ паза статора, а в (14-158) — $b_{\rm m}$ паза ротора.

При открытых пазах статора и ротора k_{51} и k_{52} вычисляют по указанным выше формулам с подстановкой вместо ширины щели b_{10} — ширины паза, соответственно b_{01} и b_{22} .

При наличии радиальных вентиляционных каналов на одной части двигателя (на статоре или на роторе)

$$k_{\rm x} = 1 - \frac{3\delta}{t_0 + 3\delta \left(1 + t_0/t_0\right)} \,. \tag{14-159}$$

При совиадающих каналах на обоих частях двигателя (на статоре и на роторе)

$$k_{\rm K} = 1 - \frac{1.5\delta}{l_{\rm B} + 1.5\delta (1 + l_{\rm B}/l_{\rm K})}$$
 (4-160)

в) Зубцы статора

Трапецеидальные полузакрытые пазы (рис. 14-10,а)

Магнитиая индукция в равновеликом поперечном сеченин зубца $B_{\rm al}$ определяется на (14-23). Напряженность магнитного поля в зубце $H_{\rm al}$ при $B_{\rm al} {<} 1,8$ Т определяют по приложенням 18—20 в зависимости от принятой марки стали; при $B_{\rm al} {>} 1,8$ Т — по приложению 24 или 25, в занисимости от принятой марки стали и коэффициента k_3 , учитывающего ответвление части магнитного потока в паз статора. Коэффициент k_3 определяют на 1/3 высоты зубца, считая от панболее узкой части паза:

$$k_{0(1/3)} = l_{1(1/3)}/b_{01}k_{0},$$
 (14-161)

где $t_{1(1/3)} = \pi (D_1 + 2/3h_{\pi 1})/Z_1$.

Расчетная длина магинтной силовой линии и зубце, мм,

$$L_{31} = h_{\pi 1}$$
. (14-162)

Магнитное напряжение зубцов статора, Л,

$$F_{ai} = 0.1H_{ai}L_{ai}. (14-163)$$

Прямоугольные полуоткрытые и открытые пазы (рис. 14-10,6 и в)

Магиитная индукция в расчетном наименьшем сечении зубца $B_{\text{віманс}}$ определяется из (14-41). При $B_{\text{віманс}} \leqslant 1.8$ Т напряженность поли $H_{\text{ві}}$ определяют на 1/3 высоты зубца, считая от его наиболее узкой части.

ИІнрина зубца в расчетном сечении, мм,

$$b_{\text{ai}}(1/3) = \frac{\pi (D_1 + \frac{2}{3}h_{\text{mi}})}{Z_1} - b_{\text{mi}}.$$
 (14-164)

Магнитиая индукция в расчетном сечении, Т,

$$B_{s1(1/3)} = t_1 B_5 / h_c b_{s1(1/3)}$$
 (14-165)

Напряженность поля определяют из приложений 18—20 в зависимости от припятой марки стали.

При $B_{\text{отмаке}} > 1.8$ Т напряженность поля определяют в трех поперечных сеченых зубца — минимальном, среднем и максимальном.

Ширина зубца в расчетных сечениях, мм,

$$b_{\text{a1MSSOC}} = \frac{\pi (D_1 + 2h_{\text{III}})}{Z_1} - b_{\text{a1}}; \tag{14-166}$$

 $b_{\text{отмин}}$ определяется из (14-41);

$$b_{\text{alcn}} = (b_{\text{almake}} + b_{\text{almer}})/2.$$
 (14-167)

Магнитиая индукция в расчетных сечениях: B_{vlmare} находится из (14-41);

$$B_{31\text{MRE}} = B_{31\text{MARC}}(b_{31\text{MRE}}/b_{31\text{MARC}});$$
 (14-168)

$$B_{\text{alop}} = B_{\text{almake}}(b_{\text{alop}}/b_{\text{almake}}). \tag{14-169}$$

Напряженность поля для каждого из расчетных сечений зубца, если индукция в них превышает 1,8 Т, определяют по приложениим 24 и 25 в зависимости от марки стали и коэффицисита k_2 , принимающего следующие значения:

для $B_{\text{зімакс}}$

$$k_{\text{aimanc}} = t_{\text{1mm}} / b_{\text{aimm}} k_{\text{c}};$$
 (14-170)

для $B_{
m elmun}$

$$k_{\text{olmage}} = t_{\text{lmarc}} / b_{\text{almage}} k_c; \qquad (14-171)$$

для B_{step}

$$k_{\text{3lcp}} = (k_{\text{SlMgHo}} + k_{\text{3lMHF}})/2.$$
 (14-172)

Расчетное значение напряженности поля, А/см,

$$H_{\rm Si} = (H_{\rm SiMARC} + 4H_{\rm SiGD} + H_{\rm SiMRR})/6.$$
 (14-173)

Расчетную длину магинтной силовой линии в зубце и магнитное напряжение зубцов статора определяют по (14-162) и (14-163).

г) Зубцы ротора

Овальные полузакрытые и закрытые пазы (рис. 14-12,а и б)

Магинтная индукция в равновеляком поперечном сеченни зубца B_{32} припимается из (14-54). Прн $B_{32} \leqslant 1,8$ Т напряженность поля принимают из приложений 18—20; прн $B_{02} > 1,8$ Т — из приложений 24 и 25, причем коэффициент

$$k_{3(1/3)} = t_{2(1/3)}/b_{32}k_c,$$
 (14-174)

ege

$$I_{2(1/2)} = \pi \left(D_{112} - \frac{4}{3} h_{112} \right) / Z_2.$$

Расчетная длина магинтной силовой линии в зубце, мм,

$$L_{32} = h_{m2} - 0.2r_2.$$
 (14-175)

Магнитное напряжение зубцов ротора, А,

$$F_{82} = 0.1 II_{82} L_{a2}.$$
 (14-176)

Бутылочные закрытые пизы (рис. 14-12,8)

Средияя ширина зубца верхней части паза, мм,

$$b_{a,a2} = \pi (D_{a2} - 2h_2 - h) / Z_2 - b.$$
 (14-177)

Магнитиая индукция в среднем сечении зубца верхней части паза $B_{a,n2}$ определяется из (14-54) с заменой b_{a2} на $b_{a,n2}$.

Напряженность магинтного поля в зубце, носкольку она не превышает 1,8 Т, определяют из приложений 18—20.

Расчетная длина магнитной силовой линии, мм.

$$L_{3,22} = h_2 + h, \tag{14-178}$$

Магнитное напряжение зубцов верхней части наза, А,

$$F_{3,92} = 0.1 H_{3,92} L_{3,92}.$$
 (14-179)

Магнитная индукция в равновеликом сечении зубца инжией части паза $B_{3,\mathrm{H}2}$ определяется из. (14-54).

Напряженность магнитного поля в зубце нижней части паза при $B_{3 \text{ H2}} \leq 1.8 \text{ T}$, а также при $B_{3 \text{ H2}} > 1.8 \text{ T}$ находят так же, как для зубцов ротора с овальными назами. При Вала>1,8 Т коэффициент

$$k_{3(1/3)} = t_{\text{EZ}(1/3)}/b_{3,\text{EZ}}k_{c_1}$$
 (14-180)

где

$$t_{\rm H2~(1/3)} = \frac{\pi \left(D_{\rm H8}^{-1} - \frac{4}{3} h_{\rm H8} - \frac{2}{3} (h_2 + h)\right)}{Z_{\rm m}}.$$

Расчетная длина магнитной силовой линии в зубце нижней части паза, мм,

$$L_{3.02} = r_1 + h_1 + 0.8r_2. \tag{14-181}$$

Матинтное папряжение зубцов нижней части наза, А,

$$F_{a_{11}2}=0.1H_{a_{12}}L_{a_{11}2}$$
 (14-182)

Магнитное напряжение зубцов ротора, А.

$$F_{32} = F_{4,B2} + F_{8,B2}. \tag{14-183}$$

Назы прямоугольные открытые (рис. 14-12,г) и прямоугольные полузакрытые (рис. 14-16)

Магнитную индукцию в наиболее узком месте зубца $B_{
m 32MBKC}$ находят из (14-68). При $B_{\text{32MSRC}} \leq 1.8$ Т напряженность поля H_{32} определяют на 1/3 высоты зубца, считая от его наиболее узкого места:

Ширина зубца в расчетном сечении, мм.

$$b_{\text{s2}\,\text{[1/3]}} = \frac{\pi \left(D_{\text{H2}} - \frac{4}{3} h_{\text{AR}} \right)}{Z_{\text{a}}} - b_{\text{n2}}. \tag{14-184}$$

Магнитная пидукция в расчетном сечении, Т,

$$B_{a2(1/3)} = \frac{t_a B_b}{b_{a2(1/3)} k_a}.$$
 (14-185)

Напряженность поля определяют из приложений 18 20. Расчетная длина магнитной силовой линип в зубис, мм,

$$L_{J2} = h_{D2}$$
. (14-186)

Магинтиое напряжение зубцов ротора рассчитывают по (14-176). 11рп $B_{\text{22Marc}} > 1.8$ Т напряженность поля находят в трех расчетных сечениях зубца - минимальном, среднем и максимальном,

Ширина зубца в расчетных сечениях, мм:

при отирытом пазе

$$b_{u2\text{Mare}} = l_2 = b_{\pi 2};$$
 (14-187)

при полузакрытом пазе

$$b_{32\text{Marc}} = \pi \left(D_{\text{H2}} - 2h_{\text{in}} - 2h_{\text{R}} \right) / z_2 - b_{\text{H2}};$$
 (14-187a)

$$b_{32MRR} = \pi \left(D_{H2} - 2h_{H2} \right) / z_2 - b_{H2}.$$
 (14-1876)

Магинтная индукция в расчетных сечениях, Т, $B_{\text{узманс}}$ — из (14-68):

$$B_{a2\text{MBH}} = B_{a2\text{MBHO}}(b_{a2\text{MBHO}}/b_{a2\text{MBHO}});$$
 (14-188)

$$B_{32\text{cp}} = (B_{32\text{MBH}} + B_{32\text{MBH}})/2.$$
 (14-189)

Папряженность поля для каждого из расчетных сечений зубца, если индукция в них превышает 1,8 T, определяют из приложений 24 и 25, в зависимости от марки стали и коэффициента $k_{\rm a}$, принимающего следующие зпачения:

 $для B_{32мако}$

$$k_{\text{a2Make}} = l_{\text{2Mms}} / b_{\text{a2Mms}} k_{\text{e}};$$
 (14-190)

для $B_{\rm a2mm}$

$$k_{32\text{Nmm}} = \ell_{2\text{Marc}}/b_{32\text{Marc}}k_0;$$
 (14-191)

для $B_{\rm a2co}$

$$k_{\rm B20D} = (k_{\rm B2MOHC} + k_{\rm B2MOH})/2,$$
 (14-192)

Расчетное значение напряженности поля, А/см,

$$H_{a2} = (H_{a2\text{Marc}} + 4H_{a3\text{CP}} + H_{a2\text{Mull}})/6.$$
 (14-193)

Расчетную длину магнитной силовой линин в зубце и магнитнос напряжение зубцои ротора определяют по (14-176) и (14-186).

д) Спинка статора

Магнитную индукцию в спинке статора B_{c1} паходят из (14-20).

Напряженность магнитного поля H_{c1} при 2p=2 и $B_{c1} \le 1.4$ Т, а также при $2p \ge 4$ берут на приложений 21-23; при 2p=2 и $B_{c1} > 1.4$ Т—из приложений 15-17, причем расчетное значение B_{c1} из (14-20) уменьшают на 0.4 Т.

Расчетняя длина магнитной силовой липии, мм,

$$L_{c1} = \pi (D_{e1} - h_{c1}) / 4p.$$
 (14-194)

Магнитное напряжение спинки статора, А, . .

$$F_{cl} = 0.1 H_{cl} L_{cl}$$
 (14-195)

е) Спинка ротора

Магнитную индукцию в спинке ротора B_{c2} находят из (14-56). Напряженность поля H_{c2} ири $2\,p{=}2$ определяют из приложений 15—17, а при $2\,p{>}4$ — из приложений $21{-}23$.

Расчетная длина магнитной силовой линии, мм, при 2 р=2

$$L_{c2} = h_{c2} + \frac{2}{3} d_{x2}; \qquad (14-196)$$

при 2 р≥4

$$L_{e2} = \pi (D_2 + h_{e2} + 1^1 f_3 d_{H2}) f_4 \rho$$
. (14-197)

Магнитное напряжение спинки ротора, А,

$$F_{c2}=0.1 H_{c2}L_{c2}.$$
 (14-198).

ж) Параметры магнитной цели

Намагничивающая сила магнитной цепи на один полюс, А,

$$\Sigma F = F_{a} - [-F_{a1} + F_{a2} + F_{c1} + F_{c2}]$$
 (14-199)

Коэффициент насыщения магнитной цепи

$$k_0 = \Sigma F/F_{2*} \tag{14-200}$$

Намагинчивающий ток, А,

$$I_{x} = \frac{\{2, 22\Sigma Fp\}}{m_{1}\omega_{\text{add}}},$$
 (14-201)

в процентах номинального тока

$$I_{\text{N}\%} = I_{\text{M}} \cdot 100/I_{10} \tag{14-202}$$

Главное пидуктивное сопротивление, Ом,

$$x_{\rm M} = E/I_{\rm ot},$$
 (14-203)

где $E = k_c U_1$;

в относительных единнцах

$$x_{\text{NA}} = x_{\text{N}} I_{10} / U_1.$$
 (14-204)

Коэффициент рассеяния статора

$$\tau_1 = x_1/x_M.$$
 (14-205)

Коэффициент сопротивлении статора

$$\rho_1 = r_1 / (x_1 + x_{bi}). \tag{14-206}$$

Если $k_{\rm B} \!\!\!\! > \!\!\! 1,7$ и при этом $\tau_{\rm I} \!\!\! > \!\!\! > \!\!\! 0,05$, то определяют э. д. с. холостого хода, В,

$$E_n = U_1/(1+\tau_1) \sqrt{1+\rho_1^2};$$
 (14-207)

١

при отлични E_0 от значения э. д. с. $E = k_a U_1$ более чем на 3% повторяют расчет намагничивающего тока и прочих параметров по (14-155) — (14-207) при маглитимх индукциях B_3 , B_{a1} , $B_{a2}B_{c1}$ и B_{c2} , измененных пропорционально отношению E_0/E .

14-8. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧИХ И ПУСКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСНОВЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ

В основу расчетного определення рабочих и пусковых характеристик асинхронных двигателей могла бы быть положена схема замещения, изображениая на рис. 14-25. Эта схема с достаточной степенью точности описывает зависимость $I_1 = f(s)$ при всех режимах работы двигателя, если павестны значения входящих в нее активных и индуктивных сопротивлений. Параметры схемы замещения в днапазопс екольжений от критического до равного единице (режим короткого замыкания) ис постоящы, а изменяются в зависимости от эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния. Магнитные потери в сердечнике статора могут быть учтены эквивалентным активным сопротивлением r_{c*} включениям испосредственно на выводы двигателя; это сделано

в предположении, что потери в стали создаются магнитным потоком, соответствующим полиым потокосцеплениям обмотка статора, включая потокосцепления рассеяиня; если пренебречь падением напряжения в активном сопротивлении обмотки статора, то этому потоку будет соответствовать напряжение U_1 на первичных зажимах.

При указанной схеме замещения ток статора

$$f_1 = U_1 \frac{1}{r_1 r'_2 + I(x_1 + x_M) r'_2 - [(x_1 x'_2 + x_1 x_M + x'_2 x_M) - I(x'_2 + x_M) r_1] s}$$
(14-208)

Второс слягаемое этого выражения при постоянных параметрах схемы замещения представляет собой уравнение окружности в комплексной форме. Как известно [Л. 30], уравнение окружности с произ-




Рис. 14-25. Схема замещения асинхронного двигателя.

Рис. 14-26. Упрощенная схема замещения с вынесенным на зажимы намагничивающим контуром.

вольным расположением центра относительно начала координат в общем виде имеет рид:

$$\vec{V} = (\vec{A} \cdot | \cdot \vec{B}v)/(\vec{D} + \vec{E}v),$$

где A, B, D, E — постоянные комплексные; v — вещественная перемецная, изменяющаяся в пределах от $+\infty$ до $-\infty$,

Выражение (14-208) описывает, следовательно, круговую диаграмму аспихронного двигателя, полностью соответствующую схеме замеще-

ния на рис. 14-25.

Однако использование выражения (14-208) для построения круговой днаграммы или для аналитических расчетон при определении рабочих и пусковых характеристик двигателя сложно, поэтому с достаточпой степенью точности применяется более простая зависимость $I_1 = = f(s)$, базирующаяся на видоизмененной схеме замещения. Действительно, выражение (14-208) для тока статора I_1 эначительно упрощается, если схему замещения на рис. 14-25 преобразонать так, как это показапо на рис. 14-26, т. е. если намагничивающий контур вынести на первичные выводы. Тогда ток статора будет равен:

$$I_1 = U_1 \frac{1}{r_1 + l} + U_1 \frac{1}{r_1 + l(x_1 + x_{hl})} + U_1 \frac{s}{r''_2 + [r'_1 + l(x'_1 + x''_2)] s}, \quad (14-209)$$

где r'_1 , x'_1 , r''_2 , x''_2 — сопротивлення схемы замещення, которые отличаются от соответствующих параметров ехемы замещення на рис. 14-25 некоторыми комплексными коэффициентами [Л. 11, 25] в связи с выиссепием намагничивающего контура на первичные выводы.

Из (14-209) видно, что ток статора можно рассматривать как сумму двух токов: дока при идеальном холостом ходе и тока нагрузки.

Третий член уравиения (14-209) является уравиением окружности, проходящей через конец вектора тока $\hat{t}_1 - \hat{t}_0$ при холостом ходе машины. Эта окружность является годографом нектора W_2 при изменении скольжения s от $+\infty$ до $-\infty$. Дейстрительно, третий член выражения (14-209) может быть представлен в виде [Л. 25]

$$I''_{a} = U_{a}/(Cz_{1} + C^{2}z'_{2g}),$$
 (14-210)

где $z_1 = r_1 + jx_1$; $z'_{22} = r'_2/s + jx'_2$; $\dot{C} = (z_1 + jx_2)^2 |x_2 - 1| + (r_1 + jx_1)/jx_2 - 1$ $= (1 + r_1)(1 - jr_2) = Ae^{jr_1}$; при этом $A = (1 + r_1) \sqrt{1 + p^2}$; $- \lg \gamma = p_1$; r_1 определяют из (14-205), $p_1 = \mu_2$ (14-206).

Подставив в (14-210) $C = Ae^{II}$, [получим:

$$I''_{z} = \frac{U_{1}e^{-j2\tau}}{Ae^{-j\tau}z_{1} + A^{z}z'_{2A}}.$$

Обозітачив

$$Ae^{-jt}z_1 = \dot{z}'_1 = r'_1 + jx'_1;$$

$$A^{y}z'_{2s} = z^{i'}_{2s} = r''_2/s + jx''_2;$$

«окончательно для тока I^{rr}_{π} получим:

$$I''_{2} = \frac{U_{1}e^{-j2\tau}}{(r'_{1} + r''_{2}/s) + i(x'_{1} + x''_{3})} = \frac{U_{1}e^{-j2\tau}s}{r''_{2} + [r'_{1} + i(x'_{1} + x''_{3})]s}, \quad (14-211)$$

т. е. уравнение окружности в комплексной форме, аналогичное третьему члену выражения (14-209); начало системы координат этой окружности лежит в конце вектора тока $I_1 = I_0$, а координатные оси повернуты на угол 2γ влево относительно основной системы координат выражения (14-208); при этом

Так как в значительном большилстве случаев $\rho_1 \leq 0,1$, то практически вполне достаточную точность при расчетах дают выражения

Уравнение (14-209) с учетом (14-211) может быть положено в основу определения рабочна и пусковых характеристик асинхронного двигателя. Оно значительно проще и удобнее для пользования, чем основное выражение (14-208), и обеспечивает вполне точные результаты.

Рабочие и пусковые характеристики двигателя можно определять либо из круговой днаграммы, построенной (см. § 14 13) по (14-209) с учетом поворота осей координат для окружности $I''_2 \longrightarrow f(s)$ "на угол 2γ

согласно (14-211), либо аналитическим путем, без построения круговой

днаграммы.

Аналитические способы определения характеристик двигателей особо важную роль играют при выполнении расчетов на ЭВМ, где пользование круговой днаграммой затрудинтельно. Ниже приводится аналитический способ, предложенный Т. Г. Сорокером [Л. 25]. При расчете по этому способу не требуется задаваться предварительным значением скольжения, проверять в конце расчета значение полученной мощности и после корректировки значения скольжения повторять весь расчет спачала.

В § 14-9—14-12 приведена методика расчетного определения основных параметрон двигателя при холостом ходе и номинальном режиме, определения его пусковых характеристик и максимального момента [Л. 26]. Наряду с аналитическим способом определения рабочих и пусковых характеристик двигателя в § 14-13 дли также способ графического построения круговой днаграммы и определения из нее всех нышеуказанных характернстик.

Следует подчеркнуть, что как анализические формулы, так и круговая диаграмма имсют в евоей основе один и тежс уравнения (14-208), (14-209) и (14-211); поэтому результаты, полученные при пользовании тем или иным методом определения характеристик днигателя,

идентичны.

Что касается степени точности получаемых результатов, то она для обоих способов практически одинакова. Кроме того, и в том и в другом случае преследовать особую точность получаемых результатов не имеет практического смысла, так как из-за известной приближенности расчетных формул для определения отдельных состанляющих индуктивных сопротивлений, в особенности с учегом насыщения от полей рассеяния, нет особых оснований ожидать полной сходимости результатов расчета и опыта (некоторые расхождения всегда практически допустимы). Однако аналитический метод определения характеристик асинхронного двигателя является в настоящее время все же практически наяболее присмлемым, так как он с усисхом используется при расчетах на ЭВМ.

14-9. ХОЛОСТОЙ ХОД

Реактивная составляющая тока статоря при синхронном вращении, А,

$$I_{e,p} = U_1 / x_M (1 + \tau_1) (1 + \rho^2_1),$$
 (14-213)

где τ_1 определяют нэ (14-205), ρ_1 — нз (14-206).

Если коэффициент сопротивления статора р₁≤0,1, то здесь и далее

привимают $\rho^2_1 = 0$.

учитывая, что в режиме холостого хода ток статора I_0 мало отлических (i) тока $I_{0,0}$, электрические потери в обмотке статора при синхронном вращении будут, $B_{\rm r}$,

$$P_{0.M1} = m_1 I^2_{cp} r_1 (1 + \rho^2_1).$$
 (14-214)

Расчетная масса стали зубцов статора, кг: при трапецеидальных полузакрытых пазах

$$G_{\text{nl}} = 7.8Z_1b_{31}h_{\alpha1}l_{2\phi1} \cdot 10^{-6};$$
 (14-215)

15-611

при прямоугольных полуоткрытых и открытых разах

$$G_{31} = 7.8Z_1b_{31\text{ ep}}h_{\pi 1}l_{3\Phi 1} \cdot 10^{-6}.$$
 (14-216)

Магнитные потери в зубцах статора, Вт,

$$P_{a1} = 1.7 p_{1,0,550} \left(\frac{I_1}{50}\right)^{\beta} R^2_{sicp} G_{at},$$
 (14-217)

где коэффициент 1,7 учитывает влияние технологического процесса паготовления сердечника статора, а также неравномерности распределения магнитной индукции; $p_{1,0}/_{50}$ — удельные потери в стали при частоте перемагивчивания 50 Гц и магнитной индукции 1 Т; при толщине листов 0,5 мм эти нотери для рекомендуемых марок стали равны;

	Марка	ста	JIN		•	71.0/50. By/sr
2013 п	2211					2,5-2,6
2312.						1,75
2411.						1,6

в — показатель степени, равный 1,5 для стали марок 2013 и 2211; 1,4 — марки 2312; 1,3 — маркя 2411

При /1=50 Гц и толщине листов 0,5 мм потери в зубцах, Вт, выра-

жаются зависимостями:

для стали марок 2013 и 2211

$$P_{a1} = 4.4B^{2}_{31cp}G_{o1};$$
 (14.218)

для стали марки 2312

$$P_{a1} = 3.0B^2_{a1 cn} G_{a1};$$
 (14-219)

для стали марки 2411

$$P_{\text{J}} = 2.7B^2_{\text{alop}}G_{\text{al}}. \tag{14-220}$$

Расчетная масса стали спинки статора, кг.

$$G_{c1} = 7.8\pi (D_{n1} - h_{c1}) h_{c1} l_{s\phi 1} \cdot 10^{-8}.$$
 (14-221)

Магнитные потери в спинке статора, Вт,

$$P_{e_1} = 1.7 p_{1.0,80} \left(\frac{f_1}{50} \right)^{\beta} B_{e_1} G_{e_1},$$
 (14-222)

где значення $p_{1,0/50}$ п β такие же, как для зубцов стагора.

При h=50 Ги и толщине листов 0,5 мм потери в спинке, Вт. выражаются зависимостями:

для стали марок 2013 и 2211

$$P_{\text{cl}} = 4.4B^2_{\text{cl}}G_{\text{cl}};$$
 (14-223)

для стали марки 2312

$$P_{c1} = 3.0B^2_{c1}G_{c1};$$
 (14-224)

для стали марки 2411

$$P_{\rm el} = 2.7B^2_{\rm el}G_{\rm el}. \tag{14-225}$$

Суммариые магинтиме потери в сердечнике статора при холостом ходе, включающие добавочные потери в стали, Вт,

$$\Sigma P_{e} = P_{ii} \left[1 + 2 \sqrt{\frac{l_{i}}{10} (k_{b} - 1)^{a}} \right] + P_{ei}.$$
 (14 226)

Механические потери в двигателях со степенью защиты 1Р23, Вт; с радиальной системой вентиляции, с радиальными вентиляционпыми каналами, с вентиляционными лопатками на торцах ротора

$$\Sigma P_{\text{MX}} = (n_{0} + 11) (n/1000)^2 (D_1/100)^3;$$
 (14-227)

с радиальной спстемой вентиляции без радиальных вентиляцион-

$$\Sigma P_{\text{MX}} = h_{\text{MX}} (n/1000)^2 (D_1/100)^3,$$
 (14-228)

где коэффициент k_{MX} принимает следующие значения:

D _{BL} , NH	2₽	Fr
e≤ 250	2	Б
es 250	_≠ ≥4	6
250	2	6
250	==4	7

Для двигателей со степенью защиты IP41 и способом охлаждения IC0141 механические потери, Вт.

$$\Sigma P_{\text{MX}} = k_{\text{MX}} (n/1000)^2 (D_{\text{H}}/100)^4, \qquad (14-229)$$

где $k_{\text{MX}} = 1,3 (1 - D_{\text{m1}}/1000)$ при $2\rho = 2$ и $k_{\text{MX}} = 1$ при $2\rho \geqslant 4$.

Для двигателей со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0151 механические потеры, Вт,

$$\Sigma P_{\text{MX}} = (n_{\text{K}} + 11) \left(\frac{n}{1000}\right)^{3} \left(\frac{D_{1}}{100}\right)^{3} + \left(\frac{n}{1000}\right)^{3} \left(\frac{0.6D_{\text{M}}}{100}\right)^{4}. \quad (14-229a)$$

Актявная составляющая тока холостого хода, А,

$$I_{AS} = (P_{C,NI} + \Sigma P_{S} + \Sigma P_{NS})/m_{1}U_{1}. \tag{14-230}$$

Ток холостого хода, А,

$$I_{\mathfrak{g}} = \sqrt{P_{\mathfrak{g},\mathfrak{p}}} + I_{\mathfrak{g},\mathfrak{p}}^{\mathfrak{g}}. \tag{14-231}$$

Коэффициент мошности при холостом ходе

$$\cos \varphi_0 = I_{0a}/I_0. \tag{11-232}$$

14-10. НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Из (14-212) или (14-212а) следует:

$$r_{\kappa} = r'_{1} + r''_{3};$$

$$x_{\kappa} = x'_{1} \left[x''_{3};$$

$$z_{\kappa} = \sqrt{r^{2}_{\kappa} + x^{2}_{\kappa}};$$

$$z_{2} = \sqrt{r^{2}_{1} + x^{2}_{\kappa}};$$

$$(14-233)$$

Здесь $r_{\rm R}$, $z_{\rm R}$ расчетные приводенные активное, индуктивное и полное сопротивления короткого замыкания (s=1); z_{∞} — расчетное приведенное полное сопротивление схемы замещения при бесконечно больном скольжении $(s=\infty)$.

Механическая мощность двигателя, Вт,

$$P'_{2} = P_{2} + \Sigma P_{MX} + P_{X}, \qquad (14-234)$$

где Ра - добавочные потери при номинальной нагрузке, Вт.

$$P_{\pi} = 0.005 P_2/\eta$$
.

Механическую мощность двигателя ОНЖОМ представить также в следующем виде, Вт:

$$P'_{2} = m_{1}I''^{2}_{2}r''_{2}(1/s - 1).$$
 (14-235)

Обозначин $r''_2(1/s-1)$ через R_n (рис. 14-27), найдем [Л. 25]:


$$P'_{s} = m_{1}U^{2}, \frac{R_{R}}{(R_{R} + r_{R})^{3} + x^{2}_{R}}.$$
 (14-236)

При исходных вначениях P'_{2} , U_{1} , r_{n} и x_{n} сопротивление R_{n} , Ом, схемы замещения на рис. 14-27 определяется решением квадратного уравпения (14-236):

$$R_{\rm u} = \frac{m_1 U_1}{2P_2} - r_{\rm K} + \sqrt{\frac{m_1 U_1}{2P_2} - r_{\rm K}^2 - r_{\rm K}^2} . \tag{14-237}$$

Полное сопротивление ехемы замещения, Ом,

$$Z_{\rm R} = \sqrt{(R_{\rm R} + r_{\rm R})^{\rm s} + x_{\rm R}^{\rm s}}$$
 (14-238)



Целесообразно производить проверку вычисленных значений $R_{
m H}$ и $Z_{\rm H}$ по формуле

$$m_{\nu}U^{2}, R_{\nu}/Z^{2}_{\nu} = P'_{\nu}$$
 (14-239)

Скольжение

$$s_0 = \frac{1}{1 + R_0 / T_0^{\prime r_0}}, \qquad (14-240)$$

Актинная составляющая тока статора при синхропном вращеини. А.

$$I_{e,n} = (P_{e,n1} + \Sigma P_e) / m_1 U_1.$$
 (14-241)

Расчетный ток роторя, А,

$$I''_2 = U_1/Z_0$$
. (14-242)

Активная и реактивная составляющие тока статора, А,

$$I_{u1} = I_{u-u} + I''_{x} \left(\frac{R_{x} + r_{x}}{Z_{0}} \frac{1 - \rho^{2}_{x}}{1 + \rho^{2}_{x}} + \frac{\lambda_{x}}{Z_{0}} \frac{2\rho_{x}}{1 + \rho^{2}_{x}} \right); \tag{14-243}$$

$$I_{p_1} = I_{c,p} + I''_{z} \left(\frac{x_x}{Z_x} \frac{1 - p^2_1}{1 + p^2_1} - \frac{R_{11} + r_{11}}{Z_x} \frac{2p_1}{1 + p^2_1} \right). \tag{14.244}$$

Физный ток статора, A.

$$I_{1} = \sqrt{I_{a_{1}}^{2} + I_{p_{1}}^{2}}$$
 (14-245)

Коэффициент мощности

$$\cos \varphi = I_{u1}/I_1.$$
 (14-246)

Лниейная нагрузка статора, А/см,

$$A_{i} = 10I_{1} \frac{N_{ii1}}{a_{i}t_{1}}.$$
 (14-247)

Линейная нагрузка ротора, А/см,

$$A_{s} = A_{1} \frac{I''_{2} (1 + \tau_{2}) \sqrt{1 + \rho^{2}}}{I_{1}} \frac{k_{\text{off}}}{I_{k_{\text{off}}} k_{\text{ch}}};$$
 (14-248)

для короткозамкнутого ротора h_{002} —1.

Ток в стержие короткозамкнутого ротора, А,

$$I_{c\tau} = I''_{2} \frac{2m_{1}\omega_{1}k_{c\tau}}{Z_{2}k_{c\tau}} (1 + \tau_{1}) \sqrt{1 + \rho^{2}}_{1}. \tag{14-249}$$

Ток в короткозамыкающем кольце, А,

$$I_{\rm KB} = I_{\rm CT}/k_{\rm BP2},$$
 (14-250)

где $k_{\rm mp2}$ определяют из (14-116).

Распределение тока в стержне короткозамкнутого ротора с бутылочными назами;

ток в верхией части стержня, А,

$$I_{\text{or.n}} = I_{\text{or}} (1 - 0_{\text{R}});$$
 (14-251)

ток в нижней части стержия, А,

$$I_{\text{cr.n}} = I_{\text{cr}} \theta_{\text{n}}, \qquad (14-252)$$

где $\theta_{\rm m}$ определиют из (14-141).

Фазный ток фазного ротора, А,

$$I_{z} = I''_{z} \frac{w_{ab1}}{w_{ab2}} (1 \cdot | -\tau_{i}) \sqrt{1 + \rho^{2}_{i}}. \tag{14-253}$$

Плотность тока, $\Lambda/$ мм²,

$$J = J/q, \tag{14-254}$$

где I и q ток и площадь поперечного сечения рассчитываемой обмотки или ее участка.

Электрические потери в обмотке статора при нагрузке, Вт.

$$P_{\text{M1}} = m_1 I^2 {}_{1} r_1. \tag{14-255}$$

Электрические потери в обмотке ротора при нагрузке, Вт,

$$P_{M2} = m_1 I''^2 {}_2 r''_2. \tag{14-256}$$

Суммарные потери в двигателе, Вт.

$$\Sigma P - P_{M1} + P_{M2} + \Sigma P_{C} + \Sigma P_{MX} + P_{\mu}.$$
 (14-257)

Подводимая мощность двигателя, Вт.

$$P_1 = P_2 + \Sigma P. \tag{14-258}$$

Коэффициент полезного действия двигателя, %:.

$$\eta = (1 - \Sigma P/P_1) 100.$$
(14-259)

Формулы для проверки, Вт:

$$P_1 \longrightarrow m_1 I_{a_1} U_1;$$

$$P_2 \longrightarrow m_1 I_1 \frac{\eta}{100} \cos \varphi.$$
(14-260)

Расчет рабочих характеристик $(I_1, \eta, \cos \varphi, s) = I(P_2)$ ведется для значений мощности kP_2 , где k=0,25; 0,5; 0,75; 1,25, так же, как и для поминального режима работы (k=1,0).

14-11. НАЧАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ МОМЕНТ И НАЧАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ТОК

Отношение начального пускового момента к номинальному M_{π}/M_{ν} у иизковольтных двигателей с короткозамкнучым ротором должно быть не ниже, а отношение начального пускового тока к номинальному $I_{\rm mi}/I_{\rm lin}$ — не выше зиачений, оговоренных в ГОСТ 19523-74. Для высо ковольтных двигателей эти параметры установлены ГОСТ 9362-68. При указанных в ГОСТ отношениях Іпі/Ін возникает насыщение путей потоков пазового рассеяния, вызывающее существенное уменьшение индуктивных сопротивлений обмоток стагора и ротора. Кроме того, в обмотке ротора необходимо учитывать эффект нытеспения тока. Обя эти фактора влекут за собой унеличение пускового тока и пускового мента.

Ниже приводится порядок расчета пусковых характеристик с учетом вытеспения тока [Л. 26] и насыщения от полей расссяния [Л. 32]. Активные и индуктивные сопрогивления обмотки короткозамкну-

того ротора при пуске с учетом вытеснення гока рассчитывают:

для ротора с овальными полузакрытыми и закрытыми пазами и литой клеткой: активное сопротивление — по (14-108) — (14-120), пилуктинное сопротивление — по (14-121) — (14-129);

для ренора с бутылочными закрытыми пазами и литой клеткой; активное сопротивление — по (14-130) — (14-135) и (14-141), индуктив-

ное сопротивление — по (14-136) — (14'110) и (14-142);

для ротора с прямоугольными открытыми пазами и сварной клеткой: активное сопротналение по (14-110), (14-143), (14-115), (14-116), (14-118), (14-119), видуктивное сопротивление - по (14-110), (14-121), (14-125), (14-127)—(14-129), (14-144).

Значения сопротивлений r'_1 , r''_2 , x'_1 , x''_2 определяют согласно (14-212) или (14-212a), сопротивлений $r_{\rm R}$, $x_{\rm R}$, $z_{\rm R}$ — согласно (14-233),

Для учета насыщения путей потоков рассеяния все рассчитанные

проводимости статора и ротора подразделяются на две группы.

К первой группс относятся проводимости, зависящие от насыщения, т. е. переменные: составляющие проводимости рассеяния клиновой части и плина пазов статора и ротора, мостиков закрытых назов ротора, проводимости дифференциального риссеяния статора и ротора.

Ко аторой группе относятся проводимости, не зависящие от насыщения, т. е. постоящиме: проводимости рассеянии пазов статора и ротора за вычетом клиновой части, шлица, мостиков ракрытых пазов, проводимости рассеяния лобоных частей обмоток статора в фазного рото ра, проводимости рассеяния короткозамыкающих колец и проводимость рассеяния скоса пазов.

Составляющая коэффициента пазовой проводимости рассемния ста-

тора, зависищая от насыщения:

паз трапецеидальный полузакрытый (рис. 14-18,а)

$$\lambda_{\text{ninep}} = \left(\frac{3h_{\text{K}}}{b_{\text{B}} + 2b_{\text{m}}} + \frac{h_{\text{m}}}{b_{\text{M}}}\right) k'_{\theta}; \tag{14-261}$$

паз прямоугольный полуоткрытый (рис. 14-18, б)

$$\lambda_{\text{nim-p}} = \left(\frac{3h_{\text{K}}}{b_{\text{ni}} + 2b_{\text{pi}}} + \frac{h_{\text{in}}}{b_{\text{ni}}}\right) k'_{\beta}; \tag{14-262}$$

паз прямоугольный открытый (рис. 14-18, в)

$$\lambda_{\text{ninep}} = \frac{(h_{\text{n}} + h_{\text{ni}}) \, k'_{\beta}}{h_{\text{ni}}} \,. \tag{14-263}$$

Здесь k'_{θ} — коэффициент, определяют по рис. 14-19; для однослойных обмоток с диаметральным шагом k'_{θ} — 1.

Составляющая коэффициента проводимости расселиня статора, зависящая от насыщения,

$$\lambda_{\text{inep}} = \lambda_{\text{finep}} + \lambda_{\text{finep}}$$
 (14-264)

Составляющая коэффициента назовой проводимости рассеяния ротора, зависящая от насыщения:

паз овальный полузакрытый (рис. 14-12,а)

$$\lambda_{\text{u2nep}} = h_{\text{m}}/b_{\text{m}}; \qquad (14-265)$$

циз овальный закрытый (рис. 14-12,6)

$$\lambda_{\text{name}p} = 1.12 \, \frac{h_2 \cdot 10^3}{I_2} \, , \tag{14-266}$$

где I_2 — зничение тока стержия ротора, Λ , определяют по (14-123); паз бутылочный закрытый (рис. 14-12,e)

$$\lambda_{\text{M, B, Dep}} = 1.12 \frac{h_0 \cdot 10^3}{I_2},$$
 (14-267)

где I_2 — суммарный ток всрхисй и пижней частей стержия, A, определяют по (14-123);

наз прямоугольный открытый (рис. 14-12,г)

$$a_{\text{name}p} = \frac{h_{\text{nr}}}{h_{\text{nr}}}$$
 (14-268)

Составляющая коэффициента проводимости рассеяния ротора, за-висящая от насыщения,

$$\lambda_{2\text{nep}} = \lambda_{n2\text{nep}} + \lambda_{n2}. \tag{14-269}$$

Индуктивное сопротивление рассеяния двигателя, зависящее от насыщения, Ом:

донгатели с овальными полузакрытыми и закрытыми и с прямоугольными открытыми пазами короткозамкнутого ротора

$$x_{\text{nep}} = x'_1 \frac{\lambda_{1\text{nep}}}{\lambda_1} - |-x'|_1 \frac{\lambda_{2\text{nep}}}{\lambda_2}$$
 (14-270)

двигатели с бутылочными закрытыми пазами короткозамкнутого ротора

$$x_{\text{nep}} = x_{i_1}^{r_1} \frac{\lambda_{\text{prep}}}{\lambda_{i_1}} + x_{i_2}^{r_2} \frac{\lambda_{\text{prep}}}{\lambda_{\text{po}}}.$$
 (14-271)

Здесь λ_1 , λ_2 , λ_{20} определяют соответственно по (14-105), (14-127), (14-138); x'_1 , x''_2 — по (14-212),

$$x''_{0} - x'_{0} (1 + \tau_{1})^{9},$$
 (14-272)

где` x'o и т. рассчитывают по (14-140) и (14-205)

Составляющие коэффіциентов проводимости рассеяния статора и ротора, не зависящие от пасышения, определяют вычитанием из λ_1 , λ_2 , $\lambda_{2\alpha}$ коэффициентов проводимостей λ_{100p} , λ_{200p} , рассчитанных по (14-264), (14-269).

Пидуктивное сопротивление рассеяния двигателя, не зависящее от

иасыщения, Ом:

дригатели с овальными полузакрытыми и закрытыми и с прямоугольными открытыми назами короткозамкнутого ротора

$$x_{\text{incr}} = x'_1 \frac{\lambda_1 - \lambda_{\text{incp}}}{\lambda_1} + x''_2 \frac{\lambda_2 - \lambda_{\text{anep}}}{\lambda_2}; \qquad (14-273)$$

двигатели с бутьгючными закрытыми назами короткозамилутого ротора

$$x_{\text{mort}} = x'_{1} \frac{\lambda_{1} - \lambda_{11} - \lambda_{2}}{\lambda_{1}} \left[-x''_{0} \frac{\lambda_{20} - \lambda_{200}}{\lambda_{20}} - \left| -x''_{0} \theta^{2}_{x} \right| \right]$$
(14-274)

где $x''_{\rm n}$ определяют по (14-272) с заменой $x'_{\rm 0}$ на $x'_{\rm B}$; $x'_{\rm B}$ — по (14-139);

 θ_x — по (14-142).

Расчетный ток ротора при пуске с учетом вытеснения тока в стержнях и насыщения путей потоков рассеяния для двигателей с открытыми, с полузакрытыми ональными пазами ротора и любой формой открытия назов статора [Л. 32]. А,

$$I''_{\text{mis}} = \frac{U_1}{\sqrt{r_{\text{in}}^2 + (x_{\text{injer}} + 0.0825x_{\text{nep}})^2}} - \frac{1.24 \cdot 10^3 \delta a_1 x_{\text{nep}} (x_{\text{morr}} + 0.0825x_{\text{nep}})}{N_{\text{mi}} (r_{\text{injer}}^2 + (x_{\text{norr}} + 0.0825x_{\text{nep}})^3)},$$
(14-275)

где 8. a₁, N_{n1} определяют по § 14-2, 14-3.

В случае закрытых опальных и бутылочных палов ротора, в отличие от [Л. 32], расчет тока ротора ведется по (14-275) с заменой коэффициента при жпер, равного 0,0825, на коэффициент, равный 0,25.

Расчетные параметры схемы замещения при пуске с учетом вытесненвя тока в стержнях ротора и пасыщения путей потоков рассея

ппя, Ом:

$$z_{\rm w} = U_1 / I''_{\rm m2};$$
 (11-276)

$$x_{r} = 1/\overline{z_{x}^{2} - r_{x}^{2}}. (14.277)$$

Активная составляющая гока статора при пуске, А,

$$I_{a,a_1} = I_{c,a} + I''_{a_2} \left(\frac{r_{\kappa}}{z_{\kappa}} \frac{1 - \rho^{a_1}}{1 + \rho^{a_1}} + \frac{x_{\kappa}}{z_{\kappa}} \frac{2\rho_1}{1 + \rho^{a_1}} \right). \tag{14-278}$$

Реактивная составляющая тока статора при пуске, А,

$$I_{\text{n ps}} = I_{\text{c.p}} + I^{p}_{\text{n2}} \left(\frac{x_{\text{n}}}{z_{\text{g}}} \frac{1 - p^{2}_{\text{j}}}{1 + p^{2}_{\text{j}}} - \frac{r_{\text{g}}}{z_{\text{g}}} \frac{2p_{\text{j}}}{1 + p^{3}_{\text{j}}} \right). \tag{14-279}$$

При этих расчетах принимают эпачения активной и реактивной составляющих тока при синхронном вращении $I_{\rm c,a}$ и $I_{\rm c,p}$, а также значения $\tau_{\rm l}$ и $\rho_{\rm l}$, нычислению ври расчете ночинального режима работы.

Фазный ток статора при пуске, А,

$$I_{\text{ni}} = \sqrt{I_{\text{n.ai}}^2 - |\cdot|^2}_{\text{n.ai}}.$$
 (14-280)

Кратность пускового тока равна $I_{\rm ul}/I_{\rm li}$. Кратность пускового момента

$$M_{\rm n}/M_{\rm R} = m_{\rm s} I_{\rm hg}^{\prime\prime\prime} r_{\rm a}^{\prime\prime} (1 - S_{\rm H})/P_{\rm g},$$
 (14-281)

где P_2 выражено в ватгах.

14-12. МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Отношение максимального момента к номинальному $M_{\rm M}/M_{\rm H}$ не должно быть менее значений, оговорскимх в ГОСТ 19523 74 для инзковольтимх двигателей и в ГОСТ 9362-68 для высоковольтных двигателей.

При максимальном моменте токи статора и ротора в 2—3 раза больше, чем при поминальной нагрузке. При таких токах необходимо учитывать влияние насыщения путей потоков рассеяния на уменьинение индуктивных сопротивлений обмоток статора я ротора, а следовательно, на увеличение максимального момента. Вытеснением тока и стержнях ротора (короткозамкиутого или фазного то стержневой обмоткой) при расчете максимального момента пренебрегают, так как критическое скольжение сравнительно невелико и частота тока в роторе {2 мала.

Для расчета максимального момента используют схему замещения рис. 14-27, в которой значения индуктивных сопротивлений принимают с учетом насыщения. Сопротивление $R_{\rm H}$ в ихеме замещения заменяется сопротивлением $R_{\rm M}$.

Разделение проводимостей рассеяния и определение индуктивных сопротивлений обмоток статора и ротора выполняют по формулам (14-261)—(14-271). При этом λ_2 и λ_{20} соответствуют проводимостям, рассчитациям в номинальном режиме работы двигателя, без учета вытеспения гока в стержиях ротора. В (14-274) θ_x заменяется на θ_d из (14-141).

Для двигателей с фазным ротором $\lambda_{\rm n2nep}$ определяют по (14-262) с заменой в формулс $b_{\rm n1}$ на $b_{\rm n2}$; $x_{\rm nep}$ и $x_{\rm noer}$ рассчитывают соответственно по (14-270) в (14-273).

Расчетный ток ротора с учетом насыщения путей потоков рассеяния для двигателей с открытыми, полузанрытыми овальными назами короткозамкнутого ротора и прямоугольными полузакрытыми пазами фазного ротора при любой форме открытия пазов статора, Λ ,

$$I''_{\text{bra}} = \frac{U_{1}}{V_{2} \left[r'^{3}_{1} + (x_{\text{mocr}} + 0.0825x_{\text{pe}_{1}})^{2} + r'_{1} \left(x_{\text{mocr}} + 0.0825x_{\text{pe}_{1}}\right)\right]} - \frac{1.24 \cdot 10^{3} \delta a_{1} \left[r'_{1} + 2 \left(x_{\text{mocr}} + 0.0825x_{\text{nep}}\right)\right] x_{\text{nep}}}{-2N_{\text{ps}_{1}} \left[r'^{3}_{1} + \left(x_{\text{mocr}} + 0.0825x_{\text{nep}}\right)^{2} + r'_{1} \left(x_{\text{mocr}} + 0.0825x_{\text{nep}}\right)\right]^{3}}$$
(14-282)

где $\delta, a_1, N_{\rm pt}$ определяют по § 14-2, 14-3.

В случае закрытых овальных и бутылочных пазов ротора расчет I''_{362} ведут по (14-282) с замсной коэффициента при $x_{\rm nep}$, равного 0,0825, па коэффициент, ранный 0,25.

Сопротивления схемы замещения при максимальном моменте, Ом,

$$z_{\rm N} = U_1 / I''_{\rm M2};$$
 (14-283)

$$x_{11} = \sqrt{z_{\infty}^{2} - \ell_{1}^{2}}; (14.284)$$

$$R_{\rm M} = -z_{\rm co} + r'_{\rm L}$$
 (14-285)

В (14-284) и (14-285) z_∞ в отличие от (14-233) определяют следующим образом, Ом,

$$\cdot z_{\infty} = \frac{\sqrt{r^{2}}_{1} + 2Z^{2}_{N} - r^{2}_{1}}{2}.$$

Активиая составляющая тока стагора, А.

$$I_{\text{M,pl}} = I_{\text{c-a}} + I''_{\text{M2}} \left(\frac{R_{\text{M}}}{Z_{\text{M}}} \frac{1 - \gamma^{2}_{1}}{1 + \beta^{2}_{1}} + \frac{x_{\text{R}}}{Z_{\text{M}}} \frac{2\rho_{1}}{1 + \rho^{2}_{1}} \right). \tag{14-286}$$

Здесь и далее подставляют уточненные значения $I''_{\rm M2},\ R_{\rm M},\ Z_{\rm M},\ x_{\rm R};$ значение $I_{\rm c,n}$ опредсляют из (14-241).

Реактивная составляющая тока статора, А,

$$I_{\text{M,pi}} = I_{\text{c,p}} - |I''_{\text{Mi}} \left(\frac{\kappa_{\text{c}}}{Z_{\text{M}}} \frac{1 - p^{2}_{\text{i}}}{1 + p^{2}_{\text{i}}} - \frac{R_{\text{M}}}{Z_{\text{M}}} \frac{2p_{\text{i}}}{1 + p^{2}_{\text{i}}} \right); \tag{14-287}$$

впачение $I_{c,p}$ находят из (14-213).

Ток фавы статора, А,

$$I_{M1} = V^{T_{01}} + V_{01}^{T}. \tag{14-288}$$

Кратность максимального момента

$$M_{\rm m}/M_{\rm g} = m_1 U^2, (1 - s_{\rm g})/2R_{\rm g}P_{\rm g}.$$
 (14-289)

Скольжение при максимальном моменте

$$s_{\rm M} = r''_2/z_{\rm m}$$
. (14-290)

14-13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ И ПУСКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ

а) Построение круговой диаграммы

Круговую диаграмму строят в следующем порядке. Определяют диаметр рабочего круга, мм,

$$D_a = U_1 / C_7 x_R,$$
 (14-291)

где C_{τ} — масштаб тока, A/мм, который выбирают таким, чтобы диаметр круга D_{α} был равен 150-200 мм.

Определяют масштаб мощкости, кВт/мм,

$$C_{\rm M} = m_1 U_1 C_{\rm T} 10^{-3}$$
.

Строят полуокружность с диаметром $D_n = OD$ (рис. 14-28), причем при пользовании миллиметровой бумагой рекомендуется диаметр OD 234

располягать торивонтально. От точки O откладывают отрезок OG, равный 100 мм, и перпендикулярно к ОС строят отрежи, мм:

$$GH = 2\rho_1 100;
 GF - -r_1 100/x_y;
 GE - r_n 100/x_x;$$
(14-292)

где ϱ_1 определяют из (14-206), r_1 — из (11-97), r_R и x_R — из (14-233). Проводят прямые: из точки O через, точку E до пересечения с окружностью в точке K, которая соответствует скольжению s—1, и через точку F до пересечения с окружностью в точке B, которая соотвстствует скольжению $s=\infty$. Приман OK-это линия механических мощиостей, развиваемых ротором, прямая ОВ — лиция электномагнитных мошностей или моментов.




Рис. 14-28. Построеняе круговой диаграммы.

Проводят прямую через точки Q и H и откладывают на ней влево от точки O отрезок OO_2 , равный $I_{\rm c.p.}$, определяемый из (14-213).

На продолжении перпендикуляра O_2O_3 к линии O_2H откладывают

отрезок O_2O_1 , равный $I_{v,a}$, определяемый из (14-241).

Откладывают на прямой O_1O_8 отрезок O_1N , равный 100 мм, п , строят на нем полуокружность радиусом 50 мм.

При $\rho_1 < 0.02$ отрезок $GH \approx 0$, а отрезок O_2O является продолже-

нием лиции диаметра ОД.

б) Определение рабочих характеристик

Задавшись поминальной мощностью двигателя P_{2n} , определяют соответствующую ей мехаинческую мощность двигателя, Вт.

$$P'_{2} = P_{2H} + P_{R} + \sum P_{MX}. \tag{14-293}$$

Паходят на окружности точку L, расстояние от которой до примой OK по линии LL_1 , перпендикулярной к диаметру OD, равно P'_2 .

Определяют ток статора I_1 , ранный отрезку O_1L , и ток ротора I''_2 ,

равный отрезку ОL, в масштабе тока.

Находят на диаграмме значение $\cos \phi$, равное отрезку $O_1P/100$, где O_1P выражено в миллиметрах.

Определяют подводимую мощность, Вт.

$$P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi; \tag{14-294}$$

она равна (в масштабе мощности) длинс перпендвкуляра LL_2 , опущенного из точки L на ось абенисс.

Вычисляют потери, Вт: в обмотке статора

$$P_{\rm MI} = m_1 I^2 I^2; \tag{14-295}$$

в обмотке ротора

$$P_{w_2 = n_1} I''^2 {}_{2} I''_2, \qquad (11-296)$$

суммарные потери:

$$\Sigma P = P_{\text{NI}} + P_{\text{M2}} + P_{\text{0}} + \Sigma P_{\text{MX}} + P_{\text{II}}. \tag{14-297}$$

Полезная мощность на валу, Вт.

$$P_2 = P_1 - \Sigma P. \tag{14-298}$$

Если полученное значение P_2 отличается от заданного P_{28} , то определяют уточнениме значения токов, Λ :

$$I_{10} \approx l_1 P_{2B}/P_2;$$

 $I''_{2B} \approx l''_2 P_{2B}/P_2$

и проводят с этими значениями токов сновя расчеты по формулам (14-294)—(14-298).

Определяют коэффициент полезного действия, %.

$$\eta = (1 - \Sigma P/P_3) 100.$$
 (14-299)

Определяют скольжение

$$s = P_{M2}/(P'_2 + P_{M2}). \tag{14-300}$$

Апалогичный расчет проводят также и для других значений мощностей, равных 0,25: 0,5; 0,75 и 1,25 $P_{2\pi}$, а затем строят рабочие характеристики $(I_1,\cos\varphi,\eta,s)=I(P_2)$.

в) Определение максимального момента и пусковых характеристик

Если из середины отрезка OB (рпс. 14-28) восстановить к иему перпендикуляр до пересечения с окружностью в точке M и опустить из этой точки перпендикуляр к диамстру окружности OD до пересечения с линией OB в точке M_1 , то отрезок MM_1 представит собой максимальный вращающий момент $M_{\rm M}$ в масштабе мощности; при опускании перпендикуляра из точки K к диаметру окружности OD до пересечения с линией OB в точке K_1 отрезок KK_1 представит собою в масштабе мошности начальный пусковой момент $M_{\rm m}$; отрезок O_1K линии, проведенной через точки O_1 и K, будет соответствовать (в масштабе тока) начальному пусковому току двигателя; таким образом,

$$\frac{M_{n}/M_{n} = MM_{n}/LL_{n}}{M_{n}/M_{n} = KK_{n}/LL_{n}}
I_{nn}/I_{nn} = O_{n}K/O_{n}L.$$
(14:30f)

г) Учет эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния

Изложенная методика построения круговой диаграммы исходит из условия сохранения активных и индуктивных сопритявлений двигателя испаменными как при номинальном режиме работы, так и при пуске и ход. На самом же деле сопротивления двигагеля, как это указывалось выше, остаются постояниыми только в диапазоне нагрузок

от холостого хода до сравнительно небольших перегрузок, встречающихся в обычной практике эксплуатации. При дальнейшем увеличении токов статора в ротора, а также частоты скольжения в роторе (вплоть до s=1 и $f_2=f_1$) увеличнивается насыщение путей потоков рассеяния и вытеснение тока в стержиях ротора. Связаннос е этим уменьшение индуктивных сопротивлений приводит к постепенному увеличение диаметра D_n круговой диаграммы согласно (14-291), а увеличение сопротивления r''_2 при вытеснении тока — к перемещению точки K по окруж-




Рис. 14-29. Дивграмма тока при изменяющихся индуктивных и активных сопротивлениях.




Рис. 14-30. Зависимости $M/M_{\pi} = -f(s)$ и $I_1/I_{1n} = f(s)$.

ности (на рис. 14-28) вверх, так как из (14-292) и (14-233) следует, что отревок EF = GE $GF = r''_2/x_B$, т. е. пропорционален сопротивлению r''_2 .

Для получения действительной диаграммы тока двигателя с короткозамкнутым ротором можно построить ряд круговых дваграмм для различных значений тока I_1 или скольжения s (няпример, для $s \approx 0.25$; 0.5; 0.75; 1.0) на основе активных и индуктивных сопротивлений, отвечающих данным значениям I_1 и s. При определении из (14-292) отрезка GE (рис. 14-28) следует учитывать кроме изменившегося значения сопротивления x_n также и увеличение сопротивления r''_2 , входящего в сопротинление ск по (14 233), вследствие вытеснения тока в стержиях при данной частоте скольжения $f_2 = sf_1$; расчет изменения сопрозивлений r''_2 и x''_2 от эффекта вытеснения тока, а также сопротивлений x'_1 н x''_2 от насыщения путей потоков рассеяния еледует вести в соответствии с указаниями § 14-11, если в (14-233) вместо г"2 подставлять 11015.

На каждой из построенных днаграмм (рис. 14-29) место только одня реальизи точка, соответствующая значениям I_1 и s_2 Соединин эти точки испрерывной линией, получим достаточно точпую

диаграмму токов короткозамкнутого асинхронного двигателя.

Семейству круговых диаграмм на рис. 14-29 соответствуют характеристики $(M/M_0, I_1/I_{10}) = I(s)$, построенные на рис. 14-30. Такие характеристики псобходимы для решения ряда вопросов электропривода, включая вопросы затяжных пусков и пускозащитной анпаратуры.

Для двигателей с фазиым ротором постросиве аналогичного семейства круговых днаграмм практически может быть ограничено областью

максимального момента.

Методы построения диаграмы токов короткозамкиутых асинхроиных двигателей с двойной клеткой, бутылочными пазами, глубокими пазами с парадленьными стенками при графоаналитических расчетах ядесь за недостатком места не приводятся Необходимые сведения по этому вопросу можно найти, папример, в [Л. 12, 14]. Применяемые общчно в качестве поисковых графоаналитические методы дани позможность построения геомстрических мест конца вектора тока I_t при изменении в от +∞ до -∞ (бсз учета изменения индуктивных сопротиклений от насыщения).

д) Догюлнительные особенности графического метода определения характеристик

Изложенияя выше методика построения семейства круговых диаграмм (рис. 14-29) является практически универсальной, так как она позволяет определять характеристики двигателя в области больших скольжений вие зависимости от вида ротора, сели все сопротивления схемы замещения известны и повестна зависимость г"2 и х" от скольжения. Такую же универсальность в этой области имеют и аналитичес-

кие методы расчета.

Следует, одиако, отметить, что в отличие от анилитических методов определения характеристик короткозамкнутого двигателя с ротором любого вида метод определения этих характеристик из круговых диаграмм (вернее, из диаграмы тока) имеет то существенное преимущество, что он дает наглядное представление о поведении характеристик двигателя при варьировании его основных расчетных параметров. Волее того, диаграмма с требусмыми характеристиками двигателя может быть орнентировочно построена предварительно; исходя из этого построения, могут быть определены нее пеобходимые для выполнения даниых требопаний параметры двигателя, которые затем н процессе дальнейшего расчета уточняются. Такой порядок расчета бывает весьма нажным в целесообразным при разработке двигателей различных модификаций, где большие требонация предъявляются к электрическим характеристикам, в особенности пусковым. В этих случаях с учетом данных двигателя основного исполнения при помощи заранее построенной орнентировочной диаграммы можно легко и быстро установить основные размеры всех элементов активной части, включая форму и размеры пазов ротора, число витков обмотки и т. д. Такая возможность решения задачи «от ответа», представляемая круговой дваграммой, указывает на существенное преимущество этого метода неред аналитическим методом определения характеристик двигателя.

14-14. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ

а) Общие положения

Задачей теплового расчета является определение превышения температуры обмотки статора и обмотки фазного ротора над температурой охлаждающей среды при продолжительном режиме работы. Этп превышения должны быть инже предельных допускаемых значений, установлениых ГОСТ 183-74, при температуре охлаждающей среды +40°С и высоте пад уровием моря не более 1000 м (см. табл. 5 I).

Возникающие в двигателе потерп выделяются в виде тепла и отводятся охлаждающим воздухом либо непосредственно через поверхности активных частей машины, либо через другие, граничащие с ними

детали конструкции.

Тепловой ноток, проходящий через поверхность, непосредственно соприкасающуюся с охлаждающей средой, Вт,

$$P_{\pi} = \alpha \Delta \theta_{\pi} S_{\pi}, \qquad (14-302)$$

тде а — коэффициент теплоотдачи, зависящий от степсии шероховатости поверхности, скорости, режима движения и параметров охлаждающей среды, $Br/(mn^2, C)$; $\Delta\theta_0$ — превышение температуры поверхности над температурой охлаждающей среды, C; S_{π} — поверхность охлаждения, mn^2 .

Уравнение (14-302) по апалогии с электрической ценью можно представить в следующем виде:

$$\Lambda \theta_{\mathbf{n}} = P_{\mathbf{n}} R_{\mathbf{n}}, \tag{14-303}$$

где превышение (перепад) температуры $\Lambda \theta_n$ соответствует надению напряжения; потери (тепловой поток) P_n — току, а тепловое сопротивление R_n , °C/BT, — сопротивлению электрической цепи; из (14-302) и (14-303) следует:

$$R_n=1/\alpha S_n$$
.

По пути к охлаждаемой поверхности тепловой поток преодолевает тепловые сопротивления, определяемые процессами теплопроводности. При расчете перенада температуры, соответствующего этим сопротивлениям, учитывают только тепловое сопротивление электрической изоляции, обладающей относительно малым коэффициентом теплопроводности; перенадом температуры в меди и стали пренебрегают, так как их коэффициент теплопроводности во много раз больше.

Тепловой поток, проходящий через изолящию, Вт,

$$P_{\mathfrak{u}} = \lambda_{\mathfrak{u}} \Delta \Phi_{\mathfrak{u}} S_{\mathfrak{u}} / b_{\mathfrak{u}}, \qquad (14-304)$$

где $\lambda_{\mathbf{m}}$ — коэффициент теплопроводности изоляционного материала, $\mathrm{Br}/(\mathrm{MM}\cdot{}^{\circ}\mathrm{C});$ $\Delta\vartheta_{\mathbf{m}}$ — перепед температуры в изоляции, ${}^{\circ}\mathrm{C};$ $S_{\mathbf{m}}$ — теплопередающая поверхность изоляционного материала, $\mathrm{MM}^{2};$ $b_{\mathbf{m}}$ — толщина изоляционного материала, мм.

По аналогии с электрической цепью уравнение (14-304) может быть представлено в следующем виде:

$$\Lambda \partial_{\mathbf{n}} = P_{\mathbf{n}} R_{\mathbf{n}}, \qquad (14-305)$$

гле $R_n = b_n / \lambda_n S_n$, °C/Вт.

Выделяющиеся в двигателе исполнения 1Р23 потери нагревают отводящий их воздух. Превышение температуры охлаждающего воздуха

$$\Delta \Phi_{e} = \sum P/\alpha_{m} S_{\mu m} \qquad (14-306)$$

где ΣP — сумма потерь, отводимых через внутренние поверхности двигателя, $B\tau$; α_n — коэффициент подогрева ооздуха, завысящий от теплоогдающей способности охлаждаемой новерхности и от интенсивности перемещения воздуха внутри двигателя. $B\tau/(\text{мм}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$; $S_{\text{дв}}$ — охлаж-

даемые внутрениие поверхности двигителя, мм2.

У двигателей исполнения IP44 условно можно принять, что тепловое сопротивление корпуса незначительно и что превышение температуры корпуса над температурой охлаждающей среды примерно равно превышению температуры воздуха внутри двигателя $\Delta \theta_B$, которое определяют также по (14-30б). При этом подставляют значение α_B , соответствующее условиям перемещения воздуха в замкнутом объеме двигателя п обдува внешней поверхности корпуса наружиым ненгилятором; значение $S_{\pi B}$ должно учитывать конструкцию охлаждающих устройств (наличие ребер, каналов).

Физическая картина распределения тецыовых потоков в электрических машинах очень сложна, а точное определение коэффициентов и поверхностей теплоотдачи, коэффициентов теплопроводности, распределении потерь эпергии в машине затруднительно. Значительное влияние на отклонение расчетных значений превышений температуры от

действительных могут оказывать технологические факторы.

На первой стадии проектирования серин. до ее полной коиструкторской проработки, целесообразна приближенная оценка пренышений температуры частей двигателя с использованием упрощенной методики теплового расчета.

Приведенная инже упрощенная методика теплового расчета базируется на экспериментальных данных большого числа серийных машин.

В расчете кроме оговоренных выше приняты следующие допу-

1. Потери в активной части статоря или ротора отводится цилии-дрической поверхностью сердечников указанных частей донгателя

2. Потери в лобовых частях обмотки статора или рогора отводятся цилиндрической поверхностью лобовых частей обмотки указанных чвстей двигателя.

3. Электрические потери в меди обможки и магинтные в стяли оказывают одинаковое влияние на превышение температуры обмотки.

С учетом указанных допущений тепловой процесс в статоре и роторе асинхронного двигателя можно представить в следующем виде.

Электрические потери, возникиющие в пазовой части обмотки статора или ротора, передаются через тепловое сопротивление изоляции проводов и наза сердечнику, а загем вместе с магнитимии потерими, козинкающими в стали сердечника, — воздуху внутри днигателя через охлаждаемую поверхность сердечника и поверхность вентиляционных каналов (при их наличии). У статора, кроме того, часть потерь может отводиться непосредственно и окружающую среду через наружиую поверхность сердечника статора или станины, если сердечник прилегает

к ней (полностью или частично, через опорные ребра). Сердечник статора или ротора обладает достаточно высокой теплопроводностью в радиальном направлении, поэтому перспадом температуры в стали сердечника можно препебречь.

Электрические потери, нозникающие в лобовых частях обмотки, передаются через тепловое сопротивление изоляции и охлаждаемую-

поверхность лобовых частей воздуху впутри двигателя.

Для определения превышения температуры в наихудших возможных услоинях активные сопротивления обмоток приводят к предельной допускаемой температуре (по ГОСТ 183-74) при выбранном классе нагревостойкости изоляции; удельнай электрическая проводимость λ_8 для этих температур указана в табл. 14-34.

Табища 14-34 Значение удельной электрической проводимости у₀ меди обмоток статора и фазного ротора

тв. Смумки, при предельной ;	допусквемой температуры для, вывско	в изгревостойкости изоляции
В	l p	н
$\gamma_{120} = 40.7$	7 ₁₄₀ ==38,5	γ ₁₆₆ =36,0

Чтобы использовать в тепловом расчете сопротивления и потеры обмоток, вычисленные ранее при расчетной рабочей температуре (для определения к. п. д. и рабочих характеристик), их необходимо умножить на коэффициент k_{θ} , равный отношению удельной проводимости меди при расчетной рабочей температуре из табл. 14-29 и при максимальной допустимой температуре из табл. 14-34.

При изоляции класса В $k_8 = \gamma_{18}/\gamma_{120} = 1,15$, при изоляции класса Р $k_8 = \gamma_{118}/\gamma_{120} = 1,07$ и при изоляции класса 11 $k_8 = \gamma_{118}/\gamma_{100} = 1,145$.

Принимая во внимание упрощенность методи теплового расчета, а также влияние технологических факторов, электромагнитные напрузки следует выбирать с учетом запаса по превышению температуры не

менее 10%.

Для двигателей, требующих повышенной надежности в эксплуатации, допускаемые превышения температуры в некоторых случаях снижают Так, возможно применение изоляции класса нагревостойкости Е с допускаемым превышением температуры, соответствующим классу нагревостойкости В при учете 10%-ного запаса по превышению тем пературы.

б) Обмотка статора

Превышение гомпоратуры впутренней поверхности сордочника статора над температурой воздуха внутри двигателя, °С,

$$\Delta \theta_{\rm m} = k \frac{k_{\theta} P_{\rm MI} (2l_1/l_{\rm opt}) + \Sigma P_{\rm c}}{\pi D_1 l_1 \alpha_1}.$$
 (14-307)

где α_1 коэффициент теплопроводности с поверхности сердечника статора, $\mathrm{Bt/(mm^2\cdot^{\circ}C)}$, средние значения α_1 приведены на рис. 14-31; k коэффициент, учитывающий долю потеры в сердечнике статора, передаваемых воздуху внутри двигателя (табл. 14-35).




Рис. 14-31. Средние значения $a_1 = f(D_{\rm BL})$ асинхронных двигателей a= со степению защити 1744, способом охлаждения 10014). $U \leqslant 660$ В, $D_{\rm BL}= 65+270$ мм; $\epsilon=$ то же, $D_{\rm BL}=270+500$ мм; $\epsilon=$ со степенью защиты 1P44, способом охлаждения 100141 с продуваемых рото ром, $U \leqslant 660$ В, $D_{\rm BL}=500+700$ мм; $\epsilon=$ со степенью защиты 1P44, способом охлаждения 100151, U= вил В, $D_{\rm BL}=650+100$ мм; $\epsilon=$ со степенью запиты 1P44, способом охлаждения 100151, U= вил В, $D_{\rm BL}=650+100$ мм; $\epsilon=$ со степенью запиты 1P23, списобом охлаждения 1001, $U \leqslant 660$ В, $D_{\rm BL}=270 \leqslant 500$ мм; $\epsilon=$ то же, $D_{\rm BL}=680\pm1000$ мм.

Таблица 14-35

Неполнение два-	Засцения конфартористи k при 2p							
HENRY OF RESTRE	2	4	6	8	10	12		
IP44 1P23	0,22 0,84	0,20 0,8	0,19	0,18 0,76	U.17 0.74	0,16 0,72		

Средине значения коэффициента к

Перепад температуры в изоляции назовой части обмотки статоpa. °C.

$$\Delta \theta_{\rm BI} = \frac{k_{\rm B} P_{\rm MI} \left(2 I_{\rm I} / I_{\rm cpl}\right)}{Z_{\rm I} \Pi_{\rm I} I_{\rm I}} \left(\frac{b_{\rm MI}}{\lambda_{\rm min}} + \frac{b_{\rm BI} + b_{\rm BI}}{16 \lambda'_{\rm swo}}\right), \tag{14-308}$$

где Π_1 — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждення паза статоря, мм:

для трапсцеидальных полузакрытых дазов

$$\Pi_1 = 2h_{\text{mi}} + b_{\text{mi}} + b_{\text{m2}},$$

для прямоугольных полуоткрытых и открытых пазов

$$\Pi_1 = 2(h_{u1} + h_{u1});$$

 $b_{
m mi}$ — односторовняя толщина изоляции в назу статора, мм; при полузакрытых пазах значение бы принимают по табл. 14-14, а при полуоткрытых и открытых пазах

$$b_{\rm ml} = (b_{\rm ml} - N_{\rm m}b)/2;$$

здесь $M_{\rm m}$ — число проводников по имрине паза: докв — эквивалентный коэффициент теплопроводности изолиции обмотки в назу, учитыванильни воздушные прослойки; для изоляции кляссов нагревостойкости В, Г и Н среднее эпачение хокв =16-10-8 Вт/ (мм· °С); Х'щв — эквивалентный коэффициент теплопроводности впутренией изоля ции катушки из пруглого провода (по рис. 14-32).

Для обмоток статоров из жестких катушек или полукатушек второй член, указанный в скобках формулы (14-308), принимиется равным

нулко.




Рис. 14-32. Средине значения $\lambda'_{\text{ans}} = \int (d/d')$.

Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя, °С,

$$\Delta \theta_{\text{min}} = \frac{kk_{\theta} P_{\text{MI}} \left(2l_{\text{MI}} / l_{\text{con}} \right)}{2r_{s} D_{s} l_{\text{BI}} \alpha_{s}}.$$
 (14-309)

Перенад температуры в изоляции лобовой части обмотки статоna, °C.

$$\cdot \quad \Delta \vartheta_{\text{H,RL}} = \frac{k_{\text{g}} P_{\text{MI}} \left(2l_{\text{AI}} / l_{\text{cpt}} \right)}{2 Z_{\text{I}} \Pi_{\text{cl}} l_{\text{II}}} \left(\frac{b_{\text{H,RL}}}{\lambda_{\text{AB}}} + \frac{k_{\text{DI}}}{12 \lambda_{\text{SKB}}} \right), \tag{14-310}$$

гле $\Pi_{\pi 1}$ — периметр поперечного сечении условной поверхности охлаж денни одной катушки в лобовой части, им:

для трапецендальных подузакрытых пазов

$$\Pi_{\pi 1} \approx 2h_{\pi 1} + b_{\pi 1} + b_{\pi 2};$$

для прямоугольных полуоткрытых и открытых пазов

$$11_{\pi i} \approx 2(h_{\pi i} + b_{\pi i});$$

 b_{κ,n_1} — односторонняя толщина нэоляции добовой части, мм; значение **в**_{в.л.} принимают в соответствии с таба, 9-4 и 9-6.

Для обмоток, не имеющих изоляции любовых частей катушек, первый член, указапный в скобких формулы (14-310), принимают равным




Рис. 14-33. Средние эначения $a_s = f(D_{01})$ аспихронных двигателей. $a_s = f(D_{01})$ аспихронных $a_s = f(D_{01})$ аспихронных разрасным ротором. $a_s = f(D_{01})$ аспихронных разрасным ротором. $a_s = f(D_{01})$ аспихронных разрасных разра

нулю. Второй член, указанный в скобках формулы (14-310), рассчитывают только для статоров с полузакрытыми пазами и всыцной обмоткой из круглых проводов; для статоров с открытыми или полуоткрытыми пазами утот член принимают равным нулю.

Среднее превышение температуры обмотки статора над темпера-

турой воздуха внутри двигателя, °С,

$$\Delta \vartheta'_{1} = (\Delta \vartheta_{11} - \frac{1}{i} \Delta \vartheta_{11}) - \frac{2l_{1}}{l_{cp1}} - \frac{1}{i} (\Delta \vartheta_{11, it} - \frac{1}{i} \Delta \vartheta_{11, it}) - \frac{2l_{nt}}{l_{cp}} . \qquad (14-311)$$

Среднее превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой охлаждающей ереды, °С,

$$\Delta \theta_{\rm B} = \Sigma P' / S_{\rm BB} \alpha_{\rm B}, \tag{14-312}$$

где $\Sigma P'$ — сумма всех потерь двигателя при предельной допускаемой

температуре, Вт. за нсключением:

для двигателей со степенью защиты 1Р23 — доли потерь в статоре, передаваемых через наружную поверхность сердечника; эти доли потерь равна:

$$(1-k)(P_{\text{MI}}k_{\theta}\frac{2l_{1}}{l_{\text{cpl}}}+\Sigma P_{c}),$$

где $k \rightarrow$ коэффициент, определяется по тябл. 14-35;

для двигателей со степенью защиты IP44, кроме того, исключают мощиость, потребляемую наружным нентилятором, которую принимают примерно равной $0.9\Sigma P_{\rm mx}$; $\Sigma P_{\rm mx}$ определяют по (14-229);

S_{вв.} условная поверхность охлаждення двигателя, мм².

для двигателей со степенью защиты 1Р23

$$S_{RB} = \pi D_{HI} (l_1 + 2l_{BI}),$$

для двигателей со етепенью защиты 1P44 с охлаждающими ребрами на станине

$$S_{\pi \mathbf{B}} = (\pi D_{\mathbf{B}1} + 8n_{\mathbf{p}}h_{\mathbf{p}}) (l_{\mathbf{f}} + 2l_{\mathbf{B}1}),$$

где n_p и h_p — число и высота ребер по рис. 9-16; α_n — коэффициент подогрева воздуха, $\mathrm{Br}/(\mathrm{MM}^2 \cdot {}^{\circ}\mathrm{C})$; средних значения α_n приведены на рис. 14-33.

Среднее превышение температуры обмотки статора над температу-

рой охлаждающей среды, °С,

Тепловой расчет двигателей в исполнении IP44 с сосредоточенным или распределенным воздухоохладителем (способ охлаждения IC0451) проводят так же, как и двигателей в исполнении IP23, с учетом того, что прикулирующий внутри манины воздух непрерывно охлаждается за пределами внутренней полости машины в воздухоохладителе. Из суммы потерь необходимо дополнительно исключить мощность, потребляемую наружным вентилятором и равную (n/1000)2(0,6Dn/100)4 [см. (14-229а)].

в) Обмотка фазного ротора

Превышение температуры поверхности охлаждения сердечника ротора над температурой воздуха внутри двигателя, °C,

$$\Delta \vartheta_{\text{res}} = \frac{k_{\theta} P_{\text{Me}} \left(2 l_{g} / l_{\text{ops}} \right)}{\pi D_{\text{He}} l_{g} \alpha_{g}}, \qquad (14-314)$$

где α_3 — коэффициент тепьпон дачи с поверхпости сердечника ротора, $\mathrm{Br}/(\mathrm{mm}^2 \cdot \mathrm{C})$; средние значения α_2 приведены на рис. 14-34.




Рис. 14-34. Средние значения $a_2 = f(D_{\rm HI})$ эсимхронных двигателей $a_2 = c_0$ степенью защиты 1P44, способох охлаждения 1C0141 с продуваемым роторо . U < 650 В. $D_{\rm HI} = 500 + 700$ мм. $a_1 = c_0$ степенью защиты 1P44, способох охлаждения 1C0151, U = 6000 В. $D_{\rm HI} = c_0 = c_0$ степенью защиты 1P23, способох охлаждения 1C01, U < 600 В. $D_{\rm HI} = 500 + c_0 = c_$

Перепад температуры в изоляции назовой части обмотки ротора, °C,

$$\Delta \theta_{\rm reg} = \frac{k_{\rm B} P_{\rm acy} \left(2 I_{\rm a} / I_{\rm cys} \right) b_{\rm res}}{Z_{\rm g} \Pi_{\rm g} I_{\rm g} \lambda_{\rm res}}, \tag{14-315}$$

где Π_2 — периметр поперсчиого сечения условной поверхности охлаждения паза ротора, мы,

$$[f_2=2(h_{\pi^2}+b_{\pi^2});$$

 b_{u2} — односторонняя толщина изоляции в пазу ротора, мм,

$$b_{m2} = (b_{m2} - N_{m}b)/2.$$

Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей обмотки ротора над температурой воздуха внутри двигателя, °C,

$$\Delta \vartheta_{\rm H, sh} = \frac{k_0 P_{\rm M2} \left(2 I_{\rm 2R} / I_{\rm Cp2}\right)}{2\pi D_{\rm H2} I_{\rm B2} \alpha_2}.$$
 (14-316)

* Перепад температуры в изолиции лобовой части обмотки ротора, °С,

$$\Delta \vartheta_{\rm g, H2} = \frac{h_{\theta} I_{\rm MS}^{\prime} (2l_{\rm M}/l_{\rm cp})}{2Z_{2} \Pi_{\rm M2} l_{\rm H2}} \frac{b_{\rm R, TR}}{h_{\rm ggp}}, \qquad (14-317)$$

где Π_{nz} — перимстр поперечного сечения условной поверхности охлаждения одной секции в лобовой части, мм,

$$\Pi_{\Pi^2}=2(h_{\Pi^2}+h_{\Pi^2});$$

 $b_{m,12}$ — односторовняя толщина насляции лобовой части, мм; значения $b_{m,n2}$ принимают по табл. 9-8.

Среднее превышение температуры обмотки ротора над температу-

рой воздуха внутри двигателя, С.

$$\Delta \vartheta'_{z} = (\Delta \vartheta_{nz} + \Delta \vartheta_{uz}) \frac{2l_{v}}{l_{cpz}} - \left[-(\Delta \vartheta_{uzz} + \Delta \vartheta_{uzz}) \frac{2l_{nz}}{l_{cpz}} \right]. \qquad (14-318)$$

Среднее превышение температуры обмотки ротора над температурой охлаждающей среды, °С,

$$\Delta \theta_2 = \Delta \theta'_2 + \Delta \theta_B, \qquad (14-319)$$

где $\Delta \theta_B$ — онределяется по (14-312).

14-15, РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ

Двигатели со степенью защиты IP23 и способом охлаждения IC01 выполняют, как правидо, с раднальной вентиляцией (см. § 3-2). Нагистательными элементами служат лопатки роторов, лобовые части обмотки фавиого ротора, вылеты стержней сварной клетки короткозамкнутого ротора, вентиляционные распорки, расположенные в радиальных каналах сердечников рогоров двигателей большой мощности,

Пеобходимое количество воздуха, M^3/c , $Q_n = \frac{\Sigma P'}{1100 \Delta \theta'_n}$,

$$Q_{\mu} = \frac{\Sigma P'}{1100\Delta\theta'_{\mu}},\tag{14-320}$$

где $\Delta \theta'_B$ превышение температуры выходящего из двигателя воздуха над входящим. °C; $\Delta \theta'_B = 2\Delta \theta_B$, где $\Delta \theta_B = \text{среднее превышение температуры воздуха в двигателе, определяемое при тепловом расчете в § 14-14.$

Ниже приводятся эмпирические зависимости, которые дают возможность приближению оценить параметры нагнетательных элементов.

Расход воздуха, обеспечиваемый нагнетательными элементами, м3/с,

$$Q_n = m \left(n_n l_n \mid -100 \right) \frac{n}{1000} \left(\frac{D_{\text{R1}}}{100} \right)^2 \cdot 10^{-4}, \tag{14-321}$$

где при 2p=2 коэффициент m=2,6, а при 2p=4; 6; 8; 10 m=3,15; $n_{\rm K}$ и $t_{\rm K}$ — число и длина радиальных вентиляционных каналов; при их отсутствии первый член в скобках равей нулю.

Полученное по (14 321) значение Qв должно быть не менее рас-

считанного по (14-320).

$$H=7.85(n/1000)^2(D_{e2}/100)^2.$$
 (14-322)

Мощность, расходуемая на радиальную вентиляцию, может быть с достаточным приближением принята равной механическим потерям, которые определяют по (14-227) или (14-228).

Для двигателей со степенью защиты 1Р44 и способом охлаждения 1С0141, с наружным облувом центробежным вентилятором необходи-

мое количество воздуха, м³/с,

$$Q_{\rm B} = \frac{\Sigma Pm \ V \ \overline{(n/1000) \ (D_{\rm R1}/100)}}{110036}, \tag{14-323}$$

где $\Delta \vartheta_n$ — превышение температуры корпуса, условно принимаемое равным превышению температуры воздуха внутри двигателя, °С; $m \sqrt{(n/1000)(D_{\rm mi}/100)}$ — попраночный коэффициент, учитывающий изменение условий теплоотдачи по длине корнуса; значения m зависят от высоты осн вращения и числа полюсов двигателя;

y' inn	2p	m
56—132 56—132 160—400 160—400	4; 6; 8 4; 6; 8 1; 6; 8; 10; 12	2,6 1,8 3,3 2,5

Ниже приводятся эмпирические зависимости, которые дают аозможность приближению оценить напор и расход охлаждающего воздуха двигателей со степенью защяты IP44 и способом охлаждения IC0141 при размерах вентилятора, числе и размерах охлаждающих ребер, ре-

комендованных в гл. 9.

Расход ноздуха, обеспечиваемый наружным вентилятором, м3/с,

$$Q_{\rm e} = 0.6 \, \frac{n}{1000} \left(\frac{D_{\rm in}}{100} \right)^{\rm s} \cdot 10^{-2}. \tag{10-323a}$$

Полученные по (14-323а) значения $Q_{\rm B}$ должны быть не менее рассчитанных по (14-323).

Hanop, 11a,

$$H=12.3 (n/1000)^2 (D_{\rm int}/100)^2.$$
 (14-3236)

Мощность, расходуемая на вентиляцию, может быть с достаточным принята равной $0.9\Sigma P_{\rm mx};~\Sigma P_{\rm mx}$ определяют по (14-229) или (11-229a).

14-16. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

а) Определение допустимого числа пусков и реверсов в 1 ч при холостом ходе двигателя

Приближенное значение янсла пусков в 1 ч при холостом ходе двигателя

$$h_{\text{out}} = 3600 \left(\Sigma P_{\text{H}} / \Sigma P_{\text{0}} \right), \qquad (14-324)$$

где $\Sigma P_{\rm H}$ — суммарные потери двигателя при номинальном продолжительном режиме работы (§ 14-10), Вv; $\Sigma P_{\rm H}$ — суммарные потери двигателя за один пуск при холостом ходе, Вv-с,

$$\sum P_{0} = \frac{J}{180} - \frac{n^{2}c}{1000} \left[1 + \frac{P_{NE} (I_{0}/I_{1})^{2} (1 - s_{0})}{P_{S} (M_{B}/M_{B})} \right] \cdot 10^{3},$$

 n_c — синхронная частога вращения, об/мии: P_2 — номинальная мощность, B_T ; $P_{\rm MI}$ — потери в обмотке статора при номинальной нагрузке и продолжительном режиме работы, B_T ; J — динамический момент ниерции, $\kappa_T \cdot {\rm M}^2$.

Допустимое число реверсов и 1 ч при холостом ходе

$$h_{0p} \approx 0.3 h_{0n}.$$
 (14-325)

б) Динамический момент инерции ротора

Приближенное значение динамического момента инерции ротора, $\kappa r \cdot M^2$,

$$J = k_{\rm M} \,_{\rm H} D^4_{\rm H2} l_2 \cdot 10^{-12}, \tag{14-326}$$

где $k_{\rm M,H}$ принимает следующие значения в зависимости от числа по люсов:

2 p	2	4	6; 8	fg: 13 8
h _{Statt}	0,78	0,73	0,68	0,65

Точное значение динамического момента инерции ротора может быть определено расчетом моментов инсрции входящих в него отдельных деталей.

. 14-17. МАССА ДВИГАТЕЛЕЙ

Уточненную массу деталей, сборичных единиц и всего двигателя и целом определяют после окончания проектирования по разработанным чертежам. Предварительные значения массы, необходимые для оценки экономической эффективности спроектированного варианта двигателя, могут быть рассчитаны по приведенным ниже формулам.

Масса изолированных проводон обмески статора, кг:

круглого поперечного сечения

$$G_{x_1} = \left[7.55 + 1.35 \left(\frac{d'}{d}\right)^2\right] Z_1 \frac{N_{01}}{2} I_{c_{10}} cq \cdot 10^{-6}; \qquad (14-327)$$

примоугольного поперечного сечения

$$\epsilon = G_{\text{Ri}} = \left(7.55 + 1.35 \frac{q'}{g}\right) Z_1 \frac{N_{\text{ti}}}{2} I_{\text{cpt}} cq \cdot 10^{-4},$$
 (14-328)

где q'-h'b'.

Масса алюминия короткозамкнучого ротора с литой или сварной клеткой, кв,

$$G_{a,s_2} = 2.7 [Z_3 q_{c_1} l_2 + 2\pi D_{\kappa n, c_2} q_{\kappa,s} + 1.1 N_n (l_n - l_{\kappa,s}) h_n b_n] \ 10^{-4}. \ (14-329)$$

Масса неизолированных проводов обмотки фазного ротора, кг,

$$G_{\text{M2}} = 8.9Z_2(N_{\text{M2}}/2) l_{\text{op2}} q \cdot 10^{-8}.$$
 (14-330)

Масса стали сердечников статора и ротора, кг,

$$\sum_{\alpha} G_{\alpha} = 7.8 I_{abi} \left[0.785 \left(D^{2}_{Bi} - D^{2}_{a} \right) - Z_{1} Q_{mi} - Z_{2} Q_{ca} - \frac{r_{md} a_{K0}}{4} n_{Bi} \right] \cdot 10^{-6}.$$
(14-331)

Масса изоляции статора, кт:

с трапецендальными полузакрытыми назами

$$G_{\text{ni}} = 1.35 (l_1 + 20) (2h_{\text{ni}} + 3h_{\text{n}}) h_{\text{n}} Z_1 \cdot 10^{-6},$$
 (14-332)

где b_n — одиосторонняя толицина наоляции из табл. 14-14; b_n — средняя пирина паза, мм;

с прямоугольными полуоткрытыми и открытыми пазами

$$G_{n} = 1.35 Z_{1} \left[(I_{1} + 20) \left(b_{n, n, m} h_{n} + b_{n, n, n} b_{m} \right) - \left[I_{n} \left(b_{n, n, m} h_{m} + h_{n, n, n} b_{n} \right) \right] \cdot 10^{-6},$$
(14-333)

где $b_{\text{и.п.ш.}}$ — общая толицина изоляции в пазу по ширине (без витковой, без допуска на укладку и разбухание от пропитки обмоток), мм; $b_{\text{и.п.в.}}$ — общая толицина изоляции в пазу по высоте (без витковой, без высоты клина и усика паза, без допуска на укладку и разбухание от пропитки обмотки), мм; $b_{\text{и.п.ш.}}$ и $b_{\text{и.л.в.}}$ — общая толщина изоляции в лобовой части по ширине и высоте соответственно, мм; эначения $b_{\text{и.п.ш.}}$ $b_{\text{п.п.н.}}$ $b_{\text{п.п.п.}}$ $b_{\text{п.п.ш.}}$ и $b_{\text{и.л.в.}}$ определяют для полуоткрытых назов статора на табл. 9-4, а для открытых — из табл. 9-4 и 9-6.

Масса изолящий фазиого ротора, кг,

$$G_{ns} = 1.35Z_{2} \left[(l_{2} + 20) \left(b_{n, n, m} h_{ns} + b_{n, m, n} b_{ns} \right) + I_{ns} \left(b_{n, n, m} h_{ns} + b_{ns} \right) \right] 10^{-6},$$

$$(14-334)$$

где $b_{\rm M.R.m.}$ — общая толщина нзоляции в назу по ширипе, мм; $b_{\rm M.R.m.}$ — общая толщина изоляции в пазу по высоте (без высоты клина н усика паза, без допуска на укладку обмотки), мм; $b_{\rm M.R.m.}$ и $b_{\rm W.R.m.}$ — общая толщина нзолящии в лобовой части по ширине и высоте соответственно, мм; зиачения $b_{\rm M.R.m.}$, $b_{\rm M.R.m.}$ и $b_{\rm M.R.m.}$ определяют из табл. 9-8.

Для предварительной оценки массы конструкционных материалов могут быть с достаточным приближением использованы следующие

зависимости.

Для двигателей со степенью защиты 1Р44, кг:

с высотами оси вращения до 250 мм включительно:

станина и щиты из алюминиевого сплава

$$G_{\rm K} = (0.26D^2_{\rm H_I}l_1 + 2.8D^3_{\rm H_I}) \cdot 10^{-6};$$
 (14-335a)

станина и щиты чугунные

$$G_{\rm R} = (0.7D^2_{\rm nt}l_1 + 3.5D^3_{\rm nt}) \cdot 10^{-4};$$
 (14-3356)

с высотами оси вращения 280—400 мм (станния и шиты чу гунные):

е короткозамкиутым ротором

$$G_{\kappa} = (0.7D^{2}_{mi}l_{i} + 2.9D^{4}_{mi}) \cdot 10^{-4};$$
 (14-336a)

с фазным ротором

$$G_n = (0.7D^2_{a_1}l_1 + 3.5D^2_{a_2}) \cdot 10^{-6};$$
 (14-3366)

с высотами оси вращения свыше 400 мм (сварное исполнение с распределенным трубчатым охладителем):

с короткозамкиутым ротором

$$G_{\rm x} = 2.2D_{\rm in}^2 l_1 \cdot 10^{-6} + 160D_{\rm in}^{1.3} \cdot 10^{-8};$$
 (14-337a)

с фазным ротором

$$G_{\kappa} = 2.2D_{\text{Bi}}^2 l_1 \cdot 10^{-6} + 180D_{\text{Bi}}^{1,3} \cdot 10^{-3}.$$
 (14-3376)

Для двигателей со степенью защиты IP23, кг:

с высотами оси вращения до 250 мм включительно (станина и щить — чугунные);

$$G_{t} = (1, 1D^{2}_{tot}l_{1} + 2, 2D^{3}_{B1}) \cdot 10^{-8};$$
 (14-338)

е высотами оси вращения 280, 315 и 355 мм (свариые полустани-

с короткозамкнутым ротором

$$G_{\rm g} = 1.1D_{\rm gr}^{\rm s} I_{\rm s} \cdot 10^{-6} \cdot [-13D_{\rm gr}^{\rm t,8} \cdot 10^{-8};$$
 (14-339a)

с фазиым ротором

$$G_{\rm g} = 1.1D_{\rm gr}^{\circ} t_1 \cdot 10^{-4} \cdot [-15.2D_{\rm gr}^{1.0} \cdot 10^{-4};$$
 (14-3396)

с высотами оси вращения свыше 355 мм (станина, щиты — чу-гунные):

с короткозамкиутым ротором

$$\cdot \cdot G_n = 2.3D_{\text{mil}}^2 \cdot \cdot 10^{-6} + 16D_{\text{mil}}^{1.6} \cdot \cdot 10^{-8}; \tag{14-340a}$$

с фазным ротором

$$G_{\rm g} = 2.3 D_{\rm un}^2 l_1 \cdot 10^{-6} = [-17D_{\rm at}^{1.6} \cdot 10^{-3}].$$
 (14-3406)

Масса двигателя, кг:

с короткозамкнутым рогором

$$G_{nn}^* = G_{nn} + G_{nnn} + \Sigma G_0 + G_{nn} + G_{nn}$$
 (14-341)

с фазным ротором

$$G_{\text{ns}} = G_{\text{ns}} + G_{\text{ns}} + \Sigma G_{\text{e}} + G_{\text{ns}} + G_{\text{ns}} + G_{\text{s}}.$$
 (14-342)

Глова изгнадцатая

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Данные для проектирования участков серии асинхронных двигателей удобно представлять в виде табл. 15-1.

Общие требования ко всем участкам серии:

1. Двигателя общего назначения.

2. Готор — короткозамкну гый, с литой алюмишевой клеткой.

Номплальный режим работы — продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74.
 Значения к. п. д. и сов ф при номпнальном режиме должны приближаться к данным рис. 5-1 и 5-2.

5 Шкали мониостей твердая по ГОСТ 12139-74 для всех чисел полюсов,

6. Исполнение по форме монтажа — M101 (ГОСТ 2479-65).

7. Установочно-присоедишительные размеры должны соответствовать ГОСТ 18709-73

8. Станина и щиты литые чугунцые для участков № 1 и 2 и стальные сварине

для участка № 3

Таблица 15-1 Техническое зыданые для проектврования участкою серии асынкронных двигателей

		Условное обозначение участ	ка, серии
Исходиме данные	X: 1	No 2	16 3
Днапазоя мощностей, кВт, пря 2 <i>р</i> =4	1,1—4,0	22—45	132—250
Число полюсов Орнентировочкая высота	2; 4; 6 80; 90; 100	2; 4; 6 180; 200	4; 6; 8 280; 315
оси вращения, мм Номинальное изпряжение, В	220/380	220/380	380/660
Степень защиты Класс изоляции по на- гревостойкости (с нс-	IP44 B	IP44 F	IP23 F
пользованием по нагреву) Способ одлаждения Кратиость начального пускового момента (не	1C0141 2,0	ICO1-11 1,4 при 2 р=2 и 4 1,2 при 2 р=6	IÇ0I 1,2 при <i>п</i> =280 мм 1,0 при <i>п</i> =315 ми
менее) Кратность максимального момента (не мсное) Кратность пускового то- ка (на более)	2,2 7,5	2,2 npm 2 p=2 m 4 2,0 npm 2 p=6 7,5	2.0 при 2 p=4 1.9 при 2 p=6 и 1 7.5

 Двигатели должны иметь один выступающий цилиндрический конеп вала, рассчитинный из сочленение с валом рабочего механизма посредством упругой муфты чли клиноременной передачи.

11. По климатическим условиям двигатели должны быть в исполнении У при ка-

тегория размещения 3 (ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70).

12. Показалели надежняета и долговечности должны быть следующие: средляй срок службы не менее 15 лет при среднем ресурсе не болсе 40 000 ч, средний ресурс подшининков не менее 12 000 ч, вероятность безотказной работы не менее 0.9 при 10 000 ч наработки.

13 Во всем неоговоренном двигатели должны удовлетворять ГОСТ 183 74.





Рис. 15-1. Рабочие характернетики дингателя № 1.

Рис. 15-2. Рабочие характеристики двигателя № 2.

В табл. 15-2—15-4 указаны вычисленные основные размеры сердечников двигателей и предварительные значения мощностей двигателей с разными числами полюсов. Значения в. п. д. и сов ф соответствуют при этом данным рис. 5-1 и 5-2; отношения P_1/P_1 —рис. 14-1. Результаты расчета сведены в табл. 15-5. В графе двигатель № 1 приводятся

Результаты расчета сведены в тябл. 15-5. В графе двигатель \mathcal{N}_2 1 приводитем данные для двигателя мощности 4 кВт при 2p=4, в графе «Двигатель \mathcal{N}_2 2» — мощностью 45 кВт при 2p=4, в графе «Двигатель \mathcal{N}_3 3 — мощностью 250 кВт при 2p=4.

Рис. 15-3. Рабочие характеристики двигателя № 3.



Результаты расчета рабочих характеристик двигателя № 1 представлены в виде табл. 15 6, а сами марактеристики показаны на рис. 15-1.

Результаты расчега рибочих характеристик двигателя № 2 представлены в виде

табл. 15-7, а сами характеристики показаны на рис. 15-2.

1 езультаты расчета двигателя № 3 представлены в табл 15 8, и сими характеристики — на рис. 15-3.

Таблица 15-2 Основные размеры сердечников двигателей участка серии № 1

h, 2010	D BI Maile,	Порявлять	1	D ₁₅ мм, при	2p	P	Pa, KBT, npm 2p		
74, 63R)	XX	вая дляна сераечинки	2	4 6 2	2	4	a		
80 80 90 90 100 100	139 139 - 157 157 176 176	1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1	78 78 86 86 101 301	88 88 100 100 112 112	94 94 107 107 120 120	1,5 2,2 	1,1, 1,5 2,2 3,0 4,0	0,75 1.1 1,5 2,2	

Продолжение табл. 15-2

η ври 2 <i>р</i>			!	совф при 3/	o .	Р₁, кВ⋅А, при 2р		
2	4	6	3	4	6	2	, 4	A
0,810 0,825 0,840 0,855 0,865	0,755 0,780 0,805 0,820 0,840	0,700 0,725 0,735 0,780	0,880 0,890 0,895 0,990 0,995	0,800 0,820 0,830 0,845 0,855	0,730 0,750 0,770 0,780	2,11 3,0 4,0 5,2 7,03	1,82 2,35 3,30 4,33 5,56	1,47 2,02 2,58 3,52

	, В-А/мм, пр	nc 2p		1′1, мм, прй 2р			Принятьсе эпиченка P_1 , мес при $2p$			
2	4	6	3	1	6	2	4	6		
32 32 42 58 58	26 . 26 . 35 47 47	20 20 27 27 36.5	94 95,5 89,6 121	70 90.5 — 94.5 92 118	73,5 101 95,5 96,5	70 92 — 95 90 120	70 92 — 95 90 120	75 100 95 		

Продолжение табл. 15-2

λ=L' _i {D _{HL} , ope 2p									
2	4	6							
0,505 0,660 	0,505 0,660 0,605 0,515 0,685	0,640 0,72 0 0,605 0,570							

Тыблица 15-3 Основные размеры сердечникоз диитателей участка серии № 2

La	10	Порядко-		D_{i_1} вех, при $3p$			P ₁ , KBr, npa 2p		
А, мм	DHEMEKC*	ESHRILD ROOM TOXBRAIN	2	4	6	ā	4	6	
180 180 200 200	322 322 359 359	1 2 1 2	176 176 197 19 7	183 183 240 240	230 230 260 260	22 30 37 45	22 30 37 45	18,5 22 30	

Продолжение табл. 15-3

ту при 3 <i>р</i>			сову при 2р			P_1 .	p_i , $\kappa B_i A_i$ input $2p$		
2	4	6	2	1	6	2	4	4	
0,905 0,910 0,915 0,920	0,900 0,910 0,915 0,920	0,890 0,895 0,905	0,920 0,920 0,920 0,920	0,900 0,905 0,905 0,910	0,875 0,880 0,885	26.5 35.8 44,0 58,2	27,2 36,4 44,7 53,6	23.8 28.0 37,5	

П родолжение табл. 15-3

$P_1 H^{\prime}_1$, B-A/mm, up	н 3р	J',	t_{1} , mm, upit $2p$			Принятые выплести Из. мм. пр			
2	4	Б	2	4	l u	2	4	6		
250 250 335 335	205 206 270 270	160 160 205 205	106 143 132 159	133 178 166 199	↓↓ 149 137 18 3 .	105 145 130 160	135 180 165 ,2.11)	150 140 185		

$\lambda = U_1/D_{HI}$, mpe $2p$									
2	4	6							
0,326 0,450 0,363 0,445	0,420 0,560 0,460 0,557	(1,46 5 0,39 0 0,515							

Таблица 15-4 Основные размеры сердечинков двигателей участка (серия № 8

	W. POC HINGKO, BE	Параецко-	D ₁ , sot, upu 2p			P ₁ , кВт, при 2 <i>p</i>		
W, SOC		вая длана гердевания	4	А	В	4	fi	8
280 280 315 315	520 520 590 590	1 2 1 2	310 340 385 385	370 370 420 420	385 385 440 440	132 160 200 250	90 110 132 160	75 90 110 132

Продолжение табл. 15-4

η пра 2 <i>р</i>				ασsφ τιρ $ α$ $ 2ρ$			P ₁ , кВ-A, при 2 <i>p</i>		
4	8	Я	4	8	Я	4	6	В	
0,935 0,938 0,943 0,945	0,927 0,930 0,935 0,938	0,923 0,927 0,930 0,935	0,915 0,915 0,920 0,920	0,900 0,900 0,903 0,903	0,865 0,865 0,865 0,870	154 187 230 288	108 132 156 189	94 113 137 163	

Продолжение табл. 15-4

P ₁ III ₁ , В-А /мы, при 2 р				/′ь, мъ. пре	2ρ	Принятые	Принятые значения Р'1, мм, пры 2д		
4	स	в	4	6	В	4	6	В	
800 800 1150	595 595 840 840	440 440 625 625	193 224 200 250	182 222 186 225	214 257 220 260	195 235 200 250	185 225 190 225	215 255 220 260	

Продолжение табл. 15-4

	$\lambda = l_{ij}/L_{iii}$, aget $3p$	
4	đ	ê ê
0.375 0:450 0.340 0.425	0,355 0,433 0,322 0,382	0,415 0,490 0,319 0,440

Сводные даныме электромагнитного, теплового и вептиляционного расчетов, опредетения линамических нараметров,

Сводние данные эле Деликата модинсть на Деликата полюсов 2р З Поминальное напряжения В высота оси праддения % Списоб окламдения В Класе нагревостобкости дандия Коэффициент запол тальо сердечника рот Диуффициент запол дандия 11 Чила завозта на сбедку сер Каз бо страчина раз водно присот запол деледия дано статора при прада; по дидинения беледа; даниката на сбедку сер Каз белатора и ритора; по дидинения беледа; даниката мамо статора прадинения беледа; даниката на прада; даниката мамон статора прадинения беледа; домещинения беледа; домещинения монщость беледа; домещиная монщость беледа; домещиная монщость беледа; даниката мамонта беледа; домещиная монщость беледа; даниката маниката монщость беледа; даниката монщо	Сводние данные элемпримательным массы отдельным асинхронных денгателей	Copayas, per, radii. Lestateas N. 3 I derete n. N. 2 Ferrere n. N. 3	1	ы из валу — 4 4 4 4 4 4 8 223,7380 260 100 100 2 100	OCH DESCRIPTION OKTANZEPHY OKTANZEPHY HATPCEOCTOFROCTH	1. Cepiewinaci craropa se porcipa	ж ее толиция, ми Табл. 14-1 0,97 0,97 0,97	чвыха статора & так . 14-1 0,97 0,57	273 bio cepieruna paropa & 60,70 48,38 48,38 60,70 48,38 48,38	Ta61, 14-3	КСВ Статора и ритора: 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3	2. Предварите илое отределение размеров маниитопровод	0,840 Dec 5-1 Per 5-1	MON (ROCTH COS 9 PRC. 3-2 0.855 0.910	MONHOUTE P., B.A (4-1)	Ta6. 14.4
--	--	--	---	--	--	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--	------------	---	---	-----------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------

	1150	250	250	0,423	0,485	385	1.1	382,8	0,23		135	12	35		IByxcloudes us mectine to incharactions of particular convergences of the convergence of
	270	661	200	0,557	0,700	240	7.0	238,6	0,23		83	I	ı		Двукслойная, всып- пая Транецсидальный полузакрытый
	47	$\frac{5.56 \cdot 10^3}{47} = 118$	120	$\frac{120}{175} = 0.686$	0,773	112	0,3	112-2.0,3-111,4	0,23	٠	0,23.175-40,25~40		1	3. Обмотка статора	а) Тап в число витков сбиотки Одрослойная всыдная концентрансткая Транспендальный полузакрытый
	Pur 14-1	Ф-ча (14-2)	1	1	Pec. 14-2	Pec. 14-3	Pec. 14-4	Ф-,13 (14-2a)	Tad 1. 11-7		Ф-vta (14-3)	Ta6.7. 14-8	Ta6.1, 14-8		Teća, 14-9 Teća, 14-9 Teća, 14-10
٠	Лопустимая подводимая	вость, прыходящаяся на 1 мм дляны серичника, P_{1}/P_{1} , В-А/мм			у деаметру значение о	ния длины сердечима в па- ружному дияметру Умис Волгомина гизмен сердечин-			potopa Dat, MV	Merps Merus poropa K + 8py		3 5			29 Тип обмотисн 30 Форма пазов статора 31 Чисто пазов на полнос и фа- 39 91
	21	GAL	0 0	e e	21	610	77 6	Ç .	9 14 N 6	27	E	27	28		ন্থ নি দুর ১৯৮৮ ১৯৮৮
	17-	160—													201

A iii	Параметр	Формуля, рис., твбя вин дараграф	Agereracia Na 1	Destrates 16.2	Дингатель 26 д
잃	Цат обыстки по пазам Из	(14-8)	36/4=9	12	. 12
33 25	Укорочение mara в Коэффилсент распределения	Ta6., 14-11 Ta6., 14-11	0,960	0,833	0,800 0,957
888	я _{ри} Коэффициент укороченяя я _{ут} Обмотолный коэффициент я _{ост} Магивтная имуукция в воздуш-	Taba. 14-11 Taba. 14-11 PHC. 14-7	1,070 0,960 0,875	0,966 0,925 0,772	0,951 0,911 0,835
£	тюм зазоре B_{a} . Т Продварительное значение жананного натучка в воздушь.	(21-12)	$0.875 \cdot 112 \cdot 120 \cdot 10^{-4} = 0.00588$	0,01855	0,04010
39	ком зазоре Фарель. Вб Коэффилент падения	Prc. 14-8	0,967	876,0	0,984
2		(14-13)	$\frac{0.967 \cdot 220}{222 \cdot 0.960 \cdot \overline{60}} \cdot 0.00589 = 169.5$	56,4	5
<u>-</u>		(14-14)	$\frac{169.5 \cdot 1}{2 \cdot 3} = 28.3$	14,1	\$ 00°
다. 이		1	ı	÷	*
1.0 1.0	омменти фязы из Принятее често эффективных проволников в пязу Уго	١.	BZ	<u>1</u>	
7		Fis (14-14)	$\frac{28 \cdot 2 \cdot 3}{1} - 163$	S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S	45
\$	мотки фазы ш, Эффективное число витков об- мотки фазы статора ш _{эфз}		0,960.168 = 161.1	51. 85.	0.11
46	Утогиен им тмечетияя д-ина сердечинка статора И, им	(14-16)	$150\frac{169,5}{168} = 121$	502	255,5
				_	_

28.5	1130	0,432	1	1	255 -	260	I	ı	260	0,04100	0,8365	252,6	6'89'9	280
200	268	0,557	ı	I	200	200	ı	ı	200	0,01%68	0,7758	81,2	361,8	362
081	120 = 46,4	$\frac{120}{175} = 0.686$	ι		120	NZO		ı	128	$0.00588 \frac{183.5}{168} = 0.00593$	$\frac{0.00235.2}{112.120.10^{-6}} = 0.8830$	3.220 = 8,42	$\frac{10.25 \cdot 30 \cdot 3, 42}{\pi \cdot [12 \cdot 1]} = 241, 2$	520
ł	I	1	ı	1	(14-4)	ı	1	1	· l	(14-17)	Из (14-12)	(14-18)	(14-19)	Рис. 14-9
Првоятая дляна сердечиния	Отношение подвольной мош- ности к дляне сер.ечника ста- тора Р ₃ //3, В-А/чи			инониях какалов статора π_{c1} Длина радиального вентиля- ционного кака-а статора l_{k_1}		ника статора (1, мм Длина сердечника ротора (12,			рэтора І _{ка} , мм Конструктивная длина сер- дечния ротора І _г , им	Уточистное значение магнит- ного потоко в воздушном за- жере Ф. Вб	Уточлелиюе значение магиит- ной падукции в возлушном за- зоре B_3 , Г	Номинальный фазный ток Ім. А.	60 Линейная нагрузка статора	61 Уровен липейних нагрузок в даигателях соврежениях се-
2	20	49	3	21	52	83	20	S	23	Či.	25	59	8	19

97 字	ର୍ଜ ପ୍ର			45
Demotracia Ve S	242,2	55. 5.	47,0	20,16
Imment & 2	194,0 1,525	31,6	27,9	15,71
Jurarent M i	0,97.120=116,4 1,550	$\frac{0.00693 \cdot 10^6}{2 \cdot 116.4 \cdot 1.553} = 16.4$	$\frac{175-112}{2} - 16,4 = 15,1$	$\frac{\pi \cdot 112}{36} = 9,77$
Феррыула, рис., табл яли парагреф		(14-30)	(:4-21)	(14-22)
Параметр	62 Эффекти зная Динна сердоции. ка статора І _{эф} , мм 63 Продварите імее значенне маг- нятной вилумину в станке ста-	тора Всі, Т 64 Расчетняя высота спинки ста- тора Асі, ми	65 Высо в паза статора 4ш. жм	Об Зублочое деление по внут- реннему днажетру статора /1, мм
25 E	22 82	Z	139	8

		•	,	•	•	•		
денков обмотки статор	1,775	7,08	12,3	3.7	1,0	9.1	258,9	
6) Резмеры трансцендальных полузакрытых пазов и круглых праводенков обмотки статора	1,750	$\frac{9,77.0,8330}{0,97.1,750} = 5,08$	$\frac{\pi \left(112 + 2 \cdot 15, 1\right)}{36} - 5,08 \approx 7,3$	3,5	0,5	= (112+2.0,5-3,5)-36.5,08 -4,9	$7,3+4,9$ $(15,1-0,5-\frac{4,9-3,3}{2})=$ $=87,8$	
и трансцендальных	Ta6s, 14-13	(1+23)	(14-24)	Ta62, 14-16	ı	(14-25)	(14.26)	
б) Размери	67 Предварительное энагение мас- нитной эндукции в расчетном сечения экбез В. Т	68 Ширина зубца с равноне шким сечением 5,11 мм	69 Большал шарля паза b1, эм	70 Ширина шлячя газа вы. мм	71 Высота плица наза был мы	72 Метьшая пирина паза Вз. ми	73 Плошадь полерочного сечелтя паза в птампе Qm, мм²	
	67	68	th th	29	=	72	73	

l	1 1 1	1 6	11 5	ı	ι.	ки статора 1,9	$\frac{20.16.0,8365}{0.95.1,9} = 9.34$ $\frac{3.0}{1.0}$	$\frac{a(389+2\cdot1,9+2\cdot3,0)}{60} - \frac{60}{9,34} \approx 11,2$
252,0	- 30,9 - 16,40 - 203,1	3,310	 85.1	1,911	0,742	OND PURHICAL DE VEN	. 9 &	
$\left(\frac{7,3+4,9}{2}-0,1\right)\left(15,1-0,5-\frac{4,9-3,5}{2}-0,1\right)=82.8$	$0,25,(2\cdot15,1-7,3+4,9) = 10,6$ $0,25$ $0,25$ $0,25$	$\sqrt{\frac{0.75 \cdot 68.72}{28}} = 1.351$	1,25	1,227	$\frac{1 \cdot 28 \cdot 1 \cdot 33}{68 \cdot 2} = 0.726$	прямоугольных полуотирытым в открытых назоч в прямоугольных правдник и обмо ки статора с маг- болке — ——————————————————————————————————	1 · 11	ţ)
(14-27)	(14-29) Tadn, 14-14 (14-28)	(14-33)	Гриложение 33 То же	e n	(14-34)	Tagn. 14-18	(14-41) Ta67, 14-27	(14-42)
74 Площадь топере шого сечения паза в свсту Q'_{m} мк.	75 Пемицадь поперечено сстення кортусной изоляции ст. мм³ 76 Односторонняя тощиння кср. пусый изоляции ст. мм Пусый поладь полеоситого сечения праза, запижаемяя обмоткой ст., мм³	73 Максамально добустимый диа- метр наотарованного провод- пяка д', мм 9 често элементарных провод-	пикли и одном эффективаом с 21 Дняметр голого превода 4, мм 81 Дняметр гад пронятного про-	82 Hadrisht fromepolingia cerement roduce appearing the roduce appearing the solution of the s	83 Коэффициент заподнетки па-	84 Гредварительное эпачение маг- интной индукция в канболсе удком месте зубла Влимас, Т	35 Ширина зубца в напболес уз- ком метте р _{азмен} ми 86 Выгота изма h _e , мм 87 Высота г. ика h _m , мм	88 ПИнина паза в игтампе, бри мм

3020	22.5 269,5	$\frac{269.5}{\sqrt{1 - \left(\frac{111,3-3.5^{13}}{20.16^{-}}\right)}} +$	+43.9+50=465 	$\frac{\frac{259.5}{2}.\frac{10.3+3.5}{20.16}}{\sqrt{1-(\frac{10.3+3.5}{20.16})^{3}}} +$	$+\frac{43.9}{2} + 25 = 174$	3	74.12,8	111
1875	17,5 175,0	292	934	(0,12+0,10,2) 175,0+10=84	•		19,70	308 poropa 0,7 1,5
241,2.6,86=1656 1820	$\frac{\pi(1!2+15,1)}{36} = 11,1$ 11,1.9=99,9	(1,16+0,14⋅2)⋅99,9+15≈159 —	$2 (120+159) = 558$ $(0,19+0,1\cdot 2) 99,9+10\approx 49$	l I	(Oftenmer someone) 22 till menne	a) Popua Rasas foropa	$\frac{\pi}{28} = 12.50$	6) Размеры овальных полузакрытых и закритых нязов ротора 0,5 — 1,0 — 1,0
Рис. 14-11 Таб.г. 14-17	(14-36)	(14-37)	(14-38)	(14-51)	7	F	(14-53)	6) Passepul coa
104 Харвитеристика тепловой на- грузки А,1, А. У. (си. мик.) Депустимне значения характе- ристими тепловой нагрузки А,1, А. /(си. мик.)	106 Среднее зубцовое деление статора I _{Сре} им	108 Cpearra Anna Joseph Macher of Mother Anna Macher of Mather Anna Mar	109 Средняя длина питка обмотив Сель ММ	00M97EH fat, MM			112 Systems received in rapywes-	113 Высота шлица А _ш . Мы 114 Ширита шлица Б _ш . Мы 115 Высута мостика В _в . чм

Andrasa,		ı	1	1	I	11	ı	٠ <u>.</u>	17,18.0,8365	0,97.1,75	<u>s</u>	<u> </u>	$\frac{3.2.2}{3.2.2} \left(\frac{9}{2} - 14 \right) - \frac{3.32}{3.22} = \frac{170.79}{2}$
Huratend de 2	4,1	45,81	0,401	1,05	222	Прингиаем 2,0 38,9	86 ¹ 60a	Bqoroq sc		ı	1	1	1
Theresons No. 1	2,4	$\frac{\frac{2+2}{3,2\cdot2}\left(\frac{111.4}{2} - 18\right) - \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}}{\times 0 = 23.56}$	0,97.120=116,4	$\frac{0.00593 \cdot 10^{\circ}}{2 \cdot 116, 1 \cdot 23, 55} = 1.08$	1,25	Припуаем 1,0 18—0,5—0—2,4—1,0= 	$\frac{\pi}{2} (2.4^{\circ} + 1.0^{\circ}) + (2.4 + 1.0) $	в) Размеры бутылочного закрытого паза ротора 14-22 — — — —		ı	ı	1	1
Oppery son precedant	(14-55) Pac. \$4-13	(14-57)	ı	(14-58)	Ta67, 14-23	(14-60)	(14-61)	в) Разис Табт. 14-22		(14-54)		Рис. 14-13	(14-57)
Trapancit	Bombie partye 71. VW. Breces 1933 firs. VW.	Расчетная и «сота стучки ро- пря А _{сез} мм	Эффективика динг пякетя ро- тора Ізда, мм	Магнятная жегумывя в стигке	ротора Дет 1 Напбольшее допустамой зпаче-	же ротсра B_{c_1,c_2,c_3} им A_{c_1,c_2,c_3} им A_{c_1,c_2,c_3} им A_{c_1,c_2,c_3} им A_{c_1,c_2,c_3} им A_{c_1,c_2,c_3} им A_{c_1,c_2,c_3} им A_{c_1,c_2,c_3,c_3} им $A_{c_1,c_2,c_3,c_3,c_3,c_3,c_3,c_3,c_3,c_3,c_3,c_3$	Птошадь псперечного сочения стержия дат ммв	Предрарительное эпачение маг-				A, MM Bacota hasa A ₁₁₂ , MM	Расчетная высета спинки ро тора вет мм
2000年	116	118	611	125	121	<u> </u>	20	125		126	127	8	821

$0.04100.10^{4} \\ \cdot 2.252.70,79 = 1.149 \\ 260.0,97 = 252$	1,35	$\frac{\pi (382, 8-2\cdot15-2\cdot0, 2) -70\cdot8, 47}{2 (70+\pi)} =$	$\frac{n (382,8-2\cdot44) - (70\cdot8,47)}{2(70-n)} = 2.5$		$\begin{array}{c c} & \frac{2}{2} (3.5^{\circ} + 2.5^{\circ}) + (3.5 + 2.5) \times \\ & \times 22.8 = 165.86 \end{array}$	4.	4,2115-5,11.4,2)-61,06	165,86+61,06=226,92		1460	55.26	1430	327,8
1 1	1	ļ	1 1		1	ı	I	1	o::bựa	898	58 16	ಿಶಿಕ	180,6
1 1	1	ı	1 1		ı	ı	1	1	г) Размеры короткозамыкающего кольца	$0,35 \frac{28.58,56}{4} \approx 143,5$	1,25·18≈23 6,5	23.6,5=149.7	111,4-23-38,4
(14-56)	Tagn. 14-23	(14-62)	(14-64)		(14-65)	١	(14-56)	(14-67)	r) Pa	(14-75)	(14-77)	ı	(14-84)
130 Магінтвая шцукцая в спинке ротора Всві Т Эффективная дина пакета ро-	132 Нагбо, вшее допустичое зна- четие вндукция в спинке ро- тора В _{стмик} . Т	133 Больший радиус инжией части паза 71, чм	134 Метылы радаус ніжней части газа тэт мы 135 Расстоянуе между петрами	parhycon h,	136 Плоцадь потеречиле сечения мижей части стержия фет во	137 Ширина верхней части стерж-	158 Lionals noteperator cevenss Bepares vacts Clebrons Ger at	139 Общая площаль поперечного сечения стержия дся, мм ⁸		140 Предварительное поикречное сетепе котыца затой клетия дел км		143 Принятое поперечное сетение кольда литої клетки $q_{\kappa,N}$, мм 2	144 Среднії, дизметр кольца Джа ср. мм

Thereneza Na S	=	20,5		0,0310	0,0206	0,850	;	0,867	1		$\frac{3675-1,\frac{4}{3}}{3.10,3}.0,887+$	$+\left(\frac{1.25}{10.3}+\frac{3.3}{10.3+2.6,2}+\right)$	$+\frac{1,0}{6,2}$ $)\cdot 0.850 + \frac{1,4}{4\cdot 10,3} =$	=1,618
Asurate, to M. 2	₹.	20,5		0,0334	0,0307	0,875		906'0	1,267		i			
Ilearenean Mal	5. Расчетные нараметры двигателя 47	21.5	а) Параметры обмотки статора	$\frac{168.558}{47.1.1.927.10^{3}} = 1,6255$	$\frac{1,6255 \cdot 8,42}{220} = 0,6622$	_		-	12,95 1 (0,6 1 3.0,7 1,0,5)	3.1,9 + (4,9 4,9+2.3,3 3,5)	1			
Формула, рис., табл. я як вареграф	5, 1 Ta6π, 14-29	То же		(14-97)	(14-98)	Puc, 14-19		Рис. 14-19		(65-t-1)	(14-100)		•	
Days we"P	1451 Удельная проводимость меди	сбилтка стятора при расчеттера темтературе (е1, См/жим Удельдая проводимость алю- миняя обмотки ротора пря ра- ботей температуре (₄₂ , См/жим		-	мотки фазы и ок	MOTER DESM Fig. 0 C. Roshdament Bushing		ссявие и з Коэффыкент влияния укоро- вения пата на дазовое рас-	ссяние ж	Kostithentest inposogracia		٠		
25	1451	146		147	143	140.	ř	25		151				

б) Параметры обмогки короткованкнутого ротора

1

1 1

ŧ

	,		*	
итой клетков	0,3613.10-4	0,331	0,1433. f0	I
А. Ротор с овальнымя полудском и закрытыми назвами и литой клеткой	120 21,5.58,56.10*·1=0,9530.10-*	$\frac{2\pi \cdot 2}{28} = 0,449$	88.4 21.6.2.149,5.0,449.10* = 0,3062.10~4 0,1433.10~4	$\frac{\pi \cdot 4}{36} = 0,349$
. Ротор с овальн	(14-108)	(14-116)	(14-115)	!
A.	160 Актилио 7 сотротивлен не стержня класткі 7 _{ст} , Ом	161 Коэфрициент приведения тока кольца и току стераоня вара	352 Созротивление корогкозамы. какодих ко еп, приведенное к току стержин, гел. Ом	163 Иентральшый угол скоса ж _{ск} ,
	<u>8</u>	161	352	163

Haitereas N 3	l	1	1	i	1 .		1	•
Heerentan & 2	l	0,0847.104	0,0427	0,0156	I		$\left[\frac{38.9 \pm 0.8 \cdot 2.0}{6 \cdot 4.1} \left(1 - \frac{\pi 4.1^{2}}{2.60.08}\right)^{\frac{1}{2}} \pm 0.66 - \frac{\pi 4.1^{2}}{2.000.08}\right]$	$-\frac{1.5}{4.4.1} 1+0.3+1.12 \times \frac{0.3\cdot10^3}{616.4} = 2.754$
Tearerone % t	$\frac{2\sin{(0.349/2)}}{0.349} = 0.9965$	$\frac{4.3}{22} \left(\frac{161,11}{0.9945} \right) -1,1200 \cdot 10^{4}$	1,1260.10* (0,9530+ +0,962).10-*=1,4103	1,4:03-8,42 _ 0,0540	$\left[\frac{14,1+0,8\cdot1}{6\cdot2,4}\left(1-\frac{\kappa\cdot2,4^{2}}{1}\right)\right]$	$-\frac{2.58,56}{1} + \frac{0.5}{1.0} = -\frac{1}{4.2,4} \cdot 1 + \frac{0.5}{1.0} = -\frac{1}{4.2,4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1.0} = -\frac{1}{4.2,4} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1.0} = -\frac{1}{4.2,4} \cdot \frac$. 1.796	
dopuşus pac, refa	(14-117)	(14-118)	(14-119)	(14-120)	(14-121)		(14.122)	
Dapawerp	Коэффициент скоса пазов ро-	тора м.ж. Коэффицепт правеления со- прутивления обмотку ротора		обмотке статора, г'т, Ом Активное сотротичиение об- мотки ротора, приведепрое	к обмотке статора, г'те, о. с. 168 Коэфдалиевт провол мости расселыня наясв Адв			
Z.E.	15	<u> </u>	166	167	891			

ı	ı	1	l f	1	1	1	1	10	6	20,5.61,06.10³ ==2,0771.10-4	20,5.165,86.10* ==0,7646.10*4	
2.51,5.53,6.10* (0,2+0,8.0,91) 220.38 —616.4	1600°0	2,034	0,373	ı	5,157	4,074.10-4	0,346	0,1273	MAN H JIHTO'R KARTKOR		1,	
1	0.0168 $0.9.12.5 \left(\frac{28}{2.5}\right)^{\frac{1}{2}}.0.0168$	0,3.1,379 = -2,487	$\frac{28.120.05449^{18} \times}{4.7.88.4} \times 12 \frac{4.7.88.4}{2.23 + 2.6.5} = 0.254$	12,5-0,78;* 9,5-0,3-1,379-1,291 ==1,510	1,796+2,487+0,254+	7,9.50-120-6,047X	XIO = 2, 20.3 1,1200-10+2, 856X XIO = 4-3, 210	$\frac{3,210\cdot 8,42}{22^{01}}=0,1228$	В. Ротор с бутылочим закралном назавы и литой клеткой	l	·	
(14-123)	Рис. 14-22	(14-124)	(14-125)	(14-125)	(14-127)	(14-128)	(14-129)	(14-129a)	B. Porop c Gy	(14-130)	(14-131)	
Ток в стержег рэтора /2, А	Коэфірициент дифференциаль- ного рассеятия ротора Р _{из}	Козфинент проводимости двереециального рассея- пин Ала	Коэ рфициент происдижестя рассеяния короткованскающих колен литой клетия дел	Козфуншаент проводимести рассеяния скоса пазов А _{ск}	Kasimhument npesoamacta	рассенгия обмотки ротора да	E, 2	к сбытке статора, ж'з, Ом Надуктивное сотротивление обмотки ротора, приведенное к сбмотке статора, к'з, о. е.		Актевное сопротивление верх- ней часта стержин гел.в. Ом	179 (Активное сопротимение пвис-	
169	170	171	172	221	174	17.5	176	177	•	âLT	179	

Americana de I	$\frac{2\pi \cdot 2}{70} = 0.1794$ 327.8	$20.5.2.1430.0,1794.10^{3} = 0.3116$ $4.3/41.0^{3} = 0.098.10$	1,0 / ··· 0,0200.10 8.10•.2.0771.10-•=	0,0283·10*·10,7646·10-4=	0,0288.10*.0,3116.10-4==	$\left[\frac{22.8 \pm 0.8 \cdot 2.5}{6.3.5} (1 - \frac{7.3.5^{\circ}}{2.105.86})^{\circ} + 0.66 - \frac{2.105.86}{2.105.86}\right] + 0.66 - \frac{1}{2.105.86}$	$\frac{4,2}{4\cdot3\cdot5} \left \cdot 1 + \frac{15 - 11, 1 \cdot 4, 2}{2 \cdot 4, 2} \right = 2,968$	$\frac{15-0,1\cdot4,2}{2\cdot4,2}+1,085+1,12\times$ $\times \frac{0,2\cdot10^3}{831} = 3,090$	
e)		20,5.2	0K	0,028	0,028		 	- 151 ×	
Abaratam № 2	1	1	1		1	ı	7	1	- '
nymeratons % 1	1	1	I	ı l	ľ	1		l	
Copecas, pac., rada.	(14-116)	(14-115)	(14-118)	(14-133)	(14-135)	(14-136)		(14-137)	_
Париметр	Комфинаент приведения то- ка кольца и току стермяя дре	Сопротвеление коротковамы- казопих колец, приведенных к току стержия, сказ. Ом	Костфициет праведения со- противления обмотки ротора к обмотие статера Карі	Амтивное сопротивление верх- ней части ктетки, привсдев- нис к стятсру, г'в. Ом Активное сопротинление наж-				Коэффилент проворямести рассеяния взяниной нидук-	
7. 5	_	181	8	<u>8</u> 8	135	98		187	

$ \frac{2.41.288.10^{3}(0.2+0.8.0.92)}{380.70} = \frac{831}{0.0027} $ $ \frac{1.1.1.195}{1.1.1.195} = \frac{2.3.327.8}{1.1.1.22} $ $ \frac{2.3.327.8}{70.260.0.1794^{4}} \times \frac{4.7.327.8}{2.56+2.55} = 1.258 $ $ 3.090+1.122+1.258=5.470 $ $ 2.968 \frac{250.60}{255.70} 0.911^{3}=2.152 $ $ 0.176 \frac{2.057}{4.297} = 0.0876 $ $ 5.470 \frac{260.60}{255.70} 0.911^{3}=3.967 $ $ 0.175 \frac{3.967}{4.297} = 0.161 $			0,161+0,0876.0,731*=0,208
	ı	1	ı
	1	1	I
(14-123) Puc. 14-22 (14-124) (14-138) (14-139)		(14-141)	114-142)
189 Сумидрный ток верхией и ниж- 189 Коэффециент дифреренциаль- 190 Коэффициент проводимости 191 Коэффициент проводимости 192 Коэффициент проводимости 193 Коэффициент проводимости 194 Коэффициент проводимости 195 Приведения общей цепи рото- 196 Приведения общей цепи рото- 197 Медуктивное сопротивление 196 Индуктивное сопротивление 197 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 197 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 199 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 196 Примеденный коэффициент про- 197 Примеденный коэффициент про- 197 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про- 198 Примеденный коэффициент про-	ное к статору, х э, ум 197 Коэффицент ба		сопротивление г. ом сопротивление ж. ом

Первиетр Активное результврую нее сопротивление r'_1 , о. с. Индуктивное результирующее сопротивление x'_{24} , о. с. Коэфринчент возлушного завора, учитывающий зубатость статора, k_{31} Коэфрилсент возлушного завора, учитивающий зубатость ролора, k_{32} Коэфрилсент возлушного завора, учитивающий каналов, k_{32} Коэфрицент возлушного завининие гаперяжение возлушного завора k_{32} Махининое тагряжение возлушного завора k_{32}	(14-156) (14-156) (14-156) (14-156) (14-156) (14-156)	6. Намагничимающий ток а) Воздушимий зазор 3,5 1 + 3,5 + 5,0,3 3,5 1,000 1,000 1,335.1,033.1,000=1,379 6) Зубим статора	1,138 1,000 1,000 1,138 494,5	1, 195 1, 195 1, 195 1, 195 1, 195 1, 195 1, 195 1, 195 1, 195
Ширина зубца статора в рас- четных сетенвях, мм: b'_{33}	H3 (14-24) H3 (14-25)	$\frac{\pi(112+2.15,1)}{36} - 7.3=5.11$ $\pi(112+0.5\cdot2+4.9-3.5)$ 36	7,06	1 1

,	1	= (385+2/3-43.9) = 60 = 10.3=11.30		$\frac{20.16.0,8365}{0.05\cdot11.39} = 1,559$	43,9	S. 743				1	1		!	ı	1
	7,075	ı	1,780	ı	27,9	40,2			10,68	8,45	5,48	340	0,4,0	1,865	1,670
	$\frac{5.11+5.08}{2} = 5.036$		$\frac{9,77.0,8830}{0,97.5,095} = 1,746$	1		0,1.13,1.15,1=19,3	B) Sydill poropa		$=\frac{(111,4-2\cdot0.5+2\cdot2.4)}{28}$	$\frac{-2 \cdot 2,8 = 7,05}{\pi(111,4 - 2 \cdot 18 + 2 \cdot 1,0)}$	$\frac{-2 \cdot 1, 0 - 6, 67}{7, 05 + 6, 67}$	12,60.0,8830	0.97.7.05 = 1.014	$\frac{12.5.0,8830}{0,97.6,67} = 1,702$	$\frac{12.5 \cdot 0.8830}{0.97 \cdot 6.86} = 1.658$
	ı	(14-164)	Vis (14-23)	(14-165)	(14-162)	(14-163)			Из (14-55)	F3 H3 (14-63)	ı	17	(Learn) Ela	N3 (14-54)	Ns (14-54)
	, veq	केंग (मृत्य)	Магилтая индуклия в расчет- ном сечении зубка статора, Т: Взг	B31(1,3)	Pac			211 Ийрина зубца ротора в рас-	b'st	61,32	b ₃₂	Man Hbox	47-32 V15EB	12 MSRC	Basen
	186	641	208		8	210		211				212			273

	Haware. 1. W. 3	I	ı		ı	$\frac{\pi (382, 8-2.0, 2-15)}{70} - \frac{4.2-12, 29}{12 \times 10^{-12}}$	$0.97 \cdot 12.29 = 1.205$	<u>10</u>	0,1.5,98.15=9,0		$\frac{\pi (382,8-2\cdot15-2\cdot0,2-2\cdot3,5)}{70}$	$\begin{array}{c} -2.3,5=8.50 \\ \hline \times (382,8-2.44+2.2,5) \\ \hline 70 \\ -2.2,5=8,45 \end{array}$	·
	Metercia in 2	315,1	8	45,6	51,2	ı	1	ι	i		ı	I	
	Armitele M. I	1	$\frac{11.5+4.10+8.89}{6} = 10.05$	18-0,2-1,0=17,8	0,1-10,06-17,8=17,9	1	1	ı	Ι.		l	ı	_
3	Формула, рис., табл.	(:4-190)	(14-193)	(14-175)	(14-176)	(14-177)	Ms (14-54)	(14-178)	(14-179)		Hs (14-62)	Ma (14-63)	
	Пзрометр	Козффирент, учитывающий отнетиление магнитного пото-	ка в паз ротора, Азъкакс Расчетное значение награмен- пости магетело пода в зубие	ротора Изэ, А/см Расчетная дляна магнитной свтовой ливня в зубце ротора	1.33° жи Матитное вапряжение зубнов	Средиял инрива зубца в верх- ней части бутылочного паза взаз, мм	Магинтева ичлукшва в срод- нем семене вубал верхией ча-	сти 1838 Бълет 1 Расчетнан дляна магнятной свловой двви верхней частн	паза L_3 вз. Ми Магнитное наприжение зубнов верхней части паза F_3 вз. А	Ширина зубща нижилё частв бутылочного паза в расчетном сечени:	<i>b</i> 'a.ы	b''s,4ta	
~ .	25	213	214	ND C4	215	217	218	219	220	221			

$\begin{array}{c} 8,50+8,45 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ \hline 3,18.0,8365 \\ \hline 0,97.8,475 \\ \hline 3,5+22,8+0,8\cdot2,5=28,1 \\ \hline 0,1\cdot22,1\cdot28,3=62,5 \\ \hline 9,0+62,6=71,5 \\ \hline \end{array}$	58,6 1,44,4 208,7	156,1	1200,2
	31,6 1,523 128,6	73,4	669,7 1,354
	т) Семика статора $\frac{172-112}{2}-15,1=16,4$ $0,00593.10^{*}$ $\overline{2.116,4.16,4}-1,555$ $\overline{4.2}=62,2$	0,1.6,42.62,2=39,9 д) Слинка ротора $\pi(40+23,56+\frac{4}{3}\cdot0)$ 4.2 = 25.0	0,1.2,13.25,0—5,3 с) Параметры магинтной цепи 292,2+19.8+17.9+39.9+ +5,3=375.1 375.1
HS (14-54) (14-181) (14-182) (14-183)	(14-21) M3 (14-20) (14-194)	(14-195)	(14-199)
В. вез магина в нижев васт зубца В. в. Т. Расчетвая дляна магинтвой силовой плин L. в. в. мы магинтное папряжение зубцов водине части паза F _{3, из} . А. Магинтное напряжение зубцов ролора в случае бутымочного паза F _{3, 8} . А.			231 Магинтиое напряжение спинкы ротора F _{cs} , A 232 Намагининающая сила маг- интъой цепи на один полос ЕГ, А интъой цепи ка
222 223 224 224	227 227 228	523 0S3	র ই ই 275

#투	Hawsdell	Copmy. a. px., -s67, b/R rapai j/s.	Jenseren, N: 1	Jisurore 6 % 2	Destated N 3
88	Havarhubbaro upiğ tok 💪, A	(14-201)	2,22,375,1.2 3,161,1 = 3,46	19,13	43,32
235	235 Наматинчивающий ток в про-	(14-202)	$\frac{3,46}{8,42} = 41,1$	9,82	17,1
88	исптях от номенального (жм. %) Главнос индуктивное сопро-	(14-203)	$\frac{0.967 \cdot 220}{3.46} = 61,480$	11,260	8,632
. 237	тивление жи, Ои Глявасе надуктивное сопро-	(14-204)	$\frac{61,486 \cdot 8,42}{220} = 2,352$	4,152	5,738
20.00	тивлевие ж _{ме} , о. с	(14-205)	$\frac{1.942}{61,486} = 0.0316$	0,0192	0,0202
239	тора та Козфиниент согротования	(14-206)	$\frac{1,6255}{1,942+61,485} = 0,0256$	0,0072	9800'0
		определению рябоч:	7. К определению рябочих и пускозых характеристик на основе схемы заисления	nobe exensi sancilemia	
386	940 Geranetou Cacam gamentam,	(14-212a)			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		$\begin{array}{c} 1,6255 \\ 1,942 & (1+0,0316) = 2,003 \\ 1,4103 & (1+0,0316)^3 = 1,5007 \\ 3,210 & (1+0,0316)^3 = 3,416 \end{array}$	0,0834 0,220 0,0443 0,358	0,0310 0,179 0,0260 0,216
	•		8. Nanocton No.		
241	PCEMTHENESS COCTRBARGLERS TO-	(14-213)	$\frac{220}{61,486(1+6,0316)} = 3,47$	16,11	43,12
242	вращении Іср. А Электрические пол	(14-214)	3,3,47*,1,6255=53,7	** is	173,2
	spainemut Pe Mis Br			_	28

7,8.60-12,157-43,9-242,2X X10-*=60,49	3,0.1,462*.60,49=387,9 189,93	3,0.1,444*.189,93=1188,1	1670,4	1 000	$7(\frac{1000}{1000}) \cdot (\frac{300}{100})^{2}$	2,41	43,21	0,0558		0,0570	0,395
14,37	49,74	507,6	733,2	373,7	1	1,82	19,19	0,0948	О В КИ	0,1277	0,578
7,8 36.5,095.15,1.116,4.10-5===2,51	7,8 $\pi(175-15,1)$.15,4.116,4 \times	4,4.1,5551.7,48=79,6	$33.7 \cdot \left[1 + 2V \frac{3.77}{10}(1.379 - 1)^{3}\right] + 79.6 = 128.8$	$1, 0, \left(\frac{154N}{1000}\right), \left(\frac{175}{100}\right)^{1} = 21, 1$	ı	$\frac{53.7 + 128.8 + 21.1}{3.220} = 0.32$	V 0,32=-3,47==3,48	$\begin{bmatrix} 0.32 \\ 3.48 = 0.0920 \end{bmatrix}$	9. Номивальный рожим и рабочие характернетики	1,6255+1,5м7=3,1262	2,003+3,416=5,419
(14-215)	(14-218) . (14-2:9) (14-221)	(14-223)	(14-296)	(14-229)	(14-228)	(14-230)	(14-231)	(14-232)	9. Номия	(14-233)	(14-233)
243 Расчетная месса сталя зуб. пов статора, кг: Св. Св. Св. Св. Св. Св. Св. Св. Св. Св.	. статора, Бт. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	craropa, br: Fer Fer	247 Суммарике магатине готери в сердечине статора при хо-лостом ходе, включая доба-рочин, стотери в стато, к. В. Вт.	248 Мехапические потери, Вт. Грам	$\Sigma P_{ m MC}$	249 Актинняя составляющая тока	250 Tok No. or : aro xoga Iu. A	251 Коэффилент мощиости при хатостом хове соя у в		252 Преведенное активное сопро- тивление короткого заменкапия	тъ. Ок Пръведсиное индуктивное со- противленее короткого заміа- кания х., Ом

Amerorean 36 3	0,399	0,396	252 221	1322,7	1,496		1,603	0,0170.	1,62	237,1	231,8	
Henrareas N: 2	0,592	0,584	45618	244,5	2,802		2,986	0,0155	1,25	73,68	73,73	
Herrete: b. Ne. 1	$V_{\overline{3,1262^{3}+5,419^{3}}}=6,256$	$V_{1,6255}$ +5,419 $^{\circ}$ =5,658	4000+21,1+23,8=4044,9	$0,005 \frac{4000}{0,84} = 23,8$	3.220° 5.1262 + 2.1262 + 3.1263 + 3.126	$+$ $\sqrt{\frac{3.220}{2.4044.9} - 3.1262} - 6.256^{\circ} =$	$V(28, 262 + 3, 1262)^2 + 5,419^2 = 31,853$	$\frac{1}{1 + \frac{28,262}{1,5007}} = 0,0604$	$\frac{58.7 + 128.8}{3.220} = 0.28$	$\frac{220}{31,853} = 6,91$	$0.28+6.91\left(\frac{28.262+3.1262}{31.853}+\right)$	$+\frac{31,853}{31,853}$ $\cdot 2 \cdot 0,0266 = 7,15$
Формуля, рис., табл. вля карагряф	(14-233)	(14-233)	(14-234)	1	(14-237)		(14-238)	(14-240)	(14-241)	(14-242)	(14-243)	
Пэражегр	Приведенное полязе сопротив- ление короткого замыкания	7к. Ож. Принеденное полное сапратив-	лене при s=∞ z _∞ . Ом Мехапическая мощность дви- нателя P's. Вт	Добавочиме потери при поми- нальной нагрузке P_{Σ} . Вт	Сопротивление схемы заме- шения R ₈ . Ом_		По-тое сопротивление схемы замещения \mathcal{L}_{μ} . Ом	Скольмение ям	Активия составляющая тока статора прв. сияхрэнном вра-		Акті шізк составляющая токо статора I ₂₁ , А	
2. p.			- F	¥	255		256	257	258	259	260	

100,0	252,4	563,4	. 00:008	4738,0 850,0(1—0,731)=228,6	850,0.0,731=621,4	4,94	3,74	3 .13
325,324	80,51 0,916	369,4 312,0	616,70	1870,48	I	5,31	2,23	2,02
$3,47+6,91\left(\frac{5,419}{31,853}-\frac{28,262+3,1202}{31,853}-\frac{28,262+3,1202}{31,853}-\frac{2.0,0256}{3}-\frac{4,30}{3}\right)$	$V7.15^{2} + 4.30^{2} = 8.34$ 7.15 $8.34 = 0.857$	$10.8.34 \frac{28}{1.9,77} = 239.0$ $239.0 \frac{6.91(1+0.0316)}{8.34} \times$	$\begin{array}{c} 0.960 \\ \times 1.0.9965 = 196,8 \\ 0.91 \frac{2.3.163.0.9965}{28.0.9965} \times \\ \times 1.0.03161947 \end{array}$	$\frac{247,22}{0,449} = 550,00$	1	$\frac{8,34}{1\cdot 1,227\cdot 1} = 6,30$	$\frac{247,22}{58,55} = 4,22$	$\frac{550, 60}{149, 5} = 3,68$ $3 \cdot 8,34^{\circ} \cdot 1,6255 = 339,2$
(14-244)	(14-245)	(14-247)	(14-249)	(14-250)	. (14-252)	(14-35)	(14-254)	(14-254)
261 Реактивная составляющая то- ка статора Ірн. А	262 фазный ток статора I, A 263 Коэффицент мошности соs ф	264 Лицейная нагрузка статора 265 Лицейная нагрузка рэтора A ₂ , A /см	266 Тсж в стериле жороткозамкну- того ротора /ст. А	267 Tok B TKOPOTROJAMBIKAROLIEM KOMBLE I LAB. A TOK B BEPXHER 43.III CIEDMHH B CAVVARE GUELIOHICO JASA	Jer.s. A 269 Tok. R sinkled sacta crepause B chyqse bythaushoro nasa lers. A	270 Птотность тока в обмотке статора f_1, A_j мм ³	27.1 Плотность тока в стеркие ко- роткозамкнутого ротора $f_{\rm cr}$ $\Lambda_{\rm vMM}^2$	272 Inothects for a ropotkosa- muranomen kohdie J _{ra} , A _{fru} ¹ 273 Shektphycenye holeph b v6- morke cta.opa hipa barpyske P _{ro} , Br

Z év. ettestenen.	4384,9	14201,4	.264201,4	29,46	ū	2,800	0.53	15,50	Į	Ì	l	1	1
JBHTETEAL N: 3	722.4	3695,7	48095,7	92,41	MOSOR TOK	2,880	1,90	15,52	896'9	112,90	2,389	0,8630.10-*	0,0852
्राकः कराइक हे∈ा	3.6,31*.1,5007.=215,0	339,2+215,0+128,8+21,1+	4000 F727.9=4727.9	$\left(1 - \frac{727.9}{4727.5}\right) \cdot 100\% = 84.60$	10. Начальный пусковой момент и начальный пусковой ток	0,066-17,5VI=1,155	6,15 0,95	$\frac{17.5}{1+0.15} = 15.22$	$2 \cdot 2, 4 - \frac{2(2, 4-1, 0)}{14, 1}$ (15, 222, 4) = 2, 255	$\frac{\pi \cdot 2, 4^{*}}{2} + \left(2, 4 + \frac{2, 255}{2}\right) \times \times (15, 22 - 2, 4) = 54, 26$	$\frac{58,56}{54,26} = 1,079$	120 21,5.58,56.10*·1,079 == 1.0282.10-4	1,1200-10*(1,0282+0,3062)× ×10*=1,4945
Фермула, рес., табл. или нара раф	(14-256)	(14-257)	(14-258)	(14-259)	10. Hasansaug	(14-110)	PRc. 14-21 PRc. 14-21	(14-111)	(14-112)	(14-113)	(14-114)	(1+108)	(611+1)
d.enrade_[Электрические потсри, в об-	F. Вт Суммарные потери в лвагате- Т. Вт		Кожилиент госкиого дей- ствия двителя 7, %		278 Приведенияя высота провод-	Коэкрыпент • Коэкранияент •	Распетиая глубина проникновения тока в стержень $h_{\mathbf{p}_0}$ ми	Ширина стсрженя на расчет- ной глубине проникновения то- ка р _р , ич	Площадь поперечного сечения стержия при расчеткой глуба- не промужновения така 4р, мм		Активное сопротивление стержина клетки гег. Ом	Активное сопротивление об- жоти ратара, примеденное к обметиш статара, г _{аз} Ом
\$ { }	274	275	276	277		278	279	280	188	282	88	*	2885

l		1 1	1	4,2(15,50-0,11.4,2) = 63,16	$\frac{260}{20,5 \cdot 63,16 \cdot 10^3} = 2,008 \cdot 10^{-4}$	0,0288·10*·2,008·10**===================================	43,8.0,53—15—8,21	$\frac{8,21}{44-0,2-15}=0,285$
1	$\frac{38.9+0.8\cdot2.0}{6.4\cdot1} \left(1 - \frac{5.4\cdot1}{2.269.93}\right)^{2} + 0.66 - \frac{1.5}{4.4\cdot1} 0.52 + 0.3 + \frac{1.5}{4.4$	+1,12·616,4=1,838 4,241 3,350·10-4	1,284	1		1	1	1
$\frac{(4.1 + 0.8 \cdot 1.0)}{6.2.4} \left(1 - \frac{82.4^{4}}{2.59.56}\right)^{4} + 0.46 - \frac{1}{4 \cdot 2.4} 0.65 + \frac{0.5}{1.0} = \frac{1}{4 \cdot 1.0}$	•	1,731-2,487+0,254+1,510= -5,982 - 7,9.50-120-5,982-10-4= -2,8854-10-4	1,1200.10°.2,8354.10-4==3,176	. 1	ı	ı	ı	
(14-124)	(14-122)	(14-127)	(14-129)	(14.66)**	(14-130)	(14-133)	(14-136a)	(14-136a)
286 Коэффициент пронодамости рассемня иззов ротора с учетом нытесения тока λ_{10}		287 Коэцкиниент гроводиности рассейния обхотки ротора 3-286 И.п.уктивное соиро: вызыне обмотки ротора с учеток вы-	280 Ивдуктинное согротивление обмоткт ротора с учетом зы-	290 Hourals noteper horo ceseina: 6yrlandingoro nasa upe nycko	291 Активно сопротивления стержите буть точного паза гри	292 Активно, сопротивления стержения клетки ро ора грн пуске, преведентое к статору,	293 Готона пропожновения для рассея.	294 Коэфицагит демпфирова-

Проболжение табл. 15-5 -

(14-136) (14-139) (14-112) (14-141) (14-141)	25	Пъреметр	Формуля, рыс., тебт.,	Tearate.ts % 1	Дентетель № 2	THEFT CALL N. 3
Праведенный коэффациент про- водимоста рассевия инжией части клетка с учетом вытес- веней тока Л. 18 Нидуктивцие с сотрои ватение выжией части клетка, праве- выжией части стераи- вижией части стер	295		(14-136)			$\frac{22,8+0,8\cdot2,5}{6\cdot3,5}(1-\frac{*.3,5^*}{2,165,86})^*+0,66-$
Праведенный коэффинент про- Праведенный коэффинент про- Фолькостя рессеяня няжей Части ксетих с учетом вытес- нения тока λ ₁₉ Индуктивное сотротажение Площадь поперечного ссченя Площадь поперечного ссченя Площадь поперечного ссченя Площадь поперечного ссченя Коэффинент в _ж Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со- (14-142) Активное результирующее со-						$\frac{4,2}{4.3,5}$ 0,285+15-0.1.4.2
Нидуктивцое сотролевление (14-139) Нидуктивцое сотролевление (14-139) Прощадь попсречного сезендя (14-112) Площадь попсречного сезендя наубине ддя ддя дря глубане ддя ддя дря глубане ддя ддя дря глубане ддя ддя ддя ддя ддя ддя ддя ддя ддя дд	898		(14-139)	I	ı	$ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Придата пижией части стерысти в быт в глубзие в таубзие	297	иения тока λ'_{18} Илдуктириюе илжией части	(14-139)		1	$0.175 \frac{1.524}{4.297} = 0.062$
Площадь поясречного сезендя (14-113) глубине А _{хи} при глубине А _{хи} при глубине А _{хи} при глубине А _{хи} (14-142) Актевное результирующее со- (14-141) гопротивление, г'з, Ом (14-142) гопротивление х'з, Ом (14-142)	0. 0. 0.		(1+112)	1	ı	$\begin{array}{c} 2.3.5 - \frac{2(3.5 - 2.5)}{22.8} \times \\ \times (8.21 - 3.5) = 6.587 \end{array}$
Козфрицисит в _х (14.142) Активное результирующее со- сопротивиси рску втирующее (14-141) Надужтивное рску втирующее (14-142) сопротивисии: x' ₂ , Ом (14-142)	299	Площадь поперечного сече изжей части стержия для	(14113)		ı	$\frac{\pi}{2} \cdot 3.5^{2} + \left(3.5 + \frac{6.587}{2}\right) \times (8.21 - 3.5) = 51,24$
Амтивное результирующее со- грэтевление, г'з, Ом Индужтивное результирующее (14-142) — -	3	Kost, hauner 9x	(14-142)	, 1	Ļ	$\frac{51,24}{51,24+61,06} = 0,456$
Надуктивное результирующее сопротивлени: ж. з. Ом	301	Активное результирующее година	(14-141)	1	1	0,0090+0,0578±0,0668
	300		(14-142)	1	l	0,161+0,062-0,456*=0,174

0,0695 0,181	0,1005	0,360	0,374		$\times \frac{3.3.0}{(10,3+2.4.2)} + \frac{1.0}{6.2} \times \times \frac{1.0}{3.3.2}$	X0,85=0,474 1,083	1	1	$1.12 \frac{0.2 \cdot 10^{1}}{831} = 9.269$
555°U.	0,1726	0,516	0,542	0,395	ı	1,465	١	1,12 $\frac{0.3 \cdot 10^4}{615,4} = 0,545$	1
1,4945(1+0,6316)*=1,5900	1.6255+1,5900=3,2155	2,003 +3,380=5,383	$V_{3,2155^{\circ}+5,385^{\circ}} = 6,271$	$\left(\frac{3.0.7}{4.9+2.3.5} + \frac{0.5}{3.5}\right) \cdot 1 = 0.319$	I	0,319+2,16=2,479	$\frac{0.5}{1.0} = 0.5$	1	l
(14-2/2a)	(14-233)	(14-233)	(14-23.3)	(14-261)	(14-262)	(14-284)	(14-205)	(14-266)	(14-267)
Tapamerpia cxema samenterms, Ox:	Привгденное активное сопротивнуемиемием омерация в примерения предоставляться в примерения в пр	Приведенное имдуктивное со- противление короткого замы- кания ж _к , Ом	Превсденое полное сопротив- исине мороткого замыкавия $z_{\rm g}$. Ом	305 Составляющая коэффициента назовой проводимости статора,	зависищая от насыщения, Лапер	3(6 Составляющая коэффицаевта гроводимости статора, зави-		Составтающая коэффіциента пазовой провод мости ротора с оваБилин закратьюм газа- мя, уависящая от пасыщения, ученея	Составляющая коэффициента пасовой проводимести ротора с буть с буть зави-
100	304			300		36	307		

DESTATEMENT No. 1 Jaurantum No. 2 June atom No. 3	0,5+2,487=2,987 2,575 1,391	$2,003\frac{2,479}{4,355} + 3,380\frac{2,987}{5,982} = 0,273 - 0,273$		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1/3.2155*+(2,555+n,0825.2,828)* 1,24:10*.0,3*.1*2,828)X = 28 (3,2155*+(2,555*+ + 2,55*+ + 2,55*+ +
Destatenb Av 1	0,5+2,487=2,987	$2,003\frac{2,479}{4,355} + 3,380\frac{2,987}{5,982} =$		$2.003 \frac{4.355 - 2.479}{4.355} + 3.380 \frac{5.982 - 2.987}{5.680} = 2.555$	-	73.2155*+(2,555+0.0825-2,828)* 1,24.10*-0,3-1-2,828X - 28 (3,2155*+0,0825-2,828) × (2,555+0,0825-2,828)
Формула, рис., табл. вля паралраф	(14-269)	(14-270)	(14-271)	(14-273)	(14-574)	(14-275)
II pawetp	Составияющая коэффинента гроводимости рассея. ня рото- гроводимости рассея. насыщения,		thee OT BRUSHMERRY, *Dep. Off	Индуктлизое сопротявлене расселиня дангателя, не зави- сящее от насстаняя, ж _{исст}	· ·	Расчетный ток ротора пря пуске I ^{II} ns. А: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
が記	308	309		310		=======================================

	1131.7	0,336 0,321 347,6	1123,1	1176.0	4,52	1
220 V 0, 1726* + (0, 243+0, 25.0, 273)* 1, 24.10* 0, 7.2.0, 273 14 [0, 1726* + (0, 243+ \text{\tint{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\texi\text{\text{\text{\\text{	= \frac{\frac{1}{40,25.0,273\rd{3}\rd{4}}{\frac{1}{40,25.0,273\rd{4}\rd{4}}} = \frac{1}{40,25.0,273\rd{4}\rd{4}}	0,411 0,373 233,37	502,26	553,81	6,88	(1, 273
ı	I	$V_{4,791}^{*} = 3,551$ $V_{4,791}^{*} = 3,2155^{*} = 3,551$ $V_{4,791}^{*} + \frac{3,2155}{4,791} + \frac{3,551}{4,791} \times 2.0,0256$	$3,47$ [-45,92 $\left(\frac{3,551}{4,791} - \frac{3,2165}{1,791} \times \right)$ $\times 2 \cdot 0,0256 = 35,33$	$V_{32,26^3+35,35^3} = 47.85$	$\frac{3.45,92^{2}\cdot 1,6900(1-0,0504)}{4000} = 2,72$	11. Максимальны момент 2,479 2,479 =2,887 =2,828
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(14.275)***	(14-276) (14-277) (14-278)	(14-279)	(14-280)	(14-281)	(14-270)
ротор с овальными закрытыми (14-275)***	191	пуния, Ом; Z _K X _K AKTIBDAR COCTADAROMAR TOKA CTATOPA I PH пуске In.atv A	Реактивная составляющая то- ка статора пре пуске I _{0.p1} , A	Фазный ток статора при пуске $I_{\pi i}$. Λ	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ицлуктинное сопротиниение блигате в, манисящее от на- сыщения жеер. Ом
	312	85	\$18	315	315	00 73

Tentatons 26-3	$0.179 \frac{1.083}{4.297} + 1.391$	*+ 0,1675 5.470 == =0,088	$\begin{array}{c} 4,297-1,083\\ 0,179 & 4,297\\ +0,1675\times \\ & +0,1675\times \\ \end{array}$	× 5,470 + 0,0912.0,731*= = 0,307	
Дэн этель № 2	1	0,305	1	1	
Двизтель № 1	1	$2.003 \frac{4.355-2.479}{4.355} + 3.416 \times 6.047 - 2.987 - 9.501$	6,047 - 7,000 A	220 21,525 [±] + (2,501 + + 0,0325·2,828) [±] + 1,6255×	$\begin{array}{c} \times (2,591+0,0629.2,020) \\ 1,24\cdot10^{2}\cdot0,3\cdot1 [1,6255+2] \times \\ -2,28[1,6255+(2,591+) \times (2,591+) \times$
Copeyda, par. T fur isma	(14-271)	(14-273)	(14-274)	(14-282)	•
T.p. werp		Ицтуктивное сопротизление двятатели, не зависящее от насынения х Ом		Pactetheld tok poropa c yqc-	
200		01		320	

688,2	0.544	0,3725	0,871	519,61	514,20	732,10	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 760	0,4973	0,490	224,98	202,59	302,72	
· - 	211.7	V1,6255*+2.7,117*-1,6255* =4,2862	$V_{4,2862^{2}-1,6255^{2}} = 3,965$ 4,2862+1,6255=5,9117	$0.28 + 30.91 \left(\frac{5.9117}{7.1174} + \frac{3.965}{7.1174} \times \right)$	$ \begin{array}{c} \times 2.0,0256 = 27,69 \\ 3,47+30,91 \left(\frac{3,965}{7,1174} - \frac{5,9117}{7,1174} \times \right. \\ \times 2.0,0256 = 19,37 \end{array} $	$V27.69^{2} + 19.37^{2} = 33.80$ $3.220^{2} (1-0.0504)$ $2.5.9117.4000$ $= 2.92$	
(14-282)**	(14-283)	(14-284), (14-285)	(14-294)	(14-236)	(14-287)	(14-288)	1
	Mettre, ON:	%	N. W. N.	Активная составляющая тока статора выз. А	3 Реантивлян составликодая то- ка стятеря /м.рл. А	Tok dama cratops (MI). A Kparuocra Makkensushedra Mo- Menta Mak/Ma	
321				200	323	324	

	Ден ктель № %	070,0		1,07	ى'دە	74,12	13,7.10-5	2(43.9+10,3)=108,4	10.3—2.3,75	7.1		_
	Deursteile, W 2	0,089		1,07	0,2	17,00	11,6.10 #	6.11	0,40	1	ದ್ದ ಇಕ್ಕಿ ಮ	
	Jan-stem My I	$\frac{1,56977}{4,2862} = 0,350$	12. Тепловой расчет обмотки статора	1,15	. 0,2	$0,2\left\{1,15.339,2\frac{2.120}{568}+128.8\right\}$ =.112.120.9.10-8 =.15.10	9,3.10-6	2 15,17,3+4,9=42,4	0,25	ı	$\times \left(\frac{1,15.339,2\cdot\frac{2\cdot120}{568}}{\frac{36\cdot42\cdot4\cdot120}{16\cdot13\cdot10^{-4}}}\right) =$	16'I=
	Формула, эвс., тэбл. в. t параграф	(14-297)	12.	\$ 14-14,8	Taba, 14-35	(.4-307)	PHC, 14-31	\$ 5.4 5.4	Taón. 14-14		. " (14-308)	
	Пвремстр	Скольжение гр. максемаль-		327 Коэффилент приведения по- терь в обмотке статора и пре- дельной допускаемой темпера-	туре ж _{в1} Кожфынечт, учитывающай доло потерь в активной части статора, передаваемых возду- ху внутри двигателя, к	Превыдение температуры сер- дечника статора пад темпера- тури, воздуха выутри двяга- тема AB. «С	Kostphument Telunot aunt ED-	6., BT/(aw-''', b) Cphworp noneperioro Ceve- HAR VENDING IODEPXINGTH OX-	Односторопиям толинна в именя в разу статора высе		Перепад температуры в изоя- цяя дезовой частя обмотки статора Фен, "С	
88	85	326		327	328	329	33%	38	33.	,	223	

\$6,80	2(43,9+10,3)=108,4	2,11	68,47	13967,4		* · 590(255+2·174)=	=1,12·10° 113·10-\$	11,04	_
13,70	77,2	0,78	17,05	2342,5		15,9.10	2,5.10-*	68,90	
$0,2.1,15.339,2,\frac{2.159}{258}$ $\frac{2.159}{2.11}$ $\frac{2.11}{2.49}$ $\frac{2.159}{3.10}$ $\frac{2.159}{2.11}$	2.15,1+7,3+4,9=42,4	$\begin{array}{c} 1,15.339,2.\frac{2.159}{558} \\ \hline 2.36.42,4.159 \\ \hline \times 15.15 & 0.44 \end{array}$	$\begin{array}{c} 12.13.10^{-1} \\ (15,10\pm1.97) \frac{2.120}{558} \pm (13,25 \pm 1.20) \end{array}$	$+0.441_{558}^{-} = 15.49$ $0.2.1.15.339,2.\frac{2.120}{558} + 1.15$	×339,2,558 ÷ 1,055,215,0+ +0,2,128,8+23,8+0,1,21,1=	$=554.1$ $(a.175+8.19)(120+2.49)=$ $=4.60.10^4$	2,17.10-1	$\frac{4.60 \cdot 10^{6} \cdot 2.17 \cdot 10^{-6}}{5.10 \cdot 10^{6} \cdot 10^{6} \cdot 10^{6}} = 53.50$	
(14-309)	\$ 14-14,6	(14-310)	(14-311)	\$ 14-14.6		\$ 14-14,6	Pac. 14-33	(14-312)	
Гіревытетне темлературы на- ружної позерлисти добовых частей обмитик статора над	температурон владума вытуги- лангателя $\Delta \theta_{031}$ °C Перим-тр п инредисто сечения условной поверхности охлаж- дения одной катушки в 16000-		Средлее предлаеме темикра- туры обмотки статора над	дангателя 281, °C Сумия потерь при прелельной	допускаемой температурс, передачаемых воздуху ннутри дажгателя, $\Sigma P'$, Вт	Условная поверхвость охлаж- дения двигателя S _{дв} , мм ⁸	Козфринсент пологрева воз- дуга св. Вт/(имв. °С)	Среднее прсвытение температуры воздуха внутря ввиялсь им пад температурой охлажелавоцей среды $\Delta \theta_{\rm b}$. "С	
₹ 19—911	335	336	337	33.88		3330	340	341	289

Junasend M 3	79,5	Î	$\frac{13967,4}{1100.2.11,04} = 0,574$	ı	$\begin{array}{c} 3 \cdot (0 + 100) \frac{1474}{1000} \left(\frac{382.8}{100} \right)^{2} \times \\ \times 10^{-4} = 0,648 \end{array}$	ł	$\left 7.85 \frac{(1474)^3 \left(382.8 \right)^3}{1000} \right) \left(\frac{382.8}{100} \right)^3 = 251$
Entrarent N. 2	76	.386	l	0,41	ı	හ හ	I
Ziva: arcna Và 1	15,49+53,50=69 13. Расчет венталящив	$727,9.1,8 \sqrt{\frac{1424,175}{1000,100}} = 0,035$	ı	$0.6 \cdot \frac{1424}{1000} \cdot \left(\frac{175}{100}\right)^3 \cdot 10^{-2} = 0.0455$		$12,3\left(\frac{1424}{1000}\right)^{8}\left(\frac{175}{100}\right)^{2}=76$	1
Формуля, гис., таба. или параграф	(14-313)	(14-323)	(14-320)	(14-323a)	(14-321)	(14-3236)	(14-322)
Параметр	Среднее прежаление температуры обмотки статора над температурой охламальной среды AB, °C	Необходичое кодичество [воз-		Расход вээдуха, обеспечивас- мый наружным вентилитором, Q., м³/с	Расход воздуха, обеспечивае- иый нагнетательнымы элемен- тами Qe, ы ³ /с	Натор возлуха, развинаемый при аксиальной вентиляции, Н. Па	Папор воздуха, развиваемыг при радиальной рестигиция, Н. Па
n/n	342	2		344	345	346	34.

14. Ливамические параметры

а) Определение числа допустимых пусков п реверсов

	78 200	. 652	193			ı	$\times (7.65+1.35 \frac{1.95\times3.90}{6.337}) \times (7.65+1.35 \frac{1.95\times3.90}{6.337}) \times (7.65+1.35 \frac{1.95\times3.90}{6.337})$	×10-,4-0.50,00/×	20,12	
epecs.	11 750	. 1140	342	0,47		21,68	į.		8,61	
а) Сирсленен чиста допустимых пусков и реверсов	$\times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4900 \cdot 2.28}\right] \times \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right] \times \left[1 + \frac{339.2 \cdot 5.66^{\circ} (1 - 5.0504)}{4500 \cdot 2.28}\right]$	$3600 \frac{727}{357} = 7330$	0,3.7330-2200	 б) Лапацический момент вверции ротсра п.73.111,44.120.10-12 = 0,0134 	15. Масса двигателей	$\begin{bmatrix} 7,55+1,35\left(\frac{1,33}{1,25}\right)^{1}\right)^{1}36\frac{28}{2} \times \\ \times 558\cdot1\cdot1,227\cdot10^{-5}=3,13 \end{bmatrix}$	ſ		2,7 [25.58,56.120+2π.89,4X X149,5+1,1.9.(31—6,5).17.3]X X10-*=0,79	
a) Unperlar	§ 14-15,8	(14-324)	(14-325)	6)		(14-327)	(14-328)		(14-329)	
	348 Суммарные потеры двигателя за одни пуск при Желостом хо-	340 Приближенное значение часля пусмов в 1 ч при холостом холе $h_{0,0}$	Допустимое число реверсов в 1 и цри хомостом ходе $h_{0,p}$	351 Приблаженное значение дина- цического момента ниериви ротора J, ки:м*		352 Масса изолированных прозо- дов обматки статора G_{41} кг			Масса алюминя коротковык- вутого ротора с литой клет- кой бала, кг	
	348	3%	350	351		352			88 2	291

[•] b_{s1} , b_{s2} , b_{s1} , b_{s2} , $b_$ ••• Выкото коэффициката 0,0825 принят коэффициент 0,25.

Managemen	Формула	Параметры при й							
Пираметр	Формула	0,25	0,50	0,75	t,oo	1,25			
P ₇ , Bτ P' ₂ , Bτ R ₁₀ OM Z ₁₁ , OM S ₁₀ O. e. E. I'' ₂ , A I'' ₃ , A I' ₁₁ , A I ₁₁ , A COS Ψ, P _{N1} , Bτ P _{N2} , Bτ P ₁ , Bτ P ₁ , Bτ	(14-234) (14-237) (14-238) (14-240) (14-242) (14-243) (14-244) (14-245) (14-255) (14-255) (14-257) (14-259)	1000 1033,6 133,920 137,153 0,6074 1,60 1,88 3,45 3,93 0,478 75,3 11,5 243,0 1243,0 80,45	2000 2033,3 64,544 67,880 0,0227 3,24 3,52 3,56 5,00 0,704 121,9 47,3 331,3] 2331,3 85,79	3000 3038,5 40,567 44,030 0,0356 5,00 5,27 3,83 6,52 0,808,3 207,3 112,6 487,2 3487,2 86,03	4000 4044,9 28,262 31,853 0,0504 6,91 7,15 4,30 8,34 0,857 339,2 215,0 727,9 4727,9 84,60	5000 5050,8 20,595 24,33 0,0679 9.04 9.20 5,03 10,48 0,878 535,6 367,9 1083,1 6083,1 82,19			

Таблица 15-7,

11-0	4	Параметры при к							
Пириметр	Формула	0,25	0,50	0,75	1.00	1,25			
P ₂ , Bτ P' ₂ , Bτ R ₁₀ OM Z ₁₀ OM S ₁₁ , O. e. I'' ₂ , A I ₂₁ , A I ₂₁ , A I ₃₁ , A I ₃₁ , A I ₃₁ , Bτ P ₃₁ , Bτ P ₃₁ , Bτ P ₁ , Bτ	(14-234) (14-237) (14-238) (14-240) (14-242) (14-243) (14-246) (14-246) (14-255) (14-256) (14-257) (14-258) (14-258)	11 250 11689,9 12,137 12,280 0,0037 17,92 19,15 19,57 27,38 0,699 187,6 42,6 1403,3 12653,3 88,91	22 500 22996.0 6,000 6,156 0,0073 35,74 36,87 21,95 42,92 0,859 460,9 169,8 1859,9 24359,9 92,36	33 750 34303,2 3,887 4,056 0,0113 54,24 55,04 26,07 60,90 0,904 927,9 391,0 2605,3 36355,3	45 000 45 618 2,802 2,986 0,0155 73,68 73,73 33,34 80,51 0,916 1621,8 722,4 3695,7 48695,7	56 250 56929,4 2,130 2,330 0,0205 94,42 93,06 41,23 101,10 0,914 2592,9 1184,8 5190,3 61440,3			

Таблица 15-8

I to annual and	Manage and	Параметры прв &							
Паркиетр.	Рормула	0,28	0.50	0,75	1,00	1,26			
P. BT P. BT Rie OM Zin OM Zin OM Sin o. e. I'' A I'' A I'' A I'' A PMI Br PMI Br PNI Br PNI Br PNI Br PNI Br PNI Br PNI Br	(14-234) (14-237) (14-238) (14-240) (14-242) (14-243) (14-245) (14-246) (14-255) (14-255) (14-257) (14-259)	62 600 63 746 6,659 6,727 0,0039 56,49 68,04 46,08 74,1 0.783 510,6 248,9 3675,9 66175,9	125 000 126556,6 3,258 3,339 0,0079 113,81 114,69 55.82 127,6 0,899 1514,2 1010,1 5751,3 130751,3	187 500 189385,6 2,097 2,190 0,0122 173,52 172,48 73,26 187,3 0,921 3262,6 2348,5 9167,1 196667,1 95,34	250 000 252 221 1,496 1,603 0,0170 237,1 231,8 100,0 252,4 0,918 5924,6 4384,9 12401,4 264201,4 94,62	312 500 315 061 1,118 1,240 0,022; 306,4 292,8 138,7 323,9 0,904 9756,7 7325,1 21313,2 333813,6 93,62			

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДИФИКАЦИЙ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ

16-1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЯ

В гл. 6 дай подробный перечень модификаций асинхронных двигателей, выполняемых на базе двигателей основного исполнения серии. Наибольшие отклонения по расчетным данным от двигателей основного исполнения имеют двигатели с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, с переключеннем чисел полюсов и однофазные двигатели. При этом последние две из изяванных модификаций отличаются в основном по выполнению обмоток статора и могут отличаются частично по данным ротора; перные две модификации отличаются, как правило, коиструкцией ротора: двигатели с повышенным пусковым моментом имеют доойную клетку, а пазы двигателей с повышенным скольжением имеют меньшую площадь поперечного сечения по сравнению с основным исполнением и заливаются алюмиимевым сплавом марки АКМ12-4.




Рис. 16-1. Зависимость $P_{2c}/P_2 = \{(D_{n1}), a \to gas$ двигателей с $D_{n1} = 100 \pm 270$ мм. $G \to gas$ двигателей с $D_{n1} = 270 \pm 500$ мм.

Остальные модификации и специализпрованные исполнения двигателей, перечисленные в гл. 6, либо имеют и своей основе вышеуказанные пять исполнений (включая основное) с иекогорым возможным отличием по числу витков обмотки статора (уменьшением числа витков), либо отличаются конструкцией отдельных элементов, изоляционными материалами для витковой и корпусной изоляции, проинточными лаками и защитиыми покрытиями обмоток, а также защитными покрытиями узлов и деталей конструкции против вредных коздействий окружающей среды (см. табл. 6-1).

Особо следует отметить, что для всех модификаций и специализиронанных исполнений применяется сердечник статора двигателей основного исполнении с сохранснием размеров наружного и внутреннего

днаметров, длины, числа и размеров пазов.

Ниже приводится методика расчета двигателей с повышенным пусковым моментом и двигателей с повышенным скольжением, как навболее характерных и наиболее широко применяемых модификаций двигателей основного исполнения. Основные технические требования, предъявляемые к двигателям этих модификаций, приведены в § 6-2.

Мощность двигателей с повышениым пусковым моментом соответствует мощность двигателей основного исполнения. Мощность двигателей с повышенным скольжением может быть несколько повижена или повышена по сравнению с мощностью двигателей основного исполнения, особенно — на участке высот оси вращения до 132 мм. Средняя степень изменения мощности приведена на кривых рис. 16-1, где коэффициент $k=P_{2c}/P_2$; P_{2c} — номинальная мощность двигателя с повышенным скольжением. Номинальные значения мощности P_{2c} относятся к $\Pi B=40\%$, и могут не совпадать со значениями мощности стандартной тнердой шкалы. P_2 — номинальная мощность исходного двигателя основного неполиення.

16-2. ДВИГАТЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ ПУСКОВЫМ МОМЕНТОМ

Все размеры сердечника статора, а также число пазов ротора, пришимают такими же, как у дошгателя основного псполнения соответствующего тиноразмера (см. гл. 14). Такими же предварительно принимают и расчетиые параметры обмотки статора.

Форма паза ротора соответствует рис. 16-2, а, б. Обмотка ротора выполняется залівкой алюминнем, как и у двигателя основного исполнения; размеры короткозамыкающих колец и вентиляционных лопаток ротора остаются нензменными.

Размеры паза, мм, и площади поперечного сечения, мм², клеток определяют в следующем порядке.

Высоту паза h_{10} принимают равной высоте паза двигателя основного пеполнения (см. рис. 14-13).

Поперечное сечение стержия двойной клетки $q_{\text{ст.д}}$ предварительно припимают равным примерно 85% сеченив стержия двигателя основного исполнения, т. е.




Рис. 16-2. Форма паза ротора двигателя с двойной клеткой.

в — закрытого: б — полузакрытого.

$$q_{\text{cr.}\pi} \approx 0.85 q_{\text{cr.}}$$
 (16-1)

Площади поперечного сечения стержией двойной клетки:

$$\frac{q_{\text{ct.B}} - q_{\text{ct.A}} a/(1+a);}{q_{\text{ct.A}} = q_{\text{ct.A}}/(1+a),}$$
(16-2)

где $q_{\text{ст.в.}}$, $q_{\text{ст.п.}}$ — сечения стержией всрхней и нижней клеток; $\alpha = -q_{\text{ст.в.}}/q_{\text{ст.п.}}$ — по рис. 16-3.

Высота перемычки между стержиями, мм,

$$h = b\beta$$
, (16-3)

где $\beta = h/b$ — по рис. 16-4; размер b принимают равным 2 мм (минимально допустичый для штампа и по условням заливки).

$$r_{a} = \sqrt{q_{\text{CT,B}}/\pi}. \tag{16-4}$$

Больший радиус нижнего стержия


$$r_1 = \frac{\pi \left(D_{\text{ns}} - 2h_{\text{in}} - 2h_2 - 4r_3 - 2h\right) - Z_2 b_{3,82}}{2 \left(Z_2 + \pi\right)},$$
 (16-5)

где h_{m} =0,7 мм; h_2 =0,7 мм (для паза по рис. 16-1,6 h_2 =0); $b_{\text{а.m2}}$ = $b_{\text{а2}}$ двигателя осионного исполнения, по (14-54).

Меньший раднус нижнего стержня r_2 — по (14-59).

Расстояние между центрами радиусов

$$h_1 = h_{m2} - h_m - h_2 - 2r_3 - h - r_1 - r_2.$$
 (16-6)






Рис. 16-3. Зависимость $\alpha = q_{cr,n}/q_{cr,n} = f(D_{n1})$.

Pag. 16-4. Зависимость $\beta = h/b = f(D_{\text{int}})$:

По полученным вначениям r_1 , r_2 и h_1 необходимо подсчитать площадь поперечного сечения инжиего стержня $q_{\rm GT, H}$ по (14-61) и сравнить результат с (16-2). В случае расхождения следует скорректировать размеры r_1 , r_2 и h_1 , соответственно увеличивая или уменьшая радиусы r_1 и r_2 на одинаковое значение Δr и изменяя h_1 при условии h_1+1 r_1+r_2 —const. После этого следует определять ширину зубца b_{0,m_2} и значение нидукции B_{8,m_2} по (14-54).

Активное сопротивление стержия верхисй клетки определяют по (14-108); при этом ввиду малой приведенной высоты стержия принимают при $f_2 \le 50$ Гц коэффициент вытеснения тока верхией клетки с круглыми стержиями $k_{\rm B.T.B} = 1$. Для режимов работы при $f_2 > 50$ Гц $k_{\rm B.T.B} = 1 + \phi'$, где $\phi' = 10$ крикой рис. 14-21, а ξ по (14-110).

Активное сопротивление стержня нижней клетки находят по (14-131), где $k_{\rm B.T.H}$ определяют как для простой алюминиевой клетки по (14-111)—(14-114).

Взаимное активное сопротивление стержией, Ом,

$$r_{\text{CT,B,H}} = r_{\text{CT,B}} \varphi'' f k_{\text{B,T,B}}, \qquad (16-7)$$

где коэффицисит ϕ'' определяют по рис. 14-21 в зависимости от приведенной высоты стержия верхней клетки ξ .

При расчете режимов в днапазоне скольжений 0<s≤1 можно принять г_{ст.в.в}=0 ввиду относительно малой принеденной высоты стерж-

ня верхней клетки.

Активное сопротивление короткозамынающих колец $r_{\kappa\sigma}$, приведенное к току стержия, определяют по (14-115); значение этого сопротивления может быть взято из расчета двигателя основного исполнения.

Активные сопротивления ротора, приведенные к статору, Ом: верхней клетки

$$r'_{n} = k_{np1} (r_{rr,n} - r_{cr, p, p});$$
 (16-8)

нижпей клетки

$$r'_{\rm B} = k_{\rm npj} (r_{\rm cr. B} + r_{\rm cr. p. q.});$$
 (16-9)

общей цепи ротора

$$r'_{e} = k_{\text{opt}}(r_{\text{RR}} + r_{\text{CT,B,H}}).$$
 (16-10)

Коэффициент проводимостя рассеяция наза нижней клетки

$$\lambda_{an} = \left[\frac{h_1 + 0.8r_2}{6r_3} \left(1 - \frac{\pi r_3^2}{2q_{cr}}\right)^2 + 0.66 - \frac{b}{4r_1}\right] \phi + \left(0.785 - \frac{b}{4r_3}\right) \psi' + \frac{h}{b}, \tag{16-11}$$

где коэффициенты ψ и ψ' — по рис. 14-21; ψ — в зависимости от ξ нижней клетки, ψ' — от ξ верхней клетки.

Коэффициент проводимости рассеяния взаимной индукции: для паза по рис. 16-1, а

$$\lambda_{\text{asc B}} = \left(0.785 - \frac{b_{\text{in}}}{4r_1}\right) \psi' \cdot \left[-0.3 + 1.12 \frac{h_2}{I_2}\right] 10^9; \tag{16-12}$$

для наза по рис. 16-1, б

$$\lambda_{\text{pa.n}} = \left(0.785 - \frac{b_{\text{tit}}}{4r_{\text{a}}}\right) \psi' + \frac{b_{\text{tit}}}{b_{\text{tit}}}, \qquad (16-12a)$$

иле I_2 для рабочего режима определяют по (14-123), ψ' — по рис. 14-21

в зависимости от Е верхней клетки.

Коэффициент проводимости дифференциального рассеяния λ_{nz} рассчитывают по (14-124); коэффициент проводимости рассеяния короткозамыкающих колец λ_{nz} — по (14-125); коэффициент проводимости рассеяния общей цепи ротора — по (14-138); приведенные к статору индуктивные сопротивления нижней клетки x'_n и общей цени ротора x'_0 — по (14-139) и (14-140).

Результирующие сопротивления ротора, приведенные к статору, определяют в соответствии со схемой замещения ротора, представлен-

ной на рис. 14-23.

Активное результирующее сопротивление, Ом,

$$r'_{\mathbf{z}} = r'_{\mathbf{0}} + r'_{\mathbf{R}} \theta_{\mathbf{R}} + \varepsilon_{\mathbf{R}} \Delta x'_{\mathbf{R}}.$$
 (16-13)

Индуктивное результирующее сопротивление, Ом,

$$x'_{3} = x'_{0} + x'_{H}\theta^{3}_{H} - \Delta x'_{R}$$
 (16-14)

1

$$\theta_{A} = r'_{a}/(r'_{a} + r'_{d}); \ e_{A} = (r'_{a} + r'_{d})/x'_{d}; \ \Delta x'_{A} = x'_{d}\theta^{a}_{A}/[1 + (e_{A}/s)^{a}].$$

При расчете рабочего режима $\Delta x'_{\pi} = 0$.

Намагничивающий ток рассчитывают по § 14-7, причем магнитное напряжение зубцов ротора определяют в следующем порядке.

Средняя ширния вубца верхней части паза, мм,

$$b_{3,33} = t_{2(1/3)} - 1,88r_3, \tag{16-15}$$

где $t_{2(1/3)}$ — зубцовое \mathbb{Z} деление, мм:

$$t_{2(1/3)} = -\frac{\pi}{Z_2} (D_{m2} - 2h_{mr} - |-2h_2 - |-2.67r_s).$$

Магнитная индукция в среднем сечении зубца верхисй части паза $B_{3,32} \sim no$ (14-54). Папряженность магнитного поля в зубце, если она не превышает 1,8 T, определяют на приложений 18, 19.

Расчетная длина магнитной силовой линии, мм,

$$L_{3.B2} = 1.8 r_3 + h_{m}.$$
 (16-16)

Магнитное напряжение зубцов верхией части паза $F_{8.82}$ — по (14-179).

Расчет магнитного напряжения зубцов пижней части паза выпол-

няется так же, как и у бутылочного паза, т. е. по § 14-7;г.

Магиитное напряжение зубцов ротора F_{32} — по (14-183). Холостой ход рассчитывают по § 14-9; номинальный режим и рабочие характеристики— по § 14-10; начальный пусковой момент и начальный пусковой ток — по § 14-11; максимальный момент — по § 14-12.

Уменьшение проводимости рассеяния вследствие инсыщеняя при пуске определяют в соотнетствии с § 14-11. При этом: для паза по рис. 16-1, α проводимость $\lambda_{24,4}$ пер рассчитывают по (14-267); индуктивное сопротивление рассеяния, зависящее от насыщении, x_{nep} — по (14-271); индуктивное сопротивление рассеяния, ис зависящее от насыщения, Ом,

$$x_{\text{mor}} = x'_{1} \frac{\lambda_{1} - \lambda_{1\text{mop}}}{\lambda_{1}} + x''_{0} \frac{\lambda_{20} - \lambda_{2\text{ne}_{1}}}{\lambda_{20}} + x''_{0} \theta^{2}_{A} - \Delta x''_{A}, \qquad (16-17)$$

где $\Delta x''_{\pi} = \Delta x'_{\pi} (1+\tau_i)^2$; τ_i — определяется по (14-205); θ_{π} и $\Delta x'_{\pi}$ — по (16-14).

Расчетный ток ротора $I''_{\pi 2}$ определяют по (14-275) с заменой коэффициента при $x_{\pi ep}$, равного 0,0825, на коэффициент, равный 0,25.

Для паза по рис. 16-1,6 проводимость $\lambda_{20,0,mep}$ рассчитывают по (14-265); индуктивные сопротивления: x_{mep} — по (14-271), x_{moex} — по (16-17); ток I''_{m2} — по (14-275).

Расчет параметров двигателя в зоне максимального момента с учетом насыщении проводят в соответствии с \$ 14-12 с учетом указанных

выше особещюстей.

Расчетный ток ротора $I''_{м2}$ для паза по рис. 16-1, α определяют по (14-282) с заменой коэффицисита при $x_{вер}$, равного 0,0825, из коэффициент, равный 0,25.

Расчетный ток ротора І"м₂ для паза по рис. 16-1,6 определяют по

(14-282).

Есля рясчетный максимальный момент не удовлетворяет техническим требованиям, следует несколько уменьщить $x'_{\mathbf{m}}$, т. е. уменьшить отношение $\mathfrak f$ в (16-3) за счет увеличения размера b, и повторить расчет двигатели.

Ссли расчетный начальный пусковой момент не удовлетворяет техническим требованиям, следует увеличить отношение α в (16-2) за счет увеличения $q_{\rm ст.B}$ н уменьшения $q_{\rm ст.B}$ при условии $q_{\rm ст.B}$ —const, а также одновременно увеличить $x'_{\rm H}$ за счет увеличения отношения β , чтобы было выдержано условне $x'_{\rm H}0^2_{\rm R}$ —const. После этого повторить расчет двигателя. Если эти мероприятия не приведут к необходимому результату, то следует несколько повысить магнитый поток двигателя, г. е. соответственно уменьшить число витков обмотки статора.

Все остальные расчеты выполняют по соответствующим разделам

методики, приведенной в гл. 14.

16-3. ДВИГАТЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ СКОЛЬЖЕНИЕМ

• Все размеры сердечника статора, а также число пазов ротора, принимают такими же, как у двигателя основного исполнения соответствующего типоразмера (см. гл. 14). Такими же предварительно прини-

маки и расчетные параметры обмотки статора.

Форма паза роторя соответствует рис. 14-12, а или б. Обмотка ротора выполняется заливкой алюминисвым силавом марки АКМ12-4 (ГОСТ 1521-68) с удельной проводимостью у20=15 См/мкм (при 20°С); при расчетной рабочей температуре у75=11, у115—10 См/мкм (с учетом примечания к табл. 14-29).




Рис. 16-5. Зависимость $h_{\rm nye}/h_{\rm c2} = \hat{f}(D_{\rm e1})$, $a=\mu_{\rm nR}$ двисателей с $D_{\rm e1}=100+270$ мм; $\delta=\mu_{\rm nR}$ двисателей с $D_{\rm e1}=270\pm500$ мм

Если окажется, что применение указанного сплава не обеспечивает скольжение двигателя на заданиом уровис, уменьшают площадь поперечного сечения паза ротора за счет изменения его высоты, при этом верхияя часть паза, а следовательно, и ширина зубца остаются исизменными.

Площадь поперечного сечення паза предварительно можно определить, неходя из необходимого для выполнения гехнического требова-

ния $s_{\text{M}} \ge 0.4$ значения сопротивлениия обмотки ротора r''_{3c} , которое по (14-290) доджно быть равно, Ом,

$$r''_{2c} = 0.42_{\infty}$$
.

Значение z_{∞} с учетом насыщения может быть предварительно взято на расчета максимального момента исходного двигателя основного исполнения.

Зная r''_{3a} , определим сечение стержия роторя, мм,

$$q_{c_{7,c}} = q_{c_7} r^{\prime\prime} {}_{2} \gamma_{6} / r^{\prime\prime} {}_{2c} \gamma_{6c}. \tag{16.18}$$

Здесь принятый в обозначениях дополнительный индекс «с» соот-

встствует параметрам двигателя с повышенным скольжением.

Выбирают преднарительную высоту паза, пользуясь кривой рис. 16 5. Большой раднус паза r_1 принимают таким же, как у двигателя основного исполнения, остальные размеры и площадь поперечного сечения паза в штампе определяют по (14-59)—(14-61).

Активное сопротивление стержия ротора определяют по (14-108). При этом принимают $k_{BT}=1$, гак как значение ξ , рассчитанное цо (14-109), при $s\leqslant 1$ всегда меньше или равно единице, поскольну высота

паза hu20 практически не превышает 20 мм.

Сечение и размеры короткозамыкающих колсц определяют по

обычной методикс по (14-75) и (14-77).

Сопротивление короткозамыкающих колец, приведенное к току стержия, определяют по (14-115) с учетом указанных ныше значений Y*-

Остальные расчеты выполняют по методике, приведенной в гл. 14. В том случае, если скольжение при максимальном моменте, рассчитанное по (14-290), не будет удовлетворять требованию $s_N \gg 0.4$, то следует увеличить сопрогивление r''30 путем дальнейшего уменьшения сечения паза.

После корректировки сопротивления r''_{3c} следует подобрать соответствующие сечения и размеры наза ротора и повторить расчет дви-

гателя.

Глава семнадцатая

РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ

17-1. СЕРДЕЧНИКИ ЯКОРЯ И ПОЛЮСОВ, СТАНИНЫ

а) Сердечники якоря

Сердечники якоря собпрают из листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм, изолированных после штамповки лаковым покрытием. Пазы якоря овальные полузакрытые (рис. 17-1) или прямоугольные открытые (рис. 17-2). Преимущество и недостатки каждого из указанных видов пазов были рассмотрены в § 14-1.

Рекомендуются следующие марки холоднокатаной изотропной электротехинческой стали для листов сердечника якоря, форма пазов и тип обмотки.

A, MM	U _A B	Марка стали	Пааы (форми)	Тип обмотки
80—200 225—315 355—500	≪600 ≪600 ≪1000	2013 2312 + 2411	Полузакрытые овальные Прямоугольные откры- тые То же	Двухслойная всыпная Двухслойная из жестких секций То же

Коэффициент заполнения сталью сердечника якоря k_0 =0,95. Для двигателей с h=80+200 мм может также применяться сталь марки 2211, о достоинствах и недостатках которой было указано в § 14-1.




Рис. 17-1. Лист сердечника якоря с овальными полузакрытыми пазами.

Рис. 17-2. Лист сердечнико якоря с прямоугольными открытыми пазамя и экснальными вентиляционными каналами.

Число пазов якоря зависит от наружного диаметра якоря, от типа и условий выполнимости обмотии (см. § 17-3).

Размеры пазов якоря на отдельном отштампованном листе (размеры в штампе) отличаются от размеров пазов в собранном сердечнике (размеры в свету) на размер припуска (табл. 17-1).


Припуск на сборку сердечинов якоря при штажвовие компаундным ели пазным штампамы

	Припуск, ым							
Pr. Jem	no machan	е паза <i>Б</i> _С . МИ	по жесоте пази Ве, мы					
<i>п</i> , им	компаундыск штамп	пазный штамп	жомпаундяней петимп	maryy Akmaro				
80—132 160—200 225—315 355—500	0,1 0,2 0,3 0,35	0,15 0,25 0,35 0,4	 0,3 0,3					

Листы якоря двигателей с высотами оси вращения до 200 мм, как правило, штампуют компаундным штампом. Для двигателей с h=225 \rightarrow 315 мм также могут применяться компаундвые штампы, а начиная с высоты оси вращения 355 мм, обычно используют пазпые штампы.

Таблица 17-1

Для сняження магнитного шума, а также для повышения устойчивости работы двигателей при пизкой частоте вращення пазы якорей двигателей с высотами оси вращения $h \le 100$ мм и 2p = 2 скашивают иа 1/2 зубцового деления; у двигателей с 2p = 4 для всех высот оси врвщения скос пазов может быть равен целому зубцовому делению.



Рвс. 17-3. Сердечинк экоря е радиольными пентильнимми капаломи.

В сердечниках экорей двигателей исполнений по степени защиты 1Р22 и 1Р44 при h≥225 мм предусматривают аксиальные всптиляциоиные каналы (рис. 17-2), которые улучиляют охлаждение двигателей, синжают их массу, а также динамический момент инсрции якоря. Каналы могут располагаться в один или два ряда.

У двигателей с h≥355 мм при длине сердечника якоря более 350 мм предусматривают радиальные вентиляционные каналы

(рис. 17-3).

б) Сердечники главных полюсов

Сердечники главных полюсов целесообразно собирать из листов анизотропной электротехнической стали марки 3411 толщиной 1,0 мм. Листы сердечника не изолируют; коэффициент заполнения сердечника сталью k_0 =0,98.

Анизотропная сталь благодаря повышенной магнитной проинцаемости вдоль проката уменьшает магнитное напряжение участка главного полюса. Соответственно при штамновке листов должно учитываться




Рис. 17-4, Лист главного полюса при эксцентричном поздушном заворе.

Рис. 17-5. Лист главного полюса двигателя с компенсационной обмоткой при конпентричном возмушном зазоре.

обязательное совпадение изправления проката с направлением прохождения магнитного потока в сердечнике полюса. Высокая анизотропия уменьшает размагничнивющее действие реакции экоря, а также синжает магнитное рассеяние добавочиых полюсов.

Форма полюсного наконсчника определяет характер воздушного зазора между якорем и гланными полюсами, зависящий от условий работы двигателя и от его размеров, т. е. от высоты оси вращевия. При высотах оси вращения 80—315 мм целесообразно применять эксцентричими зазор, при котором центры раднусов якоря и полюсной дуги не совиздают (рис. 17-4); при этом зазор под середнной полюсной дуги наименьший, а к краю волюса постепенно увеличивается. Эксцентричный зазор уменьшает размагинчивающее действие реакции якоря и понижает уровень магинтного шума двигателя.


У двигателей с высотами оси вращении 355—500 мм в наконечнике полюса штампуют прямоугольные открытые или полузакрытые пазы, предназначенные для размещения компенсационной обмотки; воздушный зачор у этих двигателей концентричный, одинаковый по всей длине

полюсной дуги (рис. 17-5).

в) Сердечники добавочных полюсов

Сердечники и наконечники добавочных полюсов двигателей с высотами оси вращении 80-132 мм целссообразно выполиять из полосовой стали марки СтЗ (рис. 17-6, α). В двигателях с высотами оси вращения 160 мм и болсе сердечники добавочных полюсов, как и главных, рекомендуется собирать из штампованных листов электротехнической стали марки 3411 толщиною 1,0 мм, с коэффициситом заполнения сердечника сталью $k_{\rm c}$ =0,98.

Рис. 17-6. Добавочные полюсы двигателей с различными высотами оси вращения. 4—h=80+132 мм: ϕ -h=160-355+500 мх.



У двигателей е высотами оси вращения 160—315 мм сердечники добавочных полюсов шихтуют поперек оси двигателя, образуя по краям полюса площадки для упора обмотки при ее креплении (рис. 17-6,6).

У двигателей с высотами оси врищения 355—500 мм сердечники добавочных полюсов шихтуют также поперск оси двигателя; сердечники имеют Т-образную форму, снижающую магинтную нидукцию в наиболее насыщенной части полюса, и также создающую большую механическую прочность крепления полюсов к станине (рис. 17-6,6).

г) Станины

Станины двигателей с h=80 \div 200 мм выполняют из стальных цельнотянутых труб, а с h=225 \div 315 мм обычно гнутыми из стального листа марки Ст3. Станины двигателей с k=355 \div 500 мм, работающих с часто повторяющимися кратковременными перегрузками, выполияют шихтоганными из сегментов стали марки 2312 толщиною 1,0 мм. Коэффициент заполнения сталью k_c =0,98. Для лучшего использования внутреннего пространства двигателя целесообразно выполнение шихтованной станины восьмигранной формы.

а) Основные размеры

Матерналы § 12-6 дают возможность определять рациональную структуру проектируемой серии или участка серии (если серия подразделяется на участки) для данной частогы вращения, степсии защиты н способа охлаждення; при этом используются формулы, базнрующиеся па принимаемых значениях коэффициента К, показателя степени 2-гу и отношения д. В указанном нараграфе приведени методика определення основных размеров опориых двигателей, обычно наименьшего п наибольшего по мощности для дапного огрезка или участка серии. Подробный расчет этих двигателей двет возможность определять значення K н $2+\gamma'$, характерные для данного участка серии, в результате чего могут быть установлены основные размеры всех промежуточных двигателей этого участка.

Проектирование двигателей серии со стандартной шкалой мощностей, с одинм и тем же способом охлаждения и на одну и ту же частоту вращения, с превышением температуры по установленной порме не связано с какими-либо затруднениями; длины сердечников при этом

определяются однозначио.

При отличии стенени защиты, способа охлаждения, частоты вращения определение основных размеров может осуществляться следую-

1) с применением расчетиых длин сердечников и сохранением примерно одинакового уровня использования активных частей манины. При этом целесообразия возможная унификация длин, близких по сво-

нм значениям;

2) с применением одной и той же длины сердечинка. Однако при этом следует отметить, что если бы эффективность охлаждения двигателей с самовентнияцией не зависела от способа охлаждения и частоты вращения, а коэффициенты нарастания частот вращения и поминальных мощностей (что приблизительно соответствует коэффициентам нарастання соответствующих подводимых мощностей) совнядали, то осуществление стандартной шкалы мощностей при одной и той же длине сердечника было бы возможным при практически одинаковом превышении температур частей двигателя. В действительности же указапные коэффициенты парастания у двигателей мощностью до 200 кВт, выполняемых в основиом на частоты врящения от 750 до 3000 об/мин, большей частью не совпидают (табл. 17-2 и 17-3).

Кроме того, эффективность охлаждения двигателей с самовентиляцией изменяется в зависимости от частоты вращения. В результате у данного типонсполнения двигателя с одной и той же длиной сердечшика создается известная перегрузка или педогрузка при разных частотах вращения. Если при этом все же применяется одна длина сердечника, то она должна иметь тикос значение, чтобы при частоте вращения, соответствующей нанбольшей нагрузке, активные части валнеь выше установленной пормы; длина двигателя определяется этой

панбольшей длиной.

Недостатком этого варнакта является дополнительный расход матерналов, а достопнством — упрощение производства. Для двигателей постоянного тока мощностью до 200 кВт, изготовляемых в сравиении с аспихронными двигателями в значительно меньших количествах, указаниый вариант является более приемлемым. В некоторых случаях дви

гатели е одной и той же длиной сердечники имеют для отдельных исполнений изоляцию разных классов нагревостойкости, однако, в про-

изводстве это вызывает существенные осложиения.

Для двигателей мощностью более 200 кВт с частотами вращения от 160 до 1000 об/мин коэффициенты нарастания частоты вращения и мощностей совпадают и равны 1,25. Вследствие применения для таких двигателей иезависимой вентиляции эффективность охлаждения практически не зависит от частоты вращения и поэтому при переходе на соседнюю частоту вращения мощность двигателей понижается пли новышается соответственно на одиу (или более) ступень шкалы с сохранением при одних и тех же длицах сердечинков приблизительно одинакового превышения температур активных частей двигателей.

Таблица 17-2 Коэффициенты нарастання стандартных значений частот вращения двигателей постоянного тока мощностью до 200 кВт

n. os/Nat	Коэффидионт нарастыния	n, ob¦wai	Коэффи (пелт нарастания
500 600 750 1 0 00	1,2 1,25 1,36	1500 2200 300 0	1,5 1,46 1,36

Таблица 17-3 Коэффициенты парастания стандартных вначений мощностей $k_{\rm 0.50}$

Ps. KBT	A _{SL, M2}	₽ _s , RBr	A _{K.363}	Ра. кОт	Å _{K, M2}
0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0	1,48 1,49 1,36 1,47 1,36 1,46 1,36 1,33	5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37	1,37 1,36 1,47 1,36 1,23 1,19 1,36 1,23	45 55 75 90 110 132 160 200	1,21 1,22 1,36 1,2 1,22 1,2 1,2 1,21

Таблица 17-4 Средние попровочные коэффициенты для к. п. д. двигателей

Высер: пот врацерия	Рекомедуемый	В Петриворам илиффицистим) ра перехода на наблиции				
А. ма	казач вораждая	класса нагревостойности				
, a a	gersel resonantin	В	, F	н		
80—90	В	1,0	0,93	0,87		
100—112		1,0	0,95	0,90		
132		1,0	0,95	0,93		
160—180		1,0	0,97	0,94		
200		1,0	0,97	0,95		
. 225—250	Р	1,03	I,0	0,98		
280—315		1,025	I,0	0,985		
355—400		1,015	1,0	0,99		
4 50— 560		1,01	1,0	0,995		

постоянного тока

Серин двигателей постоянного тока мощностью до 200 кВт обычно проектируют с двумя длинами сердечника на одном диаметре. Из шкалы мощностей серин или участка серин выбирают две соседние мощности и определяют для каждой на них подводимую мощность, Вт,

$$P_1 = P_2/r_1. \tag{17-1}$$

Предварительные значення η принимают по рис. 5-3 в зависимости от степени защиты, способа охлаждения, частоты вращения двигателя, при изолящии класса нагревостойкости В (для двигателей с h=80 \leftarrow 200 мм) и F (для двигателей с h—225 \div 500 мм), используемой по изгреву. Для двигателей с изолящией других илассов нагревостойкости значения η из рис. 5-3 умножают на поправочные коэффициенты (табл. 17-4).




Рис. 17-7. Средние значення $D_{n2}/D_{n1}=f(D_{n1})$ двигателей постоянного тома в исполнениях IP22 и IP44.

I = 2 p - 2; 2 = 2 p - 4; некомпексырованные доигатели; 3 = 2 p - 4, компенсированные двигатели.

По приложению 3 выбирают стандартную высоту оси вращения, причем в качестве начального этапа используют современный уровень увязки мощностей с высотами оси пращения двигателей (см. § 2-1).

11о данным рис. 11-2 находят для выбранной высоты оси вращения значения h_2 , а по (11-3) значение $D_{\text{пімакс}}$. По рис. 17-7 определяют

среднее отношение $\hat{D}_{u2}/\hat{D}_{u1}$ и вычисляют значение $\hat{D}_{\text{и2макс}}$

Как было указапо в § 14-2, при достаточно большом полнчестве двигателей становится рентабельной штямповки якорных лисгов из резаных лент электротехинческой стали необходимой ширины. В этом случае ширина ленты $b_{\rm p,c}$ определяется при заданной высоте оси вращения двигателя максимальным допустимым наружным диаметром якоря $D_{\rm п2мано}$ и припуском на штамповну $\Delta_{\rm mr}$. В табл. 17-5 приведены значения $D_{\rm n2мано}$, соответствующие стандартным высотам оси вращения $h \le 315$ мм, значения $\Delta_{\rm mr}$ и $b_{\rm p,c}$.

При h>315 мм выпуск двигателей относительно невелик, поэтому для штамповки якорных листов таких двигателей применяют рулониую электротехническую сталь. Исходя из заданного значения h, определяют вышеуказанным способом $D_{\rm n2minc}$, а затем — ближайший мечьший к нему наружный диаметр якорных листов $D_{\rm n2}$, получаемый из стандартных рулонов с минимальными отходами. В табл. 17-6 приведены указанные значения диаметров $D_{\rm n2}$ для стандартных высот сен вращения h>315 мм. При этом следует учитывать, что применение таких наружных днаметров якоря при заданных значениях h в ряде случаен существенно синжает использование якоря, а следовательно, и всего двигателя.

В отличие от асинхронных двигателей параметры двигателей постоянного тока, включая отношение P_1/U_2 , выражены далее в зависимости от $D_{\rm HZ}$, исходя из того, что соотношение между $D_{\rm HZ}$ и $D_{\rm HI}$ может

Наружные диаметры якоря $D_{\rm B2MRC}$ и соответствующая им ширица резаных лент электротехнической стали

ħ, MM	h2. 301	DRINSKC, MV	30	$D_{\mathrm{H2}}/D_{\mathrm{H1}}$	D _{1-2 MDKC} , MM	A DET! NOW	Dinjaca agam b _{p. C} . Ms
80 90 100 1112 112 132 160 180 200 225 250 280 315	155566777889	152 170 190 214 214 252 308 346 386 436 436 484 544 612	22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0,48 0,485 0,49 0,49 0,51 0,515 0,52 0,525 0,525 0,535 0,535 0,535	73 82 93 105 109 130 160 181 202 230 258 290 330	444470555555CG	77 86 97 109 113 135 165 186 207 233 263 296 336

Таблица 17-6 Наружные диамстры якоря D_{82} я ширина стандартной руловной электротехнической стали

fr, soe	lip sot	D'RIMBKC,	2 р	D _{og} /D _{og}	D _{EC2MAROL} , MX	D _{BR} , vm	g ^{ma,} xx	Ширкка рудскиой ¢тали, мм
355 400 450 500	9 10~ 11 L1	692 780 878 978	* 4 4 4	0,575 0,585 0,595 0,605	398 457 522 592	· 398 457 493 590	7 7 7 10	860 1000 1000 1000 600

Таблипа 17-7 Поправочные коэффициенты для параметров двягателей постоянного тока

Висота оси вра- щиния h, мм	Рекомендуемый илиес изоляции	Параметр		e strathijan nerm icea kar pesocto (
			В	F	П
80—200 225—500	B F	P_{1}/l'_{2}	1,0	™; 1,16 1,0	1,28
80—200 225—500	B F	, A ₂	1,0	1,1	1,21
80 200 225 500	B	$B_{\mathfrak{d}}$	1,0 0,97	1.03 1,0	1,065 1.035
80—200 225—500	B F	$\Delta U/U$	1,0	1,1 1,0	1,19
80—200 225—500	B F	$I_{\mathbf{m}}/I$	1,0 1,125	0,89 1,0	0,85 0,955
80—200 225—500	B	$I_{\rm IL}$, $I_{\rm IM}$	1,0 1,91	1,1	1.21




Рис. 17-8. Средние значения $P_1/V_2=f(D_{BB})$ a=co степенью защиты 1Р22, способом охлаждения IC01. $D_{\rm N2}=70+120$ мм; $2\,p-2$; b=to же, способом охлаждения IC17; со степенью защиты IP44 в способом охлаждения IC37: $D_{\rm N2}=340+600$ мм; жа $D_{\rm B2}=100+220$ мм; $2\,p-4$; ж — со степенью ращиты IP44, способом охлаждения IC0041, $D_{\rm BB}=100+120$ мм; $2\,p-4$; ж — со степенью ращиты IP44, способом охлаждения IC0041, $D_{\rm BB}=100+120$ мм; $2\,p-4$; ж — со степенью ращиты IP44, способом охлаждения IC0041, $D_{\rm BB}=100+120$

несколько изменяться в зависимости от конструкции п способов размещення обмоток возбуждення. Уточненное значение D_{nt} при выбранном $D_{\mathrm{n}2}$ может быть определено после составления эскиза размещения обмоток возбуждения главиых и добявочных полюсов в междуполюс-

ном окие, но не должно превышать $D_{
m HMRRC}$

Зависимости $P_1/I'_2 = I(D_{02})$, соответствующие современным достиженням в области электромашиностроения, показаны на рис. 17-8,а-з, при изоляции классов нагревостойкости В (для двигателей с h=80+200 мм) и F (для двигателей с h=225+500 мм). Для двигателей с изоляцией других классов нагревостойкости значения P_1/I'_2 , приведенные на рис. 17-8, умножаются на поправочные коэффициенты (табл. 17-7).

По рис. 17-8 определяют для выбраиного значения $D_{\rm H2}$ отношение P_1/l'_2 , расчетные длины сердечника якоря $l'_2 = P_1/(P_1/l'_2)$ н отношения $\lambda = l'_2/D_{H2}$. Отношение λ_2 для двигателя большей мощности (второй длины) должно по возможности приближать. ся к предельным значенням дывкс, принеденным на рис. 17-9. Значение Аг для двигателя меньшей мощности (первой длины)

не регламентыруют.

При λ_2 , значительно превышающем рекомендусмые предельные значения, производят выбор основных размеров для следующей большей высоты оси вращения по приложению 3; если такой переход вызовет слишком большое снижение 2, может выявиться необходимость в другой группирон-





Рис. 17-9. Предельные эначения $\lambda_{\text{MBMQ}} = l'_2/D_{\text{B2}}.$

ке двух соседних мощностей либо в проектировании двигателей с одной нли тремя длинами на одном диаметре. При проектировании двигателей с одной длиной на диаметре высоту оси вращения выбирают такой, чтобы она обеспечивали наибольшее приближение к предельным значениям дыакс (рис. 17-9).

Основные размеры всех других отрезков серии определяют такчи



динателей постоянного тока.

 $D_{\rm sh}$ =100 ε 230 мм; 2 p=4; θ — то же, $D_{\rm sh}$ 2=200+380 мм; 2 p=4; ε — со степеныя защиты 1Р22 и сво-2p-4; d со степенью защяты 1Р44, способом оказаждения [C0141, D_{p2} =70±120 им; 2p-2, $s=r_0$ -70 ± 120 MM; 2p-2; 3-70 MC $D_{\rm H2}-100\pm220$ MM; 2p-4,

же способом, либо, как было указано выше, вычисляют основные размеры двигателей отрезков серии, находящихся на противоположных гравицах данного участка, находят значения величии K, $2 \pm \gamma'$ по методу, изложенному в § 11-2, и с их помощью определяют основные размеры всех двигателей участка серии. В отдельных случаях, в частности у тихоходных двигателей, $\lambda_{\text{макс}}$ может быть увеличено по сравнению с данными рис. 17-9 с соответствующей проверкой коммутационных па-

раметров и механическим расчетом вала.

При проектировании двигателей с h—355—500 мм, выпускаемых исбольними нартиями при значительной иоменклатуре исполнений, особое винмание уделяют унификации сборочных единиц, деталей, штампов и особение профилсй обметочной и коллекторной меди. Указаними требованиями унификации в большой степени определяются не только значения принимаемых для серии мощностей, частот вращения и напряжений двигателей, но и значения λ , а также число длин серденника на одном днаметре, которое может иногда достигать 3—4. Порядок расчета таких двигателей не отличается от указанного при двух длинах на одном днаметре.

При проектировании двигателей с h=80+315 мм со степењью защиты 1Р22 или 1Р44 с исзависимой вситиляцией (1С17, 1С37) принимают P_1/l'_2 , исходя из изибольших значений, приведенных из рис. 17-8,а-а для выбранных наружных диаметров якоря, причем указанные значения измевяют пропоридонально действительной частоте вращения. Например, для двигателя со степенью защиты IP22 с самовентиляцией (1С01) для D_{n2} =200 мм наибольшее значение P_1/l'_2 при частоте вращения 3000 об/мин из рис. 17-8, δ составляет 300 Вт/мм; если проектируют двигатель с независимой вентиляцией с частотой вращения 1000 об/мин, то P_1/l'_3 составит для него 300-1000/3000=100 Вт/мм.

Для указанных исполнений двигателей с независимой системой вентиляции принимаемые в дальисйшем яначения $B_{\rm g},\Lambda_{\rm g},\Lambda_{\rm g}J_{\rm g}$ также должны выбираться наибольшими для данного диаметра якоря соответстиенно по рис. 17-14,a – a, 17-25,a—a и 17-28,a—a.

При питании двигателей постоянного тока от тиристорных преобразователей в кривой напряжения и тока волинкают переменные составляющие, в результате чего ухудшается коммутация (особенно в режимах глубокого ослабления поля), повышаются потери в стали и цагрев двигателя, ухудшаются условия коммутации, возникают шумы и вибрации. Особо пеблагоприятное влияние оказывает пульсация напряжения и тока на работу двигателей большой мощности.

Качество выпрямленного напряжения характеризуется коэффициен том пульсиции, представляющим собою отношение амилитуды первой гармонической к среднему значению выпрямленного напряжения.

Для уменьшения пульсаций двигатели с параллельным или незаинсциым возбуждением при $h \le 315$ мм обычно питают от трехфазной мостовой схемы без сглаживающих фильтров, а для питаиня двигателей большой мощности (h > 315 мм) применяют питапие от 6 или 12-фазных выпрямителей со сглаживающими фильтрами.

Радикальным средством уменьшения влияния пульсаций выпрямленного напряжения на работу двигателей является применение шихтованных стании и добавочных полюсов либо спижение мощности, а также магнитной индукции в массивной станине и спинке икоря. В отечественной практике двигатели с h≥160 мм изготовляют с шихтованными

добавочными полюсами, а шихтованиую станнну применяют у двигателей с $h>315~\mathrm{mm}$.

При проектировании двигателей, питающихся от тиристорных преобразователей с коэффициентом пульсации напряжения более 1,1, вначения P_1/l'_2 , указанные на рис. 17-8, следует уменьшать примерно на 15%, а принимаемые в дальнейшем расчете для этих двигателей значения B_5 из рис. 17-14— на 10%, A_2 из рис. 17-25— на 5%, $A_2 I_3$ из рис. 17-28— на 10%.

б) Дополнительные размеры

Приближенное значение внутреннего днаметра листов якоря D_2 , мм, определяемое по рис. 17-10, соответствует наименьшему возможному днаметру вала с учетом предельного допустимого λ . В дальнейшем при выполнении механического расчета вала на жесткость может быть уточиено значение D_2 .

Рекомендуемые число рядов, значения $n_{\rm k2}$ и диаметра $d_{\rm td}$, мм, акси-

альных каналов сердечника экоря приведсиы в табл. 17-8.

При двух рядах каналы располагают в шахматиом порядке.

Конструктивиая длина сердечника якоря, мм;

при отсутствии радиальных вентиляционных каналов

$$l_2 = l'_2, \tag{17-2}$$

при паличии радиальных вентиляционных каналов

$$l_{z=1}l'_{2} + n_{K2}l_{K2}. \tag{17-3}$$

Число радиальных вентиляционных каналов

 $n_{12} = n_{12} - 1$.

Число пакстов сердечинка

$$n_{\pi 2} = l'_2/l_{\pi 3}$$
.

Длину пакета l_{n2} принимают, 55—75 мм; длина радиальных вентиляционных каналов l_{n2} —10 мм.

Значення l_2 при длине сердечника менее 100, мм округляют до ближайшего целого числа миллиметров, при большей длине — до ближайших 5 или 10 мм; соответственно изменится и l'_2 .

Размеры зазора б обусловлены противоречными требованнями. С увеличением б уменьшается размагинчивающее действие реакции якъря, улучшается скоростная характеристика двигателя, уменьшается нагрузка на вал и подшинивки, одиако при этом увеличиваются магнитное напряжение воздушного зазора, а следовательно, и потери в обмочке возбуждения.




Рис. 17-10. Средние значения $D_2 = -f(D_{m2})$. l = 2 p - 2, 2 = 2 p - 4, h - 112 + 315 мм; 3 = 2 p - 4; h = 355 + 500 мм.

Средние значения высоты воздушиого завора 6 между гланиым нолюсом и экорем, применяемые на практике, приведены на рис. 17-11. При эксцентричном зазоре обычно $\delta''=3\delta'$, где $\delta'-$ высота зазора у оси полюса, $\delta''-$ у края полюса. Эквивалентный зазор, принимаемый для расчета магинтной цепи из рис. 17-11, мм,

$$\delta \approx 0.75\delta' + 0.25\delta''; \tag{17-4}$$

соответственио $\delta'=\delta/1.5$, а $\delta''=2\delta$.


Таблица 17-8


Аксиальные каналы якоря

h, ma	Число рядоп	и _{ве} х≾ _{ьв} , мя	fr, sixi	Число рядов	n _{K2} ×d _{K8} . BIM
225	1	12×18	355	2 2 2	30×24
250	1	18×18	400		30×27
280	2	21×22	450		30×30
315	2	25×22	500		30×34

Длину сердечинка главного полюса l_{π} принимают равной l_2 . Высота полюса h_{π} должна быть достаточной для размещения обмотки возбуждения; ориентировочные значения h_{π} в зависимости от наружного днаметра якоря приведены на рис. 17-12. При инжтованной стянине указанные значения h_{π} уменьшают на 10 мм.

Число главных полюсов влияет на технико-экономические показатели двигателя. С увеличением числа полюсов 2 р уменьшаются поперечное сечение станины и ток, приходящийся на щеточный болт, сле-





Pec. 17-11. Cpeguze экачекия $\delta = \{(D_{R2}),$

Рис. 17-12. Средине значения $h_n = f(D_{n2})$.

довательно, при неизменной шириие щеток уменьшаютси длина коллектора, а также вылет лобовых частей обмотки якоря и длина двигателя. Однако при этом увеличивается трудоемкость изготовления двигателя, понышается среднее напряжение между коллекторными илястинами, уменьшается расстояние между главиыми и добавочными полюсами, в результате чего пошижается допустимое значение расчетного коэффициента полюсной дуги α' . У двигателей с $\omega_{c2}=1$ и петлевой или лягушечьей обмоткой при уменьшении 2p снижается число проводников обмотки якоря и коллекторных пластии, что благоприятио сказывается на уменьшении количества изоляции в зубцовой эоне и на коммутации,

так как появляется возможность применения более широких и мень-

ших по высоте пазов якоря.

Рекомендуются следующие числа главных полюсов, установлениые практикой электромащию остроения в зависимости от высоты оси вращения двигателей: 2p-2 при h=80+100 мм н 2p=4 при h=112+500 мм.

Расчетиая шприна полюсной дуги, мм,

$$b'_{\text{H.f.}} = \alpha' \tau,$$
 (17-5)

где α' — расчетиый коэффициент полюсной дуги — из рис. 17-13; τ полюсное деление, мм;

$$\tau = \pi D_{112}/2p$$
.

Ширина полюсной дуги, мм:

у некомпсисированных двигателей с экспентричным зазором

$$b_{\text{H.II}} = b'_{\text{H.II}},$$
 (17-6)

у компенсированных дингателей с концентричным зазором

$$b_{\text{B,II}} = b'_{\text{B,II}} - 2\delta.$$
 (17-7)

Обозначим предварительно установленную длину сердечника якоря через $V_{2предв}$. Тогда предварительное значение магинтного потока в воздушном зазоре, Вб.

$$\Phi_{\text{mpera}} = B_{\delta} b'_{\mu, n} f'_{\text{anpera}} \cdot 10^{-4}$$
. (17-8)

Средице значения магинтной нидукции B_t при изоляции класса нагревостойкости




Рис. 17-13. Средние значения $\alpha' = f(D_{\pi 2})$.

В (для двигателей с h=80 \rightarrow 200 мм) и F (для двигателей с h=225 \rightarrow 500 мм), используемой по нагреву, приведены на рис. 17-14. Для двигателей с изолицией других классов нагревостойкости значения B_{δ} , приведенные на рис. 17-14, умножаются на попраночные коэффициенты (табл. 17-7).

Ширина сердечника главного подюса, мм.

$$b_{n} = \frac{\sigma \Phi_{\text{преда}}}{l_{\text{ad},\pi}B_{\pi}} 10^{\circ}, \tag{17-9}$$

где $l_{\rm 30,0}$ — $k_{\rm 0}l_{\rm n}$; σ — коэффициент магнитного рассеяния главных полюсов, приинмаемый для $2\,p$ =2 равным 1,15 н для $2\,p$ =4—1,2; $B_{\rm H}$ — магнитная индукция в сердечиике волюса.

Для стали марки 3411 в зависимости от исполнения двигателей принимаются следующие значения B_0 .

Исполивняя дангыстый по станан вищити кимериях	e 10006	Магистин водущих B_0 , Γ
IP22, IC01 1P22, IC17 1P44, IC37 1P44, IC0141 IP11, IC0041		1,6—1,7 1,6—1,7 1,6—1,7 1,4—1,5 1,35—1,45




Рис 17-14. Средние значения $B_{\rm d}=\int(D_{\rm H2})$ двигателей постоянного тока. ${\bf c}={\bf c}$ о степенью защиты FP22, способом охлаждения IC01; $D_{\rm H2}=70+120$ мм; $2\,p-2$: $b={\bf t}$ 0 же, $D_{\rm H2}=100+220$ мм, $2\,p-4$. ${\bf c}={\bf t}$ 0 же, $D_{\rm H2}=200+360$ мм; $2\,p-4$: ${\bf c}={\bf c}$ 0 степенью защиты IP22 и способом охлаждения IC37, $D_{\rm H2}=340+600$ мм; $2\,p-4$; ${\bf c}={\bf c}$ 0 степенью защиты IP44 в способом охлаждения IC37, $D_{\rm H2}=340+600$ мм; $2\,p-4$; ${\bf c}={\bf c}$ 0 степенью защиты IP44 в способом охлаждения IC0141; $D_{\rm H2}=70-120$ мм; $2\,p-2$; ${\bf c}={\bf c}$ 0 же. $D_{\rm H2}=100\pm200$ мм; $2\,p-4$; ${\bf c}={\bf c}$ 0 степенью защиты IP44, способом охлаждения IC0041; $D_{\rm H2}={\bf c}={\bf c}$ 120 мм; $2\,p-4$ 120 мм; $2\,p-4$ 2 же—со степенью защиты IP44, способом охлаждения IC0041; $D_{\rm H2}={\bf c}={\bf c}=$

На полюсных наконечниках (см. рис. 17-4, 17-5) предусматрявают выступы, предназначенные для упора обмотки возбуждения при ее креплекии. Шприна выступа b'_{π} обычно находится в пределах (0,07 \Longrightarrow


 $0.14) b_{\pi}$

Высота основання у края полюсного наконечника $h'_{\pi\pi}$ (см. рис. 17-4) должна быть выбрана такой, чтобы магнитная индукция в этом сечении не превышала 85% индукции в сердечнике полюса. Предварительное значение высоты $h'_{\pi\pi}$, мм, может быть определено по формулс


$$h'_{a,n} = (b_{a,n} - b_a) B_b / 1,67 B_n,$$
 (17-10)

где $b_{\mathtt{H.E}}$ — длина дуги полюсного наконечника; мм.

Рис. 17-15. Средние значения $b_{\rm g}=-f(D_{\rm ng})$, $t=h=80\pm100$ мм: $2\,p=2$, $2\,p_{\rm g}-1$; $2=h=132\pm315$ мм, $2\,p=4$, $2\,p_{\rm g}+4$; $3=h=355\pm500$ мм, $2\,p=4$, $2\,p_{\rm g}+4$.



Длину наконечника добавочного полюса $l_{\rm H,H}$ принимают равной длине сердечинка якоря $l_{\rm B}$. Длина сердечинка добавочного полюса $l_{\rm H}$ двигателей с высотами оси вращения 80-132 мм короче длины сердечника якоря на 5-8 мм с каждой стороны для обеспечения упора катушки добавочного полюса; у двигателей с большими высотами оси вращения длина сердечника добавочного полюса раниа длине сердечиния якоря.






Рис. 17-16. Средлис значения $\delta_{n} = f(D_{m2})$.

Рис. 17-17. Средиве значения $h_{e1} = f(D_{\pi 2})$.

Преднарительные значения ширины добавочного полюса b_{π} принимают по рис. 17-15, а высоты иоздушного зазора δ_{π} между якорем и наконечником добавочного полюса — по рис. 17-16. При расчете коммутации (§ 17-12) эти нараметры уточняют.

Рекомендуются следующие числа добавочных полюсов $2p_{\pi}$ в зависимости от чисел главных полюсов 2p: $2p_{\pi}=1$ при 2p=2 и $2p_{\pi}=4$ при

2p=4.

Минимальная конструктивная длина станины l_1 должна быть такой, чтобы станина перекрывала лобоные части катушек главных и добавочных полюсов, а также соединения компенсационной обмотки. Влияет на длину станины выбраниая форма подшипниковых щитов (глубокие или мелкие). Расчетное вначение l_1 в зависимости от числа полюсов двигателя:

$$l_1$$
, but l_2 +0,5t l_2 +0,65t

Высота станины, мм,

$$h_{c_1} = \frac{\Phi_{npeq.s}}{2k_c l_1 B_{c_1}} 10^{\circ}, \qquad (17-11)$$

где k_0 при массивной станине равеи I.O.

Значения $h_{\rm cl}$ в двигателих современных ссрий приведены для об-

щей ориентации на рис. 17-17.

Для обеспечения удовлетнорительной коммутации целесообразно пришимать следующие значения магинтпой индукции B_{eff} :

	Ma	гивтиля выпукцы $B_{\rm cri}$, ${ m T_c}$ гир	1
Исполненте двигателей го степеня защить, способ охлаждения	массивной станвне и пи- тании двангателя от та- ристорного преобразова- теля с ислефицистотом пульсации напражения не более 1,1 или от севери- тора постоянного тока	массивной станже и пита- нии двинителя от тере- сторного треобразователя с коэффициолом пульса- ции напряжения более 1,1	Mithins and craincle
1P22, IC01 π IC17 IP44, IC37 IP44, IC0141 IP44, IC0041	1,3 1,3 1,1 1,05	I.I I.I I.(15 I.(0	1,5 1,5 —

После определення h_{01} проверяют значение магнитиой нидукции $B_{0.0}$ в месте входа магнитного потока из станины в главный полюс, T:

$$B_{e,n} = \frac{\sigma \Phi_{\text{tipe.tit}}}{2 (l_n + b_n) h_{e1}} 10^{\circ}.$$
 (17-12)

Значение $B_{\rm c,n}$ не должно превыщать 1.7T, в противном случае увеличивают высоту станины $h_{\rm ol}$.

Внутренний диаметр стапины, мм,

$$D_1 = D_{H^2} + 2h_0 + 4\delta,$$
 (17-13)

значение 48 в этом выражении учитывает, помимо двух зазоров, наличие стальных прокладок между главным нолюсом и станиной, предназначенных для регулирования воздушного зазора.

Наружный днаметр, мм, массивной станины

$$D_{ui} = D_i + 2h_{ci},$$
 (17-14)

восьмиграциой инихтованной станины, равный се высоте,

$$D_{\text{ni}} = D_{i} + 2h_{ci} + 20, \tag{17-15}$$

Если полученное значение D_{ni} больше D_{nimage} , то следует соответственно уменьшить высоту полюса h_{n} или же перейти на меньщий наружный диаметр якора D_{n2} .

а) Типы и параметры обмоток

Выбор типа обмотки якоря связан с током якоря и с числом главиых полюсов, причем все типы проектируемых симметричных обмоток должны удовлетворять общим условиям симметрии:

$$Z_2/a$$
 — целое число; (17-16)

$$K/a$$
 — целое число; (17-17)

$$2p/a$$
 — целос число; (17-18)

где а — число пар параллельных ветвей обмотки якоря.

Число секций, расположенных по ширине паза, $N_{\rm m}=K/Z_2$ также

должно быть целым числом; К — число коллекторных властия.

В сернях двигателей для якорей применяют простую или двухходовую петлевую, простую волновую п лягушечью обмотки. Ниже приведены основные свойства указанных типов обмоток якоря, влияющие на выбор чисел пазов и коллекторных пластии, а также на устройство уравнительных соединений.

А. Простая петлевая обмотка 1

Число параллельных ветвей обмотки 2a=2p. Число пазов якоря при 2p=2 принимают четным. Для двигателей с 2p=4, с целью улучнения коммутации и сиижения пульсяции магнитиого потока, следует стремиться к применению обмоток, у которых

$$Z_2/a$$
 — нечетное чисмо; (17-19)

$$K/a = K/p$$
 — нечетиое число. (17-20)

Для выполнения условия (17-20) $N_{\rm m}$ должно быть нечетным числом, т. е. 3 или 5.

Для выравнивання магнитной ассимметрии машины обмотку спабжают уравнительными соединениями первого рода. При выполнении условий (17-19) и (17-20) уравинтельные соединения располагаются с одной стороны якоря. Обычно применяют по одному уравнителю на один или два паэа якоря. Площадь поперечного сечения уравнителей равна 20-40% площади поперечного сечения эффективного проводника (меньший процент для большего числа уравнителей). Шаг уравнительных соединений $y_{\text{ур1}} = K/p$. Двигатели с 2p = 2 выполняются без уравнительных соединений.

На рис. 17-18 приведена для примера развернутая схема простой петлевой обмотки. С целью упрощения изображения обмотка имеет уменьшенные числа пазов и коллекторных пластин.

Б. Двухходовая петлевия обмотка

Число параллельных ветвей сложной петлевой обмотки 2a=2mp, где m — число ходов обмотки, рявное двум; следовательно, при 2p=4 число параллельных вствей двухходовой обмотки равно 8.

 $^{^1}$ При 2 p=2 применяют только простую неглевую обмотку.

Условия симметрии (17-19) и (17-20) принимают вид:

$$Z_2/p$$
 — четное число; (17-21)

$$K/p$$
 — четное число. (17-22)

При этом Z_2 и K должны быть четными числами. У симмстричных обмоток $N_{\mathbf{m}}$ может быть равно 2, 3 и 4.




Рис. 17-18. Развернутая схема простой петлевой равносекционной обмотки якоря. 2 p-4: 2 a-4: $Z_2 = 14$: K-42: $S_{m}-3$: $n_{n}-3$: $n_{n}-9$: $n_{2}-8$: $n_{n}-n-1$

Кратность замыкания обмотки равна общему наибольшему делителю числа ходов обмотки m и числа коллекторных пластни K. Так как K — четное число, то при m=2 обмотка двукратно замкнутая; одни ход обмотки содержит все четные, второй — все нечетные коллекторные пластины.

У таких обмоток применают уравнители как первого, так и второго рода; последине связывают между собой оба хода обмотки и предназначаются для выравинвания электрической асимметрии. Шаг $y_{ypt} = -K/p$ согласио (17-22) будет четным числом; при этом уравнители первого рода включают один четные или один печетные коллекториые пластииы, не соединяя электрически между собой оба хода обмотки. Равнопотенциальные точки обоих ходов расположены из различных сторонах якоры и соединяются между собой уравнителями второго рода, проходящими через якорь, что является иедостатком симметричных обмоток. Симметричные обмотки ступсичатые.

Применяют также иесимметричные обмотки. У этой группы обмоток

$$Z_2/p$$
 — нечетиое число; (17-23)

$$K/p$$
 — иечетное число. (17-24)

У несимметричных обмоток $N_{\rm m}$ должио быть иечетным числом (3 или 5); $y_{\rm yp1}$ в соответствии с (17-24) — также печетным числом. Уравинтели первого рода располагают с одиой стороны якори и подключают к пластинам, принядлежащим различным ходам обмотки; они соединяют электрически оба хода обмотки и выполняют, таким образом, одиовременно роль уравинтелей второго рода, что является достоинством иссимметричной обмотки.

Применение несимметричных обмоток допустнмо при числе пазов на полюс $Z_2/2p \gg 13.5$, т. е. при 2p-4 число пазов Z_2 должно быть ис менее 54 для того, чтобы разность потенциалов между ходами обмотки

не была значительной.

Число уравнителей первого рода двухходовых обмоток зависит от условий коммутации и должно быть не менее одного на 2-3 коллекторные пластины. При реактивиой э. д. с. коммутируемой секции $e_{\rm p}{>}6{\rm B}$ уравнительными соединеннями спабжают все коллекторные пластины.

В. Простая волновая обмогка

Число параллельных ветней обмотки $2\,a$ =2. Обмотку, как правило, выполняют симметричной, что осуществимо, если $N_{\rm m}$ не имеет общего делителя с p. Например, при p=2 значение $N_{\rm m}$ может быть равно 3 или 5, но не 2 или 4. Для улучшения коммутации и уменьшения пульсации магнитного потока $Z_3/2p$ должно равияться дробному числу

$$Z_2/2p = N + b/c,$$
 (17-25)

где N—любое целос число; c—виаменатель дроби, на который 2p должно делиться без остатка, но не быть после сокращения дроби равным двум; b— числитель дроби в пределах от 1 до (c-1). Отсюда следует, что у четырехполюсных двигателей необходимо применять $Z_2/2p$ раввым N+1/4 или N+3/4, а Z_2/p —целое число +0.5.

Простая волновая обмотка не требует уравнительных соединений. У двигателей с высотами оси вращения $h \le 315$ мм применяют равносекционную обмотку. Для улучшении коммутации двигателей с $h \ge 355$ мм, работающих в более тяжелых условиях, волновую обмотку выполняют ступеичатой.

На рис. 17-19 приведена для примера развернутая схема простой рянносекционной волновой обмотки. Для упрощеняя изображения обмотка имеет уменьшенные числя пазов и коллекторных пластии.

Для унификации штампов в некоторых случаях примсияют несимметричную обмотку с «мертвыми» секциями, не присоединяемыми к коллектору. Такое исполнение с одной «мертвой» секцией в двигателях мощностью до 100 кВт и при K>100 не ухудшает коммутации.

Г. Лягушечья обмотка

Петлевая и волновая обмотки, составляющие лягушечью обмотку, имеют одинаковое число параллельных вствей. Каждая из обмоток четырехнолюсных двигателей имеет число параллельных ветвей 2a

=2 pm, где m — число ходов петлевой обмотки; при простой петлевой обмотке 2a =1, при двухходовой 2a =8. Число царов выбирают из условий, изложениях выше для петлевых обмоток.

Проводники обеих обмогок имсют одинаковую площадь поперечного сечения и располагаются в четыре слоя по высоте паза; средние по высоте проиодиики принадлежат петлевой, крайние — велиовой обмотке. К пластинам коллектора присоединяют четыре эффективных проводника — по двя от каждой обмотки.




Рис. 17-19. Разверпутая ехема простой волновой равносекционной обмотки якоря. $2\ p-4,\ 2\ a-2;\ Z_2-17;\ K-51;\ K_m-3;\ y_m-4;\ y_1-12;\ y_n-9-25;\ y_2-13.$

Для обмотки, кроме того, должны выполняться следующие условия:

$$y_{\mathbf{K},\mathbf{n}} + y_{\mathbf{K},\mathbf{n}} = K/p; \tag{17-26}$$

$$y_{\text{tn}} + y_{\text{tn}} = K/p;$$
 (17-27)

$$y_{2n} = y_{2n},$$
 (17-28)

индексом «п» обозначают параметры петлевой, а индексом «в» — волновой обмотки, составляющих лягушечью обмотку.

Лягушечья обмотка не требует уравнительных соединений, так как секция волиовой обмотки по отношению к неглевой является уравинтельным соединением первого рода, а секция петлевой обмотки по отношению к волновой — уранингельным соединением второго рода.

Петлевая обмотка, входящая в лягушечью обмотку, должяя допускать устройство уравнительных соединений с одной стороны, а следовательно, подчиняться при 2a=4 условиям (17-19) и (17-20), при 2a=8— условиям (17-23) и (17-24).

якорн
молождо
параметров
расчета
иля
даниые
Сводные

				The Market	pacacia a	and loweden	COOKERS ARE AS PROJECT A SEPTIFICATION CONCIOUS AND ASSESSED.	Hďov			-	
R, C1	C4	2,1	×	2,12	K'P	× 81	E E	S S S	F.	Pa	₽jvja	al C
61	- · · · · ·	2 YeTBOE	Четное	Четпре	Lermoe Hum RC-	2; 3; 4; 5	2 - i	-	News	g - 1g	1	ι
4	75.	4+2	Четное	Нечет.	Heyer-	3, 5	$\left \frac{2_{\mathbf{k}}}{2 \ \rho} \ \Gamma \ \bullet = $	7	Nmba	Ø₁ — ÿ	× a	ı
4	~	8 Четвое	18 четь ое	Heact-	Heuer- 110e	ක ෆ්	$\frac{Z_{\mathbf{k}}}{2\rho} \cdot \mathbf{T} \cdot \mathbf{s} =$ $= u \in \lambda 0 c$	77	Nutr	161 - 184	X Q	
বা	00	Четное	He 18.00	Четное	Ternoe	च . ६ .८	Ступен-	±2	$\frac{K}{2p} \pm 1$	7 ± 1 ± 1	× a	× a
4	CI.	Heyer-	Нечет-	1 He.roe. +0,5	11e.πe - -0,5	 	$\frac{Z_k}{2p} \div \varepsilon =$ = t.c.10c	K 干 1	Nm.9n	y — y ₁	ı	
4	কা	Heuer.	Нечет-	He.zoe +0,5	Hemoe +0,5	3, 5	Ступен-	K + 1	$\frac{K}{2p} = \epsilon = $ = nexo:	y — y,	١	1
~	##	n Terros	Четное	Heye.T.	Herer-	က်	$\frac{Z_y}{2p} \mp \varepsilon =$ - Include	十 十	v.V.m.V.	y _{in} ∓ m	ļ	1_
	7. E			1106	30e		$\frac{Z_1}{p} - y_{0.3}$	X	$\frac{K}{p} - y_{10}$	₩± 10 6	ı	l
H #4-	F3	$y_1 = y_2 - 1$ we show the proposition of the contrast of the property of $y_1 - y_2 - 1$ and $y_3 - y_3 - 1$ and the property of $y_4 - 1$	SECTIONARY IN	273 DO SAERA	STUDGELIM 1253.	AC II — pesyate	твруюв, дв. в яг	IID 3. CHETTA	E MOESE MEED	"- TOSE TO 1	CORNECIC	7: Vn-

CET IN DECIBERALIZACION DEL BINA BENERALIZACIONALIZACIONI DE STORO DE CONTRETATORIA E TRACTORIA E LINES CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA E TRACTORIA CONTRETATORIA
3. С целью улюфикатив в серии динстеле" чи ел в назмеров имее, размеров собистотных пресед и коллекторите, высетинь долускается в необходивых случалу приме-2. В всражения для ў и 15 длукоможей петлекай ступактоў сямметрачите обмотия вкак веред ектавліны дольны быть раздавал.

Волиовую обмотку выполняют многоходовой однократно замкнутой. На рис. 17-20 приведена для примера схема лягушечьей обмотки.

Более удобной для производства и для ремонта является разрезная равносскинонная лягушечья обмотка (рпс. 17-21). Для улучшения коммутации разрезная обмотка может быть выполнена ступеячатой. Недостатком разрезной обмотки является необходимость дополнительных паек со стороны противоположной коллектору.

Можно также применять неразрезную обмотку, т. с. без дополнительных наск, однако из-за большого объема корпусной изслящии коэффициент заполнеция медью назов при такой обмотке значительно

снижается.




Рис. 17-20. Лягушечьх обмотка якоря. $a = \cos a$, 2p - 4, 2a - 4; K = 166; Z = 62, $S_{10} = 3$, $g_{10} = 16$, $g_{10} = 45$, $g_{10} = 1$, $g_{20} = g_{20} = 44$, $g_{00} = 16$; $g_{10} = 48$, $g_{00} = 22$; $\theta = \Phi$ орма катушки. $I = \Phi$ петавой обмотки; $I = \Phi$ петациой обмотки.

Рис 17 21. Элемент разрезной равноссиционной лягушечьей обмотки якоря.

В целях удобства расчета лягушечьей обмотки, целесообразно рассматрявать ее как истлевую с двумя параллельными проводами но высоте паза; при этом условия виполицимости, расчет шагон и конструкция изоляции должны соответствозать лягушечьей обмотке.

Расчетные формулы для определения числя параллельных ветней, чисел пазов и секций, расположенных по ширине паза, а также шагов обмоток и уравнительных соединений рассмотренных выше типов об-

моток припедены в табл. 17-9.

б) Число витков обмотки якоря и число коллекторных пластин

Выбор типа и параметров обмотки производят в следующем порядке.

Предоарительное значение тока якоря, А,

$$I_2 = k_i P_1 / U, \qquad (17-29)$$

где $k_1=I_2/I=1-I_m/I$; средние значения $I_m/I=\int(P_1)$ при изоляции класса нагревостойкости В (для двигателей с h=80+200 мм) и F (для двигателей с h=225 $\epsilon-500$ мм), используемой по изгреву, приведены из рис. 17-22. Для двигателей с изоляцией других классов нагревостойкости значения I_m/I , приведенные на рис. 17-22, умножаются на поправочные коэффициенты из табл. 17-7.

Тип обмотки принимают из данных табл. 17-10 исходя из принято-

то числа главных полюсов и тока якори.

У двигателей с 2p=1 и $I_2 < 700$ Λ в отдельных случаях может применяться простая истлевая или лягушечья обмотка, если при простой волновой общее число витков обмотки якоря ϖ_2 или число воллекторных пластии K получаются относительно мадыми.

При выборе петленой или лягушечьей обмотки в быстроходиых двигателях (v₂≥40 м/с) и в двигателях, работающих с высокими перегрузками (I_{NARC}/I_E>2), предпочтение отдается лягушечьей обмоткс; в тихоходных двигателях и в двигателях, работающих с невысокими лерегрузками, целесообразно применение нетленой обмотки.

Рекомендуемые типы обмотки якоря

Таблица 17-10

2 p	I4. A	Thu (र्द्धश्वनाया
2		Простая петлевая
4	до 700	Простая волновая
4	Свыше 700 до 1400	Простая петлевая или лягушечья
4	Свыпе 1400	Двухходовая нетлевая или лягушечья

С целью унификации профилей меди обмотки якоря у двигателей серии с $h \gg 355$ мм в отдельных случаях допускают применение простой нетлевой или лягушечьей обмотки (2a=4) при токе I_2 до 1600 A.

Предварительное число витков обмотки якоря

$$w_{\text{апредв}} = \frac{30k_c U}{(p/a) n\Phi_{0.9990}}$$
 (17-30)

тде $k_e = E/U = 1$ $\Delta U/U$; средные значения $\Delta U/U = \hat{i}(P_i)$ при изоляции клясса нагревостойкости В (для двигателей с $k = 80 \div 200$ мм) и F (для двигателей с $k = 225 \div 500$ мм), используемой по нагреву, приведсиы на рис. 17-23.

Для двигателей с изоляцией других классов нагревостойкости значения $\Delta U/U$, приведенные на рис. 17-23, умножаются на поправочные коэффициенты из табл. 17-7.

Для лягушечьей обмотки полученное значение w₂ соответствует числу внтков каждой из составляющих обмоток петлевой и волновой.

Число витков в секции:

$$w_{c2} = k_{c2} w_{2mpegn} / D_{n2},$$
 (17-31)

гдс коэффициент k_{02} принимают равным:

$$D_{\text{ма}}, \text{ мм} \dots > 370 \le 200 \dots > 200 \le 600$$
 $k_{\text{c3}} \dots 1, 8 \dots 2, 3$

У двигателей с полузакрытыми пазами и всыпной обмоткой на проводов круглого поперечного сечения значение ω_{c3} может быть целым числом или дробным, так как при указанной обмотке допускают разпые числа витков в секциях, расположенных рядом в одном пазу. Например, при трех секциях в пазу (N_m =3) и числе витков в секциях 3—4—3 среднее значение w_{c2} =3 1 /s.

У двигателей с открытыми пазами и обмогкой на проводов прямоугольного поперечного сечения значения w_{o2} округляют до ближай-

шего целого числа.




Рис. 17-22. Средине значения $I_{\rm Im}/I = f(P_1)$ двиготелей постоянного тока. a-co степенью защиты IP22 и способами схлаждения IC01 и IC17; со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0141; a-co степенью эпшиты IP44 и способом охлаждения IC0141; a-co




Рис 17-23. Средние значения $\Delta U/U = f(P_1)$ двигателей постоянного тока. a = co степенью защиты 1Р22 и способаме охлаждения ICO1 и ICI7; со степенью защиты 1Р44 и способом охлаждения ICO14; s = co степенью защиты IP44 и способом охлаждения ICO041.

$$Z_2 = w_{2mpega}/N_{m}w_{e2}.$$
 (17-32)

Число коллекториых пластии

$$K = N_{\text{m}}Z_2,$$
 (17-33)

причем Z_2/p , K/p, $N_{\rm m}$ должиы удовлетворять условням табл. 17-9. Кроме того, при выбраином числе пазов зубцовое деление по наружному диаметру якоря, мм,

$$l_2 = \pi D_{u3}/Z_2$$
 (17-34)

должно изходиться в следующих пределах:

Наружный диаметр коллектора зависит от наружного диаметра якоря и конструкции коллектора (с петушками или без истушков). В двигателях с полузакрытыми пазами примсияют коллекторы без петушков при $2cd \le 9$ мм (c — число элементарных проводов в эффективном проводнике, d — диаметр голого провода, мм). При такой конструкции коллектора концы проводов якоря закладывают в канавки, выфрезерованные в пластинах коллектора. При больших значениях 2cd, а также при якорной обмотке с проводами прямоугольного поперечного сечения, применяют коллекторы с петушками.

Наружный диаметр коллектора, мм, при полузакрытых пазах якоря

и отсутствии нетушков на коллекторе

$$D_{\rm H} \approx (0.75 \div 0.8) D_{\rm H2},$$
 (17-35)

при открытых пазах якоря и наличии петушков на коллекторе

$$D_{\rm H} \sim (0.65 \div 0.7) D_{\rm H2}.$$
 (17-36)

Диаметр $D_{\rm R}$ целесообразно округлить до ближайшего значения из следующего предпочтительного ряда по ГОСТ 19780-74: 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280, 315; 355; 400; 450; 500; 560 мм.

С целью унификации двигатели с полузакрытыми пазами двух сосединх высот оси вращения могут иметь коллекторы одинакового днаметра в результате чего возможны отклонения от условия (17-35).

Окружная скорость коллектора, м/с,

$$v_R = \alpha D_R n / 60 000.$$
 (17-37)

При максимальной рабочей частоте вращения значение $v_{\rm K}$ не должно превышать 40 м/с.

Коллекториое деление, мм,

$$I_R \rightarrow \pi D_R / K. \tag{17-38}$$

Толщина коллекторной пластины, определяемая коллекторным делением, должна быть такова, что после фрезерования канавок в коллекторных пластинах для присосдинения концов проводников обмотки якоря или для апанавния петушков степки по бокам канавок не должны быть слишком тонкими. Кроме того, тонкие коллекторные пластины затрудняют осуществление монолитиости коллектора и увеличивают трудосмкость его изготовления.

Минимальные допустимые значения коллекторного деления составляют:

При расчетном значении $t_{\rm R}{<}t_{\rm K,MRL}$ уменьшают число коллекториых пластии, увеличивая $w_{\rm e2}$ у днигателей с $h{=}800{+}250$ мм и уменьшая 2a у двигателей с $h{=}280{+}500$ мм.

Македмальное напряжение между соседними коллекторными пла-

стипами при нагрузке, В,

$$U_{\kappa \text{ mage}} = 2\rho U k_0 f \alpha' K,$$
 (17-39)

где $k_{\rm u}$ коэффициент некажения поля, равный отношению макеимальной индукции под главным полюсом при нагрузке к макеимальной пидукции при холостом ходе.




Рис. 17-24. Средине значения коэффициента $k_B = \int (\Phi_{\text{ман}}/\Phi_{\text{п}})$ для некомпенсированных двигателей с эксцентриччим воздушным завором $\phi''/\phi' = 2.5 \pm 3.0$.

Это отношение зависит от размеров и формы воздушного зазора под гланным полюсом, изличия компенсационной обмогки и степени компенсации, от диапазона регулирования поля главных полюсов. Для двигателей с компенсационной обмоткой и степенью компенсации в предслах 0.85-1.15 значение $k_{\rm R}{=}1$. Значения $k_{\rm R}{=}j\left(\Phi_{\rm MBH}/\Phi_{\rm R}\right)$ двигателей без компенсациюй обмотки приведены на рис. 17-24; $\Phi_{\rm R}$ — магиитный поток при поминальной, а $\Phi_{\rm MBH}$ — при максимальной частоте вращения; $\Phi_{\rm MBH}/\Phi_{\rm R}{=}n_{\rm R}/n_{\rm MBRO}$.

Для избежания искрения потенциального характера $U_{\rm i,\ maice}$ не должно превышать эпачений, указанных в табл. 17-11 при условии, что

Таблица 17-11

Максимальдые допустимые значения $U_{\kappa,\mathrm{Makc}}$		
Пысота сен пращения А. мм	Число главных полкисов 2 р	U _{K, MåKC} , R
80—110 112—200 225—315 355—500	. 2 4 4 4	100 50 30 25

изоляция между коллекторными пластинами продорожена, крия пластии не имеют острых кромок, толициив изоляционных прокладок между пластинами у двигателей с h=80 : 315 равиа 0,8 мм, а у двигателей с h=355+500 мм равна 1 мм.

Уточненное число витков обмотки якоря

$$w_2 - w_{c2}K$$
. (17-40a)

Для лягушечьей обмотки ш₂ равно числу витков одной из составлиющих обмоток.

Число эффективных проводников в пазу

$$N_{\text{H2}} = 2N_{\text{HI}}w_{\text{C2}}$$
 (17-406)

Ток в пазу, А,

$$\Sigma I_{n\beta} = N_{n2}I_2/2a$$
. (17-41)

Значение ΣI_{n2} не должно превосходить 1500 А. Уточненная расчетиям длина сердечника якоря

$$l'_2 = l'_{2npena} w_{2npena} / w_2,$$
 (17-42)

где ω_2 — уточнениое число витков обмотки якоря (17-40a).

После этого корректируют l_2 , а также l_n , $l_{n,\chi}$ и l_1 , предварительно установленные в § 17-2.

Линейная нагрузка якоря, А/см,

$$A_{s} = 20w_{s}I_{s}/\pi D_{es} 2a. \tag{17-43}$$

Средний уровень линейных нагрузок в двигателях современных серий приведен для общей ориситации на рис. 17-25 при изоляции классов нагревостойкости В (для двигателей с h=80 \leftarrow 200 мм) и F (для двигателей с h=225 \div 500 мм), используемой по нагреву. Для двигателей с изоляцией других классов нагревостойкости значения A_2 , приведенные на рис. 17-25, умножаются на поправочные коэффициенты (табл. 17-7).

в) Размеры овальных полузакрытых пазов и круглых проводников обмотки

Форма и размеры овального полузакрытого паза показаны на рис. 17-26.

Предварительная ширина зубца с равнонеликим сечением, мм,

$$b_{aa} = t_a B_a / k_c B_{aa}. \tag{17-44}$$

Магнитная яндукция B_{∞} может быть предварятельно принята по табл. 17-12.

Таблица 17-12 Средние значения магнитной индукции в зубцах якорой с овальнычи полузакрытыми пазами

Исполнение диппателей	Магіянная видуніня B_{gq^*} T_* при частоте перем			плин, Гд
по степени защиты, способ оклеждения	tub	75	59	25 и ниже
1P22, ICO1 # IC17 IP44, IC37 IP44, IC0141 IP44, IC0041	1,65 1,85 1,65 1,85 1,4-1,6 1,3-1,5	1,75 1,95 1,75 1,95 1,5-1,7 1,4-1,6	1,85-2,05 1,85-2,05 1,55-1,75 1,5-t,7	1,9-2,1 1,9-2,1 1,6-1,8 1,55-1,7

Примечание Значения магнятной видукции пелесообразно принимать в виде средних арифметических между указавными в таблице инименьшим и наибольшим значениями вли песколько више средних Ири дальнойших расчетах предедьные значения таблицы могут быть превышены, но не более чем на 5%

Размеры и площади поперечного сечения пазов: большой радиус, мм,

$$r_1 = \frac{\pi \left(D_{\text{Nb}} - 2h_{\text{m}} \right) - Z_2 b_{\text{az}}}{2 \left(Z_2 + \pi \right)}. \tag{17-45}$$

Высоту шлица наза h_{іп} принимают равной 0,8 мм.




Рис. 17-25. Средние значения $A_2=f(D_{m2})$ двигателей постоянного тока. a— со степенью ращиты 1Р22, способом охлаждения IC01, D_{m2} =70+120 мм; $2\,p$ =2; b— то же, D_{m2} =100+220 мм; $2\,p$ =4; b— то же, D_{m2} =200+360 мм; $2\,p$ =4; a— со степенью защиты IP22 и способом охлаждения IC07; D_{m2} =30+600 мм; D_{m2} =30+600 мм; D_{m2} =4; D_{m2} =30+220 мм; D_{m2} =30+


Высоту полузакрытого паза $h_{\rm u2}$ принимают предварительно из рис. 17-27 и опредсляют при этом магинтную индукцию в спинке якоря, T:

$$B_{cs} = \frac{\Phi_{\text{предs}} \cdot 10^4}{2l_{\text{advs}} (h_{cs} - 2/3 l_{\text{sta}})}, \qquad (17-46)$$

где $l_{3\Phi 2}=k_{\rm c}l_2$; $h_{\rm c2}$ — высота спинки якоря, мм; $h_{\rm c2}=(D_{\rm H2}-D_2)/2-h_{\rm H2}$; величину $2/3d_{\rm H2}$ подставляют в (17-46) при проектировании двигателей с одним или двумя рядами аксиальных каналов в сердечнике якоря.

Полученное знячение $B_{\rm c2}$ сопоставляют со значениями, приведен-

ными в табл. 17-13.






Рис. 17-26. Форма и размеры полузакрытого овального паза якоря.

Рис. 17-27. Средице значения $h_{n2}=f(D_{n2})$.

Ссли магнитиая индукция $B_{\rm e2}$ превышает допускаемые значения, то следует соответственно уменьшить $h_{\rm n2}$.

Менший радиус, мм,

$$r_{3} = \frac{\pi \left(D_{B2} - 2h_{mb}\right) - Z_{2}b_{xy}}{2\left(Z_{2} - \pi\right)}.$$
 (17-47)

Расстояние между центрами радиусов, мм,

$$h_1 = h_{m2} - h_m - r_1 - r_2$$
. (17-48)

Илощадь поперечного сечения пара в штамие, мм2,

$$Q_{13} = \frac{\pi}{2} (r^2, +r^2) - [-(r_1 - [-r_2]) h_1, \qquad (17-49)$$

Табляца 17-15

Предельные допускаемые значения магнитной индукции в спинке якоря

	Магинтия від	дукция Н _{ег} , Т,	Яэг. э тачиц ягд	оо степенью за	прина и способом (REES ДЖОККО
Чнико полюсов 2 <i>р</i> :	[P22 n IC0],] [P44 n	[P22 n 1C17, 1C37	(P44,)	C014I	11/44, 1	C0341
		при ч	стога веремитич	outside $f = pn$	/60, Fq	
	50100	<50	F0—100	<50	50 100	<50
2 4	1,6 1,4	1,7 1,45	1,35 1,15	1,4	1,25 1,05	1,3

Примечание. При проветвривани длигателей, патвющихся от тврасторимх пресбразователей и по вффициентом пульсации нагряже, от более 1,1 предслащие вначения $B_{\rm ce}$ следует уменьнить примерно на 15%

Площадь поперечного сечения паза в свету, мм^ч,

$$Q'_{112} = \frac{\pi}{2} \left[\left(r_1 - \frac{b_c}{2} \right)^2 + \left(r_2 - \frac{b_c}{2} \right)^2 \right] + \left(r_1 + r_2 - b_c \right) h_4, \tag{17-50}$$

где b_{v} — припуск на сборку сердечника по ширине паза (см. табл. 17-1). 11лощидь поперечного сечения пази, занимиемая обмоткой, мм²,

$$Q''_{n2} = Q'_{n2} - Q_{M} \quad Q_{nn} - Q_{np}. \tag{17-51}$$

Здесь Q_u — площадь поперечного сечення корпусной изоляции, мм z .

$$Q_{tt} \approx b_{tt} (2\pi r_1 + \pi r_2 + 2h_1)$$
,

где b_n — односторошияя толщина корпусной изоляцин — по табл. 17-14; конструкция изоляции по табл. 9-11; $Q_{\rm RA}$ — и нощадь поперечного сечения клина или пазовой крышки, мм²; $Q_{\rm np}$ — площадь понгречного сечения прокладки между верхисй и нижней катушками в пазу, мм².

При креплении обмотки в назу клином

$$Q_{\text{Int}} + Q_{\text{top}} \approx 5r_1;$$

Таблица 17-14 Значения $m{b}_n$ двигателей постоянного тока с полузакрытыми пазами якоря

b _{ja} , Mas
0,35 0,5

при креплении обмотки пазовой крынцкой

$$Q_{\rm RB} + Q_{\rm UD} \approx 3r_1$$
.

Проводинки круглого поперечного сечения располагаются в полузакрытых пазах якоря беспорядочно. При этом диаметр провода дол жен быть таким, члобы коэффициент заполнения паза изолированными проводами ku был равен 0,7-0,75;

$$k_{\rm g} = N_{\rm m} d'_{\rm v} / Q''_{\rm us}$$
 (17-52)

Для обмоток якорей с полузакрытыми пязами рекомондуется применять провода круглого поперечного сечения марки ПЭТВ при классе нагревостойкости В и ПЭТ-155 при классе пагреностойкости F (см. 6 7-2).

Двигатели с изоляцией класса нагревостойкости Н следует проектиронать с обмоткой якоря из проводов с эмилевой изоняцией на базе полинмидного лака, выпуск которых дыжен быть освоен отечественной промышленностью; двусторонняя толицина изоляции у этих проводов такая же, как у проводов марок ПЭТВ и ПЭТ-155. Могут быть также применены провода марки ПСДКТ, по это несколько ухудшит заполнение назов медью и припедет к спижению уровня использования активной части дригателей.

Допустимый днаметр изолиронациого провода, мм, по. (17-52)

$$d' = \sqrt{h_0 Q''_{\rm m}/N_{\rm nz}}.$$

По приложению 30 следует найти ближийший необходимый диаметр d' и соответствующее ему значение диаметра d, а ратем уточицть

коэффициент заполнения паза по (17-52).

Для повышення надежности всынной обмотки и облегчения ее укладки диаметр d' не должен превышать 1,71 мм для марок ПЭТВ и ПЭТ-155, а также эмалированных пронодов на базе полинипдиого лака и 1,9 мм для марки ПСДКТ. При больших значениях d' эффективные проводники подразделяют на элементарные, после чего уточияют коэффициент заполнения паза:

$$k_{\alpha} = cN_{\alpha \alpha}d^{**}/Q^{**}_{\alpha \alpha},$$
 (17-53)

где c—число элементарных проводников в эффективном проводинке. Если $k_{\rm B}$ больше 0,75, то соотнетственно уменьшают диаметр прово-

да или корректируют размеры паза.

Края корпусной изоляции паза для облегчения укладки проводинков при намотке якоря выпускают наружу через шлиц. При одном и том же штампе, т. е. при неизменном числе пазов и исизменных их размерах, могут применянся обмотки с различными числами и диаметрами проводников (для различных порядковых длип сердечника, различных поминальных напряжений, ряда модификации и т. д.), поэтому ширину шлица $h_{\rm nr}$ принимают несколько больше суммы двусторонней толщины корпусной изоляции и максимального диаметра изолярованных проводников, которые могут быть применены для даиного паза.

Плотиость тока в обмотке якоря, А/мм2,

$$J_2 = I_2/2acq$$
. (17-54)

Характеристикой тепловой нагрузки якоря является произведение A_2J_2 , $A^2/(\text{см}\cdot\text{мм}^2)$. У проектируемого двигателя определяют указанное произведение и сравнивают его со средними допускаемыми значениями, приведениыми на рис. 17-28, при изоляции класса нагревостойкости В, используемой по нагреву. Для двигателей с изоляцией других классов нагревостойности значения A_2J_2 , приведенные на рис. 17-28, умножают

ся на поправочные коэффициенты (табл. 17-7).

Если полученное из расчета значение A_2J_2 превышает допускаемое более чем на 10%, выбирают проводник большего днаметра с учетом соответствующего уменьшения плотности тока J_2 . Для размещения проводников в наму с допускаемым коэффициентом заполнения измещения пространство паза, занимаемое обмоткой, одновременно увеличная $h_{\pi 2}$ и уменьшая $h_{\pi 2}$ на один и тот же процент. При этом производится про верка магнитиых нидукций B_{e2} и B_{z2} , которые не должны превосходить допускаемых значений с учетом рекомендаций к табл. 17-12. В испоторых случах произведение A_2J_2 приходится уменьшать переходом на меньшее число проводников в пазу $N_{\pi 2}$ с увеличением плицади их прперечного сечения, учеличением длины сердечника l_2 и магнитного по тока $\Phi_{\text{предв}}$.

Средняя ширлиа секции обмотки, мм,

$$b_{\rm cp} = t_{\rm cp} y_{\rm g}, \tag{17-53}$$

где $t_{\rm op}$ — среднее зубцовое деление якоря, мм:

$$I_{\text{cp}} = \pi \left(D_{\text{n2}} + h_{\text{n3}} \right) / Z_2.$$




Рис. 17-28. Средние значения $A_2I_2=\int (D_{m2})$ двигателей постоянного тока. a= со степенью зящиты IP22. способом охлаждения IC01. $D_{m2}=70+120$ мм; $2\,p-2$; 6= то же. $D_{m2}=-100+220$ мм; $2\,p-4$, s= то же. $D_{m2}=200+360$ мм; $2\,p-4$; e= со степенью защиты IP22 и способом охлаждения IC37; $D_{m2}=340+600$ мм; $2\,p-4$; e= со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC37; $D_{m2}=340+600$ мм; $2\,p-4$;

Средияя длина одной лобовой части секции обмотки, мм,

$$l_{x2} = (0.7 + 0.4p) b_{op} + 15.$$
 (17-56)

Средняя длина витка обмотки, мм,

$$l_{cp2}=2(l_2+l_{n2}). (17-57)$$

Сопротивление обмотки, Ом,

$$r_{a} = \frac{w_{a} l_{co2}}{\gamma_{8} (2a)^{2} cq \cdot 10^{3}}.$$
 (17-58)

где γ_{θ} — удельная проводимость меди при расчетной рабочей температуре (см. табл. 14-29).

О приведении сопротивления обмотки к расчетной рабочей температуре см. § 14-6.

Вылет лобовой части обмотки, мм,

$$l_{u2} = (0.12 + 0.14p)b_{cp} + 7.5.$$
 (17-59)




Рис. 17-28. Средине значения $A_2I = f(D_{\pi 2})$ двигателей постоянного тока. δ — со степенью защаты 1P44, способом охлаждения IC0141; закрытно неполнения (IP44) с наружным обдувом $D_{\pi 2} = 70 + 120$ мм, $2 \, p = 2$, $\sigma = 70$ же. $D_{\pi 2} = 100 + 220$ мм, $2 \, p = 4$; $\infty = 0$ степенью защиты IP44, способом охлаждения IC0041, $D_{\pi 2} = 70 + 120$ мм, $2 \, p = 2$; $\sigma = 70$ же. $D_{\pi 2} = 100 + 220$ мм; $2 \, p = 4$.

г) Размеры прямоугольных открытых пазов и прямоугольных проводников обмотки

Форма и размеры открытого прямоугольного паза показаны на рис. 17-29 Предварительная инфина зубца в наиболее узком месте, мм.

$$b_{\text{same}} = t_{\text{s}} B_{\text{b}} / B_{\text{same}} k_{\text{e}}.$$
 (17-60)

Магшитная индукция в расчетном напиенышем ссчении зубца $B_{\rm s2minc}$ может быть предварительно приията по табл. 17-15.

При выборе эначений В_{жмако} следует учитывать примечание

к табл. 17-12.

Высоту открытого паза $h_{
m n2}$ предварительно принимают по рис. 17-27 и проверяют при этом значение магиптиой пидукции в спинке якоры, Т:

$$B_{c_2} = \frac{\Phi_{\text{tipers}} 10^6}{2l_{\text{tody}} (h_{c_3} - 2/3d_{x_2})},$$
 (17-61)

где высота спинки якоря, мм,

$$h_{02} = (D_{02} - D_2)/2 - h_{02}.$$

Если полученная магинтная яндукция $B_{
m c3}$ превышает допустимые вначения, приведенные в табл. 17-13, то следует соответственно умсиьшить tm2.




Рис. 17-29. Форма и размеры открытого прямоугольного наза якоря, a-c креплением помотки бандажими; б—с креплением обмотки клипыми

Ширина пиза в штампе, мм,

$$b_{m} = \pi \left(D_{m} - 2h_{m} \right) / Z_{n} - b_{m}$$
 (17-62)

При проводниках прямоугольного поверечного сечения размеры открытых пазов соответствуют сумме размеров проводников, изоляции, а также припусков на сборку сердечника и укладку обмотки по высоте и по шприне паза.

Донустимая высота проводники с витковой изоляцией мм,

$$h' = (h_{n2} - h_n + h_6 - h_c) / N_B.$$
 (17-63)

Допустимая ширина проводника с витковой изоляцией, мм,

$$b' = (b_{m2} - b_m - b_c - b_{cm}) / N_{gr}. \tag{17-64}$$

Таблица 17-15

Средине значения маглитной нидукции $H_{\rm S2~MBC}$ в зубцах якорей с прямоугольными открытыми дазами

Пеполнение дангателей	Магнет по на	аукцтя В _{32 макт} . Т.	nba ascicae melengara	речиранду. Г с
иг гтепени защиты способ охупок ценяк	100	75	50	€25
1P22, 1C01 if 1C17 1P44, 1C37 1P44, 1C0141 1P44, 1C0011	1,9—2,1 1,9—2,1 1,6—1,8 1,5—1,7	2,0-2,2 2,0-2,2 1,7-1,9 1,6-1,8	2,1-2,3 2,1-2,3 1,8-2,0 1,7-1,9	2,2—2,4 2,2—2,4 1,9—2,1 1,8—2,0

Здесь $h_{\mathbf{n}}$ и $\phi_{\mathbf{n}}$ — общая толщина изоляции в пазу якоря по его высоте и шприне, указанная в табл. 17-16 с учетом допуска на укладку обмотки, но без учета толицины витковой изоляции и высоты бандажной канавки h_6 или клина. Для двигателей с $h{=}225$ ±315 мм целесообразпо крспление пазовой части обмотки якоря стеклобандажами; высоту бандажимх канавок принимают в зависимости от высоты оси вращения:

Конструкция изоляции приведена в табл. 9-12.

У двигателей с h—355 \pm 500 мм обмотка крепится клиньями, высоту клина $h_{\rm R}$ принимают равной 4,0 мм, а высоту шлица $h_{\rm m}$ =1.0 мм; при креплении обмотки клиньями подставляют вместо h_6 в (17-63) значение $h_{\rm R}+h_{\rm m}$ =5,0 мм; h_c и b_o — припуски на сборку сердечника якоря по высоте и ширине паза по табл. 17 1, $N_{\rm B}$ и $N_{\rm m}$ —числа проводников соответственно по высоте и ширине наза; $N_{\rm a}$ —2 $w_{\rm e2}$; $b_{\rm cR}$ — припуск по ширине наза при наличии скоса пазов; при скосе пазов в пределах от 1/2 до 1 зубцового деления $b_{\rm cR}$ =0,1 мм. При $w_{\rm e2}$ =1 и f=pn/60>15 Гц эффективные проводники подразделяют по высоте на два элементарных для уменьшемия добавочных потерь на вихревые токи в проводниках обмотки якоря; соответствению $N_{\rm B}$ =4.

. Таблица 17-16 Значения $h_{\rm u}$ и $b_{\rm u}$ двигателей постоянного тока с открытыми назами якоря

h, see	Kanne Bit- rpesoutali- acent myo-	N _{IX}	, мж, при ве _с	2		b _R , um.	opo N _m	
	DELLE	1	Ų	3	2	3	4	13
225315	В, Р, Н	4.8	ซี,เ	5,4	1.7	1,7	1,7	1,7
355—500	В	6,24	6,24	_	2,14	2,14	2,44	2,54
333500	F, H	5,8	5,8	_	2,1	2,1	2,3	2,8

Для лягушечьей обмотки высота элементарного проводника является высотой эффективного проводника каждой составляющей обмотки. Конструкция изоляции приведена в табл. 9-13, 9-14.

Высота неизолированного провода, мм.

$$h = h' - \Delta_{\overline{\alpha}}$$
 (17-65)

Шприна исизолированного провода, мм.

$$b = b' - \Delta_{\pi}, \tag{17-66}$$

где Δ_u — двусторонняя толщина изоляции провода.

Размеры проводов по высоте и шприне округаяют до ближайших стандартных по приложению 31. Для обмоток якорей двигателей с h= 225—315 мм рекомсидуется применение следующих марок пронодон прямоугольного поперечного сечения;

Изоляция класса нагревостойности	Magnett tipringing	Двустороджия толишика паолая цин А з	9
B	ПЭТВП	0,15	
F	ПЭТП-155	0,15	

Двигатели с указанными высотами оси вращения и изолящией класса нагревостойкости Н следует проектировать с обмоткой якоря из прямоугольных проводов с эмалевой изолящией на базе полинмидного дака. ныпуск которых должен быть осноси отечественной промышленностью. Размеры и толщину изоляции этих проводов можно предварительно принимать такими же, как для проводов марок ПЭТВП и ПЭТП-155. Могут быть также применены провода марки ПСДКТ, при этом несколько сиижаются заполнение пазов медью и использование активной части двигателей.

Площадь поперечного есчения прямоугольных проводов стандарт-

ных размеров определяют по приложению 31.

Для обмоток якорей двигателей с $\hbar = 355 + 500$ мм и изоляцией классов нагревостойкости В и F применяют провода марки ПСД, дополиптельно изолируемые через одип виток стеклянной лентой; при изоляции класса нагревостойкости Н применяют провода марки ПСДК, дополнительно изолирусмые через один виток полинмидной плеикоп. Двусторониюю толщину изоляции проводов указанных марок определяют по приложению 32.

Носле выбора стандартных размеров иензолированного и изолированного проводов уточияют согласно (17-63) и (17-64) размеры пазов

в штампе, мм

$$h_{\text{m2}} = N_{\text{B}}h' + h_{\text{H}} + h_{\text{G}} + h_{\text{C}};$$

 $b_{\text{m2}} = N_{\text{m}}b' + b_{\text{B}} + b_{\text{C}} + b_{\text{CR}}.$

Размеры $h_{
m n2}$ и $b_{
m n2}$ округляют до ближайшей большей десятой доли

миллиметра.

Определяют плотность тока в обмотке якоря J_2 по (17-54) и произведение A_2J_2 . Это произведение сравнивают со средними допускиемыми значениями, приведенными на рис. 17-28 при изоляции класса нагревостойкости Г, используемой по пагреву. Для двигателей с изоляцией классов нагревостойкости В или Н значения A_2J_2 по рнс. 17-28 умножают на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 17-7.

Если полученное по расчету значение A_3I_2 превышает допускиемое более чем на 10%, то выбирают прямоугольный провод больших размеров и соответственно увеличивают размеры паза, следя за тем, чтобы маглитная индукция Вез не превосходила допускаемых аначений, укиваиных в табл. 17-13, а индукция Вземане значений, указанных в табл. 17-15, с учетом рекомендаций к табл. 17-12. В противном случае произведение $A_{2}I_{2}$ уменьшают так же, как и для полузакрытых па-3QB (§ 17-3,0).

Среднюю іпирину секцип обмотки b_{cp} определяют по (17-55).

Средняя длина одной лобовой части обмотки, мм,

$$I_{s_2} = \frac{b_{cp}}{\sqrt{1 - ((b_{mx} + 3.5)/I_2)^2}} + h_{ms} + 40.$$
 (17-67)

Средиюю длину витка обмотки $t_{
m opt}$ определяют по (17-57), а сопротивление обмотки якоря r_0 — по (17-58).

Вылет лобовой части обмотки, мм,

$$l_{02} = \frac{b_{cp}}{2} \frac{(b_{02} + 3.5)/t_2}{V_1 + [(b_{02} + 3.5)/t_3]^2} + \frac{h_{02}}{2} + 20.$$
 (17-68)

17-4. РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ И МЕРЫ ДЛЯ СЕ УМЕНЬШЕНИЯ

Возинкающая при нагрузке поперечная м. д. с. яноря F_2 искажает кривую поля главных полюсов и при насыщенной магнитной системе уменьшает магнитный поток главных полюсов.

Кроме м. д. с. якоря F_2 на основное поле машниы воздействует, но в меньшей мере, м. д. с., создаваемая коммутационными токами в коротковамквутых секциях. Эти токи обусловлены некомпенсированной частью э. д. с. Δe_p , имеющей место также и при отрегулированной ком-


мутации для номинальной нагрузки.

Размагничивающее действис м. д. с. F_2 , а также воздействие м. д. с. короткозамкнутых секций удобио определять по кривым $k_{\rm pe}=/(F_2/\Sigma F)$ из рнс. 17-30, полученным путем испытания ряда двигателей без компенсационной обмотки при разных значениях магнитиой пидукции в зубцах B_{22} , которая для якорей с овальными полузакрытыми пазами соответствует магнитной индукции в равновеликом поперечном сечения зубца B_{22} , а для якорей с прямоугольными открытыми пазами — магнитиой пидукции в наиболее уэком месте зубца $B_{12\text{макс}}$. Определяемий из рис. 17-30 коэффициент k_{02} выражает размагничивающее действие реакции якоря в долях F_2 :

$$F_{1/2} = k_{1/2}F_{2},$$
 (17.69)

где $F_2 = w_2 I_2 / 2a2p$ (выражается в амперах).

PHC. 17-30. $k_{p2}=f(F_2/\Sigma F)$.



В двигятелях с h—80—315 мм для компенсации F_{p2} (не уменьшам при этом искажения поля) и повышения, таким образом, устойчивости работы двигателя на главных полюсах располагают стабилизирующую последовательную обмотку.

Следует при этом учитывать, что реверс таких двигателей усложияется вследствие необходимости переключения стабилизирующей по-

следовательной обмотки.

Другим, менее радикальным способом уменьшения $F_{\rm p2}$ янляется применение эксцентричного ноздушного завора между якорем и главными полюсоми.

При работе двигателей с h=80+315 мм в системах автоматического управления устойчивость работы двигателя может поддерживаться, непосредственно элементами этой системы, без применения стабилизи-

рующей последовательной обмотки.

В двигателях с h=355 + 500 мм, работающих в широком днапазонс регулирования частоты вращения измецением поля главных полюсов и со значительными кратковременными перегрузками, применяют для компенсации м. д. с. якоря F_2 и устранения или уменьшения этим самым искажения кривой поля компенсационную обмотку, располагаемую в цазах наконечников гларных полюсов.

337

Параметры и схема соединений компцисационной обмотки должны быть такими, чтобы м. д. с. этой обмотки F_i , приходящаяся на полюс, была ранна или близка м. д. с. икоря, приходящейся на полюсную дугу, A_i

$$F'_2 = b_{11} \pi A_2 / 20$$
, (17-70)

и чтобы м. д. с. обсих обмоток были направлены навстречу друг другу. Для обеспечения автоматичности компенсации при измененин нагрузки компенсационную обмотку соединяют последовательно с обмоткой якоря.

Число парадлельных ветвей компенсационной обмотки ныбирают

с учетом следующих условий:

1) ток в пазу $\Sigma I_{n_1} = N_{n_1} I_2/a_1$ в целях лучшего охлаждения, а также для более равномерного распределения м. д. с. F_1 по дуге нолюского наконечника не должен превышать 2500 А. Выполнение этого условия может потребовать вместо последовательного соединения $(a_1 = 1)$ соединение в две нараллельные ветви $(a_1 = 2)$; N_{n_1} число проводинков в пару;

2) коэффициент компенсации

$$k_{\rm K} = F_1 / F_2 \tag{17-71}$$

должен находиться в пределах 0,85-1,15.

Различают стержиевую и секционную обмотки.

а) Стержневая обмотка

Наибольшее распространение находит стержиевая обмогка с прямоугольными полузакрытыми пазами. Стержни обмотки изготовляют на голой меди прямоугольного сечения, изолируют и вставляют с торца в пазы полюсного наконечника (см. рис. 17-5). Соединение стержней осуществляется дугами из голых медиых шин (рис. 17-31).




Рис. 17 31 Развернутая схема комисисационной обмотки и соединение се с обмоткой добавочных полюсов. 2 ρ =4; a_1 =2; N_{a_2} =1; Z_1 =6.

Расчет обмотки проводится в следующем порядке. Определяют число стержней компенсационной обмотки, приходящихся на полюс,

$$N_1 = 2F'_2 a_1/I_2$$
 (17-72)

$$Z_1 - N_1/N_{\rm m}$$
, (17-73)

где $N_{\rm m}$ — число стержией, располагаемых в паву по пирвие; при этом для облегчения условий/производства следует стремиться к выполиению обмотки с $N_{\rm m}{=}1$ и только йри невыполнимости обмотки применять $N_{\rm m}{=}2$.

Число пазов Z_1 округляют до ближайшего четного числа, которое для двигателей с h=355 \pm 500 мм, обычно находится в пределах 6 \pm 12. После этого корректируют значения N_1 и $N_{\rm m}$, уточняют м. д. с. F_1 = $N_1I_2I_2a_1$, $I_{\rm K}$ и $\Sigma I_{\rm m}$ 1.

Кроме того, чтобы избежать вибраций магнитиого происхождения, необходимо соблюдение условия

$$Z_1 \neq (0.9 + 1.1) Z_2 \alpha' / 2p;$$
 (17-74)

при невозможности выдержать указанное условне применяют скос пазов на одно зубцовое деление.

Таблица 17-17 Значения h_a и b_a для пазов наконечника главного полюса

***	Класс нагре-		ћ _а , мы, про Л	V _B	b ₃₀ , мм, :	report Af _{ster}
Тип обнотин	HOCTORINOCTEL BIODRIQUE	2	3	4	ı	2
Секцпонная	В Р . Н	3,68 3,6	4,24 4,0	4,8	2,22 2,5	2,78 2,9
Стержневая	В, Г. П	,	$V_{\rm nr} = 1$ $V_{\rm nr} = 2$	$h_{\rm H}=1.8$ мм; $h_{\rm K}=2.6$ мм;	$b_{\mathbf{n}} = 1,$ $b_{\mathbf{n}} = 2.$	

Зубцовое деление в наиболее узком расчетном сечении зубцов полюсного наконечника, мм,

$$t_{18968} = \frac{b_{18,11}}{Z_1} \frac{D_{102} + 2\delta + 2h_{101}}{D_{102} + 2\delta}, \tag{17-75}$$

где $h_{\rm m}$ — высота илица паза, равиая 0,5 мм.

Ширива зубца в наиболее узком месте, им,

$$b_{\text{atmax}} = t_{\text{page}} B_{\text{a}} \sigma_{\text{atm}} / k_{\text{c}} B_{\text{atmax}}, \tag{17-76}$$

где $\sigma_{\rm B,R}$ — коэффициент магнитного рассеяния изконечника главного полюса, равный в среднем 1,05; $B_{\rm alminic}$ — магнитная индукция в наиболее уэком расчетном есчении зубцов, равная 1,6—1,8 Т; при предварительном выборе вначений $B_{\rm alminic}$ следует учитывать примечание к табл. 17-12.

Ширина паза в штампе, мм.

$$b_{\text{mi}} = t_{\text{1MBH}} - b_{\text{21MBH}}.$$
 (17-77)

Допустимая ширина стержия, мм,

$$b_{cri} = (b_{mi} - b_n - b_c) / N_m,$$
 (17-78)

где b_w — общая голщина изоляции в назу по щириис — на табл. 17-17; b_v припуск на сборку полюса по шприне паза, равный 0,3 мм. Копструкция изоляции приведена в табл. 9-18.

Ширина шлица полузакрытого паза $b_{\rm m}=3$ мм.

Полученное значение $b_{\rm cri}$ округляют до ближайшего стандартного размера из приложения 31.

Площадь поперечного сечення стержия, мм2,

$$q_{\text{cri}} = l_2/a_i J_{\text{cr}},$$
 (17-79)

где $J_{\rm cr}$ — плотность тока в стержне, $A/{\rm mm}^2$; допускаемые значення $J_{\rm cr}$ для двигателей с $h{=}355{\,
ightharpoonup}500$ мм находятся в следующих пределах в завясимости от класса нагревостойкости наоляции:

Класс нагревостойкости... В ...
$$F$$
 ... H $J_{\rm cr}, A/{\rm mm}^2$ 4.7—5,2 ... 5,3 -5,8 ... 6,0—6,6

Высота стержия, мы,

$$h_{\text{cri}} = q_{\text{cri}}/b_{\text{cri}}. \tag{17-80}$$

Влижайшую стандартную высоту, а также площадь поперечного сечения, соответствующую этой высоте и принятой ширпие стержия, определяют по приложению 31.

После выбора стандартных размеров стержия уточияют ширину

паза в штампе, мм.

$$b_{\rm nl} = N_{\rm m}b_{\rm orl} + b_{\rm H} + b_{\rm o}, \tag{17-81}$$

плотность тока в стержие $I_{\rm ct}$, шприну зубца $b_{\rm simm}$ и магнитную индукцию $B_{\rm simag}$ в наиболее узком расчетиом сечении зубцов.

Определяют высоту паза в штампе, мм.

$$h_{\text{mi}} = h_{\text{cri}} + h_{\text{H}} + h_{\text{m}} + h_{\text{c}},$$
 (17-82)

где $h_{\rm n}$ — общая толщина насляции в пазу по его высоте, указанная в табл. 17-17; $h_{\rm 0}$ — припуск па сборку полюса по высоте паза, равный 0,3 мм.

Размеры b_{ni} и h_{ni} округляют до ближайшей десятой доли миллиметра.

Больший размер дуги компенсационной обмотки, мм,

$$h_{\rm nt} = (1.6 \div 1.8) h_{\rm crt};$$
 (17-83)

 $h_{\rm g1}$ округляют до ближайшего стандартного размера из приложения 31. Площадь поперечного сечения дуги, мм²,

$$q_{\pi i} = l_2/a_i J_{\pi i},$$
 (17-84)

где $J_{\text{д1}}$ — плотность токи в дуге, равная 0,8—0,9 $J_{\text{от}}$. Меньший размер дуги, мм,

$$b_{\pi i} = q_{\pi i}/h_{\pi i}$$
. (17-85)

Ближайший стандартный размер $b_{\rm gd}$, а также площадь поперечного сечения, соответствующую размерам $h_{\rm gd}$ и $b_{\rm gd}$, определяют по приложению 31

После выбора стандартных размеров дуги уточняют плотность тока в дуге $J_{\pi i}$

Длина стержня, мм.

$$l_{\text{GT}} = l_{\text{m}} + 200.$$
 (17-86)

Средняя длина соединительной дуги между стержиями, мм,

$$l_{\text{cp,ql}} = 4.4 D_{\text{H}^2}/2p.$$
 (17-87)

Сопротивление обмотки, Ом,

$$r_1 = r_{\text{cri}} + r_{\text{xi}} = \frac{2pN_1 l_{\text{cri}}}{\gamma_8 a^2 q_{\text{cri}} 10^3} + \frac{2pN_1 l_{\text{cp}}}{\gamma_8 a^2 q_{\text{xi}} 10^3}, \qquad (17-88)$$

где у по табл. 14-29.

б) Сенционная обмотка

При необходимости укладки в пазу нескольких стержней в двигателях с числом полюсов 2p=4 при токе $I_2 \le 1000$ А возможно применение однослойных секционных обмоток, закладываемых в открытые пазы (рис. 17-32). Такие обмотки удобны в производстве и обладают большой надежностью из-за резкого сокращения числа паек.

Целесообразен следующий порядок расчета параметров секционной

обмотки.


Число витков обмотки, приходящихся на полюс,

$$w_1 = F'_2 a_1 / I_2;$$
 (17-89)

при токе $I_2 < 500$ А принимают $a_i = 1$, при $I_2 = 500 \div 1000$ А $a_i = 2$; w_i округляют до ближайшего целого числа.

Рис. 17-32. Расположение проводинков секционной компенсационной обмотки в пазу при различных вначениях $N_{\rm us}$ и $N_{\rm us}$.

 $\alpha = N_{10} - 1$; $N_{11} - 4$, $\delta = N_{10} - 1$, $N_{0} - 3$, $\epsilon = N_{10} - 2$; $N_{0} - 2$



Число пазов на полюс

$$Z_1 = 2w_1/w_{c1},$$
 (17-90)

где w_{ei} — число витков в секции, которое принято заранисе.

Число пазов Z_1 округляют до ближай пето четного числа, находящегося, как при стержненых обмотках, в пределах 6—12 и проверяют выполнение условия (17-74); после чего уточняют значения w_1 , м. д. с. $F_1 = w_1 I_2/a_1$, $k_{\rm K} \in \Sigma I_{\rm mi}$.

Ширпну паза в штампе b_{mi} определяют по (17-75) — (17-77).

Допускаемая ширина неизолированного провода, мм.

$$b = (b_{\pi 1} - b_{\pi} - b_{0}) / N_{10},$$
 (17-91)

где $b_{\rm m}$ — из табл. 17-17; $b_{\rm c}$ =0,3 мм; $N_{\rm m}$ — число секций по ширине паза; $N_{\rm m}$ =1 или 2.

Эффективные проводники подразделяют на элементарные; из условий технологичности обмотки размеры проводов должны быть не более 3,28×8,0 мм. Размещение проводов может выполняться меньшей или большей стороной по ширине паза.

Площадь поперечного сечення элементарного проводника, мм²,

$$q_1 = I_2 / a_1 c I_1 \tag{17-92}$$

где c — число элементарных проводов в эффективном проводнике; I_1 — плотность тока, $A/\text{мм}^2$, принимаемая такой же, как для стержиевых обмоток.

При размещении проводов меньшей стороной по ширине паза (рис. 17-32,a) по приложению 31 подбирают ближайшую к расчетному значению площадь поперечного сечения при округленном до стандартного размера меньшем размере элементарного провода b и определяют по указантому приложению соответствующий больший размер провода h. Прг размещении проводов большей стороной по ширине паза (рис. 17-32,6 и в) подбор ближайшей к расчетному значению площади

поперечного сечевия выполняют при округленном до стандартного раз меря большем размере провода b, а затем определяют соответствующий меньший размер провода ћ.

После выбора стандартных размеров проводов уточняют ширнну

паза в штампе согласно (17-91), мм.

$$b_{ni} = N_{in}b + b_n + b_c;$$
 (17-93)

высоту паза в штамие, мм,

$$h_{\rm m} = \frac{w_{\rm cr}}{N_{\rm m}} h + h_{\rm n} + h_{\rm n} + h_{\rm m} + h_{\rm c},$$
 (17-94)

где высота клина $h_{\rm K}$ =2,5 мм; высота шлица $h_{\rm H}$ =1,0 мм; $h_{\rm H}$ = нз табл. 17-17; конструкция изоляции по табл. 9-19, 9-20; n_c=0,3 мм; затем уточияют значения $B_{\text{этмаке}}$ и I_1 .

Средняя ширина секции обмотки, мм,

$$b_{\rm ep} \approx \frac{\pi D_{\rm HS}}{2p} \left(1 - \frac{\alpha'}{2} \right). \tag{17-93}$$

Длина одной лобовой части витка, мм,

$$I_{\rm ar} = \frac{b_{\rm cp}}{V \, 1 - [(b_{\rm nr} + 5)/t_{\rm 10 cm}]^{\circ}} + h_{\rm nr} + 60. \tag{17-96}$$

Средняя длина витка обмотки, юм,

$$l_{\rm ept} = 2(l_{\rm n} + l_{\rm at}).$$
 (17-97)

Сопротивление обмотки, Ом,

$$r_1 = \frac{m_1 I_{cp_1}}{\gamma_8 a^e_1 c q_1 10^a}, \tag{17-98}$$

где _{Та} — по табл. 14-29.

Вылет лобовой части обмотки, мм,

$$I_{\text{B1}} = \frac{b_{\text{cp}}}{2} \frac{(b_{\text{n1}} + 5)/t_{\text{1amms}}}{\sqrt{1 - (b_{\text{n1}} + 5)/t_{\text{1amm}})^2}} + \frac{b_{\text{n1}}}{2} + 30.$$
 (17-99)

17-6. ОБМОТКА ДОБАВОЧНЫХ ПОЛЮСОВ

Магнитодвижущая сила обмотки добавочных полюсов $F_{\mathcal{A}}$ должна скомпененровать в зоне коммутации м. д. с. якоря F_2 и, кроме того, создать в этой зоне поле, необходимое для индуктирования в коммутируемой секции при вращении якоря э. д. с. ск, направленной встречно к э. д. с. $e_{\rm p}$, поэтому отношение $F_{\rm p}/F_2 > 1$. У днигателей с компенсационной обмоткой м. д. с. F_{π} уменьшают на м. д. с. компецсационной обмотки F_1 .

В ряде случаев обмотку добавочных полюсов соединяют в две параллельные встви, применяя при этом бифилярную схему соединений, при которой не образуется виток с током вокруг вала и, следонательно,

не намагинчивается вал.

У компенсированных двигателей катушки добавочных полюсов п компенсационной обмотки соединяются друг с другом, чередуясь (рис. 17-31), поэтому у указанных двигателей следует выбирать число параллельных ветвей обенх обмоток одинаковым.

Число витков катушки добавочного полюса у некомпенсированного дингателя

$$w_{\pi} = k_{\pi} F_2 a_{\pi} / I_2, \qquad (17-100)$$

у компецсированиого двигателя

$$w_2 = (k_0 F_2 - F_1) a_2 I_2,$$
 (17-101)

где $a_{\rm g}$ — число параллельных ветвей обмотки добавочных полюсов; $k_{\rm g}$ = $=F_{\rm g}/F_{\rm g}$ у некомпенсированных и $k_{\rm g}$ = $(F_{\rm g}+F_{\rm f})/F_{\rm g}$ — у компенсированных двигателей; предварительно значения $k_{\rm g}$ принимают по табл. 17-18.

Табляца 17-18 Предельные значения к_{л.} двигателей постоянного тока

h, me	. 2 p	. 2 P _A	k _a
80—100	2	1	1,35—1,45
112—315	4	4	1,2—1,3
355—5(8)	. 1	4	1,25—1,35

Значение ад выбирают неходя но следующих условий:

$\sigma_{A} = 1$	$a_{\chi}=2$
Некомпенсированные двигатели при I ≈ 1000 A	ли при /₂ > 1000 А
Компененрованные двигатели при $I_2 \lesssim 1000~{\rm A}$ и $a_1 = 1$	Компенсированные дингатели с $a_{12}=2$ Двигатели с бифилярной скемо, соединения, не образующей инток с током вокруг вала

Полученные из (17-100) или (17-101) значения w_{μ} округляют до целого числа. Округление w_{μ} у обмоток с малым числом витков в катушке может вызнать значительное отклонение от пределов, указанных в табл. 17-18; в этом случае при выборе a_{μ} исобходимо ориентироваться на обеспечение необходимых значений k_{μ} .

После округления w_{μ} и окончательного выбора a_{μ} уточияют значе-

ние м. д. с. добавочных полюсов, А,

$$F_{\mu} = w_{\mu} l_{\alpha} / a_{,b} \qquad (17-102)$$

а также значение k_{T}

Площадь поперечного сечения проводника обмотки, мм",

$$q_{\rm R} = I_2/a_{\rm g}I_{\rm H}$$
, (17-103)

где I_{π} — плотность тока в обмотке добавочных полюсов, $A/\text{мм}^3$; средные значения I_{π} приведены на рис 17-33 при изоляции класса нагревостойкости В (для двигателей с h=80÷200 мм) и F (для двигателей с h=225+500 мм); используемой по нагреву.

Для двигателей с изоляцией других классов напревостойкости значения $I_{\rm d}$, приведенные на рис. 17-33, умножаются на поправочные коэф-

фициенты по табл. 17-7.




Рис. 17-33. Средине вначения $I_{\pi} = f(D_{\theta 2})$ двисателей постоянного тока.

a — со степенью защиты IP22, спокобом охлаждения IC01; обмотка во моолированных проводов, $D_{m_2}{=}70{+}120$ мм, $2\rho_x{=}1$; b — то же, $D_{g_2}{=}100{+}220$ мм; $2\rho_x{=}4$; b — со степенью защиты IP22, способом охлаждения IC01, обмотка из веноолврованных проподон, $D_{m_2}{=}200{+}360$ мм, $2\rho_x{=}4$; ε — се степенью эпцията IP22 и способом охлаждения IC17; со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC01; со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC014, обмотка во невозмированных проводов, $D_{m_2}{=}340{+}600$ мм, $2\rho_x{=}4$, d — се степенью защиты IP44, способом охлаждения IC014, обмотка из воолированных проводов, $D_{m_2}{=}70{+}120$ мк; $2\rho_x{=}1$; s — то же, $D_{m_2}{=}100{+}200$ мм; $2\rho_x{=}4$, d — се степенью защиты IP44, способом охлаждения IC0341, обмотка из восмированных проводов, $D_{m_2}{=}70{+}120$ мм; $2\rho_x{=}1$; s — то же, $D_{m_2}{=}100{+}200$ мм; $2\rho_x{=}4$.

Тип обмотки, а также форму поперечного сечения проводников принимают, исходя на значений $q_{\rm R}$:

q _{Д*} 308 ⁴	Тин сбиотки			
€8	Мпогослойные по ширине и по высоте катушки из изолированивых проводов круглого поперечного сечения			
>8≤;25	Многослойные по ширине и высоте катушки из изолированных проводов прямоугольного поперечного сечения			
>25	Однословные по ширине катушки из голой шинкой меди, памотанной на ребро			

Для многослойных катушек рекомендуется применение следующих марок проводов:

Поперечное сечения (форма)	q, me	Изоляция класса истрационный иста	Марка провода
Kpyroe	< 3	B	HЭТВ ГЭТ-155
То же	≥ 3 ≤ 8	B · F H	ПСД ПСД ПСДК
Прямоугольное	> 8 ≪14	B	(19 TRI) 119TH-155
Го же	>14 <225	В Р Н	UCT UCT UCT

Рекомендации по применению марок проводов круглого поперечного сечения (до 3 мм²) и прямоугольного поперечного сечения (до 14 мм²) дингателей с изолицией класса нагревостойкости II аналогичны указаи-

ным для обмотки якоря в § 17-3, в, г.

Для катушек, измитываемых из изолированных проводов, подбпрают по приложениям 30 и 31 размеры круглых проводов d или прямо-угольных — b и h таким образом, чтобы илощадь воперечного сечения провода была возможно ближе к вычисленной по (17-103). При проводе прямоугольного сечения отношение большей стороны провода к меньшей дли удобства намотки выбирают в пределах 1,4—1,8. Затем определяют с учетом толщины изоляции из приложений 30 и 32 размеры изолярованного провода d' или b' и h' для марок ПСД, ПСДК, ПЭТВ и ПЭТ-155. Толщина изоляции проводов ПЭТВП и ПЭТП-155 указана в § 17-3,г. У катушек, изматываемых из голой меди, гнутой на ребро, больший размер, равный ширине катушки $b_{\rm KR}$, определяют из рис. 17 34 (кривая 3), округляют до ближайшего большего стандартного размера и определяют меньший размер по приложению 31. Площадь поперечного сечения проводника должна быть возможно ближе к вычисленной по (17-103).

После выбора стандартных размеров проводов уточняют плотность тока, А/мм², согласно (17-103):

Средняя длина витка, мм: у многослойных катушек из изолированных проводов

$$l_{cp,A} = 2(l_A + b_A) + \pi (b_{\kappa,A} + 2b_A + 2b_B),$$
 (17-104)

где $b_{\rm K,q}$ — средняя шприна катушки, мм; значение $b_{\rm K,q}$ предварительно, до вычерчивания эскиза междуполюсного окна, принимают согласно рис. 17-34; b_3 — односторонний зазор между цэолированным сердечником полюса и катушкой, мм:

$$b_{\rm s} \approx 0.23 \sqrt[3]{D_{\rm Hs}}$$
;

• В подносторонняя толідина изоляции сердечника добавочного полюса (табл. 9-15—9-17);




Рис. 17-34. Средние энячения $b_{\mathrm{K},\mathrm{H}}=f(D_{\mathrm{H2}})$, t— многослойные интушки из ило-лиримными проводов. $2p_{\mathrm{H}}$ —1: 2— то же, $2p_{\mathrm{H}}$ —4: 3— однослойные натушки из неваолированной меди, гвутой на ребро. $2p_{\mathrm{H}}$ —4

у однослойных катушек вз толых проводов, памотапных на ребро,

$$l_{\text{cp.g}} = 2l_{\text{g}} + \pi (b_{\text{g}} + b_{\text{k.g}} - [-2b_{\text{s}} -] - 2b_{\text{u}}),$$
 (17-105)

где $b_{\rm H,B}$ равна большему размеру провода; $b_{\rm H} = 2$ мм; $b_{\rm h} = 3$ мм.

Раднус закругления меди r, ранный $(b_2 + 2b_3 + 2b_n)/2$, должен быть больше мнинмально допустимого значения, определяемого условиями намотки, мм:

$$r \geqslant 0.05b^2/h.$$
 (17-106)

Сопротивление обмотки, Ом,

$$r_{\rm g} = \frac{2p_{\rm g}w_{\rm g}l_{\rm cp,g}}{\gamma_{\rm g}a^2_{\rm g}q_{\rm g}\cdot10^3}$$
, (17-107)

где ү_в — из табл. 14-9.

17-7. СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОБМОТКА ГЛАВНЫХ ПОЛЮСОВ

Стабилизирующую последовательную обмотку, применяемую для обеспечения устойчивости работы двигателя, располагают в ниде катушек на главном полюсе у станины или у полюсного наконечника. В риде случаев катушку стабилизирующей обмотки располагают между секциями параллельной обмотки возбуждения; тогда она одновременно выполняет роль дистанционной прокладки, увеличивающей поверхность охлаждения нараллельной обмотки.

У двигателей с компенсационной обмоткой и у двигателей с относительно малым размагничивающим действием реакции экоря стабили-

зирующую обмотку не применяют.

Магнитоднижущая сила стабилизирующей обмотки некоменсированных двигателей на один полюс, А.

$$F_c = (0, 1 - 0, 2) F_3.$$
 (17-108)

Число витков в катушке

$$w_c = F_c a_o / I_2,$$
 (17-109)

где $a_{\rm c}$ — число параллельных ветвей стабилизирующей обмогки; обычно катушки обмотки соединяют последовательно $(a_{\rm c}-1)$; в отдельных случаях примсияют соединение в две параллельные ветви $(a_{\rm c}-2)$.

Получение из (17-109) значение w_0 округляют до ближайшего целого числа. Для обеспечения необходимого значения F_v при малом числе витков в катушке может быть целесообразным, применение $a_0=2$; допускают выполнение катушек с полувитком ($2^1/2$, $3^1/2$ и т. д.) — при этом соединения располагают по обеим торцевым сторонам катушек — или выполнение катушек с печетным числом витков с расположением на полюсах только одной положением.

Марки и размеры проводов для унификации выбирают такими же, как у обмотки добавочных полюсов. При невозможности по условиям конструкции или расчета осуществить указанную унификацию определяют площадь поперечного сечения провода стабилизирующей обмотки, мм²,




Рис. 17-35. Средние значения $b_{\text{R c}} = \int (D_{\text{M2}})$ катушек из изолированных проводов.

$$q_0 = I_2 f a_0 I_0,$$
 (17-110)

где J_0 — плотность тока в обмотке, которую принимают такой же, как у обмотки добавочных полюсов.

Тип обмотки, а также форму поперечного сечения проводов принимают, исходя из значений q_0 :

Тви обмотии	¢°. ma₁,
Однослойные или многосложные по высоте катупки из плолированных проводов круглого подеречного сечения	<8
Однослойные или многослонные по высоте катуппы из изолированных проводов прямоугольного поперечного сечения	>8<25
Однослойные по пикрине катущки из голой шинной меди, намотанной на узкую сторону (на ребро)	>25

Рекомендации по выбору марок проводов и методика определения их размеров апалогичны приведенным в § 17-6 для обмотки добавочных полюсов.

После выбора стандартных размеров проводов уточняют плотность тока в обмотке, А/мм², согласно (17-110):

$$I_c = I_2/a_c q_c$$
.

Средняя длича витка, мм:

у однослойных или многослойных катушек из изолированных проводов

$$l_{\text{cp.c}} = 2 \left(l_{\text{n}} + b_{\text{n}} \right) + \pi \left(b_{\text{g.c}} + 2b_{\text{a}} + 2b_{\text{n}} \right), \tag{17-111}$$

где $b_{\text{к.e.}}$ — средняя ширина катушки, мм; значение $b_{\text{к.o.}}$ предваритёльно, до вычерчивания эскнза междуполюсного окия, принимают согласно рис. 17-35; b_{u} — односторошний зазор между изолированным сердечинком полюса и катушкой, вычисляемый так же, как для обмотки добавочных полюсов; b_{m} — односторошияя толщина изоляции сердечника главного полюса (см. табл. 9-15—9-17);

у однословных катушек из голых проводов, намотанных на ребро,

$$I_{\text{cp.c}} = 2(I_{\text{g}} + b_{\text{g}}) + \pi(b_{\text{k.c}} + 2r),$$
 (17-112)

где раднус закругления г, мм. должен удовлетворять условню (17-106). Сопротивление обмотки, Ом.

$$r_{\rm c} = \frac{2pw_{\rm c}t_{\rm cp,c}}{\gamma_{\rm b}a^{2}cg_{\rm c}, 10^{8}}, \qquad (17-113)$$

где ү_в — аз табл. 14.9.

17-8. МАГНИТНАЯ ЦЕПЬ

Магнитная цепь двигателя постоянного тока, как и других вращающихся электрических машин, симметрична, поэтому достаточно про-

изводить расчет м. д. с., приходящейся на один полюс.

Магитиую цепь двигателя можно рассматривать как состоящую из есми однородных участков, соединенных последовательно: воздушный завор между якорем и наконечником главного полюса, зубцы якоря, спинка якоря, наконечник главного полюса (только у компенсированных двигателей), сердечник главного полюса, завор между главным полюсом и станиной, станина. При расчете магнитного напряження каждого участка принимают, что магнитная индукция на участке распределена равномерно.

Для каждого участка определяют его площадь поперечного сечения, магнитную индукцию, папряженность поля, расчетную длипу средней магнитной силовой линин, магинтное папряжение участка, суммар-

ную м.' д. с.

а) Магиитный поток при номинальном режиме работы

Электродонжущая сила при иоминальном режиме работы, В,

$$E_2 = U - I_2 \sum r_3 - \Delta U_{\text{iii}}, \qquad (17-114)$$

где Σ_{IZ} —сумма сопротивлений обмоток якориой цепи (якоря, компенсационной, добаночных полюсов и стабилизирующей последовательной обмотки главных полюсов), приведенных к расчетной рабочей температуре; $\Delta U_{\rm m}$ — падение напряжения под щетками обеих полярностей, условно принимаемое не зависящим от тока и равным 2 В.

Уточненное значение магнитного потока, Вб.

$$\Phi = \frac{30E_z}{(p/a) n w_a}. \tag{17-115}$$

б) Воздушный зазор между якорем и главным полюсом

Площадь поперечного ссчения воздушного зазора, мм²,

$$Q_{3} = b'_{\text{et. n}} I'_{z}. \tag{17-116}$$

Уточненное значение магнитной пидукции в воздушиом зазоре

$$B_b = \Phi \cdot 10^4 / Q_b. \tag{17-117}$$

Магнитное напряжение воздушного зазора, А,

$$F_b = 0.88k_b B_b \cdot 10^a, \tag{17-118}$$

где k_b — коэффициент воздушного завера, учитывающий влияние на магнитное сопротивление завора илицов в пазах наконечинка гланного полюса компенсированной машины k_{c1} и якоря k_{b2} , бавдажных канавек на сердечнике якоря k_6 и радизлъных каналов $k_{\rm K}$:

$$k_b = k_{st} k_{s0} k_6 k_{K}.$$
 (17-119)

При полузакрытых пазах наконечника главного полюса или якоря

$$k_{bl_d} = 1 + \frac{b_{m}^{-1} l_{m}}{l_1 - b_{m} + 5\delta l_1/b_{m}};$$
 (17-120)

$$k_{22} = 1 + \frac{b_{\text{tot}}}{t_2 - b_{\text{tot}} + 5\delta \ell_2 / b_{\text{tot}}}$$
 (17-121)

в (17-120) подставляют $b_{\rm m}$ паза полюсного наконечника, а в (17-121) $b_{\rm m}$ паза якоря.

При открытых пазах k_{51} и k_{52} вычнеляют по указанным выше формулам с подстановкой вместо ширивы шлица b_{10} ширины ваза b_{01} и b_{102} .

Коэффициент, учитывающий изличие бандажных канавок на якоре: при стеклобандажах или бандажах из немагнитной проволоки

$$k_6 = 1 + \frac{n_6 l_5 h_6}{l_2 (3 + h_6) - n_6 l_6 h_6}, \qquad (17-122)$$

при бандажах из магнитиой проволока

$$k_6 = 1 + \frac{n_6 l_6 (h_6 - 0.8d)}{l_2 (\delta + h_6 - 0.8d) - n_6 l_6 (h_6 - 0.8d)},$$
 (17-123)

где n_6 — число бандажных канавок; l_6 — длина бандажной канавки, мм; h_5 — высота бандажной канавки, мм; d — дламетр бандажлой проволоки, мм.

Предварительно, до проведення механического расчета баидажей, принимают у двигателей первой длины на данном диамстро якоря $n_6l_6=0.35l_2$, а второй длины $0.25l_2$; $d\approx 0.5h_6$; $n_6=2\rightarrow 4$.

Коэффициент радиальных вентиляционных каналов, учитывающий ответвление части магингного потока в каналы якоря,

$$k_{\rm K} = 1 - \frac{3\delta}{l_{\rm BR} + 3\delta \left(1 + l_{\rm BR}/l_{\rm BR}\right)}.$$
 (17-124)

А. Овальные полузакрытые пазы

Площадь равновеликого поперечного сечения зубцов, мм2,

$$Q_{na} = Z_a a' b_{na} I_{adva} / 2p. (17-125)$$

Магнитиая индукция и равновеликом сечении зубцов, Т,

$$B_{02} = \Phi \cdot 10^6 / Q_{32}. \tag{17-126}$$

Напряженность магнитного поля в зубце H_{93} , A/см, при $B_{32} \le 1.8$ Т определяют по приложению 15; при $B_{32} > 1.8$ Т — по приложению 26 в зависимости от коэффициента h_0 , учитывающего ответвление части магнитного потока в наз. Коэффициент h_3 определяют для соотношения сечений зубца и паза на 1/3 выколы, считая от его панболее узкой части:

$$k_{a(1/3)} = t_{2(1/3)}/b_{32}k_{c},$$
 (17-127)

где $|t_{\omega_{\pm 1/33}} = \pi_{\rm i}(D_{\rm sig} = 4/3h_{\rm nz})/Z_z.$

Расчетная длина магнитной спловой линии в зубце, мм,

$$L_{s2} = h_{u3} - 0.2r_2.$$
 (17-128)

Магиитное напряжение зублов, А,

$$F_{\rm re}=0.1H_{\rm RZ}L_{\rm a2}.$$
 (17-129)

В. Прямоугольные открытые пазы

В расчетном наимсиьшем сечении:

ширина зубца, мм,

$$b_{\text{assemble}} = \pi \left(D_{\text{ms}} - 2h_{\text{ms}} \right) / Z_z - b_{\text{ms}}, \tag{17-130}$$

здесь и далее b_{m2} и h_{m2} — уточисниме размеры паза, мм; площадь поперечного сечения, мм²,

$$Q_{\text{asmen}} = Z_2 \alpha' b_{\text{symmer}} I_{\text{subst}} / 2p; \qquad (17-131)$$

магнитная индукция, Т,

$$B_{\text{same}} = \Phi \cdot 10^{\circ} / Q_{\text{same}}.$$
 (17-132)

При $B_{82мако} \leq 1,8$ Т напряженность поля H_{32} определяют на 1/3 высоты зубца, считая от его наиболее узкой части. В этом расчетном сечении:

пирина зубца, мм,

$$b_{s23(1/3)} = t_{2(1/3)} - b_{ca};$$
 (17-133)

площадь поперечного сечения, мм2,

$$Q_{32,(1/3)} = Q_{32,(1/3)}/b_{32,(1/3)}; (17-134)$$

магнитная индукция, Т,

$$B_{32(1/3)} = \Phi \cdot 10^6 / Q_{32(1/3)}.$$
 (17-135)

Напряженность магнитного поля определяют по приложениям 16 и 17 в зависимости от принятой марки стали.

Расчетная длина магнитной силовой линни в зубце, мм,

$$L_{22} = h_{22}$$
. (17-136)

Магнитное напряжение зубцов определяют по (17-129).

При $B_{\rm 32Marc} > 1.8$ Т напряженность поля определяют в трех расчетных сеченнях зубца — минимальном, среднем и максимальном.

Щирина зубца в расчетных сечениях, мм,

$$b_{\text{s2xm}} - \pi o (17-130)$$
:

$$b_{\text{abunc}} = t_2 - b_{\text{res}};$$
 (17-137)

$$b_{\text{avep}} = (b_{\text{avening}} + b_{\text{abstage}})/2. \tag{17-138}$$

Площадь расчетных сечений, мм2,

$$Q_{02MHH}$$
 —IIO (17-131);

$$Q_{\text{sample}} = Q_{\text{sample}}(b_{\text{sample}}/b_{\text{sample}}); \tag{17-139}$$

$$Q_{\text{sacp}} = (Q_{\text{asyma}} + Q_{\text{samane}})/2. \tag{17-140}$$

Магнятные индукции в расчетных сечениях, Т.

$$B_{32\text{Marc}}$$
 — no (17-132);

$$B_{\text{12-MPRI}} = \Phi \cdot 10^6 / Q_{\text{22-M2-MC}}; \tag{17-141}$$

$$B_{\text{algeb}} = (B_{\text{admass}} + B_{\text{algebra}})/2.$$
 (17-142)

Напряженность поля для каждого из расчетных сечений зубца, если индукция в инх превышает 1,8 Υ , определяют по приложению 27 с учетом коэффициентов k_{02} :

для Вогмакс

$$k_{\text{maximize}} = \pi \left(D_{\text{max}} - 2I_{\text{max}} \right) / Z_{\text{s}} b_{\text{maximize}} k_{\text{c}}; \tag{17-143}$$

для B_{axmax}

$$k_{\text{assume}} = t_z/b_{\text{assume}}k_c; \qquad (17-144)$$

для $B_{\text{цаср}}$

$$k_{\text{alop}} = (k_{\text{almake}} + k_{\text{almak}})/2.$$
 (17-145)

Расчетное значение напряженности поля, А/см,

$$H_{33} = (H_{32 \text{MHz}} + 4H_{32 \text{CD}} + H_{32 \text{MHz}})/6. \tag{17-146}$$

Расчетную длину магнитной силовой линии и магнитное напряжение зубцов определяют по (17-129) в (17-136).

г) Спинка якоря

Высота спинки якоря, мм,

$$-h_{c2} = (D_{u3} - D_3)/2 - h_{u2}. \tag{17-147}$$

Расчетное сечение якоря, мм²,

$$Q_{c2} = l_{odd}(h_{c2} - 2/3d_{K2}).$$
 (17-148)

Магнитная индукция в спилке якоря, Т,

$$B_{c2} = \Phi \cdot 10^{4} / 2Q_{c2}.$$
 (17-149)

Напряженность магнитного поля и слинке $H_{\rm C2}$ определяют по приложениям 15—17 в зависимости от принятой марки стали.

Расчетная длина магнитной сплокой линии, мм.

$$L_{cz} = \pi \pi (D_z + h_{cz})/4p - h_{cz}/2.$$
 (17-150)

Магнитное папряжение спинки якоря, А,

$$F_{c2} = 0.1 H_{c3} L_{c2}. \tag{17-151}$$

д) Зубцы наконечника главного полюса компенсированных двигателей

Индукция $B_{\text{ијмакс}}$ в зубцах пакопечника главного полюса обычно не превышает 1,8 Т, поэтому напряженность поля H_{31} определяют на 1/3 высоты зубца, считая от его наиболее узкой части. В этом расчетном сечении:

длина дуги полюсного наконечника, мм.

$$b_{a,\pi(1/3)} = b_{a,a} \left(1 + \frac{2/3h_{\pi s}}{D_{as} + 2\delta} \right);$$
 (17-152)

влощадь поперечного сечения зубцов, мм²,

$$Q_{al_{-}(1/3)} = I_{a,b,n}(b_{a,n_{-}(1/3)} - Z_{1}b_{n}), \qquad (17-153)$$

где $l_{ab,n}=k_c l_n$.

Магнитная нидукция, Т.

$$B_{al(1/a)} = \sigma_{\text{u.i.i}} \Phi \cdot 10^6 / Q_{al(1/a)}.$$
 (17-154)

Напряженность магнитного поля H_{24} определяют из приложения 28. Расчетная длина магинтной силовой линии, мм,

$$L_{\text{at}} = h_{\text{at}}. \tag{17-155}$$

Магинтиое напряжение зубцов, А,

$$F_{a1} = 0.1 H_{at} L_{a1}$$
. (17-156)

е) Сердечиик главного полюса

Площадь поперечного сечения сердечника полюса, мм²,

$$Q_{\mathbf{u}} = l_{\mathbf{0}\Phi,\mathbf{R}} b_{\mathbf{H}}. \tag{17-157}$$

Магинтная пидукция в расчетном сечении, Т,

$$B_{\rm m} = \sigma \Phi \cdot 10^{\rm n}/Q_{\rm m}$$
. (17-158)

Напряженность магнитного поля H_{π} определяют по приложению 28. Расчетная длина магнитной силовой линни, мм: для некомпенсированного двигателя

$$L_{u}=h_{u};$$
 (17-159)

для компенсированного двигателя

$$L_{\pi^{-}}h_{\pi^{-}}h_{\pi_{1}}$$
 (17-160)

Магнитное напряжение сердечника полюса, А,

$$F_{\pi} = 0.1 H_{\pi} L_{\pi}.$$
 (17-161)

ж) Зазор мажду главным полюсом н станиной

Неплотное прилегание сердечника главного полюса к станине двигателей с высотами оси вращения до 315 мм включительно приближенно оценивается эквивалентным зазором, мм,

$$\delta_{ul} = 2l_{\pi} \cdot 10^{-4} + 0.1.$$
 (17-162)

Магнитное папряжение зазора между главным полюсом и станиной, A_i

$$F_{\pi i} = 0.8\delta_{\pi i}B_{\pi} \cdot 10^3.$$
 (17-163)

У двигателей с высотами оси вращения более 315 мм значением $F_{\rm nt}$ пренебрегают иследствие его малого илияния на результирующую м. д. с. магнитной цепи.

з) Станина

Плоп(адь поперечного сечения станины, мм²: для массивной станины

$$Q_{ci} = l_i h_{ci};$$
 (17-164)

для шилтованной станины

$$Q_{vi} = h_o l_i h_{vi}. \tag{17-165}$$

Магнитная индукция в расчетном сеченин, Т,

$$B_{e_1} = \sigma \Phi \cdot 10^6 / 2Q_{e_1}$$
: (17-166)

Если полученное значение B_{ci} ниже принятого в (17-11), можно уменьшить h_{ci} и увеличить h_{m} , а при превышении предельного допустимого значения, указаиного в § 17-2, σ , — увеличить h_{ci} и уменьшить h_{m} или D_{m2} .

Напряженность магнитного поля $H_{\rm ni}$ определяют для массивной станины из приложения 29, а для шихтованной станины — из приложения 16.

Расчетная длина магнитной силовой линии, мм,

$$L_{c_1} = \pi (D_1 + h_{c_1})/4p + h_{c_2}/2. \tag{17-167}$$

Магинтное напряжение станины, А,

$$F_{ei} = 0.1 H_{ei} L_{ei}. \tag{17-168}$$

и) Магнитодвижущая сила магнитной цепи

Магнитодвижущая сила магянтной цепи на один полюс, А,

$$\Sigma F = F_5 + F_{52} + F_{c2} + F_{51} + F_n + F_{01} + F_{c1}. \tag{17-169}$$

Коэффициент насыщения магнитной цепп

$$k_{\rm m} = \Sigma F/(F_{\rm h} + F_{\rm mi}).$$
 (17-170)

к) Характеристика намагничивания двигателя

Магнитный поток Φ , соответствующий э. д. с. при номинальном режиме работы двигателя, принимают за единицу. Для построения характеристики намагничивания двигателя $\Phi = f(\Sigma F)$ определяют ΣF при значеннях магнитного потока 0,5; 0,75; 0,9; 1,1, а также 1,15 Φ (ссли при этом $B_{\rm J2MIRO}$ ие превышает 2,5—2,6 T). Характеристику строят в прямоугольных координатах по указанным выше пяти значениям Φ и по ранее расслятанным значениям Φ и ΣF при номинальном режиме работы.

Расчет характеристики намагинчивания целесообразно проводить по

форме табл. 17-19.

Табляца 17-19

Данные расчета характеристики намагничивания двигателя

					*								•							
	Расуставя	Range and	ф. с. д Ф. Вб		0,50			0.75	-	Ġ.	0,90	$ \bot$	1.0			9			1,15	
Реджевовять ущития	ACHINE CS- ACHINE TO- MELE, NA	FO CORC-	Козффа- цвезли	5°H	A./cs	e,<	8H	H, A 'Gol	14.	8/H	A, Cost A	€,H	A. A. Con	4.4	oŋ.(+)	H.	0,≪	ağ⊢	N. W.	a '4
Зазср между якорем в главным полюсом			34			-			 					,						1
Зубцы жоря			Rus Arres		i		 	-	 	<u> </u>	<u> </u>	ļ					1		İ	1
			hus ep								<u> </u>						İ			· 1
			Ass nea	,	i			<u> </u>		<u> </u>			1		***					
Спвика якоря								477		<u> </u>		1		.		P.				1
Наюнечени глашого по- жоса			D.770				1		Ī			<u> </u>							j	
Серденичи гиваного по-			ь					2	1	1	£ .		1						-	1
Зазор между главным по-			*						Ι.					î c						
Стенина					1				-	\$ (ļ	Marina Historia			
ΣF, A						<u> </u>					<u> </u>									

17-9. ОБМОТКА ГЛАВНЫХ ПОЛЮСОВ

У двигателей с высотами оси вращения до 200 мм включительно катушки параллельного или независимого возбуждения главиых полюсов ныполняют сплошными, без подразделення на секции. У двигателей с высотами оси вращения более 200 мм часто применяют секционированные катушки обмотки возбуждения; ири таком исполнении катушек увеличивается поверхность охлаждения, что дает возможность повысить плотность тока в обмотке и уменьшить массу меди катушек.

Магинтодвижущая сила обмогки парадлельного пли независимого

возбуждения, приходящаяся на один полюс

некомпенсированного двигателя. А.

$$F_{m} = \sum F_{c} [-F_{D2} - F_{c}]$$
 (17-171)

Размагничивающее действие реакции якоря, А,

$$F_{p2} = h_{p2}F_2,$$
 (17-172)

еде $k_{\rm p2}$ определяют из рис. 17-30 в зависимоетн от магнитной видукции в зубцах и отношения $F_2/\Sigma F_*$

У компенсированного двигателя

$$F_{\rm m} \approx \Sigma F$$
. (17-173)




Рис. 17-36. Средние значения $b_{\rm R} = \int (D_{02})$ катушек изолированцых проводов,

Средняя длина витка обмотки, мм.

$$l_{cp.m} = 2(l_m + b_0) - | \cdot \pi(b_{x.m} + 2b_a + 2b_n), \tag{17-174}$$

еде $b_{\rm к.m}$ — пирина катушки (секции), мм; значение $b_{\rm к.m}$ предварительно, до вычерчивания эскиза междуполюсного окна, принимают из рис. 17-36; b_3 и b_m принимают такими же, как для обмотки добавочного полюса на изолированных проводов в § 17-6.

Площадь поперсиного сечения провода, мм2, при последовательном

соединении катушек

$$q_{\rm m} = k_{\rm san} 2 \rho F_{\rm m} I_{\rm co,m} / \gamma_{\rm A} U \cdot 10^{\rm n}, \qquad (17-175)$$

тде $k_{\rm ann}$ — коэффициент запаса м. д. с. обмотки, учитывающий возмож- " шье отклонения парамстров магнитной цени и обмоток от расчетных данных; $k_{\text{зап}}$ принимают только для двигателей с регулированием частоты вращения изменением поля главиых полюсов; значение его обычно на ходится в пределах 1,1-1,2; для расчета подставляют среднее значение 1,15; ү - из табл. 14-29; при расчете обмотки независимого возбуждения в формулу подставляют напряжение независимого возбуждения.

Выбор марок и размеров проводов осуществляют в соответствии о рекомендациями для многослойных катушек обмотки добавочных по-

люсов в § 17-6.

При отклонении выбранной стандартной площади поперечного сечеиня от расчетной корректируют значение $k_{\rm aug}F_{\rm m}$ пропорционально изменению указанной площади.

Число вигков на полюс

$$w_{\rm m} = k_{\rm san} F_{\rm m} / J_{\rm m} q_{\rm m}, \qquad (17-176)$$

где $J_{\rm m}-$ плотность тока в обмотке возбуждения главных полюсов, A/MM^2 ; средние значения $J_{\rm m}$ приведены на рис. 17-37 при изоляции класса нагревостойкости В (для двигателей с h—80+200 мм) и F (для двигателей с h—225+500 мм), используемой по нагреву. Для двигателей с изоляцией других классов нагревостойкости значения $J_{\rm m}$, приведенные на рис. 17-37, умножаются на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 17-7.

Число витков ющ округляют, после чего уточняют плотность тока со-

гласно (17-176):

$$J_{\mathbf{m}} = k_{\mathbf{san}} F_{\mathbf{m}} / w_{\mathbf{m}} q_{\mathbf{m}}$$
.

Сопротивление обмотки, Ом,

$$r_{\rm in} = 2p w_{\rm in} l_{\rm cp.mi} / \gamma_{\rm H} q_{\rm in} \cdot 10^{\circ},$$
 (17-177)

где _{Үв} — из табл. 14-29. _{Га}

Максимальный ток обмотки возбуждения, А.

$$I_{\rm m} = U/r_{\rm m}, \qquad (17-178)$$

17-10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБМОТОК ГЛАВНЫХ И ДОБАВОЧНЫХ ПОЛЮСОВ

Принятые при расчете цараметры обмоток возбуждения главных и добавочных полюсов (числа витков и размеры проводников) должны быть проверены с точки зрения возможности размещения этих обмоток в междуполюсном окие. При этом воздушные промежутки между выступающими краями катушек главных и добавочных полюсов должны быть не менее 6 мм у двигателей с высотами оси вращения до 200 мм включительно и 8 мм— при больших высотах оси вращения. Такие же расстояния должны быть обеспечены между выступающими краями катушек и внутренней поверхностью станины, если между станиной и катушками не располагают специальных изоляционных прокладок.

Размещение катушек при составлении эскиза междуполюсного окна производится с учетом их разбухания при намотке и от проинты.

а) Многослойные катушки из наолированного провода круглого поперечного сечения

Средине коэффициенты разбухания катушек из проводов круглого поперечного сечения по ширине $k_{\rm p,m}$ и по высоте $k_{\rm p,n}$ катушки принимают одинаковыми и записящими от диаметра провода:

Катушка может иметь одинаковую ширину по всему сечению наи быть скошенной для наиболее рационального использовация между-полюсного окна.

Размеры катушек или ее огдельных участков, мм по ширине

$$b_{\rm R} = k_{\rm p,m} N_{\rm m} d',$$
 (17-179)

по высоте

$$h_{\rm H} = k_{\rm p,u} N_{\rm B} d', \qquad (17-180)$$

где $N_{\rm m}$ и $N_{\rm n}$ — числа проводинков по ширине и по высоте катушки иля ее участка.




Рис. 17-37. Средние значения $I_{\rm m}=f(D_{\rm m2})$ двигателей постоянного тока. a=c0 степеныя рациты IP22, способом оклажденя IC01, сплошене катунии, $D_{\rm my}=70+120$ мм, $2\,p=2$; $\delta=$ то же, $D_{\rm m2}=100\cdot 220$ мж, $2\,p=4$, $\delta=$ 10 степенью зациты IP22 способом оклажденя IC01; секционвроваймые катуники, $D_{\rm m2}=200+360$ мм; $2\,p=4$: $\delta=$ 0 степенью эациты IP22 и способом оклаждени IC17. со степенью защиты IP44 и способом оклаждения IC37, секционвропыные катуники; $D_{\rm m2}=300+600$ мм, $2\,p=4$; $\delta=$ 0 со степенью защиты IP44, способом оклаждения IC0141; сплонные катунии, $D_{\rm m2}=70$ 120 мм, $2\,p=2$; $\delta=$ 70 же, $D_{\rm m2}=100+200$ мм, $2\,p=4$; $\alpha=$ 0 степенью защиты IP44, способом оклаждения IC0141, сплонные катуники, $D_{\rm m2}=70+120$ мм; $2\,p=2$; s=70 же, $D_{\rm m2}=100+200$ мм; $2\,p=2$ 0 мм; $2\,p=2$

б) Многослойные катушки из изолированного провода прямоугольного поперечного сечения

Средние коэффициенты разбухания катушек из проводов прямоугольного поперечного сечения по ширище и по высоте принимают в зависимости от площади поперечного сечения проводов равиции:

$$q$$
, MM^2 , 8—14 —14—25 $k_{\text{P-R}}$ 1,05* — 1,05

Катушка может иметь одинаковую ширину по всему сечению или быть ступенчатой. Витки распределяют, исходя из намотки проводов

«плашмя», т. е. большей стороной по высотс.

Размеры катушек или ее отдельных участков составляют, мм: по ширине

$$b_{\mathfrak{w}} = k_{\mathfrak{p},\mathfrak{u}} N_{\mathfrak{m}} b', \tag{17-181}$$

по высоте

$$h_{\rm H} \rightarrow k_{\rm p,B} N_{\rm B} h'$$
. (17-182)

в) Однослойные катушки добавочных полюсов из голой меди, намотанной на ребро

Ширина катушки $b_{\rm K,T}$ равна размеру большей стороны ширины. Высота катушки, мм,

$$h_{\kappa,\pi} = k_{\mu,\mu} [w_{\pi}h + (w_{\pi} - 3)h_{\mu}] + b'_{\mu},$$
 (17-183)

где h — меньний размер шины (размер по высоте); среднее значение коэффициента разбухання по высоте $k_{\rm p,s} = 1.03$; $h_{\rm H}$ — толшина изоляционных прокладок между ритками, равная 0.3 мм; $h_{\rm H}$ — толшина усиленной изоляции крайних витков катушки, равная 2 мм.

Катушки добавочных полюсов для уменьшения магнитного расселния располагают возможно ближе к краю полюса (к наконечнику).

При невозможности разместить рассчитанные обмотки главных и добавочных полюсов в междуполюсном окие следует увеличить внутрений днаметр станины, если при заданной пысоте оси вращения это возможно, либо порысить плотность тока в обмотках возбуждения за счет применения более нагревостойкой изолящии.

17-11. ШЕТКИ И КОЛЛЕКТОР

Марку щеток определяют в соответствии с условиями работы дви-

гателя по тябл. 17-20.

При определении размеров щеток следует учитывать, что уменьмение ширины щетки влечет за собой удлинение коллектора, а увеличение ширины ограничивается возрастанием при этом ширины зоны коммутации, что может повлечь за собой воздействие поля гланных полюсов на коммутирующие секции. Это ноздействие оценивается отношением $k_{\rm J,x}$ ширины зоны коммутации $b_{\rm J,x}$ к нейтральной зоне главных полюсов $t \leftarrow b_{\rm m,n}$, которое по возможности ис должно превышать пределов, указанных в табл. 17 21. Кроме того, ширина щетки должна обеспечивать перекрытие необходимого числа коллекторных делений.

Расчетная ширина щетки, мм,

$$b'_{\mathrm{nt}} \leq k_{\mathrm{n.K}} (\tau - b_{\mathrm{H.O}}) \frac{D_{\mathrm{g}}}{D_{\mathrm{H2}}} - t_{\mathrm{K}} \left(N_{\mathrm{nt}} + \varepsilon_{\mathrm{K}} - \frac{\alpha}{p} \right), \tag{17-184}$$

иде укорочение

$$c_H = K/2p - y_1$$

вк подставляют в (17-184) псегда со знаком плюс.

Полученное значение $b'_{\rm M}$ округляют до ближайшего стандартного размера $b_{\rm M}$ согласно табл. 17-21, где приведены значения ширины щеток, обычно применяемые в электромашиностроении. Щетки шириною 25 и 32 мм подразделяют на две (т. с. 2×12.5 или 2×16 мм), что улучшает контакт щеток с коллектором при вибрациях и толчках и, следовательно, благоприятно влияет на коммутацию двигателей.

Таблица 17-20 Основные технические двиные шеток

Усложи работы двилизм	Навыскование групп марж	Обозначание марок	d Um his nepy me- ros). B	Opogetimes incre	Okpyshissferopoeth vollveriola U _K , N/c	Доп текне на щетку. Па	
Облегченная коммутация («р≤3 В)	Графитные	ынм	1,4	12	10	(2-2,5) · 104	
Средняя и ватрудненная коммутация ($e_p > 3$ В)	электрогра- фитирован- ные	914 9114 9171 9174	2,0 2,0 2,2 2,2	12 11 12 15	40 40 40 50	(1,5-2)·10° (2-4)·10° (2-2,5)·10° (1,75-2,5)·10°	
Для двигателей со сте- пенью заситы 1Р44 и кремнийорганической изоляцией (класс нагре- востойкости Н)	Электрогра- фитирован- ные	ЭГ74К	2,4	12	60	(1,7-2,7) · 10*	

Примечанней Козичанием треню исток о коллектор примимент равиам $0.25\,$ для всех марок щегок.

. Таблина 17-21 Предельные допустимые значения $k_{\gamma,\kappa}$ и рекомендуемые ширины щетом

- <i>D</i> _{н2} , ым	c01 =07	>100—200	>200—t(H)	>100
Максимальное допустимое эначение $k_{s,x}$	0,75	. 0,75	0,7	0,6
Стандартная ширина щетки $b_{\rm m}$, ым	8; 10	10; 12,5; 16; 25	20; 25	25; 32

Опыт изготовления и эксплуатации двигателей показал, что применение щеток шириной более 32 мм и длиной более 40 мм исцелесообразио. Если расчетная ширина щетки $b'_{\rm m}$ больше 32 мм, или если она значительно отличается от стандартных размеров, применяют раздвижку щеток на величину $\Lambda_p = b'_{\rm m} - b_{\rm m}$ путем установки между

бракетами и отдельными щеткодержателями дистанционных прокладов.

Число перекрытых ицеткой коллекторных делений

$$y = b_{\rm m}/t_{\rm K};$$
 (17-185)

при наличии раздвижки щеток

$$\gamma' = b'_{\mathfrak{M}}/t_{\mathfrak{R}}. \tag{17-186}$$

Рекомендуются следующие значения у и у':

Тип обхотки яксра	,	у нач ү
Простая волновая Простая петлевая Двухходован петлевая	1	$> (N_{\rm m} + 0.5)$ > 3

Рекомендуются в зависимости от шприны щеток следующие их длины:

<i>b</i> _ш , ми	6	10	12,6	19	20	25	32
l _{ot} , am	10, 12,5	12,5; 16	16; 20	25; 32	25; 32	32	40

Контактная площадь одной щетки, мм2,

$$S_{m} = b_{m} l_{m} l_{m} l_{m}$$
 (17-187)

Необходимая контактная площадь всех щеток, мм²,

$$\Sigma S_{m} = 2I_{2} \cdot 10^{2} / J_{m}, \qquad (17-188)$$

где $J_{\rm m}$ — плотность тока иод щетками, $A/{\rm cm}^2$, не превышающая значений, указанных в табл. 17-20; если двигатель предназначается для режима работы с кратковременными перегрузками, то рекомендуемые в табл. 17-20 значения $J_{\rm m}$ уменьнают примерно на 20%.

Количество щеток на одном бракете

$$N_{\rm m.6} = \Sigma S_{\rm m}/2\rho S_{\rm m}$$
. (17-189)

Значение $N_{\rm m.6}$ округляют до ближайшего целого числа, но для повышения надежности работы узла комлектор — щетки это число должно быть не менее двух, даже если при этом илотность тока под щетками будет значительно ниже допустимой. С этой же целью двигатели с простой волновой обмоткой якоря снабжают полным числом бракетов, хотя такая обмотка работоспособна и при двух бракетах.

Для выбранных эначений $N_{\rm mid}$ и $b_{\rm mid}$ уточияют плотность тока под щетками, $A/c{\rm m}^2$,

$$J_{\rm m} = 2I_2 \cdot 10^2 / 2p N_{\rm m.6} S_{\rm m}. \tag{17-190}$$

Щетки, как правило, располагают в шахматном порядке, так как при этом синжается перавномерность изпоса коллектора. Активная данна, мм. коллектора при таком расположении исток

$$l_{\rm R} = N_{\rm ml} \, \sigma(l_{\rm ml} + 8) + 10.$$
 (17-191)

$$b_{\mathrm{R}} = t_{\mathrm{R}} - b_{\mathrm{u}}, \tag{17-192}$$

где $b_{\rm R}$ — толщина изоляционных прокладок между коллекторными пластинами, равная 0,8 мм для двигателей с высотами оси вращения до 315 мм и 1,0 мм — для двигателей с высотами оси вращения более 315 мм (§ 17-3,6).

17-12. КОММУТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Одним из основных параметров, определяющих коммутационную напряженность машины, является реактивияя \mathfrak{g} , д. с. коммутирующих секций обмотки якоря $\mathfrak{e}_{\mathbf{p}}$, значение которой должно быть ограничено

определенными, установленными практикой пределами.

В обеспечении удовлетворительной коммутации большую роль играст правильный выбор типа обмотки, марки и размеров щеток, размеров и конфигурании наконечника добавочного полюса, конструкции коллектора, траверсы и щеткодержателей. На ухудшение коммутации могут влиять также отклонения в процессе изготовления машни: несимметричное расположение полюсов и щеткодержателей, неудовлетворительное состояние поверхности коллектора и щеток, недостаточ-

ное уравновещивание якоря при его балансировке и т. п.

По этим причинам, а также из-за источности расчетои коммутанионных параметров, производимых с некоторыми допущеннями, нередко возникает необходимость в настройке коммутации двигателей на испытательном стенде, которая может заключаться в изменении завора под добавочными полюсами, марки и пирины щеток, а в некоторых случаях — размеров наконечника. Для возможности изменения завора под добавочными полюсами конструкция двигателей должия предусматривать расположение между станиной и сердечником добавочного полюса прокладок из листовой стали; общая высота прокладок должна быть около 50% расчетного зазоря δ_{π} .

Так как реактивная э. д. с. e_0 пропорциональна току I_2 , то для ее компенсиции э. д. с. $e_{\rm K}$, индуктируемая в секциях полем добавочных полюсов, также должна быть пропорциональной току I_3 . Для соблюдения этого условия добавочные полюсы должны иметь обмотку, соединенную последовательно с обмоткой якоря, и неизсыщенную магнитную систему. Поэтому магнитную индукцию в сердечнике добавочного полюса понижают, а разор иод добавочным полюсом $\delta_{\rm C}^2$ увеличивают в сравнении с главными полюсами. С этой же целью в станине и в спинке якоря на участках, где складываются магнитные потоки главных и добавочных полюсов, суммариая магнитная индукция не должна иметь высоких значений.

Для того чтобы под наконечником добавочного полюса $b_{\rm B,Z}$ создавалось коммутирующее поле на протяжении шарины зоны коммутации $b_{\rm B,B}$, значение $b_{\rm B,Z}$ принцмают, с учетом «распушения» магнитного поля, меньше $b_{\rm B,E}$ на (1,5-3) $\delta_{\rm B}$.

Расчет коммутационных нараметров проводят в следующей по-

следовательности.

Определяют ширину зоны коммутации, мм, при выбранной ширине шетки:

$$b_{\rm a.\kappa} = \left(\frac{b_{\rm in}}{t_{\rm in}} + N_{\rm in} - \frac{a}{p} + s_{\rm in}\right) t_{\kappa} \frac{D_{\rm ini}}{D_{\kappa}}; \tag{17-193}$$

при применения раздвижки щеток вместо $b_{\mathbf{m}}$ в формулу подставляют

значение $b'_{\rm m} - b_{\rm m} + \Delta_{\rm p}$.

Затем уточняют отношение $k_{3,k}-b_{3,k}/(\tau-b_{0,k})$ и сопоставляют его с предельными значениями, указанными в табл. 17-21. Если $k_{3,k}$ выходит за указанные пределы, то необходимо уменьшить коэффициент полюсной дуги α' с соответствующим изменением длины сердечника и обмотки якоря, либо уменьшить ширину щетки с соблюдением при этом значения плотности тока под щетками $J_{\rm m}$ не выше указанного в табл. 17-20.




Рис. 17-38. Размеры открытого прямоугольного даза якоря с обмоткой (к определению проводимости расседния).

Приведенный коэффициент проводимости рассеяния пазов двигателей с высотами оси вращении до 315 мм включительно:

овального полузакрытого (см. рнс. 17-26)

$$\lambda_{\text{ns}} = 0.6 \frac{h_{\text{ns}}}{2t_{*}} - \left[-\frac{r_{\text{hin}}}{b_{\text{in}}} + \frac{t_{\text{ns}}}{t_{\text{s}}} + \frac{2.5 \cdot 10^{4}}{w_{\text{cs}} t_{2} A_{\text{s}} v_{3}} \frac{a}{p} \right];$$
 (17-194)

прямоугольного открытого (рис. 17-29)

$$\lambda_{101} = 0.6 \frac{h_{02}}{b_{02}} \cdot \left| -\frac{I_{02}}{I_3} \cdot \right| - \frac{2.5 \cdot 10^6}{w_{02} I_2 A_2 v_x} \frac{a}{p} , \qquad (17-195)$$

Средний результирующий коэффициент проводимости рассеяния прямоугольного открытого паза двигателей с высотами оси вращения более 315 мм

$$\lambda'_{m} = \frac{4n'}{2\gamma''} (\lambda_{n} + \lambda_{s}) \left[-\lambda_{n} \frac{l_{ns}}{l_{s}}; \right]$$
 (17-196)

адесь $\lambda_{\rm B}$, $\lambda_{\rm B}$, $\lambda_{\rm B}$ — коэффициенты проводимости для потоков рассеяния между стенками паэов, головками зубцов, лобовых частей обмотки якоря соответственно:

$$\lambda_{\rm p} = 1.25 \frac{h_1}{3b} + \frac{h_2}{h}$$

где h_1 , h_2 , b — но рис. 17-38;

$$\lambda_a = b_{p2\text{marc}}/2 \, \delta_B$$
;

λ_л равен 0,75 при бандажах на лобовых частях из магнитиой проволоки и 0,5 при бандажах из стеклоленты или немагнитной проволоки;

$$\gamma'' = b''_{\rm m}/l_{\rm K}$$

где приведенная ширина щетки, мм,

$$b''_{m} = b_{m} - b_{n} + t_{\kappa}(1 - a/\rho),$$

 b_n — толщина изоляционных прокладок между коллекторными пластинами; если применсия раздрижка щеток, то вместо b_m подставляют

значение $b'_{m} = b_{m} + \Delta_{p}$; значение коэффициента 4u' определяют но

кривых на рис. 17-39, в зависимости от γ'' , ε_{κ} и $N_{\rm HL}$

Для двигателей с высотами оси врящения до 315 мм включительно эначения $e_{\rm D}$ определяют по (17-197) с подстановкой приведенного коэффициента проводимости рассеяния паза из (17-194) или (17-195). Последние формулы приближенные, так как не учитывают влияния укорочения шага обмотки, ширины щетки, проводимости рассеяния бандажей лобовых частей обмотки якоря.

Дли двигателей с высотями оси вращения 355—500 мм, работающих обычно при более напряженных условиих коммутации, указанные




Рис. 17-39. Қозфиинент $4u' = f(\gamma', \epsilon_m, N_m)$. $u = N_m = 2$; 4: 6: $\theta = N_m = 1$; 3: 5

факторы учитывают введением в (17-197) вместо приведенного коэффициента проводимости рассеяния паза λ_{m2} среднего результирующего коэффициента проводимости рассеяния наза λ'_{m2} по (17-196).

$$e_{\rm p} = 2w_{\rm c2}l_2A_2v_2\lambda_{\rm m2} \cdot 10^{-7}$$
. (17-197)

Значения ε_p при наиболее неблагоприятных условиях (максимальной перегрузке и наибольшей частоте вращения при ее регулировании) не должиы превышать зивчений, указанных в таблице.

ћ, хм	Ται οδωοτικί	Предельные значе
80200 225315	Петдевая (при 2 p =2) и волиовая (при 2 p 4) с $\omega_{\rm ca} > 1$ Волиовая	2,53,5
225—500	Петлевая или лягушетья	4—5 8—12

Меньшие эначения $e_{\rm p}$ 'относятся к быстроходным двигателям ($v_2 \geqslant 40$ м/с), большие — к тихоходным.

Среднее значение магнитной нилукции в зазоре под добавочным полюсом, Т,

$$B_{a_2} = \lambda_{a_2} A_z \cdot 10^{-4}; \tag{17-198}$$

для двигаценей е высотами оси вращения более 315 мм вместо $\lambda_{\rm M}$ в (17-198) подставляют $\lambda'_{\rm B2}$.

Необходимый зазор под добавочным подюсом, мм,

$$\delta_a = (F_a + F_b - F_a) \cdot 10^4 / 0.08 B_{ba} k_{ba},$$
 (17-199)

где k_{3a} — коэффициент воздушного зазора, учитывающий влияние на магничное сопротивление вазора зубчатого строения сердечника якоря k_{3a2a} бандажных канавок ha сердечнике якоря k_{6a} и радиальных каналов $k_{K,a}$:

$$k_{\rm g,j} = k_{\rm bg2} k_{\rm 6.3} k_{\rm g,g}. \tag{17-200}$$

Значения $k_{\delta_{\pi 2}}$ определяют по (17-121), $k_{\delta_{\pi}}$ — по (17-122) или (17-123), $k_{\kappa,\pi}$ — по (17-124) с подстановкой в эти уравнения вместо в предварительного значения δ_{π} из § 17-2.

При несовиаденин полученного в (17-199) значения $\delta_{\rm g}$ с предварительно принятым повторяют расчет $k_{\rm bg}$ с новым значением $\delta_{\rm g}$ до получе-

ння приблизительно одинаковых значений $\delta_{\mathbf{g}}$.

Ширина полюсного наконечника, мм: при отсутствии скоса паров якоря

$$b_{\text{R,Z}} - b_{8,R} - (2 \div 3) \delta_{\text{Z}};$$
 (17-201)

при наличии скоса пазов якоря

$$b_{\text{H,R}} = b_{3,R} - (1,5 \div 2) \delta_{\text{g}}.$$
 (17-202)

Магинтный поток в зазоре под добавочным полюсом, Вб,

$$\Phi_{\lambda_n} = b_{a,n} l_{a,n} B_{\lambda_n} \cdot 10^{-4}. \tag{17-203}$$

Магнитный поток в сердечинке добавочного полюся, Вб,

$$\Phi_n = \sigma_n \Phi_{\lambda n} \qquad (17-204)$$

где $\sigma_{\rm A}$ —коэффилнент магнятного расселия добавочного полюга; у двигателей с половинным числом добавочных полюсов $(2p_{\rm A}{=}p)$ $\sigma_{\rm R}{\approx}2$, у двигателей с полиым числом добавочных полюсов $(2p_{\rm R}{=}2p)$ и без компенсационной обмотки $\sigma_{\rm R}{\approx}3{\div}3.5$, с компенсационной обмоткой $\sigma_{\rm A}{\approx}2$.

Магнитный поток в сердечинке добавочного полюса ири нере-

грузке, Вб.

$$\Phi'_{\pi} = \Phi_{\pi} I_{\text{MARC}} / I_{\mu}. \tag{17-205}$$

Площадь поперечного сечения сердечинка добавочного полюса, ${\bf m}{\bf m}^2,$

$$Q_{\pm} - b_{\pm} l_{\pm} k_{c}$$
. (17-206)

Магингиая индукция в сердечнике добавочного полюса при перегрузке, Т,

$$B_{\rm p} = \Phi'_{\rm p} \cdot 10^{\rm o}/Q_{\rm p};$$
 (17-207)

полученное значение не должно превышать 1,6 Т; в противном случае увеличивают ширнну сердечники полюса $b_{\rm g}$.

Расчетная магнитная индукция на участках станины, в которых суммируются магнитные потоки главных и добавочных полюсов. Т:

$$B'_{c_1} = (\sigma \Phi + \Phi'_{a}) \cdot 10^{s} / 2Q_{c};$$
 (17-208)

значение B'_{c1} не должно превышать предельных вначений B_{c1} , указанных в § 17-2,6, более чем на 15%;

Расчетная магнитная нидукция на участких спинки якоря, в которы, суммируются магнитные потоки главных и добавочных полюсов, Т.

$$B'_{c2} = (\Phi + \Phi_{hg}) \cdot 10^{h} / 2Q_{c2};$$
 (17-209)

значение B'_{c2} не должно превышать предедыных значений B_{c2} , указанных в табл. 17-13, более чем на 15%.

17-13. НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расчетнай масса стали зубцоя экоря с оявльными полузакрытыми пазами, кг,

$$Q_{00} = 7.8Z_{a}b_{32}\left(h_{1} + \frac{r_{1} + r_{2}}{2}\right)l_{a\phi a} \cdot 10^{-0}.$$
 (17-210)

Расчетная масса стали зубцов якоря с прямоугольными открытыми назами, кг.

$$G_{aa} = 7.8Z_2 b_{aaco} h_m l_{aba} \cdot 10^{-8}. \tag{17-211}$$

Магинтные потери в рубцах якоря, Вт.

$$P_{32} = 2.3 p_{1.0/50} (f/50)^8 B_{32cp}^2 G_{52}. \tag{17-212}$$

где коэффициент 2,3 учитывает влияние технологического процесса изготовления сердечинка якоря, а также нераяномериости распределения магнитной индукции; $p_{1.0/50}$ — удельные потери в стали при частоте перемагничивания 50 Гц и магнитной индукции 1 Т (табл. 17-22).

Удельные потери $\dot{p}_{1,0/50}$ и показатель степеня β

Марка стван	P1,0/50, Br/kr	_	8 *
2013 H 2211	2,5—2,6	•	1,5
2312	1,75		1,4
2411	1,6		1,3

. Частота перемагинчивания $\int \frac{pn}{60}$. Гн.

Расчетивя масся стали спинки якоря, кг: при отсутствии аксиальных канадов

$$G_{c_2} = 7.8 \frac{\pi \left[(D_{ii2} - 2h_{\pi 3})^2 - D^2_2 \right]}{4} I_{a \phi a} \cdot 10^{-a};$$
 (17-213)

нря наличин аксналыных каналов

$$Q_{c_2} = 7.8 \left\{ \frac{\pi \left[(D_{\text{els}} - 2h_{\text{irs}})^2 - D^2_2 \right]}{4} - Q_{\text{ga}} \right\} I_{90\%} \cdot 10^{-8}, \qquad (17-214)$$

где Q_{K2} — плонцадь поперечного сечения всех аксиальных каналов якоря, мм².

Магнитные потери в снинке якоря, Вт,

$$P_{cs} = 2.3 p_{1,0/50} \left(\frac{f}{50_{\perp}} \right)^{3} B^{2}_{cs} G_{cs}. \tag{17-215}$$

Для упрощения расчетов P_{ss} - в P_{cs} произведение $-2.3p_{1.0/50}$ $(f/50)^3$ в зависимости от частоты персматичнивания и марки стали привелено - натрис. 17-40.




Рис. 17-40. Значения 2, 3р₁, п/вп×

Суммарные магнитные потери в сердечнике якоря, Вт,

$$\Sigma P_{c} = P_{u2} + P_{c2},$$
 (17-216)

Потери на трение щеток о комлектор, Вт,

$$P_{\text{T,m}} \approx 5\Sigma S_{\text{m}} v_{\text{K}} \cdot 10^{-3}$$
. (17-217)

Потери $P_{ au,n}$ на трение в подшипинках и вситиляционные потери

 $P_{\text{пон.}}$ Вт, определяют по рис. 17-41,a-z.

У двигателей со способами охлаждения IC17, IC37 при $h {\leqslant} 315$ мм потери на трение подшининков и якоря о воздух можно принямать по данным онс. 17-41,г.

Суммарные механические потери, Вт,

$$\sum P_{\text{MX}} = P_{\text{Y},\text{III}} + P_{\text{Y},\text{II}} + P_{\text{DOS}}. \tag{17-218}$$

Добавочные потери при поминальной пагрузке, Вт: у некомпенсированных двигателей

$$P_{\pi} = 0.01 \ P_2/\eta;$$
 (17-219)

у компенсированных двигателей

$$P_{\rm n} = 0.005 \ P_2/\eta$$
, (17-220)

предварительное значение к. п. д. из рис. 5-3. Электромагнитная мощность двигателя, Вт,

$$P_{\text{ess}} = P_{2H} + \sum P_{c} + \sum P_{xx} - |P_{xx}|. \tag{17-221}$$

Для определения E_2 , I_2 решают уравнении:

$$P_{\text{DM}} = E_2 I_2;$$
 (17-222)

$$E_2 = U - I_2 \sum r_2 - \Delta U_{\text{ms}}. \tag{17-223}$$




Рис. 17-41. Средние значения потерь $P_{v,u}+P_{veu}=f(D_{uv})$ для двигателей. a-cu степенью защиты 1Р22, способом охлаждения (COI, $\delta-cu$ степенью защиты 1Р22 и способом охлаждения ICI7, со степенью защиты 1Р44 и способом охлаждения ICI7; $\sigma-cu$ степенью защиты IP44, способом охлаждения ICOI4); e-cu степенью ээщиты IP44, способом охлаждения ICOI4); e-cu

При решении этих уравнений отпосительно L_2 , B, получаем:

$$E_{z} = \frac{U - \Delta U_{\text{cst}}}{2} + \sqrt{\frac{\left(U - \Delta U_{\text{cst}}}{2}\right)^{2} - P_{\text{ext}} \Sigma r_{z}},$$
 (17-221)

a

$$I_2 = P_{\text{am}}/E_2. \tag{17-225}$$

Потери в цепи параллельного возбуждения главных полюсов, Вт,

$$P_{\rm M,m} = UI_{\rm m}; \qquad (17-226)$$

при независимом возбуждении в формулу подставляют значение напряження исзависимого возбуждения.

Подводимая мощность двигателя, Вт,

$$P_1 = UI_2 + P_{M \text{ in}}$$
 (17-227)

Суммарные потеря в двигателе, Вт,

$$\Sigma P = P_1 - P_2.$$
 (17-228)

Коэффициент полезного действия двигателя, %.

$$\eta = (1 - \Sigma P/P_1) \cdot 100.$$
 (17-229)

Размагничивающее действие речкими якоря вычисляют по (17-172). Магшитодвижущая сила последовательной стабилизирующей обмотки, А, из (17-109)

(17-230)Fu= twolalac.

Результирующая м. д. с., А:

у некомпенсированного двигателя

$$\Sigma F = F_{\rm nt} + F_{\rm c} - F_{\rm p2};$$
 (17-231)

у компенсированного двигателя

$$\Sigma F \approx F_{\rm m} + F_{\rm e},\tag{17-232}$$

где значение $F_{\mathfrak{m}}$ принимают из (17-171) или (17-173), а $F_{\mathfrak{p}3}$ — из-(17-172).

По характеристике памагничивания определяют значение магнит-

цого потока Ф, а затем уточилют частоту вращения, об/мии,

$$n = \frac{30E_z}{(p/a) \, \omega_z \Phi} \tag{17-233}$$

с подстановкой в это выражение E_2 нз (17-224).

Вращающий момент на валу двигателя, 11-м,

$$M_2 = 9.57 P_2 [n, (17-234)]$$

где P_2 — мощность на валу, B_T .

Ток двигателя, А,

$$l = I_2 + I_{00}$$
 (17-235)

Для определения рабочих характеристик двигателя целесообразен

следующий порядок рисчета.

Задаются значеннями kI_2 , где k=0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,25, а I_2 ток экоря при номинальной мощности. Вычисляют для каждого значения тока э.д.с. E_2 — по (17-223), $F_{\rm p2}$, $F_{\rm c}$ — по (17-230), $\Sigma F_{\rm c}$ по (17-231) или (17-232), Φ — по характеристике намагничивания, n— по (17-233), P_1 по (17-227), $P_{\text{ом}}$ — по (17-222), ΣP_{c} , $P_{\text{д}}$, P_2 — по (17-221), ΣP — по (17-228), η — по (17-229), M_2 по (17-234), I — по (17-235). Прн этом следует принимать значение $F_{\rm p2}$ (для некомпенсированных двигателей) изменяющимся пропорционально k, $P_{\rm mx}$ —const, $\Sigma P_{\rm c}$ пропорционально Φ^2 , $P_{\rm m}$ пропорционально k^2 . Рабочие характеристики n, M_2 , η , I строят р функции P_2 .

17-14. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ

а) Общие положения

Задачей теплового расчета является определение превышения температуры обмоток якоря, добавочных и главных полюсов, компенсационной обмотки, а также коллектора над температурой охлаждающей среды при продолжительном режиме работы. Эти превышения должны быть ниже предельных допускаемых значений, установленных ГОСТ 183-74, при температуре охлаждающей среды 1-40°C и высотенад уровнем моря не более 1000 м (см. табл. 5-1).

Приближенняя оценка превышения температуры отдельных частей двигателей постоянного тока базируется на тех же принципах и допущениях, которые приняты для теплового расчета асинхронных двигателей (см § 14-14). Тепловой процесс в отдельных частях двигателей

постоянного тока можно представить в следующем виде.

Электрические потери, возникающие в назовой части обмотки якоря, передаются через тепловое сопротивление изоляции проводов и паза сердечнику, а затем, совместно с магнитными потерями, возинкающими и стали сердечника — воздуху внутри двигателя через охлаждаемую поверхность сердечника. Электрические потери, возникающие в лобовых частях обмотки якоря, передаются через тепловое сопротивление изоляции и охлаждаемую поверхность лобовых частей воздуху внутри двигателя.

Основная часть электрических потерь, выделяющихся в обмотках козбуждении главных я добавочных полюсов, передается через тепло вое сопротивление изоляции и охлаждаемую поверхность катушек коздуху впутри двигателя. Остальная часть потерь проходит через сердечники полюсов и отводится непосредствению в окружающую среду

наружной поверхностью станниы.

Электрические потери, возникающие в пазовой части компенсациоиной обмотки, передаются через депловое сопротивление изоляции
обмотки и паза сердечнику полюса. Эти потери, а также добавочные
магнитиме потери в полюсных наконечниках, отводятся главным образом с поверхности полюсных наконечников воздухом внутри двигателя, а остальная часть потерь передается в окружающую среду через
наружную понерхность стинины. Электрические потери, возникающие
в лобовых частях секционной компенсационной обмотки, передаются
через тепловое сопротивление изоляции лобовых частей и охлаждаемую
поверхность лобовых частей воздуху внутри двигателя. При стержненой
компенсационной обмотке потери в дугах передаются охлаждаемой
поверхностью дуг пеносредственно воздуху внутри двигателя.

Потери трения и потери в щеточном контакте передаются охлаждаемой понерхностью коллекторя, включающей поверхность аксиальных вентиляционных каналов в коллекторе (при их изличии) воздуху

виутри двигателя.

Для определения превышення температуры обмоток в нанхудших возможных условиях сопротивление обмоток приводят, как у аспихрон-

369

ных двигателей, к предельной допускаемой температуре (ГОСТ 183-74) при выбранном классе нагревостойкости изоляции; удельная электрическая проводимость γ_a для этих температур указана в табл 14-34.

Чтобы использовать в тепловом расчете сопрогивления обмоток, вычисленные рансс при расчетной рабочей температуре (для определения к.п. д. и рабочих характеристик), их необходимо умиожить на коэффициент h_0 , равный при классе изгревостойкости изоляция В — 1,15, классе F 1,07, классе II — 1,145 (см. § 14-14,а). Соответственно

$$\begin{split} P_{_{\rm M,C}} = & I^{_{2}}k_{_{0}}r_{_{2}}; \quad P_{_{\rm M,R}} = I^{_{2}}k_{_{0}}r_{_{A}}; \quad P_{_{\rm M,RL}} = II^{_{2}}/k_{_{0}}r_{_{\rm H}}; \\ P_{_{\rm M,C}} = & I^{_{2}}k_{_{0}}r_{_{C}}; \quad P_{_{\rm M,RL}} = & I^{_{2}}k_{_{0}}r_{_{A}}; \quad P_{_{\rm ML}} = & I^{_{2}}k_{_{0}}r_{_{A}}; \quad P_{_{\rm ML}} = & I^{_{2}}k_{_{0}}r_{_{A}}; \end{split}$$

где $P_{\rm M2}$, $P_{\rm M,B}$, $P_{\rm M,M}$, $P_{\rm M,C}$, $P_{\rm M,C}$, $P_{\rm M,B}$, $P_{\rm M}$ — электрические потеря соответствение в обмотке якоря, обмотке добавочных полюсов, параллельной или независимой обмотке главиых полюсов, стержнях компенсационной обмотки. Дугах компенсационной обмотки, секционной обмотке.

Определяемые в тепловом расчете превышения температур при выбранных электромагнитных нагрузках должны быть пиже предель-

ных допускаемых значений не менее чем ва 10%.

Дли ответстаенных приводов, требующих повышениой надежности в эксплуатации (для двигателей прокатных станов в металлургической промышленности и др.), допускаемые превышения температуры в некоторых случаях могут быть снижены на одну ступень; например, при применении изоляции класса нагревостойкости F принимают допускаемое превышение температуры, соответствующее классу нагревостойкости В с учетом 10%-ного запаса по превышению температуры.

б) Обмотка якоря

Превышение температуры, °С, охлаждаемой поверхности сердечинка якоря над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \vartheta_{nx} = \frac{P_{wx} (2l_x/l_{epx}) + \Sigma P_c}{(\pi D_{ttx} + n_{xx} d_{xx}) l_x \sigma_x}, \qquad (17-236)$$

где u_2 — коэффициент теплоотдачи с поверхности сердечника, $BT/(MM^2 \cdot {}^{\circ}C)$.

Средние значения а₂ приведены на рис. 17-42.

Перенад температуры, °С, в изоляции пазовой части обмотки якоря

$$\Delta \vartheta_{\text{esv}} = \frac{P_{\text{M2}}\left(\frac{2I_{2}}{I_{\text{CDB}}}\right)}{Z_{2}\Pi_{2}I_{2}}\left(\frac{r_{1}+r_{2}}{8\lambda'_{\text{axa}}} + \frac{b_{\text{MB}}}{\lambda_{\text{axa}}}\right), \qquad (17-237)$$

где Π_2 — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения паза якоря, мм:

для овальных полузакрытых пазов

$$\Pi_2 = \pi (r_1 + r_2) + 2h_1;$$

для прямоугольных открытых пазов

$$\Pi_3 = 2(b_{\pi 3} + h_{\pi 2});$$

 $\lambda'_{\text{окв}}$ — эквивалентный коэффициент теплопроводности, $\text{Вт/(мм}^2\cdot ^{\circ}\text{С})$, внутренней изолиции катушки из круглого провода (см. рис. 14-32);




Рис. 17-42. Средине значения $\alpha_2 = f(D_{n2})$ дингателей постоянного токи. a = c0 степенью защиты IP22, способом охлаждения ICIII, $D_{n2} = 70 \div 120$ мм, 2 p = 2; b = 70 ме, $D_{n2} = 100 + 220$ мя, 2 p = 4, a = c0 степенью защиты IP22 м способом охлаждения ICI7; со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC37, $D_{n2} = 340 + 600$ мм, 2 p = 4; b = c0 степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC37, $D_{n2} = 340 + 600$ мм, 2 p = 4; b = c0 степенью защиты IP44 и способами охлаждения IC0041, IC0141, $D_{n2} = 70 + 120$ мм, 2 p = 2; b = c100 же, b = c2 же, b = c3 же, b = c4.

 b_{u^n} — одиосторонняя толщина изоляции в назу якоря, принимаемая для овальных полузакрытых пазов согласно табл. 17-14, для прямоугольных открытых назов $b_{uz} = (b_{u^n} - N_m b)/2$, мм; λ_{aks} — эквивалентный коэффициент теплопроводности пазовой изоляции и изоляции лобовых частей, учитывающий воздушиые прослойки; для изоляции классов цагревостойкости В, Г и II средиее значение $\lambda_{out} = 16 \cdot 10^{-6}$ Вт/(мм $^2 \cdot ^{\circ}$ С).

Первый член, указанный в скобках формулы (17-237), представляст собою тепловое сопротивление изоляции круглых проводов в пазовой части всыпной обмотки якоря; для якорных обмоток из жестких

секций этот член принимают равным нулю.

Превышение температуры, °С, наружной поверхности мобовых частей обмогки якоря над температурой воздуха внутри двигателя при отсутствии аксиальных вентиляционных каналов в якоре

$$\Delta \vartheta_{\pi,\pi_2} = \frac{P_{\text{M2}} \left(2l_{\pi_2} / l_{\text{cp?}} \right)}{2\pi D_{\text{ms}} l_{\text{ms}} \alpha_2}; \qquad (17-238)$$

при паличии акспальных каналов

$$\Delta \vartheta_{n, \pi_2} = \frac{\Gamma_{M2} \left(2l_{n_2}/l_{\text{cpa}} \right)}{4\pi \mathcal{D}_{n_2} l_{n_3} \alpha_2} \,. \tag{17-239}$$

Перепад температуры, оС, в изоляции лобовой части обмотки экоря

$$\Delta \theta_{\text{M},n2} = \frac{P_{\text{M2}} \frac{2l_{n2}}{l_{\text{Cp19}}}}{2Z_{2} \Pi_{n2} l_{n0}} \left(\frac{h_{n2}}{8\lambda'_{3K8}} - \left| -\frac{h_{\text{m},n2}}{h_{3K8}} \right| \right), \tag{17-240}$$

где Π_{n2} — периметр поперечного сечения условной повсрхности охлаждения лобовой части одной катушки, мм:

для овальных полузакрытых пазов

$$\Pi_{\pi 2} = (1 + \pi/2) (r_1 + r_2) + h_1;$$

для прямоугольных открытых пазов

$$\Pi_{m2} \approx 2 (b_{m2} + h_{m2});$$

b_{и п2} — односторонняя толщина изолящии лобовой части, мм, из табл. 9-12—9-14; для обмоток, не имеющих изоляции в лобовых частях, второй член, указанный в скобках формулы (17-240), равен нулю.

Первый член, указанный в скобках формулы (17-240), рассчитывают только для всыпной обмотки якоря; для якорных обмоток с жест-

кими секциями этот члеи равен нулю.

Среднее превыщение температуры, °С, обмотки якори над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \vartheta'_{s} = (\Delta \vartheta_{ns} + \Delta \vartheta_{ns}) \frac{2l_{s}}{l_{cos}} \mid (\Delta \vartheta_{n-ns} + \Delta \vartheta_{n-ns}) \frac{2l_{ns}}{l_{cos}}. \tag{17-241}$$

При применении изолнции «монолит» (см. § 9-4,ж) значение $\Delta\theta'_2$, полученное пз (17-241), уменьщается из 20% для двигателей со степенью защиты IP22 и способами охлаждения IC01, IC17, а также для двигателей со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC37.

Среднее превышение температуры, °С, воздуха, внутри двигателя

над температурой охлаждающей среды

$$\Delta \theta_{\rm B} = \sum P' / S_{\rm HB} \alpha_{\rm B}, \qquad (17-242)$$




Рис. 17-43. Средние значения $\alpha_n = f(D_{02})$ двигателей постоянного тока. $a \to \infty$ степсиью защиты IP22, способом охлаждения IC01, $D_{02} = 70 \circ 220$ мм; $a \to \infty$ етепсиью защиты IP22 и способом охлаждения IC17, со степснью защиты IP44 и способом охлаждения IC37, $D_{02} = 340 \circ 800$ мм; $a \to \infty$ степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0141, $D_{02} = 70 \div 220$ мм, $a \to \infty$ степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0141, $D_{02} = 70 \div 220$ мм, $a \to \infty$ степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC0041, $D_{02} = 70 \div 220$ мм.

где $\Sigma P'$ — сумма всех потерь за исключением доли потерь в обмотках возбуждения главных и добавочных полюсов, а также в назовой части компенсационной обмотки, передаваемых непосредственно в окружающую среду через наружную поверхность стаинны. Эта доля потерь равна $(1-k)(P_{\rm MM}+P_{\rm M,C}+P_{\rm M,R}+P_{\rm M})$, где k — коэффициент, указанный в табл. 17-23; при секционной компенсационной обмотке вместо $P_{\rm M1}$ в скобки подставляют $P_{\rm M1}(2l_{\rm H}l_{\rm cpl})$. У двигателей в исполнении IP44 со способами охлаждения IC0041, IC0141 из значения $\Sigma P'$, кроме того, исключают потери на треине о воздух наружного вентилятора, которые составляют примерно $0.9(P_{\rm T,M}+P_{\rm Beh})$, приведенных на рис. 17-41; $S_{\rm T,B}$ — условная поверхность охлаждения двигателя, мм²:

$$S_{z,s} = \mathfrak{g}(D_{u1}(l_2 + 2l_{u2});$$
 (17-243)

 α_B — коэффициент подогрева воздуха, Вт/(мм²-°С); средние значения α_B приведены на рис. 17-43.

Тиблица 17-2 Специие визмения комффицисита k

Исполнение го стеция защить, способ охлаждени	Коффанце: г
1P22, 1C01, 1P22, 1C17, IP44, IC37	0,9
1P44, IC0041	0,7
IP44, IC0141	0,6

Среднее превышение температуры, °С, обмотки якоря над температурой охлаждающей среды

$$\Delta \vartheta_2 = \Delta \vartheta'_2 + \Lambda \vartheta_B. \tag{17-244}$$

в) Обмотка возбуждения гланных полюсов

Превышение температуры, °С, наружной поверхности охлаждения многослойной катушки из изолированных проводов обмотки нараллельного возбуждения над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \vartheta_{\alpha,m} = k P_{\mu,m} / 2 p S_m \alpha_1, \qquad (17.245)$$

где среднее эпачение коэффициента h — из табл. 17-23; $S_{\rm st}$ — условния поверхность охлаждения катушки, мм²:

$$S_{\mathfrak{m}} = l_{\mathfrak{cp},\mathfrak{m}} \Pi_{\mathfrak{m}};$$

 Π_m — периметр поперечного сечения условиой новерхности охлаждения катушки, мм. При определении Π_m поверхность катушки, прилегающая к сердечнику полюса, не учитывается; новерхность, прилегающая к изолящионным рамкам, учитывается с коэффициентом 0,3; новерхность в акснальных каиалах секциоиированных катушек учитывается с коэффициентом 0,5; поверхность охлаждения, соответствующая пуиктирной ливин, учитывается полностью (рис. 17-44); средиие значения Π_m приведены на рис. 17-45; α_1 — коэффициент теплоотдачи с наружной понерхности охлаждения катушки возбуждении, $\text{Вт}/(\text{мм}^2 \cdot ^{\circ}\text{С})$; средние значения α_1 приведены на рвс. 17-46.

Перепад температуры, °С, в изоляции катушки.

$$\Delta \vartheta_{\text{H-IM}} = \frac{kP_{\text{M-IM}}}{2pS_{\text{H}}} \left(\frac{b_{\text{K,m}}}{8\lambda'_{\text{2KB}}} + \frac{b_{\text{E,m}}}{\lambda_{\text{2KB}}} \right), \tag{17-216}$$

где $b_{\rm R,m}$ — односторонняя толщина наружной изоляции катушки, мм; среднее значение $b_{\rm R,m}$ — 0,2 мм. Для катушек без наружиой изоляции второй член в скобках равен пулю. Для катушек, выполненных из прямоугольных проводов, первый член в скобках принимают равным нулю.

При круглых проводах и пропитке катушки лаком λ'_{288} принимают по рис. 14-32; при компаундировании катушек λ'_{380} увельчивается вдесе, λ_{280} , как и для изоляции обмотки якоря, принимают равным

16·10-5 BT/(MM2·°C).




Рис. 17-44. Поверхности охлаждения обмоток поэбуждения. a — обмотки из изопированных приводов, несекционированные; b — обмотка главбых полюсов секционированная, обмотка добавочных полюсов из пенеолированной меди, инмотанцой ни ребро.

Рис. 17-45. Средние значения $\Pi_m = \int (D_{m2})$ двигателей постоянного тока. t_{-r} сплощные катушки, 2p-2; 2-то же, 2p-4; 3-севционирование катушки, 2p-4.

Среднее провышение температуры, °С, обмотки возбуждения над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \vartheta'_{\mathbf{m}} = \Delta \vartheta_{\mathbf{m},\mathbf{m}} + \Delta \vartheta_{\mathbf{m},\mathbf{m}} \qquad (17-247)$$

При применении изоляции «монолит» (см. § 9-4,3) значение $\Delta \vartheta'_{m_1}$ полученное из (17-247), уменьшается ва 30% для двигателя со степенью защиты IP22 и способами охлаждения IC01, IC17, а также для двигателей со степенью защиты IP44 и способом охлаждения IC37.

Среднее превышение температуры обмотки нозбуждения над тем-

пературой охляждающей среды, °С,

$$\Lambda \theta_{m} = \Delta \theta'_{m} + \Lambda \theta_{a}, \qquad (17-248)$$

где зяачение АФ соответствует вычисленному в (17-242).

Тепловой расчет многослойной катушки независимото или последовательного возбуждения главиых полюсов проводится аналогично изложенному выше, по с заменой всюду индекса «ш» на «п» (для обмотки независимого возбуждения) или на «с» (для обмотки последовательного возбуждении). Тепловой расчет стабилизирующей последовательной обмотки можно не проводить, если плотность тока в ней приблизительно на том же уровис, что и в обмотке добавочных полюсов.




Рис. 17-46. Средние значения $n_1=f(D_{12})$ двигателей постоянного той і a — со степенью защиты 1Р22. способом оклаждения IC01. D_{122} —70+120 мм. 2 p=2; b — то же. D_{122} —100+220 мм. 2 p=4; s — то же. D_{122} =200+360 мж. 2 p=4, e — со степенью защиты IP22 в способом оклаждения IC17; со степенью защиты IP44 и способом оклаждения IC37, при псех частотах эражения, D_{122} =340+800 мм; 2 p=4; d — со степенью защиты IP41 и способомы оклаждения IC37. При псех частотах эражения, D_{122} =340+800 мм; 2 p=4; d — со степенью защиты IP41 и способомы оклаждения IC3041, D_{123} =70+120 мм. 2 p=2; d — то же. D_{123} =100+220 мж. 2 p=4.

г) Обмотка добавочных полюсов

Превышение температуры, °С, наружной поверхности катунки над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \Phi_{\text{n-g}} := k P_{\text{M-g}} / 2 p_{\text{g}} S_{\text{g}} \alpha_{\text{i}}, \qquad (17-249)$$

где среднее эпачение коэффициента k— из табл. 17-23; $S_{\rm R}$ — условная поверхность охлаждения катушки, мм²; для многослойных катушек из изолированных проводов


$$S_{\pi} = I_{\text{cp},\mu} \Pi_{\pi};$$

 Π_{π} — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения катушки, мм; указання в § 17-14,в относительно определения Π_{π} полностью относятся и к определению периметра Π_{π} . Средние значения Π_{π} приведены на рис. 17-47; для однослойных катушек из голых проводов, намотанных на ребро,

$$S_{\pi} = I_{\text{op }\pi}(\varpi_{\pi}b + 0.6 h).$$

Рис. 17:47. Средние эпачения $\Pi_{\pi} = \int (D_{\pi 2})$ двигателей постоянного тока.

I — многослодные катушки ме и колированных при водов, $2\,p=2$; I — то же, $2\,p=4$; J — однослодные катушки на голой меди, гнутой на ребро, двигателей без компексационной обмотки, $2\,p=4$; I — то же, двигателей с компенсационной обмоткий, $2\,p=4$.



Средние значения коэффициента теплоотдачи a_1 паружной поверхности охлаждения катушек добавочных полюсов, выполненных из изолированных проводов, принедены на рис. 17-46. Для катушек, изготовляемых из неизолированной меди, гнутой на ребро — коэффициент a_1 увеличивают у двигателей со способом охлаждения ICO1 в исполнении IP22 в 1,5, а у двигателей с независимой вентиляцией в 2 раза.

Перепад температуры, °С, изоляции мпогослойных катушек из

изолированных проводов

$$\Delta \vartheta_{\mathbf{n},\mathbf{n}} = \frac{kP_{\mathbf{n},\mathbf{n}}}{2\rho_{\mathbf{n}}S_{\mathbf{n}}} \left(\frac{b_{\mathbf{n},\mathbf{n}}}{8\lambda'_{\mathbf{n}\mathbf{n}}} - \left| -\frac{b_{\mathbf{n},\mathbf{n}}}{\lambda_{\mathbf{n}\mathbf{n}}} \right| \right), \tag{17-250}$$

где $b_{n,n}$ — односторонняя толицина изоляции катушки, мм; среднее значение $b_{n,n}$ —0,2 мм; при отсутствии изоляции второй член, указаниый в скобках формулы (17-250), принимают равиым нулю. Для катушек, выполняемых из прямоугольных проводов, цервый член в скобках принимают равиым пулю. Значения $\lambda'_{\text{акв}}$ и $\lambda_{\text{окр}}$ определяют так же, как и для обмоток гланных полюсов.

Средиее превышение температуры, °С, обмотки над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \theta'_{\text{A}} = \Delta \theta_{\text{B},\text{R}} + \Delta \theta_{\text{B},\text{R}}.$$
 (17-251)

При применений изоляции «монолит» (см. § 9-4,3) значение $\Delta\theta'$ до полученнос по (17-251), уменьшается на 30% для двигателей со степенью защиты 1Р22 и способами охлаждения 1С01, 1С17, а также для двигателей со степенью защиты 1Р44 и способом охлаждения 1С37. Среднее превышение температуры, °С, обмотки над температурой охлаждающей среды

$$\Delta \theta_{A} = \Delta \theta'_{A} + \Delta \theta_{B}. \tag{17-252}$$

д) Стержневая компенсационная обмотка

Превышение температуры, °С, поверхности полюсного наконечника над температурой воздухи внутри двигателя -

$$\Delta \vartheta_{\alpha i} \longrightarrow h \left(P_{M \text{ cr}} \stackrel{!}{\rightarrow} P_{r_1} \right) / S_1 \alpha'_1, \qquad (17-253)$$

где среднее значение коэффицисита k— из табл. 17-23; α'_1 — коэффициент теллоотдачи поверхности охлаждения компенсационной обмотки. Средние значения α'_1 приведсиы на рпс. 17-48. При самовентиляции α'_1 принимают равным 1,25 α_1 из рис. 17-46. P_{c1} добавочные магнитные потери, Вт, в полюсных наконечниках, возникающие в результате поперечного колебания магнитного потока.

$$P_{\text{si}} = k_{\text{u.n}} [(k_{\text{bi}} - 1)B_{\text{b}}t_{\text{i}}]^{2} \left(\frac{Z_{2}n}{10^{4}}\right)^{1.5} \frac{2pb_{\text{Rin}}l_{\text{ii}}}{10^{4}}.$$
 (17-25·1)




Рис. 17-48. Средние значения $\alpha'_1 = f(D_{n2})$ двигателей постоянного тока со способами охлаждения IC17, IC37 при всех частотах вращения, $D_{n2} = -340 + 600$ мм, 2p = 4.

Значения коэффициента $k_{\rm и.u.}$ принимают в зависимости от толщины листов главного полюса:

Условную новерхность охлаждения полюсных наконечников S_1 , мм², можно определить по формуле

$$S_1 = 2\rho b_{n,n} l_n$$
.

Перепад температуры, °С, в изоляции стержисй

$$\Delta \theta_{\text{it}_1} = \frac{h P_{\text{M,cri}}}{S_n} \frac{b_{\text{tt}_1}}{\lambda_{\text{cri}}}, \tag{17-255}$$

где S_2 — условная поверхность охлаждения стержней в пазах, мм²: $S_2 = 2pZ_1\Pi_1 l_{\pi}$:

 Π_1^* — периметр поперечного сечения условной поверхности охлаждения паза, мм:

$$\Pi_1 = 2(b_{\pi 1} + h_{\pi 1});$$

 $b_{\rm nl}$ — односторонняя толщина изоляции в назу, мм:

$$b_{mi} = (b_{mi} - N_{mi}b_{mi})/2.$$

Среднее превышение томпоратуры, °С, поверхности дуг обмотки пад температурой воздуха внутри двисателя

$$\Delta \psi_{A1} = P_{\text{N} A1} / S_3 \alpha'_1, \qquad (17-256)$$

где S_3 — условная поверхность охдаждения дуг обмотки, мм².

$$S_3 = 2pN_1l_{\text{cp.gl}}(b_{\text{gl}} + h_{\text{gl}}).$$

Среднее превышение температуры, °С, обмотки над температурой роздуха внутри двигателя

$$\Delta \theta'_{1} = \frac{(\Delta \theta_{n1} + \Delta \theta_{n1}) I_{cri} + \Delta \theta_{n1} I_{cpi, d1}}{I_{cri} + I_{cri, d1}}.$$
 (17-257)

Среднее превышение температуры, °С, обмотки над температурой охлаждающей среды

$$\Delta \theta_1 = \Delta \theta'_1 + \Delta \theta_B. \tag{17-258}$$

е) Секционная компенсационная обмотка

11ревышение температуры, °С, поверхности полюсного наконечника над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \vartheta_{\rm g_1} = k \frac{P_{\rm N1} \left(2l_{\rm n}/l_{\rm cp1} \right) + P_{\rm c1}}{{}_{\rm i} S_{\rm 1} \alpha^i_{\rm 1}}, \tag{17-259}$$

гдс k, P_{c1} , S_1 , α'_1 , а также упоминаемые инже значения S_2 , b_{a1} определяют так же, как для стержисвой компенсационной обмотки. Перепад температуры, °C, в нзоляции иззовой части обмотки

$$\Delta \vartheta_{\rm nf} = \hbar \frac{P_{\rm Mi} \left(2l_{\rm H}/l_{\rm opt} \right)}{S_{\rm g}} \, \frac{b_{\rm HI}}{\lambda_{\rm sgs}}. \tag{17-260}$$

Превышение температуры, °С, наружной поверхности частей обмотки над температурой воздуха внугри двигателя

$$\Delta \vartheta_{\text{n,m}} = \frac{P_{\text{Mi}} \left(2I_{\text{m}} / I_{\text{opt}} \right)}{S_{\text{n}} \alpha'_{\text{a}}} \qquad (17-261)$$

где S₃-условная поверхность охлаждения лобовых частей обмотки, мм²;

$$S_* \approx 2pZ_*l_{xt}(2b_{at} + h_{at}/2).$$

Перепад температуры, °С, в издляции лобовых частей обмотки

$$\Delta \theta_{\text{if ,re}} = \frac{P_{\text{Mi}} \left(2l_{\text{Mi}} / l_{\text{cpi}} \right)}{S_{\text{n}}} \frac{b_{\text{m,ni}}}{b_{\text{min}}}, \qquad (17-262)$$

где $b_{\rm H, BH}$ — односторонняя толщина изоляции лобовой части обмотки, мм (по табл. 9-19 и 9-20)

Среднее превышение температуры, °С, обмотки над температурой воздуха внутон двигателя

$$\Delta \vartheta_{n}' = (\Delta \vartheta_{n_1} + \Delta \vartheta_{n_2}) \frac{2l_n}{l_{\text{cpt}}} + (\Delta \vartheta_{n_1,n_1} + \Delta \vartheta_{n_2,n_2}) \frac{2l_{n_1}}{l_{\text{cpt}}}. \tag{17-263}$$

Среднее превышение температуры, "С, обмотки над температурой охлаждающей среды

$$\Delta \theta_1 = \Delta \theta'_1 + \Delta \theta_a. \tag{17-264}$$

ж) Коллектор

Превышение температуры, °C, наружной поверхности коллектора над температурой воздуха внутри двигателя

$$\Delta \vartheta'_{\kappa} = (P_{\kappa, m} + P_{\tau, m}) / S_{\kappa} \alpha_{\kappa}, \qquad (17-265)$$




Рис. 17-49. Средине значения $a_{\rm R} = f(v_{\rm R})$ двигателей постоянного тока. I — коллекторы без вкенилывых каналов; 2 — коллекторы о вкенилына киналами.

где S_{tt} — условная, поверхность охлаждения коллектора, мм²;

$$S_R = \pi D_R l_R$$
;

 α_R — коэффицисит теплоотдачи паружной поверхности комлектора, $B\tau/(mm^2\cdot {}^{\circ}C)$; средние значения α_R приведены на рис. 17-49.

Превышение температуры, °С, коллектора над температурой охлаждающей среды $\Delta\theta_{\kappa}$ выражается следующими зависимостями:

для двигателей со степенями защиты и способами охлаждения IP22, IC01; IP22; IC17; IP44, IC37: вход охлаждающего воздуха со стороны коллектора

$$\Delta \psi_{\rm R} = \Delta \psi_{\rm R}'$$
 (17-266)

то же — со входом охлаждающего ноздуха со стороны, противоположной коллектору

$$\Delta \vartheta_{\alpha} - \Delta \vartheta'_{\alpha} + 2\Delta \vartheta_{\alpha};$$
 (17-267)

для двигателей со степенями защиты и способами охлаждения 1Р44, IC0041, IP44, IC0141:

$$\Delta \theta_{R} = \Delta \theta'_{R} + \Delta \theta_{B}. \tag{17-268}$$

17-15. РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляционный расчет двигателей с аксиальной систсмой самовентиляции или независимой вентиляцией включает в себя определение расхода воздуха, исобходимого для охлаждения двигателя, и напора вентилятора, обеспечивающего этот расход воздуха. Для двигателей с самовентиляцией, кроме того, определяют основные размеры вентилятора.

а) Самовентиляция

Необходимое количество охлаждающего воздуха Q_n для двигателей в исполнении 1P22 и со способом охлаждения 1C01, м³/с,

$$Q_{\rm B} = \Sigma P' / 1100 \Delta \theta'_{\rm B}; \qquad (17.269)$$

 $\Delta \theta'_n$ — превышение температуры выходящего из двигателя воздуха над температурой входящего, °C; $\Delta \theta'_n \approx 2\Delta \theta_s$, где $\Delta \theta_n$ — среднее превышение температуры воздуха в двигателс, определяемое при тепловом расчете в § 17-14.

С достаточным приближеннем характеристику вентиляционного тракта машины, выражающую связь между потерями напора H_i , Па,

н расходом воздуха Q_n в тракте, м 3 /с, можно выразить следующим образом;

 $II = ZQ^2_B,$ (17-270)

где Z, $H \cdot c^2/m^8$ — постоянная, зависящая от размеров и конструкции вентиляционного тракта двигателя. По аналогии с электрической ценью ее называют эквивалентным аэродинамическим сопротивлением




Рис. 17-50. Q_{uv} и $Q_{uw} = f(D_{uv})$.

Рис. 17-51. Средние значения $Z=f(D_{\pi 2})$, I= якорь без висивльных вентилиционных каналов (шкаль A_1 ; 2 -якорь с висивльных вентиляционными канальми [шкаль B).

тракта двигателя. Расчет этого сопротивления достаточно трудоемок и точное его определение затруднительно, поэтому при проектировании серви двигателей целесообразно ограничиться упрощенным расчетом.


Учитывая, что площади поперечного сечения отверстий для входа $Q_{\rm Sx}$ и выхода $Q_{\rm BMx}$ воздуха в двигателе в эначятельной мере определяют значение Z, рекомендуется при проектировании обсспечивать эначения этих площадей сргляено рис. 17-50. Средине значения $Z=f(D_{\rm D2})$, соответствующие рекомендациям по выбору $Q_{\rm BX}$ и $Q_{\rm BMX}$, а также указаниым в табл. 17-8 числам и диаметрам акснальных каналов, приведены на рис. 17-51. Они оспованы на дянных значительного количествя спроектированных и пепытанных двигателей. При этом принимается, что изменение длины сердечника якоря при неизменном его днаметре и сохранении площадей поперечвого сечения отверстий для входа и выхода воздуха в двигателе незначительно отражается на Z.

Нанор, а следовательно, и расход воздуха (при Z=const) зависят от основных размеров вентилятора.

Для двигателей с вксиальной системой вентиляции, как правило, примениют центробежные вситиляторы. Для реверсивных двигателей лопатки вентилятора располагают радивывно; вэродинамическая характеристика таких вентиляторов может быть с достаточной степенью точности выражена следующим образом:

$$II = II_{\bullet} [1 - (Q_{n}/Q_{n,\text{Marke}})^{2}];$$
 (17-271)

здесь H_0 — напор вентилятора при $Q_{\rm B}{=}0$, т. е. при закрытых входных отверстиях, Πa ; $Q_{\rm B, Marc}$ — максимальное возможное для вентилятора количество воздуха, м³/с, при $H{=}0$, т. е. при работе вентилятора непосредственно в окружающую среду.






Рис. 17-52. Характеристики вентиляторя (1) и вентиляционного тракти двигателя (2).

Рис. 17-53. Размеры центробежного вентилятора,

На рис. 17-52 представлено графическое определение действительного расхода новдуха Q_n и напора вентилятора H по точке пересечения Λ характеристик вентиляционного тракта и вентилятора.

Для аналитического определения координат точки A приравинвают правые части (17-270) и (17-271) и, решая уравнение, определяют действительный расход воздуха, м³/с,

$$Q_{\rm n} - Q_{\rm n, MBC} \sqrt{H_{\rm n}/(H_{\rm n} + ZQ^2_{\rm n, MBC})}$$
 (17-272)

и действительный напор, Па,

$$H = H_{\mathfrak{a}} Z Q^{\mathfrak{a}}_{\mathfrak{b}, \mathsf{MSKC}} / (H_{\mathfrak{a}} + Z Q^{\mathfrak{a}}_{\mathfrak{b}, \mathsf{NSKC}}). \tag{17-273}$$

Значения H_0 и $Q_{6\,\mathrm{Mule}0}$ определяются при заданной частоте вращения основными размерами вентилятора. Приведенные ниже в методике расчета эмпирические формулы для выбора этих размеров основаны на опыте разработок значительного количества двигателей.

Рисчет вентиляции и выбор размеров вентилятора производят исходя из расхода воздуха, необходимого для охлаждения наиболее длинного двигателя, спроектированного на дяином диаметре якоря; с целью уинфикации тот же вептилятор применяют и для более коротких двигателей с тем же диаметром якоря. При этом, конечно, расход воздуха у коротких двигателей будет несколько выше необходимого для их охлаждения.

Наружный дваметр лопаток центробежного вентилятора

(рис. 17-53), мм:

двигателей без аксиальных вситиляционных каналов

$$D_{\text{TRH2}} \approx (0.85 \div 0.9) D_1;$$
 (17-274)


двигателей с иксиальными вентиляционными каналами


$$D_{\text{BCH2}} \approx (0.8 \div 0.9) D_1.$$
 (17-275)

Значения $D_{\text{венз}}$ округляют до ближайшего целого числа. Внутренний диаметр лонаток центробежного пентилятора, мм:

двигателей без акснальных вентиляционных каналов

$$D_{\text{nemt}} \approx 1.25 D_{\text{m2}};$$
 (17-276)





двигателей с аксиальными рептиляционными каналами

$$D_{\text{BeHI}} \approx 1.15 \, D_{02}.$$
 (17-277)

Полученные значення D_{neut} округляют до ближайшего целогочисла.

Длива лопатки вентилятора, мм,

$$t_{\rm d} \approx 0.15 \, D_{\rm BeH2}.$$
 (17.278)

Число лопаток вентилятора

$$N_{\pi} = D_{\text{nerg}}/20.$$
 (17-279)

Значение N_{π} округляют до ближайшего простого числа. Напор кри $Q_0 = 0$, Πa ,

$$H_{\rm n} = \eta_{\rm so} \gamma \left(v^{\rm n}_{\rm BeHz} - v^{\rm n}_{\rm BeHz} \right), \tag{17-280}$$

где η_{a0} — аэродинамический к. п. д. при $Q_{\rm B}$ = 0 — можно принимать равным 0,6 для венгилиторов с раднальными лопатками; γ — плотность воздуха, равная 1,23 кг/м³; $\nu_{\rm Behl3}$ и $\nu_{\rm Behl3}$ — окружные екорости по наружному и внутрениему днаметрам лопаток пенгилятора, м/с;

$$v_{\text{news}} = \pi D_{\text{news}} n / 6 \cdot 10^{\circ};$$

 $v_{\text{news}} = \pi D_{\text{news}} n / 6 \cdot 10^{\circ}.$

Максимальный расход воздуха, обеспечиваемый вентилятором с раднальными лопатками, м³/с,

$$Q_{\text{B.MARC}} = 0.42v_{\text{Being}}Q_{\text{Brei}}. \qquad (17-281)$$

где $Q_{\rm new}$ — площадь входного поперечного сечения вентилятора, \mathbf{M}^2 : $\mathbf{Q}_{\rm new} = 0.92 \; \pi D_{\rm new} t_{\rm H} \cdot 10^{-8}$.

Действительный расход воздуха, определяемый по (17-272), должен быть не менее $Q_{\rm B}$, вычисленного по (17-269). Если значение $Q_{\rm B}$ мало, то можно увеличить H_0 вутем некоторого увеличения $D_{\rm BeH2}$ и уменьшения $D_{\rm BeH1}$.

Действительный напор определяют по (17 273). Мощность, потребляемая вентилитором, Вт,

$$P_{\text{ner}} = HQ_{\text{n}}/\eta_{\text{p}}, \qquad (17-282)$$

де тра энергетический к.п.д. вентилятора; средние значения при-

ведены на рис. 17-54.

При изменении частоты вращения Q_n и $Q_{n,\text{манс}}$ изменяются пропорционально n, напор пропорционально n^2 , мощность, нотребляемая вентилятором, пропорционально n^3 .

б) Независимая вентиляция

Количество воздуха, которос должно быть обеспечено независимой вентиляцией, \mathbf{m}^3/\mathbf{c} ,

$$Q_{\rm B} = q_{\rm B} \Sigma P' \cdot 10^{-3},$$
 (17-283)

где q_8 — количество воздуха, приходящееся на 1 кВт потерь; средние вначения q_0 находятся в предслах 0,04 —0,045 м³/(с·кВт).

Требуемый напор, Па,

$$H = ZQ^2_{\text{B}}, \qquad (17.284)$$

где Z — из рвс. 17-5 К

17-16. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Регулирование частоты вращения вверх от номинальной путем уменьшения тока возбуждения обычно производится при постоянной мощности на палу. Пренебрегая изменением к. п. д., при повышения частоты вращения принимают значения I_2 и E_2 такими же, как при номинальном режиме работы. Тогда маснитный поток, соответствующий максимальной частоте пращения $n_{\rm макс}$, Вб.

$$\Phi_{\text{MHB}} = \Phi n_{\text{B}}/n_{\text{Marc}}. \tag{17-285}$$

Определяем по характеристике памагинчивания машины м.д.с. $\Gamma_{\text{мив.}}$, соответствующую $\Phi_{\text{мии.}}$ затем, пренебрегая размагинчивающим действием реакции якоря, рассчитываем м.д.с. и ток параллельной обмотки возбуждения, A:

$$F_{\text{th}, NNII} = \sum F_{\text{MUII}} - F_{\text{o}}; \qquad (17-286)$$

$$I_{\mathbf{m},\mathbf{m}\mathbf{m}} = F_{\mathbf{m},\mathbf{m}\mathbf{m}}/\omega_{\mathbf{m}}. \tag{17-287}$$

Максимальное значение ресулируемого сопротивления, включаемого в цень нараллельной обмотки возбуждения, Ом.

$$r_{\rm p} = 1.3 \left(U / I_{\rm m, xms} - r_{\rm m} \right).$$
 (17-288)

Для регулируемых таким образом двигателей механический расчет вала двигателя (§ 9-1) и определение реактивной э. д. с. $e_{\rm p}$ по (17-797) производятся для $n_{\rm make}$.


При регулировании частоты вращения свыще 1:1,25 у двигателей, питаемых от тиристорных преобразователей с коэффициентом пульсании напряжения более 1,1, допустимая мощность поинжается в сравнении с номинальной согласно рис. 17-55.

Регулирование частоты вращения вниз от номинальной путсм уменьшения напряжения на якоре может производиться при постоян-

ном моменте, если со синжением частоты вращения не ухудивается эффект охлаждения двигателя, что может быть обеспечено только при исзависимой вентиляции. В этом случае значения Φ и I_2 при регулировании частоты вращения остаются такими же, как при номиналь-

пом режиме работы.

Если двигатель выполняется с самовентиляцией, то из-эа ухудивения эффекта охлаждения при понижении частоты вращения требуется, начиная с некоторого значения n (обычно около $0.8\,n_{\rm B}$) понижать как ток возбуждения, так и ток якоря, что в свою очередь уменьнияет допустимое значение момента на валу M_2 . Средние значения снижения






Рис. 17-55. Допустимая мощность двигателя $P_2 = f(n_{\tt maxc}/n_{\tt m})$.

Рис. 17-58. Допустимый момент вращения двигателя $M_2 = \int (n_{max}/n_{\pi})$ при самовенти-

 M_2 в зависимости от n для днигателей со степенью авщиты IP22 и способом охлаждения IC01 приведены на рис. 17-56. Приближенно можно принять, что при этом I_2 и Φ синжаются пропорционально $\sqrt{M_2}$. Реактивная э д. с. при понижении частоты вращения не определяется, так как она будет заведомо ниже, чем при номинальном режиме работы.

Напряжение на якоре, соответствующее пыпв. В.

$$U_{\text{MBH}} = E_2 + I_2 \Sigma \tau_2 + \Delta U_{\text{mp}}$$
 (17-289)

oge

$$E_{\text{smgr}} = \frac{\Phi\left(p/a\right) n \omega_a}{30}$$

17-17. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Двигатели постоянного тока находят широкое применение в современных быстродействующих регулируемых системах, для которых особое значение имеют динамические характеристики двигателей. В этих случаях, а также для расчета переходных процессов необходимо определение динамических параметров, к которым относятся динамический момейт инсерции якоря I, электромеханическая постоянная времени двигателя $T_{\rm M}$, электромигнитные постоянные времени обмоток якорной цепи и возбуждения,

Динамический момент инсрини якоря, кг·м², может быть прибли-

женно определен по формуле

$$J \approx 0.67D_{\text{B2}}^4 (l_2 + 0.3D_{\text{B2}} + 0.75P_2) \cdot 10^{-13},$$
 (17-290)

где P_2 — полезная мощность, кВт.

Электромеханическая постоянная премени двигателя, с,

$$T_{\rm x} = \frac{I E_{\rm r_z}}{91 (E_2/n)},$$
 (17-291)

где внячения E_2 и n соответствуют помицальному режиму работы.


Электромагнитная постоянная времени обмогок якориой депи, с,

$$T_{92} = L_2/\Sigma r_2. \tag{17-292}$$

Приближенное значение индуктивности обмоток якорной цепи, Г,

$$L_2 = k \frac{U}{I_2} \frac{30}{\pi n p}, \tag{17-293}$$

где коэффициент k принимани равным 0,6 для искомисисированных и 0,15 для комисисированных двигателей; значения $U,\ I_2$ и n соответствуют воминальному режиму работы.



Pige, 17-57. Kpubas $L_m = f(\Sigma F)$

Электромагнитная постояниая времени параллельной или независимой обмоток возбуждения, с,

$$T_{\rm al} = L_{\rm in}/\epsilon_{\rm m}.$$
 (17-294)

Индуктивность обмотки возбуждения зависит от тока, протеклющего по обмотке, и потока рассеяция, Г:

$$L_{\mathbf{m}} = 2p\omega^{*}_{\mathbf{m}} \left[\frac{\partial \Phi}{\partial \Sigma F} - \frac{\Phi \left(\sigma - 1\right)}{F_{\mathbf{m}}} \right]. \tag{17.295}$$

где значения Φ и $\Gamma_{\rm m}$, подставляемые во второи член заключенный в скобки, соответствуют номинальному режиму работы двигателя.

Значение $d\Phi/d\Sigma F$ определяют для ряда точек характеристики намагинчивания двигателя. Для этого проводят касательные к соответствующим точкам характеристики и находят $d\Phi/d\Sigma F$ как тангене угла наклона касательной к осн абсцисе либо заменяют бесконечно малые приращения конечными и находят отношения приращения $\Delta\Phi/\Delta\Sigma F$. На основе этого расчета строится зависимость $L_{\rm m} - f(\Sigma F)$, примерший вид которой показан на рис. 17-57.

17-18. МАССА ДВИГАТЕЛЕЙ

Уточненную массу отдельных деталей, сборочных единии, а также двигателя в целом следует вычислять после окончания проектирования по разработанным чертежам. Предварительно для опсики экономической эффективности спроектированного варианта массу двигателя определяют приближению но формулам, приведенным ниже. При этом массу изоляционных, а также конструкционных материалов, входящих во многочисленные детали и узлы двигателей постоянного тока при широкой номенклатуре этих материалов, определяют в приближенном расчете для двигателя в целом.

Масса изолированных проводов обмотки якоря, кг: круглого поперечного сечения

$$G_{\text{act}} = [7,55 - [-1,35 (d'/d)^2] w_s l_{\text{cost}} cq \cdot 10^{-4};$$
 (17-296)

прямоугольного поперечного сечения

$$G_{\text{m2}} = (7.55 + 1.35 \, q'/q) \, w_2 l_{\text{cp2}} cq \cdot 10^{-6},$$
 (17-297)

THE q'=h'b'.

Масса нензолированных проводов обмогки якоря, кг,

$$G_{\text{M2}} = 8.9 \ w_2 l_{\text{vp2}} cq \cdot 10^{-6}.$$
 (17-298)

Масса изолированных проводов обмотки возбуждения главных полюсов, кг:

круглого поперелного селения

$$G_{\text{Nom}} = [7,55 + 1,35(d'/d)^2] 2pw_{\text{in}} t_{\text{cp.m}} q_{\text{in}} \cdot 10^{-6};$$
 (17-299)

прямоугольного поперечного сечения

$$G_{\text{N},\text{m}} = (7.55 + 1.35q'/q) 2pw_{\text{m}} I_{\text{cn},\text{m}} q_{\text{m}} \cdot 10^{-8}.$$
 (17.300)

Масса изолированных проводов обмотки добаженых полюсов, кг: круглого поперечного сечения

$$G_{\text{N},g} = [7.55 + 1.35 (d'/d)^2] 2\rho_x w_x l_{\text{Co.g}} q_x \cdot 10^{-6} ; \qquad (17-301)$$

прямоугольного поперечного сечения

$$G_{\text{w.g}} = (7.55 + 1.35q'/q) 2\rho_{\text{g}} w_{\text{g}} t_{\text{cp.g}} q_{\text{g}} \cdot 10^{-4}$$
 (17-302)

Масса неизолированных проводов обмотки добавочных полюсов, кг.

$$G_{\text{M,A}} = 8.9 \cdot 2 \rho_{\text{A}} \omega_{\text{A}} I_{\text{cp.,a}} q_{\text{A}} \cdot 10^{-4}.$$
 (17-303)

Масса изолированных проводов последовательной обмотки возбуждения, кг:

круглого поперечного сечения

$$G_{\text{sc,c}} = [7,55 + 1,35(d'/d)^{*}] 2\rho w_{\text{c}} l_{\text{cp,c}} q_{\text{c}} \cdot 10^{**};$$
 (17-304)

примоугольного поперечного сечения

$$G_{\text{m.c}} = (7.55 + 1.35q'/q) 2 p \text{res}_c l_{\text{cp.c}} q_c \cdot 10^{-9}.$$
 (17-305)

Масса неизолированных проводов последовательной обмотки визбуждения, кг,

$$G_{\text{M,o}} = 8.9 \cdot 2p w_e l_{\text{cp,e}} q_e \cdot 10^{-6}$$
. (17-306)

Масса исизолированных проводов стержневой компенсационной обмотки, кг,

$$G_{x_1} = 8.9 \cdot 2pN_1(l_{c_{x_1}}q_{c_{x_1}} + l_{c_{x_1},a_1}q_{x_1}) \cdot 10^{-6}$$
 (17-307)

Масса вензолированных проводов секционной компенсационной обмотки, кг,

$$G_{\text{tot}} = 8.9 \cdot 2 \ p \omega_1 l_{\text{cpt}} c q_1 \cdot 10^{-6}$$
 (17-308)

Масса коллекторной меди, кг,

$$G_{\text{x.x}} = 5.25 D_{\text{x}}^{1.5} I_{\text{K}} \cdot 10^{-5},$$
 (17-309)

Суммарная масса пронодов обмоток и коллекторной меди, кг,

$$\Sigma G_{\rm M} = G_{\rm MS} - |G_{\rm M, M}| - |G_{\rm M, M}| + G_{\rm M, C} + |G_{\rm M, C}| - |G_{\rm M, M}|. \tag{17-310}$$

Массу сталя эубдов сердечника якоря G_{32} определяем по (17-210) или (17-211); массу стали спинки сердечника якоря G_{62} — по (17-213) или (17-214).

Масса стали сердечников главных полюсов, кг: двигателей без компенсационной обмотки

$$G_{\pi} \approx 8.5 \cdot 2p l_{\text{sab}} \, \text{mb}_{\text{ff}} h_{\text{ff}} \cdot 10^{-6};$$
 (17-311)

двигателей с компсисационной обмоткой

$$G_{\rm g} \approx 7.8 \cdot 2 p l_{\rm sh,u} (1.15 b_{\rm g} h_{\rm g} - Z_1 Q_{\rm gs}) \cdot 10^{-3}$$
. (17-312)

Мисся стали сердечников добавочных полюсов, кг: массивных

$$G_{\pi} \approx 7.8 \cdot 2p_{\pi}l_{\pi}b_{\pi}h_{\pi} \cdot 10^{-6};$$
 (17-313)

пихтованных

$$G_{\pi} \approx 7.8 \cdot 2p_{\pi} k_0 l_{\pi} b_{\pi} h_{\pi} \cdot 10^{-6}$$
. (17-314)

Масса станяны, кг:

массивиой

$$G_{e_1} = 6.05l_1(D_{B1}^e - D_1^e) \cdot 10^{-6};$$
 (17-315)

шихтованной

$$G_{c_1} = 6.45k_c l_1 (D_{B_1}^a - D_1^a) \cdot 10^{-9}.$$
 (17-316)

Суммарная масса активной стали, кг,

$$\Sigma G_{c} = G_{cs} + G_{cs} + G_{0} + G_{A} + G_{cs}. \tag{17-317}$$

Масса изоляции двигателя, кг.

$$G_{\rm m} = (3.8D_{\rm sr}^{1.5} + 0.2D_{\rm xr}l_{\rm s}) \cdot 10^{-4}.$$
 (17-318)

Предварительно для приближенной оценки массы конструкционных материалов могут быть приняты следующие зависимости:

для двигателей в неполнении 1122 и 1P44 с естественным охлаждением (1C0041)

е высотами оси вращения до 200 мм

$$G_{\rm g} = [0.7D_{\rm BH}^2 l_0 + 0.9D_{\rm BH}^2] \cdot 10^{-6};$$
 (17-319)

с высотами оси вращения 225-315 мм

$$G_{\kappa} = [0.8D_{\text{Bl}}^{2}l_{2} + 1.1D_{\text{Bl}}^{2}] \cdot 10^{-8}; \qquad (17-320)$$

для двигателей в веполнении 1Р44 е наружным сбдуксм (ICO141)

$$G_{\rm w} = [0.7D^{2}_{\rm m}t_{\rm s} \cdot [-1.1D^{3}_{\rm m}] \cdot 10^{-6}. \tag{17-321}$$

Для двигателей с независимой вентиляцией (IC17, IC37) и высотами оси вращения более 315 мм, предпазначенных для относительно тяжелых условий работы, масса конструкционных материалов, кг.

$$G_{\rm g} = [0.9D_{\rm M}^3 l_{\rm g} + 1.2D_{\rm K}^3] \cdot 10^{-6}. \tag{17-322}$$

Масса двигателя, кг,

$$G_{au} = \Sigma G_{u} + \Sigma G_{c} + G_{u} + G_{u}. \tag{17-323}$$

Глава восемнадцатая

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Техническое задание на проектирование участков серии удобно представить в виде табл. 18-1.

Таблица 18-1 Техническое задание на проектирование участков серии двигателей постоянного тока

	Усла	виное обозначение учи	стка серия
I-Lanimoned Bonding	No t	N: 2	Ns 3
Дианазоп мощностей, кВт	4—11*	37—110*	200, 320**
Номицальные частоты вращения, об/миц	3000, 2200, 1500	2200, 1500, 1000	500, 400, 300
Орисптировочные высоты оси вра-	132, 160	225, 250, 280	450, 500
Номипальное напряжение, В	220	220	440
Диапазов регулирования частоты пращения вверх ослаблением поля	1:2*	1:1,5*	f :4**
главных полюсов Диапазон регулирования частоты вращения вына напряжением па	3:1*	5: l*	10:1**
ларе Класс изоляции по пагревостойко- ети (с использоващем по нагреву)	В	F	F
Род возбуждення	рующей посл	со стабилизн- Конапатакор	Независимое, на- пряжение 440 В
C (ADOCT 1740.4.70)	ООМО - 111	PTKOR Boo S	1 P 44
Степень защиты ((FOCT 17494-72) Способ охлаждения (1'OCT 20459-75)	Аксиальная с	г. мовентиляция НХ	Независимая вен- ти-мция по трубах IC37
Іазпаченне	O රා	ice.	Для тяжелых условий работы
киниводорт занапетингопод			Компенсационная обмотка

^{*} Tipit $n_{\rm m} = 1500$ of anni-•• Figs $n_0 = 500$ of boot-

Общие требования ко всем участкам серыи:

1 Помянальный режим работы — продолжительный (S1) по ГОСТ 183 74

2. Значение к. п. д. при поминальном режиме должно приближаться к данным рве, 5-3. При коэффициенте загрузки 0,6 к. п. д. не должен синжаться более чем

3. Шкала мощностей твердия согласно ГОСТ 12139-74 для всех частот вращения.

 Исполнение по форме монтажа — M101 (ГОСТ 2479 65).
 Установочно присоединительные размеры должны соответствовать 18709-73.

6. Двигатели должны иметь один выступающий цилиндрический конец вала, рассчитанный на сочиснение с валом рабочего механизма посредством упругой муфты.

7. По климатическим условиям двигатели должны быть в исполнении У при ка-

тегории размещения 4.

8. Двигатели предлазначаются для питания от генераторов постоянгого тока или от статических преобразователей (тиристоров) с коэффициентом пульсиции напряженыя по более 1.1

9. Степень искрения двигателей в режиме работы \$1 при поминальной и макси-

мальной частоте вращения не должиа превыщать 11/2.

10. Показатели надежности и долговечности; средний срок службы не менее 12 лет при среднем ресурсе не более 30 000 ч, средний ресурс подшининков не менее 12 000 ч. вероятность безотказной работы ке месле 0,9 при 200 ч наработки.

11. Во всем неоговоренном двигатели должны удовлечворять ГОСТ 183-71

В табл. 182-184 приведены основные размеры сердечников двигателей и пред варительные данные по привязке мошностей и частотам пращения. Значения к п д соответствуют при этом данным рис. 5-3, P_1/P_2 — рис. 17-8.

Для примера в габл. 18-5 приведены результаты подробного расчета одного из типов двигателей по каждому участку серин: 7,5 кВт при 1500 об/мин в графе «двигатель № 1», 75 кВт при 1500 об/мин в графе «двигатель № 2», 200 кВт при 500 об/мии в графе «дингатель № 3»

Результаты расчета характеристики намагничивания приведены в табл 18-6,

а сама дарактеристика для двигателя № 1 показана на рис. 18-1

Размещение обмоток двигателя № 1 в междулолюсном окне показапо ил рис. 18-2. Результаты расчето характеристики намагинчивания двигателя 👫 2 приведены в табл. 18-7, а сама характеристика показана на рис. 18-3.

Размещение обмоток двигателя № 2 в междуполюсном окие показано на рис. 18-4. Результаты расчета характеристики намагинчивания двигателя № 3 приводены

в табл. 18 8. а сяма характеристика показана на рис. 18-5.

Размещение обмоток двигателя № 3 в междуполюсном окес показано на рис. 18-6. Результаты расчета рабочих характеристик приведены в табл. 18-9, а сами хориктерпетики - на рис. 18-7.

Гезультаты расчета рабочих характеристик двигателя приосдены в табл 18 10,

а сами характеристики - на рис. 18-8.

Результаты расчета рабочих характеристик в табл. 18-11, а сами хириктеристики— на рис. 18-9. дошгателя № 3 приведены

Основные размеры сердечников двигателей участка серии № 1

Таблица 18-2

P_2 , gBr, ipn n, $\phi \bar{\phi}/Mm$ у пра и, об/мав Порядковач длина D HI Make, DHZ. A, MM CCD 2 CSUM-MAI MM ка якоря 1500 2000 1500 3003 2200 2200 5,5 7,5 11 0,835 7,5 4,0 0,85 0,815 132 252 130 5,5 7,5 0,83 252 130 -2 11 0,86 0.845132 0,84 0,865 160 1 0,87 15 160 308 0,89 0,855 2 18,5 15 Τİ 308 160 0,875 160

Продольжение табл. 18-2

₽ı, kBt	, ope n, o	б/мев	P_1/U_3	, Вт/мж. об/ми	npa n,	€ SAM	, upa 11. od	/spac	Прянатьго укофицо	$\lambda = l_1/D_{B2}$
30)0	2230	1500	3)0)	2900	1500	5000	2200 ,	1500	12' NR Visuni Sossiens	**************************************
8,8 12,8 17,3 21,1	6,6 8,85 12,7 19,4	4,9 6,6 8,9 12.8	79 79 140 140	60 60 106 106	38 38 68 68	111 162 124 150	110 145 119 183	129 174 130 188	130 175 130 190	1,0 1,34 0,805 1,18

	D _{H1 MHH2} , D _{H2} ,		Порыцко- вандлава	Ps. xD	т, прж п, (об/мин	7	η πρα π, οσγκικι		
h, sun	*/grt_M/grace* DEMI	306	евричин- ка якоря	5100	1500	1003	2200	1500	1000	
225 225 250 250 280 280	436 436 184 484 544 541	230 230 238 258 290 290	2 1 2 2	45 55 75 90 110 132	37 45 55 75 90 110	18,5 22 30 37 45 55	0,895 0,9 0,905 0,91 0,915 0,915	0,89 0,89 0,895 0,9 0,905 0,91	0,855 0,86 0,87 0,88 0,885 0,89	

Продолжение табл. 18-3

Pa. RH	7, nps. a. :	обумат	Pall's.	Втрым, об/жизи	nlar a*	179, 565	i, agairt,∩	5/Mos	त्रेमवदुसद्धः []]माधातराः	1,=12/D _{H2}
2200	1500	1000	22/0	1500	£002	2230	1500	1500	јаваниле доник (1. мм	K2
50 61 82,5 99 120 144	41,5 50,5 61,5 83 99 121	21 25,5 34,5 42 50,7 61,6	340 340 480 480 630 630	230 230 310 310 425 425	135 135 186 186 186 250 250	147 180 156 187 175 209	180 220 197 267 211 258	155 188 185 226 203 247	180 220 195 265 210 260	0,78 0,96 0,755 1,02 0,72 0,9

. Таблица 18-4 Основные размеры сердечинков двигателей участка серли № 3

		D	Порадко-	₽ь кС	hr. при <i>п</i> , с	சி∤்னா	η	при п. об/	ociti
й, чи	D _{HE MARCE} MM :	D _{H2}	Cepacinist Rivora	5IXI	400	300	EOD	400	303
450 450 500 500	878 878 978 978 978	493 493 590 590 590	1 2 1 2 3	200 320	200 320	200 320	0,9	0,89	0,875 0,896

Продолжение табл. 18-4

P1. KF	וד, מנטר <i>ו</i> י,	∢6/ama	P2/11/40	Вт/ым, об/жи	माध वः	1º2. RE	ж. пре <i>п.</i> С	б/мин	Принятие	$\lambda = l_i/D_{112}$
500	400	300	003	400	300	(A)	490	300	длиж 1 ₄ , мм	118
222 350	224 2354	228 228 358	665 1000	530 810	690 6911	335 350	425 437	330 520	330 120, 310 130 520	0,67 0,85 0,57 0,73 0,88

Сегргые раяные электускатылгого, теплесто и вебля жигонного расчетов, спределеня динавических параметров отдельных двигатемей постоянного тока

,		Donney on the walky.	Волянсявие	Востопнован принатые параметры для двигателей	mareseft
± ±	Тараметр	And Esparped	. No 3	N: 2	N: 3
			Исходные данные (задание)		
-	Полезная мощность па валу		7,5	75	200
63	Р ₂ , кВт Ножинальная частота нра-	ı	1500	1500	200
E.S	- ¥	l	220	220	740
កាលខ	· pac	111	160 1P22 1C01	253 · 1P22 1P22 1C01	450 1P14 1C37
t~	Род возбуждения	ı	Паратлельное со стабилизирующей последовательной общоткой	which nochemosatembers?	Независамое напряжени 440 В
90	. Максимальная частота вра- шеввя при регулярования	ı	0000	2200	1500
Œ1	is re	1	200	300	G
÷.			20	. 20	100
1	ная перструзка, % Класс пагрепостойкости изо- выдят с пспользонавлем ее	I	a	- 24	ita
52 25	Ремим работы Кланатические услози:	11	Исполнетие У	Sl е У при категории размененя 4	сьия 4
14	Ислолнение по форме мон- така	ı	1	3/101	
	 ,	_			

2

TOTALERS
и полюсов,
RKODR
прястивия
ٽ ::

читка § 17-1, а 2013; п5	2312; 0,5 2411; 0,5	96.0	4°0		3/4 systemm 1/2 systemm 3/4 systemm 3/11; 1,0		0,98	Компененционная обмотка	Концентончий	3411; 1,0	86.0	Лястовой прокат; СтЗ 2312; 1.0 0.98	Malfrionposoga	6'0	83,3.103	Резапая дентя	80	
§ 17-1, a	2013; 05	G*D	0,2	1	3411; 1,0		86°0	l	Экодентранязай	3411; 1,0	86.0	Цельчотянутая труба; Ст3	2. Преднарительное определение размеров магистопровода	0,84	-0.84 -8,9.10*	Резалач лента	ø	,
натка	§ 17-1, a	§ 17-1, a	Taga. 17.	Tada, 17-1	\$ 17-1, 6	1	\$ 17-1, 0	\$ 17-1, 6	\$ 17-1, 6	§ 17.1, n	15.11 B	\$ 17-1, r	2. Преднарите	PEc. 5-3, a	(17-1)	\$ 17-2, 12	Tada. 17-5	
.5 ј.Марка сталі сердо	I Mapka	16 Казффицент заполнегея	Сердечники имора сталью же 17 Прязуск на сборку сердеч-	18 To see no natione he, was		CTAMBOTO DODOC	ZI комуминент заполчения сердечника гланного по.ю.	22 Паличе компенсационной обмотки	23 Волгулстий завор (форма)	24 Марка стали ссрдечинов добавочных полиски и ее	321[0/1 HOTP 0.1	26 . Марка сталью k _c 27 Коэффинент заполнения ставиям сталью k _c			29 Пурнодимая моще с в P11	30 Вел материала для перан-		CTR CTRIBUTAL TO ONODROT

ព្រះជារាជ្រា	N: 3	80	25.5	493	070	332	0,07	160	30 (2 ps,ta)	23	330	ক	1	1	1	
Bankereniae Man apaintae habaseapa Las represed	7 %	484	258	3 9	312	267	1,03	OS OS	(eng 1) 81	©0 F-1	597	1	2,5	1,67	1	,
Paste Central	1 %:	30.8	160	1,50	658	8,9-10* == 130 68	$\frac{130}{160} = 0.81$	20	l	1	130	1	9'1	1,6	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	Z·1°u — 9,Z
	Формул увентиби нав нарапраф	Tab.t. 17.6	Taba. 17-6	Ta5n. 17-6	Pac. 17-6	§ 17-2, a	\$ 17-2, a; piec. 17-3	Prc. 17-10	Taka, 17-8	То же	§ 17-2, 6	Pic. 17-11	To жe	(17-4)		(17-4)
	Napaser	Максимальной допускаемий	Papyment Anametr Community	паружняе далжего люри Вичаястий гаружные диаметр	якоря Рыз, им Подводичея мощность, при-	яксря Радта, Бтуми Расчетная дляка якоря Галм	C) actioning payage, now ground	pywhony abunetly A. Byvrocoul grame! Diverse	жеря Д, им Количество экспяльных ка-	налюз сердечника якоря и за Цивыстр аксаятьния кана-	лон а _{кат} , чле. Окрут геппая монструктивная	длина якоря (2, мм	люсом з якорем 6, им Эквавалентвей эксцентри-	quais s230p Nexc,y ElsBrain collocov ii siciffu 3, MM Racora excuestiviquoto 35.	NIM 1'S BOOK CO. NOCH &', MIN	Высота экспептричного за- веря у края полюса ди,
-	III ½	\$13 44,	÷.	35	33	1~ \$0	80	39	9	=	: Q	đ	7	4 4	2	97

330	113	ヷ	387	263	l	255	83,7-10-1	323,5	\$5.5 \$2.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1.5 \$1	19	23,1	330	330	89	13°	wjt	$562 \approx 590$
265	76	4	202,5	132	132	ı	25,7.10-a	259,5	7.2	7	15,7	265	263	32	מו	, খ	397 ≈ 400
130	620	4 44	$\frac{3,13\cdot190}{4} = 125,6$	$0.62 \cdot 125, 6 = 78$	788	1	0,665.78.130.10-*= = 6,74.10-*	$0.98 \cdot 130 = 127,5$	$\frac{1,2.6,74.10^{-3}}{127,5.1.65} \frac{10^3 = 38,5}{10}$	0,1.38,5 % 4	$\frac{(78-38.5)0.665}{1.67 \cdot 1.65} = 9.5$	120	130	- 16	3,3	44	130+0,65.125,6−212≈220
\$ 17-2, 6	Pac. 17-12, \$ 17-2	\$ 17-2, 6	(17-5)	(17-15)	(17-6)	(17-7)	(17-9)	(17-9)	(17-3)	\$ 17.2, 6	(17-10)	\$ 17-2, 6	\$ 17.2, 6	PHC, 17-15	Ptc. 17-16	\$ 17.2, 6	\$ 17.2, 6
$L_{ m D}$ иниа сердсчинса главного голюса $I_{ m II}$, мм	Бегота сердечвака главно- го полюса Ат. мм	Число главаых полюсов 2,7	Голюсное деление т, им	Расчетивя ширява полюсной	Мирина правосной дуги при вкепентриченом захоре,	Израня полосной дуги сри коптентрачном зазоре.	ун и мм. Предчарительное значение магнитього потока Фиредии РК	Эффектинная длива сердец- ніка і іввного полоса Далам	води Шрвия сердечника главно- го полюса b_n , им	Ширека выступа полюсного наконечника b'т.	Высота жрал полколого на- вопечника ћин мм	Дляца вакснечвака добевоч-	Пляна сердензика добавоч-	Шврина сердечивка добавоч-	Воздушлый зазор между па- Конечилком дибавочного по-	люса в якорем да, чи Чес, о добагочных полюсов	Дліна стапіны Іп мм
TT 0	ģ. i	₩	R	2	27 20 20	B	54	13	8	şi	2%	69	8	19	62	63	25

	Shapeness and appropriate managements and appropriate managements.	Note the second	(17-11) 1,2	HER B MC- (17-12) $\frac{17.2 \cdot 6.74 \cdot 10^{-1}}{17.2 \cdot 6.74 \cdot 10^{-1}}$ $\frac{17.2 \cdot 6.74 \cdot 10^{-1}}{2(130 + 38.5) \cdot 14.7}$ $\frac{110}{100} = 1.5$ 1.6	rp crazu. (17-13) 160 + 2.52 + 4.1.6 = 270 420 735	sp claures (17-14) 270 + 2.16 = 302 484	rp (BACOTS) (17-15) — 735 + 2.60 + 20 = 875
		Intervent day	65 Bercora cram Ha A _{C1} , xox (17			ны D ₁ , мм Наружный диаметр станивы из монолят алго материала	
96	•	17,0	જુ	89	67	68	69

OK. ONNOTER SEADS, URCHO KOLIREKTÖBENK DRACTER II 11830B 3. Обмотка якоря

	66 [°] 0	200	Простая пет. ювяя 0, 935	293	1,37	Order:388
A CONTRACTOR CONTRACTOR OF	66°0	374	Простяя волиовая 0,945	183	0,72	Открытая
THEM IS THE TO MOUTON. THE "O BY TROK DOMOTER REQUYS, THEFT NOTHER LOPERING ASSESSED.	1 -0,025 = 0,975	$0.975 \frac{8900}{220} = 39,4$	Простая волновая 1 0, 1 = 5,9	3/1.1599.5,74.10=3 = 294	1,8 160 - 3,3	Полузакрытан 31/1 (3 — 1 — 3)
BEH COMOTOR. 4182	(17-29); pHc. 17-22	(17-29)	Tat. 17:10 (17:30), puc. 17:23	(17-30)	(17-31)	NA
III IS PATIFIC (B)	70 Коэффияевт А.	71 Предварительное значение тока якоря /з. А	Гри обмотки якоря Коэффидесит Ре	74 Thearbaphterbine queto Bit- nos obnotne archa usineas	75 Число вятков в секции обмотки якоря шел	форма пазов якоря Принстое число витков в секции обмотка якоря стея
	70	7.1	25	11- 1-	22	375

ω	. 58	230	£	146	26,7	355	9,2	3,08	g, g	290	01	1250	вевия прелварительны	293	14	ped
ಣ	27	18	131/2	401/2	30	180		6,9	23,5	189	Ø	1122	Практически не меняется, поэтому остаются без измевения предварительные вначения $i_{\mathbf{x}}, i_{\mathbf{n}}, i_{\mathbf{n}}, i_{\mathbf{n}}, i_{\mathbf{n}}$	374 -	~	0+
ന	29	ão	14%/1	431/2	. 17,3	125	$\frac{3,14\cdot125\cdot1500}{60.000} = 9.8$	3,14,125	$\frac{4.220}{0,62.87} \cdot 1.7 = 27.7$	3'/3.87 = 290	2.3.3.7, = 20	$20 \frac{39,4}{2} = 394$	Практически не меняетс	$\frac{20.290.39,4}{3,14.160.2} = 227$	$\frac{29}{4} - \frac{1}{4} = 7$	$\frac{87 - 1}{2} = 43$
Табл. 17-9	(17-32);	(17-33)	Taon, 17-9	To we	(17-34)	(17-35),	(17-37)	(17-38)	(17-39a), ra61, 17-11	(17-4Ca)	(17-406)	(17-41)	(17-42)	(17-43)	Табл. 17-9	Ta6 17-9
	пых во шерене паза иш Число пазов якоря Z ₃	Честр колтексорных пла-	לונים אינים בקוואסקאתוואכת דובים בפנים בהואסקאתוואכת	Ha napy nonocob, L_1/p Uncho morrored na nas-	ру полосов, К/р Зубловое делелие по наруж-	пому диаметру жири 43, мм Стан, артный наружный дев-	Окружная скорость коллек- тора и, м/с	долискторное деление $t_{\mathbf{K}^*}$	Максамальвое нацряжение колике, торивми пластивами тря на-	Thysee Unimare B Vioqueshoe quand shirkos	омольн яворя жа Число эффективных тро- полников в назу Ми.е.	Tor 8 1.83y Mm, A	Уто інемная расчетная дли- на сердечния якоря 171, мы	Линейпая цагрузка якоря Аг. А./см	Lifer no peaneusm ugsam ya	Шаг по колтектору <i>Уд</i>
OB =-1	75	ê	~	엃	83	83	177 600	98	e5	88	83	8	5	92	93	57

					Продолжение табя. 18-5
, N.	Певаздет	Copyra, pac. 1364.	Bergiched	Beignembe war bynatice tapavetus Lin abbiatores	атолей
1 la	d'Institution de la constitution	мик параграф	. W 1	% 3	8 %
9 5	Результирующий шаг $y = y_{K}$ Первичный шаг оо элемен-	Tagr. 17-9 Tagr. 17-9	43 3.7 = 21	- 40 - 21	70
26	тарным пазам у, Вторичный шаг по элемен.	Ta6a. 17-9	43 – 21 = 22	6.2	. 99
80	приму назам уз Пат уравнительных соеди- вений узр	Tact. 17-9	1	l	145
	6	Размеры овальных	Размеры овальных полузакрытых пазов и круплах проводников обмотки	х проводинюв обмотки	
66	Прелварительвая ширнна вубиа с равловеликам сечс-	(17-44)	$\frac{17,3\cdot0,665}{0,95\cdot1,95} = 6,2$		1
8	Больший раднус гр. мм	(17-45)	3,14(160-2.0,8)-29.6,2	I	1
<u>=</u>	Эффектемля длина сердеч- ніка жоря Ізра зок	(17-46)	0,95.130 - 123,5	1	- I
102	Высота сперки жкоря дез, мы	(17-46)	$\frac{160-50}{2} - 25 = 30$	ı	ı
103	Магистива индукция в спин- кс якоря B_{cs} . Т	(17-46)	$\frac{6.74 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{4}}{2 \cdot 123 \cdot 5 \cdot 30} = 0.91$		ı
104	Менлий радиус г. ич	(17-47)	$\frac{3.14(160-2.25)-29.6,2}{2(20-3.14)}$ =3.2	ı	1
103	Расстояние межлу центрами радвуссв h_1 , чм	(17-48)	25-0,8 -5-3,2=16	Ţ	I
106	Площаль потеретного сече-	(17.49)	$\frac{3,14}{2}$ $(5^2+3,2^2)+(5+$	l	I
201	II outals noneperson conemy Q_{13} , κ_{13}	(17-50)	$\frac{+3.14}{2} \left(5 - \frac{0.2}{2} \right) + \left(3.2 - \frac{0.2}{2} \right) $	ı	ı
			$-\frac{1}{2}$ $+$ $(5 \div 3, 2 - \frac{1}{2})$ $+$ $(5 \div 3, 2 - \frac{1}{2})$ $+$ $(5 \div 3, 2 - \frac{1}{2})$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$		

1	1	1	1	1	1	I	l.	I	1	I	1	١	1	1	1	I
				. <u></u> .		_										
I	1	l	1	1	I	Ι	I	l	1	ı	1	1	1	I	I	ı
0.5(2.3.14.5 + 3.14.3.2 + 2.16) = 37.5	5.5=25	180,8-36,7-25=119,1	TETB		1,485	1,539	- 3	$\frac{2 \cdot 20 \cdot 1,485^{2}}{119,1} = 0.74$	2,5		227.6,4 = 1453	$\frac{3,14(160-35)}{29}$ - 14,6	14,6.7 - 102	$(0,7-0,4\cdot2)$ $102+15=169$	2(130 + 168) = 596	200.596 46,5.2 ² .2.1,539.10 ⁴ =0,332
(17-51)	(17-51)	(17-51)	§ 17-2, B	Првложение 30	Тоже	n n		(17-53)	§ 17.2, B	(17.54)	§ 17.2. m	(17-55)	(17-55)	(17-56)	(17-57)	(17-58)
Площадь поперечного ссче-	км ⁸ Постадь поперечного сече- ния клипа к прок илол меж- то катыпками в пах 0,+	-1-Con NAS TOREPEUP OF CENC-10III JASS. JAHIMACNAS OC-	ткой Q''	Des gracet p to toto sipobole	Диаметр посторованного	nposona d', MM [Louis, 6 non-passo o cege-	Число эпемевларных прово- дов в эффектинном провос-	плке и кладиричент заполнения па- за изолированичии пробода-	Ma & t Hipping terres Am Ma	Haribota toka u odmotke	Tokasa ere remosoù sa-	Среднее аубцовое деление	Срудали пирята секция об-	MOISA DEP MA CPEZHRA ETPRA OZBOA EGGO- FOR BRAND CENTRA OGMOTION	Ілт мм Средняя д.л.на витка обмот-	Nik feps, MN Coeporatubesse obsorret riph pacte nos padoroi remrepa- type 75°C fs. Os.
. 801	601	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	5	엃	82	77.1

Фермула, тыс., табл. Вын шарытувф 7.2 (17-59) (0.12+0,14-2) 102 + 7.5 = ———————————————————————————————————					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	OCHANAS, INC., TAĞIL	Thenchols	вые или првиятые параметры для	asarsreneg	
$(0.12+0.14\cdot 2)102+7.5 = -$	River capacyade	N3 I	C 25	_	A4 3
		$\{0.12+0,14\cdot2\}$ $102+7.5=$			ì

· det	N. 3.	l		11,6	314	124,5	1,27	10,5	Клан	₩.	7,72	38.1	ПСЛ 7,45	1,28	1,25×7,5	
Венсловые или првиятые вараметры для двягателей	78-2	1	ыт проводнеков обмотки	$\frac{30.0,755}{2.2.0.95} = 10.5$	0,95.265 = 262	$\frac{253-80}{2}-32=57$	$\frac{26.7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{6}}{2 \cdot 252 (57 - 7/4)^{6}} = 1,13$	$\frac{3,14(258-2\cdot32)}{27}-10,5-12$	Стеклобандаж	4	$\frac{32-4,8-3-0,3}{4} = 5,97$	$\frac{12-1,7-0,3-0,1}{3} = 3,3$	5,97 — 0,15 = 5,92	3,3-0,15=3,15	3,15×5,3	,
Themshores	N2 1	$ (0.12+0.14\cdot2) \cdot 102+7.5 = = 48.3 $	в) Размеры прямоугольных открытых назов и прямоугольных проводнеков обмотки	ı	1		1	1	1	1	ı	ı	11	ι	ı	
	Rin naparyada	(17-59)	хынчисткомый мест	(17-60)	(17-46)	(17-61)	(17-61)	(17-62)	§ 17-2, r	§ 17.2, F	(17-63)	(17-64)	§ 17-2, r ((7-65)	(17-66)	Приложение 31	
	Пераметр	Berret co6cbo3 wactr o6mot-	B) Pasa	ee yak	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	Высота сппис якоря вел.	Магоптпая видукция в спит- ке якоря Рез. Т	Првия свзя в штамие бив.	Способ вредления обмотки	THETO HOOSEDERKON TO BA-	CONTRACT BUCCTS HOSPON.	7. мам. Лопустичая гизана провод- межа с витковой изотяцией	марка птонода Допустимал высота голого	Alonycrimas in 15.193 roboto	провода о, чм Бипкайшне стандартные размеры прочода баз кэо-	ישתומה פ∕ית, או
×	11/11	125		126	127	128	129	130	[3]	132	133	134	135	137	138 8	-

1,52×7,77	8,14	10,4	6,85	3190.	24,4	342	468		Neo-I	0,0388		. 145		255 20 - 468 5970
3,3×5,45	4.5,45 1.4,8+3+0,3=30	3.3,3-1,7+0,3+0,1=12	$\frac{374}{2 \cdot 2 \cdot 16 \cdot 15} = 5.5$	374.5,7 = 2160	$\frac{3,14(258-30)}{27} = 26,4$	26,4.7 = 185	$\sqrt{\frac{185}{1-(\frac{12-3}{3A}-5)^8}}$	+ 30 + 40 = 285	7 (× 0 + × 0)	$\frac{81 \cdot 1100}{4^{+}, 3 \cdot 2^{3} \cdot 2 \cdot 10, \ 5 \cdot i, 0^{3}} = 0, 0165$	12.43,5	+ 8 l ₂	6MOTICE	ı
ı	l l	ı	ı	1	1	1	I		l	ı	1		4. Сламоппая компенски окняя обмотка	1
Приложение 32		(17-64)	(17-54)	§ 17-2, r	(17-55)	(17-55)	(17-67)	7.7	(on-red	(17-58)	(17-68)			(17-70)
Размер и стандартного про- пода с изотяцией $b' \times k'$, мм	пъя стандартного провода д, мм ² Окончательная окрупленвая	высота паза А _{не} , мм Окончелельная округленвая шприна паза <i>б</i> ег, ми	Плотность томя в обмотке якоэт /з. А/мм²	Ποκασατειτ τευλοποί ματργη- κτ A_2J_* , $Λ^2/(c_M\cdot n_M^2)$	Среднее зубдовое деление якорл t _{со} , ми	Средият инрава ссидит об-	Средияя Линна одной эобо- вон части секции обмотки іля, им	Chemist asina warka ofver-	Mi eps was	Сопротявление обмотки при расчетной рабовей темиера- туре 115°C г., Ом	Вилет лобоної часта обхот- юк на им			Ум. ц. с. якоря, пряхотя- пляка на полосную дугу, Г.в. А.
F 39	141	14.2	143	14.	14.7	146	147	148	4	<u> </u>	<u> </u>			<u>-</u>
26-641														401

Тараметр	Фермула, ГВС, Тебл.	Av (Dadge, righte his ignitation in particular past already	ABMITETERACA M. 3
Число вытков обмотки, при- кодящихся на полюс, год	(17-89)	1	1	5970.1 = 11.94 (округляем
Число пазсв пв полюс Z1	(17-90)		ı	$ \begin{array}{ccc} & \text{in } 0.12 \\ & 2 \cdot 12 \\ & 2 \end{array} = 12 $
М. К. с., приходищаяся на	\$ 17-5, 6		ì	$\frac{12.500}{1} = 6000$
nomot, f 1, A Kostubingent Romandauna k, o. c.	(12-21)	ı	ì	6000 5970 ≈ 1
TOK-B E23y Ifth A	\$ 17-5, 6	i	I	$\frac{2}{3} \cdot \frac{500}{1} = 1000$
Sychonos neachne a manco-	(17-75)	ſ	I	225 493+2.4+2.0.5
Шарина зубца в наиболее	(17-76)	i	I	21, 3.0, 95.1, 05 $0.98, 1.7$ $= 12, 7$
yakon necte banda hum Hadasa butane b _{el} mu	(17-71)	1	1	21,3 - 12,7 = 8,6
Долустикая ин-рена голого гравода в, ми	(17-91)		I	$8.8 = \frac{0.0 - 2.0 - 0.0}{1}$
Необходимая площадь по-	(17-92)	i	I	$\frac{500}{1.5.5.8} = 17.2$
и речело сечения до миз таристо проводника до миз Блажда пис размеры стан- дартного эдементарного про-	Прплажение 31	1	I	5,6%3,15
кода $b \times h$, ми П.ощадь поперечного сече-	То ж	1	I	17,09
ния стандартного элементарного проводинка q 1, мм ³ Утечесиная ширина паза в	(17-93)	ı	I	$1.5.6 \div 2.5 \div 0.3 = 5.4$
штамис виг. Жм Уточненияя высота газа в	(17-94)	ì	I	1.10.3,15 + 3.6 + 2.5 + + 1 + 0.3 = 36,9

$21, 3 - 3, 4 = 12, 9$ $1, 7 \cdot \frac{12, 7}{12, 9} = ., 67$ $\frac{3, 14}{4} \underbrace{493} \left(1 - \frac{0.68}{2}\right) = 255$ 255 7 $1 \cdot \left(\frac{8.4 + 5}{21, 3}\right)^{\frac{1}{2}} \div 36, 9 \div \frac{1}{2}$ $2(330 + 415) = 1490$ $4.12.1450$ $4.12.1450$	9056
	3787 13 4862
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	$\frac{2^{(8)} \cdot 39, 4}{2^{.4}} = 1426$ $\frac{1,25 \cdot 1426 \cdot 1}{39, 4} \approx 45$ $\frac{45 \cdot 59, 4}{1} = 1773$
,	(17-100) (17-101) (17-102)
Уточненкая пирша зубца в налболее узком месте баневая максимальная максимальная нах Влучану В зубщах в зубщах	полерения к. д. с. якоря, приков, F_{c} , A пос., F_{c} , A пос., F_{c} , A пос., F_{c} , A пос., F_{c} , A пенсированного у вигателя (округленное) ϖ_{a} То же у компексерспанного дангателя (округленное) ϖ_{a} M , A . с. обуотки одерго добаномного полоса F_{a} , A
26° 88 16 171 172 172 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173	2 2 2 2 403

शास्त्राध्ये	N ₁ 33	98 ['] 1	515	DBADELE	30×4	ı	119,5	다 <u>.</u> 학	i	902	28	0,0081
Вытосление пли принетые параметы или динтителей	.k. 2	1,28		Невзопарэвание	25×3,8	ı	94,5	3,95	۲۱	2.265 + 3.14(32 + 25 + 2.3 + 2.3 + 2.2) = 740	$\frac{32 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2}{2} = 21$	0,00965
Beronchaeren	JA 1	$\frac{1773}{1426} = 1.24$	$\frac{39,4}{1\cdot 3\cdot 9} = 10,1$	Миогослойная уз проводов марки ПЭТВТ	2,5×4,25	2,65×4,4	10,08	$\frac{39.4}{1.10.08} = 3.9$	2(130 + 19) + 3,14(16 + 2.1,25 + 2.2) = 369	ı	1	$\frac{4.45.369}{46.5 \cdot 1 \cdot 10,08 \cdot 10^{3}} = 0.142$
dominates office 1963.	nas naparpag	9 17-6	(17-103)	\$ 17-6	Приложение 31	Првложенте 32	Првиожение 31	(17-103)	(17-104)	(17-105)	(17-106)	(17-107)
	l'agner-p	Уточпенное значение мозф-	Расчетная плоцадь попереченого сечения провод-	Тип обмотин и марка прово- да	Размеры стандартного прямо- утольного голого провода	Размеры стандартного пряжоугольного наолирован-	ного провода о X.г., мм Пломадь поперечного селе- вия стандартного провода да, мм²	Уточненняя плотисть тока. / А/мм ³	Средвяя длина вытка много- слобеой катушик на изоли-	робанией проложен ср.д. мя То вке однословной катулька на голых проводов, намотан-	пкх на ресро, чер.л. мм Радкус закругления голых проводов, памотапных на	ребро, г. им Сопротавливае обмотиси, приведенное к стандартной расчетной температуре 115 °C гд. Ом
3	H H	111	178	179	8	181	182	881	182	28	<u>&</u>	187

EO.JOCOB	
LIBBIDIX ROLDOCC	
57.K2	
последовательныя обы	
Стабилизирующая	
Ó	

									•				_
L'ABBIERT ROMOCOB	681	600	60	93,55	Голые провода (на ребро)	25×3,8	ı	94,5	ক	l	$0.05 \frac{25^{\circ}}{3.8} = 8,25 \approx 9$	2(265 + 72) + 3,14(25 + 2.9) = 809	0,00168
6. Стабилизирующая последовательная обмотка главных полюсов	$0,18\cdot1426=257$	257.1 39,4 = 6,5 (сируглясы	7.39.4 = 276	$\frac{39,4}{1\cdot 3\cdot 9} = 10,1$	Мвогестойкая на провода	2,5×4,25	2,65×4,4	80'01	$\frac{39.4}{1 \cdot 10.08} = 3.9$	2(130 + 38.5) + 3.14(16 + 42.1.25 + 2.2) = 396	ı	1	$\frac{4.7.396}{46.5.1 \cdot 10,08.10^4} = 0.0236$
6. Стабилизирующа	(17-108)	(17-109)	(17-109)	(17-110)	\$ 17-7	Приложенее 31	Приложение 32	Прэложетее 31	(17-110)	(17-111)	(17-106)	(17-112)	(17-113)
	Предварительная м. д. с. стабитизарующей обмотки одного полюса F_c . А	Число витков в катушке (округиенное) шс	М. д. с. обиотки при ок- ругленном числе витков f A	Расчетная площадь поперичиство сечения гроводії на робистки од мув	Теп обмотки и марка гро-	Размеры стандартного премого года в XXII. мм	Размеры стандартного	прямоутольтого изоль рован- вого провода $b' \times t'$, ми Площадь посериного сече- выя ставдартного провода q_c , мак*	Уточненняя плотность тока $I_{c_0} \Lambda/\text{MM}^2$	Средияя длина витка одно- слоёной или мистослойной катудик из полирозаниля	Радус вакрупения голой меня г, мм	Средняя длага витка одно- слойной катушка из голых проводов, намоганцых на	ребро, ср.ст мм Солротивление обмотки, гри- веденьое к расчествой тем- пературе 115°C гс. Ом
	88	189	190	191	192	193	194	961	184	197	198	159	08

or are nest	Ns 3			404,5	83,4 10-3		86 300		0,957	$\frac{8,4}{21,3-8,4+5\cdot4\cdot\frac{21,3}{8,4}}$	T 1 1	1,15		1	1,31	4020
Вачисленые или принятье порожеты для двогателей	% 2		ENGINE DAGOTH	207,5	25,6.10~1		34 980		0,734	1		1,33		$^{1} + 265(2.5 + 5) - 0.25 \cdot 265 \cdot 3 = $	2 g e ₹	. 5080
Baracaban	Nè 1	7. Магинтиая цель	в) Магинтий доток прл номвиальном режиме работы	220 - 39, 4(0, 302 + 0, 142 + 0.0236) - 2 = 199, 5	$\frac{30.199,5}{^{2}/_{1}\cdot1500.290} = 6.58\cdot10^{-8}$	б) Ваздушный зазор	73.130 = 10.140		$\frac{6.88 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 140} \cdot 10^{5} = 0.678$	I		$1 + \frac{2.5}{17,3-2.5+5.1.6 \cdot \frac{17.3}{2.5}} =$	용,1 =	ı	1,05	0,8.1,6.1,05.0,678 10? —
dony my, a pure, 1867.	нги параграф		в) Магинти	(17-114)	(17-115)		(17-116)		- (17-117)	(17-120)		(12-71)		(17-122)	(17-119)	(17-118)
The state of the s	diameter			Э. л. с. при починальном режиме работы Ез, В	Уточтенное планепис маг. пятного потока Ф. Вб		Плогдадь поперечного ссче- пия воздуникого заворы Q.,	KX2	Yточнение зпачение мат- питной индукции в возлуш- ном зазоре B_{5+} Т	Коэсирициент воолушиого за зоря при полузакрытых наковечения глявного полуска волика глявного полюса колин-кенованию	Natures key	То же дря полузакрытых лазах якоря k_{a_d}		То же при вечатинти бандамах в	Коэффициент воздущного за- лора R _b	Матнитное вваряжение воздушного вазора $\Gamma_{\delta},~\Lambda$
Ż.	មុំជ				202		203		204	205		200		207	208	508

в) Зубим якоря при ональных полузаврытых пазах

I	1	1	1	I	1		11,7	JDS 340.	6,9	16,3	14,65	50 500	43 400
1	ı	1	1	ı		pately ilasax	$\frac{3, 14(258 - 2 \cdot 30)}{27} - 12 = 11$	$\frac{27}{4} \cdot 0,647 \cdot 11 \cdot 252 = 12 \text{ 3M}$	$\frac{25.6 \cdot 10^{-4}}{12 \cdot 200} \cdot 10^{4} = 2.1$	30 – 12 – 18	$\frac{11-18}{2} = 14.5$	$12360 \cdot \frac{18}{11} = 20100$	$\frac{12300 \pm 20100}{2} = 16150$
$\frac{29}{4} \cdot 0, 62 \cdot 6, 2 \cdot 123, 5 = 3437$	$\frac{6,88\cdot10^3}{3437} - 2,0$	$\frac{3,14(160-4/3.25)}{29} = 13,7$	$\frac{13.7}{6.2.0,95} = 2.31$	$25 - 0.2 \cdot 3.2 = 24.1$	0,1.[50.24,4=365	г) Зубцы якоря пре прямоугольных открытых назах	ı	ı	ı	I	ı	1	I
(17-125)	(17-126)	(17-127)	(17-127)	(17-128)	(17-129)	г) Зубиы з	(17-131)	(17-131)	(17-132)	(17-137)	(17-138)	(17-139)	(17-140)
Птощать равновеликого 110- перечного сечения зубцов	Q311 мм² Мятитияя шилукция в раз- вонализом сечения аубдов	29640000 Acades is $1/3$ excotn $\ell_{21/3}$, MM	Коэффицкент $h_{3,1/3}$	устная до овой лини	мм Магнитиое папряжение зуб- пов бев. А		Пърина зубца в расчетном накиентисм полеренвом се-	HUBBH Darmer MM HER SYGHOL B STOM ME CC-	чевии Съглави мм. Магнителя индукция в этом ме сечении, Ваннави Г	Шэрлэн зубва в расцетном навбольшем исперенным се-	Средия пириня вубла	Наибольшая площад. попс- речесто сечения зубиси	Средня лиошаде попереч- ного сечения зубцов Сация
210	211	272	213	214	213		216	217	218	513	224	횖	222

$\begin{array}{c} 0.98.330(268-12.9.7) = \\ -52.900 \\ 1.05-83.4\cdot10^{-3} \\ 52.900 \\ 37.9 \\ 0.1\cdot37.9\cdot15-57 \end{array}$	60 720 1,65 75 113	0,98.590.61 = 34 690
1 1 1 1	18 720 1, 64 76 —	од 153 202 202 12 800 — 1,2
1 1 1	ж) Серлечнък главного полоза 127,5-38,5 == 4905 1,2-6,83-10-3 4005 52 — 0,1-18-52 == 94	*) 3@30p MexkLy_Transmink Fo: locok in cransmon 2. 130.10-4 — 0,126 3. 2.130.10-4 — 0,126 3. 3.130.10-4 — 0,126 3. 3.130.10-4 — 169 3. 3.20.16 = 3520 4. 2.6.89.10-4 5. 3520 — 10 ³ =1,17
(17-153) (17-154) (17-155) (17-156)	(17-157) (17-153) (17-159)	(17-162) (17-163) (17-164) (17-165)
Идондав поперечного сечения зубиов $Q_{31\{1/3\}}$, мм* $B_{83\{1/3\}}$, Г Расчетная динна магнитной силсеой вняни L_{33} , им магнитное награжение зуство F_{33} , А	Площаль доперечного сече- ияя сердечника полюса Q_1 , мм ⁸ Магиктиан индукция B_{01} Т Расчетная дуна магинтъой силовой тунн или иеком- пенсированного двигателя I_{01} мм То ме для компенсирован- ного двугателя I_{02} , м Магинткое напряжене сер- дечника полюса I_{01} , А	Экеневлентный завор Вт., мм. Магыттное нагряжение завора Гл., А вода положение завия массвеной станкты Qc., мм. То ме для швятовалной станвыя Qc., мм. Магынгная милукшия В.,, Т
233 233 240 240	241 243 244 244 245	60 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

MIRICH®1	Nt 3	342	405		27899	1.7		1	ı		는 350 30	1213	2,11	II9T-155 1,63	1,765	2,22
hasucations win ninemana coponents and constants	-	198	249	ой цепи	3176	the form	DANOCOB	680	3087		I	804	1,29	112T-155 1,3	1,355	1,327
That state are unit	N: 1	$\frac{3,13(270+16)}{8} + \frac{16}{2} = 120$	$0.1 \cdot 12.3 \cdot 120 = 148$	Магнитолзяжущая сита магитира цепя	$910 + 365 + 5 - 94 + 169 - 14^{R} = 1691$	910 + 169 = 1,53	8. Парадиельная обмотка плавинх полюсов	0,14-1425=200	1691 + 200 - 276 = 1615		I	2(130+38,5)+3,14(23+	+2.1,25+2.2)=430 1,15.4.1615 430 45.5.000,103 = 0,317	113,22,221 113TR 113TR	£°0	0,322
Опомене, пос., тябл.	भक्षा खिलाहरू	(17-167)	(17-16%)	M (×	(12-169)	(17-170)	S. IIa	(17-172)	(17-171)		(17-173)	(17-174)	(17-175)	Приложение 30	Тоже	
	Параметр	Pacyetean & RPS Marketeou	Малитис напряжение ста-		М. д. с. магиятной целя на оди подос 25. А	Коэффицевт пасыщения магитьой цепи ва		Разматингивающее дейст-	нее реакции вкоря грь. л. Пеобходимая м. д. с. об-	мотки парадиельного воз-	HOOGNOTHWAY W. A. C. 06- MOTHER RESIDENCINO BOS-	бумдения компенсированно- го двигателя F_{13} . А Средняя длина витка обхот-	кії (с.) ш. мм Площадь голоречного сече-	Марка провода Сталдартный диаметр годо-	го эронода 4, мм Стандартный диаметр изоли-	роздийо, о провода d', ми Птощадь имперечиого сече- иня стандартного провода q, км³
2	17/11	251	252		253	254		255	256	•	257	258	Par Par Par Par Par Par Par Par Par Par	280 101	262	263

1,21	1030	සා භූ	51,3	1.8		89		55	I		1	8		H	10 61
1,13	640	4	37,2	G 'G	SHILK HOMOCOB	-16		91	1		-	95		19,61	16
$1, 15. \frac{0,322}{0,317} = 1.17$	4.0,322 - 1480	$\frac{1,17.1615}{1480.0,322} = 4.0$	$\frac{4}{465,5\cdot0.322\cdot10^{\circ}} - 169$	$\frac{220}{169} = 1,3$	9. Размещение обмоток главьых и добавечных полизгов	1,06.44.0,7 = 33		1,06.37.0,7 = 28	1,05.5.2,65 = 11		1,05.10.4,11 = 40	ı	10. Шетка и моллектор	$0,75(125,6-78)\frac{125}{160}$	-4,513+0,75-0,5)=13,2
\$ 17-9	(0.111)	(17-176)	(17-177)	(17-178)	9, Размеще	(621-21)		(17-189)	(17-181)		(17-182)	117-183)	•	(17-184)	Ta6a. 17-21
Откорректировани й фицися Казы	205 148670 HITKOD HA UOJIOC (OKP) C.O. 200	266 Vromemas cromosta foka	267 Сопротивление обмоткв гри расуствой расуствой расуствой расуствой темпера-	268 Максикальцый ток обхотив возбуждения I _ш . А		269 Hipara Mediocholiol Ka-	=	270 Bucca stoll we natymen	де макс, ым Пирудня миогослойной ка-	примоугольного провоса	Celepts by Mice MM Belona s of Me Natyunai	77.3 Бытота катушка добилочно- го ио, юса на толой мели, пакстанком на ребро, ⁶ 6, л.		274 Расчетная ширина цетки	275 Правитая пиркца метки but Not

	I	$\frac{13}{2.6,25}(2,52+1,03) + 0,5X$ $\times \frac{472}{2.6} = 4.47$	1,65	3174 0,207	1,05	. 1	1,00	14	4.71.10-3	9,42.10-1
	$0.6 \cdot \frac{30.7}{11.7} + \frac{281}{265} + \frac{2.5 \cdot 104}{11.7} + \frac{1}{265} + \frac{2.5 \cdot 104}{11.7} + \frac{1}{265} $	1 1.265.374.20,4; 2= 3,2/	1,38	3f4 0,122	1,08	0,25.265.3 1+265(9,5+3)—0,25.265.3=	= 1,064 1,08-1,064 = 1,15	9,5 38,1	1,84.10-3	6.10-2
$+\frac{2,5.10^{\bullet}}{3^{1}/_{3}\cdot 130.227.12.5}\frac{1}{2}=$ $=4,98$	1	t	$\begin{array}{c} 2 \ 3^{1} / _{3} \cdot 130 \cdot 227 \cdot 12,5 \times \\ \times \ 4 \cdot 98 \cdot 10^{-7} = 1.23 \end{array}$	4,98-227-10-4=0,113	1+ 17,3-2,5+5.3,8, 17,3 = 17,3	1,02	1,02	$\frac{1773-1426}{0.08 \cdot 0.113 \cdot 1.02} = 8.8$ $31.5-1.8 \cdot 3.8 = 24.7$	31,5.130.0,113.10-1= = 0,462.10-3	3,25 0,462.10-==1,5.10-=
,	(17-195)	(17-196)	(17-197)	Ta64, 17-20 (17-198)	(17-121)	(17-122)	(17-200)	(17-199)	(17-203)	(17-204)
	То же прямоугольного от- крытого паза див	Средния результирующий коэси висти проводимали расседия прямоугольного открытого паза дашателей с А>315 мм д	Срынее значение ревитив-	марка шетки Средис значене маглатизя индукдии в зазоре под до- базочикы полосом В _{к.,} Т	Коэффирмент возаушного зазора для добавочного по- лоса при полузакрытых па- зах якоря дд-о	То же при неизгритьых бандажах к _{ел}	Общий коэффицинт воз- душного зазора для доба- вэчного полоса k_{ba}	Необуслимый явэор под до- бавсчвым полюсом да, мы Ширлая полюсного яви: нече, вика пра наличия скоса да-	зов якоря b _{яд} , ми Матипый поток в засоре под добавочный полюсом Ф. Яб	то же в серденияме доба- вочното полюса Фд. Вб
	288	289	290	232	293	\$	295	296	298	269

(17-205) 1,5-1,5 (17-206) 19-(17-206) 19-(17-208) (1,2-6,8 (17-209) (1,2-6,8 (17-219) (1,2-6,8 (17-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,2-219) (1,3-219) (1,3-219) (1,3-219) (1,3-219)				Вычасление нин п	Вычисление или примятье нараметры для дангателей	
10 же в сердение деба- 10 же в сердение деба- 10 ке в сердение деба- 10 ке в сердение деба- 10 ке в сердение деба- 10 ке в сердение деба- 10 ке в сердения деба по пото- 10 ке в сердения деба пото- 10 ке в сердения деба пото- 10 ке в сердения деба пото- 10 ке в сердения деба пото- 10 ке в сердения деба пото- 10 ке в сердения в сер- 10 ке в сердения деба пото- 10	吳貴	Параметр	Форжуля, рвс., табл вли лара, раф	7 2 1	e1 %	Ж. Э
мендого при перега при перега при перега при перега дея дея дея дея дея дея дея дея дея дея	3810		• (17-205)	$1.5 \cdot 1.5 \cdot 10^{-8} = 2.25 \cdot 10^{-3}$	s-01-6	18,84,10-8
Матылтыя интролога Q_{\perp} , муж матылтыя интролога Q_{\perp} , муж матылтыя интролого Q_{\perp} , муж интролого полого Q_{\perp} , муж метельтыя интролого B_{\perp} , г. I_{\perp} (17-208) I_{\perp} (1.2-6,89-10-*-2.25-10-*) I_{\perp} (17-208) I_{\perp} (1.2-6,89-10-*-2.25-10-*) I_{\perp} (17-209) I_{\perp} (17-209) I_{\perp} (6,89-10-*-4.0-462-10-*) I_{\perp} (17-210) I_{\perp} (17-210) I_{\perp} (17-210) I_{\perp} (17-210) I_{\perp} (17-210) I_{\perp} (17-211) I_{\perp} (17-211) I_{\perp} (17-212) I_{\perp} (17-212) I_{\perp} (17-213) I_{\perp} (17-214) I_{\perp} (17-215)	301	моглого полоска при пере- грузов Ф'к. Вб Глещада готеречного сече- ния сездечитка добаво пото	(17-206)	19.130.0,98 == 2420	3320	12310
еа при икрегрузих B_{a_1} т (17-208) $\frac{(1,2\cdot6,89\cdot10^{-s}-2.25\cdot10^{-s})}{2\cdot3520}$ хусцов из участия и ставия х и долорых суммируются ма эталтых сынки и добарочных плавов B_{ca} . Т (17-209) $\frac{(6,89\cdot10^{-s}+2.25\cdot10^{-s})}{2\cdot3705}$ хустая дологов B_{ca} . Т (17-210) $\frac{(6,89\cdot10^{-s}+6.25\cdot10^{-s})}{2\cdot3705}$ хуста дологов с овязывым правочие хараке, аста и довочентая масса стали вубнор и дологов с овязывым с азали Сали вубной дологов и дол	302	DICKS B	(17-207)	$\frac{2.25}{2420}$, $10^4 = 0.93$	1,08	1,53
По же на 3 участвах спинка поряжи и работие харавте, астан расчеттая масса стала зуб- (17-210) $\frac{(6,89,10^{-8}+0.462\cdot10^{-9})}{2\cdot3705}$ хиори $B_{c.s.}$ Т хиори	303	са при икрегрузк: Ва, Т Рассевая материка ки- дукцая на у настках станни, в которых суммируются ка-	(17-208)	$\frac{(1,2.6,88\cdot10^{-8}-2,2.5\cdot10^{-8})}{2.3520}\times \times 10^{6} = 1,49$	1,51	1,69
12 Номинальний режим и работие харавте, астануа с овалыным по- лузакрылими пазами баз, кг Расчетиям масса стала зуб- цов якоря с прямоугольчи- ки открытыми сазами баз, втесры Разчетная масса стали стим- ки эткоря гри отсучетван якстальных халамо без, кг мет якоря гри отсучетван якстальных халамо без, кг мет якоря с прямочения зублами пим- ки эткоря гри отсучетван якстальных халамо без, кг мет якоря гри отсучетван якстальных халамо без, кг	304	тинтиме интерестирую B_{ci} , T тобавочных илявсев B_{ci} , T тобавочных илявствах синики жюру B_{ci} , T	(17-208)	$\frac{(6,89.10^{-3}+9.462.10^{-3})}{2.3703} \times \frac{2.3703}{\times 10^{\bullet} = 0.99}$	1, 15 %	1,34
Расчетияя масса ста. в зуб- цов якоря с ова-илеция по- лузакрылима пазами G_{22} , $\mathbb{K}\Gamma$ Расчетияя масса сталя зуб- цов якоря с прямоугольчи- жи открытыма сазами G_{22} , G_{22} , G_{23} , $G_{$			12 Новин	альлый режим и работие характе, я	EXELO	
Расиствая масса сталв зуб- пов якоря с прямоугольчы- жи открытымя сазами G_{22} , магиплые потери в аубдах (17-212) 6-2-3.48=83,5 вхоря P_{23} , Вт. Вт. Расисталя стану стану (17-213) 7,8 $\frac{3.14^{\circ}(160-2\cdot25)^{9}-50^{4}}{4}$ 123,5× мкумальных халалол G_{23} , хс. хс.	305	Расчетиля масса ста и зуб- цое якуря с овалывыя по- лузакрыпами пазами Озг. КГ	(17-210)	$7.8.29.6.2(15+$ $+\frac{5+3.2}{2})_{123,5\cdot10^{-6}=3,48}$	(ι
магипиже потери в аубдах (17-212) $6.2^2.3.48 = 83.5$ якора P_{23} . Вт расчетияя имсса стали стин- (17-213) $7.8 \frac{3.14^*(160-2.25)^3-50^4}{4}$ 123.5 \times якора три сталиствия \times 10- 3 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times 10- 3 \times	309	- E	(17-211)		7,8.27.14,7.30,7.252X X10-6-24	82,9
писра F_{21} 137 Расчетная масса стали спин- (17-213) $7.8 \frac{3.14^{\circ}(160-2.25)^{3}-50^{3}}{4}$ иго лизуря при отсутствия $\frac{3}{6}$ 3.14 $\frac{3}{2}$ 1.15 $\frac{3}{2}$ 1	307	250	(17-212)	6.22.3,48=85,5	754	2860
	82	лисра Р _{зг.} ИТ Расченая макса стали спин- иг лисря при сталиствия акспатеник калалов С _{св.} КГ	(17-213)	$\frac{7.8}{7.8} \frac{3.14^{\circ}(.60-2.25)^{9}-50^{8}}{123.5\times}$ $\times 10^{-9} = 7.25$	ı	and the second s

220	259	28 28 28 28	. 589	714	!	200 000	202.423	† 0†	200	3300	223 564	23 564	\$68	9026
7,8(3.14((258-2.30,7)*-80*)	-4580\\252.10~*=40,5\\2010	485	艾蕊	- N24	855	l	77 343	5,71%	C4 60	1300	63 140	8140	2.06	3780
	6.0,923.7,23 == 37	83,5+37-120,5	$6+6.9.6 \cdot 10^{-8} = 49$	49 - 67 - 116	$0.01 \frac{7.900}{0.84} \Rightarrow 89$	ı	7500 - 713, 5 + 116 + 89 = 7818	$\frac{220-2}{2} + \sqrt{\frac{(20-2)^{\frac{n}{2}}}{2} - 7825} \times$	\times 0,4676 = 199,6 7825 199,6 = 59,2	220.1,3 = 286	220.39, 2 + 256 = 6910	8910-7500=1410	$\left(1 - \frac{1410}{8910}\right)100 = 84,2$	$\frac{296 \cdot 39,2}{24} = 1420$
(17-214)	(17-215)	(17-216)	(17-217)	(17-218)	(17-219)	(17-220)	(17-221)	(17-224)	(17-225)	(17-226)	(17-227)	(17-228)	(17-229)	(17-69)
То же прп саличии ексивльвых каналоп \mathcal{G}_{c_0} , к Γ	Маглятие готерг в спинке	летре за интиге које. Ре в сердечинке якори №.	Бт Потеря на трстве жеток о коммектор $P_{\pi^{(1)}}$. Вт	Сумжярные мехапические тотери 2Pm, Br	Добавочные потерн пр. но- мийальной пагрузке у не- компенсиродных дингате-	Тоже у компенсированных диблателей Ра, Вт	Эмсктромагов пая кощисть домгателя P_{3x} . Вт	Уточнелное япачение э. д. с. $E_{\rm s},~{\rm B}$	${\cal N}$ точженное вначение тока якоря $I_{{f E}^*}$ Λ	Horope в цепа парамель-	COMPOSE Frant BI Horborenaa wompocte men- rarets Pa Br	Суммерные дотери в двига- телс 2P, Вт	К. п. Л. двигателя у, %	Поперечия ж. л. с. якоря $f_{\mathfrak{g}_1}$ Å
508	310	31)	·		er pol col	ω π	316	317	318	919		321	355	353

enell	Ne 3	I	ı	1	6847	200	3820	508		10.350		2160	I	3330
Вышеленизе или при итъе параметры для дентителей	N: 2	089	14.4	3151	I	1500	478	378	il remirepatype	2440		1450	249	1215
Barmesternise	7 1 W	$0.14 \cdot 1420 = 198$	$\frac{7.39,2}{1} = 274$	$1615 \cdot \cdot 274 - 198 = 1691$	1	30.199,6 2/1.290.6,83.10-2.103=	= 1500 9,57.7300 1500 = 47,8	39.2 + 1.3 = 40.5	13. Тепловой расчет а) Призедение интературе	$39, 2^{3} \cdot 1, 15 \cdot 0, 302 = 535$	1	59,2*.1,15.0,142 = 252	39,2*.1,15.0,0236=42	220° 1,15.169 = 249
	tone inperpate	(17-172)	(17-109)	(17-231)	(17-232)	(17-233)	(17-234)	(17-235)	а) Призеденне и	§ 17-14, a	,	\$ 17-14, a	§ 17-14, a	S 17.[4, a
	Первметр	Разматвичинающее дейст-	вие реакции якора Р _{ра} , А М. д. с. последовательной стабилипрующей, обмотки	Ге. А. Результирующая м. д. с. пакомеренения	теля ЕК. А гомпенсированного	девтате, в м., А. Уточенное значение часто- ты врящения в. об.мян	Вращающей жомент на ва-	TOK IBARATEM I, A		12.0	nnae K 1 per Book Tebra partem K 20 MKGCTH 89	То же в обмотие добавоч-	ных плимовь Р _{мав} . Ба То же в последовательной стабилизирующей обмотке	Р _{и.с} . Вт То же в паралисльной об- мотке возбуждения Р _{и.ш} . Вт
16	ガー	324	325	326	327	328	329	 058		331		352	333	***

500°.1,07.0,0202=5400		eg ig	ı	104,2	27,5	l	ı	22	1	104,2
		£	ı	2(12 + 30) = 84	9,61	ı		2440(2.285/1100) 4.3,14.258.89.8,9.10-* ==	3 1	$2(12 \pm 30) = 34$
ı	6) Обкотка якоря	\$35(2.130/596) \to 120.5 \$.14.160-130-10,1.10-* = 53.5	3,14(5+1,2)+2.16=57.8	ı	29.57,8.130 8.14.10-4	$\frac{+ \frac{16.10^{-4}}{16.10^{-4}}}{535(2.168/596)} = 4.1$ $\frac{2.3,14.160.48,3.10,1.10^{-4}}{= 61,3}$		1	$\left(1+\frac{3,14}{2}\right)(5+3,2)+16=37$	1
S 17-14.		(17-236)	. (17-237)	(17-237)	(17-237)	(17-238)	ė	(17-239)	(17-240)	(17-240)
То же в секционной ком- пенсационной обмотке $P_{\rm kit}$, $B_{\rm T}$		Превышение температуры х актастиси поверхивати сердениях якоря над тем- пературой вездуха внутри	двигатела физ. "С Пераметр поперечного се- челяя условной позерхности охламдения овального полу-	закрытого паза Пу, мм То же прямоугольного от- клытого паза П., мм	Перепал темперагури в изо- лицив пазовой части обжот- ки два, °С	Привын семи. темикратуры нарудений поедрический поедрический поедричений поедричений поедричений прадука выутре дымгателя прадука	сутствии аксивпанных венты- ляционных каналов в якоре авьлю «С	То же пра наличия аксиаль- ных каналов Фр. т. "С	Гермиетр соцеренного сече- ция условной поверхностя охлаждения добовой частя одной катулия пре оваль-	
27—641		236	337	333	339	340	1	341	342	£ 417

	N6.7	4,7	73,7	22 475	1 700 001	12,3	98		180 000	56,4	55.2 58
wratesel	~	4	£		17				- 18	из 	
Burganaune and operates impowerps and autorened	54. St.	ത	65,3	80.60	050 OCO	12,3	77,6	OC08	86 000	10. 61.	14 5
Burgaran	M I	535 (2·168/595) 25 2·29-37·168 8·14·10-4	$(53,5+4,1) \frac{2\cdot130}{596} + (61,5+4,1) \frac{2\cdot168}{596} = 60,2$	1482—(1—0,9) (249+42+	3,14.302(130+2.48,3)= $=215000$	$\frac{1427}{215000\cdot68\cdot10^{-4}} = 9.3$	60,2 + 9,3 = 69,5	н) Парадиспытая обмотка главных плинсов	430.58 = 25 000	0.9.249	$\frac{0.9 \cdot 249}{4 \cdot 25 \cdot 600} \left(\frac{23}{2} \frac{11 \cdot 10^{-6}}{11 \cdot 10^{-8}} + \frac{0.2}{16 \cdot 10^{-8}} \right) = 8.5$
Comment of the State	BATTER TRAINED TO	(17-240)	(17-241)	(17-242)	(17-243)	(17*242)	(17-244)	H) Hapa	(17-245)	(17-245)	(17-246)
	Перзметр	Перепал температуры в изо- ляции лобовой части обмот- кв якоря Ав _{ти} , «С	Средвее премытение температуры обможня яворя над гемпературой воздуха внут-	Cyma noteps 201, Br	Условная поверуность ох-	мм. Среднее предиление тем- пературы воздуха внутри	остаждающей серды $\Delta \theta_{\rm g}$. "С Среднее гревышене температуры обмотки якоря над температурой охлаждающей среды. $\Delta \theta_{\rm g}$. "С		Условная поверхность ох.	KATYUKS S Re TEMTK DSBEDXDOC KATYUKKA D	пературой воздуха внутро вовтателя двишь «С Керегад температуры в изо-
2	76	344	345	346	347	348	349		320	198	352

78.6	oʻ06		ı	26 000	6	1	ı	71,3	$\begin{vmatrix} 2.8[(1,14-1)0,977-21,3]^{2} \times \\ \frac{(58.500)^{1.6} \cdot 4.255.300}{10^{6}} \times \\ -10^{6} \end{vmatrix} = 40$
67	79,3	0008	ı	$740(13.3, 8 \pm 0, 6.25) = 47700$	0C 1'	1	l	e · 06	биотка
44 + 8,5 = 52,5	52,5+9,3=61,8	г). Обмотка добавочных полюсов	378-68 = 25 700	ı	$\frac{0.9.252}{4.25700.5,1.10^{-3}} = 43.3$	$\frac{0.9 \cdot 252}{4 \cdot 25 700} \frac{0.2}{16 \cdot 10^{-1}} = 2.8$	÷3,3 + 2,8 = 46,1	46,1+9,3=55,4	д) Секционная компенсационная обмотка
(17-247)	(17-248)		(17-249)	(17-249)	(17-249)	(17-250)	(17-251)	(17-252)	д) С (17-254)
Среднее пречениение темпе- ратуры обмо,ки возбужде- кая дал температурой воз- лужа виутря двигателя ΔV _{III}			Условная поверхность ох- лажденев многословной ка- тупка на каспрозанных		тальта на рацра, за ми Превышение температуры: пружной поверхноств ка- тупин над температурой воздука ы утры дингателя		Среднее преводение семпературы обмотки над температурой доздуха внутря дви-		Добавочные магихливе потери в со юсных наколечин- ках $P_{\rm ch}$. Вт
37.5	沒		35	850	357	858	359	98	寒

27 *

Fed And Assistanted	N. S.	4.255.330 = 337.000	$\frac{2.330}{0.9} + 40$ $\frac{337000.8, 27.10^{-1}}{337000.8, 27.10^{-1}} = 79.5$	$\frac{8,4-1.5,6}{2}=1.4$	2(8,4+38,9) = 94,6 4.12.91,6.330 = 1500000	$5570 \frac{2.330}{1518}$	$0.9 \frac{1.500000}{15.00} \frac{16.10^{-1}}{15.00}$ 4.12.429(2.7,6 + 37.6) = 1.079.000	$\frac{5570(2.429/1518)}{1\ 079\ 000.8, 27.10^{-1}} = 35, 2$	$\frac{5570(2.429/1518)}{1079000} \frac{0.9}{16:10^{-9}} = 16.5$	$(79,5+12,9)\frac{2\cdot330}{1518}+(35.2+16,5)\times$ $\times \frac{2\cdot429}{1518}=69.2$
Barcenguine has a penistrice rapower at Alta Assi arenes	83.50	ı	I	l	l 1	1	1	1	l	ı
Busicias	No. 1		l	ī	1 1	ı	ı	1	1 .	ı
Godwyre, Dec. m6n.	ORCHICGU ENG	(17-254)	(17-259)	(17-255)	(17-255)	(17-260)	(17-261)	(17-261)	(17-202)	(17-263)
	II. payerp	Условная поверхность ок- паждения полосиях нако-	презедения попоставляющий предости поверхности полосию за- консчика над температурой воздуха (внутри двигателя	Абр. С Односторовняя толикня изо- ляции в нату бат, мм?	и предостивательной поверхноство ослаждения изва П, км. Условная изверхноство ослаждения обости в начая в начая обости в начая в начая в начая в начая ослаждения обости в начая в начая ослаждения обости в начая в	Зъ. мив Перелад температуры в изо- ляшн пазовой части обмот- ки Ав. об. об.	Условная поисркность ол- лямстения побовчи частей	сомотюя 53, км° Превышературы наружной поверхности ло-	Texaii parypor Bosiyka siyr- ba Ahararena Ah.m. °C Throus, renzeparypa s hab- nagun nocusa qarreğ oc-	Силисе превышение - сине- ратуры обмоты над темне- ратурой ноздуха вгутри дви- гателя дв. и «С
N.	п/п	352	363	365		367	368	69	370	371

69,2 + 12,3 = 81,5	150 000	37.5	ı	38 + 2.12,3 = 62,3		ı	l	W _e to the second of the seco	
· ·	80 000	6,43	6,79	ı	вентиляции	0,28	,	0,9·420=378~380	-
1 .	c) Komektop 3,14.125.51 = 20 000	$\frac{78.4 + 38.5}{20000.16.10^{-1}} = 36.5$	8,66	1.	14. Разчет аксиальной системы самовентиляции	$\frac{1356}{1100 \cdot 2 \cdot 9,3} = 0,066$	0,9·270=243 ≈ 245	.1	
(17-264)	(17-263)	(17-265)	(17-266)	(17-267)	14. Pasye	(17-269)	(17-274)	(17-275)	•
Среднее преві шение тем- нературы обмотки над тем- гературой охламстающей среды ай, оС	Venushar inseptioeth ox-	TODUDAHOCTH PEAR TENDEDST	дв., «С Превытегие температуры колисктера над темпера у- рой охлажлающей среды	I ph exote dolyse to c_1c_2 poin exothering $\Delta \theta_{K_1} \stackrel{>}{>} C$ To we uph exote dolyze to cropoliu, inportholious. Both kuthentopy, $\Delta \theta_{K_1} \stackrel{>}{>} C$		Heréxommoe monnectbo oxidaxashomero bharyxa $Q_{\rm s}$, $M^{\rm b}/c$	Нарумпый диаметр лопаток пентробежито венталутора у динателей без аксвальных вента-ящионных капа-	То же у двигателей с ак- снальными вентнияционны- ми каналами (округ.енный) Вена, мм	· common /
372	373	77.00	375	376		377	378	379	

	$0,043.22475\cdot10^{-1}=0,97$	$304 \cdot 0,97^3 = 285$		27,8.10-1	1440	1,4	337	3830	83,4.10=*	500	40	35. 0°	88
	ı	1		17,45.10-*	926	10	^{ьн} Б	326	21,1.10-2	307	34,2	6.44	61 1
15. Расцет пезависныей вевтиляции	1	1	16. Регулирование частоты вращения	$6,88.10^{-8}$ $\frac{1500}{3000} = 3,44.10^{-3}$	600 - 274 = 326	$\frac{325}{1430} = 0.22$	1,3 $\left(\frac{220}{5,22} - 169\right) = 1080$	0,86.47,8 = 41	V0.86.6,88.10-2=6,37.10-2	V0,86.39,2 = 36,3	$\frac{6,37\cdot10^{-8}\cdot(2/1)\cdot500\cdot290}{30}=61.5$	$61.5 + 36.3 \cdot 0.4676 - 2 = 80.4$	17. Динамические параметры 0.67.1604(13) + 0.3.160 + 0.75× X7.5) 10-12 = 0.081
61	(17-283)	(17-284)	16,	(17-285)	(17-286). phy. 18-1-18-5.	(17-287)	(17-288)	Pac. 17-56	\$ 17-16	\$ 17-16	(17-289)	(17-289)	(17-290)
	Необходима в коля чество	Tpecyemble Fallop H, Ila		Магнитний поток при мак- симацькой частоте праще-	лия жиза по м. д. с. па-	AND THE STATE OF T	ламен А. Максимальное значение ре- максимальное значение ре- густруемого сопротя вления г., Ом.	Тотустаный момент враще- вък на разу при манямаль- ный явстоте вращения M_2 ,	Алгинтив в потек при вини- мальной частоге вращения Ф. Вб	Ток в якоре при минякаль-	Э. д. с. жоря при мнижаль-	Езмі В Нагряженне па яморс при минуальной частоте пра- плення U _{мпа} . В	Праближенное эначение ди- камического момента неер- ики якоря J, кт.м ⁸
	392	393		88 88	395	396	397	298	399	A00	401	402	403

ch	N 8	0,0229	G, 00128	0,019		1	77.6	100	42,4	42.4	ı
Вычисленияс или гранятью первыетры для динготелей	N 2	0,00269	0,00112	0,0396		1	$(7,55-1,35\frac{17,5}{16,15})$ 81.1100× ×2.16,15.10-4-26,15	. 24.8	32,3	$8, 9.4.13.740.94, 5.10^{-6} = 32.3$	
Bermcastate	Fa 1	$\frac{0.081 \cdot 0.468}{91(199/1500)} = 0.00315$	$0.6\overline{39,2}.\overline{3.14.1500.2} = 0.0107$	$\frac{0.0107}{0.408} = 0.0228$	18, Масса дв. гателя	$\left \begin{bmatrix} 7,55+1,35 \begin{pmatrix} 1,85 \\ 1,4 \end{bmatrix} \end{bmatrix} 290 \times \right \times 596.2 \times 1,539.10^{-3} = 4,82$	l		$ (7,55+1,35\frac{11,1}{10,08})^{4.45} \times 378 \times 10.08 \cdot 10^{-6} = 6.43 $		(7.55+1,35,10,08,10~4=1,08
фолитал пес., табл.	нин лараграф	(162-71)	(17-293)	(17-292)		(17-296)	(17-297)	(17-299)	(17-302)	(17-303)	(17-305)
	Параметр	Электротежняеткая посто- яппая времени дригателя	тал Пряблаженное значение не- дуктивности обмоток якор- гой пепя (Г	Электрэмагинтива постоян- пая времени обчотом якор- пой цепп $T_{3\varepsilon}$, с		Мясся измированных про- мугля круглого поперечего сетения обмотка вкоря быз-	ко же прямоугольного по- поречного сечения б _{мг} , иг	Масса изолиртиваных прэ- водов круглого подеречвого сеченя обхотки возбужде-	масса изолированния про- водов прямоугального по- перечного сечения обмотии	ANGES POPULAR HOLDOUGH UF R. R. WACCZ FOLEX UPTHOAGS OF MOTHER ADSABOYESX INCHOSOS	Ск.д. К. Масса изод рованици про- водор прямоу с. вного по- неречного ст. игря последо- вательном обмотки возбуж- дения $G_{M,C}$ кг
.2	п/п	404	405	406		403	4C9	406	410	411	214

1	8,9.4.12.1490.5.17,09×	5,05	336	l	7.8.4.324(1,15 113-188-	—12.330)10− 4 =208 37.2	l	6,45.0,98.590(875*	—735³) iC− €=840 1588	15,7	I	.1	(0,9.875°,330+1,2.876°)×	×14~4—1030 2770
8,9.4.2.809.94,5.10-6=	1	22,2	110,74	ඟ ග ත්	1	15,6	1339	ı	266,4	6,7	ı	(0.8-4811-265+1,1X		85.58
· I	» [5,25.125",4.51.10-5-3,75	4,82-7,7-6,43+1,05+ -3,75-23,78	8,5.4.127,5.52.33,5× ×10-*=8,67	I	7,8.4.0,98.130.19.50× X10-*=3,8	6, C5-220 (302 ² —270 ²)× ×10-*=23		3,48+7,25+8,67+3,8+	(3, 8, 302°, 5 – 0, 2, 302× ×130) 10 - 4 – 2, 73	(0.7.302*.130+0,9X X302*)10-*=33,01	I	1	23,79+16,2-2,78- -33-105,7
(17-306)	(17-308)	(17-309)	(17-310)	(17-311)	(17-312)	117-314)	(17-315)	(17-316)	(17-317)	(17-318)	(17-319)	(17-320)	(17-322)	(17-223)
Масса гольк провод, в по- следовательной обчотия возбуждения б кг	Масса гольх проводов сек- пновиой комперсационной обмотия $Q_{\rm MI}$, иг	Масса компекторной медя	Суммарлая мясса проводов обмотов и министориз \mathbb{R}^n мето и \mathbb{R}^n кг	Масса стали сердечников главных полюсов двияте- лей без компенсалярной об- мотки G ₁ , кг	То же двигателей с компен- сяф онной обмоткой Сп. кт	Масса стали пистонанилх сердечтиков добавочных во-	Macca Macchenon CTarrell	Масся шехлованной стаги-	Сужмарная масса активной сталя 20g, кг	Масса изолящии двигателя Сыт кг	Масся конструкционных материалов дригателя с ведию мы б _к , кг	То же двегателя с л=" =255÷315 км бµ, кг,	To же двигателя с. М>315 мм бм. кг м	Масся двигателя Сав кг
413	414	415	416	417		419		12	422		424	425	426 I	427 7

Результаты расчета хариктеристики

			1		0.50			0,75	
	i(X	JAN TO-	Φ. ο. c. Φ. PA	3	44-10-		5	16-10-2	
Нависпоизние участи	Расчетияя, на свиловы ливий, им	Haouquata neperano o ueens yang wata	Коэфф циенты	в, т	H, A/OH	۲, A	в, т	II. A/cm	F, A
Зазор между якорем	1,6	10 140	$k_0 = 1.05$	0,339	_	455	0,508	-	682
забрина полюсом Зубцы якоря Списка якоря Сердечияк главного	24.4 46.4 52		$k_3 = 2.31$ $\sigma = 1.2$	1.0 0.46 0.84	1,1	2,68 2,78 —	1,5 0,69 1,26	6,2 0,77 3,3	15 3,57 17,2
Зазор между главным	0,126	_	\ _	0.84	_	84,5	1,26	_	127
полюсом и станиной Станина	120	3520	_	0,585	4,78	57,4	0,877	7,76	93,1
ΣF. A		_	_	_	_	602	_	_	938

Результаты расчета характеристики

				-33/11014	area p				
	<u> </u>	. 4	7. o.e.		0,50			0.75	\
	SELFORNIA SELEC	HINTE DC- SUMPLIKE, YMSTIKE,	Ф, Вб	12	,8-10-3		L	n,2.10=4	
Наименование учистка	Paceersum America Carl a merit, and	11, contages repeated to make year in	Коэффи- циенты	в. т	H, A/cm	P, A	в, т	H, A/cos	P. A
Завор между якорем и	2,5	34 980	$k_8 = 1,43$	0,367	-	1050	0,55	-	1570
главным полюсом Зубщы якоря	30,7	12 200 16 150 20 100	k_9 $\begin{cases} 2,14\\1,93\\1.73 \end{cases}$	1,05 0,842 0,635	2,7 1,61 0.89	5,12	1,575 1,26 0,953	28 4.7 2,16	25
Станка якоря Сердечняк гливного	83.4 76	11 668 18 720	a=1,2	0,545	8,0	6,7	0,817	1.5 3.1	12,5 23,7
полюса Зазор между главным	0.153		_	0,82	_	101	1,23	\ — \	เธเ
полюсом и сташиной Станина	193	12 600	-	0,6	4,88	94,2	0,9	7,98	154
ΣE, A			_	_	-	1257	-	-	1936




Рис. 18-1. Характеристика намагинчивания двигателя № 1.




Рис. 18-2. Эскиз междунолюсного окна двигателя № 1.

памагинчивация двисателя № 1

	0.40			1,00			1,10		1,15			
	6,19-10-			e ni 88,6			7,87-10		7,9-(0 1			
В, Т	H, A/on	F. A	в, т	Н, А/си	Fr A	В, Т	H, A/cn	F, A	в, т	H, A/cn	P. A	
0,61	-	819	0,678	_	910	0,746	_	1001	0,779	_	1048	
1,8 0,828 1,51	70 0,91 7,3	170 4,2 38	2,0 0,92 1,68	150 1,01 18	365 5 94	2,2 1,01 1,85	440 1,11 59	1072 5,1 307	2,3 1,06 1,93	680 1,18 130	1655 5,47 675	
1,51	_	152	1,68	_	169	1,85	_	186	1,93	-	195	
1,05	10	120	1,17	12,3	148	1,29	15,5	186	1,35	18,1	217	
_	_	1303	_	_	1691	_	_	2757	_	-	3795	

Таблица 18-7

намагничивания двигителя № 2

 	0,90	<u>'</u>		1,00			1,10		1	1,15		
 	23,04.10**			25,6 1010		2	6,16-10°a			29, f-10**		
B, T	EE, Ajew	F. A	8. T	I-f, A/est	- P, A	В, Т	H, A/cm	F, A	B, T	H, A/ox	P, A	
0,66	_	1890	0,734	-	2100	0,807	-	2310	0,845	-	2420	
1,89 1,515 1,143 0,981 1,475	188 18 3,4 2,3 6,5	135 	2,1 1,685 1,27 1,09 1,64	660 65 4,8 2,94	474 24,5 106	2,31 1,855 1,4 1,2 1,8	1400 167 10 4 40	1060 33,4 304	2,42 1,94 1,46 1,255 1,885	1820 257 13,6 4,65 80	1460 38.8 608	
1,475	-	181	L ₁ 64	-	201	1,8	_	220	1.885	_	231	
80, ا	10.6	204,6	1,2	12,9	219	1,32	16,7	322	1,38	19,7	380	
_	_	2479	1	_	3156		_	4249	_	_	5138	





Рис. 18-3. Характеристики нимагинчивания двигателя № 2.

Рис. 18-4. Эския междуполюсного окна двигателя № 2.



						_				
	AARONA AALONG	6.65	Φ, α. ε.	1	0,50			u,75		
		NAP TO-	Ф, В5		41,7-10:4		-	2,5 10*3		
Навменование участка	Оредняя сяжовых лок	Grounge in Control of	Козфиниеда	В, Т	H, A/cm	P, A	н, Т	II. A/cm	F, A	
Зазор между якорем и главным по-	4	86 800	k _à 1,31	0.478	_	2100	0,716	-	3000	
досом	41,7	36 300 43 400 50 500	$k_{a2} \left\{ \begin{array}{l} 1.98 \\ 1.84 \\ 1.71 \end{array} \right.$	1,15 0,987 0,825	3,44 2,1 1,39	9,2	1,21	112 21.6 4.47	141	
Сприка якоря	174	33 000	- 41m	0,63	0,96	16.7	0,945	1,85	32,2	١.
Паконечник глав-	37,9	52 900	$\sigma_{\mu} = 1.05$	0,825	_	_	1,24	3,2	12,1	
ного полюса Сердечник главного	75,1	60 721	$\sigma = 1, 2$	0,825	_		1,24	3,2	24	
полюса Станнна	342	34 690	_	0,715	ı	34,2	1,07	2,82	96,4	
ΣF. A .	_	_	-	_	_	2160	_	_	3306	




Рис. 18-5. Хироктеристика намигничивания двигителя № 3.





Рис. 18-6. Эскиз междунолюсь ного окна двигателя № 3.







Рис. 18-7. Рабочие характеристики двисателя № 1.

Рис. 18-8. Рабочне карактеристики двигателя № 2.

	0,99			1,00		1	1.10		1	1,15	
	7ā-10**			83,4-10->			91,7.10	-3		96-10-4	
В, Т	H, A/csi	F• A	B, T	It, A/cx	P, A	D, T	H, A/csi	P, A	B, T	II. A/cm	Р, А
0.86	-	3610	0.957	_	4020	1,05	-	4400	1.1	<u> </u>	4610
2.07 1,77 1,48 1,135 1,485	600 137 21,6 3,29 6,7	810 57.2 25,4 50,2	2,3 1,975 1,65 1,26 1,65	1500 380 88 4,73 15	2170 82 57	2,53 2,17 1,81 1,39 1,815	2400 1000 162 11,5 44	4550 200 167 :330	2,65 2,27 1,9 1,45 1,9	2700 1400 239 17,5 92	304 348 690
1,29	5,2	178	1,43	11,8	405	1,57	27	924	1,65	47	1610
_	_	4731	_		6847	_		10 571	Militarios sen	MELENON JAN	13 512

Рис. 18-9. Рабочне характеристики двигателя № 3.



Результаты расчета рабочих характернетяк двигателя № 1

				=	Newserra npr &			
Параметр	Формуна, реп.	0,1	0,25	s: 0	0,75	1.0	1,25	3,1
							!	
bf., A	ı	3,92	8'6	9,61	29,4	39.2	4	80
	(17-223)	216,2	213,4	208,9	204,3	199,6	195.1	190,5
1 4	, J	. 02	8	93	148	198	218	297
, par	(17-230)	27	63	137	205	274	342	411
7 C 4 1	(17-231)	1623	1634	1653	1672	1691	1704	1729
	Dec. 18-1	6.8.10-1	6,82.10-	6,84.10-3	*-01*98*9 *	6.98.10-3	6,9.10-	6,97-10-4
2000 годи	(17-933)	0+91	1620	1580	1540	1500	1460	1420
,	(17-227)	1095	2393	4543	6699	0168	11 (133	13 183
P. Br	(17-222)	846	2090	4100	0009	7818	9550	11 180
S.D. Br	(17-218)	116	116	116	116	116	911	116
S.P. B.	±Φ ~ 'd'3	10,51	118,5	611	120	120,5	121	122
	1 ~ "d	0,80	5,33	22,3	09	88	139	200
. A	(17-221)	611,6	1850	3850	5714	7500	9174	10 742
2.P. BT	(17-228)	483,4	543	402	979	1410	1859	2441
i . *	(17-229)	55,9	77.3	81.6	85,3	84,3	83,1	BI ,5
Mr. Hen	(17-234)	3,57	6'01	23,2	35,5	47,8	99	72.3
I, A	(17-2%)	86,4	10,86	20,66	30,46	40,5	50,06	59,86
				<u></u>			_	rw _e ,

Результаты расчета рабочих характеристяк дингателя. № 2

ı				П	Happinerina i pir &			
Hapasotti	Фърмула, рет.	0.8	0,25	£*0	0,75	1,0	1,20	1,1
kle, A	l	37,2	S	981	22.20	372	. 465	558
<i>L</i> ₂ , B	(17-223)	216,9	च । । ।	212,7	210,1	207,5	204,8	202.2
Fpe, A	Fps ~ R	68	170	340	510	689	650	1020
Fc. A	(17-250)	74,4	186	372	500	744	930	1116
ΣF, Α	(17-231)	3093	3103	3119	3135	3151	3167	3184
Ф, Вб	Pr.c. 18.2	25,4.10-4	25,45-10-4	25,5.10-4	25,55.10-3	25,6.10 *	25,65-10-3	25,7.10-3
п, об,'мин	(17-233)	1580	1500	1540	1520	1500	1480	1400
P., 8T	(17-227)	9260	21 390	41 900	62 490	83140	103 240	123 890
Р _{5м} , Вт	(17-222)	8070	20 000	35 400	58 500	77 343	95 000	113 000
ΣP2, Β:	(17-218)	924	524	100	924	525	924	924
M. Br	$\Sigma P_c \sim \Phi^z$	478	480	481	483	485	17	489
Par BT	$P_{\chi} \sim k^3$	8.3	52,2	602	458	835	1300	1800
Pz, Br	(17-221)	0999	18544	37 786	56 625	75 000	92 289	109 787
ΣP, Br	(17-228)	2600	2846	4114	5865	8140	11 001	14 103
7, %	(17-229)	71,9	86,7	90,2	90'06	2,06	89,3	988'0
М, Н.и	(17-234)	40,4	114	234	356	478	669	720
/. A	(17-235)	42,15	86	161	17.2	378	470	565

Результаты расчета рабочих харантеристик дингателя № 3

		,		П.	Парэметры пря ф			
Пареметр	Формуяв, рыс	8,0	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	FG.
				Car	i i i	50.2	i c	i i
k(₁, A	ı	යි _	125	 R	3/2	മാര	929	R .
Es. B	(17-223)	434.6	429,6	421,2	412,8	404	396	387,7
Mr. A	(17-231)	6817	6847	6847	6347	6847	6847	6847
Ф, B6	Pic. 18-3	83,4.10-*	83,4 - 10 - a	83,4.10-3	83,4·10-1	83,1-10	83,4 10-8	83,4.10-9
л, сб/ыня	(17-233)	540	533	521	210	300	191	087
P_1 , Br	(17-227)	25 564	58 564	113 564	158 564	223 564	278 554	333 564
P_{SM} Br	(17-222)	21.700	58 700	105 000	154 000	202 423	243 000	291 000
ΣP _{MO1} Br	(17-218)	714	717	714	714	714	714	714
ΣP_{ct} Br	$\Sigma P_c \sim \Phi^2$	558	2000	558	55.53	558	558	558
P_{a} , Br	$P_{\rm A} \sim k^3$	I.	69,5	278	622	1110	1730	2500
P2, 8T	(17-221)	20 417	52 359	103 450	352 106	200 000	244 998	287 228
E.P., Br	(17-228)	5147	6205	10114	16 458	23 564	33 566	46 336
y, %	(17-229)	80,4	89.4	91,1	90,2	89,5	87,9	86.1
Mz. H-M	(17-234)	362	040	1890	2850	3820	4760	5720
1, 3	(17-235)	1,82	-133	258	383	508	W	758
			41-4			_	_	

НИШАМ ЙИДАЖИФИКАЦИЯ МОДИФИКАЦИЯ МИЦАМ ЙИДАМИНОПО В БАЗЕ В СЕРИИ СТОЛНЕНИЯ СЕРИИ

19-1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИЙ

В гл. С приведен перечень модификаций и специальных исполнений машин постоянного тока, выполняемых на базе двигателей огновного исполнения серии.

В модификациях обычно применяется без изменения магнитная система основного исполнения с сохранением числа и размеров полузакрытых назов якоря и коллекторных пластин; при открытых пазах якоря число и размеры их, а также число и размеры коллекторных пластии могут изменяться. Мосут изменяться параметры обметок якоря, главных и добавочных полюсов.

Специальные неполнения при сохранении параметров магнитной цени и обмоток могут отличаться от основного исполнения конструкцией отдельных элементов, изоляционными материалами, пропиточными лаками и защитными покрытиями обмоток. Для предохранения от вредных воздействий окружающей среды применяют защитные покрытия сборочных единиц и деталей машин.

Инже приводится методика расчета генераторов, а также двигателей с последовательным возбуждением как наиболее инфоко применяемых модификации двигателей основного исполнения.

19-2, ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

а) Основные размеры генераторов

Генераторы выполняются со смещанным, параллельным и перавненмым возбуждением.

При гроектировании генераторов применяют те же значения α' , A_2 , B_3 , что и для двигателей. В отличие от двигателей у генераторов ток, A_3 , можно определить по формулам:

при смешациом или параллельном возбуждения

$$I = I_{3} - I_{m}; \tag{19-1}$$

при незявисимом возбуждении

$$I = I_2$$
. (19-2)

Электродвижущая свла генераторов, В,

$$E_2 = U + \Delta U. \tag{19-3}$$

Соответственно у генераторов; при смешанном или параллельном возбуждении

$$k_i = l_2/l = 1 + l_m/l_1$$
 (19.4)

28—641 483

$$k_i = 1. \tag{19-5}$$

Коэффициент к. для генераторов

$$k_{e} = E/U = 1 + \Delta U/U. \tag{19-6}$$

Приравнивая расчетную мощность генератора, Вт,

$$P'_1 = E_2 I_2 = k_n U k_i I = k_n k_i P_{2n}$$
 (19-7)

к расчетной мощности двигателя определяем с учетом (19-4) и (19-6) допустимую полезную мощность генератора, приходящуюся на 1 мм длины сердечника якоря, Вт/мм:

$$\frac{P_{\text{pr}}}{l'_2} = \frac{P_1}{l'_2} = \frac{(1 - {}^{\circ}I_{\text{m}}/l) (1 - \Delta U/U)}{(1 + l_{\text{m}}/l) (1 + \Delta U/U)}, \tag{19-8}$$

где P_1/l'_2 — допустимая подводимая мощность двигателя, приходящаяся на 1 мм длины сердечника якоря при тех же степенях защиты и способах охлаждения, а также частоте вращения, — из рис. 17-8,а $I_{\rm m}/l$ и $\Delta U/U$ — из рис. 17-22 и 17-23. Правая часть выражения (19-8) дополнительно умножается на отношение $n_{\rm r}/n$, если частота вращения генератора $n_{\rm r}$ не совнадает с частотой вращения двигателя n, указанной на рис. 17-8. При независимом возбуждении множитель $(1+I_{\rm m}/l)$ равен единице.

Просктирование генератора может производиться с использованием длины сердечника якоря двигателя и с определением при этом

допустимой для генератора полезной мощности, Вт,

$$P_{2r} = l_2 P_{2r} / l_2. \tag{19-9}$$

Размеры участков магнитной цепи, а следовательно, и характеристика намагничивания машины пришимаются такими же, как у двигателей, на базе которых проектируют генераторы.

При заданной мощности P_{2r} сохраняется наружный диаметр якоря

двигателя, по изменяется длина сердечника якоря, мм,

$$\cdot l_{z} = \frac{\dot{P}_{2r}}{P_{zr}/l_{z}^{2}}.$$
 (19-10)

В этом случае определяют отношение $\lambda = l_2/D_{\rm H2}$; целесообразио стремиться к предельно допустимым отношениям λ , указанным на рис. 17 9. При этом может выявиться необходимость перехода на ближайний меньший или больший наружный диаметр якоря двигателя.

Для генераторов с измененной длиной сердечника якоря значения Ф на характеристике намагничнаяния базового двигателя изме-

няют пропорционально длине сердечника якоря.

б) Генераторы со смешанным возбуждением

Электромагнитный расчет генератора производят по методике,

иэложенной в гл. 17, с указаппыми инже изменениями.

Допустимую мощность генератора при заданной длине сердечника якоря определяем по (19-8) и (19-9), а при заданной мощпости длину сердечника — по (19-10).

В § 17-3 вместо урависния (17-29) преднарительное значение тока якоря. А, находим по формуле

$$I_2 = k_1 P_{2T} / U,$$
 (19-11)

где k_i — определяем по (19-4).

В (17-30) подставляем значение к, нз (19 6).

В § 17-7 и 17-9 следует внести изменения, так как в генераторе последовательную и наравлельную обмотки рассчитывают исходя из поддержания напряжения возможно близким к номинальному значению при изменении нагрузки.

Магнитиый поток при холостом ходе генератора и номинальном

папряжении, Вб,

$$\Phi_{\bullet} = \frac{30U}{(p/a) \ nw_2} \tag{19-12}$$

Соответствующую этому потоку м. д. с. ΣF_0 определяют по характе-

ристике намагничивания машины.

Уравнения (17-171)—(17-173) исключаются ири расчете нараллельной обмотки, так как $F_m = F_0$ как для некомпенсированного, так и для компенсированного генератора; k_{3an} в (17-175) принимают равным 1,2. В остальном материалы § 17-9 останотся без изменения.

В § 17-8 магинтный поток Ф, обеспечивающий поминальное напряжение при номинальной нагрузке, определяют по (17-115), подставляя в это уравнение предварительное значение в.д. с., В.

сдварительное значение э. д. с., о,

$$E_2 = U + I_2 \Sigma r_2 + \Delta U_{\text{m}}, \qquad (19-13)$$

где $\Sigma r_2 = (1,08 \div 1,12) (r_2 + r_0)$.

Магнитодвижущую силу ΣF , соответствующую магнятному шигоку Φ , определяют по характеристике намагничивания машниы.

Магнитодвижущая сила последовательной обмотки, А,

$$F_0 = \Sigma F + F_{p2} - F_0,$$
 (19-14)

где F_{p2} — определяют по (17-172).

Уравление (17-108) исключается, так как параметры последовательной обмотки определяются из других, указанных выше условий. После вычисления r_c уточняют Σr_2 и E_2 ; если E_2 будет отличаться более чем на 1% от значения, вычисленного по (19-13), то соотнетственно корректируют число витков последовательной обмотки.

В § 17-13 уравнения (17-219) и (17-220) исключаются, так как для генератора добавочные потери при поминальной нагрузке. Вт. следует

определять по формулам:

у некомпенсированных генераторов

$$P_{\rm p} = 0.01 \ P_2;$$
 (19-15)

у компсисированных генераторов

$$P_{\rm m} = 0.005 \, P_{\rm a}. \tag{19-16}$$

Уравиения (17 221)—(17 225) исключаются, так как ток геператора, A,

$$I = P_2/U, \qquad (19-17)$$

28*

$$I_2 = I + I_{\text{m}}.$$
 (19-18)

Потери в обмотках якорной цепи, Вт,

$$P_{\rm M} = I^2 {}_{\rm L} \Sigma r_2. \tag{19-19}$$

Потери в контакте щеток, Вт,

$$P_{\kappa m} = \Delta U_{m} I_{2}; \tag{19-20}$$

 $\Delta U_{\rm m}$ принимают равиым 2 В.

Потерн в цени нарадлельного возбуждения определяют по (17-226). Уравнения (17-227) и (17-228) исключаются.

Суммарные потери и генераторе, Вт.

$$\Sigma P = P_{M} + P_{K,m} + \Sigma P_{c} + \Sigma P_{MX} + P_{M,m} + P_{A}.$$
 (19-21)

Подводимая мощность генератора, Вт,

$$P_1 = P_2 + \Sigma P. \tag{19-22}$$

Коэффициент полезного действия генератора определяют по

(17-229).

Задаваясь значениями kP_{2r} , где k=0.1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,25, вычисляют к п.д. ыя каждого из-этих значений тем же способом, что и для номинальной мощности, принимая напряжение генератора неизменным. При этом следует принимать $F_{\rm p2}$ (для некомпенсированных генераторов) изменяющимся пропорционально k, а $P_{\rm q}{\approx}k^2$ по отношению к значениям при номинальной мощности. После вычислений строится зависимость $\eta = f(P_{2r})$.

Расчеты по § 17-16 н по уравненню (17-334) из § 17-17 исклю-

чаются.

в) Генераторы с параллельным и независимым возбуждением

Электроманияный расчет генератора производится по методу, изложенному в гл. 17 с указанными ниже изменениями.

В § 17-8 вместо уравнения (17-114) э.д.с. для генератора опре-

деляют по (19-13), где $\Sigma r_2 = r_2 + r_3$.

Магнитный поток, обеспечивающий номинальное напряжение при номинальной нагрузке, определяют по (17-115), и соответствующую ему м. д. с. ΣP — по характеристике намагиичнания машины.

В § 17-9 из (17-171) и (17-173) F_c исключается в связи с отсутствием последовательной обмотки; k_{non} в (17-175) принимают равным 1,2.

Исключается § 17-7.

В § 17-13 добавочные потери при номинальной нагрузке определяют по (19-15) или (19-16). Уравнения (17-221)—(17-225) исключаются. Ток в якоре при параллельном возбуждении опредсляют по (19-18), а при независимом возбуждении $I_2 = I$.

Потери в обмотках якорной ценв, в контакте щеток, суммарные нотеры, подводимую мощность определяют по (19-19)—(19-22),

а к. п. д. — по (17-229).

Висшиюю характеристику генератора с параллельным возбуждением можно построить графически или определить аналитически, сделав расчет в следующем порядке.

Задаются песколькими значениями э. д. с. E_2 в пределах 1,1—0,3 от E_{26} ; для каждого из них определяют Ф по (17-115) и ΣF по характерястике намагинчивання машины. Здесь и далее в обозначенцих параметров, вычислениых для поминального режима работы, добавляют индекс «и». Затем производят вычисления для каждого из аначений E_2 , неходя из условия постоянства частоты пращения.

Ток в якоре. А.

$$I_{2} = \frac{E_{2} - \delta U_{\text{ut}} - k_{2} \Sigma F}{k_{1} k_{2} + \Sigma r_{2}}, \tag{19-23}$$

 $\Gamma_{\text{max}} = F_{\text{max}} / I_{\text{max}}, \ k_{\text{m}} = U_{\text{m}} / F_{\text{max}}.$ Папряжение из (19-13), В,

$$U = E_s - I_2 \Sigma r_a - \Delta U_{in}. \tag{19-24}$$

Ток при коротком замыканни ($U{=}0$) при надичии остаточной э. д. с. $E_{\text{ост2}}$, киторая обычно составляет 0,05 $U_{\text{в.}}$ А,

$$I_{\text{K.3}} = (E_{00^{\circ}2} - \Delta U_{\text{IR}})/\Sigma r_2.$$
 (19-25)

Метод расчета к. п. д. при номинальном режиме работы такой же, как у генераторов со смещанным возбуждением. При расчете записимости $\eta = f(P_2)$ для каждого значения I_2 , полученного по (19-23) и $U = \pi$ о (19-24) при расчете внешней характеристики, определяют:

ток в параллельной обмотке возбуждения, А,

$$I_{\mathbf{m}} = I_{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}} U / U_{\mathbf{n}}; \tag{19-26}$$

ток генератора, А,

$$I = I_2 - I_{\text{mi}}$$
 (19-27)

потери в сталь, Вт.

$$\Sigma P_c = \Sigma P_{c,\pi}(\Phi/\Phi_n)^2; \qquad (19.28)$$

добавочные потери, $B_{T_0} = P_{g,n} (I/I_{\pi})^2$.

$$P_{\rm g} = P_{\rm g,m} (I/I_{\rm ff})^2$$
. (19-29)

Механические потери $\Sigma P_{ ext{NX}}$ принимают постоянными и равными потерям при номинальном режные. Значения $P_{\mathbf{m}}$ определяют по (19-19), $P_{\text{K,P}}$ — no (19 20), P_{N} m — no (17-226), ΣP — no (19 21), P_2 = UI, P_1 —

по (19-22), у — по (17-229).

При определении внешней характеристики генератора с независимым возбуждевием методом расчета задаются зпачениями тока $kI_{\rm H}$, где k=0.1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,25 и для каждого из них вычисляют $F_{\rm p2}==F_{\rm p2u}/I_{\rm u};\ F_{\rm c}=F_{\rm c,B}I/I_{\rm H};\ \Sigma F=F_{\rm m}-F_{\rm g2}+F_{\rm c};\ \Phi$ — находят по характеристике намагицивания машины.

Электродвижущая сила, В,

$$E_2 = (\rho/a) w_2 \Phi/30 n.$$
 (19-30)

Папряжение определяют по (19-24).

Метод расчета и.п. д. генератора с незявисимым возбуждением при номинальной и частичной пагрузках такой же, как у генераторов со смешанным возбужденцем, с учетом того, что здесь $I = I_2$.

При просктирования двигателей с последовательным возбуждением принимают те же значения α' , A_2 , B_3 , P_1/ℓ'_2 , что и для двигателей основного исполнения. Как и у генераторов, характеристика намагничивания машин принимается такой же, как у двигателей основного исполиения. Электромагнитный расчет производится по методике, изложенной в гл. 17, с указанными ниже изменениями.

В § 17-3 в уравнении (17-29) у двигателей с последовательным возбуждением $k_x = 1$ или $I_2 = I$. В уравнении (17-30) при определении

 k_e значение $\Delta U/U$ из рис. 17-23 увеличивают в 1,3—1,4 раза.

В § 17-7 уравнение (17-108) исключается; м. д. с. последовательной обмотки, А,

$$F_c = \Sigma F + F_{p2}, \tag{19.31}$$

где м. д. с. ΣF_* соответствующая $\Phi_{\rm 2npens}$, определяют по характеристике намагинчивания машины, а $F_{\rm p2}$ — по (17-172).

Плотность тока I_c принимают при изодпрованных проводах как для обмотки добавочных полюсов, из рис. 17-33,a, b, b—a, а при неизодпрованных — из рис. 17-33,a, b, b0—a1, а при неизодированных — из рис. 17-33,a3, a4, a5 (со сипжением ца 25%). При a6 a7 a8 мм² последовательная обмотка выполняется из неизолированной меди, намотанной планимя в виде друх или четырех шайб на полюсе. Междувитковая изоляция состоит из асбестовой бумаги толщиной 0,3 мм. Средняя длина витка a6 рассчитывается по (17-174).

После вычислення r_0 уточняют Σr_2 и E_2 ; если E_2 будет отличаться более чем на 2% от значения, вычисленного по (17-114), то соответ ственно корректируют число витков последовательной обмотки или числа витков обмоток якоря и добавочных полюсов. В остальном мате-

рналы § 17-7 остаются без изменения. •

В §17-10 средний коэффицисит разбухания по ширине катушки, выполненной из неизолированной меди, намотанной плашмя, принимают равным 1,04. Соответственно размер катушки или ее отдельных участков составляет на ширине, мм,

$$b_{\rm R} = 1.04 N_{\rm m}(b+0.3)$$
. (19-32)

В § 17-13 уравнение (17-226) исключается. Вместо уравнения (17-227) подводимая мощность двигателя, Вт,

$$P_1 = UI. \tag{19-33}$$

Вместо (17-231) и (17-232) результирующая м. д. с., А, определяется по следующим уравненням;

у некомпененрованных двигателей

$$\Sigma F = F_c - F_{p2}; \tag{19-34}$$

у компенсированных дингателей

$$\Sigma F = F_c. \tag{19.35}$$

Расчет рабочих характеристик ведется для значений I_i равных 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,25 I_{ii} ; здесь и далее в обозначениях нараметров, вычислениях для номинального режима работы, добавляют индекс «и». Для каждого значения тока вычисляют E_2 по (17-114); $F_4 = F_{cH}I/I_H$;

 $F_{\rm p2} = F_{\rm p2H} I/I_{\rm H}; \ \Sigma F$ по (19-34) или (19-35); Φ — по характеристике намагничивання машнны;

 $n \leftarrow$ по (17-233); $\Sigma P_{\text{MX}} =$ по (17-218); $\Sigma P_{\text{c}} = \Sigma P_{\text{c},n} (\Phi/\Phi_{\text{m}})^{\text{s}} (n/n_{\text{g}})^{\text{g}}$; $P_{\text{SN}} =$ по (17-222); $P_{\text{s}} = UI$; $P_{\text{s}} = P_{\text{SN}} \rightarrow \Sigma P_{\text{c}} = \Sigma P_{\text{NK}} - P_{\text{g}}$; $\Sigma P_{\text{c}} = (17-228)$; $\eta =$ по (17-229). Затем строят n и η в зависимости от I или P_{c} . В остальном

матерналы § 17-13 остаются без изменения.

В § 17-14 тепловой расчет последовательной обмотки возбуждения производится по методике, принятой для обмотки параллельного возбуждения (с заменой индекса «ш» на «с»); при последовательной обмотке из неизолированных проводов, намотанных плашмя, коэффициент теплоотдачи наружной поверхности катущки α₁ из рис. 17-49 увеличивают в 1,2 раза.

ПРИЛОЖЕНИЯ

приложение (

Перечень ГОСТ и ОСТ, используемых при проектировании электрических машин

183-74. Машины электрические. Общке технические требования

1494-61. Электротехника. Обозначения основных величин (буквенике)

- 2179 GS. Машины электрические вращающиеся, Формы исполнения и их условные обо агриения
- 4541-70. Машичы электрические пришлющиеся. Обозначения буквенные установочно присоедильностьюму и габаритных размеров

7217-66. Электродинсателя трехфазиме асинхронные мощностью от 100 Вт и выше-

Методы непытаний 7830-68. Дингатели трехфариче аспихровные мощностью от 110 до 1000 кВт. Рады поминальных мощностей, напряжений и скоростей вращения

8032 36. Предпочтительные числа и рады предпочтительных чиссл

8592-71. Машины электрические Долуски на уставовочно-прасоединител ные размеры 9362-68. Двигатели трехфазные аспихровные монностью от 110 до 1000 кВт. 1 схинческие требования

9435-70. Двигател і трёхфазные венихропные мощностью от 110 до 1000 кВт. Ус. в э-

вочео-присоединитель ые размеры
9632-87. Машины постоянного тока модностью от 0,13 до 200 кВт. Основные пера метры й размеры. Технические требования

10159-69. Машаны электрические постоянного тока. Методы испытавий

10683-73, Машины электрические. Поминальные частоты вращения и допускоемые отклонения

11828-75, Машины электрические. Общие методы псиытаний

11929 бб. Матшим электрические и трансформаторы общего и специалы ого яза эчеися. Методы опречеления шумовых характеристик.

12139 74. Машины электрические вращающиеся. Ряд помацальных мощчо, тей

12239 75 Магины электрические. Методы опредсления расхода охлаждающего воздуха 12327 66 Манины электрические. Остаточные ссуравновещенности роторов Нормы и методы измереней

12379-75 Матипы электрические, Методы оцены вибрации

- 1.1267-73. Машины электрические и ценосредстве ию госдиняемые с чими исэлектриче скас. Пысоты оси вращения
- 14254-69, Электрооборудование изпряжением до 1000 В Оболовки. Стинени зашиты 15150-69 Машины, приборы в другие тех пресые изделия. Исполнения для разлачимх климетических райо ов Категории условия эксплуатация, хранения и транс портирования и часли воздействия климетических факторов на шией среды.
- 15543-70. Изделля электротехнические Пеполнения для различных илиматических районов. Условия эксплуатации в части воздействия климатических факторов внешней среды.

15963 70 Нэделия электротехнические для районов с тропическим климатом Обине технические условие

16352-70. Машины электрические вращающився. Виды

16372-70. Маштагы электрические вращающиеся. Допустимые уровии шума

16921-71 Машины, электрические вращающиеся Допустимые вибрации

17033-71. Материалы электротехивческие, Термины и определения

17154-71 Машины электрические врищиющиеся. Характеристики, расчетные парамитры и режимы работы. Терманы и определения
17412-72. Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Общее тех

наческие условия

17494-72. Машины электрические напряжением до 1000 В. Степени защиты 17516-72. Изделия электротехнические Условия аксплуатации в части воздействия ме ханивсеких факторов вледней среды

18709-73. Машины электрические Установочно-присоединительные размеры

19348-74. Изделуя электротехнические сельскохозяйственного вызначения. Общие техинческие условия

19523-74 Двигатели трехфалые аснихронные короткозамкнутые серии 4А мощностью от 0,06 до 400 кВт. Общие технические условия

19780-74 Коллекторы и кольца контактные электрических машин Ряды диаметров

19880-74. Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

20459-75. Машины электрические вращающиеся Способы охлаждения Обоэначения 20529-75. Машины электрические постоянного тока серий 2П мощностью до 200 кВт. Общие технические условия

20815-75. Машины электрические вращающиеся массой свыше 2000 кг. Вибрации. До-

пустимые значения и методы испытаний

20818-75. Двисатели трехфизные асинхронные короткозамкнутые серия 4А с повышенным пусковым моментом мощностью от 7.5 до 90 кВ1. Общие технические условия 20832-75. Машины электрические врашающиеся массой до 0,5 кг. Допустимые вибрации

20839 75. Машины электрические пращающиеся с пысотой оси прещения от 460 до

1000 мм. Установочно присоединительные размеры


16.0.684.012-72. Машины электрические вращающиеся Усложные обожначения серий и типов

Шкала мощностей по ГССТ 12139-74 (в диапазоне от 0,06 до 1000 кВт)

0.06	0,55	4,0	22	90	315
0.09	0,75	5.5	30	110	400
11,12	1,1	7.5	37	132	500
0.18	1.5	11	45	160	630
0.25	2,2	15	55	200	800
0.37	3.0	18.5	75	250	1000

Приложение 3

Высоты оси вращения и сеязонные с нами установочные размеры влектрических машин по ГОСТ 13267-73, ГОСТ 18709-78 и ГОСТ 20889-75



А. Высоты оси вращения от 56 до 400 мм

а, м	м		1,0.	304		
Номичатаное авачемие	Допуск	b _{ro} , ыж	Обозначение	Зивпение	∫e1. MOE	<i>d</i> уп мы
56	-0,5	90	_	71	86	5,8
63	-0.5	100		80	40	7
71	0,5 $-0,5$	112		90 100	45 50	10
80 90	-0,5 -0,5	125 140	$\frac{1}{8}$	100		
30		1 110	- S L	125	56	10
100	-0.5	160	S L	112	CO	12
• • • •	V. •			140	G3	12
112	0,5	190	S M	114		l .
1			M	140	70	12
			L L	159		i
132	<u></u> 0,5	216	S M	140 178	89	12
		1	L	203	93	1 14
	0.5	254		178		
160	<u> </u>	24	S M	210	108	15
			i i	254		1, "
180	-D,5	279	l s	203		
100			S M	211	121	15
		1	L	279		
200	-0,5	318	l s	228		1
			M	267	133	19
			L	305		
225	-0,5	356	N N	286	146	19
			l L	311 356	149	19
050	-0,5	406	1	311		
250	0,0	9170	S M	349	168	24
			l ï	406		

h, M	3C		₹10. MM			
Номикальное значение	Допуск	b ₁₀ . ич	Обсынавлие	Значение	(s) NM	iŽig, Mil
280	-1,0	457	S M L	368 419 457	190	° 2,4
315	-1,0	508	S M L	406 457 508	216	28
355	1,0	610	S M L	560 560 630	254	28
400	1,0	686	S M L	560 630 710 800 900	280	35

В. Высоты оси вращения от 450 до 630 мм

h,	ия			
Новн- нальное значение	Допуск	<i>Б</i> 39- ЫЖ	Ĵau, M∨c	∂ ₁₀ , MSC
450	-1,0	710; 800; 900; 1000;	355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250	35
500	-1,0	800; 900; 1000; 1120: 1250	400; 460; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400	42
560	-1,0	900; 1000; 1120;	450; 500; 560; 630; 710; 800; 900;	42
630	-1,0	1250; 1400 1000; 1120; 1250; 1400; 1600	1000; 1120; 1250; 1400 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600	48

Размеры ℓ_{22} (жезавление от высоты оси працечия систум изберть из реди: 100; 200; 224; 250; 280; 315; 335; 375; 490; 425; 450; 475; 500; F30; 660; 600; 630; 670; 710; 750; 800; 920 и 1000 мм.

Приложение 4

Размеры выступающего конца вала электродентателей по ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75*

дахетр d ₁ , им	Дона 1, им	Панбальний жомент архидения, 11 ч	Дважетр и., им	Дава Та жи	Наебольшай момент вращерия Н-м
7	16	0,25	75	140	1000
9	20	0,63	80	171)	1250
I i	23	1,25	. 85	171)	1600
14	30	2,8	90	170	1900
16	40	4.5	9Ď	170	2360
18	40	7,1	100	210	2800
19	(40	8,25	iio	210	4000
22	50	14	120	210	3000
24	50	18	125	210	_
28 32	60	31,5	130	250	_
32 -	80	50	140	250	_
38	80	90	150.	250	
42	110	125	160	300	
48	110	200	170	300 -	
55	110	355	180	300	_
60	140	450	190	350	_
65	140 ,	630	200	350	
70	140	800	220	350	

[•] См. рюс. и приложения 3.

Примекацие. Энучаны некольшего момеята вращени при помышльном режиме работы — то дантым публикации 73 МЭК.

Технические данные аспилронных двигателей серви 4 Λ с короткозамкнутым ротором. Напряжение от 220 до 660 В. Изоляция классов нагревостойкости В (при $h=50\div 132$ мм) и F (при $h=160\div 355$ мм). 2p=4

Bacoza				F44		CHRC K NO M arasem		_	
оси вра-		Mong-	7. %	Қозффа- ца с т	MCXM	ED CTC DIE	11343-76	Macea,	Джамический
Денвя И. ММ	Дыкгателя	кВт	70 10	C10	MENTO	началь- ного пуско- вого	HOTO HYDRO- BOTO TOKA	lć,	момел? ин ер - вик, кг-м ¹
Испо	олнение по степе:	ermas re	ты 1Р44	. Способ	KBRXO Č	сденкя -	наруз	кный об,	тув (1С0141)
50 50 56 56 63 63 71 71 80 80 90 100 100 100 100 100 100 100	4AA50A4V3* 4AA50B4V3* 4AA56A4V3* 4AA56A4V3* 4AA63A4V3* 4AA63B4V3* 4AA63B4V3* 4A71B4V3 4A71B4V3 4A80B4V3 4A100C4V3 4A12M4V3 4A160M4V3 4A160M4V3 4A160M4V3 4A160M4V3 4A160M4V3 4A160M4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A250S4V3 4A315S4V3 4A355S4V3 4A355S4V3	0,06 0,09 0,12 0,27 0,37 0,75 1,5 2,2 3,0 4,5 7,5 11 18,5 23 37 45 565 75 110 200 200 200 200 200 200 200 200 200	50,0 55,0 64,0 68,0 72,0 68,5 77,5 77,0 82,0 77,5 82,0 77,5 85,5 87,5 87,5 88,5 90,5 91,0 92,5 93,5 93,5 94,6 94,6	0.60 0.66 0.66 0.66 0.67 0.73 0.83 0.85 0.85 0.85 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99	\$2223333333333333333333333333333333333	22,000000000000000000000000000000000000	50000000000000000000000000000000000000	3,3 3,3 4,5 6,3 6,3 15,1 15,4 20,4 28,7 35,0 42,0 77,0 93,0 175 195 270 310 355 835 835 835 876 1420 1420 1420	0,00013 0,00015 0,00015 0,00038 0,00038 0,00011 0,0012 0,0053 0,0053 0,0053 0,0064 0,0205 0,0345 0,046 0,103 0,193 0,240 0,370 0,456 0,65 1,13 1,31 2,3 2,5
	энэжэ он эннэнгс		,	·					g.
160 160 180 200 225 250 280 280 315 355 355 355	4A H160S4Y31 4A H160M4Y3 4A H180S4Y3 4A H180M4Y3 4A H180M4Y3 4A H200L4Y3 4A H200L4Y3 4A H250S4Y3 4A H250S4Y3 4A H280M4Y3 4A H280M4Y3 4A H315S4Y3 4A H315M4Y3 4A H315M4Y3 4A H355S4Y3 4A H355M4Y3	18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 260 315 400	88,5 90,0 90,5 91,0 92,5 93,5 93,5 93,5 94,0 94,5	0,87 0,88 0,84 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91	OX.18 # 2.1	1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0	- camob - 6.55 - 7.00 - 7.00	115 135 170 190 260 315 355 445 495 715 826 826 940 1200 1350	0,101 0,128 0,189 0,235 0,36 0,45 0,54 0,92 1,01 1,32 2,12 3,70 5,75 7,0

[•] Стания и драга по векличенского сплава.

			2217.4	100000	1110611						
TIC: OR I						сине и н Ви аначел			WUNDERT.	P	οτορ
<u>g</u> .	Тигправуер	Монц»		Кажффи- ци си	MON	опти	Toks Toks	Macca.	400	Ħ	
Bacora oca spanicana h, sed	ABT NO. 19.	ካ. %	GTB CTB	X3KCH- X3Jhah;co	Ra WATELIOFO TIPCIEDEDTO	Incompany of the state of the s	ILE	THENETHERNE HUCOGEN, KI-K	Hartpanesse ze no. sigan.	Ток, А	
		Дя	нгателі	с коро	гкозам	ЮІУТЫМ	ротор	DM .			
450 450 500 500 560 560	A2-450S-4 A2-450M-4 A2-500S-4 A2-500M-4 A2-560S-4 A2-560M-4	400 500 630 800 1000 1250	94,0 94,4 94,6 95,0 95,0 95,3	0,890 0,895 0,900 0,900 0,900 0,905	2,0 2,0 2,1 2,2 2,2	1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1	5,6 5,7 6,2 6,7 6,0 6,6	2140 2370 2780 3110 3670 4100	11.3 12,5 21,3 26,1 42,5 51,2		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
			Донг	атоли с	фазнэм	ј рэтор	ЮЛ				
450 450 500 500 560 560	AK2-450S-4 AK2-450M-4 AK2-560S-4 AK2-560S-4 AK2-560S-4 AK2-560N-4	400 500 630 800 1000 1250	93,8 93,8 94,1 94,7 94,8 95,0	0,900	2,0 2,0 2,2 2,4 2,3 2,4		-	2260 2490 2930 3300 3850 4300	13,8 15 26,3 31,3 52,5 61,3	550 650 715 895 895	455 480 545 550 690 695

Приложение 7

Технические (вредварительные) данные двигателей постоянного тока серым 21%. Номинальная частота вращения 1800 об/мия. Папряжение 220 В. Изоляния классов нагревостойкости В (при $h=90\div120$ мм) и F (при $h=225\div315$ мм)

Bucers sen spaniel an h, ex	Тиниргляст Двигателя	Мощисеть, кВт	Мексклалькая частота прине- шя, сбужн	Маска дашта- теля, кг	— клж, жомень иневизи Дывивисский
Исполнени	е по степени зап	щиты 1Р22. Си с	особ охлаждені	я — самовецт	гляцыг (1C01)
90 90 100 100 112 112 132 132 132 160 160 180 200 200	211H90M 211H908, 211H100M 211H100L 211H112M 211H112L 211H132M 211H132L 211H150M 211H160L 211H180M 211H180L 211H200M 211H200M	0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11.0 18.5 22 30	4300 4300 4300 4300 4000 4000 4000 4000	24 27 36 39 47 56 86 96 141 159 213 234 282 325	0,004 0,005 0,011 0,012 0,015 0,018 0,038 0,048 0,083 0,105 0,200 0,225 0,25 0,30

Высота осн вращения /г, мм	Типоразмер динеателя	Монуксть, кВт	Максимпацанія частота враще- вия, об, мин	Масса двига- теля, кг	Динавический монски инсрини, кг-м ⁸
225	21 11 1225 M	37	2600	340	0,53
225	21 11 1225 L	45	2600	400	0,60
250	21 11 1250 M	55	2600	510	1,05
250	21 11 1250 L	75	2600	600	1,29
280	21 11 1280 M	110	2250	740	2,20
280	21 11 1280 L	132	2250	820	2,33
315	21 11 13 15 M	160	2250	950	4,18
315	21 11 13 15 L	200	2250	1180	4,53

Исполнение по степени защиты 1Р22. Способ охлаждения — от пристраенного вентилятора с приводным асмихронным двигателем (1Сиб)

132 2[]\p 132M 132 2[]\p 132L 160 2[\p 132L 160 2[\p 160]_ 180 2[\p 180M 180 2[\p 180M 200 2[\p 200M 200 2[\p 200L	5,5 7,5 11 15 18,5		98 108 153 171 236 257 303 346	0,038 0,048 0,083 0,105 0,200 0,225 0,25 0,3
---	--------------------------------	--	---	---

Исполнение по степени защиты 1Р44. Способ охлаждения — наружный обдув пристроенным вентилятором с приводным асинхропным двигателем (ICO641)

132 2 1 0 1 3 2; 132 2 1 0 1 3 2; 160 2 1 0 1 0 0; 160 2 1 0 1 0 0; 180 2 1 0 1 0 0; 200 2 1 0 2 0 0; 200 2 1 0 2 0 0;	3,4 6,0 7,1 VI 1U VI 14		100 110 151 169 235 312 355	0,038 0,048 0,083 0,105 0,20 0,25 0,3
--	-------------------------------------	--	---	---

Исполнение по степени защиты 1Р44. Способ охлажделам -- естественный (4С0041)

90 90 100 112 112 132 132 130 160 180 180	2/1690 M 2/1690 L 2/16/100 M 2/16/112 M 2/16/112 L 2/16/132 L 2/16/132 L 2/16/160 M 2/16/160 L 2/16/180 M 2/16/180 L 2/16/200 L	0,28 0,37 0,6 0,75 1,0 2,4 3,2 4,2 5,3 7,1 8,5	1111111111111	24 27 36 47 56 86 96 111 159 221 242 325	0,004 0,005 0,011 0,015 0,018 0,038 0,048 0,083 0,105 0,200 0,225 0,3
---	--	--	---------------	---	--

Примечляне. Двигателя тидов 2ПФ и 2ПО являнится прогрессивления в правише с цевовнего электропривода, так как ока допускают потколиства вращающего момента при инсклам двагносом регулирования частите прицемя. Разлет двигателей 2ПФ роститетрите римену двигателей со отсига с вишны 1Р32 и способом одлаждения 1СО1, а расчет дви ателей 3ПО—расчету двигателей по глея ены выщить 1Р44 и цы собим одлаждения 1СО141.

Техимческие данные (предварительные) двигателей постоянного тока серии 2:1 с компенсационной обмоткой. Исполнение по степени защиты IP22. Способ охлаждения— независимая вентиляция (ICOG). Поминальное напряжение 440 В при мощности до 500 кВт включительно и 600 В при мощности более 500 кВт. Изоляция класса пагревостойкости Г

Высота оси при- щения /г. мм	Тинорв.тмер двигателя	Поменаль- ная минц ээсть, кВт	Номикаль- ши чистота вращения, пб/миц	К.п.д у.	Макси- малилан частота вращения, об/мин	Масса двигателя, кг	NT - MA HERINGH HONGHT HUNGHT MINAME	Необходи- мое коля- частво воздуха, м ⁸ /с
355 355 355 400 400 400 450 450 450 500 500 500 630 630	20351271 20352471 201353471 201402471 201402471 201403671 201403671 201453671 201453671 201503671 201503871 201503871 201633671 201633871 201633871 201633871 201633871 201633871 201633871 201633871 201633871 201633871 201633871	110 160 200 200 250 315 400 250 315 400 500 630 500 630 800 1000	800 800 800 630 630 530 500 500 500 400 400 400 400 415 315 315	89.50 90.50 92.50 92.50 93.55 93.55 93.55 93.55 93.50	1800 1800 1650 1600 1600 1750 1000 1500 1250 1250 1400 1500 1000 1000 1000 800 800 800 630	2350 2400 2620 2760 3120 3620 4340 3860 4620 5000 5720 4700 5500 6400 7500 9000 10 500 12 000 13 500	5,8 6,8 7,8 13,0 14,7 17 20 29 32 37 40 65 74 86 101 200 225 250 277	0,999333334888555550000 1,3333888555550000 1,88555555000000000000000000000000000000

Приложение 9

Технические двиные двигателей постоянного тока серии II. Помпиальная частоти вращения 1500 об/мин. Напряжение 220 В. Изоляція класса нагревостойкости А (при $h=112\div150$ мм), В (при $h=160\div225$ мм), F (при $h=250\div400$ мм)

Высота оси иранцедны А, мм	Тинира імер двогателя	кВт Мощрюсть,	Қі о. д. қ. %	Махонмальная частота вреще- ины, об/мин	Масса двига- теля, кі	Дилимический престант ции, кт-ма
Исполнен	ле по степен	а авщиты ТР	22. Способ о	хлождения —	самовентиля	ция (1СОІ)
112 1140 140 140 150 150 160 180 225 225 250 280 280 280 315	111 t 111 2 112 1 112 2 113 1 113 2 114 1 115 1 116 2 116 1 116 2 117 1 117 2 118 1 118 2 119 1 119 2	0,30 0,45 0,70 1,0 1,5 2,2 3,8 8 11 14 19 25 32 25 32 375	60,0 70,0 72,0 76,5 79,0 82,0 78,5 81,5 81,5 84,0 86,6 84,0 86,6 84,5 86,5 86,5	3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2250 225	18,5 23,5 37,8 43,8 64,5 67,5 78 88 115 165 182 306 346 395 430 560 660	0,0031 0,0038 0,011 0,013 0,023 0,029 0,038 0,045 0,09 0,1 0,14 0,16 0,35 0,4 0,7 0,8 1,5 1,9

Высота осп процения h, мм	Типоразмер двигателя	Мошность, иВт	К. п. д. ү. %	Максимальная частота взещо- пвч, об/жин	Масел донга: толя, кг	Динамический мимил плер- ция, кг-ма
355 35 5 400 400	F1101 F1102 FILLS F1112	100 125 160 200	89,5 90,0 90,0 91,0 91,0	1800 1800 1800 1500	830 950 1150 1340	2.6 3.0 5.1 5.9
Исполнен	ше по степен	и эощиты 1F	244. Caoc o6 o	хлаждения —	естественны	ž (1C0041)
112 1140 140 150 150 160 160 180 225 225 250 280 280	(1614 (1612) (1621) (1622) (1631) (1632) (1641) (1642) (1652) (1652) (1662) (1662) (1671) (1672) (1682) (1682)	0,15 0,23 0,35 0,50 0,65 1,2 1,5 1,9 2,4 3,2 4,0 6,0 7,7 8,0	68.0 70,0 72,0 75.5 79,0 82,5 81,0 83,5 83,0 83,0 85,5 84,0 85,0 85,0	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	18,5 23,5 37,8 43,8 54,5 67,5 78 88 115 135 165 182 306 346 395 430	0,0031 0,0038 0,011 0,013 0,023 0,029 0,038 0,045 0,09 0,1 0,14 0,16 0,35 0,4
Исполнени	ве по стецени	энщиты 1Р4	 Способ ох. 	н — Римоджаг	аружный обл	yn (IC0141)
112 112 140 140 150 150 160	11011 11012 11021 11022 11031 11032 11041 11042	0,2 0,3 0,45 0,7 1,0 1,5 1,9 2,3	55 69 70 73 74 76 77 80	2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 220	18,5 23,5 37,8 43,8 54,5 67,5 78 88	0,003; 0,0038 0,011 0,013 0,023 0,029 0,038 0,045

Приложение 10


Техинческие данные пвигателей постоянного тока серии И с компенсационной обмоткой. Исполнения по степени защиты 1Р29, 1Р44. Способ охлаждения— независимая вентиляция (IC17, IC37). Изоляция класса нагревостойкости В

Высотв оси вра- щеної, им	Твгоразжер двисателя	Ноки- нальная мошность, кВт	Номеральная частота прицения, сб/му	К. п. д. т. %	Макси- мальцан частота вращения, сбежан	Масса двигителя, кі	Диприк- ческий женего пасриин, иг-х-	Нечбилде- жов колл- четии воздуха, м ⁹ /е
500	ПізІыҚ	\$00	500	89,0	1500	2390	15	0,5
500	fi132-4K	100	400	89,0	1500	2705	18	0,5
5(0)	⊞ 133-4K	100	300	87,7	1500	3120	21	0.7
500	11131-4K	125	750	90,3	_	2390	15	0,7
500	11132-4K	125	500	90,5	E500	2705	18	0,6
500	H133-4K	125	400	89,7	1500	3120	21	0,7
500	П133-4К	160	500	91,0	1500	3120	21	0,7

Высота оси вра- цемя, мм	Титораамер двигателя	Нови- вальная мопрюсть, кВт	Новинальная честоти вращения, ј в об/мин	Қ. я. д. ү ,	Макси- малланы частота арапуелия, об/мин	Масса двиателя, кг	ку. уз. Минелт внерцен,	Необходи- мое колп- чество воздуха, х ³ /с
500	П132-4Қ	240	1000	92,5	1500	2705	18	0.9
600	П142-4Қ	125	300	88,0	1500	3680	37	0,9
600	11142-4K	160	400°	89,4	1500	36 80	37	0,9
- 60u	11143-4K	160	300	89,0	1500	4245	43	1,1
600	П142-4К	200	500	90,5	1200	3680	37	1,1
600	П143-4Қ	200	400	90,4	1200	4245	43	1,1
600	П143-6К	250	500	90,7	1000	4320	45	1,2
600	П161-5Қ*	320	500	91,2	1000	5405	93	1,6
600	П152-5К*	320	400	91,0	1000	5970	104	1,0
600	11153-5K*	320	300	90,5	1000	7100	125	1.7
600	11153-5K*	400	400	91,2	1000	7100	125	2,0


[•] Со стоявовыми подцинивнами, на фундаментной плите.

Приложение 11 Размеры, масса и грузоподъемность рым-болгов (ГОСТ 4761-78)



V											
Условине ренюн и	d ₁	d ₃	d _s	dq	h	h _t	ı	/ ₁ (800 300500)	Мисса, кг	Грузоподъ- екрость, Н	
M8	36	1 20	8	20	12	6	18	12	0,05	1200	
M10	45	25	10	25	16	8	21	15	0,12	2000	
M12	54	30	12	30_	18	10	25	19	0,19	3000	
M16	63	35	14	36	20	12	32	25	0,31	. 5500	
M20	72	40	16	40	24	14 -	38	29	0,50	8600	
M24	90	50	20	50	29	16	45	35	0,87	12 500	
M30	108	60	24	63	37	18	55	44	1,58	20 000	
M36	126	70	28	<i>7</i> 5	43	22	63	51	2,43	30 000	
M42	144	80	32	85	50	25	72	58	3,72	40 000	
M48	162	90 -	38	95	52	30	82	68	5,54	50 000	
M56	180	100	40	105	80	31	95	78	8.09	62 000	


Размеры, насса и динамический момент инерции шкивов для клиновых ремпев



			Разм	ры, ых	1 -			Дюками-			ı		
Услов- ное обо значение	ď	۵	В	,{	<i>l</i> ,	d ₁	Macca, RP	MOMENT MOMENT MADITHE MLANGE	Число	Then pesons	Исполяе- нае	Немер нормали мицимостреения	
121001 124008 121010 121023 221029 221073 321070 324075 421030 421031 421051 421051	14 22 28 32 38 42 48 55 60 65 70 75	112 112 112 125 140 200 224 250 250 280 280	16 40 40 40 38 68 105 105 138 138 164 164	30 50 60 80 110 110 110 140 140 140	56 	32. 44) 50 60 80 80 100 125 125 125	1,06 1,71 1,95 2,81 5,4 7,81 14 15,5 28 27,5 34,1 33,5	0,0016 0,003 0,003 0,005 0,011 0,043 0,105 0,109 0,23 6,23 0,39 0,39		0000AABBBBBBB	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MH4437-63 MH4437-63 MH4437-63 MH4440-63 MH4440-63 MH4443-63 MH4443-63 MH4446-63 MH4446-63 MH4446-63 MH4446-63	

Приложение 13

Размеры, масса, динамический момент инерции и наибольший крутящий момент для упругих втулочно-пальцевых муфт



		Размеры, мы							Частота		Дізнами- чі ский
Условное обозначение /	d	D	Į.	В	В	l ₃	D ₁	Крутя- ший мо- минг, Н-м	og/midt	Macca, Ki	момент инерция, кт-х ^а
МУВП1-22 МУВП1-28 МУВП1-32 МУВП1-38 МУВП1-42 МУВП1-45	22 28 32 38 42 45	100 120 140 140 170 170	104 125 165 165 226 226	1—4 1—5 1—5 1—6 2—6 2—6	28 42 42 42 55	25 32 32 32 42 42	68 84 100 100 120 120	64 127 235 235 440 440	5600 4750 4000 4000 3350 3350	2,14 4,40 7,33 6,97 13,27 12,93	0,002 0,006 0,014 0,014 0,039 0,039

			P	аамеры, з	(MC		Kpyni	Hact offi		Amtassu-	
Усливное обозначение	,d	۵	L		B	t _i	D ₀	H-M H-M	об/жи пит, об/жи	Macca,	КС•Жа момент момент месинц
МУВП1-48 МУВП1-55 МУВП1-55 МУВП1-65 МУВП1-70 МУВП1-75 МУВП1-80 МУВП1-85 МУВП1-95 МУВП1-100 МУВП1-1100 МУВП1-1100 МУВП1-120 МУВП1-125	43 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110	190 190 220 220 250 250 320 320 320 400 400 400 500	226 226 286 286 288 288 350 350 350 432 432 432 515	2-6 2-6 2-6 2-3 2-3 2-10 2-10 2-10 2-12 2-12 2-12 2-15	55 56 55 70 70 85 85 85 110 110 110	42 42 42 42 58 58 75 75 75 75 90 90 110	140 140 170 170 190 190 242 242 242 242 242 300 300 380	685 685 1080 1080 1960 1960 3920 3920 3920 3920 7850 7850 11 000	3000 3000 2650 2650 2240 2240 1700 1700 1700 1400 1400 1400 1120	18,04 17,12 27,95 27,17 38,43 37,29 83,21 81,64 80,01 78,20 161,8 156,9 151,6 272,9	0,064 0,064 0,13 0,13 0,24 0,24 0,81 0,81 0,81 2,45 2,45 2,45 6,75
МУВПІ-130 МУВПІ-140 МУВПІ-150	130 140 150	500 500 500	515 515 515	2—15 2—15 2—15	130 (30 130	110 110 110	380 380 380	000 11 000 11 000 11	1120 1120 1120	269,3 291 282,9	6,75 7,1 7,1

Изрименние. Дангле таблацы из вормали машию строелях МН 2093-64.

Приложение 14

Подпилники качения а) Шарикоподинники радказаные однорядные (ГОСТ 8338-75)

Услочное обозкачение подполиция	d, ans	<i>D,</i> ми	D, mn	Z's MMC	C, 11	C ₀ , 1[п, нб/миц				
Легкая серия											
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220	10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 60 66 70 75 30 85 90 95	30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 140 150 160 170 180	9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 32 34	555000055555600055	4600 47(H) 5850 7400 9800 10 800 15 000 19 700 26 100 25 200 27 000 33 400 40 400 44 000 48 000 56 000 64 000 84 000	2610 2850 3470 4400 6200 6950 10 000 13 600 17 800 17 800 19 800 25 100 30 900 34 000 37 400 41 000 44 500 53 100 60 500 69 500	20 000 20 000 16 000 16 000 12 500 10 100 8000 6300 6300 5000 5000 5000 4000 4000 4000 4000 3150 3150				
Средняя серпя											
300 301 302	10 12 15	35 37 42	11 12 13	1,0 1,5 1,5	6250 7500 8750	3750 4640 5400	29 000 16 000 16 000				

вониць 4 виделизоро пличиний рон	<i>д</i> , мм	D, 1034	B, 104	г, им	С. Н	C ₆ , H	n, u6/stou
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 324 326	17 20 25 30 35 40 45 50 65 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110	47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 225 240 260 280	14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 35 37 39 41 43 45 47 49 60 55 58	1,5 2,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 33,5 5,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0	10 700 12 250 17 260 21 600 25 700 31 300 37 000 47 500 55 000 63 0(H) 71 3(H) 80 2(H) 87 5(0) 94 600 (10 000 117 600 134 000 141 000 158 000 167 000 176 500	6870 7780 11 400 14 800 17 550 22 200 26 200 35 500 41 800 48 400 55 600 63 200 71 500 80 200 89 400 99 000 130 000 142 000 180 000 194 000	12 500 12 500 10 000 8000 6300 6300 5000 5000 4000 4000 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2
Условное обжиначение	il, nn	D. 201	B, xxx	r, MN	C, H	C ₀ , 11	n. od/sam
		C	Средня	я уаказ	т серий	1	1
32305 32346 32307 32307 32309 32310 32311 32312 32313 32314 32315 32316 32317 32318 32319 32320 32320 32322 32324 32328 32328 32328 32332 32336 32340	25 30 35 40 45 50 55 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 160 180 200	62 72 30 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 240 260 280 300 340 380 420	17 19 21 23 25 27 29 31 35 37 39 41 48 47 60 53 58 62 68 75 60	22255500555550000000000000000000000000	22 200 29 600 33 400 40 200 55 500 64 000 82 500 98 000 103 000 121 000 139 000 147 000 175 000 190 600 206 000 238 000 380 000 424 000 469 010 541 000 860 000	14 500 20'200 22 800 28 000 40 000 46 500 61 500 75 800 78 800 95 500 110 000 118 500 127 000 171 500 197 000 257 000 332 000 374 000 419 000 419 000 4257 000 419 000 419 000 419 000 818 000	8000 8000 6300 6300 6300 5000 5000 4000 4000 4000 3150 3150 2500 2500 2500 2000 2000 1600 1600 1250
		Ср	едняя	широка	ін серия		
32605 32606 32607	25 80 35	62 72 80	24 27 31	2,0 2,0 2,5	36 700 40 900 45 800	27 800 * 30 600 34 200	8000 8000 63 00

Условное обизначение подплиника	d, хи	D. NM	Д, мы	F ₁ MN	C, H	C ₀ . H	а, об/мпн
326D8	40	90	83	2,5	59 900	46 600	6300
32609	45	100	38	2,5	77 700	61 500	6300
32610	50	110	40	3.0	102 000	85 500	5000
32611	55	120	43	3,0	113 000	92 500	5000
32612	60	130	46	3,5	137 000	116 000	4000
82613	65	140	48	3,5	149 000	.) 26 500	4000
32615	75	160	55	3,5	208 000	183 000	3150
32616	80	170	58	3,5	220 000	198 (KIO	3150
32617	85	180	60	4,0	254 000	230 000	3150
32618	90	190	64	4.0	265 000	240 000	2500
32620	190	215	73	4,0	356 000	336 000	2500
32622	110	240	80	4.0	464 000	450 000	2000
32624	120	260	86	4,0	518 000	532 000	2000
32626	130	280	93	5.0	650 000	650 000	2000
32630	150	320	108	5,0	753 000	757 000	1600
32634	170	360	120	5,0	1 040 000	1 080 000	1250

в) Подшинники шариковые разняльные однорядные с двумя уплотнениями (ГОСТ 8882-75)

Условное обощением подпинития	d, 101	Д, мы	В, мм	r, มีม	С. Н	Co. 11	л, објаши
180500 180501 180502 180503 180504 180505 180506 180508 180509 180602 180602	10 12 15 17 20 25 30 40 45 15	30 32 35 40 47 52 62 80 85 42	14 14 16 18 18 20 23 23 17	1,000 1,000 1,55 2,55 2,55	4590 4690 5220 7360 8220 10 800 11 600 23 200 24 100 8750 10 700	2670 2870 3030 4410 5000 6950 7740 17 750 17 850 5410 6680	8000 8000 6300 6300 5000 4000 4000 3150 3150 8000

г) Шарикоподшининики радиально-упоршые сдвоенные (ГОСТ 832-66)

	-						,
Условере обозначение подшинима	d, ass	D, NM	B, MAS	r, NM	С, н	C _t , 11	и, об/зош
_			Ле	гкая сери:	π		
346205 346206 346209 346222 346234 346244	25 30 45 110 170 220	52° 62 85 200 310 400	30 32 38 76 104 130	1,5 1,6 2,0 3,5 5,0 5,0	19 700 25 800 48 400 216 500 380 000 412 000	16 700 22 000 46 200 270 000 600 000 696 000	12 500 10 000 6300 3150 2000 1000
			Сре	едняя сер	หส		
346308 346310 346312 346313 346320 346322 346330	40 50 60 65 100 110	90 110 130 140 215 240 320	46 54 62 66 91 100 130	2,5 3,5 3,5 4.0 4.0	59 000 89 500 118 500 140 500 266 000 297 000 445 000	55 100 88 000 118 600 150 000 352 000 414 000 740 000	6300 5000 4000 4000 4000 2500 2000 1250

Примечивис d—впутринкий диаметр, D—поружный диаметр; B—пырина; i—раднуе завругланих обобы; C—индамическая грумпидутемность; n—предельная частота
вращения поднициями.

Основная кривая намигикалвания

Сталь 2013

	D	10,0	0,03	0,03	0,04	0,05	0.06	0 07	0,08	0,09
<i>f</i> i, T					н,	A)esi				
0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 4	0,56 0,63 0,70 0,78 0,88 0,99 1,1 1,25 1,41 2,00 3,00 6,20 17,0 34,0 70,0 130 207 600 1300 2100 2900	0,56 0,63 0,79 0,79 1,00 1,11 1,26 1,46 2,10 3,20 6,70 18,6 37,0 75,0 136 226 670 1380 218.)	0,57 0,64 0,71 0,80 1,01 1,13 1,27 1,52 2,20 3,50 7,80 20,2 40,0 80,0 142 241 740 1460 2260 3060	0,58 0,65 0,72 0,81 1,02 1,14 1,28 1,58 2,30 8,50 21,8 43,0 85,0 148 263 810 1540 2340 3140	0,59 0,66 0,73 0,82 1,43 1,15 1,29 1,64 2,40 4,10 10,0 23,4 47,0 92,0 156 281 880 1620 2420 3220	0,60 0,67 0,74 0,83 1,93 1,104 1,17 1,32 1,70 2,50 4,30 11,3 25,0 50,0 100 165 300 950 1700 2500 3300	(0,60) (1,67) (0,74) (0,84) (1,95) (1,18) (1,83) (1,76) (2,60) (12,4) (27,0) (54,0) (106) (173) (360) (173) (360) (1780) (2580) (3380)	0,61 0,68 0,76 0,85 0,95 1,96 1,20 1,34 1,82 2,70 5,00 13,5 28,0 58,0 112 181 420 1860 2680 3460	0.61 0.68 0.76 0.86 0.96 1.07 1.21 1.36 1.88 2.80 5.40 11.6 30.0 62.0 1189 480 1160 1940 2740 3540	0,62 0.69 0,77 0,87 0,87 1.08 1.23 1.38 1.94 2,90 5,80 124 198 540 1230 2020 2820 3620

Приложения 16

Основная крипая памагщичивания

Сталь 2211 и 2312

	Ð	0,01	0,01	0,03	0,01	u,05	ذ.0,0	0,0/	0.03	0,09
৪. শ					Н,	А/см				
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1	0,68 0,76 0,86 0,96 1,40 1,40 3,00 4,00 5,50)0,0 16,0 34,0 77,0 134 194 388 655 J440 2240 3040	0.69 0.77 0.87 0.99 1.45 1.95 2.46 3,10 4.10 5,80 10,6 17,5 36,0 32,0 140 200 410 725 1520 2320 3120	0,/0 0,78 0,88 1,03 1,60 2,00 2,52 3,20 4,20 6,10 11,2 19,0 89,0 146 218 432 800 1600 2400 3200	0,71 0,79 0,89 1,08 1,55 -2,05 2,58 3,30 4,30 6,50 11,8 20,5 41,0 94,0 152 237 464 880 1680 2480 3280	0,72 0,80 0,90 1,13 1,60 2,10 2,64 3,40 4,40 6,90 12,4 22,0 44,0 168 257 476 960 1760 2560 3360	0,73 0,81 0,91 1,18 1,65 2,15 2,70 3,50 4,80 7,30 13,0 23,5 47,0 106 164 278 498 1040 1840 2640 3440	0,73 0,82 0,92 1,22 1,70 2,76 3,60 4,70 7,80 13,6 25,0 53,0 111 170 300 520 1120 1920 2720 3520	0,74 0,83 0,93 1,26 1,75 2,82 3,70 4,80 8,30)4,2 27,0 59,0 117 176 822 545 1200 2800 3600	0,75 0,84 0,94 1,31 1,80 2,88 3,80 5,00 8,80 14,8 20,0 66,0 122 182 344 575 1280 2080 2880 3680	0.75 0.85 0.95 1.35 1.85 2.36 2.94 3.90 5.20 9.40 15,4 31.0 71.0 128 188 366 605 1360 2160 2960 3760

Осполная кривая намагиичивания

Сталь 2411

	0	o,at	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0.07	0.06	0.06
В, Т					П.	А/см				
0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 1,9 1,2 2,3 2,3	0,67 0,77 0,90 1,33 1,66 2,17 2,95 3,99 5,85 12,1 25,0 50,0 100 156 239 2390 1490 2390 4190	0,88 0,78 0,78 0,92 1,11 1,35 1,70 2,23 3,04 4,11 6,30 13,2 26,8 53,8 165 2250 680 1580 2480 3380 4280	0,69 0,79 0,94 1,13 1,38 1,74 2,30 3,14 4,23 6,80 14,2 28,7 57,6 110 168 262 770 1670 2570 3470 4370	0,70 0,80 0,96 1,16 1,41 1,79 2,37 3,24 4,35 7,35 15,2 30,8 62,0 115 175 274 860 1760 2660 3560 4460	0,71 0,81 0,97 1,17 1,44 1,84 2,44 3,34 4,47 7,95 16,3 33,0 66,5 120 183 287 950 1850 2750 3050 4560	0,72 0,83 0,99),19 1,47 1,87 2,52 3,44 4,60 17,5 36,4 71,2 125 191 300 1040 1940 2840 3740 4640	0,73 0,84 1,91 1,50 1,94 2,60 3,55 4,73 9,30 18,7 33,0 76,5 131 200 3,20 1130 2930 3830 4730	0,74 0,86 1,03 1,54 1,54 1,99 2,69 3,66 4,86 10,0 20,1 40,9 82,0 137 209 360 1220 3020 3920 4820	0,75 0,87 1,05 1,27 1,58 2,05 2,77 3,77 5,0 10,7 21,6 43,8 88,0 143 219 420 1310 4010 4910	0,76 0,89 1,07 1,62 2,11 2,86 3,88 5,4 11,5 23,2 47,0 94,0 149 229 500 1400 2300 4100 5000

Приложения 18

Крявая вамагничивания для зубцов аспихронных двигателей

Сталь 2013

	0	0,01	0.02	0,03	0,01	0,05	0,06	0.07	0,05	0,09
B, T	-				п.	Ајсм				
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3	15,2 20,7 31,5 51,4	1,27 1,57 1,91 2,26 2,59 2,90 3,29 3,29 3,29 4,30 4,96 5,98 7,22 8,78 115,7 21,6 33,2 54,4 94,3	1,3 1,6 1,94 2,29 2,62 2,93 3,33 4,36 5,04 6,10 7,35 9,06 12,2 22,5 35,0 16,2 22,5 35,0 15,8	1,33 1,64 1,98 2,33 2,65 2,97 3,85 4,22 7,49 9,34 12,5 16,7 23,4 36,8 50,6 165	1,36 3,67 2,01 2,36 2,08 3,01 3,42 3,91 4,48 5,24 6,34 7,63 9,62 12,9 17,2 24,3 38,6 63,6 109,8 172	1,38 1,71 2,05 2,4 2,71 3,46 3,96 4,55 5,33 6,46 7,77 9,90 13,3 17,7 25,2 40,4 66,7 115 180	1,41 1,74 2,08 2,43 2,74 3,50 4,61 5,63 6,58 7,91 10,2 13,6 18,3 26,4 42,6 71,2 120 188	1,44 1,77 2,12 2,47 2,77 3,12 3,55 4,66 4,67 6,70 8,05 10,5 14,0 18,9 27,6 44,8 75,7 126 196	1,47 1,8 2,16 2,50 2,80 3,16 3,60 4,11 4,73 5,84 6,83 8,20 10,8 14,4 19,5 28,9 47,0 80,2 132 205	1.58 2.6 2.6 3.6 4,1 5.6 8.3 11,1 14.8 20.1 30.2 84,7 138 214

Кривая намычичивания для зубцов аснихронных двигателей

Сталь 2211 и 2312

	O	D, OL	0.02	0.03	0,04	០,កត	0.03	0,07	0.06	0,09			
B, T		н, А/сы											
0,56 0,67 0,00 0,00 0,00 1,12 3,44 5,67 8,90 1,23 1,14 1,14 1,14 1,23 2,23	1,4 1,74 2,04 2,92 3,42 4,03 4,88 5,93 7,24 8,97 11,2 14,5 19,0 27,0 41,6 67,5 106 159 231	1,43 1,77 2,09 2,97 3,47 4,97 6,92 7,38 9,17 11,5 14,9 19,4 28,0 43,5 71,7 110 165 243	1,46 1,80 2,53 3,02 3,53 4,17 5,09 6,13 7,55 9,36 11,7 15,3 20,0 29,2 46,0 74,0 116 173 256	1,49 1,84 2,16 2,57 3,60 4,25 5,17 6,26 7,70 9,55 12,1 15,6 20,7 30,5 48,0 77,9 111 178 268	1,52 1,86 2,82 3,11 3,66 4,33 5,27 6,38 7,90 9,77 12,4 16,1 21,4 32,2 50,3 81,5 126 185 281	1,55 1,90 2,44 2,67 3,72 4,40 5,37 6,04 10,04 12,7 16,5 22,3 33,3 85,2 130 191 295	1,58 1,92 2,72 3,79 4,50 5,47 6,63 8,20 10,2 13,1 16,9 23,0 34,9 13,0 13,1 196 309	1,61 1,96 2,33 2,77 3,26 3,84 4,60 5,59 6,77 8,40 10,4 13,3 17,5 23,8 36,1 57,9 94,0 141 203 324	1,64 1,98 2,37 2,82 3,31 3,90 4,70 5,70 6,95 8,57 10,6 13,7 17,9 25,0 37,1 61,3 97,5 147 211 339	1.71 2,02 2,41 2,87 3,37 3,96 4,77 5, 82 7,10 8,79 10.9 14,1 18,4 40,0 64,2 102 154 220 364			

Призожение 20

Кришая намагинчивания для вубцов асинтропных двигателей ј

Сталь 2411

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0.05	0,06	0,07	0,08	0,09			
в, Т		Н, Л/см											
0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3	0,72 0,83 0,93 1,05 1,22 1,42 1,68 2,04 2,54 3,23 4,26 6,22 9,32 16,3 31,9 57,0 92,0 142 226 376	0,73 0,84 0,94 1,06 1,24 1,44 1,71 2,07 2,59 3,33 4,32 6,44 9,76 17,4 34,1 59,0 97,0 150 237 399	0,74 0,85 0,95 1,08 1,26 1,47 1,75 2,12 2,55 3,41 4,61 6,73 10,2 18,7 35,9 63,0 100 158 246 422	0,75 0,86 0,96 1,10 1,28 1,49 1,77 2,16 2,72 3,51 4,80 7,00 10,7 20,2 38,3 68,0 105 165 261 446	0,77 0,87 0,97 1,11 1,30 1,51 1,80 2,22 2,77 3,61 4,97 7,28 11,3 21,3 41,0 69,0 109 172 269 470	0,78 0,88 0,98 1,32 1,55 1,84 2,27 2,84 3,72 5,18 7,56 11,8 23,0 44,0 72,0 114 179 287 495	0,79 0,89 0,99 1,15 1,34 1,66 1,88 2,32 2,91 3,88 5,37 7,95 12,6 24,5 46,0 77,0 120 187 300 520	0.80 0.90 1.01 1.17 1.36 1.60 1.91 2.37 2.98 3.54 8.28 13.5 26.3 48.0 81.0 127 198 314 546	0,81 0,91 1,02 1,18 1,38 1,63 1,96 2,42 3,07 4,04 5,73 8,59 14,4 28,3 51,0 83,0 131 206 332 572	0,82 0,92 1,04 1,20 1,40 1,65 2,00 2,47 3,16 4,21 5,96 8,90 15,2 30,4 54,0 187 216 354 598			

Кривая намагивчивания для спинки всинхропных двигателей

					C.	таль 201	3				
	0. 40	0	10,9	11,02	0,03	0.04	0,08	0,06	0.07	0.09	0.09
	8, J					я,	А/см				
	0.4		0.50	. 0 54		0.50	0.50		0.00	1	1 0 00
	0.4	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62
	0,5	0,64	0,65	0,66	0,67	0,69	0.71	0,72	0,74	0,76	0,78
	0,6	0,80	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97
- 1	0,7	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,11	1,13	1,15	1,18	1,21
(n,8	1,24	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,40	1,43	1,46	1,49
(0,9	1,52	1,55	1,58	1,61	1,64	1,68	1,71	1,74	1.77	1,86
	1,0	1,85	1,88	1,91	-1,95	1,99	2,03	2.06	2,09	2,13	2,17
	1,1	2,21	2,26	2,29	2,33	2,37	2,41	2,45	2,49	2,53	2,57
	1,2	2,62	2,67	2,72	2,77	2,83	2,89	2,96	3,01	3,07	3,13
!	1,3	3,20.	3,27	3,31	3,41	3,49	3,57	3,65	3,73	3,82	3,91
	1.4	4,00	4,10	4,20	4,38	4,40	4.50	4 G4	4.78	4.92	5,06
1	1,5	5,20	5,42	5,64	5,86	6,08	6,30	6,54	6,78	7,02	7,26
1	1,6	7,50	7,88	8,26	8,64	9,02	9,40	9,82	10,2	10,7	11,1
1	1.7	11,5	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0
	1,8	20.0	21.6	23,2	24,9	26,5	28,1	29,G	31,1	32,7	34,2
1	1,9	35,7	38,0	40,3	42,6	44,9	47,2	49,3	51.4	53.5	ວົລີ, ທີ
	2.0	57.7	60.0	63.0	66 n	20.71	74.0	70.0	84.0	00.0	97 D

. Приложение 22 Криван намагиячивания для спинки эсинхронных двигателей

				Сталь	2211 II	2312				
# T	0	0.01	0.02	0.03	b,iii) 5 05	0,03	0.07	0,08	0.09
л г					Н.	Ајся				
0,4	(1,89	0,90	0.93	0.94	0,00	0,98	1,00	1,02	I UI	1,06
0,5	1.08	1,10	1,13	l,lă	1,18	1,20	1.22	1,24	1,26	1,28
1),6	1,31	1,34	1,36	1,39	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56
0.7	1.59	1,62	1,06	1,69	1.72	1,76	1,80	1,83	1,86	1,90
0,8	1,94	1,98	2,01	2,04	2,08	2,12	2.16	2,20	2,23	2,27
0,9	2,31	2,35	2,39	2,43	2,48	■,52	2,55	2,60	2,65	2,69
1,0	2,74	2,79	2,84	2,89	2,95	■ 00	3,05	3,11	3,18	3,23
1,1	3,32	3,38	3,44	3,51	3,57	3.6.	3,74	3,82	3,90	3,98
1.2	4,10	1,18	4,26	4,35	4,44	4,55	4,66	4,75	4,87	4,98
1.3	5,09	5,21	5,33	5,46	5,58	5,72	5,86	6,00	6,18	6,35
1,4	6,56	6,75	6,95	7,15	7,40	7,63	7,89	8,15	8.43	8,70
1,5	9,05	9,34	9,65	10,0	10,4	10,9	11,3	11,9	12,4	12,9
1,6	13,7	14,4	15,2	15,9	16,6	17,2	18,2	19,1	20,1	21,1
1,7	21,8	23,1	24,1	25,5	26,1	27,2	28,4	29,8	31,3	32,9
1,8	34,6	36,3	38,0	39,7	41,1	43,1	44,9	46,7	48,5	50,1
1,9	52,2	56,0	GO,0	64,0	69,0	74,0	79,0	85.0	91,0	97,0
2,0	104	111	118	125	133	141	149	158	167	176

Сталь 2411

	0	0,01	0,02	0,01	10.0	0,05	0.06	0.07	0,00	0,09
<i>B</i> , T				· ·	н. А	L/GM				
0,4	0,48	0,48	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	0,58	0,53	0,54
0,5	0,55	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62
0,6	0,63	0,64	0,55	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0.70	0,71
0,7	0.72	0,72	0,73	0.71	17,75	0,76	0,76	0,77	(1,78	0.79
0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	(1,85	0,87	0,88	0,90	0,92	0,94
0,9	บ,95	0.98	1,00	1,12	1,04	1,05	1,07	1,09	1,12	1,14
1,0	1,16	1,18	1,21	1,24	1,26	1,29	1,32	1,36	1,39	1,43
1,1	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,67	1,72	1,76	1,32	1,89
1,2	1,92	1,98	2,04	2,10	2,16	2,22	2,30	2,38	2,46	2,60
1.3	2,72	2,88	3,00	3,16	3,30	3,40	3,58	3,70	3,86	3,99
1,4	4,10	4,40	4,60	4,90	5,30	5,70	6,10	6,60	7,10	7,70
1,5	8,20	8,90	9,60	10,3	11,0	11,7	12,3	13,1	14,0	14,8
1,6	15,6	16,4	17,3	18,2	19,2	20,0	21,0	22,6	24.4	26,0
1.7	28,0	29,6	31,0	32,6	34,0	35,8	37,4	39,0	41,0	43,0
1,8	45,0	47.0	60,0	53.0	55,0	5 ჟ,0	61,0	G1,0	68,0	72,0
1,9	76,0	80,0	86,0	91,0	97,0	103	111	119	131	142
2,0	160	180	200	220	238	255	276	296	315	338
	1			1		1			I	

Приложение 24




Рис. 11-24 Кривые намигничивания для зубнов асинхронных двигателей. Сталь 2013.




Рис. П 25. Кривые намыгничивания для зубцов асинхропных двигателей. Сталь 2211, 2312 и 2411.






Рис. П-28. Кривые намагничивания для эубцов двигателей постоянного тока Сталь 2013.




Рис П-27 Кривые намагинчивания для зубцов двигателей постоянного тока. Сталь 2211, 2312 и 2411.

11 радожение 28
Крывая намагничивания для полюсов двигателей постоянного тока
Старь 3411

				CI	ann out	•				<u></u>
	0 [0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	n,ns	0,07	0.08	0,01
<i>B</i> , T					н.	А/ем				
1.0	1,7	1.7	1,8	1,85	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
1.1	2,2	2,2	2,3	2,35	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7
1,2	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
1,3	3,7	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4.7	4,8
1,4	5,6	5.2	5,4	5,6	·5,8	6,0	6,2	6,4	6.0	6,8
1,5	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7
1,6	ιυ	-11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,7	20	21	22	23	24	25	28	31	34	37
1,8	40	43	46	50	54	59	65	71	78	85
1,9	98	100	112	130	155	190	225	260	300	350
2,0	400	450	500	550	600	-	-		_	_
					1					

Кривая намагничненния для массивных стальных станин двиз'ателей постоянного тока

B, T	0	0,01	0,02	0.03	0,44	0,05	0,06	0.07	80,0	0,00
n, 1					Н,	A/cm				
0,0	0	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	U,72
1,0	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12	1,20	1,28	1,36	1,44	1,52
0,2	1,60	1,68	1,76	1,84	1,92	2,00	2,08	2,16	2,24	2,32
0.3	2,40	2,48	2,56	2,64	2,72	2,80	2,88	2,96	3,04	3,12
0,4	3,20	3,28	3,36	3,44	3,52	3.60	3,68	3,76	3,84	3,92
0,5	4,00	4,08	4,17	4,26	4,34	4,43	4,52	4,61	4,70	4,79
0,6	4,88	4.97	5,06	5,16	5,25	5,35	5,44	5,54	5,64	5,74
0.7	5,64	5,93	6,03	6,13	6,23	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72
0,8	6,82	6,93	7,03	7,24	7,34	7,45	7,55	7,66	7,76	7,87
0,9	7,98	3,10	8,23	8,35	8,48	8,50	8,73	8,85	8,93	9,11
1,0	9,24	9,38	9,53	9,69	9,86	10,0	10,2	10,4	10,6	10,7
1,1	10,9	11,11	11,3	11,5	11,7	9,11	12,1	12,3	12,5	12,7
1,2	12,9	18,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14.9	16,2	15,5
1,3	16,9	16,3	16,7	17,2	17,6	18, L	18,6	19,2	19,7	20,3
1,4	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,3	26,2	27,1	26,0
1.5	28,9	29,9	31,0	32,1	33,2	34,3	35,6	37,0	38,3	39,6
1,6	41,0	42,5	44,0	45,6	47,0	48,5	50,0	51,5	53.0	ភូភិ 🐧
1,7	85,0	88,0	91,0	94,0	97,0	100	106	· 1 10	116	122

Приложение 30 Циаметр и площади поперечного сечения круглых медных эмилированных проводов марок ПЭТВ и ПЭТ-155

Номинальный дваметр неизо- лированного провода, жж	Среднее аначе- ин динистра изолированного примада, мм	Провода, мм² Площидь полеречного провода, мм²	Номинильный джиегр невас- лировиниого провода, мм	Среднее значе- ние динмстри изо вированного проводи, мы	Площадь поперечил провода, выст
0,06	0,08	D,00283	0,15*	. 0,18	0.01767
0,07	0,09	0,00385	0.16	0,19	0.0201
0,08	0,10	0,00503	0.17*	0,20	0.0227
0,09	0,11	0,00636	0.18	0.21	0,0255
0,10	0,122	0,00785	0,19*	0,22*	0,0284
0,11*	0,132	0,00950	0,20	0,23	0,0314
0,112	0,134	0,00985	0,21*	0,24	0,0346
0,12	0,142	0,01131	0,221	0,259	0,0394
0,13*	0,152	0,01327	, U'53*	0,265	0.0415
0,14	0,162	0,01539	7,25	0,285	0.0491

Номинальный дваметр неизо лириванного проводи, им	Среднее завчетнае дламетра пролигованного привода, мм	Плошадь поперечного сечения причида, эне	Нимпальнай диажетр испло- анраванного провода, мм	Среднее лизче- чие дизметра неолированного провода, им	Площадь пъте речесто сезения вензоянравлината провода. ЖМ ^а
0,27*	0,305	0,0573	0,96	1,025	0,724
0,28	0,315	(1,0616	1,00	1,08	0,785
0,29%	0,325	0,0661	1,04*	1,12	0,849
0,31	0,345	0,0755	1,06	1,14	0,883
0,33*	0,365	0,0855	1,08*	1,16	0,916
0,35	0,39	0,0962	1,12	1,20	ບ, 985
0.38*	0,42	0,1134	1,16*	1,24	1,057
0,40	0,44	0,1257	1,18	1,26	-1,094
0,41	0,46	0,1320	1,20"	1,28	1,131
0,44"	0.48	0,1521	1,25	1,33	1,227
D,45	0,49	0.1590	1.30*	1,385	1,327
U,47*	0,51	0,1735	1,32	1,405	1,368
0,49*	0,53	0.1886	1,35*	1,435	1,431
0.50	0,545	0,1963	1,40	1,485	1,539
0,51*	0,565	- 0.204	1,45*	1,536	1,651
0,534	0,585	0,221	1,50	1,585	1,767
0,55*	0,605	0,238	1,56*	1,645	1,911
0,56	0,616	0,246	1,60	1,685	2,011
0,57*	0,625	0,255	1,62*	1,705	2,06
0,59 [±]	0,645	0,273	1,68*	1,765	2,22
0,62*	0,675	0,302	1,70	1,785	2,27
0,63	0,69	0.312	1,74*	1,825	2,38
0,64*	0,70	0,322	1,80	1,895	2,51
0,67	0,73	0,353	1,81*	1,905	2,57
0,07° (),69°	0,75	0,374	1.88*	1,975	2,78
U,71	0,77	0,396	1,90	1,995	2,83
0.71	0,78	0,407	1,95+	2,045	2,99
0,74*	0,805	0,430	2,00	2,095	3,14
0,74	0,815	0,442	2,02*	2,115	3,20
0.77*	0,835	0,466	2,10*	2,20	3,46
	0,865	0,503	2,12	2,22	3,53
0.80	0.005	0,541	2,24	2,34	⁰ 3,94
0,83° 0,35	0,915	0.567	2,26*	2,36	4,01
0,86*	0,925	0,581	2,36	2,46	4,36
	0,965	0,636	2,44	2,54	4,68
0.90	. 0,995	0,679	2,50	2,60	4,91
0,93° 0,95	1,015	0,700			

Приметам на провода, резмеры которых отмечены звездочками, индускаются до 1 яплетри 1979 г. Указывае просода в мовых разрибликах не доличны применться.

2. Среднее значение деметра взолитиванного прогоди вычислено с учетом реслетной средней двухсторовный толицины эмиленей взоляции, принямаемой кик серугление среднее арифметаческие из минимальной, в мик семяльной толицины эмиленей взоляции.

Размеры и влощали поперечиого сечения проволоки прямоугольной, левт и шин медных

1	2,12	Ι.	,	ı	1.1	1.1	1.1	92	3 1 E	121.66	1 ^평	191	12,59	18	18	. 1	8,79	126	5	1 ²⁰ 1	1	18.14 14.
	2,90		_	1		1 1	218	1			0.537	_		¥.8.		76,8		1 .	-	T	83,24	-
	80		-					12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15			9.137					16		_	- -	- -		_ _
	_			,		(1)	<u>-</u> 1	หร				10,23	=	1 ==	1 200	-	P. 7	18.6	-	20 06 1		33,38
	₩,			1	11	4,138	4.677 5,033	60 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7,287	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	900	5 8	5.43	27.	3	F12	2.5	1x 73	19.8	20,63	22, 14
	1,70		. 1	1	1.1	(E)	1,397	4,902	6 137	7,285	8,137	8 [,] जि.	10,35	11.71	1 %	1	14.94	13	ı	18.58	. 1	20°
	1,60		1	E	77 55 17 55 17 55	3,785	4,285	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0,00 0,785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	ស្ដាញ់ ម ស៊ីតី ស៊ី ស៊ីសា ស	9 85.5	84,510 11,15	11,79	13,39	61 1	E 22	16 75 1	17.71	18,73	E0,79
8	1.50		1	1	3, 14	ا چي ا	85 I	4,510	7, I Ju	. Sg. 1	1,883.	1 20	9,235	13	- E	ı	13,29	12.3	· -	-		1
- apoutor:	1,40	£PK	2 535	2,73	3,085	20 00 20 00	60 6	24.13 75.47	5.035	5,735 5,035	25.5 25.5	200	8,636	9,165		69,11	12,39	82	-		╄	1
ensured o	1.33	JOSEE, M.	3,425	 	3,742	3,085	3,481		5,055			7,177	-	9,13		 	11,67	12,99	1		L	
8 2	_	r.poex	_	Ŀ											P==4	_	=		-	_	_	
SOL: MO!	1,25	CERCIBI	2,2%5	2,475	2,535	3,010	3,285	3.72	4,785	25.00 25.00	6.03	4 0 4 7 2 8 8 2 8 8	7,680	80 (36) (36)	9,160	19,41	ੈਂ= ਵ	28 28 28	<u> </u>	ı	1	1
n cascing	1,19	Расчетное сечение проволоки, мыт	2,145	ı	2,429	2,736	9,089		4,505 4,505	5.7gs	8,28	(SE	7,219	8,163	1 6	1	10,40	11	ı	1	ı	I
MA LE SHOTCLE DEBLEMAN DE SON CONTROL STATEMENT OF STATEM	1,12	-	2,025	2,100	2,294	2,583	3,145	20,00	200 4 200 5 200 5	4. 4.1 5.00.1 1.1.1.1		000	8,84	8 F	8,185 6,745	9,305	0,865	ı	1	ı	ı	ı
1 Joseph			\dashv	-			-			15			_	_		 						—
	1,06		1,905	-	2,50	2,435	2,753	3,12 	1 4	। हुर्	5,065	5,72	6,463	7,311	8,3C	<u> </u>	 	П	- 1	1	 	I
	1,00		1,735	1,936	0,01 20,01	2,285	25.55 25.75	2,938 3,138 3,038	60 m	S 25 6	55.5	28.55	0,055	(a) (a) (b) (b) (b) (c)	7.285		1	1.1	1	1	1	ı
	0,98		1,706	ı	1,932	1317	34.6	2,78	3,800	190.4	4,556	F. 136	6,791	. 135.	11	<u>" </u> 	1	11	ı	1	1	1
	0.00		1,635	1,734	1,942	2,37C 2,216	2 3246 2 524	8. 2. 5. E. 2. 5.	10 m	20.00 20.00	938	4.2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	5,493	200 200 200 200 200	11	ı	1	11	1	1	1	
	0,85		1,543	ı	1,749	0.6,1	2,235	25.53	3,245	3,670	4,095	1,00	000	1.1	11	1	1	11	l	1	1	1
	0.90		1,463	. 559 E	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	1,853	2,103	0,0,0 8,0,0 6,0,0	12,20 28,80	20.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	335	, 4, 4, 0	4,930	. <u>. </u>	1	ı	-	LL	ı	ŀ	1	1
House a numb	od parado	рове b, мм	2,30	2,14	9,0, 2,%	ខ្លួន	8.8 8.8	ညည္က <i>ု</i>	553 353	등 등 등 등	- 	888	06,30	0.7.	8,00	8,50	g0°5	တို့ ကိုင	6,01	11,2	8, 1	<u></u>


HOMERS AN INC.							Rewrite and passed injury community respects as we	iğ paskey	BECTORNOL	UNION CHIEGO	ed crepen	MH "7 D					
Jour no Soul-	25.24	3.36	2,30	2,65	2.80	3,00	-2,15	3,35	3,53	3,75	4,03	સ, ે	D3,4	1.75	7,00	5,33	2,60
A. MM					T 6			Pacterno	e cevelie	Pacethole octoare I polibnoss, soci	1, 30G						
977				-													
2 2	1 1		ı	I	ı	I	J	I	ı	ı	I	ı	I	l	ļ	ı	I
25.55	1			1	ı	I	ı	l	ı	1	ı	ι	1	l	1	ı	ı
18	1				l	ı	ı	ı	ı	1	ı	l	ı	1	l	ı	1
2.50	1	١		1	!	l	ı	I	1	1	1	1	1	ı	I	I	1
2,65	1	1				I	1	l	1	1	1	ı	1	ı	l	I	I
8	ı	١	ı			ı	1	ı	l	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	1
3,00	1	1	I			ı	1	l	1	ı	!	ļ	ı	ı	I	I	1
								ı	l]	I	ı	1	ı	ı	1	1
e e	200	Į4	I	1	ı	I	1	I	1	ı	ı	ı	1	1	1	1	1
60.5	7.14	1	ı	-Tet	ı	ı	1	I	1	1	ı	ı	1	1	ı	ı	1
3,35	7.550		193	_													
3	2	1	8		-	I	1	ı	ı	l	ı	1	ı	ı	ı	1	1
						I	ı	l	1	l	ı	ļ	l	ı	I	1	I
8	F 597	89,8	9,451	14.1 1	10.83	ı	<u>.</u>	1	l	ı	b	ı	١	1	I	1	1
4,20	iol .;	ľ	10,03	ı	13.35	1	1	1		ı	1	ı	ı	I	ı	l	ı
4 50	0 717	10 PR	10.00	8	20.00												
i C	10.28	1	63	2	36	7	2:	1	1	ı	1	ı	I	l	ı	1	ا _
					2 2	I	4	1		ı	l	ı	ı	١	I	l	ı
5,00	38 .0	되 =:	:S:	12,3	13,45	14.45	15.90	1	18.6	١	ı	١	١	١	I	i	١
5,30	3,	I	12.70	l	89	. 1	(3, 15	1	9	1	1	ı	1	ı	I	1	1
2,60	12,13	12,71	13 45	된 고	15 13	16.25	60'21	18.21	19.13	20.14	1.1.54	1	1	1	ı	1	1
00°3	13,03	I	14 45	I	18,35	Į	18.35		30.76	-	23 14	1	١	1	l	1	١
8 8	13,73	£,33	08.1	36.35	17 (5)	18.35	13.30	20.53	91 59	20 00	0.8 33	8 30	07 AO	ı	ı	١	١
6,70	14,65	I	16.30		10 01		2 2	200	3 8	71.607		3					
7.10	15, 51	2	17 55	0.7	20'01	1 1	20102	ĺ	12.13	ı	5 1	l ¦			ı	1	ı
	100	10,00	2 5	10.27	12.5	20.13	28/ 28	73 24	54,63	25,25	27.55	20,32	8,96 8,96	32.87	15°, 15°, 15°, 15°, 15°, 15°, 15°, 15°,	!	ŀ
3 !	# C	L	हेत १	!	30.45	!	133° DE		53,03	1	50,14	ı	SR SF	1		ı	ì
9,00	92.71	18.33	14.45	20,75	21,85	13. 15.	86. 25.	经	27,85	20.5	21,14	33,14	28,14	37,14	39,24	71.14	43,94
8,58 B. 58	89'61	ı	1,511,70	[23,25	2	28.27		29 63		33 [4		1 1 1 1 E	1	41.64	- 1	47.74
9,03	19,80	20,69	21.95	22.30	24.65	. US 47	8 %	90 8	31 40	8	SE 14	\$	90 54	46.80	44 14	46. Rd	12 61
2	1 26 32	ı	25.26			,	2 2	1	M 61 60 1	Ш	0.4.4.0		2		70.0		
0,01	23.04	23 63	PR. 45	5	27.45	29 45		30 usi	33	120	18	41.64	46.14	1 2 2	- B	50.14	118
8,0	8	1	L X	ı	50		FO 000		0		4. 0.4	2	46.04		71 02		63
2 1	7	25,88	27.45	90 [3	91 81	31.05	1 2	25 100	0015	1 3			2 24				200
	e e	1	ķ		0, 02	3		n os		L1.15	5	-	6,0	Marin .	± :	2 (%)	2 :
2.0	3.5	20 00	38		81	!	20,08	Sprill.	75° =	ı	×	1	72.24	ı	et	1	65 22

	-											,	
Howans ne-					Не чиналья	tical passies n	Нечинальный размер проволеня по меньтой сторове и, ин	ме, влоей сто	рове л, жи				
проположения по большей	3,28	65 65	3,53	3,56	3,75	3,80	4,00	4,10	4 25	4.40	4,33	4,73	4,75
CTUDONE D.						Растетное	Pacternoe ceuesie nposoanns, xxe	SOJANKIR, NOC					
10,8	,1	ı	_	ı	I		1	,					
11,2	1	35, 97	ı	36,21	41,14	1	26.52	ı	E. 8	1	£.6	ı	₹
B	1	1	ı	ı	1		1	1	1	1	1	ı	· 1
91,8	ı	` , 	1	40,14	ı	ı	48,34	ı	!	ı	52,23	ı	ı
12.5	ı	क्ष'∓	ı	13.83	46,32	1	49,14	1	£2,23	ı	8	ı	58,52
13.2	ı	ı	ı	(6,3)	1	1	16,15	٠,	:	ı	56,54	ı	ı
13,5		1	ı	1	1	1	Į	ı	ı	ı	1	1	1
14.0	ı	46,35	1	49,15	51,35	1	55, Lt	ı	8,8	, ,	\$3°E4	ı	. 65 64
34,5	, I	1	. 1	·	ı	I	I,	ı	ı	1	ı	ı	1
15,0	1	1	1	32,70	ı	í	± 65	ı	t	ı	86	1	1
9'91	1	1	ı	1	1	I	ı	ı	ı	ا	ı	1	ı
16,0	1	50.53	ı	56,25	55,14	1	13,50	1	67,14	ı	71.14	ı	<u>=</u> 10°
16.8	84,02	ı	58,82	l	ı	63,36	1	68,02	,	73,06	1	78,10	1
18.0	58,53	ı	63,06	ı	1	हर [.] 29	1	10° 50°	1	78,34	ı	83,74	ı
3.0	83,48	ı	68,35	1	ı	78,00	ı	60,87	1	£,43	ı	90,73	ı
20.0	ı	1	ŧ	ı	Į.	ı	79,52	1	ı	ı	1	1	ļ
0,8	71.08	ŀ	77,18	1	1	83,12	ı	¥,28	1	95.94	ı	102,54	ı
3,0	£1,53	ı	12.33	l	ı	94,52	89.72	99,101	ı	£1.601	ı	165,40	ı
66 85 85	ı	1	92,36	ı	1	96,46	ı	106,97	ı	114,88	!	122,75	1
28,0	1	ı'	ı	1	l	100,32	181,94	113,94	١	122,34	1	130,74	1
30.0	ı	l	ı	ı	ı	112,52	23,611	12.14	ı	. [31, [4	ı	140,14	1
32.0	·	ı	I ,	ı	ı	ι	ţ	120,34	ı	36.681	1	145,55	ı
155,0 10,000	ì	_ 	1	1	1	1	_ -	1	:	153,14	_ !	160,54	1

HOWING AN BAR	٠	•			Номинальни	cur dancemi yn	Howeverlanding passerp apparation memorial cropone o, sor	ather eff chops	Ne 0. sor				
monorage more entres	5,30	6.10	5 33	5,50	5,80	5,00	6,50	7,00	% %	0.0	D,01	0,11	12,5
A MA	`					Partechoos	Рагчедное сетевте проволика, чи	TOKK WAS					
10,3	1	1	ı		-	1			î	38.38	-	-	ı
11,2	F1.78	ı	58,50	1	96,18	ı	1	1	1	1	ı	ı	1
9,11	1	ı	I	ı	ı	I	1	ı	1	103,54	ı	1	1
£,3	£8,14	ı	I	ı	65,22	ì	1	1	ı	1	ı	1	ı
E.	61,64	ı	61,30	ı	66,14	ı	1	1	\$1,02	F	124,14	80,81	155,41
13,2	6,14	ı	1	1	73,00	1	l	ı	ı	ı	1	ı	1
13,5	1	1	1	ı	1	1	ı	93°C	107,14	18,35	ı	ı	1
0,4	#1'59	, 1	13,34	ı	7.2	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	I
15,4	ı	1	1	ı	l	1	• 90,53	100,54	115,14	129,34	1	ı	1
15,0	7.E	1	ı	ı	83,14	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	l
9 52	1	ı	ı	ı	ı	1	18.05	108,74	133,94	139,64	164,14	ı	I
, 0'91	\$.	ı	83.94	1	.88,74	95, [4	1	1	127,14	ı	ı	ı	(
16,6	ı	84,62	1	91,64	l	36	*5''96	116,74	133,54	ı	ı	ı	1
0.81	ı	30'06	ι	98,14	1	107,14	115,14	120,14	113,[4	ı	ı	ı	1
ਹ ਂ6 8	ı	0,8	1	108,39	1	116,14	125,69	135,64	175,11	·ı	ı	I,	Į
33,0	99,14	ı	ι	1	I	119,14	ı	1	159,14	ı	, 1	1	1
22.0	ı	16, 111	1	123,14	1	131,14	1:2,14	153,14	ı	t	ı	ı	1
25.0	124,14	125,64	ı	136.64	ι	148,14	161,88	174,14	ı	1	1	ı	I
10	1	133,37	·	143,73	ı	म ंहा	(0,071	183,24	1	1	ì	ı	1
28,0	ı	141.94	l	153,44	ı	107,14	\$1,181	195,74	١,	ı	ı	ı	1
4.0%	E149,14	172, 14	ı	164,14	l	ı	1	1	ı	ı	ı	1	1
82,0	t	कि इस	ı	175,14	1	ı	D		ı	ı	, 1	ţ	
35,0	1	1	ı	1	ı	ı	Į.	1	1	1	ı	Ī	ı
		_	_	_									

Прымечалить. Проволока с размераму, рассплюжеными в вредених сворку и свазу жарасй ланая (жы), может каромовляться в виде обыточного пры водение и проитименты с на ревустайся выстановать в проитименты с праводение и праводение выстановать в пределах, отрановать свергой ильней (—) — угрок ПСДК с взоли ней на бестием праводение и праводение пробрамение проводение и праводение и продежа праводение и правод

Толщина изоляции обмоточных проводов марок ИСД, ИСДК и ПСДКТ



в) Номинальная толщина изоляции (d'-d), мм, проводов круглого поперечного сечения

	Марка	БТОВОДП		Марка	повод
Псициальный динунти провода	подкт	псд в псдк	Ношваный диажегр прогоди	подкт	ПС, і п ПСДК
От 0,31 до 0,49 От 0,51 до 0,69 От 0,72 до 0,96 От 1,00 до 1,56	0.14 0,16 0.16 0,18	0,23 0,25 0,25 0,25 0,27	От 1,62 до 1,74 От 1,81 до 2,10 От 2,26 до 5,2	0,22 0,22 —	0,27 0,27 0,33

б) Номинальняя толщина изолящия, мм, проводов прямоугольного поперечного сечения

Марка		иальные р Оди из миз стороже с	uraney	TH.	asstration	te paswejs	с проводи	по больш	cit стороне	ь
руст	от 0,90 до 2,00	от 2,10 до 3,80	от 4,0 да 5, 0	от 2,10 до 2,50	от 2,63 до 3,85	or 3,53 go 4,50	от 4,70 ло э,60	от 5,90 до 7,10	от 7.40 до 8,00	от 8,50 до 12,50
		Н — в					A a			
ПСЛКТ	0,22	0,22	_	0,26	0,28	0,28	0,30	p.30	0,32	0,32
ПСД я ПСДК	0,27	0,33	0.4	0,32	0.36	0,39	0,42	0,44	0,4 6	U, 48

Приложение 33 Наиболее употребительные размеры и илощали прямоугольного поперечного сечения прессованных шин из алюминия марки АДО (ГОСТ 15176-70)

Поэппальный результация по меньшей стороно и, мы	Пинипеления разкер цевы по большей стороне в, жи	11 лощидъ полереч- ного сечении, мк ³	Номпильний развите по меньшей сторине и, мя	Номплиный размер пины ин большей стороне b, мм	Плогиял попереч- ного сетемал,
4	- 30 40 50 60	120) 160 200	5	50 60	250 300
5 5	30 . 40	240 150 200	6 6	30 40 50 60	180 240 300 360

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

- А₁ ливейная нагрузка обмотки статора и компенсационной обмотки, А/сы
- A₂ липейная нагрузка обмотки ротора и якоря, А/ см
- а число нар параллельных ветвей обмотки якоря
- а число параллельных петвей об мотки статора и компенсационпой обмотки
- ад число параллельных ветвей обмотки добавочных полюсов
- ас число параллельных ветвей последовательной обмотки главных полюсов
- B_z магнитная яидукция в сердичикке добавочного полюса, Т
- Вы могнитиая видукция в зубцах статора и наконечника главно го полюса. Т
- B_{x2} магинтиая пидукция в эубцах ротора и якоря, Т
- $B_{\rm B}$ магнитная индукция в серденнике главного полюса, Т
- Вст магнитная индукция в слинке статора и в станине, Т
- B_{c2} магнитная видукция в спинке ротора и якоря, Т
 - $B_{\rm A}$ магнитная индукция в воздушном зазоре (максимальное эпачение), Т
- B_{top} магнитная индукция в воздушном зазоре (средпес значение), Т
- Ван магнитная индукция в воздушпом зазоре под добавочным полюсом, Т
 - $b \leftarrow$ размер прямоугольного провода без изолящий по ширине паза или катушки возбуждения, мм
- b' размер прямоугольного провода с изоляцией по ширине лаза или катушки возбуждения, мм
- b_3 ширина сердечника добавочного полюса, мм
- $b_{\mathrm{X}1}$ размер дуги компенсационной обмотки по шприпе, мы
 - b_0 зазор между изолированным сердечником полюса и катуш кой, мм
- $b_{0,R}$ ширипа эоны коммутации, мм
 - $b_{\rm nl}$ инглина зубиа в статоре и д на конечнике главного полюса, мм

- b_{22} ширина зубца в роторе и в якоре, мм
- b_{-} толшина изоляции по ширине, мм
- $b_{\rm R}$ ширина катушки возбуждения,
- вы ширина катушки в лобовой час ти обмотки статора и компенсапионеой обмотки, мм
- в побовой час-в побовой части обмотки фазного ротора и якоря, ыв
- би д ширина наконечника добавочного полюса, мм
- $b_{m,n}$ ширина полюской дуги, мм
- $b'_{\pi \pi}$ расчетиня ширина полюсной ду-IM, MM
 - b_n ширина сердечника главного полюса, мм
 - but ширина прямоугольного паза в штамие статора и наконечни ка главного полюса, мм
- bus ширина прямоугольного в интампе ротора и якоря, мм
- $b_{p,c}$ ширина рудонной стали, мы b₀ — припуск по тирине паза
- сборку сердечника, мм beн — припуск по ширяне паза при налични скоса пазов, мм
- Фер средняя ширина секции обмотки статора, ротора и якоря, мм
- $b_{n\tau}$ ширина стержия обмотки ротора и компенсационной обмот-KH, MM
- b ширина шлица наза, ым
- **д** ширина щетки, мы
- b'_{m} расчетная ширина шетки, мм C стоимость материала, руб
- Сда стопмость двигателя, руб.
- Спр стопмость производства, руб.
- с число влементарных проводинков в эффективном, проводнике
- $D_{\text{вин}1}$ внутренний диаметр лопаток центробежного вентилятора, мы
- $D_{\text{вол?}}$ наружный диаметр лопаток центробежного вентилятора, ым
 - $D_{\rm ff}$ наружный диаметр коллектора, мм
- $D_{\text{в.н.с.}}$ средний диаметр короткозамыкающего кольна ротора, мм
 - D_{и1} паружный диаметр сердечника статора и станины, мм
 - D_{a2} наружный диамстр сердечника ротора и якоря, мм

 D_1 — внутренний диаметр сердечища статора и станины, ым

 D_2 — внутренний диаметр сердечинка

ротор» и якоря, мы

— диаметр голого провода, мы d' — диаметр провода с изоляпией,

 d_{m2} — дивмитр вксивльного вентиляционного канала ротора и якоря, им

 E_0 — э. д. с. колостого хода, В

 $E_1 - 3$. д. с. обмотки фазы статора, В E_2 — э. д. с. обмотки фазы ротора и обмотки якоря, В

ен — коммутирующая э. д. с. в сек ции якоря, В

ер — реактивиая в. д. с. коммутируемой секции якоря, В

 $F_{\rm A}$ — м. д. с. обмотки добавочных полюсов, А.

 $F_{\rm el}$ — магнитное напряжение зубцов статора и зубцов наконечника главного полюса, А

 F_{22} — магнитное напряжение зубщов ротора и якоря, Λ F_n — магнитное напряжение сердеч-

ника главного полюса. А

 F_{u1} — магнитное напряжение воздушного зазора между главным по-

 $F_{
m pr}$ — размагинчивающее действие реакции якоря, А

 F_0 — м. д. с. стабилизирующей последовательной обмотки главных полюсов, А

 $F_{ ext{ot}}$ — магинтное напряжение спинки статора и стаципы, А

 $F_{\sigma 2}$ — магнитное напряжение спинки ротора и спинки якоря, А

 $F_{\rm eff}$ — м. д. с. параллельной и независимой обмотки возбуждения, А

 F_1 — м. д. с. обмотки статора и компенсационной обмотки, А

 P_2 — м. д. с. обмотки ротора и якоря, А

Fa — магнитное напряжение воздушного завора, А

Fag — магиптное напражение воздушного зазора между якорем и добавочным полюсом, А

 1 — частота сети переменного тока; частоти перемагинчивания, Гц

f₁ — частота тока статора, Гд ta — частота токи ротора, Гц

 $G_{a,\pi a}$ — масса адюминци короткозамкнутого ротора, ки

 $G_{\rm H}$ — масса стали сердечников добавочных полюсов, кг

 $G_{\pi\pi}$ — масса двигателя, кг

 G_{a4} — масса стали зубцов статора н зубцов наконечника главного полюса, кг

 G_{n2} — масса стали зубцов ротора и зубцов якоря, кг

 $G_{\mathbb{R}}$ — масса изоляции, кг

 $G_{\rm M}$ — масса конструкционных материалов, кг

Gыл — масса проводов обмотки добавочных полюсов, кг

 $G_{\rm M,R}$ — масса коллекторной меди, ки G_{м. т.} - масся проводов параллельной и независимой обмотки поэбужде-

 $G_{\rm MI}$ — масса проводов обмотки статора и компенсационной обмот-

 G_{m2} масса проводов обмотки ротора н якоря, кг

Gu - масса стали сердечников главных полюсов, кг

 $G_{\rm cl}$ — масса стали спинки статора и станины, кг

 G_{c2} — масса , стали спишки ротора и спинки якори, кг

Н — напор вентилятора или вентиляшионных устройств, Па

Нај — наприженность магнитного поля в зубцах статора и наконечника главного полюса, А/см

 $H_{
m ag} \leftarrow$ попряженность магнитного поли в зубцах ротора и якоря, А/см

 H_u — напряженность магнитного поля в главном полюсе, А/см

Нет — напряжепность магнитного поля в спинке статора и в станине, A/cm

 H_{cz} — напряженность магшитного поля в спинке ротора, и спшке якоря, А/см

размер прямоугольного провода без изоляции по высоте; высота оси вращения, ым

h' — размер примоугольного провода с изолящией по высоте, мы

6 — высота бандижной канавки якоря, мм

ha — высота добаночного полюса, мы h_д1 — розмер дуги компенсационпой обмотки по высоте, им

h_и — толщина изоляции по те, мм

 $h_{\rm R}$ — высота клини, им

 $h_{\rm R,H} \leftarrow {\rm Bbicota}$ короткозамыкающего кольца ротора, мм

 h_{π} — высота лопатки вептилитора, мм Илт — высота катушки в лобовой части статора и компенсационной обмотки, мм

h_{из} — высота катушки в лобовой части обмотки фазного ротора и якоря, ым

Ко — высота сердечника главного по люса, мм

 $h_{f et}$ — высота прямоугольного паза в штампе статора и наконечника главного полюса, мы

h_{из} — высота прямоугольного наза в штампе ротора и якоря, им

 $h_{\rm p}$ — висота пролольного ребра на внешней поверхности статора,

he - припуск по высоте паза на сборку сердечника, мы

h_{ит} — высота стержия обмотки рогора и компененционной обмотки, мы

 $h_{\rm c1}$ — высота спинки статора и стани-

h_{из} — высота спинки ротора и спинки якоря, ым

h_ш — высота шлица пара, мм

7 — ток двигателя постоянного тока, А

Iна — ток в короткозамыниющем кольце ротора, А

 $I_{\mathfrak{m}}$ — намагничивающий ток, Λ $I_{\mathfrak{m}}$ — начальный пусковой ток, Λ

I — ток стержия короткозамкнутого ротора, А

Іт — ток параллельной и незаписимой обмотки возбуждения, А

 I_0 — ток холостого хода, А

 I_1 — ток обмотки фазы статора, А I_2 — ток обмотки фазы фазного ротора и ток экоря, Λ

Ід — плотность тока в обмотке добавочных полюсов, А/мм²

 $J_{\rm RI}$ — плотность тока в дуге компенсационной обмотки, ${\rm A/mm^2}$

Іна — плотпость тока в короткозаныкающем кольце ротора, А/мм²

J₀ — плотность тока в стабилизирующей последовательной обмотке главных полюсов, А/мы⁹

Лат — плотность тока в стержие обмотки ротора и компенсационной обмотки, А/ым²

J_м — плотность тона в параллельной и независимой обмотке возбуждения, А/мм²

J₁ — плотность тока в обмотке статора и в секционной компенсационной обмотке, А/мм²

J₂ — плотность тока в обмотке ротора и обмотке якоря, А/ым⁸

K — бисло коллекторных пластии $k_{s,\tau}$ — коэффициент вытесления тока k_{sen} — коэффициент запаса M, A, C, па радлельной и незивисимой об-

мотки возбуждения коэффициент, учитывающий частичное прохождение магнитного потока через паз

ка и — отпошение шприны зоны коммутании к нейтральной зоне

h_n — коэффициент компенсации м, д. с. яжоря компенсационной обмоткой

 $k_{\rm M}$ — коэффициент заполнения паза медью

ha — коэффициент насыщения магинтной цепи

 $k_{\rm R,H}$ — коэффициент нарастання мощити

 $k_{05} - обыоточный коэффициент$

ка — коэффилиент заполнения паза изолированиыми проводами $k_{\rm npl}$ — коэффициент приведения сопротивления обмотки ротора к об мотке статора

кольца к току стержия

 h_p — коэффициент распределения обмотки

 k_0 — коэффициент заполнения сердечика сталью

 $k_{\mathrm{ex}} = \mathrm{коэффициент}$ скоса назов

ж_{тр} — коэффициент трансформация 9. д. с. и тока

 $k_{ au,m}$ — коэффициент трення щетох

ж₅ — коэффициент укорочения об-

ксоп ымдоф тявилиффеох $-\phi$

къ — коэффициент воздушного зазора къд — коэффициент воздушного зазора для добавочного полоса

L — индуктивность обмоток, Г

L₈₁ — расчетная длини магиптной силовой лиши в зубце статора в наконечника главного полюси, мы

 L_{32} — расчетная длина магдитной силовой линии в зубце ротора и

якоря, мм

L_н — расчетная длина магинткой силовой линии в сердочнике полюса, мм

Let — расчетная длина магнитной силовой линии в спинке статора в в станине, мм

Le2 — расчетная длина магинтной силовой линии в спилке ротора и якоря, мм

Ів — дляна бандажной канавки якоря, ым

I_и — длина вилета лобовой части обмотки, ми

 $l_{\rm R}$ — длина сердечника добивочного полюса, мм

І_к — длина активной части коллектора; длина раднального исплинационного канала, мм

Інд — длина в короткозамыкающего кольца ротора, им

Ін — средняя длина одной лобовой части секции обмотки; длица лопатки вентилятора, мы

 $l_{\rm H}$ — длина сердечника главного волюса, мм

 $l_{\rm H2}$ — длина пакета сердечинка стато ра, мм

 $l_{\rm q2}$ — длина пакета серделника рото ра и якоря, мм

 $l_{\rm H/R} = {\rm длина}$ наконечника добавочного полюса, мм

I_{в F д} — средняя длина питка обмотки добавочных полюсов, мм

І_{ор.жі} — срединя длина соединительной дуги стержневой компенсационпой обмотки, мм

Іср.с — средняя длина витка последовательной обмотки славных полюсов, мм

√ор — средняя длина витка параллельной и независимой обмотки позбуждения, мм

І_{орі} — средняя длина витка обмотки статора в секционной компенса ционной обмотки, мм

Гора — средняя длина витка обмотки ротора и якоря, мм

Івт — данни стержия ротора и компенсационной обмотки, мм

 $I_{\rm in}$ — длина щетин, мм

4_{0.0.0} — эффективная длина сердечника главных нолюсов, мм

(201 — эффективная длина сердечника статора и шихтованной стани-

Ізф2 — эффективная длена сердечника ротора и якоря, мы

 Конструктивная длина сердечныка статора у длина станины, мм

 V_1 — расчетная длина сердечинка статора, мм

Із — конструктивная дляна сердечни ка ротора и якоря, мм

1/2 — расчетиам длина сердечинка ротора и якори, мы

 М — вращающий момент, Н-м, Н-см
 т — число фаз; число ходов обмотки яхоря

№ — число проводников, лежащих рядом по высоте в пазу и в катушке возбуждения

N_а — число лопаток вештилятора

№ — число вффективных проподинков в назу

N_{ур} — число уравнятельных соедипений обмотки якоря

N_{III} — число проводников, лежащих рядом по ширине в пазу и в на тушке возбуждения

N_m — число щеток в двигателе

N_{m,6} — чвело шеток на одном бракете N₁ — число стержней компенсационцой обмотки, приходящихся на один полюе

 N_2 — число проводинков обмотки фазного ротора \bullet якоря

п — частота вращения, об/мин
 п_б — число бандажных кананок якоря
 п_п — число эксиэльных или радииль-

ных канавок в сердечнике из — число пакетов сердечинка

пр — число продольных ребер на инешней поверхности статора

по — частота вращения при холостом ходе, об/мин

п — снихронная частота вращения, об/мин

P' — расчетном (внутренняя) мощность донгателя, $B \cdot A$, $B \cdot T$

Реса — потери на трение о воздух и на вентиляцию двигателя, Вт

 $P_{\rm A}$ — добавочные потери, Вт

Pы — магинтиме потери в субцах статора, Вт

Рах — магнитные потери в зубцах ротора и якоря, Пт $P_{\text{м.-m}}$ — потери короткого замыкания, Вт $P_{\text{м.-m}}$ — электрические потери в контакте шеток. Вт

Р_{м д} — электрические потери в обмотке добавочных полюсов, Вт

Р_{и ді} — электрические потери в дугах компенсационной обмотки, Вт

Рм с — электрические потери в последовательной обмотке главных полюсов, Вт

Р_{м.чт1} — электрические потери в стержиях компенсационной обмотки, Вт

Рм — электрические потеры в нарал лельной или независимой обмотке возбуждения, Вт

Рмі — электрические потери в обмотке статора и в секционной компенсиционной обмотке, Вт

 P_{M2} — электрические потери в обмотке ротора и якоря, В τ

Раз — магнитные потеры в спинке статора и в наконечнике главного полюса, Вт

 P_{n2} — мегантные потери в спинке ротора и экоря, Вт

P_{1.0} — потери на трение в подшининках, Вт

 $P_{\pi,\mathbf{m}}$ — потеря на трешне щегом о коллектор, Вт

 $P_{\rm ex}$ — электромагиятная мощность, Вт $P_{\rm d}$ — потери холостого хода, Вт

Р₁ — подводимая мощность. Вт
 Р₂ — полезная мощность (мощность на валу двигателя), Вт

 P'_2 — механическая мощность рото ра, Вт

р - число пар главных полюсов

 $p_{\rm R}$ — число пар добавочных полюсов $Q_{\rm B}$ — расход охлаждающего воздуха, ${\rm m}^3/{\rm c}$

 $Q_{\rm m}$ — площаль поперсчного сечения сердечника добавочного полюсая, ${\rm Mm}^2$

Qы — площадь поперечного сечения зубцов статора и зубцов наконечника главного полюса, мм²

Q_{в2} — илошадь поперечного сечения зубщов ротора и якоря, мм²

Оп – илошидь ноперечного сечения сердечники главного полюса; плошадь поперечного сечения паза в штамие, мм²

 Q'_{0} — площадь поперечного сечения паза в свету, мм²

Q"n — площадь поперечного сечения паза, занимаемая обмоткой, мм²

Qci — площадь поперечного сечения спинки статора и станины, мыз

Q₀₂ — илощадь попередного сечения спинки ротора и спинки яко ря, мм²

 $Q_{b} \leftarrow$ площадь поперечного сечения в воздушном зазоре, мм²

 q — илощадь поперечного сечения провода без изолящия, мм² $a' = \mu_{0}$ ощадь полеречного сечения провода с изоляцией, мм2

ул - площадь поперечного сечения провода обмотки добавочных полюсов, мм2

 $q_{\rm RI}$ — площадь поперечного сечения дуги компенсационной обмот KIL MME

 q_{KH} — площадь поперечного сечения короткозамыкающего колыца,

 площадь поперечного сечения проводи последовательной обмотки главных полюсов, мм²

фот — площадь поперечного сечения стержия ротора и компенсациошной обмотки, мм2

фур — площадь поперечного сечения провода уравнительных соединений якоря, мм"

 $q_{\rm inj}$ — плошадь поперечного сечения провода параллельной и пезарисимой обмотки возбуждения, MMZ

 q_1 — площадь поперечного сечения провода секционной компенсационной обмотки, мм²; число пазов на полюс и фазу в ста-

 q_2 — число повор на полюс и фазу и роторе

 $R_{\rm M}$ — активное сопротивление схемы замещения, при максимальном моменте, Ом

 $R_{\rm B}$ — активное сопротивление схемы аамешення, Ом

r_д — активное сопротивление обмог ки добавочных полюсов. Ом

rai — активное сопротивление компенсиционной обмотки, Ом

 $r_{\rm H}$ — расчетное приведенное активное сопротниление короткого замыкишия, Ом

rип — актианое сопротивление короткозамыкающих колец, привеленное к току стержия, Ом

гм — активное сопротивление намагничивающего контура, Ом

го — активное сопротивление последовательной обмотки главных полюсов, Ом

гот — активное сопрозналение стержня ротора и стержней компенса ционной обмотки, Ом

rm - активное сопротивление параллельной и независимой обхотки возбуждения, Ом

rt — активное сопротивление фазы обмотки статора и компенсационной обмотки, Ом

г₂ — активное сопротивление обмотки короткозамкнутого ротора, н вфотор отонсаф изгомдо ысиф обмотки якоря, Ом

г'2 — активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к об

мотке статора, Ом

\$ — поверхность охлаждения, мм² S_m — контактная площадь одной щет-КИ, мМ²

 $s \longrightarrow \text{скольжение}$

 $s_{\mathbf{M}}$ — скольжение при максимальном МОМЕНТЕ

Ты — электромеханическая постоянная времени двигателя, с

T_а — электромагнитная квинкотоп времени двигителя, с

Iв — колмекторное деление, мы

II — эубцовое деление статора и паконечника главного полюса, мм

 t_2 — зубновое деление ротора и яко ря, мм

U — напряжение сети, В

Uв — напряжение независимого возбуждения, В

 $U_{\rm и.r.}$ — напряжение на кольцах ротоpa, B

 U_0 — напряжение холостого хода, В U_1 — напряжение фазы статора, В u_R — напряжение короткого замыха-

шия; ппаряжение между коллек торишми пластинами, В

имен — окружная (линейная), скорость вентилятора, м/с

v_н — окружная (эппейная) скорость коллектора, м/с

постання при постання пос ротора и якоря, м/с

ша — число витков на полюс обмотки * добаволямх почюсов

Фо -- число витков на полюс стабилизирующей последовательной обмотки гливных полюсов

шая — число витков в секции обмотки якоря

тем — число витков на полюс паралпатомой и перависимой обмотки возбуждения

 w_1 — число последовательно соединенных витков в фазе обмотки статора; число витков на полюс компенсационной обмотки

Фа — число последовательно соедипенных витков в фазе обмотки ротора; общее число витков кцонк имгождо

х_н — расчетное приведенное пидуктивное сопротивление короткого замыкалия, Ом

ж_{аг} — главное пидуктивное сопротриление, Ом

x1 - индуктивное сопротивление обмотки фазы статора, Ом

х2 — индуктивное сопротивление обмотки ротора, Ом

х'я — индуктивное сопротивление обмотки ротора, приведенное к

обмотке статора, Ом y — результирующий шаг обмотки по элементарным пазам обмотки

 $y_{\rm H}$ — mar по коллектору

 y_{π} — mar обмотки по реальным па-

 y_{yp} — шаг уравнительных соединений обмотки якоря

у₁ — первый частичный шаг по элементарным пазам обмотки якоря

у₂ — второй частичный шаг по влементарным пазам обмотки якоря

- Z эконоалентное аэродинамическое сопротивление воздухопровода, H - C2/M4
- $Z_{\rm M}$ полное сопротивление ехемы замещения при максимальном моменте, Ом

 $Z_{\tt m} \hookrightarrow$ полное сопротивление схемы замещения, Ом

 Z_1 — число палов в статоре и в наконечнике главного полюса

 Z_2 — число пазов в роторе и якоре

 $z_{\rm R}$ — расчетное приведенное полное сопротивление короткого замыкалия, Ом

расчетное приведенное полное сопротивление при бесконечно большом скольжении (s=∞), $\Omega_{\rm M}$

а - жоэффициент теплоотдачи с поверхности, Вт/(ым2.°С)

 п' — расчетный коэффициент полюсвой дуги

ү — число коллекторных пластии, перекрытых щеткой

Y₈ — удельная электрическая проводимость материала проводников при распетной рабочей температуре, Сы/мкм

 $\Delta_{m_{T}}$ — припуск на штамповку, мм ΔU — падение напряжения в обмотках якорной цепи, В

 $\Delta U_{\rm m}$ — падение напряжения в контакте щеток. В

40 — препышение температуры обмоток, поллектора, воздуха и нерепад температуры в изоля-

б — воздушный зазор между сердечниками статора и ротора, между якорем и гланным полю-

Од — воздушный зазор между якорем н добавочным полюсом, мм

б_{п)} — зазор между главным полюсом и станиной, мм

¬ коэффициент полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

полезного

пол ствия, о. е., %.-

ф — распетная рабочая температура обмотки, °С

λ — отношение длины сердечищия к его диаметру; коэффициент теплопроводности изоляции

Ад — коэффициент проводимости диффиренциального рассеяния статора

λ_{д2} — коэффициент проводимости дифференциального рассеянця клетии ротори

Хил — коэффициент проводимости рассеяния короткознинкающих колец ротора

Хат — коэффициент проводимости васссяния лобовых частей обмотки вцотато

Уп! — коэффициент проводимости рассеяния паза статора

дия — коэффициент проводимости рассения наза ротора

λ_{ен} — коэффициент проводимости рассеяния скоса пазор

 λ_1 — коэффициент проводимости рассеяния обмотки статора

 λ_2 — коэффициент проводимости рассеяния обмотки ротора

 параметр, характеризующий степень повышения активного и уменьшения нидуктивного со-противления короткозамкнутой обмотки ротора

От — коэффициент сопротивления

статора

П — периметр поперечного сечения охлаждаемой поверхности, мм

 ΣF — м. д. с. магшитной цепи на один полюс, А

 $\Sigma G_{\rm M}$ — суммарная масса меди, ке

 ΣG_{c} — суммариая масса активной стали, кг

 ΣI_n — ток в пазу, А

 ΣP — суммарные лотери в двигателе. Вт

 ΣP_{MX} — суммарные механические потери, Вт

 ΣP_n — суммарные магнитные потери в стали, Вт

 ΣS_{m} — контактиня площадь всех щеток допгателя, мм²

Уга — сумма сопротивлений обмоток якорной цепи, приведенных к расчетной рабочей температуре, Ом

 тоэффициент магинтного рассеяшкя гланных полюсов

∪_х — коэффициент магнитного расцорогов жингонадор выправод полосов

on π -- коэффициент магнитного рассеяния наконечников глариых полюсов

т — полюсное деление, мм

 au_4 — коэффициент рассеяния статора Φ — магинтный - ноток в воздушном

зазоре (для исинхронного двигателя — основния гармоническая), Вб

Фд - магнитный поток в сердечинке добавочного полюса, Вб

 Φ_{an} — магнитный поток в воздушном зазоре под добавочным полосом,

 фициент, учитывающий увеличение сопротивления паловой части стержия ротора при вытеспении тока

коэффициент, учитывающий уменьшение проводимости пазового рассемня при вытеснении € TOKa

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексево А. Е. Конструкция влектрических машин, М., Госэпергоиздат, 1958. 390 с. 2. Расчет серий аспларонных двигателей на автоматической цифровой вычислительпой машине. М., ЦИНТИ электропромышленности, 1962 71 с. Авт. Л. М. Артамонова, Ю. В. Мордвинов, Е. В. Пломодьяло, Т. Г. Сорокер.

3. Борисенко Л. И., Данько В. Г., Яковлев А. И. Аэродинамика и теплопередача

в электрических машинах, М., «Эпергия», 1974, 559 с.

4. Вольдек А И Электрические машины. Л., «Энергия», 1974. 839 с.

б. Гольбоверг О. Д. Качество и надежность исинхронных двигателей. М., «Энергия», 1968, 176 c

6. Гурим Я. С., Курочкия М И. Проектирование машин постоянного тока. М., Гос-энергоиздат, 1961. 351 с 7. Дониленко С. Г. Некоторые математические методы оптимального проектирования. — В ки.: Математические методы решения электротехнических задач. М., Информствидартэлектро, 1968, с. 3—6. 8. Домбровский В. В., Хугорецкий Г. М. Основы проектирования электрических ма-

шин переменього тока. Л., «Энергия», 1974, 50:1 с.

9. Ноффе А. Б. Тяговые электричские машины, М., «Энергия», 1966. 247 с.

10. Основные проблемы приомитизации проектирования серий электрических машин. -В ки. Третья паучно техническая конференция (доклады). М., ВНИИЭМ, 1968, 1971, с. 313—324. Авт.: Б. М. Қасап, А. А. Бердичевский, С. Е. Даниленко. В. Д. Розенкиоп.

11. Костенко М П Круговая днаграмма и соответствующия ей эквивалентная схема асинхронной машины. — «Вестник электропромышленности», 1930, № 4, с. 33-40.

12. Костенко М. И., Кузнецов Б. И. Основания теории и расчета дингителей Бушеро. -«Бюллетень Всесоюзного электротехнического объединения», 1930, № 7, с. 107—115; № 8, c. 135—143.

13. Костенко М. И., Пиотровский Л. М. Электрические манины. Ч. I, 815 с., ч. П, 712 с.

М., «Энергия», 1972.

14. Кузнецов Б. Н. Дивграмма тока и графический метод расчета двигателя с глубо ким паром — «Вестикк электропромышленности», 1935, № 1, с. 17—25.

15 Кузменоо Б. И О плимини толицины изоляции на степень использования влектрических машин «Вестинк электропромышленности», 1958 № 4 5 5 17

«Вестник электропромышленности», 1958, № 4, с. 5—17

16. Кузнецов Б. И. Метод предварительного определения главных размеров сердечника при проектировании серий асинхронных двигателей. — «Электротехника», 1968,

17. Кузивцов Б. И Асинхрониче двигатели общего применения молой и средней мошности. Автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора техп. наук. М., ВНИИЭМ,

1970, 59 c

18. Петров Г. Н. Электрические машины. Ч. П. Коллекторные машины постоянного и переменного тока. М., «Энергия», 1968. 223 с.

19. Петров Г. Н. Электрические машины. Ч. П. Асинхронные и спихронные машины. М., Госэнергонздат, 1963. 416 с.

20. Постников И. М. Просктирование электрических машин. Кнев, Гостехиздат, 1960.

910 e 21. Александров И. А., Краснов В. Е. Исследование ценихронных двигателей серии 4А. при питанин их от тиристорных преобразователей частоты, - «Труды ВНИИЭМ»,

1976, T. 45, C. 122-126. 22. Пунга Ф. Проектирование электромашин. Л., «Кубуч», 1934. 325 с.

Рабинович И. Н., Шубов И. Г., Проектирование электрических машин постоянного тока. Л., «Энергия», 1967. 504 с.
 Сергеев И. С., Винографов Н. В., Горяннов Ф. А. Проектирование электрических

машин, М., «Энергия», 1969, 632 с.

Сорожер Т. Р. Расчет характеристик асинхронного двигателя. — «Бюллетень Всесоюзного электротехнического института», 1941, № 6, с. 27—32.

26. Сорокер Т. Г. Поверочный электрический рисчет многофазного асынхропного дви-

гателя. — «Труды ВНИИЭМ», 1959, т. 3, с. 112.

Сорожер Т. Г., Воспресенский Л. П., Морданнов Ю. В. Применение ЦВМ для распети и исследований аснихронных двигателей. — В ки. Третья научно-техническая конференция. М., ВНИИЭМ, 1971, с. 131—144.

28. Reier E., Schuler W. Innengekühlte Gleichstrommotoren für Stromrichlerspelsung im Drehmomentbereich von 75 bis 450 Nm. - «Slemens Zeitschrift», 1974, T-4,

S. 257--261.

Beier E., Schuler W. Oberflächengekühlte Gleichstrommoloren für Stromrichlerspeisung im Drehmomentbereich von 75 bis 600 Nm. — «Siemens Zeitscrift», 1974, T-4, S. 261—264.

30. Bloch O Die Ortskurven der graphischen Wechselstromtechnik. Verlag von Rascher &.

Co. In Zürlch, 1917, S. 163.

- 31. A new concept in motor design for efficient production. → «Electrical Review», 1975, vol. 196, № 14, p. 430—432.
- 32. Ciganek L. Eine Einheitsgleichung der Kurzschlusskennlinie des gesättigten Asynchronmolors. «Elektroleehnieky časopts». 1974, vol XXV, № 9—10, S. 690—700. 33. Кравчик А. Э., Шлаф М. М., Кравчик Э. Д. Обмотки статора низковольтных асин-
- Красчик Л Э., Шлаф М. М., Кравчик Э. Д. Обмотки статора инаковольтных асинхронных двигателей, предпазначенные для механизированной укладки.— «Электротехника», 1976, № 10, с. 30—32.

34. Подшилники качения. Каталог-справочник. М., НИИНавтопром, 1972, 469 с.

35. Шенфер К. И. Динамомацины и двигатели постоянного тока. М.—Л., Госэнергоиздат, 1934, 381 с.

36. Шенфер К. И. Аспихронные машины, М.—Л., ГОНТИ, 1938. 412 с.

 Бериштейн Л. М. Изоляция электрических машин общепромышленного применения, М., «Энергия», 1971. 367 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие
Часть первая
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕРИН АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕН 11 ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ГОКА
Глава первая Развитие технического уровня электродвигателей
Глава эторая. Шкалы мощностей, ряды установочных размеров, диапазоны на- прижений и частот вращения
2-1. Стандартизация мощностей и установочных размеров
Глави третья. Исполнения по степени защиты, способам охлаждения и монтажа 22
3-1. Исполнения по стопош защиты
Глава четвертая. Условия эксплуатации двигателей при воздействии климатиче- ских и механических факторов внешней среды
4-1. Климатические воздействия
Глава пятая. Основные характеристики алектродангателей ,
5-1. Энертетические показатели 5-2. Пусковые характеристики асинхронных двигателей 5-3. Номинальные режимы работы и допускаемые превышения температуры 5-4. Характеристики регулирования частоты вращения а) Дпигатели постоящого тока 35
а) Дпигатели мостоянного токи
5-7. Треболания к коммутации двигателей постоянного тока
Глара шестая. Модификации серий электродвигателей, выполняемые на базе основного исполнения
6-1. Общая структура модификаций 41 6 2. Основные технические требования к модификациям серий асинхроппых двигателей 42
а) Двигатели с повышенным пусковым моментом
6-3. Условные обозначения сорий и типов, модификаций и специальных исполнений. 43
Глава седьмая. Электротехнические и конструкционные материалы
7-1. Электронзоляционные материалы
476

7-3. Электротехинческие стали 7-4. Конструкционные материалы	50° 18
Глава восьмая. Экономическое обоснование вариантов проектируемых двигателей	52
Глава девятая. Конструкция электродвигателей и технология изготовления	56
9-1. Принципальная конструкция, современное состояние и перспективы фазвития 9-2. Технология, механизация и автоматизиция процессов 9-3. Элементы конструкции асинхронных домгителей а) Станилы и сердечники статороз б) Сердечники роторов в) Валы и их механический расчет г) Полципаниховые щиты и подшинники Расчет полшинников качения д) Обмотки статора е) Обмотки роторо ж) Токосъемное устройство физных роторов	60 67 72 72 75 76
9-4. Элементы конструкции двигателей постоянного тока	102
б) Сердечники якорей в) Коллевторы г) Станицы д) Полюсы славные и добавонные	109 109 111 112 113 114
Глава десятая. Надежность электродангателей.	(34
Глава одинивадатая. Основные размеры активной части 11-1. Диаметры сердечников 11-2. Связь между электромагнитными нагружами и основными размерами 11-3. Предварительное определение основных размеров 11-4. Опособы позышения коэффициента К. Главо двенадцатая. Структура серий электродвигателей 12-1. Шкала мощностей и ее закономерности	135 140 140 142 145 147 148
12-3. Связь между полезной и подводимой мощностими и связь между коэффи- пиентэми парастания этих мощностей 12-4. Коэффициенты нарыстания наружных диаметроз, мощностей, длин сердеч- ников и связь между ними 12-5. Взаимосвязь между динами сердечников двигателей сериц при различных исполнениях по степени защиты 12-6. Определение рациональной структуры серии	149 153 154 154 155 157
	58
13-2. Особенности расчетов на ЭВМ. 13-3. Проведение исследований на ЭВМ.	158 160 162 165
честь вторая	
РАСЧЕТ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА	
Глава четырнадцатая. Расчет асинхронных двигателей основного исполнения	66
4-1. Сердечники статора и ротора	68 68 58

б) Дололительные размеры	175
	176
14 2 (16:00 may 2	76
а) Тип и число витков обмотки	1 (1)
в) или и число витков обмотки б) Размеры трапецендальных полузакрытых пазов и круглых проводников обмотки в) Размеры прямоугольных полуоткрытых и открытых пазов и прямоуголь-	.00
ofmore	185
DANIELD WITH WOLLD THE THE TYOTKE DATE OF A CTKODITEX HERRIE H. HERMOY FORDE	
B) Passieria inhancy comming the system of the factor is a free system.	190 -
ных проводняков обмоток	194
14-4. Обмотил короткозамкнутого ротора	9.4
а) Форма пазов ротора	100
б) Размеры овальных нолузакрытых и закрытых цазов ротора	199
14-4. Обмотки короткозамкнутого ротора а) Форма назов ротора б) Размеры овальных полузакрытых и закрытых цазов ротора в) Размеры бутылочных закрытых пазов ротора т) Размеры примоугольных открытых явзов ротора д) Размеры пороткозамыкающего кольца. 14-5. Обмотка фаристо ротора а) Тин обмотки и формы назов ротора б) Размеры примоугольных полузакрытых щазов и стержневых проводиченного собмотки ротора	197
C Descent History Charles Trephithy dator notices	198
T) Passiche House Angeles and Angeles and Passes	199
д) Размеры короткозамыкающего кольца	200
14-5. Обмотка фалисто рогора	200
а) Тип обыстки и формы пазов ротора	200
б) Размеры прямоугольных полузакрытых цазов и стержневых проводич-	002
ков обмотки ротора	203
14.6 Decumpling persons of the second	205
A ACCUMENT OF THE STATE OF THE	205
a) Mathematic a negotianate comportant control	20G
в) Активаные и индуктивные сопротивления обмоток б) Параметры обмотки статора э) Параметры обмотки короткозанилутого ротора г) Параметры фазного ротора 14-7. Наматинчивающий ток а) Магнитная цепь двигателя б) Воздушный зазор в) Зубцы статора г) Зубцы ротора д) Спянка ротора е) Спинки ротора ж) Парвметры магнитной цели 14-8. Способы определения рабочих и пусковых характеристик на основе схемы замещения 14-9. Колостой код	209
з) Параметры обмотки короткозанинутого ротора	215
г) Параметры фазного розора	016
14-7 Паматинчивающий ток	210
а) Марчитная цень тингателя	216
6) Hoggraphers again	217
от толуший зазор	218
s) Syoun Cratopa	219
г) Зуюцы фотора.	991
д) Спинка статора	091
е) Спинки ротора	221
ж) Пяряметры масинтной цепи	222
14.8 Спредбы определения рабочих и пусковых характеристик на основе слемы	
14-b. Calocoom capendateant provide a signature of	222
Samementa	225
14-9. Колостой код14-10. Номинальный режим и рабочие ларактеристики	227
14-10. Номинальный режим и равоочие характеристики	
	วาก
14-11. Начальный пусковой момент и начальный пусковой ток	230
14-11. Начальный пусковой момент и начальный пусковой ток	230
14-11. Начальный пусковой момент и начальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и дусковых карактеристик из круговой дваграммы	230 233 234
14-11. Начальный пусковой момент и начальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы 2) Построение круговой инограммы	230 233 234 234
14-11. Начальный пусковой момент и начальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы а) Определение круговой дваграммы	230 233 234 234 235
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение паблика класктеристик	230 233 234 234 235 236
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение паблика класктеристик	233 234 234 235 236
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой длаграммы б) Определение рабочих характеристик в) Спределение максимального момента и кусковых карактеристик т) Урат аффекти вытрешения тока и насышения от полей рассеяния	230 233 234 234 235 236 236
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой ддаграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния л. Пополнительные особенности графического метода определения харак-	233 234 234 235 236 236
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой ддаграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния л. Пополнительные особенности графического метода определения харак-	233 234 234 235 236 236 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик.	233 234 234 235 236 236 238 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик.	233 234 234 235 236 236 238 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик.	233 234 234 235 236 236 238 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик.	233 234 234 235 236 236 238 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик.	233 234 234 235 236 236 238 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик.	233 234 234 235 236 236 238 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик.	233 234 234 235 236 236 238 238
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет вентиляция 14-16. Динамические параметры	233 234 234 235 236 236 236 239 241 246 247 248
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет вентиляция 14-16. Динамические параметры	233 234 234 235 236 236 236 239 241 246 247 248
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет вентиляция 14-16. Динамические параметры	233 234 234 235 236 236 236 239 241 246 247 248
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет вентиляции 14-16. Динамические параметры о) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе дъягателя	233 234 234 235 236 236 236 239 241 246 247 248
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик г) Упет эффекти вытесления тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет в) Обще положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пептиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при холостом ходе двигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик г) Упет эффекти вытесления тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет в) Обще положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пептиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при холостом ходе двигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей	233 234 234 235 236 236 236 239 241 246 247 248
14-11. Начальный момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пептиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе умигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятивдцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249
14-11. Начальный момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик. 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пептиляции 14-16. Динамические параметры о) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе умигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятнадцатам. Примеры расчета асинхронных двигателей	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249
14-11. Начальный момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора а) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет вентилящия 14-16. Панамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при холостом ходе двигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятнадцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава шестналцатая. Особенности проектирования модификаций асинхронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251
14-11. Начальный момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния л) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет вептиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе двигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятнадцатия. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава шестнаццатия. Особенности просктирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294
14-11. Начальный момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых характеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния л) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет вептиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе двигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятнадцатия. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава шестнаццатия. Особенности просктирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294 294 294 295
14-11. Начальный момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик. 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пептиляции 14-16. Динамические параметры о) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе умигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятнадцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава шестнаццатая. Особенности проектирования модификаций аспихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особенности модификаций 16-2. Лингателя с повышенным пусковых моментом	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых карактеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет а) Общое положения б) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пентиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе дъигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятнадцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава шестнаццатая. Особенности просктирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особевлости модификаций 16-2. Двигателя с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с повышенным пусковым моментом	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294 294 294 295
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и кусковых карактеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет а) Общое положения б) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пентиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе дъигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятнадцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава шестнаццатая. Особенности просктирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особевлости модификаций 16-2. Двигателя с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с повышенным пусковым моментом	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294 295 299
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы а) Построение круговой дваграммы б) Определение максимального момента и кусковых карактеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения карактеристик 14-14. Тепловой расчет а) Общее положения б) Обмотка статора в) Обмотка фазного ротора 14-16. Расчет пентиляции 14-16. Динамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом коде дъягателя б) Динамический момент инерции ротора 14-27. Масса двигателей Глава пятнадцатвя. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава шестнаццатвя. Особенности проектирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особенности модификаций 16-2. Двигателя с появлиенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с появлиенным скольжением Глава семпалнатая. Расчет двигателей постоянного тока исновного исполнения	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294 294 294 295
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы 6) Определение максимального момента и пусковых карактеристик в) Определение максимального момента и пусковых карактеристик г) Учет эффекти вытесления тока и насыщения от долей рассеяния д) Даполнительные особенности графического метода определения карактеристик 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом коде дъмгателя б) Динамический момент инердин ротора 14-16. Расчет примеры расчета асинхронных двигателей глава пятнадцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей глава пятнадцатая. Особенности проектирования модификаций асинхронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особевности модификаций 16-2. Двигатели с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигатели с повышенным пусковым моментом глава семпалцатая, Расчет двигателей постоянного тока основного исполнения серии глава семпалцатая, Расчет двигателей постоянного тока основного исполнения серии	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294 294 295 299
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых карактеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния л) Даполнительные особенности графического метода определения карактеристик 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом коде дъмгателя б) Динамический момент инерции ротора 14-16. Расчет примеры расчета асинхронных двигателей глава пятнадцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей глава пятнадцатая. Особенности проектирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особевности модификаций 16-2. Двигатели с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигатели с повышенным пусковым моментом глава семпадцатая, Расчет двигателей постоянного тока основного исполнения серии 17-1. Сердечании якоря и полюсов, станицы	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294 295 299 300 300
14-11. Начальный пусковой момент в пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых характеристак из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых характеристик т) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от долей рассеяния д) Дополнительные особенности графического метода определения характеристик 14-14. Тепловой расчет в) Обмогка фазного ротора 14-16. Ландамические параметры а) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом ходе двигателя б) Динамический момент инерции ротора 14-17. Масса двигателей Глава пятивдцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей Глава пятивдцатая. Особенности проектирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особекности модификаций 16-2. Двигателя с появлиенным пусковым моментом 16-3. Двигателя с появлиенным скольжением Глава семпадцатая, Расчет двигателей постоянного тока исновного исполнения серии 17-1. Сердечания якоря и полюсов, станицы 2. Сердечания якоря и полюсов, станицы 3. Сердечания якоря и полюсов, станицы 3. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 3. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 3. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 3. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 3. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 3. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов, станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полюсов станицы 4. Сердевинки якоря и полю	233 234 234 235 236 236 238 239 241 246 247 248 249 249 251 294 294 295 299 300 300 300
14-11. Начальный пусковой момент и пачальный пусковой ток 14-12. Максимальный момент 14-13. Определение рабочих и пусковых карактеристик из круговой дваграммы 6) Определение рабочих характеристик в) Определение максимального момента и пусковых карактеристик г) Учет эффекти вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния л) Даполнительные особенности графического метода определения карактеристик 14-14. Тепловой расчет в) Общие положения б) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Обмотка статора в) Определение допустимого числа пусков к реверсов в 1 ч при колостом коде дъмгателя б) Динамический момент инерции ротора 14-16. Расчет примеры расчета асинхронных двигателей глава пятнадцатая. Примеры расчета асинхронных двигателей глава пятнадцатая. Особенности проектирования модификаций асвихронных двигателей, выполняемых на базе основного исполнения серии 16-1. Отличительные особевности модификаций 16-2. Двигатели с повышенным пусковым моментом 16-3. Двигатели с повышенным пусковым моментом глава семпадцатая, Расчет двигателей постоянного тока основного исполнения серии 17-1. Сердечании якоря и полюсов, станицы	233 234 234 235 236 236 238 239 239 241 246 247 248 249 249 251 294 295 299 300 300

ty Stanton	303
г) Станины 17-2. Предварительное определение размеров магнитопровода	304
а) Основные размеры	304
а) Основные размеры б) Дополнительное размеры 17-3. Обмотка ккоря а) Ташы и параметры обмоток б) Чесло витков обмотки якоря и число коллекторных пластин 2) Размеры свальных долугакомтых дазов и круптых просудения	311
17-3. Обмотка якоря	317
н) Ташы и параметры обмоток	317
6) The Sh Button Officers Grood in Bueno conspersors of the same	311
э) Размеры овальных полузакрытых пазов и круглых прозодинков обмотки	322
	327
т) Размеры примоугольных открытых пазов и прямоугольных проводинков	
ODMOTKH	333
обмотки 17-1. Реакция якоря и меры для ее уменьшения	336
17-5. Компенсационная обмотка	338
а) Стержневая обмотка	338
б) Сетионная обмотка	341
17-6. Обмотка добавочных долюсов	342
17-5. Компенсационная обмотка а) Стержневая обмотка б) Семпионная обмотка 17-6. Обмотка добавочных полюсов 17-7. Стабилизирующая последовательная обмотка главных полюсов 17-3. Магкитная педь	346
17.3 Маритная ная	
17-3. Магнитная цель	348
а) ака являви потох при номицальном режиме расоты	348
б) Воздушный заяор между якорем и главных полюсом .	349
э) бурцы якоря	350
г) Синика якоря	351
в) Зубцы якоря г) Сішнка якоря д) Зубцы наконочника глазного полюса компенсирозанных двигателей	352
д) Зурды наконечника главного полюса компенсированных двигателей е) Сердечинк главного полюса ж) Зазор между главным полюсом и станиной в) Стакина и) Магинтодважущая сили магинтной цели к) Характеристика памигинчивания двигателя логосов тлавных полюсов добавочных полюсов за) Многослойные катушки из изолированного провода круглого полеречного сетения	359
ж) Запор межту гланным полюсом и станичей	950
a) Craymun	952
W. Marrier many will be a second of the seco	303
пу ина антодиялущая спла магнатнов цели	353
ку ларактеристика памыгинчивания двигателя	353
17-9. Сомотка тлавных полюсов.	355
17-10. Размещение обмоток главшых и добавочных полюсов	356
а) Миогослойные катушки из изолированного провода круглого поверсу-	
ного сечения	356
ного сечения . б) Многослойные катушки из изолированного провода прамоугольного по-	500
Househore comence in the most of the most	358
перечного сечения в) Однослойные катушки добавочных полюсов из толой меди, намотапной	300
из полити катупки достичных полюсов из толон меди, измотанцон	
17.11 111	358
17-11. Шетки и коллектор	358 358
17-11 Hierra a konserron	
17-12. Коммутационные параметры	358
17-12. Коммутационные параметры	358 361 365
17-12. Коммутационные параметры	358 361 365 369
17-12. Коммутационные параметры	358 361 365 369 369
17-12. Коммутационные параметры	358 361 365 369 369 370
17-12. Коммутационные параметры	358 361 365 369 369 370 374
17-12. Коммутационные параметры	358 361 365 369 369 370 374 377
17-12. Коммутационные параметры	358 361 365 369 369 370 374 377 378
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения члавных полюсов с) Обмотка добавочных полюсов д) Стержиевая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-16. Расчет вентиляции а) Самовентиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические параметры 17-18. Масса донгателей	358 361 365 369 369 370 374 377 378 380 380 380 380 384 384 385 386
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения члавных полюсов с) Обмотка добавочных полюсов д) Стержиневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Репулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей	358 361 365 369 369 370 374 377 378 379
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения члавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляния б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока	358 361 365 369 369 370 374 377 378 380 380 380 380 384 384 385 386
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения влавных полюсов д) Стержиневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Независимая кентиляция 17-16. Рестулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глава девятилиатая. Особенности полектнования можификаций маника	358 361 365 369 369 369 374 377 378 379 380 380 380 384 384 385 386
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка якоря д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовектиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глава девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполняемых щ базе основного исполнения серии	358 361 365 369 369 370 374 377 378 380 380 380 380 384 384 385 386
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения члавных полюсов г) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глава девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполняемых на базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные резбенности модификаций	358 361 365 369 370 374 377 378 379 380 380 380 380 384 385 386 388 388 388 388 388 388 388 388 388
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения члавных полюсов г) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глава девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполняемых на базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные резбенности модификаций	358 361 365 369 370 374 377 378 379 380 380 380 380 384 385 386 388 388 388 388 388 388 388 388 388
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения члавных полюсов г) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глава девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполняемых на базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные резбенности модификаций	358 361 365 369 369 370 374 377 378 380 380 380 380 384 385 386 385 386
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения влавных полюсов д) Стержиневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Независимая кентиляция f) Независимая кентиляция f) Независимая кентиляция f) Независимая пентиляция f) Независимая пентиляция f) Независимая пентиляция f) Т-18. Масса донгателей глава восемнадцатая. Примеры расчета двигителей постоянного тока глава девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполняемых ни базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные особенности модификаций 19-2. Генераторы постоянного тока а) Основные разметы текератогов	358 361 365 369 370 374 377 378 380 380 380 380 380 386 385 385 385 385 386 433 433 433
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения влавных полисов с) Обмотка добавочных полюсов д) Стержиневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляции а) Самовентиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Расулирование частоты вращения 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигителей постоянного тока Глава девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполняемых на базе основного исполнения серия 19-1. Отличительные особенности модификаций 19-2. Генераторы постоянного тока а) Основные размеры генераторов б) Генераторы со смещаниям возбуждением	358 361 365 369 370 374 377 378 380 380 380 380 380 380 383 384 385 386 389
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-16. Расчет вентиляния а) Самовентиляния б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические параметры 17-18. Масса двигателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глява девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций мишин постоянного тока, выполняемых на базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные особенности модификаций 19-2. Генераторы постоянного тока а) Основные размеры генераторов б) Генераторы со смещаниям возбуждением в) Генераторы со смещаниям возбуждением в) Генераторы с парадислыным и независимым возбуждением	358 361 365 369 370 374 377 378 380 380 380 380 380 386 385 385 385 385 386 433 433 433
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов т) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-16. Расчет вентиляния а) Самовентиляния б) Независимая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращения 17-17. Динамические параметры 17-18. Масса двигателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глява девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций мишин постоянного тока, выполняемых на базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные особенности модификаций 19-2. Генераторы постоянного тока а) Основные размеры генераторов б) Генераторы со смещаниям возбуждением в) Генераторы со смещаниям возбуждением в) Генераторы с парадислыным и независимым возбуждением	358 361 365 369 370 374 377 378 380 380 380 380 380 380 383 384 385 386 389
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якора в) Обмотка якора в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов г) Обмотка добавочных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-15. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Незавненмая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращенця 17-17. Динамические паражетры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигителей постоянного тока Глява девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполняемых на базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные особенности модификаций 19-2. Генераторы постоянного тока а) Основные размеры генераторов б) Генераторы с смещанием возбуждением в) Генераторы с параляельным и независмымы возбуждением в) Генераторы с параляельным и независмымы возбуждением	358 361 365 369 370 377 378 380 380 380 380 380 380 381 384 385 386 389 433 433 433 433 433 433
17-13. Поминальный режим п работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-16. Расчет вентиляция а) Самовентиляция б) Незавненмая вентиляция б) Незавненмая вентиляция 17-16. Регулирование частоты вращенця 17-17. Динамические параметры 17-18. Масса донгателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глява девятнадцатая. Особенности проектирования модификаций мишин постоянного тока, выполняемых на баче основного исполнения серия 19-1. Отличительные особенности модификаций 19-2. Генераторы постоянного тока а) Основные размеры генераторов б) Генераторы со смещанным возбуждением в) Генераторы с параляельным и независимым возбуждением Приложения	358 361 365 369 370 374 377 378 379 380 380 380 380 380 384 385 386 389 433 433 433 433
17-13. Поминальный режим и работие характеристики 17-14. Тепловой расчет а) Общие положения б) Обмотка якоря в) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов г) Обмотка зозбуждения тлавных полюсов д) Стержневая компенсационная обмотка е) Секционная компенсационная обмотка ж) Коллектор 17-16. Расчет вентиляция б) Независимая вентиляция 17-16. Расчет вентиляция 17-17. Динамические параметры 17-18. Масса доигателей Глава восемнадцатая. Примеры расчета двигателей постоянного тока Глява девятилцатая. Особенности проектирования модификаций машин постоянного тока, выполияемых щ базе основного исполнения серии 19-1. Отличительные особенности модификаций 19-2. Генераторы постоянного тока а) Основные размеры генераторов б) Генераторы с смещаниям возбуждением в) Генераторы с последовательным и независимым возбуждением Приложения	358 361 365 369 370 377 378 380 380 380 380 380 380 381 384 385 386 389 433 433 433 433 433 433

Яков Семенович Гурин Борис Иванович Кузнецов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЫРИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Редактор Э. П. Клименко
Редактор издательства Л. А. Решмина
Переплет художника А. М. Кувшининкова
Художественный редактор Д. И. Чернишев
Технический редактор А. М. Сатарова
Корректор З. Б. Драновская
ИБ № 1242

 Сдения в набор 24,04,78
 Подопасано в печата 03.07.78
 Т 11151

 Формат 70×1004/м
 Вумага типографская № 3
 Гари, прицита титературная Печать высокая в Усл. печ. л. 39,0
 Уч. над. л. 38,71

 Тораж 12 000 мсв.
 Зам. 641
 Цема 2 р. 50 п.

Надательство «Энергия», 113114. Москви, М-114, Шлюзовая ваб., 10

Московская тепография № 10 Союзполиграфирома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам вздательств, полиграфии и кинжиой торговли. [13114, Москиа, М-114, Шлюзовая ицб.,]0